

Shora nasuneme na šroub pouzdro stahováku OH 4-24 164 a zašroubováním matice zvolna uvolňujeme stůl. Současně s uvolněním stolu se nám uvolní spodní dělicí kolo.

Při montáži postupujeme podle obr. 27a a dbáme na to, aby kuželové plochy na sebe dosedly.

## Zvláštní příslušenství

Za příplatek dodáváme vačku pro 1 řez, 3 řezy a zařízení pro obrážení šroubových kol. Vačku pro jeden řez uplatníme s úspěchem tam, kde obrážíme malé moduly a nevyžadujeme velké přesnosti, 3 řezovou ťam, kde pevnost materiálu je větší než 80 kg/mm, neb větší modul než 2,75. Mimo to můžeme použít převodového poměru 1 : 1 a to při obrážení nepravidelných tvarů. V tomto vám můžeme poradit dlouholehlými zkušenosťmi.

### 1. Zařízení pro obrážení šroubových kol (obr. 3 a 23).

Místo rovného vedení musíme namontovatí vedení pro šroubová kola a použíti obrážecího kolečka s protiříčným úhlem sloupání.

Nesmíme zapomenouti upravit směry otáčení stolu a smykadla podle obr. 14. Pro každý úhel sloupání šroubovice musíme namontovatí jiné zařízení dle níže uvedených pokynů.

- a) Sejmeme víko OH 4-53 108.
- b) Uvolníme šroub 02 1143, sešroubujeme maiku OH 4-42 055 a sejmeme pružinu OH 4-51 015.
- c) Sejmeme jímku na olej a uvolníme maiku 02 1401.
- d) Povolujeme matici OH 4-42 021 tak dlouho, až se matice opře o odilačovací desku OH 4-30 067 a stáhne nám s kuželu smykadla vedení OH 4-22 014. Matici OH 4-42 021 sešroubujeme úplně s vřetena smykadla a celé sejmeme.
- e) Uvolníme šrouby pouzdra OH 4-24 110 a pouzdro vyjmeme pomocí dvou odilačovacích šroubů, pro které má čelo pouzdra dva otvory se závily,
- f) Odšroubujeme odilačovací desku od vedení OH 4-22 014.
- g) Namontujeme vodičko s pouzdrem na vedení pro šroubové ozubení.

Před vmontováním zařízení pro šroubové ozubení se přesvědčíme, zda jsou vodička seřízena bez výle.

Případnou výli odstraníme přestavitevným vodičkem. Přestavení provedeme seřizovacím šroubem, který jest umístěn na čelní straně. Potom našroubujeme definitivně vodičko na vodicí