

SLOVENSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ V BRATISLAVE

STROJÁRSKOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA

Doc. Ing. M. Tuňa, CSc. - Ing. A. Jajcay, CSc. - Ing. D. Ryban, CSc.
Ing. H. Mäsiar, CSc.

**Automatizácia zváracích a zlievarenských
procesov**

1988

(c) Doc. Ing. Milan Turňa, CSc., Ing. Alojz Jajcsay, CSc., Ing. Dušan Ryban, CSc., Ing. Harold Mäsiar, CSc.

Lektori: Ing. Ján Chovanec Detva
Ing. Rudolf Pavlíček, CSc.

Vydala Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v Edičnom stredisku SVŠT, Bratislava, Gottwaldovo nám. 17.

Za odbornú a ideologicú náplň tohto vydania zodpovedá prof. Ing. Jozef Adamka, DrSc., vedúci Katedry zvárania, zlievania a práškovej metalurgie.

Schválil rektor Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave dňa 6.6. 1984, č. 3309/84 ako skriptá pre Strojárskotechnologickú fakultu, študijný odbor: Strojárska technológia.

I. Súčasný stav zvárania, spájkovania a tepelného delenia (Turňa)

Široký sortiment výrobkov vyžaduje využívať všetky najdôležitejšie výrobné technológie. Medzi osiem najdôležitejších patrí aj technológia zvárania. Možno ju zaradiť na 4. až 5. miesto za najrozšírenejšími technológiami, ktorými sú:

- montáž,
- obrábanie,
- tvárnenie,
- povrchové úpravy.

Podiel zvárania predstavuje 6 % celkovej prácnosti strojárskej výroby. Relatívny podiel technológie zvárania za posledné roky uстavične vzrástal, a to na úkor technológie odlievania.

Celkovo sa roku 1980 vyrabilo v ČSSR viac než 3,1 mil. t zvarkov, t.j. cca 26 % hmotnosti vyrobeného valcovaného materiálu.

V súčasnosti je trend v oblasti zvárania zameraný na racionálizáciu spotreby energie, na zvyšovanie technickej úrovne výrobkov, úžitkovej hodnoty, kvality a prevádzkovej spôsobilosti strojov, prístrojov, zariadení a technológie výroby.

Veľmi dôležitým faktorom v súčasnom dynamickom rozvoji rôznych oblastí národného hospodárstva je potreba nových materiálov vysokých technických parametrov a ich najekonomickejšie využitie. Jedna z možností riešenia tejto problematiky je zavádzanie moderných technológií výroby týchto materiálov, ako aj ich technologického spracovania vrátane zvárania, spájkovania a tepelného delenia.

Bez vhodných a progresívnych technológií spájania a delenia materiálov si dnes nevieme predstaviť rozvoj energetického, leteckého, chemického, automobilového a spotrebného priemyslu, pokrok vo výrobe ocelových konštrukcií, dopravných zariadení, kotlov, tlakových nádob a iných výrobkov.

Vzrástajúci počet zváracích metód vrátane špeciálnych je prirodzeným dôsledkom rôznorodosti materiálov určených na zváranie, požiadaviek na vlastnosti zvarových spojov, nevyhnutnosti ľahko zhotoviť zvarové spoje v rozličných podmienkach a tvaroch konštrukcií a napokon aj dôsledok zvyšovania ekonómie výroby.

Podľa prieskumu výroby prostriedkov pre zváranie roku 1982 (VVZ Bratislava) percentuálny objem výroby vo finančnom vyjadrení je takýto:

- prídavné materiály pre zváranie a spájkovanie	53,2 %
- zdroje, stroje, zariadenia	28,9 %
- technické plyny pre zváranie	13,8 %
- ochranné pomôcky a ostatné potreby	3,8 %
- súpravy pre AT zváranie	0,3 %

Export roku 1980 predstavoval cca 9,5 % z celkového objemu výroby prostriedkov pre zváranie.

Celkový vývoj výroby prostriedkov pre zváranie za posledné roky ukazuje, že dochádza k miernemu nárastu v hmotnom, no najmä vo finančnom objeme. Najvýraznejší nárast vidieť pri výrobe prídavných materiálov na spájkovanie (vzrast cien Ag spájok). Vo výrobe zváracích zariadení dochádza k nárastu v kusovom i finančnom objeme od roku 1980.

Výrobu zváracích zariadení roku 1982 v podrobnom členení udáva tab. I-1a,b,c.

Podľa prieskumu VVZ pre zváranie roku 1982 bolo najviac prostriedkov vynaložených na výskum automatizácie (18,4 %), na výskum zváracích procesov (17,1 %) a na výskum zariadení a zdrojov (14,6 %).

K základným technológiám pribudli nové modifikácie a kombinácie existujúcich technológií, ktoré prinášajú v špecifických prípadoch zvárania ďalšie technicko-ekonomicke výhody.

Maximálna hustota energie stúpla v porovnaní s klasickými technológiami z 10^3 až na $10^9 \text{ W} \cdot \text{cm}^{-2}$. Dokumentuje to vývojový trend vedúci k použitiu väčšej koncentrácie energie na zváranie. Prirodzený dôsledok tohto vývoja je ustavičné zvyšovanie rýchlosťi zvárania.

V súčasnosti je úsilie optimálne navrhovať zvárané konštrukcie. Zvyšujú sa technické parametre zvarkov a racionalizuje sa dimenzovanie zvarových spojov a zváraných konštrukcií vzhľadom na podmienky reálneho namáhania.

Je trend vyrábať zvárané konštrukcie vo väčšom rozsahu z polotovarov vyrábaných lisovaním a inými technológiami, ktoré umožňujú redukovať počet zvarov.

Zniženie hmotnosti zváraných konštrukcií sa zabezpečuje využívaním ocelí a iných materiálov vyšších pevností, s dobrými vlastnosťami z hľadiska zváritelnosti. Presadzuje sa zváranie menej náročné na prípravu zvarových plôch. Badať pokles ručného oblúkového zvárania na úkor vysokoproduktívnejších metod.

Výroba zváracích zariadení v roku 1982 Bez výroby prototypov

Tabuľka I-1a

Por. č.	Druh zariadenia	Objem výroby		Typ zariadení
		tis.Kčs	kusov	
1	2	3	4	5
1.	Malé transfor. pre ručné zváranie	27,798	15 121	RTB 3; IS 90/1; IS 90/2; IS 90/F; IS 90/FN; TR 121
2.	Transformátory pre ručné zváranie	6,210	900	WT 315
3.	Usmerňovače pre ručné zváranie	153,437	8 464	KS-250; KS-200; WTS 500; WTU 200; WTU 315; TRT 502; ZU 315.11
4.	Rotačné zdroje	68,541	6 698	K 220; RK 320; DG 321; DK 322
5.	Priemyselné zdroje pre ručné zváranie spolu 2 až 4	228,188	16 062	
6.	Automaty MIG - kompletné	72,607	2 126	Uni MIG 400; Uni MIG 400 S; Uni MIG 200; WSP 600; WMP 200; LSP 315
7.	Podávače	0,006	10	4P20 prenosný podávač
8.	Zdroje pre CO ₂	1,151	48	WSU 630
9.	Automaty MIG kompletné	2,762	40	SDA 1.500; SDA 2x300; SDA 300
10.	Zváracie hlavy MIG	-	-	
11.	Zariadenia pre zváranie v ochrane CO ₂ (zmesi) spolu (6 až 10)	77,806	2 274	naviac 1,280 tis.Kčs vrátane TS 01 50 ks
12.	Súpravy pre zváranie TIG	6,084	120	MA 315
13.	Horáky pre zváranie TIG	1,940	1 400	Argotig 160; Argotig 315
14.	Zariadenia pre zváranie TIG spolu	8,024	1 520	
15.	Zváracie traktory pre ZPT	2,143	80	WST 1000
16.	Zváracie hlavy pre ZPT	-	-	

Výroba zváracích zariadení v roku 1982 Bez výroby prototypov - pokračovanie

Tabuľka I-1b

1	2	3	4	5
17.	Zváracie zdroje pre ZPT	5,624	180	TSM 1000; TRT 1000
18.	Zariadenia pre ZTP spolu (15 až 17)	7,767	260	
19.	Bodovky	30,269	189	BN 20.12; BP 20.11; BP 40.11; BP 40.12; BP 80.11; BP 80.12; 16 BS
20.	Lisy	-	-	
21.	Švovky	-	-	
22.	Stykovky	2,365	40	S2A; S6A
23.	Štandardné odpor. stroje spolu	32,634	229	
24.	Zváracie kliešte kompletné	5,247	150	BZ 125; KM 120
25.	Závesné transformátory	-	-	
26.	Kliešte nástroje	0,963	168	H80/100; H80/160; H125/250; KZ160; KZ16H
27.	Spolu kliešte (24 až 26)	6,210	318	
28.	Špeciálne jednoučelové zariadenia pre zváranie, naváranie oblúkovými metodami	2,334	60	NVE 302
29.	Špeciálne jednouč.zariad. odporové	0,838	401	WPl
30.	Špeciálne jednoučelové zariadenia spolu (28 až 29)	3,172	461	
31.	Zariadenia, súpravy a súčasti pre ručné zváranie, naváranie, spájkovanie a rezanie plamenom a plynové armatúry	86,906	798 880	PSPBII; PSPBIII; uzatváracie ventily; redukčné ventily; rezacie horáky; súpravy PB 01, 03; ľahké zváracie súpravy, spájkovacie súpravy; nadstavce atď.

Výroba zváracích zariadení v roku 1982 Bez výroby prototypov - pokračovanie

Tabuľka I-1c

1	2	3	4	5
32.	Zariadenia pre strojné rezanie kyslíkom	8,188	875	Rezacie stroje RS 13+ND; rezaci stroj RSOMA rezaci stroj RS 501
33.	Zariadenia pre zváranie a rezanie spolu (31 až 32)	95,094	799 755	
34.	Polohovadlá stolové	6,932	59	17SSP 301; 17SSP 630
35.	Polohovadlá kladkové	4,287	25	MK 4.11; MK 63.11; PKS 6,3
36.	Manipulátory zváracích hláv	-	-	
37.	Mechanizačné prostriedky pre oblúkové zváranie spolu 34 až 36	11,219	84	
38.	Zariadenia pre zvláštne metódy zvárania elektr.lúč, plazma, metody ETZ, ETW atď.	3,884	421	ZPU-450-zvár. zariadenie na termoplasty ETZ 450; US 001 KN 8 Ultrazvuk.zváračka
39.	Náhradné diely a subdodávky odbor 514	55,207	-	Náhradné diely a elektronika pre zdroje
40.	Špeciálne doplnky, uzly zariadení	0,528	140	MZ-1; (Impulzný doplnok); Ionizátor VÚZ Ti-1; VÚZ-autoset TE; VÚZ-autoset R; programovacia jednotka JPP-5
	Odbor 514 spolu	557,531	836 645	
41.	Ostatné výrobky a pomôcky ochranné prostriedky a nástroje	10,040	251 645	UZ 1600W; US-6016/2; súbor U jednotiek na zváranie; merač zvár.prídu 160 A; 315 A; D 300;
42.	Spolu: Zariadenia, stroje, zdroje a ostatné výrobky a pomôcky	567,571	1,088 290+ + ND	

Poznámky: 1. Tabuľka obsahuje zariadenia týchto výrobcov: TEMOS Levice, ZEZ Hořice, CHS Choteboř, ZEZ Choteboř, BEZ Bratislava, MEZ Brumov, Elektrokov Znojmo, ČKD Praha-Poľovodič, Elitek Kdyně, VÚZ Bratislava, Kovoplast Nitra, SVETOM Velké Rovné, Tesla Vráble, Pružináren a strojáren Brezová.
 2. Poč.č.41 (Ostatné výrobky a pomôcky) obsahujú aj iné odbory mimo odboru 514.

II. Prognóza rozvoja zvárania (Turňa)

Riadiacou veličinou prognózy sú základné predpoklady rozvoja priemyslu železa a ocele. Úroveň výroby a spotreby sa má do roku 2000 stabilizovať zhruba na úrovni roku 1980. Pre výrobu zvarkov je rozhodujúca spotreba valcovaného materiálu. Očakávaný percentuálny vývoj podielu hmotnosti hotových zvarkov je z 27,6 % roku 1985 na 32,1 % roku 2000.

Za základný ukazovateľ zváračskej výroby sa ďalej považuje objem výroby zvarkov a zváraných konštrukcií v hmotnom vyjadrení.

Ďalším východiskovým údajom je percentuálny podiel odpracovaných hodín v celom národnom hospodárstve jednotlivými metódami zvárania pri zachovaní priemerného ročného hodinového fondu zvárača využitého na zváranie.

Prognostický vývoj počtom zváračov prispadajúcich na jednotlivé metódy (technológie) zvárania je uvedený v tab. II-1.

Za hlavné ukazovatele zváračskej výroby, ktoré charakterizujú vývoj zvárania v ČSSR, sa považujú tieto:

- objem ročnej výroby zvarkov v hmotnom a finančnom vyjadrení (t/rok; Kča/rok),
- podiel odpracovaných hodín jednotlivými zváračskými metódami v percentách,
- celkový počet odpracovaných hodín (OH) všetkými zváračskými metódami (tis. OH),
- počet zváračov celkom (osoby),
- ročná produktivita zvárača - hmotnosť zvarkov vyprodukovaných zváračom za rok (t/rok/zvárač),
- potreba počtu nasadených strojových zariadení celkom v delení podľa jednotlivých metód a podľa úrovne riadenia a mechanizácie v (ks),
- ročná spotreba nových zariadení dodaných do priemyslu na náhradu dožitých a na krytie vývoja (ks/rok),
- spotreba prídavných materiálov podľa metód a druhov (t/rok),
- spotreba plynov, ktorá je určená podľa odpracovaných hodín jednotlivými metódami.

Stupeň mechanizácie sú zadelené do tzv. tried mechanizácie a automatizácie takto:

- A - ručné zváranie,
- B - ručné zváranie s mechanizačnými prostriedkami (polohovadlami) na nastavenie, resp. polohovanie zváraného dielca pri zváraní,
- C - strojové zváranie - zvárací nástroj je pohybovaný strojom, pohyby nástroja a priebeh zváracieho procesu sú nastavované ručne (obsluhou),
- D - strojové zváranie s opakovateľným pracovným cyklom,
- E - automatizované strojové zváranie - zvárací nástroj je pohybovaný strojom a pracovný cyklus zvárania je ovládaný samočinným riadiacim systémom na základe vstupných riadiacich signálov alebo programov, prípadne signálmi zo snímačov.

V dôsledku nárastu relatívnej produktivity a iba minimálnym nárastom objemu ročnej výroby zvarkov sa predpokladá celkové zníženie odpracovaných hodín.

Roku 2000 sa predpokladá najväčší podiel MIG zvárania, kym v predchádzajúcich obdobiach najväčší podiel vykazuje ešte ručné oblúkové zváranie. Nárast sa predpokladá tiež pri zváraní rúrkovým drôtom. Rast vykazujú aj špeciálne metódy zvárania, spájkovania a delenia materiálov.

Ako udáva tab. II-1, neráta sa so vzrastom počtu zváračov.

Tab. III-2 udáva pracujúce počty zváracích strojov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prognózovanej výroby zvarkov. Ide o vyžadované počty zariadení, ktoré vychádzajú zo zhodnotenia počtu zváračov pracujúcich príslušnými metodami a z vývoja ďalších ukazovateľov produktivity práce v závislosti od úrovne mechanizácie (ručné zváranie, strojové zváranie, automatizované zváracie pracoviská). Počet automatizovaných pracovísk do roku 2000 výrazne vzrástie. Výraznejší nárast prognóza očakáva pri vyšších úrovniach mechanizácie a automatizácie oblúkového zvárania (MIG, TD, ZPT). Podobne sa javí situácia pri zariadeniach pre odporové zváranie (automatizované pracoviská).

Prognóza ročnej spotreby zváracích strojov a zariadení (tab. III-3) udáva počty zariadení dodaných do priemyslu na nahradu dožitých zariadení a na krytie potrieb vyplývajúcich z prognózovaných zmien zváračskej výroby.

V tab. III-4 sú uvedené ročné priemerné výroby v členení podľa metód.

Rozvoj zváračej techniky má byť v súlade s požiadavkami, ktoré vyplývajú z posudzovania nárokov aplikácie našej technológie na elektrickú energiu a na spotrebu materiálov. Tendenciou tohto rozvoja majú byť úspory elektrickej energie nielen pri zváraní, ale aj úspory energie pri pomocných operáciách.

Počet zváračov v celej ČSSR podľa metód

Tabuľka II-1

Počty zváračov pre metódy	1980	1985	1990	1995	2000
1	2	3	4	5	6
Ručné oblúkové zváranie ROZ	32 682	27 906	22 490	17 218	12 480
MIG	10 463	10 670	12 170	13 000	13 630
TIG	1 098	923	775	594	475
TD	258	230	313	415	440
ZPT a ETZ	1 421	1 327	1 192	1 090	990
OZ	7 105	6 345	5 960	5 620	5 180
Plameňové zváranie	6 330	5 420	4 493	3 740	3 030
Plameňové rezanie	2 971	2 769	2 324	2 050	1 750
Spájkovanie	2 002	1 840	1 705	1 550	1 390
Zvláštne metódy	259	230	308	368	480
C e l k o m	64 589	57 660	51 730	45 645	39 850

Prognóza počtov nasadených zváracích zariadení podľa metód zvárania a úrovne mechanizácie v ČSSR

Tabuľka II-2

Por. čís.	Zváracie zariadenie pre	1980	1985		1990		1995		2000	
		ks	ks	index 1985/80	ks	index 1990/80	ks	index 1995/80	ks	index 2000/80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zdroje ROZ	Rot.	35 100	17 600	0,501	4 000	0,114	0	-	0
		Usm.	6 220	15 300	2,459	20 160	3,241	16 900	2,717	12 000
		Trafo	1 715	3 850	2,245	5 440	3,172	5 400	3,148	4 100
2.	MIG TD	Ručné	8 020	7 830	0,976	7 560	0,943	6 875	0,857	6 455
		Stroj.	430	640	1,488	1 575	3,662	2 530	5,884	3 220
		Automatiz. prac.	90	215	2,388	815	9,055	1 285	14,277	1 545
3.	TIG	Ručné	796	654	0,821	510	0,641	368	0,462	276
		Stroj.	55	61	1,109	90	1,636	92	1,672	94
4.	ZPT ETZ	Stroj.	1 037	940	0,906	780	0,752	662	0,638	555
		Automatiz. prac.	80	105	1,312	160	2,000	198	2,475	230
5.	OZ	Stroj.	5 995	5 482	0,914	4 680	0,781	4 025	0,671	3 412
		Automatiz. prac.	205	218	1,063	520	2,536	885	4,317	1 118
6.	ZM	EZ	6	15	2,500	32	5,333	45	7,500	60
		Plazma	86	61	0,709	62	0,721	65	0,756	72
		Trenie	7	14	2,000	26	3,714	35	5,000	53
7.	PZ	Ručné	(114 500 ^{x)}	(98 050)	(0,856)	(81 300)	(0,710)	(67 650)	(0,591)	(54 820)
8.	PR	Stroj.	1 475	1 375	0,932	1 155	0,783	1 020	0,692	870
9.	Polohovadlá		3 900	4 200	1,077	4 800	1,230	5 700	1,461	6 600
10.	Spolu (bez PZ)		65 217	58 560	0,898	52 365	0 803	46 085	0,707	40 660
										0,623

Poznámky: 1. Ručné: Zariadenia na ručné (a poloautomatické) zváranie bez pomôcok (polohovadiel) a s pomôckami (polohovadlami), t.j. A a B.

2. Strojné zariadenia: Na strojové zváranie s ručnou reguláciou, alebo s uzavretým opakovateľným cyklom, t.j. C a D.

3. Automatizované zváracie pracovisko: Je sústava pre strojné ovládanie zváracieho nástroja a spravidla pre mechanizovanú alebo automatizovanú funkciu operačnej a medzioperacnej manipulácie so zváranými časťami a zvarkom. Sústava môže byť riadená riadiacim systémom rôznej úrovne. Spadá do skupiny D a E.

x) Ide o počty kusov jednotlivých súprav pre plameňové zváranie.

Prognóza spotreby zváracích strojov a zariadení v celej ČSSR

Tabuľka II-3

Por. čís.	Zváracie zariadenia pre	1980		1985		1990		1995		2000		
		ks	mil.Kčs	ks	mil.Kčs	ks	mil.Kčs	ks	mil.Kčs	ks	mil.Kčs	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zdroje ROZ	Rot. ^{x)}										
		Usmer.	910	12,42	2 650	37,88	2 370	35,27	2 270	35,08	1 850	29,62
2.	MIG TD	Trafo ^{xx)}	191	1,35	625	4,43	750	5,53	650	4,98	555	4,40
		Ručné	1 391	55,64	1 375	79,75	1 340	108,80	1 245	105,43	1 195	107,44
		Stroj.	84	25,66	116	36,05	284	91,78	462	155,00	600	208,78
3.	TIG	Automatiz. prac.	33	23,60	40	31,20	147	121,54	235	205,30	288	265,00
		Ručné	72	1,77	85	2,11	68	1,75	50	1,34	38	1,07
		Stroj.	6	1,53	8	2,08	13	3,58	13	3,79	13	4,00
4.	ZPT ETZ	Stroj.	90	3,67	55	2,31	50	2,18	45	2,03	38	1,79
		Automatiz. prac.	8	5,15	8	5,67	13	9,76	15	11,90	18	15,05
5.	OZ	Stroj.	525	23,63	700	70,00	608	64,45	570	63,84	475	56,05
		Automatiz. prac.	61	60,40	61	65,88	98	114,31	178	223,00	240	321,14
6.	ZM	EZ	6	9,13	5	7,73	9	14,46	13	21,89	17	29,41
		Plazma	16	1,30	18	1,58	18	1,63	19	1,80	21	2,06
		Trenie	6	2,44	5	2,06	7	3,00	10	4,44	15	6,91
7.	PZ	Ručné	(10 850)	(11,93)	(15 100)	(16,61)	(13 420)	(15,35)	(10 900)	(12,95)	(9 440)	(11,66)
8.	PR	Stroj.	140	3,56	182	4,68	166	4,45	156	4,34	138	3,98
9.	Polohovadlá		516	22,71	786	37,73	892	45,39	1 082	58,16	1 280	71,33
10.	Spolu	spotreba str.a zariad. (bezPZ)	4 055	253,96	6 719	391,14	6 833	627,88	7 013	902,3?	6 781	1128,03
		index	1,0	1,0	1,65	1,54	1,68	2,47	1,73	3,55	1,67	4,44

Poznámky: x) Distribúcia rotačných zváračiek pre vnútorný trh bola zastavená.

xx) Transformátory pre ručné zváranie priemyselné nie sú zahrnuté malé transformátory.

Prognóza výroby zváracích strojov a zariadení je uvažovaná včítane plamenových rezacích strojov a včítane strojov pre plamenové zváranie, ale bez zariadení pre mechanizované spájkovanie.

Ročné priemerné výroby v základnom členení podľa metód v celom národnom hospodárstve ČSSR

Tabuľka II-4

Por. č.	Zváracie zariadenie pre	1980		1985		1990		1995		2000	
		ks	mil.Kčs	ks	mil.Kčs	ks	mil.Kčs	ks	mil.Kčs	ks	mil.Kčs
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Zdroje ROZ	Rot.	6.652	63,050	11.300	74,600 x/82,00	8.500	56,800 x/ 61,00	6.650	45,800 x/ 53,000	6.450	45,600 x/ 53,000
	Usmer.	5.911	107,049	3.250	46,380 x/85,000	4.650	69,070 x/135,000	5.370	82,880 x/ 149,000	5.530	88,550 x/ 151,000
	Trafo	500	3,100	625	4,430 x/ 6,600	940	6,330 x/ 8,200	800	6,080 x/10,350	650	5,200 x/ 8,200
2. MIG TD	Ručné	1.799	56,889	1.500	87,000	1.580	128,296	1.460	123,637	1.460	131,260
	Stroj.	59	4,048	105	32,634	280	90,490	520	174,477	770	267,943
	Automatiz. prac.	Ø	Ø	36	28,080	145	119,877	245	214,034	340	312,946
3. TIG	Ručné	120	6,084	85	2,110	68	1,750	50	1,340	38	1,070
	Stroj.	Ø	Ø	5	1,300	8	2,200	8	2,328	8	2,456
4. ZPT ETZ	Stroj.	80	2,105	55	2,310	50	2,180	45	2,030	38	1,790
	Automatiz. prac.	Ø	Ø	7	4,951	12	9,009	14	11,107	16	13,373
5. OZ	Stroj.	860	7,235	820	82,000	760	80,623	760	85,120	635	74,952
	Automatiz. prac.	Ø	Ø	48	51,840	98	114,297	200	250,555	345	462,034
6. ZM	EZ	Ø	Ø	3	4,635	5	8,040	8	13,348	10	17,300
	Pjazma	Ø	Ø	4	0,350	4	0,360	4	0,373	4	0,390
	Trenie	Ø	Ø	-	-	-	-	-	-	-	-
7. PZ	Ručné		(11,93)		(16,61)		(15,35)		(12,95)		(11,66)
8. PR	Stroj.	30	3,180	36	0,921	83	2,213	78	2,158	69	1,990
9. Polohovadlá		124	20,208	870	41,760	1.115	56,737	1.440	77,406	1.830	103,700
10. Spolu výroba		16.135	272,948	18.749	465,301	18.298	748,272	17.652	1.092,673	18.193	1.530,554
	index	1,0	1,0	1,16	1,70	1,13	2,74	1,09	4,00	1,13	5,61

- Poznámky:
1. Rok 1980 uvedená skutočnosť podľa vyhlásení výrobcov.
 2. Do rotačných zdrojov sú zahrnuté i zváračky s neelektrickým pohonom.
 3. Plamerové rezanie strojné - sú uvedené len väčšie rezacie stroje.
 4. U strojov pre zváranie trením sa uvažuje 100 % dovoz.
 5. Výroba je uvažovaná bez náhradných dielov, ktoré predstavujú naviac 8-25 % z objemu výroby.
 6. Počty kusov Zdroje ROZ odvodil VÚZ z prognózy finančného objemu výroby. Objem výroby v mil. Kčs (zdroje ROZ) je vypočítaná spotreba v ČSSR podľa prognózy VÚZ + export uvažovanej k.p. MEZ Brumov.
- x/ Objem výroby v mil. Kčs podľa prognózy k.p. MEZ Brumov.

Prognóza spotreby príavných materiálov podľa VÚZ do roku 2000 vo finančnom vyjádrení

Tabuľka II-5

Por. čís.	Príavné materiály	S p o t r e b a (v tis.Kčs)				
		1980	1985	1990	1995	2000
1.	Obalené elektródy	205 570	197 340	186 050	168 970	134 200
2.	Drôty pre MIG (CO ₂)	83 980	95 200	126 480	157 760	183 000
3.	Trubičkové drôty	1 872	1 792	2 800	4 800	6 400
4.	Drôty pre ZPT, ETZ	21 972	22 367	23 920	25 163	24 542
5.	Drôty pre plameňové zváranie	18 645	17 150	15 680	15 190	13 475
6.	Spájky	304 029	313 615	343 620	403 380	448 200
7.	Tavivá pre ZPT, ETZ	21 528	22 620	24 180	26 715	27 690
8.	S p o l u	657 596	670 084	722 730	801 978	837 507

Priemerná ročná spotreba v %

Tabuľka II-6

Zariadenie pre metódu		R o k				
		1980	1985	1990	1995	2000
MIG, TD	ručné ks	100	98,8	96,3	89,5	85,9
	ručné Kčs	100	143,3	195,5	189,5	193,1
	strojné ks	100	138,0	338,0	550,0	714,2
	strojné Kčs	100	140,5	357,6	604,0	813,6
	autom. prac. ks	100	121,2	445,4	712,1	872,7
	autom. prac. Kčs	100	132,2	515,0	869,9	1122,8
ZPT, ETZ	strojné ks	100	61,1	55,5	50,0	42,2
	strojné Kčs	100	62,9	59,4	55,3	48,8
	autom. prac. ks	100	100,0	162,5	187,5	225,0
	autom. prac. Kčs	100	110,0	189,5	231,0	292,0
Odporové zváranie	strojné ks	100	133,0	115,8	108,6	90,5
	strojné Kčs	100	296,2	272,7	270,2	237,2
	autom. prac. ks	100	100,0	160,6	291,8	393,4
	autom. prac. Kčs	100	109,0	189,2	369,2	531,6

Pri zváraní sa spotrebujú predovšetkým tieto druhy energií:

- elektrická energia pre vytváranie spoja,
- elektrická energia pre ostatné technologické úkony a pohyby (vrátane mechanizácie a automatizácie procesu),
- tepelná energia pre vytváranie spoja mimo elektrickej (plameňové zváranie, niektoré druhy spájkovania, zváranie aluminotermické, a pod.),
- tepelná energia na tepelné spracovanie (napr. žíhanie) zvarkov,
- iné (napr. sušenie elektród a pod.).

Porovnanie priemernej mernej spotreby energie s ohľadom na úroveň mechanizácie a automatizácie použitej technológie zvárania v porovnaní s ručným oblúkovým zváraním je takéto:

- ručné oblúkové zváranie	100,0 %
- MIG, TIG, TD	65,7 %
- ZPT, ETZ	71,0 %
- odporové strojové zváranie	270,0 %
- odporové zváranie v linke	300,0 %
- zváranie elektrónovým lúčom	100,0 %
- plazmové zváranie	100,0 %
- zváranie trením	250,0 %
- spájkovanie	60,0 %
- zváranie plameňom	100,0 %
- rezanie kyslíkom	150,0 %

Poznámka: Priemerná merná spotreba energie pri ROZ - 3,7 MWh/tis.OH.

Predpokladá sa úspora energie roku 2000 oproti roku 1980 cca o 31,5 %.

Ročná spotreba valcovanej ocele do roku 2000 narastie len o 11,5 %. V dôsledku toho aj hmotnostný objem zvarkov sa môže len pomaly zvyšovať, a to o 42 % do roku 2000.

Ročný objem odpracovaných hodín na zváranie klesá v dôsledku rastu produktivity práce a štrukturálnych premien v oblasti zváracích technológií. Celkovo bude pokles ROZ. Roku 2000 bude mať už najväčší podiel MIG zváranie. Prognózovaný je aj pokles zváračov v národnom hospodárstve v dôsledku poklesu odpracovaných hodín a rastu produktivity práce.

Prognóza spotreby prídavných materiálov by prakticky nemala stúpať. Počty strojov klesajú asi o 38 % v dôsledku poklesu odpracovaných hodín a prechodu na vyššiu stupeň automatizácie a mechanizácie. Napriek poklesu strojov rastie ich úhrnná cena 4,4-krát, keďže ide o zložitejšie automatizované stroje a pracoviská.

Zámer Štátneho cieľového programu pre 8. päťročnicu Automatizácia výrobného procesu s využitím priemyselného robota a manipulátora predpokladá použitie 9400 priemyselných robotov a manipulátorov (PRaM) počas 8. päťročnice a 14 000 v 9. päťročnici. Z toho pre automatizované technologické pracoviská (ATP) 4890 v 8. päťročnici a 7000 v 9. päťročnici. Z týchto pracovísk má byť 550 ATP pre technológiu zvárania v 8. päťročnici a 790 v 9. päťročnici. Vybavenie týchto pracovísk by malo byť na 90 % kryté výrobou v ČSSR.

Posledné komplexná prognóza z roku 1983 v oblasti zvárania uvažuje triedenie pracovísk tak, že má skupiny tzv. automatizovaných pracovísk; týmto pojmom rozumieme sústavu pre strojové nesenie zváracieho nástroja a spravidla pre mechanizovanú alebo automatizovanú funkciu operačnej a medzioperačnej manipulácie so zváranými časťami a zvarkom. Sústava môže byť riadená riadiacim systémom rôznej úrovne. Táto prognóza uvažuje s použitím takýchto pracovísk roku 1990 - 1495 ks a roku 1995 - 2368 ks.

Projekt komplexnej mechanizácie a automatizácie oblúkového zvárania v ČSSR z roku 1984 uvažuje s dvoma variantami: spodnej a hornej. Z projektu sa vybrali pracoviská stupňa automatizácie 5, 6, 7. Stupeň automatizácie 5 je definovaný ako pracovisko zložené zo zváracieho zariadenia s mechanizovaným nástrojom s mechanizovanými manipulačnými prostriedkami a s programovaným riadiacim systémom pracoviska. Podľa projektu je počet použitých oblúkových pracovísk roku 1995 pri variante 1 - 730 ks a pri variante 2 - 1375 ks.

Ak uvažujeme, že oblúkové stroje predstavujú roku 1995 cca 62,6 % zváracích strojov, to znamená, že použité zváracie pracoviská roku 1995 by mali predstavovať podľa variantu 1 - 1120 ks a variantu 2 - 2200 ks. Rozdiel medzi prognózou a projektom je relativne malý (variant 2).

Čísla zváračských prognóz sú na prvý pohľad vyššie, ale treba uvážiť, že len pri určitom podiele pracovísk so stupňom automatizácie 5 a vyšším sa budú používať zváracie moduly vyvinuté najmä pre robotizované pracoviská (zhruba podiel 40 až 50 %).

Podľa cieľového štátneho programu má byť dovoz robotizovaných pracovísk cca 10 %, ale súčasne 10 % čs. výroby sa má vyviest.

Výskum a vývoj v ďalšom období sa zameriava na zvyšovanie výkonu jednotlivých metód zvárania. Pri mechanizovaných a automatizovaných spôsoboch zvárania sa budú využívať prostriedky procesovej a polohovej adaptivity. Výrazným prostriedkom na dosiahnutie predpokladaných cieľov vo výrobe zvarkov bude automatizácia a robotizácia.

Podľa Patonovho názoru (riaditeľa najväčšieho výskumného ústavu zváračského na svete so sídlom v Kyjeve) sa budú špeciálne metódy zvárania rozvíjať na úkor klasických tavných spôsobov zvárania.

Naznačené smery ďalšieho vývoja zvárania sú náročné, ale potrebné, aby technológie zvárania účinne prispeli pri plánovanom rozvoji strojárskej, hutníckej, stavebnej a inej výroby.

Literatúra

- [1] Halabriňová, O. - Lányi, L.: Vybrané problémy rozvoja zvárania. Výskumná správa. Bratislava, Výskumný ústav zváračský 1983.
- [2] Adamka, J. - Turňa, M.: Špeciálna technológia I. - Špeciálne metódy zvárania. Bratislava, ES SVŠT 1984.
- [3] Turňa, M. a kol.: Špeciálne metódy zvárania. Bratislava, ES SVŠT 1985.
- [4] Lányi, L.: Rozbor výhľadovej spoločenskej potreby modulov vybavenia zváračských pracovísk. Bratislava, VÚZ 1985.

III. Základy teórie automatizácie (Ryban)

Cieľom automatizácie výroby v čs. strojárstve [1] je zvýšenie spoločenskej efektívnosti výroby. Parametre tejto efektívnosti sú premenné a závisia od aktuálnych potrieb spoločnosti v danom čase. Svojím charakterom patria do oblasti technickej, ekonomickej a sociálnej. V súčasnosti sa považujú za najvýznamnejšie:

- zníženie podielu ľudskej práce na jednotku produkcie,
- zníženie mernej spotreby materiálu,
- zníženie energetickej náročnosti na jednotku produkcie,
- zvýšené využitie strojov a zariadení na tri smeny, prípadne v nepretržitej prevádzke pri minimálnom podiele živej práce v druhej a tretej smene,
- výrazné zvýšenie spoľahlivosti technologických pracovísk predĺžením stredného času medzi poruchami,
- zvýšenie kvality vyrábaných polotovarov, súčiastok a uzlov.

Vo zváračskej výrobe sa za rovnako dôležité ciele automatizácie považujú:

- odstránenie fyzickej namáhavnej, monotónnej a zdraviu škodlivej práce,
- zavádzanie metód a spôsobov znižujúcich negatívne ovplyvňovanie životného prostredia (napr. zváranie laserom, zváranie trením a iné).

Podľa platnej ČSN 05 0002 sa zváracie stroje a zariadenia rozdelenú podľa toho, kolko z dvoch hlavných technologických pohybov, a to podávanie prídavného materiálu a vyvodenie zváracej rýchlosťi, je mechanizovaných, na ručné, poloautomaty a automaty. Pri mechanizácii oboch hlavných pohybov táto ČSN nazýva zváracie zariadenia "automatom", pri mechanizácii len podávania prídavného materiálu "poloautomatom". Ak nie je žiaden pohyb mechanizovaný podľa normy, ide o ručné zváranie. Príkladom "automatu" v zmysle tejto normy je napr. dráhový automat SDA 350 (výroba ZEZ n.p. Horíce) a príkladom "poloautomatu" je zdroj zváracieho prúdu a mechanizmus podávania drôtu PP 315 (výrobca BEZ k.p. Bratislava).

Uvedené rozdelenie sa v súčasnosti považuje za prekonané. Začínajú sa prípravné práce na spracovanie nového znenia ČSN. Podľa [2] zváracie stroje, zariadenia a pracoviská sa podľa úrovne automatizácie rozdelenú takto:

- ručné zváranie sa vykonáva ručným pohybom zváracieho nástroja,
- mechanizované zváranie sa vykonáva mechanizmami zváracieho stroja alebo zariadenia riadenými človekom,
- automatizované zváranie sa vykonáva mechanizmami zváracieho stroja alebo zariadenia riadenými riadiacim systémom s nemenným alebo pružným progra-

- mom a manipulácia s dielcami a zvarkom sa vykonáva mechanizmami riadenými človekom,
- automatické (bezobslužné) zváranie i manipulácia s dielcami a zvarkom sa vykonávajú mechanizmami zváracieho stroja alebo zariadenia riadenými riadiacim systémom s nemenným alebo pružným programom bez bezprostrednej účasti človeka.

Podľa spôsobu riadenia sa zváracie stroje a zariadenia rozdeľujú takto:

- ručné,
- s ručným ovládaním jednoduchých funkcií,
- mechanizované,
- automatizované,
- programovateľné,
- adaptívne,
- bezobslužné programovateľné,
- bezobslužné adaptívne.

Navyše vznikli smernice [1] a vznikajú ďalšie návrhy [2] na určovanie úrovne automatizácie výpočtom určitých ukazovateľov. Napr. podľa [1] v súlade s určovaním technickej úrovne strojov a zariadení podľa Federálneho štatistického úradu ČSSR sa úroveň automatizácie určuje vzorcom

$$UA = \frac{\sum_{i=5}^7 n_i \cdot p_i}{\sum_{i=1}^7 n_i \cdot p_i} \cdot 100 \quad [\%]$$

pričom n_i je počet stojov,

i - stupeň technickej úrovne podľa FŠÚ ČSSR,

p_i - relatívna výrobnosť strojov i-tého stupňa vzťahovaná na výrobosť strojov najnižšej technickej úrovne $p_1 = 1$.

Návrh spôsobu hodnotenia úrovne automatizácie podľa [2] je podstatne podrobnejší (a teda aj zložitejší). Návrh obsahuje hodnotenie úrovne mechanizácie a automatizácie zvárania, mechanizovanej a automatizovanej operačnej manipulácie, mechanizovaného a automatizovaného zostavovania zvarkov a ďalšie.

Literatúra

- [1] Sommer, J. - Mácha, V. - Konrath, F.: Rozvoj automatizace výroby do roku 2000. Technická správa.
Praha, VUSTE 1981.
- [2] Smernica pre tvorbu názvov a hodnotenie úrovne automatizácie zvárieck, zváracích zariadení a zváracích pracovísk.
Bratislava, VÚZ 1985.

IV. Zváracie stroje a zariadenia pre oblúkové zváranie (Ryban)

Jeden z najpoužívanejších zdrojov tepla na zváranie je elektrický oblúk a z toho vyplýva, že sú to aj najpoužívanejšie technológie zvárania. Teplo elektrického oblúka sa využíva pri ručnom oblúkovom zváraní (ROZ), vo zváraní v ochranných atmosférach plynov (MIG, TIG) a vo zváraní pod tativom (ZPT). V tejto kapitole sa uvádzajú zdroje prúdu, zváracie zariadenia pre zváranie v ochranných plynoch a zariadenia pre zváranie pod tativom. Tieto metódy zvárania sa v praxi osvedčili ako metódy vhodné pre automatizáciu, resp. robotizáciu a na základe prognóz do roku 2000 ich podiel vo zváraní bude stúpať.

Klasifikácia zváracích zariadení pre oblúkové automatizované zváranie

Zváracie zariadenia rozdelujeme:

1. Podľa typu elektródy:
 - a) taviacou sa elektródou,
 - b) netaviacou sa elektródou.
2. Podľa typu taviacej sa elektródy:
 - a) s plným drôtom,
 - b) rúrkovým drôtom,
 - c) páskovou elektródou,
 - d) tyčovou elektrádou.
3. Podľa typu ochrany oblúka:
 - a) pod tativom,
 - b) v ochranných atmosférach,
 - c) bez vonkajšej ochrany.
4. Podľa účelu zariadenia:
 - a) na zváranie,
 - b) na nezáváranie.
5. Podľa druhu zváracieho prúdu:
 - a) jednosmerný prúd,
 - b) striedavý prúd,
 - c) pulzačný prúd.
6. Podľa spôsobu chladenia zváracej hubice:
 - a) s prirodzeným chladením,
 - b) s núteným chladením.
7. Podľa spôsobu regulácie I. rýchlosť podávania dôrtu:
 - a) bez regulácie,
 - b) s reguláciou.

- II. rýchlosť zvárania:
- a) plynulá,
 - b) stupňovitá,
 - c) kombinovaná.
8. Podľa počtu hubíc alebo zvaracích drôtov:
- a) jednooblúkové,
 - b) dvojoblúkové,
 - c) viacoblúkové.
9. Podľa napájania oblúkov:
- a) samostatné,
 - b) spoločné.
10. Podľa spôsobu formovania zvarového spoja:
- a) voľné formovanie,
 - b) nútené formovanie (chladiacie príložky).

Zdroje zváracieho prúdu pre oblúkové zváranie - charakteristiky zdroja zváracieho prúdu


K prvej požiadavke zdroja zváracieho prúdu patrí vhodná, tzv. vonkajšia V-A statická charakteristika. Vyjadruje závislosť pracovného napäťa od zváracieho prúdu za ustáleného stavu pri určitom nastavení regulačného nastavenia zdroja. Každý zdroj s regulačným zariadením má celý zväzok typických statických charakteristik. Sú to priebehy prúdu a napäťa, aké sa dajú pri určitom nastavení z daného zdroja odoberať.

Na obr. IV-1 sú znázornené dva typické prípady:

- strmo klesajúca V-A statická charakteristika zdroja - 1 (nazývaná tiež ako charakteristika s konštantným prúdom), používa sa pri ROZ,
- plochá alebo mierne klesajúca V-A statická charakteristika zdroja - 3 (nazývaná tiež ako charakteristika s konštantným napäťom) pre MIG zváranie, ZPT.

Vidieť, že tzv. zápalné napätie V_5 je pri charakteristike zdroja typu 1 oveľa väčšie ako V_4 charakteristiky zdroja typu 3. Vhodnosť použitia jednotlivých typov statických charakteristik vysvetlíme na prípade MIG zvárania. Graf v spodnej časti obr. IV-1 znázorňuje typickú odtavovaciu charakteristiku (4), ktorá vyjadruje vyžadovaný vzrast prúdu pri zväčšení rýchlosťi posuvu drôtu. Pri rýchlosťi posuvu drôtu V_{pl} sa vyžaduje prúd hodnoty A_1 .

Zvislým priemetom na horný graf sa získa priesčny bod s charakteristikou zdroja. Bod ukazuje, že pre prúd A_1 stačí napätie V_3 pre oba zdroje typu 1 a 3. Ak sa rýchlosť drôtu zväčší na V_{P2} , vyžaduje sa pre odtavovanie nového množstva väčší prúd A_2 . Rovnakým priemetom na horný graf zistíme, že pri zdroji typu 3 je potrebné napätie V_2 . Toto napätie je oproti pôvodnému napätiu V_3 (a pôvodnej rýchlosťi drôtu V_{pl}) len trocha menšie. Stačí prakticky aj pre novú zväčšenú rýchlosť drôtu V_{P2} .



Obr. IV-1
Statické V-A charakteristiky zdroja prídu



V tomto prípade sú teda charakteristiky zdroja typu 3 výhodné. Iné pomery sú pri charakteristike typu 1. Pre nový potrebný príu A_2 (väčšia rýchlosť v_{p2}) sa ukazuje, že pri zdroji typu 1 je k dispozícii veľmi malé napätie v_1 . Toto napätie nestačí pre pokojné horenie oblúka a oblúk zhasína. Regulačným zariadením zdroja sa teda musí zvoliť iný priebeh charakteristiky typu 2. Má byť taká, aby sa pre vyžadovaný príu A_2 dosiahlo napätie v_2 , ktoré je dostačujúce pre pokojné horenie oblúka.

Z uvedeného vidieť, že zdroje typu 3 vychovávajú podmienku zväčšeného pracovného rozsahu odtavovania bez potreby uvedeného doregulovania. Nastavením rýchlosťi drôtu sa zvárací príu nastavuje samočinne. Rozdiely napäcia sú pritom veľmi malé. Pre spomenuté prednosti sa zdroje typu 3 používajú najčastejšie. Neznamená to však, že zdroje typu 1 nie sú vhodné. Pri ich použití treba však pamätať na príslušnú reguláciu pri nastavovaní najvhodnejších podmienok. Pre zvolený priemer drôtu a vyžadovaný príu (rýchlosť posuvu drôtu) treba zvoliť príslušné napätie (1), (2).

Samoregulačné schopnosti zdroja zváracieho prúdu


Vyššie uvedená podmienka nie je jediná, aká sa kladie na vhodný zvárací zdroj pre automatické metódy zvárania (ZPT, MIG). Zdroje musia mať schopnosť reagovať na zmeny napäcia, ktoré vznikajú v procese zvárania. Touto podmienkou je samoregulačná schopnosť zdroja, ktorá je znázornená na obr. IV-2.

1-	STATICKA V-A CHARAKTERISTIKA	STRMO KLESAJÚCA
2-	"	"
3	"	"
L, L + ΔL - CHARAKTERISTIKY OBLÚKA		PLOCHA (MIERNE KLESAJÚCA) (" STUPAJÚCA)



Obr.IV-2
Samoregulačná schopnosť zdroja zváracieho prúdu

Charakteristika zdroja typu 1 (strmá V-A statická charakteristika, akú majú zdroje pre ROZ) má veľké napätie naprázdno a prakticky konštantný prúd. Takyto zdroj zmenšuje citlosť ručne podávanej elektródy na zmenu napäcia, ktorá by inak menila aj prúd, a teda aj hĺbku závaru. Ak si do priebehu V-A statických charakteristik zdrojov typu 1, 2 na hornej časti grafu obr. IV-2 nakreslime charakteristiku oblúka L z obr. IV-3, vzniknú na nej v priesčeníku s charakteristikami zdrojov 1, 2 body, ktoré sa nazývajú pracovné (pozri tiež obr. IV-4).



Obr. IV-3
V-A charakteristika oblúka

Oblúk môže horieť stabilne vtedy, ak sa charakteristika oblúka L a zdroja 1, 2 pretínajú tak, že pri dlhšom oblúku klesá zvárací prúd. Podmienka je ovplyvnená strmosťou charakteristiky zdroja. Zmena prúdu, ktorá vyplynie z malej zmeny dĺžky oblúka ($L + \Delta L$), je znázornená na spodnej časti obr. IV-2. Takáto zmena vzniká v dôsledku nepravidelnosti podávania drôtu, povrchu zvarku alebo zváračom pri ROZ. Uvedená zmena dĺžky oblúka vyvoláva zmeny prúdu ΔA_1 , ΔA_2 , ΔA_3 , ktoré sú rozdielne podľa typov zdrojov. Najmenšie sú pri zdroji typu 1 a najväčšie pri zdroji typu 3.

Pri ručnom zváraní nemožno vylúčiť kolísanie dĺžky oblúka, a teda ani zmenu napäcia. Strmo klesajúce charakteristiky typu 1 zodpovedajú za to, aby sa zvyčajne väčšie zmeny napäcia, zavinené zmenou dĺžky oblúka (L a $L + \Delta L$), prejavili len ako malé zmeny prúdu ΔA_1 .

V prípade zdroja typu 2 (obr. IV-2) vedú malé zmeny dĺžky ΔL k oveľa väčším zmenám prúdu ΔA_2 ; táto zmena využíva na samoreguláciu zváracieho zdroja, t.j., aby sa dosiahla pôvodná dĺžka oblúka L a udržal rovnovážny stav medzi rýchlosťou odtavovania a rýchlosťou posuvu drôtov (3).

Dynamické charakteristiky zdroja a zváracieho obvodu

Ako sa už spomenulo, pre ROZ je výhodná strmá V-A charakteristika, pre MIG zváranie mierne klesajúce V-A charakteristiky. Ak proces zvárania prebieha

v pracovnom bode P pri zváracom prúde I_2 a napäti na oblúku U_2 (obr. IV-4), pri tomto nastavení zdroja má skratový prúd hodnotu I_{2K} a napätie naprázdnou hodnotu U_{20} . Celkový odpor zváracieho obvodu R_c bude

$$R_c = \frac{U_{20}}{I_{2K}}$$

Podstatný vplyv na stabilitu procesu má nielen sklon V-A charakteristiky zdroja, ale súčasne dynamické charakteristiky zdroja a celého zváracieho obvodu. Tieto závisia od indukčnosti zdroja zváracieho prúdu, zváracích kálov a zvyčajne vrádenej prídatnej tlmičky pre ďalšiu úpravu indukčnosti zváracieho obvodu.

Zvárací obvod predstavuje celkový odpor R_c s celkovou vlastnou indukčnosťou L_c . Pri zváracom zdroji, ako už bolo uvedené, má R_c vplyv na sklon (strmost) V-A statickej charakteristiky zdroja prúdu a R_c spoločne s L_c ovplyvňujú priebeh tzv. dynamickej charakteristiky.

Dynamická charakteristika zdroja je časový priebeh skratového prúdu v zváracom obvode pri opakovanom cykle kontaktovania kvapky s tavným kúpelom, pri určitom nastavení statickej V-A charakteristiky zváracieho zdroja, odpore a indukčnosti celého zváracieho obvodu. Dynamických charakteristik, podobne ako aj statických, je veľmi veľa. Menia sa v závislosti od napäcia naprázdnou U_{20} , ďalej od celkového odporu R_c a celkovej indukčnosti tohto obvodu L_c (4).


Od priebehu dynamickej charakteristiky závisí štart oblúka a priebeh horenia oblúka v čase po štarte. Pri štarte je rozhodujúca smernica dotyčnice v počiatku (obr. IV-4) a je vyjadrená vzťahom

$$S_0 = \frac{I_{2K}}{\gamma}$$

kde γ je čas, za ktorý sa dosiahne I_{2K} .
Smernica dotyčnice je daná tiež vzťahom

$$S_0 = \frac{U_{20}}{L_c}$$

Pri štarte oblúka je rovnako dôležitá veľkosť skratového prúdu I_{2K} (obr. IV-4). V čase štartu zvárania bude zapálenie oblúka tým spoľahlivejšie, čím väčšie budú S_0 a I_{2K} . V priebehu zvárania sa neuplatní celý priebeh dynamickej charakteristiky, ale len jej časť, a to v čase skratu prenášanej kvapky, t.j. interval t_1 . Trvanie intervalu t_1 (obr. IV-4) končí vzrástom prúdu na $i_{2\max}$.



Obr.IV-4
Dynamické charakteristiky zdroja a zváracieho prúdu

Pri výhodnocovaní priebehu skratového prúdu v intervale t_1 je výhodnotenie smernice veľmi dôležité. Približná smernica dotyčnice vedená z hodnoty $i_2 \text{ min}$ do $i_2 \text{ max}$ sa nazýva "prúdová strmlosť". Pri inom skлоне statickej V-A charakteristiky 2 sa prúdová strmlosť ovplyvňuje celkovou indukčnosťou zváracieho obvodu. Čím je L_c väčšia, tým je menšia S_0 (menší uhol alfa). Celková indukčnosť obvodu

$$L_c = L_z + L_K + L_{TL}$$

kde L_z je indukčnosť zváracieho zdroja,
 L_K - indukčnosť zváracích káblor,
 L_{TL} - indukčnosť prídavnej tlmičky.

Tlmivka, ktorá slúži v obvode pre úpravu indukčnosti celého obvodu, tvorí magnetický obvod so vzduchovou medzerou. Pozostáva z jadra a navinutých závitov, ktorými prechádza zvárací prúd. Jej účinnosť závisí od počtu závitov navinutých na jadre a veľkosti vzduchovej medzery v jadre.

Indukčnosť obvodu spoločne so sklonom statickej charakteristiky má veľký vplyv na vzrasť prúdu pri prenose kovu, oblúkom, najmä v čase krátkych spojení, kedy nastáva kontaktovanie roztaveného kovu zváracieho kúpeľa s roztaveným koncom zváracieho drôtu (4).

Rozdelenie zdrojov zváracieho prúdu

Oblúkové zváracie zariadenia sú zariadenia, ktoré vyrábajú alebo menia elektrickú alebo inú energiu vhodnú pre vznik a stabilné horenie oblúka. Zdroje zváracieho prúdu rozdeľujeme:

1. podľa druhu zváracieho prúdu
 - a) zdroje jednosmerného prúdu (dynamá, usmerňovače),
 - b) zdroje striedavého prúdu (transformátory),
 - c) zdroje impulzného prúdu;
2. podľa spôsobu výroby zváracieho prúdu
 - a) točivé (dynamá),
 - b) netočivé (transformátory);
3. podľa konštrukcie
 - a) prenosné (malé transformátory),
 - b) pojazdné,
 - c) stabilné;
4. podľa druhu pohonu dynamá
 - a) asynchronny elektromotor,
 - b) vzentový motor,
 - c) zážihový motor;
5. podľa účelu
 - a) pre ručné oblúkové zváranie,
 - b) pre zváranie v ochrane plynov
 - taviacou sa elektródau,
 - netaviacou sa elektródou;
6. podľa počtu súčasných pracovných miest
 - a) jednomiestne,
 - b) viacmiestne.

Zváracie dynamo môže byť poháňané remenicom, zážihovým alebo vzentovým motorem, avšak najčastejšie elektromotorom, ktorého rotor je na spoločnom hriadele s rotorom dynamá. Veľkosť prúdu vyrábaného dynamom sa nastavuje alebo zmenou magnetického odporu magnetov (5), alebo reguláciou budiaceho napätia pomocou regulačného odporu. Ovládanie je umiestnené na zdroji s možnosťou diaľkového ovládania.

Transformátor pre oblúkové zváranie je zdrojom zväčša jednofázového striedavého prúdu. Primárne vinutie je pripojené priamo na sieť a sekundárne vinutie do zváracieho obvodu. Regulácia zváracieho prúdu pri zváracích transformátoroch sa uskutočňuje:

- posuvným magnetickým bočníkom,
- posuvnými cievkami vinutia,
- zmenou počtu závitov sekundárneho vinutia,
- obočkami s meniteľnou vzduchovou medzerou alebo trasduktorm,
- pomocnými cievkami vinutia.

Veľké rozšírenie v zdrojoch zváracieho prúdu pre oblúkové metódy zvárania sa dosiahlo v poslednom čase pri usmerňovačoch, pri ktorých sa prúd odoberá zo siete cez transformátor, čím sa znižuje sietové napätie na napätie potrebné pre oblúkové zváranie. Vlastný usmerňovač je zapojený v sekundárnom obvode transformátora. Usmerňovače sú elektrónkové, germániové, selénové, kremíkové a pod. Výhoda týchto zdrojov oproti točivým zváračkám je nehlučný chod a menšie straty pri chode naprázdno. Napr. usmerňovače s menovitým zváracím prúdom 350 A majú účinnosť až 75 % v porovnaní 50 % pri rotačných strojoch. Spotreba elektrickej energie pri chode naprázdno 0,5 kW v porovnaní viac ako 2 kW pri rotačnom zdroji, spotreba elektrickej energie pri zváracom prúde 300 A je 13 kW pri usmerňovači 20 kW pri rotačnom zdroji.

Zváracie usmerňovače delíme (6):

1. podľa určenia
 - a) pre ručné oblúkové zváranie,
 - b) pre zváranie TIG a MIG ,
 - c) pre zváranie pod tavivom,
 - d) pre zváranie pod troskou,
 - e) pre zváranie a rezanie plazmou;
2. podľa manipulácie
 - a) stacionárne,
 - b) pojazdné,
 - c) prenosné;
3. podľa napájania
 - a) jednofázové,
 - b) trojfázové;
4. podľa konštrukčného riešenia
 - a) s diódami,
 - b) s tyristormi,
 - c) s frekvenčným meničom polovodičovým;
5. podľa ovládania
 - a) prepínateľné obočky,
 - b) transduktorové,
 - c) tranzistorové (tyristormi);
6. podľa kompenzácie úbytku napäcia
 - a) s prepínateľnou obočkou,
 - b) so stabilizáciou transduktora,
 - c) s tranzistorovou stabilizáciou zváracieho prúdu.

Typy zdrojov zváracieho prúdu a ich smerné parametre

V ďalšom uvedieme niektoré typy u nás používaných a vyrábaných zdrojov zváracieho prúdu pre oblúkové metódy zvárania. Zdroje opíšeme v nasledujúcom poradí:

- a) rotačné zdroje,
- b) malé prenosné transformátory,
- c) pojazdné transformátory,
- d) zváracie usmerňovače.

Pri jednotlivých typoch zdrojov stručne uvedieme ich charakteristiku, použitie a hlavné parametre.

a) Rotačné zdroje

Rotačné zdroje zváracieho prúdu sa u nás používajú obmedzene, ich výroba sa už nezabezpečuje a podľa prognóz do roku 2000 sa tento zdroj vo zváračskej výrobe nebude používať. U nás sa používajú tieto typy rotačných zdrojov čs. výroby: TRIODYN K 220, K 320-1, RK 320, RK 600 a dieselelektrická zváračka DG 321.

Rotačná zváračka TRIODYN K 220

Tento zdroj je určený pre náročné zváračské práce pri oblúkovom zváraní všetkých druhov ocelí, zvariteľných neželezných kovov a liatiny - elektródami ⌀ 2 až 5 mm.

Technické údaje:

napätie naprázdno	70 V
dva regulačné rozsahy	30 až 100 A pri 22 až 24 V 100 až 220 A pri 24 až 28 V
trvalý výkon	155 A pri 26 A
menovitý výkon	200 A pri 28 V - NRS 60 %
(NRS - Normalizovaný cyklus ručného zvárania, kde DZ = 60 %, DZ - zatažovateľ zváracieho zdroja je pomer času cyklu zataženia pri prerušovanom zatažení oblúkovej zváračky k času pracovného cyklu čas zataženia + čas prestávky)	

Rotačná zváračka TRIODYN RK 320

Rotačné zdroje základného typu K 320 sú veľmi rozšírené. Zváračka prešla niekol'kimi vývojovými stupňami: K 320, K 320-1, K 320-S (určená pre polautomatické a automatické zváranie v ochranných atmosférach plynov až na dnes najrozšírenejší typ RK 320). Zváračka je vhodná na zváranie všetkých druhov zvariteľných materiálov od 0,8 mm do maximálnych hrúbek. Ak nestačí výkon jednej zváračky, môžu byť zdroje paralelne spojené.

Technické údaje:

menovitý výkon	9,6 kW
menovitý zvárací prúd	300 A/32 V pri 60 % DZ
maximálny zvárací prúd	315 A pri 50 % DZ
trvalý zvárací prúd	250 A
max. napätie naprázdno	100 V
dva regulačné rozsahy	30 až 120 A 100 až 320 A

Dieseletelektrická zváračka DG 321

V súčasnosti vyrábané zváracie sústroje DG 321 tvorí spalovací motor ZETOR 4701 a jednosmerné zváracie dynamo DK-321 TRIODYN, ktoré sú spolu spojené klinovými remeňmi. Zváračka DG 321 je určená na zváranie v teréne a ľahko prístupných pracovisk, kde nie je k dispozícii elektrický prúd. Zváračky sú vhodné na zváranie zvariteľných materiálov od hrúbky 0,8 mm.

b) Malé prenosné transformátory

Prenosné zváracie transformátory sú vhodné pre opravárenské a domáce dielne. Pri menovitých zváracích prúdoch majú zväčša malý zaťažovateľ (DZ = 20 až 30 %) a nesmú sa preťažovať. Sú vybavené signalačným alebo samovypínacím mechanizmom pri nadmernom oteplení. Ich napätie naprázdno nepresahuje 70 V, a preto sú vhodné len pre ručné oblúkové zváranie kyslými a rutilovými elektródami do priemerov, ktoré svojimi nastaviteľnými prúdmi dosiahnu. Majú zväčša stupňovité nastavenie zváracieho prúdu.

Niekteré typy u nás vyrábaných a používaných malých transformátorov

- Malé zváracie transformátory RTB-2, RTB-3 sú jednofázové rozptylové transformátory rozptylového typu so stupňovitou reguláciou zváracieho prúdu, uskutočňovanou prepínaním odbočiek vstupného vinutia. Sekundárne vinutie je zapojené trvalo. Napájacie napätie je 220 aj 380 V. Používajú sa elektródy priemeru 2 až 3,15 mm. Prepínaním odbočiek možno nastaviť na sekundárnej strane tieto zváracie prúdy: 50, 60, 70, pri 220 V, 60, 80, 100, 120 pri 380 V. Typ RTB-2 sa od typu RTB-3 líši tým, že tento má zvýšený max. zvárací prúd na 140 A.
- Prenosná oblúková zváračka elektrokov MINI 220 (napájanie 220 V/18 A, trvalý zvárací prúd 30 A a menovitý DZ 20 % 65 A, priemer elektród 2 až 2,5 mm).
- Prenosná zváračka JS 90 (napájanie 380/12 A, max. zvárací prúd 120 A).
- Malé zváracie transformátory MTR 80 a TR 121. Transformátor MTR 80 má trojstupňovú reguláciu zváracieho prúdu 60, 70, 80 A a napájanie

220 V/15 A. Používa sa pre drobné zváračské práce v domácoch a oprávňenských dielňach. Transformátor TR 121 má napájanie 380/220 V a maximálny zvárací prúd 125 A.

c) Pojazdné zváracie transformátory

Tieto transformátory sú určené zväčša na napájanie zváracích zariadení na zváranie pod tavivom a elektrotroskové zváranie. Transformátory sú pojazdné, jednofázové a vzduchom chladené. Zdroje sa skladajú z týchto hlavných časťí: hlavný transformátor, riadiaci obvod, ovládacie obvody, stýkač a ventilátor.

Niekteré typy vyrábaných transformátorov a ich technické údaje:

- Zvárací transformátor WT 315.

Jednofázový rozptylový transformátor WT 315 je určený pre oblúkové zváranie obalenými elektródami priemerov od 2 až 6 mm striedavým prúdom. Je použiteľný pre stredné a ľahké zváracie práce v priemyselnom prostredí. Jeho prednosťou je jednoduchá obsluha, minimálne požiadavky na údržbu a dobré zváracie vlastnosti.

Technické údaje:

menovité vstupné napätie	380 V, 50 Hz
menovitý vstupný prúd	52 A
regulačný rozsah	60 až 380 A
menovitý zvárací prúd (60 % DZ)	315 A
trvalý zvárací prúd	
- nízsky rozsah	120 A
- vysoký rozsah	380 A

- Zvárací transformátor TS 1000.4.

Tento transformátor je určený na napájanie zváracích zariadení pre zváranie pod tavivom. Regulácia zváracieho prúdu je diaľková, plynulá. Využíva sa princíp zmeny vzduchovej medzery medzi pevnou a pohyblivou časťou jadra. Pohyb posuvného jadra obmedzuje koncové vypínače, ktoré vypínajú pohybový motor pri dosiahnutí okrajových polôh jadra.

Technické údaje:

menovité vstupné napätie	(220), 380, 440, 500, (V)
menovitý vstupný prúd	(318), 184, 160, 140 (A)
regulačný rozsah zváracieho prúdu	250 až 1250 A
menovitý zvárací prúd (67 % DZ)	1000 A
trvalý zvárací prúd (100 % DZ)	820 A

- Zvárací transformátor TSM 1000.

Zvárací transformátor TSM 1000 je jednofázový vzduchom chladený zdroj s klesajúcimi charakteristikami, je určený na mechanizované zváranie

pod tavirom v spojení s automatmi WST 1000, WSH 1000, SSH 1000, TSA 1200 a SHE 1500 R. Rozsah regulácie zváracieho prúdu je rozdelený do dvoch stupňov, v jednotlivých stupňoch je regulácia zváracieho prúdu plynulá, bez pohyblivých mechanických častí. Regulačný obvod napájajúci cievky riadiaceho vinutia je napájaný jednosmerným prúdom. Zmenou riadiaceho prúdu sa mení veľkosť zváracieho prúdu. Riadiaci prúd dodáva tyristorový usmerňovač ovládaný tranzistorovým regulátorom.

Technické údaje:

menovité vstupné napäťie	380 V
menovitý vstupný prúd	550 A
menovitý zvárací prúd	5000 A

- Zvárací transformátor TSS 310-5000/42

Transformátor je určený pre elektrotroskové zváranie pásovými elektródami alebo pre viacdrôtové zváranie, kde sa vyžaduje vysoký zvárací prúd. Transformátory sú schopné dávať trvalý výstupný zvárací prúd až 5000 A pri menovitem výstupnom napäti 42 V.

Technické údaje:

menovité vstupné napäťie	380 V
menovitý vstupný prúd	550 A
menovitý zvárací prúd	5000 A

d) Zváracie usmerňovače

V súčasnosti sú zváracie usmerňovače najvyrábanejšie zdroje zváracieho prúdu pre oblúkové metódy zvárania. Majú rad výhod oproti točivým zdrojom jednosmerného zváracieho prúdu, napr. nižšiu hlučnosť, nižšiu spotrebu ako pri chode naprázdno, tak aj pri zatažení, možnosť presnejšej, automatickej regulácie zváracieho prúdu. Zdroje sa skladajú z transformátora s transduktorovou jednotkou, usmerňovacieho bloku s tepelnou ochranou, z prvkov ovládacieho a regulačného obvodu a z ventilátora.

Typy zváracích usmerňovačov a ich technické údaje

- Zvárací usmerňovač VÚZ - TZ 50.

Jednosmerný zvárací zdroj VÚZ-TZ 50 je určený pre zváranie pod tavirom pri dovolenom prúdovom zatažení 1000 A. Vonkajšia charakteristika je s konštantným napäťím, čo znamená, že sklon statických charakteristik neprevyšuje 0,05 V/A. Na dosiahnutie plynulej regulácie v celom napäťovom rozsahu, ktorý je veľmi široký, sa celý rozsah pomocou odbočiek rozdeľuje na tri podrozsahy.

Technické údaje:

menovitý výkon	50 kW
dovolené prúdové zataženie	1000 A
pri I. a II. napäťovom rozsahu	18 až 40 V

dovolené prúdové zataženie	750 A
pri III. napäťovom rozsahu	38 až 54 V

- Zvárací usmerňovač TRT 300

Zvárací usmerňovač je určený pre stredne ľahké zváračské práce, pre zváranie jednosmerným prúdom kyslými elektródami priemeru 2 až 6,3 mm a bázickými elektródami priemeru 2 až 8 mm. Zdroj umožňuje tiež zvárať s vysokovýkonnými elektródami priemeru 3 až 8 mm. Regulácia zváracieho prúdu je plynulá, regulačným odporom umiestneným v čelnej stene skrine alebo priamo na pracovisku.

Technické údaje:

menovitý zdanlivý príkon	22 kVA
regulačný rozsah zváracieho prúdu	90 až 350 A
maximálny zvárací prúd (50 % DZ)	350 A pri 34 V

- Zvárací usmerňovač TRT 500

Základom tohto usmerňovača je trojfázový zvárací transformátor, ktorý má do sekundárneho vinutia zaradené regulačné jadro, ktorého magnetická vodivosť je plynule riadiťou regulačnou cievkou. V závislosti od magnetickej vodivosti jadier sa mení aj zvárací prúd. Zvárací usmerňovač TRT 500 je vhodný pre stredné a ľahké zváracie práce, najmä tam, kde sa vyžaduje častá a rýchla zmena parametrov.

Technické údaje:

menovitý zdanlivý príkon	56 kVA
regulačný rozsah zváracieho prúdu	70 až 500 A

- Zvárací usmerňovač TRT 1000

Usmerňovač je určený na napájanie poloautomatov a automatov pre zváranie pod tavivom. Napájacia jednotka 1000 A obsahuje dva trojfázové trafo-transduktory paralelne spojené. Striedavý prúd usmerňujú dva kremíkové usmerňovacie bloky v zapojení do trojfázového mostika, a to samostatne ku každému trafotransduktoru.

Technické údaje:

menovitý zdanlivý príkon	85 kVA
regulačný rozsah zváracieho prúdu	150 až 1100 A

- Kremíkový zvárací usmerňovač KM 350

Usmerňovač je použiteľný najmä pre ručné oblúkové zváranie. Má dva prúdové rozsahy:

- 20 až 160 A pre zváranie malých hrúbok,
- 20 až 380 A pre zváranie veľkých hrúbok s použitím elektród s maximálnym u nás vyrábaným priemerom. Ďalej možno toto zariadenie použiť ako zdroj jednosmerného prúdu pre všetky typy argónových súprav. Na usmernenie striedavého prúdu sú použité výkonné kremíkové usmerňovacie diódy a na reguláciu prúdu sa používa transduktor, t.j. tlmička napájaná pre-

menlivým jednosmerným prúdom. Regulácia je plynulá s možnosťou diaľkového ovládania.

Technické údaje:

menovitý príkon	15,9 kW
menovitý zvárací prúd	350 A/38 V pri 60 % DZ

- Zváracie usmerňovače KS-200/01 a KS-250/01

Zváracie usmerňovače sú určené pre ručné zváranie obalenými elektródami jednosmerným prúdom do 200, resp. 250 A. Sú vhodné pre malé prevádzky, opravovne, údržbárské dielne a servis. Striedavý prúd je usmerňovaný dvojma tyristormi zapojenými do hviezdy na sekundárnej strane. Použitá tyristorová regulácia má oproti iným reguláciám mnoho výhod: jednoduchý silový obvod, plynulú reguláciu výstupného prúdu elektronicky, ľahké diaľkové ovládanie (bežný rádiový potenciometer), ľahké nastavenie rôznych statických charakteristik výstupného prúdu, nezávislosť od sietového napäťia, možnosť ovplyvnenia dynamických charakteristik. Zdroj KS-250/01 je vhodný aj pre poloautomatické zváranie v ochranných plynoch a v automatických zváracích linkách.

Technické údaje:

sietové napätie	3 x 220/380 V
menovitý príkon	11,4 kVA (16,3 kVA)
menovitý zvárací prúd pre 60 % DZ	200 A (250 A)

- Zvárací usmerňovač KS-350

Usmerňovač KS-350 je určený pre ROZ obalenými elektródami pri zatažení do 350 A. Je vhodný ako na ručné zváranie, tak aj na poloautomatické a automatické zváranie v ochranných plynoch. Sklon výstupných statických charakteristik je meniteľný. Výstupný prúd a napätie možno sledovať na vstavaných meracích prístrojoch. Zvárací usmerňovač KS-350 má výborné zváracie vlastnosti pre ručné zváranie vo všetkých polohách. Možno zvárať všetky druhy materiálov od hrúbky 0,8 mm až do najväčších hrúbek elektródami priemeru 2 až 8 mm. Je určený pre sériovú výrobu.

Technické údaje:

menovitý príkon	20 kVA
rozsah zváracieho prúdu	40 až 350 A
regulácia sklonu charakteristik	
- prúdových	5 stupňov
- napäťových	5 stupňov

- Zvárací usmerňovač WTS 500

Tento usmerňovač sa používa na ručné oblúkové zváranie jednosmerným prúdom do 630 A. Uplatňuje sa najmä vo veľkých a ťažkých prevádzkach.

Technické údaje:

menovitý príkon	39 kVA
menovitý zvárací prúd pri 60 % DZ	500 A

trvalý zvárací prúd	400 A
maximálny zvárací prúd pri 30 % DZ	630 A

- Zvárací usmerňovač SO 502 (503) s tlmivkou STL 400

Zvárací usmerňovač SO 502 je pojazdný, trojfázový, selénový, v zadnom chladený zdroj prúdu, určený na napájanie zváracích zariadení pre zváranie pod tavivom alebo v ochranných atmosférach plynov jednosmerným prúdom. Statické charakteristiky sú pre tieto metódy zvárania dostatočne tvrdé, rovnako sú využívajúce aj jeho dynamické vlastnosti. Pre zváranie pod tavivom sa používa usmerňovač bez zmeny, pre zváranie v ochranných atmosférach plynov, najmä CO₂ treba ho pre zníženie rozstreku doplniť tlmivkou STL 400.

Technické údaje:

menovitý príkon	27 kVA
menovitý zvárací prúd pri 80 % DZ	500 A
trvalý zvárací prúd	400 A
maximálny zvárací prúd pri 30 % DZ	630 A

- Zváracie usmerňovače typu WTU 200, WTU 315 a WTU 500

Pоловodičová technika pokročila vo svojom vývoji aj v oblasti zvárania, menovite hybridizáciou regulačných a riadiacich obvodov, čím sa dosahuje širšie využitie zdrojov, ako aj zlepšenie dynamiky samotného zváracieho procesu. Pri všetkých usmerňovačoch tohto radu sú všetky uzly riešené tak, aby boli použiteľné pre ROZ, ako aj pre mechanizované spôsoby zvárania. Použitá tyristorová regulácia zváracieho prúdu zabezpečuje splnenie uvedených požiadaviek, pretože výkonové rozsahy vyžadované jednotlivými metódami zvárania sa vzájomne prekrývajú.

Zvárací usmerňovač WTU 200 je malý tyristorový usmerňovač, určený pre ľahšie zváracie práce ručným oblúkovým zváraním s elektródami priemeru 2 až 4 mm a v ochrannej atmosfére CO₂ drôtom priemeru 0,6 až 1,0 mm. Zvárací usmerňovač WTU 315 je statický, polovodičový, regulovateľný zdroj jednosmerného prúdu, s najvhodnejším použitím pre ručné oblúkové zváranie.

Taktiež usmerňovač WTU 315 je zväčša určený pre ručné oblúkové zváranie, je však vhodný aj pre zváranie neotavujúcou sa elektródou v ochrane ar gónu. Pri tejto aplikácii treba ho však doplniť pomocným vysokofrekvenčným zdrojom - ionizátorom kvôli ľahšiemu zapalovaniu oblúka.

Usmerňovač WTU 500 je skonštruovaný ako predchádzajúce typy, je určený ako pre ručné zváranie, tak aj pre zváranie v ochrane plynov. Pri ručnom zváraní obalenými elektródami 3,15 až 8 mm, v CO₂ pre priemery drôtov 1,2 až 2 mm. Pri rúrkových drôtoch sú vhodné priemery 2 až 3 mm.

Technické údaje:

Typ	WTU 200	WTU 315	WTU 500
menovitý príkon (kVA)	12,6	24,3	29,6
menovitý zvárací prúd pri DZ 60 % (A)	200	315	500

trvalý zvárací prúd (A)	160	250	400
maximálny zvárací prúd pri 35 % DZ (A)	250	400	-
regulačný rozsah (A)	40 až 250	60 až 400	100 až 500

Zariadenia pre oblúkové zváranie pod tativom

Zváraním pod tativom nazývame elektrický oblúkový proces, pri ktorom elektrický oblúk horí pod vrstvou tavia a postupným tuhnutím roztaveného kúpeľa nastáva spojenie zváraných materiálov (6).

Podmienkou plynulosťi uvedeného zváracieho procesu a vytvárania zvaru vyžadovaných vlastností sú dva základné pohyby elektródy:

- a) pohyb do miesta zvaru rýchlosťou rovnajúcou sa rýchlosťi jej odtaovania,
- b) pohyb v smere zvárania.

Podľa spôsobu, akým sa vykonávajú tieto pohyby, sa zváranie pod tativom rozlišuje na:

- a) automatické,
- b) poloautomatické.

Pri automatickom zváraní je podávanie elektródy - zváracieho drôtu, ako aj pohyb zváracieho zariadenia mechanizovaný, označujeme ich ako zváracie automaty. Pri poloautomatickom zváraní je mechanizované len podávanie zváracieho drôtu. Pohyb v smere zvárania je ručný, ovládaný zváračom. Tieto stroje označujeme ako zváracie poloautomaty.

Okrem uvedených zariadení sa často používajú tzv. zváracie hlavy. Majú mechanizované podávanie zváracieho drôtu do miesta zvaru, ale nevykonávajú pohyb v smere zvárania. Sú stabilne upevnené nad miestom zvaru; keď sa pohybujú po vlastnej dráhe, hovoríme o dréhových automatoch.

Rozdelenie a druhy zváracích zariadení pre zváranie pod tativom

Rozdelenie zváracích zariadení

Automaty na zváranie pod tativom rozdeľujeme:

1. podľa spôsobu regulácie zváracieho oblúka

- a) so samoreguláciou (s konštantnou rýchlosťou podávania drôtu),
- b) s automatickou reguláciou;

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 2. podľa typu spojov | a) univerzálné (pre rôzne typy spojov),
b) špeciálne (pre určený typ spojov); |
| 3. podľa druhu zváracích elektród | a) zváranie drôtovou elektródou,
b) zváranie pásovou elektródou; |
| 4. podľa počtu elektród | a) jednodrôtové,
b) viacdrôtové. |

Hlavné časti zváracieho automatu

Zvárací automat má pri zváraní:

- podávať zvárací drôt do miesta zvaru,
- zabezpečiť pohyb v smere zvárania,
- umožniť presné nastavenie drôtu do miesta zvaru,
- umožniť kontrolu a podľa potreby ovládať chod automatu a priebeh zváracieho procesu,
- niesť so sebou potrebnú zásobu drôtu a taviva,
- premiestňovať vodiče zváracieho prúdu a ovládacej činnosti automatu.

Pre splnenie uvedených funkcií má automat tieto časti:

- a) podávací mechanizmus zváracieho drôtu (zváracia hlava),
- b) pojazdný mechanizmus (vozik),
- c) zdroj zváracieho prúdu (jednosmerný alebo striedavý),
- d) priečny suport,
- e) otočne uložený stojan s ramenami,
- f) ovládaci skriňa na riadenie zváracieho zariadenia - kontrolné a ovládacie prvky činnosti automatu, ako je riadenie rýchlosť podávania drôtu, riadenie rýchlosť zvárania, zapájanie a vypínanie zvárania, ovládanie pohybov,
- g) tavivové hospodárstvo (zásobník - dévkovač - odsávač),
- h) zásobník zváracieho drôtu.

Špeciálne vybavenie

- zariadenie na vedenie hubice vo zvarovej medzere,
- pomocné nastavovacie mechanizmy.

Spôsoby regulácie zváracieho oblúka

- la) Regulácia statickou charakteristikou zdroja zváracieho prúdu tzv. samoregulácia (s konštantnou rýchlosťou podávania drôtu). Podstata regulácie je v tom, že zmena napäťia na oblúku vyvoláva takú výraznú zmenu intenzity prúdu zváracieho prúdu, ktorá je schopná urýchliť alebo spomaliť odtevovanie zváracieho drôtu, a tým obnoviť dĺžku oblúka na pô-

vodnú hodnotu. Na to sa používajú zdroje s plochou statickou charakteristikou, kde malá zmena napäťia na oblúku vyvolá veľkú zmenu intenzity zváracieho prúdu (obr. IV-2), napr. transformátor TS 1000.4 a agregát TRIODYN RK 320.

- 1b) Pri regulácii zmenou rýchlosťi podávania drôtu sú podávacie kladky po-
háňané cez prevody jednosmerným motorom s plynule meniteľnými otáčkami,
ktoré sú závislé od napäťia na oblúku. Pri zväčšení dĺžky oblúka (napr.
vplyvom nedokonalého upnutia, nerovnomernej hrúbky materiálu a prehnu-
tie zvarenca) dochádza k zvýšeniu napäťia alebo priamo, alebo cez zo-
silňujúci článok (elektrónky, pomocou Wardovho-Leonardovho zapojenia)
do elektromotora, zvýšia sa jeho otáčky a drôt je podávaný do zvaru rých-
lejšie. Tým sa oblúk skracuje a ustáli sa na pôvodnú dĺžku. Pri skráte-
ní dĺžky oblúka proces prebieha opačne.

Druhy zváracích zariadení pre zváranie pod tavivom

Podľa konštrukčného usporiadania a účelu použitia ich rozdelujeme na:

- a) zváracie automaty,
- b) zváracie hlavy,
- c) dráhové automaty,
- d) ľahké zváracie automaty,
- e) špeciálne zváracie zariadenia.

Typy zváracích zariadení a ich technické parametre

a) Zváracie automaty

Automaty pre zváranie pod tavivom sa skladajú zo zdroja zváracieho prúdu jednosmerného alebo striedavého, ovládacej a riadiacej skrine s meracími prístrojmi, zváracej hlavy a zo zariadenia pre pohyb zváracej hlavy pozdĺž zváraného predmetu.

- Zvárací traktor STK 1000

Zvárací traktor STK 1000 je automat pre oblúkové zváranie pod tavivom. Je veľmi jednoduchý, ľahký, ľahko ovládateľný a prevádzkovo spoločalivý. Je vhodný pre sériovú výrobu v mostárňach, lodeniciach aj na montážach. Zvárať možno drôtmi priemeru 2,0 až 5,0 mm striedavým alebo jednosmerným prúdom, a to až do maximálnej hodnoty intenzity 1000 A pri 100 % DZ. Rýchlosť podávania drôtu je nezávislá od napäťia na oblúku a stupňovo meniteľná.

Technické údaje:

zvárací prúd	jednosmerný alebo striedavý do 1000 A
priemer zváracieho drôtu	2,0, 3,15, 4, 5,0 mm
rozsah rýchlosťi drôtu	25 stupňov 0,9 až 6,5 m·min ⁻¹
rozsah rýchlosťi zvárania	24 stupňov 16 až 120 m.h ⁻¹

vhodné zdroje prúdu

striedavý TS 1000.4

jednosmerný TRT 500, KM 350,
SO 503, RK 320

- Zvárací traktor SST 1000

Možno ho použiť na zváranie všetkých druhov tupých a kútových zvarov, ako aj na naváranie. Svojou konštrukciou nadvázuje na automat SUM 1000. Automat má hrubšiu konštrukciu a určený je na ľahkú prevádzku. Rýchlosť podávania zváracieho drôtu je plynule automaticky regulevatelná v závislosti od napäťia na oblúku, alebo je udržiavaná na plynule nastaviteľnej konštantnej hodnote a nastavuje sa prepínačom v regulačnej skrini. Rýchlosť pojazdu vozíka je plynule meniteľná. Zariadenie sa skladá z vlastného automatu, regulačnej skrine, prípravkov a príslušenstva.

Univerzalnosť traktora je daná:

- nastaviteľnosťou zváracej hubice v širokom rozsahu,
- možnosťou plynulého nastavenia hlavných zváracích veličín a ich diaľkového ovládania,
- vybavením vhodnými prípravkami pre dobré vedenie traktora pozdĺž zvarovej medzery.

Technické údaje:

zvárací prúd	jednosmerný alebo striedavý do 1000 A
priemer zváracieho drôtu	1,6 až 5 mm
rýchlosť podávania drôtu	0,88 až 7,6 m.min ⁻¹
rýchlosť zvárania plynule nastaviteľná	5 až 200 m.h ⁻¹

Zdroj zváracieho prúdu s plochou aj strmou charakteristikou (Triódy K 320, SO 502, RK 600, TS 1000.3 a TS 1000.4).

- Zvárací automat WST 1000

Úplné zariadenie sa skladá z vlastného automatu s ovládacom a riadiacou skriňou, z napájacieho zdroja WZ OI a prepájacích vodičov. Automat má stavebnicovú konštrukciu, ktorá umožňuje jeho prispôsobenie zváraciemu výrobku. Je vhodný pre zváranie priamych a obvodových tupých spojov, ako aj na kútové a preplátované spoje. Stroj je vybavený obidvoma spôsobmi regulácie zváracieho oblúka. Podľa potreby sa môže použiť ako zváracia hlava. Pomocou diaľkového ovládania dajú sa hlavné parametre plynule sledovať a riadiť. Možno ho kombinovať s takmer všetkými zdrojmi zváracieho prúdu dostatočného výkonu.

Technické údaje:

zvárací prúd	striedavý alebo jednosmerný do 1000 A
priemer zváracieho drôtu	2 až 5 mm
rýchlosť podávania drôtu	0,55 až 12,8 m.min ⁻¹
rýchlosť zvárania	8 až 60 m.h ⁻¹ , 4 až 125 m.h ⁻¹

b) Zváracie hlavy

Zváracie hlavy sú veľké neprenosné zariadenia, ktoré majú obvykle široké možnosti nastavenia zváracích parametrov. Sú určené pre dlhú nepretržitú prácu, pri ktorej sa pohybuje zváraný predmet. Umožňuje úplne využiť odšávanie a automatizáciu obehu taviva. Umiestňujú sa stabilne vo zváracej linke alebo ako súčasť jednoučelového zariadenia. Možno ich výhodne použiť na zváranie obvodových zvarov alebo na naváranie. Zváraný predmet sa pohybuje na stolovom alebo kladkovom polohovadle. Niektoré hlavy sú riešené tak, že sa dajú pripojiť k vozíku, ktorý sa pohybuje po špeciálnej dráhe.

- Zváracia hlava SSH 1000

Zváracia hlava SSH 1000 je stredného typu určená najmä pre jednoučelové zváracie zariadenia, kde sa pohybuje zvárací predmet. Jej hlavné konštrukčné prvky sú prevzaté z automatu SST 1000. Riadiaci systém na princípe magnetického zosilňovača je v samostatnej skrini a umožňuje ako reguláciu napäťia oblúku, tak aj podávania drôtu nezávisle, avšak plynule nastaviteľné v širokom rozsahu. Na riadiaci systém možno napojiť ovládanie polohovadla.

Technické údaje:

zvárací prúd	striedavý alebo jednosmerný max. 1000 A
priemer zváracacieho drôtu	2,0 až 5,0 mm
rýchlosť podávania drôtu	magnetickým zosilňovačom 0,9 až 2,9 m.min ⁻¹ 2,4 až 7,6 m.min ⁻¹

- Čažká zváracia hlava TSH 01

Čažká zváracia hlava je základným konštrukčným prvkom stacionárnych zariadení určených pre zváranie a naváranie plným alebo rúrkovým drôtom pod tavivom. Uplatňuje sa vo veľmi náročných podmienkach, ako je napr. mnichohodinová nepretržitá prevádzka pri naváraní s vysokým predhrevom, kontinuálna výroba špirálovo zváraných rúr a pod. Hlava sa upevňuje na nosnú konštrukciu, ktorej tvar je daný druhom a veľkosťou zvarenca. Neoddeliteľnou súčasťou zváracej hlavy je regulačná skriňa, v ktorej je zdroj a vlastný regulátor pre motor zváracej hlavy. Zabezpečuje dvojakú možnosť regulácie rýchlosťi podávania drôtu.

Technické údaje:

zvárací prúd	striedavý alebo jednosmerný do 1200 A
priemer zváracacieho drôtu	3,15 až 8,0 mm
rýchlosť podávania drôtu	v troch stupňoch (1,0 až 4,0 m.min ⁻¹ 1,7 až 6,8 m.min ⁻¹ 0,5 až 1,7 m.min ⁻¹)

- Stacionárna zváracia jednotka WSH 1000

Usporiadanie zváracieho stroja je podobné ako pri type WST 1000.

V normálnom usporiadani je upevnený suport k spodnej prírube nosnej konzoly a od suportu stípk smeruje nadol. Stavebnicová konštrukcia umožnuje prispôsobovať stroj v širokom rozsahu individuálnym podmienkam zváracieho pracoviska a tvaru zvarenca.

Technické údaje:

zvárací prúd	jednosmerný alebo striedavý do 1000 A
priemer zváracieho drôtu	2,0 až 5,0 mm
rýchlosť podávania drôtu	0,55 až 14,7 m·min ⁻¹

c) Dráhové automaty

Hlavnou oblasťou použitia dráhových automatov je zváranie tupých spojov priamych a obvodových z vonkajšej strany. Automaty sa skladajú zo zváracej hlavy, manipulačného stípika, vozíka, zásobníka taviva, bubna na drôt a ovládacej skrinky. Automat sa pohybuje po samostatnej dráhe určitého profilu.

- Zvárací dráhový automat SDA 1000, SDA 1500

Automat SDA 1000 je určený na zváranie tupých priamych a kútových spojov. Uplatňuje sa najmä pri výrobe vagónov, lodí a pod. Skladá sa z robustného vozíka typu SDV 01 a zváracej hlavy SSH 1000. Automat sa môže pohybovať len po dráhe, ktorá nie je dodávanou súčasťou, ale konštruuje sa a výruba podľa podmienok a požiadaviek zváracieho pracoviska.

Hlavie časti automatu sú: dráhový vozík so zdrojom, odsávač, zváracia hlava, zásobník drôtu, zdvíhacie zariadenie zváracej hlavy, ovládacia skriňa a riadiaca skriňa, napájací zdroj WZ 01, tlmička WL a pripájacie vodiče.

Technické údaje:

zvárací prúd	jednosmerný alebo striedavý do 1000 A, resp. do 1500 A
priemer zváracieho drôtu	2 až 5 mm, resp. 3,15 až 6,3 mm

- Zvárací dráhový automat SHE 1500 R

Zvárací automat SHE 1500 R bol prvým čs. dráhovým automatom pre zváranie pod tavivom. Charakteristickým znakom je zavesenie zváracej hlavy na vozíku pohybujúcim sa dvoma kolesami po spodnej kolajnici a jedným bočným kolesom po hornej kolajnici. Špeciálna samostatná dráha je vytvorená z U-nosníkov, spojených do priečradovej konštrukcie. Uplatenie automatu je zhodné s automatom SDA 1500. Robné sú aj technické údaje.

d) Čažké zváracie automaty radu TSA 12

Pod toto označenie je zahrnutý typový řad univerzálnych automatov na jednooblúkové zváranie drôtmi veľkých priemerov (4 až 8 mm) jednosmerným prúdom do 800 A alebo striedavým prúdom do 1200 A. Automaty majú stavebnicové riešenie a vyrábať sa v štyroch vyhotoveniach. Typ TSA 1200 a 1201 sú určené najmä na zváranie na polohovadlach. Často sa používajú na zváranie obvodových zvarov, napr. na kotlových telesách.

TSA 1200 je vlastne stacionárna zváracia hlava. Rýchlosť podávania zváracieho drôtu je automaticky regulovateľná v závislosti od napätia na oblúku. Je vybavená zariadením pre automatický obeh tavniva.

TSA 1201 sa líši od predošlého typu tým, že na vedenie hlavy naprieč zvarom je vystrojená samočinným fotoelektrickým pozorovačom zvarovej medzery. TSA 1210 je vystrojený ako TSA 1200, ale celé zariadenie je uložené na vozíku s plynule meniteľnou zváracou rýchlosťou a rýchlopojazdom.

TSA 1211 je rovnako vystrojený ako TSA 1210. Na vedenie automatu po zvarovej medzere má pripojené fotoelektrické vodiace zariadenie.

e) Špeciálne zváracie zariadenia

Rozumieme ním zváracie zariadenia, ktoré sú určené presne na výrobu stanoveného zvaru alebo pre špeciálne metódy zvárania pod tavnivom. V prvom prípade ide o jednoúčelové zváracie zariadenia (JUS), ktoré sa obvykle skladajú z niektorého typu bežne vyrábanej zváracej hlavy, ktorá je vhodne usporiadaná s polohovadlom a ďalšími pomocnými zariadeniami. Druhú skupinu tvoria zariadenia pre špeciálne metódy, ako sú napr. na zváranie pásovou elektrodou, pre viacoblúkové zváranie (tandem) na zváranie horúcim drôtom ZPT-HW, na zváranie studeným drôtom, na zváranie do úzkej medzery a pod.

Zváracie zariadenia pre oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére plynov

Zváraním v ochranných plynoch nazývame elektrický oblúkový proces, pri ktorom oblúk horí v plynnej ochrannej atmosfére a postupným tuhnutím roztaveného kúpeľa nastáva spojenie zváraných materiálov.

Klasifikácia technológie zvárania v ochranných plynoch

Technológiu zvárania elektrickým oblúkom v ochrane plynov možno podľa súčasného stavu členiť na viaceré metódy, obr. IV-5. Hlavnými metódami sú zváranie elektrickým oblúkom odtaňujúcou sa elektródou MIG a neodtaňujúcou sa elektródou TIG. Rozvojom uvedených metód vznikli nové alebo odvodené metódy. Možno k nim radiť viaceré metódy, dnes známe ako elektroplynové zváranie, ďalej metódy plazmového zvárania alebo plazma MIG - zváranie.

**KLASIFIKÁCIA TECHNOLÓGIE ZVÁRANIA
ELEKTRICKÝM OBLÚKOM V OCHRANE PLYNOV**

METÓDY

A	MIG/MAG/	ODTAVUJÚCOU SA ELEKTRÓDOU V OCHRANE PLYNOV
B	TIG /WIG/	NEODTAVUJÚCOU SA ELEKTRÓDOU V OCHRANE PLYNOV
C	EP	ELEKTRO PLYNOVÉ ZVÁRANIE
D	PA	ZVÁRANIE PLAZMOVÝM OBLÚKOM /PLAZMA-ARC/
E	PA - MIG	PLAZMA - MIG ZVÁRANIE

SPÔSOBY

1	RUČNÍ	a NEPRERUŠENÉ HORENIE OBLÚKA
2	POLOAUTOMATICKÝ	b PRERUŠOVANÉ HORENIE OBLÚKA
3	AUTOMATICKÝ	c STRANOVÉ VYCHÝLENIE OBLÚKA
		d KŘIVENÍM DRÓTU
		e STUŽOVÉ VYCHÝLENIE OBLÚKA
		f ELEKTR. CESTOU
		g KÝVANIE ELEKTRÓDY
		h VIBRÁCIA ELEKTRÓDY
		i IMPULZNÉ HORENIE OBLÚKA


PRINCÍPY

I.	ZAPOJ. ELEKTRÓDY-ZÁKL.MAT. V SÉRII	a PRIAMI POLARITOU
II.	ZAPOJ. ELEKTRÓD-ZÁKL. MAT. V SÉRII+PARALEL Z JED.ZDR.	b NEPRIAMI POLARITOU
III.	ZAPOJ.ELEKTRÓD-ZÁKL.MAT. V SÉRIEBNIE Z JED.ZDROJA	c STRIEDAVÝM PRÚDOM
IV.	ZAPOJ.ELEKTRÓDY-ZÁKL.MAT. V SÉRII+PRÍD. DRÓT NEZ PR.	d KOMBINOVANÝM PRÚDOM
V.	ZAPOJ.ELEKTRÓDY-Z.M. V SÉ RIL-PRÍD. DRÓT POD PRÚDOM	e DRÓTOM KRÚH. PRIEREZU NEPLNENÝM
VI.	ZAPOJ. ELEKTRÓD V SÉRII MEDZI SEDOU	f ELEKTRÓDOU KRÚH. PRIEREZU PLNENOU
		g ELEKTRÓDOU INÉHO PRIEREZU NEPLNENOU ALEBO PLNENOU
		h PRÁŠKOVÝM PRÍDAVKOM MATERIÁLOM

Obr.IV-5
Klasifikácia technológie zvárania

Na obr. IV-6 sú znázornené charakteristiky jednotlivých metód zvárania. V týchto metódach sa aplikovali jednotlivé spôsoby zvárania, a to ručný, poloautomatický a automatický. Pojmom spôsob zvárania sa rozumie hlavná činnosť vykonaná pri zabezpečení procesu. Kým pri ručnom spôsobe sa viedie oblúk po zváanej ploche ručne a elektróda sa podáva do zvaru tiež ručne, pri polcautomatickom spôsobe sa viedie oblúk ručne, avšak podávanie elektródy (nekonečného drôtu) je mechanizované. Pri automatickom zváraní je podávanie elektródy do zvaru i vedenie oblúka po zváanej ploche mechanizované. Tieto činnosti zabezpečujú vhodne prispôsobené strojové mechanizmy (pohonné jednotky).

METÓDY ZVÁRANIA ELEKTRICKÝM OBLÚKOM V OCHRANE PLYNOV



Obr.IV-6
Metódy zvárania elektrickým oblúkom v ochrane plynu

Rozdelenie a druhy zváracích zariadení pre zváranie v ochranných atmosférach

Zváracie zariadenie pre zváranie v ochranných plynoch rozdelujeme:

1. podľa metódy zvárania

- a) odtavujúcou sa elektródou (MIG),
- b) neodtavujúcou sa elektródou (TIG),
- c) elektroplynové zváranie (EP),
- d) zváranie plazmovým oblúkom (PA),
- e) plazma MIG zváranie (PA - MIG);

2. podľa skladby a funkcie

- a) polosautomaty pre ručné oblúkové zváranie v ochrane plynov,
- b) dráhové alebo traktorové automaty,

3. systému podávania zváracieho drôtu

- c) stavebnice zváracích zariadení,
- d) jednoúčelové stroje a zváracie linky;
- a) poloautomaty tlačné so systémom podávania drôtu tlakom do vstupnej strany ohybného bowdenu,
- b) poloautomaty ťažné so systémom podávania drôtu tahaním z bowdenu na jeho výstupnej strane vo zváracom horáku alebo pištoli,
- c) poloautomaty ťažno-tlačné so systémom podávania drôtu tlakom do vstupnej strany bowdenu, synchrónne s tahaním drôtu z bowdenu na jeho výstupnej strane, čo prebieha spoluprácou dvoch alebo viacerých podávačov súčasne;
- a) ľahké, zvárací prúd do 200 A pri 60 % DZ, priemer zváracieho drôtu do 1,0 mm,
- b) stredné, zvárací prúd do 360 A, priemer drôtu do 1,6 mm,
- c) ťažké, prúd vyše 350 A, priemer drôtu 1,2 až 2,6 mm.

4. podľa výkonu a konštrukcie

Hlavné časti zváracích zariadení

Jednotlivé prvky, z ktorých sa skladá zváracie zariadenie, musia plniť tieto základné funkcie:

- zabezpečenie spoľahlivého chodu podávania zváracieho drôtu do zváracieho horáka s možnosťou plynulého nastavenia jeho rýchlosťi,
- zabezpečenie prívodu zváracieho prúdu vysokej intenzity do tenkého zváracieho drôtu v bezprostrednej blízkosti elektrického oblúka,
- zabezpečenie tvorby spoľahlivej ochrany plynom v okolí zvarového kúpela,
- zabezpečenie synchronizácie všetkých funkcií jednotlivých základných prvkov zariadenia, najmä:
 - pohyb drôtu,
 - prívod plynu,
 - pripájanie ohrievača plynu,
 - zapájanie zváracieho prúdu,
 - prúdenie chladiacej vody do horáka,
 - pohyb zvarenca alebo horáka.

Pre splnenie uvedených funkcií má automat tieto časti:

- podávací mechanizmus zváracieho drôtu,
- pohybový mechanizmus na vydelenie rýchlosťi zvárania,
- zváracie horáky,
- zásobník zváracieho drôtu,
- zdroj zváracieho prúdu (jednosmerný alebo striedavý),
- plynové hospodárstvo (zdroj a tlaková fľaša, plynový ventil a ohrievačom, hadice),
- riadiaci systém stroja,
- nosné časti.

Typy zváracích zariadení a ich technické parametre

Podľa konštrukčného usporiadania a účelu použitia ich rozdelujeme na:

- a) ručné zváracie zariadenia pre TIG zváranie,
- b) zváracie poloautomaty,
- c) dráhové automaty,
- d) zváracie traktory,
- e) zváracie hlavy,
- f) špeciálne zariadenia.

a) Zariadenia pre TIG zváranie

Automaty a poloautomaty pre zváranie v inertných plynoch sa skladajú zo zdroja jednosmerného alebo striedavého prúdu, z ocelovej fľaše na ochranný plyn a z držiaka volfrámovej elektródy. Pri použití striedavého prúdu z transformátora je zariadenie doplnené ionizačorom a sústavou kondenzátorov.

- Zváracia súprava MA 315

Súprava je určená pre ručné a mechanizované zváranie kovov metódou TIG striedavým alebo jednosmerným prúdom bez prídavného materiálu alebo s prídavným drôtom vo všetkých polohách. Môže sa použiť pre prievarkové, ako aj impulzné zváranie. Držiaky volfrámových elektród sú chladené vodou alebo argónom.

Technické údaje:

menovitý zvárací prúd pri 60 % DZ	315 A	striedavý 270 A
menovitý vstupný prúd		50 A
trvalý zvárací prúd	240 A	205 A

b) Zváracie poloautomaty

Zváracie poloautomaty pre MIG zváranie patria medzi najrozšírenejšie druhy zváracích zariadení pre zváranie v ochranných atmosférach plynov.

Používajú sa v kusovej, sériovej aj hromadnej výrobe. Môžu pracovať ako poloautomaty i ako časti zváracích liniek, jednoučelových strojov.

- Poloautomat typ WMP 20

Najmenší poloautomat typ WMP 200 je určený na zváranie v ochrannom plyne CO_2 alebo zmesnom plyne. Umožňuje zvárať prúdom 60 - 155 A (100 % DZ) a pri 200 A (DZ 20 %). Zvárací prúd sa nastavuje súčasne rýchlosťou posuvu drôtu 0,8 až 1,2 mm plynule. Rýchlosť posuvu drôtu možno meniť v rozmedzí 100 až 1000 $\text{cm} \cdot \text{min}^{-1}$. Zváracie napätie možno nastaviť v rozmedzí 15 až 24 V.

Zariadenie sa odporúča najmä na zváranie tenkých plechov pri výrobe ľahkých konštrukcií a opravách.

- Poloautomat typ WLSP - 315

Je riešený ako pojazdná kompaktná zváracia súprava. Je určený na zváranie v ochrannom alebo zmesnom plyne. Umožňuje zvárať prúdom 20 až 270 A (100 % DZ) a pri 315 A (60 % DZ). Zvárací prúd sa nastavuje na stupnici regulátora, ktorá je ciachovaná priamo v hodnotách zváracieho prúdu pre použitý priemer drôtu (0,8 až 1,6 mm). Rýchlosť drôtu možno meniť v rozmedzí 100 až 1100 $\text{cm} \cdot \text{min}^{-1}$. Na zdrojovej skriňi je umiestnený otočne o 360° podávač drôtu typ SPU - 20. Môže sa od nej oddeliť a umiestniť do vzdialosti 10 až 15 m od zdroja. Hlavné oblasti jeho použitia je zváranie rôznych typov spojov strednej veľkosti, najmä tupých, kútových, preplátovaných a prievarkových.

- Poloautomat WLSP - 316

Je určený na zváranie rúrkovým plneným drôtom do priemeru 3,0 mm. Na tento účel je podávač drôtu prispôsobený zdvojeným mechanizmom (dvoma hnacími a dvoma prítlačnými kladkami). Špeciálne príslušenstvo 316 T je určené na zváranie rúrkovými drôtmi a 316 Al na MIG zváranie hlinika. Technické údaje sú zhodné s poloautomatom WLSP - 315.

- Poloautomat WSSP - 490

Je určený pre MIG zváranie drôtom plného prierezu i rúrkovým drôtom. Menovitý zvárací prúd 500 A umožňuje využiť zariadenie kompaktného pojazdného typu pre väčšie priemery drôtov, t.j. pre plné drôty s priemerom 1,2 až 1,6 mm a pre rúrkové drôty do priemeru 3 mm. Rýchlosť posuvu drôtu je podobná ako pri všetkých poloautomatoch výrobcu ZEZ, je plynule regulovateľná.

- Poloautomat typ WSP - 600

Zváračka typu WSP 600 je špičkový stroj z výkonného radu polosautomatov pre oblúkové zváranie v ochranných atmosférach. Je určený pre ľahké prevádzky, pretože svojím výkonom umožňuje zvárať v celom rozsahu a všetkými priemermi rúrkových drôtov. Zvárací prúd 600 A (550, DZ 60 %) umožňuje zvárať vysokými parametrami v CO_2 i v zmesných plynoch.

Regulácia posuvu drôtu je pomocou jednotky ROT-151 unifikovanej pre poloautomaty výrobcu ZEZ. Zariadenie tvorí pojazdnú jednotku pre záves podávača, ku ktorej sa na osobitnú objednávku dodáva teleskopický nosný stojan.

- Poloautomat typ ZPZ - 400 T

Je podobne ako poloautomat WLSP 315 kompaktná zváracia jednotka so zdrojom a podávačom. Má však v porovnaní s WLSP - 315 čiastočne zväčšený prúdový rozsah. Nie je vybavený reguláciou rýchlosťi približovania drôtu pri štarte. Je prispôsobený na prievarkové (bodové) zváranie s regulavateľnou časovou jednotkou. Spínanie zváracieho prúdu je bezkontaktné - elektronické.

- Zariadenie typu ZP 315 TP

Vyrába sa prispôsobené ako oddelený podávač so samostatným ovládaním v rozsahu parametrov rovnakých ako pri ZPZ 400 T. Pomocou podávača ZP 315 TP, zdroja prúdu ZZ 400 T sa ako celok kompletuje zariadenie typ ZP 400 ZSa. Toto zariadenie sa vyrába s teleskopickým stojanom, ktorý je výškovo prestaviteľný o 1300 mm.

c) Dráhové automaty

Kompletovať ich možno pomocou skupín bežných poloautomatov typov WMP 200, WLSP 315 (316), WSSP 490 alebo WSP 600 a skupiny pojazdu (vozíka) typu SDV 01. Vozík pojazdu, na ktorom je upevnený podávač niektorého z uvádzaných typov poloautomatov sa pohybuje v závesnej polhe vodorovne na prispôsobenom profile (dráhe). V kombinácii s jednotlivými skupinami poloautomatu WLSP - 315 sa dráhové automaty vyrábajú s označením SDA - 300 (SDA - 2x300). Hlavnou oblastou použitia týchto zariadení je automatické MIG zváranie tupých a kítových zvarov v polohe A₁ (B₁) rovnobežne s pojazdovou dráhou, jedným alebo dvomi oblúkmi spoločne. Okrem uvedených typov dráhových automatov SDA - 300 a SDA - 500 sa vyrába zvárací dráhový automat LSA 500 s podobnými technickými parametrami a použitím v praxi ako automaty typu SDA.

d) Zváracie traktory

Bežne vyrábaným zariadením tohto druhu je zvárací traktor typ WST - 1000/CO₂. Má vlastnú pojazdnú jednotku (traktor), ktorá nesie podávač drôtu (hlavu), zásobník drôtu a regulačný panel. Vozík traktora je prispôsobený pre volný pojazd na zváranom materiáli, alebo sa môže viesť na pojazdnej dráhe s vodiacou lištou. Traktor sa vyrába na zváranie pod tavivom a pre MIG zváranie.

e) Zváracie hlavy

Zváracia hlava typu WSH 1000 CO₂ je stavebnicovo odvodená od zváracieho traktora WST - 1000 a je určená na zváranie otočných obvodových zavor alebo návarov. Upevňuje sa na vhodnú stojanovú nosnú konštrukciu, ktorej prispôsobenie je dané druhom a veľkosťou zvarkov. Príslušenstvom zváracej hlavy je ovládacia skriňa a diaľkové ovládanie polohovadla.

Technické údaje:

priemer zváracieho drôtu	do 5 mm
zvárací prúd	do 1000 A
rýchlosť posunu drôtu	0,55 až 14,7 m.min ⁻¹
hmotnosť hlavy	78,0 kg

f) Špeciálne zariadenia

Sú to špeciálne prispôsobené zariadenia pre konkrétny prípad zvárania. Vyrábjajú sa ako atypický celok, alebo sa pri nich pre kompletizáciu celku využívajú niektoré skupiny bežných sériovo vyrábaných zariadení; uvedieme dva príklady:

1. Zariadenie typu PTT-201

Je určené na priváranie koncov rúrok do rúrkovníc v polohe vodorovnej zhora alebo na zvislej ploche. Je konštrukciou prispôsobené ako prídavné zariadenie, ktoré možno využiť v kombinácii s niektorým z poloautomatov WMSP - 200, WLSP - 315.

2. Zariadenie typu PN - 400

Je určené na priváranie nástavcov k rovinnej alebo kruhovnej stenám kotlových komôr, najmä pri výrobe tlakových nádob. Automat je prispôsobený ako závesný s ručným pojazdom po vodiacej dráhe.

Prehľad o ďalších špeciálnych zariadeniach pre mechanizované MIG zváranie uvádzajú literatúra [5].

Literatúra

- [1] Faltus, F. a kol.: Příručka svařování I.
Praha, SNTL 1962.
- [2] Smith, A. A.: CO₂ shielded consumable electrode arc welding.
BWRA 1975.
- [3] Zaruba, M., Kruml, V.: Základní podmínky optimální stability procesu svařování v CO₂ z hlediska teorie a praxe.
Zváranie, roč. XIV.
- [4] Kopřiva, R.: Technológia zvárania v ochranných plynoch metódou MIG.
Bratislava VUZ, 1981.
- [5] Plachý, A., Sudil, J.: Mechanizované zariadenia na oblúkové zváranie v ochranných atmosférach. Bratislava, VUZ 1975.

V. Zváracie stroje a zariadenia pre elektrotroskové zváranie (Turňa)

Elektrotroskové zváranie je špeciálny spôsob automatického zvárania (bezoblúkový) pod taviom, pri ktorom sa základné materiály i príavný materiál tavia teplom vznikajúcim pri prechode elektrického prúdu roztaveným tavivom. Tavivo je v tuhom stave nevodivé, ale v roztavenom stave je pomerne dobrým vodičom. Len na začiatku zváracieho procesu horí elektrický oblúk medzi príavným a základným materiálom. Po roztavení dostatočného množstva taviva oblúk zhasína a prúd prechádza len tavivom.

Príavný materiál sa podáva automaticky. Tento spôsob zvárania je veľmi výkonný a vhodný predovšetkým pre zváranie veľmi veľkých prierezov na zvislo.

Elektrotroskové automaty môžu pracovať s jedným alebo niekoľkými zváracími drôtmi, prípadne s príavným materiálom vo forme pásu. Uplatňujú sa tiež v oblasti obnovovania opotrebovaných funkčných plôch strojových súčasti (nástrojov a pod.), kde nejde len o získanie pôvodného tvaru opotrebovanej súčasti, ale aj o získanie pôvodných, prípadne lepších mechanických vlastností funkčnej plochy.

Elektrotroskovým spôsobom sa môžu navárať aj nové valce valcovacích stolič, aby získali tvrdý povrch odolný proti opotrebeniu pri zachovaní húževnatého jadra valca.

Elektrotroskový spôsob je vhodný na zváranie mnohých ocelí, najmä nestarnúcich konštrukčných uhlikových ocelí, ocelí s vyššou medzou klzu a nízkolegovaných ocelí pre veľmi náročné strojové konštrukcie veľkých hrúbok, ako sú tlakové nádoby, turbínové rotory, valce a pod.

Elektrotroskové zváranie sa vyznačuje mäkkým režimom zvárania. Po zváraní treba ocele často normalizačne žíhať, aby sa odstránila hrubozrnná štruktúra.

Elektrotroskové zváracie a naváracie zariadenia boli vyvinuté vo Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave. Svojimi parametrami získali veľký ohlas aj v zahraničí vrátane priemyselne najvyspelejších štátov sveta.

Elektrotroskový zvárací automat VÚZ - ETZ - 100

Používa sa na zváranie materiálov hrúbok 15 až 120 mm. Nemá vodiacu dráhu. Pre jeho zvislý pohyb sa používajú dve článkové Gallove retaze napnuté pozdĺž zvaru alebo profilová dráha z uholníkov. Automat možno používať

pre dlhé priame zvary, rovinne alebo priestorovo mierne zakrivené a pre obvodové zvary. Skriňa podávania zváracieho drôtu sa dá použiť ako aj samostatná zváracia hlava pre elektrotroskové zváranie (ETZ) alebo zváranie a naváranie pod tavivom.

Rýchlosť podávania zváracieho drôtu je v širokom rozsahu stúpňovito aj plynule meniteľná. Zvislý pohyb automatu má dva rýchlosťné prevodové stupne - pracovný posuv a rýchloposuv. V oboch prípadoch je rýchlosť plynule meniteľná prostredníctvom zmeny otáčok pohonného elektromotora. Zváracia hlava má mechanizmus na vyvodenie kývavého pohybu.

Prítlačné zariadenie umožňuje chladiacim príložkám dokonale sa prispôsobiť povrchu zváraných predmetov.

Riadiaca skriňa sa dodáva v troch typoch.

Zvárací automat možno používať aj pre vertikálne oblúkové zváranie v ochranných atmosférach. Pre takéto použitie sú k dispozícii špeciálne medené príložky s otvormi pre prúdenie ochranného plynu.

Hlavné technické údaje:

- rýchlosť podávania zváracieho drôtu	106 - 976 m.h ⁻¹
- Ø zváracieho drôtu	2,0; 3,15 mm
- rýchlosť zvárania	1,6 - 2,4 m.h ⁻¹
- rýchlosť zvislého rýchloposuvu	44 - 66 m.h ⁻¹
- napájacie napätie	3 x 380 V
- spotreba chladiacej vody	6 - 8 L.min ⁻¹
- hmotnosť vlastného automatu	110 kg
- hmotnosť riadiacej skrine	1050 kg

Elektrotroskový zvárací automat VÚZ - ETZ - 450

Je univerzálny trojdrôtový zvárací stroj pre ETZ pozdĺžnych spojov do hrúbky zváraných materiálov 450 mm. Patrí do skupiny prenosných typov zváracích automatov s vodiacim stípom. Svojím konštrukčným riešením dovoľuje zostavovať zváracie zariadenie portálového typu, s ktorým možno zvárať hrúbky až 1500 mm.

Automatická regulácia posuvu umožňuje v rubovoľnom okamihu zvárania ručné doregulovanie.

Hlavné technické údaje:

- hrúbka zváraného materiálu	30 - 450 mm
- Ø zváracieho drôtu	3,15; 4,0 mm
- rýchlosť podávania zváracieho drôtu	80 - 400 m.h ⁻¹
- rýchlosť vratného pohybu zváracej hlavy	0 - 130 m.h ⁻¹
- dĺžka vratného pohybu zváracej hlavy	0 - 650 mm
- pracovná rýchlosť zvislého vozíka (zváracia)	2,5 m.h ⁻¹
- rýchloposuv zvislého vozíka	45 m.h ⁻¹
- rozstup zváracích drôtov	65 - 140 mm
- čas státia zváracej hlavy v okrajových polo- hách	1 - 15 s
- meniteľnosť sekundárneho napäcia	39 - 52 V
- zvárací prúd na 1 drôt	200 - 900 A
- napájacie napätie	380 V
- inštalovaný príkon stroja	2,2 kVA
- spotreba chladiacej vody	6 - 8 l.min ⁻¹
- dĺžka vodiaceho stípa	4000 6000 mm
- hmotnosť automatu s vodiacim stípom	850 kg
- hmotnosť riadiacej skrine	1000 kg
- hmotnosť automatu s výťahovým zariadením	1200 kg


Schéma zváracieho automatu VÚZ - ETZ - 450 je na obr. V-1a . Schémy začí-
nania obvodového zvaru z vnútornej strany a uzatvárania obvodového zvaru
sú na obr. V-1b,c.

Elektrotroskové zváracie zariadenie VÚZ - ETZ - 700


Ide o zariadenie na zváranie materiálov do hrúbky 700 mm. Má 4-drôtovú ale-
bo 6-drôtovú zváraciu hlavu.. Zváracia hlava i zásobníky zváracích drôtov
sú uložené na stole, ktorý je vo zvislom smere automatu vedený dvoma tuhy-
mi stípmi. V niektorých prípadoch možno použiť dva zváracie stroje proti
sebe. Takto možno zvárať hrúbky až 1400 mm. Schéma zváracieho automatu
VÚZ - ETZ - 700 je na obr. V-2.

Hlavné technické údaje:

- priemer zváracích drôtov	Ø 3,15; 4,0 mm
- rýchlosť posunu zváracích drôtov	100 - 450 m.h ⁻¹
- rýchlosť vratného pohybu zváracích drôtov	20 - 80 m.h ⁻¹
- dĺžka vratného pohybu zváracích drôtov	300 mm
- rýchlosť zvárania	0,4 - 3,0 m.h ⁻¹
- rozstup zváracích drôtov	65 - 150 mm
- čas státia zváracej hlavy v okrajových polo- hách	0 - 10 s
- zváracie napätie	39 - 57 V




Obr.V-1a
Elektrotroskový zvárací automat VÚZ - ETZ - 450



Obr.V-1b
Zváranie obvodových spojov

Obr.V-1c
Ukončenie obvodových spojov



Obr.V-2
Zváranie hrdlového prstenca automatom VÚZ - ETZ - 700

- sietové napätie	3 x 380 V
- inštalovaný príkon stroja	6,95 kVA
- príkon zváracích transformátorov	2 x 150 kVA
- spotreba chladiacej vody	6 - 10 L min ⁻¹
- maximálna dĺžka zvarenca	4000 mm
- hmotnosť automatu	2700 kg
- hmotnosť riadiacej skrine	2500 kg

Automat umožňuje širokú aplikáciu ETZ prakticky v celom rozsahu používaných hrúbok oceľových konštrukcií.

Z aplikácií ETZ v technickej praxi možno spomenúť zváranie reaktorovej tlakovej nádoby pre jadrovú elektráreň zo 4 segmentov. Priemer prstenca 5 m a dĺžka jedného zvaru 2,5 m. Materiál prstenca nízkolegovaná Mn-Mo-Ni ocel.

Podstavec reaktorovej tlakovej nádoby zvarený zo 16 dielov. Materiál podstavca nízkouhlíková Mn-Ni-Mo ocel.

Hrdlový prstenec reaktorovej tlakovej nádoby skladajúci sa z 12 dielov.

Výroba vrchlika dna a veka reaktorovej tlakovej nádoby.

Oprava hriadeľa vodnej turbíny Ø 1,8 m s hrúbkou steny 260 mm. Zváranie hriadeľa vodnej turbíny.

Zváranie hydraulického valca pre 12 000 t kovací lis. Hrúbka steny valca bola 300 mm.

Zváranie rotorov turbín z materiálu Mn-Ni-Mo-V oceľ.

Zváranie austenitického bubnového rotora z ocele 16/13 Cr-Ni.

Zváranie predkovkov hrúbky 600 mm. Zváranie stojanov valcovacích stôlic.
Zváranie uhlových nožov pre strojové nožnice.

Stavebnicové elektrotroskové zváracie zariadenie VÚZ - ETZ - 120 UNI

Umožňuje vytvoriť rôzne modifikácie podľa požiadaviek technológie zvárania tak, že poskytuje rôzne stupne mechanizácie a automatizácie s rôznymi spôsobmi pohybu a polohovania zváracieho zariadenia vo vzťahu k zváranému materiálu. Má možnosť volby stabilnej alebo pojazdnej zostavy. Môžu sa zvárať pozdĺžne spoje orientované na výšku.

Hlavné technické parametre:

- hrúbka zváraného materiálu	14 - 140 mm
- maximálna dĺžka zvarového spoja	12 000 mm
- Ø zváracieho drôtu	2,0; 3,15 mm
- rýchlosť podávania zváracieho drôtu	135 - 600 m.h ⁻¹
- zváracia rýchlosť	1,8 - 2,7 m.h ⁻¹
- zváracie napätie	30 - 48 V
- maximálny príkon zariadenia	125 kVA
- spotreba chladiacej vody	6 - 8 l.min ⁻¹
- hmotnosť zváracieho stroja	700 kg
- hmotnosť zdroja zváracieho prúdu	600 kg
- hmotnosť riadiacej skrine	150 kg

Zariadenie na elektrotroskové naváranie pútnických valcov VÚZ - NPV 1

Elektrotroskové naváranie pútnických valcov reprezentuje originálnu technológiu renovácie aj výroby týchto valcov.

Stroj môže pracovať v troch režimoch: automatickom cykle, poloautomaticky a ručným ovládaním.

Rozmery valcov môžu byť Ø 538 - Ø 850 mm, dĺžka 1500 - 2000 mm. Počet naváracích jednotiek 3, 5, 7. Priemer zváracieho drôtu 3,15 a 5,0 mm. Rýchlosť podávania drôtu 90 - 450 m.h⁻¹. Hrúbka návaru 28 - 36 mm.

Naváracie zariadenie tohto typu je určené pre valcovne rúr.

Zariadenie na ET naváranie kladív drvičov VÚZ - NDK 1

Elektrotroskové naváranie abrazívne opotrebených kladív drvičov nahradza namáhavé a málo produktívne ručné oblúkové naváranie elektródami. Toto jednoučelové zariadenie je určené pre jeden druh kladiva. Uvedené naváranie v dôsledku vysokej mechanizácie odstránilo vplyv ľudského činiteľa a znížilo čas navárania z 24 na 1 h. Celkovo to predstavuje úsporu 77 % nákladov.

ET poloautomatické naváracie zariadenie VÚZ - NHV 1


Zariadenie je určené na elektrotroskové naváranie hladkých valcov strednej veľkosti priemeru 400 až 900 mm, dĺžky 1000 až 4400 mm. Skladá sa z vlastného naváracieho stroja, zdroja zváracieho prúdu a riadenia.

Navárací stroj je poloautomatický, pričom jednotlivé funkcie, pohyby a úkony sú ovládané:

- automaticky (technologické jadro procesu),
- ručne tlačidlom z ovládacieho panelu (samostatné ovládanie jednotlivých funkcii),
- ručne (prípravné práce pri manipulácii s nastavením naváraného valca).

Väčšina parametrov zariadenia je nastaviteľná buď pred naváraním, alebo v priebehu navárania.

Vlastný navárací stroj sa skladá z rámu stroja, z vozíka pre zasúvanie valca do stroja, pojazdnej plošiny s točnicou a kryštalizátorom, zdvihových mechanizmov pojazdnej plošiny a ovládania.



Obr.V-3
Naváranie hladkých valcov so zvislou osou

Hlavné technické údaje:

- príkon naváracieho zdroja	1260 kVA
- maximálny sekundárny prúd	8100 A (1 fáza)
- maximálna hmotnosť naváraného valca	15 t
- hrúbky naváranej vrstvy	25 - 45 mm
- rýchlosť pojazdnej plošiny	1 m.min ⁻¹
- naváracia rýchlosť	0,2 - 0,9 m.h ⁻¹
- priemer naváracieho drôtu	3,15 - 5,5 mm
- rýchlosť podávania drôtu (plynule meniteľná)	80 - 300 m.h ⁻¹
- výlet (suché vyloženie) drôtu	50 ± 20 mm
- dovolené prúdové zataženie (trvalé)	800 A
- rozsah sekundárneho napäťia	28 - 48 V
- rýchlosť rozkyvu	40 - 90 m.h ⁻¹
- počet naváracích jednotiek	27
- maximálna hmotnosť stroja bez valca	22 t

Naváracie zariadenie VÚZ - ETZ - 450 NZ

Je určené na naváranie súvislých plôch (zápustiek). Navárať sa môžu ploché zápustky so šírkou návaru 60 - 200 mm jedným až troma drôtmi. Vo zvislej polohe návar formuje medená vodou chladená príložka.

Hlavné technické údaje:

- rozmery naváranej zápustky	2500 x 700 x 400 mm
- rýchlosť navárania	0,04 m.min ⁻¹
- rýchlosť manipulačná	0,75 m.min ⁻¹
- rýchlosť podávania zváracacieho drôtu	1,3 - 6,5 m.min ⁻¹
- priemer naváracieho drôtu	Ø 3,15 - 4 mm
- rýchlosť rozkyvu	0 - 2,1 m.min ⁻¹
- čas státia vo vratných polohách	1 - 15 s
- maximálne prúdové zataženie na 1 drôt	800 A
- zváracie napätie	39 - 52 V
- inštalovery príkon stroja	2,2 kVA
- chladenie (voda)	8 l.min ⁻¹

Literatúra

- [1] Plíva, L.: Čs. stroje a pomocná zariadení pro obloukové, elektrostruskové a odparové svařování.
Praha, SNTL 1980.
- [2] Prospeky VÚZ Bratislava.
- [3] Prospeky BEZ Bratislava.
- [4] Album ukážok elektrotroskového zvárania.
Bratislava, VÚZ.

VI. Zváracie stroje a zariadenia pre odporové zváranie (Ryban, Turňa)

Odporový zvar sa vytvára teplom vyvinutým pri prechode elektrického prúdu cez zvárané dielce za spolupôsobenia sily. Odporové zváranie je charakterizované okrem iného tým, že teplo sa vyvíja priamo vo zváraných dielcoch, nepoužíva sa prídavný materiál (spoj sa vytvorí z roztaveného základného materiálu) a na spojenie je potrebná stlačacia sila. Prednostou odporového zvárania je vysoká produktivita, lebo zvárací čas trvá iba zlomky sekundy. Na zváranie sa používajú strojové zariadenia zväčša s automatickým priebehom zváracích parametrov, takže zvárací proces nezávisí od ľudského činiteľa a od jeho chýb.

V podstate poznáme päť základných druhov odporového zvárania, ktoré rozdeľujeme na niekoľko podskupín. Základné druhy sú:

1. **Bodové zváranie**, pri ktorom sa zvárané predmety (najčastejšie plechy) navzájom preplátujú a stlačia medzi medenými tyčovými elektródami. Prechodom elektrického prúdu sa na rozhraní stlačených dielcov roztaví určitý objem materiálu. Po vypnutí prúdu materiál stuhne a vytvorí zvarový spoj. Bodový zvar má tvar šošovky. Parametre zvárania sú prítlačná sila, zvárací prúd a zvárací čas.
2. **Štové zváranie**, pri tomto zváraní sú tyčové elektródy (známe z bodového zvárania) nahradené kotúčmi. Kotúče stláčajú preplátované plechy. Ak by sa kotúče neotáčali, vznikol by prechodom elektrického prúdu opäť bodový zvar. Otáčaním kotúčov sa za súčasného prechodu zváracieho prúdu vytvorí zvarový Šev. Keďže priebeh zváracieho prúdu je prerušovaný, zvarový Šev má vzhľad radu bodových zvarov, ktoré sa navzájom prekrývajú. Parametre zvárania sú: prítlačná (zváracia) sila, zvárací prúd, zváracia rýchlosť a modulácia.
3. **Výstupkové zváranie** je druh odporového zvárania, pri ktorom sa spoje vytvárajú na miestach vopred pripravených výstupkov. Stlačením súčiastok medzi ploché elektródy - čeluste zváracieho listu alebo upnutia do zváracieho prípravku - pripojený na siet sa prúd koncentruje v mieste výstupku. Počas ohrevu sa natavia výstupky, ako aj prilahlá oblasť druhého dielca a po stuhnutí vznikne zvarový spoj. Zváracie parametre sú: zváracia sila, zvárací prúd a zvárací čas.
4. **Stykové stlačacie zváranie** je druh odporového zvárania, pri ktorom sú zvárané dielce pritláčané v styčných (čelných) plochách a zvárajú sa v celej styčnej ploche. Súčiastky sú vopred stlačené v mieste budúceho zvaru určitou silou P a až potom sa zapne zvárací prúd. Zváracie parametre sú: zváracia (prítlačná) sila, zvárací prúd, zvárací čas.

5. **S t y k o v é o d t a v o v a c i e z v á r a n i e** sa sice zdaniivo (konštrukčným usporiadaním spoja) podobá stykovému stláčaciemu zváraniu, avšak mechanizmus vzniku spoja je odlišný. Zvárané dielce sú ešte pred stlačením pripojené na zvárací transformátor. Potom sa dielce začnú približovať - natavovať. Po natavení celého povrchu sa stlačia. Zváracie parametre sú: intenzita zváracieho prúdu, rýchlosť odtavovania, dĺžka odtavovania a stláčacia sila.

Klasifikácia strojov a zariadení pre odporové zváranie

Stroje a zariadenia pre odporové zváranie rozdelené sú:

1. podľa stupňa automatizácie procesu zvárania

- a) mechanické - pohyb elektród, ako aj pôsobenie prítlačnej sily sa vyvodzuje ručne alebo nožne;
- b) poloautomatické - časť zváracieho cyklu priamo riadi zvárač, pričom vlastné zváranie prebehne automaticky podľa nastavených parametrov,
- c) automatické - celý zvárací cyklus prebehne automaticky od štartovacieho impulzu, podľa programu;

2. podľa konštrukčného usporiadania pracovného postupu

- a) bodové,
- b) švové,
- c) výstupkové,
- d) stykové stlačením,
- e) stykové odtavením;

- a) zariadenie so sietovým kmitočtom,
- b) zariadenie s rovnosmerným prúdom,
- c) zariadenie so striedavým kmitočtom,
- d) zariadenie so striedavým prúdom,
- e) zariadenie s akumulovanou energiou;

4. podľa špecializácie

- a) univerzálne (bodovky, švovky),
- b) jednoúčelové (mnohobodovky),

c) robotizované;

- a) jednofázové;
- b) trojfázové (vývojové v ČSSR);

5. podľa počtu pripojenia fáz


- a) stacionárne (stolové, stojanové),
- b) mobilné (prenosné, pojazdné a závesné);

6. podľa typu konštrukcie

7. podľa umiestnenia transformátora
(len pre kliešťové bodové zváračky) a) so vstavaným transformátorom,
b) s oddeleným transformátorom;
8. podľa počtu zváracích miest a) jednomiestne,
b) dvojmiestne,
c) viacmiestne;
9. podľa druhu použitej tlakovej energie pre tlakovú silu a) mechanické,
b) pneumatické,
c) hydraulické,
d) elektronické.

Stroje a zariadenia pre bodové a švové zváranie

Bodový zvárací stroj sa skladá zo skrine, v ktorej je umiestnený transformátor. Na skriňu stroja sa pripájajú horné a dolné ramena. Elektródy zváračky sú prívodmi spojené so sekundárnym vinutím transformátora.



Obr.VI-1
Bodový zvárací stroj

Bodové odporové zváračky

- stacionárna bodová zváračka je stabilne inštalovaná na vhodnom mieste, vyrábané diely sa prisúvajú do pracovného priestoru stroja;
- mobilná bodová zváračka sa môže v určitom priestore premiestňovať, patria sem prenosné, závesné a pojazdné zváračky.

Prenosná bodová zváračka umožňuje prenášať aspoň pracovný nástroj s elektródami k zváraným dielom, môže byť s oddeleným transformátorom alebo zabudovaným transformátorom do jedného kompaktného celku s elektródami. Ak je vlastný zvárací nástroj s elektródami zavesený a môže sa prisúvať k zváraným dielcom, hovoríme o závesnej bodovej zváračke. Ak má zvárací nástroj tvar strmeňa C a je spojený s transformátorom ohybnými káblami, hovoríme o kliešťovej bodovej zváračke s oddeleným transformátorom. Ak je jeden pól sekundárneho obvodu pripojený na zváraný predmet a druhý na nástroj - elektródu, hovoríme o zváracej pištoli.

Zváracie stroje pre bodové zváranie rozdelenujeme:


1. podľa spôsobu ovládania prítlačnej sily
 - a) pomocou pádálového mechanizmu,
 - b) pneumaticky,
 - c) hydraulicky;
2. podľa stavu polohy pri zváraní
3. podľa spôsobu napájania
 - a) stabilné zváračky,
 - b) zváracie kliešte;
 - c) jednofázové,
 - d) trojfázové,
 - e) akumulovanou energiou;
4. podľa počtu súčasne zhotovených zvarov
 - a) jednobodové,
 - b) mnohobodové;
5. podľa použitia
špeciálne použitie (napr. rýchlobodové, prievarkové atď.).

Stacionárne bodové zváračky


Nožné bodové zváračky BN 10C, BN 20C sú stabilné zváračky určené na zváranie tenkých ocelových plechov. Sú vhodné pre údržbárske a malosériové práce v menej náročných odboroch priemyslu. Pohyb horného ramena zváračky je ovládaný nožnou pákou. Veľkosť prítlačnej sily sa riadi predpäťím pružiny. Menovitý príkon pri 50 % DZ je 10 kVA, resp. 20 kVA.

Pneumatické bodové zváračky WBP 20 SD 04 a WBP 40 SD 06 sú bodové pneumatické zváračky so zamontovaným elektronickým synchronným programovaným riadením. Sú vhodné na preplátované zváranie tenkých plechov v malosériovej výrobe, ako napr. v karosáriach, vagónkach a v spotrebnom priemysle. Menovitý príkon zváračky pri 50 % DZ je 20 kVA, resp. 40 kVA. Maximálny sekundárny prúd je 13,5 kA, resp. 17 kA.

Ďalším vyrábaným typom z radu pneumatických bodových zváračiek je zváračka WBP 80 a WBP 160. Zariadenia sa využívajú v automobilkách pri výrobe karosérií, pri výrobe jednostopových vozidiel, vagónov, priemyselného tovaru



Obr.VI-2
Rozmerový náčrt BN 10C a BN 20C



Obr.VI-3
Rozmerový náčrt pneumatickej bodovej zváračky WBP 20 SD 04


a betonárskych výstuží. Pneumatická hlava umožňuje vysokú zváraciu kadenčiu, umožňuje regulovať pracovný zdvih a nastaviť pomocný zdvih, ktorý sa uplatňuje v prípadoch, kedy treba hornou pohyblivou elektródou prekročiť výstupok vyšší ako pracovný zdvih elektródy.

Kapacitné bodové zváračky BK 800 a BK 1600 sú určené pre impúlné bodové zváranie menších súčiastok z kovových materiálov. Z hľadiska tvaru spoja je kapacitná bodová zváračka určená pre spoje stykové, výstupkové a bodové.

Bodové zváračky sú pneumatické zariadenia s regulovalcou zváracou a kovacou silou. Vstavaná reléová automatika umožňuje automatické ovládanie cyklu. Energia pre vlastné zváranie sa získava z kapacitného zdroja, ktorý sa nabíja z rozvodnej siete v prestávkach medzi zváraním. Tieto zváračky sa používajú na zváranie plechov z nízkouhlíkovej ocele do hrúbky 1,2 + 1, mm a na zváranie Al, Cu a ich zliatin, ako aj Ti, Ta, Ag, Au a ich zliatin do hrúbek podľa ich fyzikálnych vlastností.

Mnohobodové zváracie stroje

Mnohobodové zváračky sa používajú najčastejšie pri výrobe dielcov automobilových karosérií. Výlisky z ocelového plechu sa zvárajú na jednu operáciu, pričom počet bodov často dosahuje až niekoľko sto. Dôležité je, že transformátory, elektródy, ako aj prítlačný mechanizmus sú iba na jednej strane výrobku. Z druhej strany výrobku je iba oporná podložka s medenými lištami. Základným stavebným prvkom je jednotka - zvárací transformátor, na ktorý sú pripojené elektródy s prítlačným mechanizmom. Niektoré majú transformátory jeden primárny, ale dva sekundárne obvody; v takomto prípade majú tiež štyri elektródy. Na obr. VI-4 je schéma mnohobodovej zváračky. Stroj sa



Obr. VI-4
Schéma mnohobodovej zváračky

skladá z rámu, v ktorom sa pohybuje stôl. Na stole je podložka s medenými lištami tvarovaná podľa zváraného predmetu. V spodnej polohe stola sa na podložku položia zvárané dielce (napr. dvere). Na hornom priečniku rámu sú zavesené zváracie jednotky (transformátory s elektródami). Stôl sa zdvihne a každá elektróda sa individuálne pritlačí na zvárané predmety. Na galérii zváračky býva umiestnený hydraulický mechanizmus, elektrický a elektronický riadiaci systém.


Niekteré typy mnohobodových zváračiek používaných u nás

Mnohobodové zváracie stroje VÚZ - MB 30, VÚZ - MB 60, VÚZ - MB 60 C

Tieto zváračky sú určené pre automobilový priemysel. Stolová mnohobodovka VÚZ - MB 30 bola určená pre zváranie bočného zadného okna osobného automobilu Š-440 v AZNP Mladá Boleslav. Ďalšie stroje vývojovo nadväzujú na prvý typ. Zváračka VÚZ - MB 60 je určená na zváranie ľavých a pravých predných dvier automobilov ŠKODA. Zváračka VÚZ - MB 60 sa používa na zváranie zadnej steny nákladných automobilov TATRA.

Mnohobodový zvárací stroj VÚZ 80 UNI


Tento zvárací stroj je určený na zhotovovanie dvojradového bodového preplátovaného spoja ocelových pásov vo výrobných alebo upravárenských linkách. Slúži na spojenie začiatku nového pásu s koncom predchádzajúceho pásu, pričom úpravu hrán (strihanie) pásov a transport hrán pásov do zváracieho stroja vykonávajú mechanizmy linky. Pracovný cyklus tejto mnohobodovej zváračky je plnoautomatický. Po dodaní začiatku, resp. konca pásu s upravenými hranami do zváračej polohy sa pásy zvaria dvojradovým bodovým spojom v minimálnom čase (asi 6 s pri počte bodov 80). Cyklus začína povelom linky a po zvarení zvárací agregát odovzdá povel pre ďalší chod linky. Stroj sa používa pre maximálnu šírku pásov 1250 mm. Na obr. VI-5 je uvedený rozmerový náčrt stroja. Na zváranie pásov s maximálnou šírkou 1550 mm do hrúbky 3 mm bol vyvinutý mnohobodový zvárací stroj VÚZ - P 96.



Obr. VI-5
Rozmerový náčrt VÚZ P 80 UNI

Závesné bodové zváračky

Pri zváraní ľahkých a rozmerných predmetov, ako je napr. automobilová karoséria, používa sa závesná zváračka nazývaná aj zváracie kliešte (obr. VI-6a).




Obr.VI-6a
Usporiadanie závesnej bodovej zváračky typu BZ

Na osobitnom závese je upevnený zvárací transformátor, ktorý je spojený so samotným zváracím nástrojom (klieštami) pomocou 2 až 3 m dlhých káblov. Aby sa uľahčila manipulácia, kliešte sú zavesené na odľahčujúcom - vyvažovacom zariadení. Prítlačná sila sa obvykle vyvadzuje pneumaticky - hydraulicky; na tento cieľ je určený pneumatický - hydraulický menič pripojený

napr. k zváraciemu transformátoru. Riadiaci a spínací systém je umiestnený v skriňi mimo manipulačného priestoru. Niektoré typy závesných bodových zváračiek:

Závesné bodové zváračky WKPH 80.2, WKPH 125, WKPH 160


Patria smedzi zváračky s oddeleným transformátorom. Pri rade WKPH sa používa pneumatickohydraulický menič tlaku, ktorého hydraulická časť je zdrojom vysokého tlaku v kvapaline privádzanej do pracovného valca klieští, v dôsledku čoho môžu mať menšie rozmery, a tým aj hmotnosť. Spojenie dvoch rôznych zváracích mechanizmov s transformátorom zabezpečujú dva páry sekundárnych vodou chladených káblov. Zvárací transformátor je zavesený na pojazdnej mačke a zváracie kliešte na vyvažovači, čím sa umožní ľahké zvládnutie veľkého pracovného priestoru. Na obr. VI-6b je uvedený rozmerový náčrt WKPH 125.



Obr.VI-6b
Rozmerový náčrt WKPH 125

Závesné bodové zváračky BZ 80, BZ 125, BZ 160

Kompletné závesné bodovacie zariadenie obsahuje transformátor s ovládaním a doplňujúcim vybavením, závesné prvky pre transformátor a bodovacie kliešte, vodou chladené sekundárne káble, zváracie kliešte a strmene, elektronické ovládanie. Usporiadanie závesnej bodovky typu BZ je na obr. VI-6c. Pre výkonový rad závesných bodoviek typu BZ je určený skriňový typ číslicovo-popolovičného elektronického ovládania s časmi od 1 do 90 period, s plynulým riadením výkonu od 10 do 100 % a s automatickou kompenzáciou výkyvu zmien sietového napätia.



Obr.VI-6c
Usporiadanie závesnej bodovky typu BZ

Závesná bodová zváračka KB 16

Zváračka je určená na zváranie oceľovej výstuže do betónu na zhotovovanie krížových zvarových spojov tyčí do priemeru 8 mm. Je to zváračka so vstavaným transformátorom plášťového typu s medeným primárny a sekundárny vinutím. Chladenie zváračky zabezpečuje samostatná cirkulačná chladiaca jednotka, pri použití na stavenisku je plnená nemrznúcou zmesou.

Závesné bodové zváračky typu BV 3,15 a BV 20

Patria do skupiny zváračiek so vstavaným transformátorom. Zváračka BV 3,15 je ovládaná ručne a zváračka typu BV 20 pneumaticky. Používa sa na zváranie hrúbkov plechov do 2 + 2 mm, resp. 3 + 3 mm.

Švové zváračky


Švový zvárací stroj sa obvykle podobá bodovej zváračke, ale je komplikovanejší s ohľadom na otáčajúce sa elektródy. Zvárací transformátor je umiestnený v skriní zváračky. Ramená (horné aj spodné) sú ukončené ložiskami, v ktorých sa otáčajú vymeniteľné zváracie kotúče. Kotúče sú spojené so sekundárnym vinutím transformátora. Môžu byť s pozdižnym pohybom kladiek (pozdíž ramien) alebo s priečnym pohybom (kolmo na ramená). Niektoré typy švových zváračiek:

Štová pneumatická zváračka SP 161 R

Zváračka je vhodná pre sériovú výrobu nádob a ďalších plechových výrobkov s hrúbkou plechu od 0,8 do 2,00 mm. Má priečne usporiadanie kotúčov, čo je výhodné pre lemové zvary pri výrobe vykurovacích telies. Na výrobu radiátorov, najmä plošných je výhodné použiť dvojicu štových zváračiek typu 160 R. Oba stroje sú nastavené na zváracom ráme, môžu meniť vzájomnú vzdialenosť a sú spoločne ovládané.

Pneumatický zvárací lis WLP 80 A

Odporový zvárací lis WLP 80 A možno dobre uplatniť v sériovej i hromadnej výrobe. Tieto stroje sú efektívne využité v automobilkách, pri výrobe rôznych drobných strojových súčiastok a priemyselného tovaru hromadnej spotreby. Rýchla a pohodlná (jednoduchá) výmena zváracích prípravkov a zmena zváracích parametrov umožňujú meniť sortiment zvarencov pružne, podľa potreby výroby. Aby sa zabránilo úrazu obsluhy, spúšťa sa zvárací cyklus dvoma impulznými tlačidlami. Zvárací tlak medzi čelustami sa vyvodzuje stlačeným vzduchom a riadi znižovačom tlaku. Zváracie zariadenie má ešte ignitrony v riadiacej skrini. Prepájač zváracieho transformátora má dva stupne. K stroju prislúcha elektronická riadiaca skriňa, ktorej program sa skladá z dotlaku, zvárania, kovania a medzičasu. 15-stupňová regulácia času dotlaku a kovania je v rozsahu 1 až 25 periód, 25-stupňová regulácia času zvárania a prestávky je v rozsahu 1 až 160 periód. Riadiaca skriňa synchrónne spína transformátor a okrem toho umožňuje riadiť výkon transformátora.



Obr.VI-7a
Zvárací lis WLP 80 A

Technické údaje:


- menovitý výkon pri 50 % DZ	80 kVA
- menovité vstupné napätie	380 V, 50 Hz
- regulácia výkonu hrubá odbôčkami transformátora, jemná elektronicky plynule	40 - 100 %
- maximálny zváraný prierez	150 mm ²
- maximálny zvárací prúd	34 000 A
- maximálna prítlačná sila medzi elektrodami	12 kN
- spotreba stlačeného vzduchu	2,5 m ³ .h ⁻¹
- spotreba chladiacej vody	260 L.h ⁻¹
- hmotnosť stroja	780 kg

Pneumatický zvárací lis WLP 160 A

je určený pre výstupkové zváranie súčasti z ocele (najmä uhlíkovej) v sériovej a hromadnej výrobe. Uplatňuje sa najviac pri výrobe vozidiel, rôznych strojových súčiastok a priemyselného tovaru hromadnej spotreby, napr. viacmiestne priváranie matic a svorníkov a pod.

Veľkosť pracovného zdvihu je plynule nastaviteľná. Zváracie prípravky sa upínajú na čeluste lisu opatrené T drážkami. Čeluste sú vyrobené z bronzových odliatkov.

Elektronická riadiaca skriňa je okrem základného programu pre dotlak, zvar, kovanie a medzičas doplnená pulzačným zváraním a žíhaním zvaru. Elektronická regulácia umožňuje použiť 2-stupňový prepájač zváracieho transformátora pre plynulú reguláciu výkonu od 25 do 100 %.



Obr.VI-7b
Zvárací lis WLP 160 A

Technické údaje:

- menovitý výkon pri 50 % DZ	160 kVA
- maximálne zvariteľný prierez	350 mm ²
- maximálny zvárací prúd	43 300 A
- maximálna sila medzi elektródami	18,5 kN
- pracovný tlak vzduchu	0,6 MPa
- hmotnosť stroja	1020 kg


Pre uvedené zariadenia sa používajú riadiace skrine TSP - BU 200.3 s pomocnými časmi, podobne ako EROS U 200.3. Riadiaca skriňa riadi dotlak, svah, zvar, prestávku s počítaním impulzov, kovanie, žihanie, medzičas, zvárací výkon, žihací výkon. Program sa riadi bezkontaktne. Jednotka riadenia výkonu pracuje automaticky do plného výkonu. Firma VILIATI dodáva tiež jedno- programové a dvojprogramové riadiace panely s integrovanými obvodmi, ktoré sú rozmermi zhodné s prv používanými panelmi, takže ich možno v prv dodaných skriniah bez úprav nahradíť.

Hydraulický zvárací lis VÚZ 250.2:

Ide o univerzálny stroj s hydraulickým pohonom, ktorý umožňuje zváranie buď stlačením, alebo odtavením, v oboch prípadoch s programovým priebehom prítlačnej sily. Je určený pre hromadnú výrobu výstupkovým zváraním väčších dielov a členitých prierezov. Lis je vybavený automatickým pôsobiacim vysokovýkonným dotláčacím zariadením, ktoré znižuje rozstrek roztaveného kovu, a tým aj nepodarkovosť na minimum. Riadiaca skriňa okrem odmeriavania časov a plynulej regulácie výkonu umožňuje svahové a pulzačné zváranie. Zvárací, kovací a dosadací tlak sa vyvodzujú tlakovým olejom a nastavujú sa regulačnými ventilmi.

Technické údaje:

- menovitý príkon pri 50 % DZ	250 kVA
- maximálny príkon	960 kVA
- sekundárne napätie	4,15 - 12 V
- zváracia a kovacia sila plynule regulovalelná	5 - 30 kN
- zvárací čas elektronicky riadený	1 - 50 per
- kovací čas plynule regulovalelný	0,3 - 10 s
- zvárané prierezy, stlačením (ocel)	600 mm ²
odtavením (konštr.uhl.ocel')	1000 mm ²
- spotreba chladiacej vody	600 l.h ⁻¹
- hmotnosť zváracieho lisu	1400 kg



Obr.VI-7c
Zvárací lis VUZ 250.2


Hydraulické zváracie lisy L 315, L 500

Stredné a ťažké zváracie lisy tohto druhu sú určené pre presné a technologicky náročné výstupkové zváranie súčiastok veľkých prierezov, predovšetkým v sériovej a hromadnej výrobe. Lisy sú vybavené šestčasovým elektrotechnickým relé s možnosťou pulzácie zváracieho prúdu, s plynule nastaviteľným zváracím a žihacím výkonom, s voľbou ručného alebo automatického tlakového programu a pracovného cyklu.

Elektrické ovládanie lisov je riešené v dvoch rovnocenných alternatívach, a to vo vyhotovení reléovom alebo polovodičovom, ktoré umožňuje celý automatický pracovný cyklus lisu i s dvoma upínačmi, alebo aj ručné ovládanie jednotlivých operácií cyklu na základe povetu obsluhy.

Tlakový program lisu sa dá ovplyvniť tým, že sa zaradí alebo vyradí dotláčacia hľava. Volba optimálneho zváracieho cyklu je základom vyžadovaných vlastností zvarového spoja.


Zváracie programy lisu L 315/500 sú na obr. VI-8a, b, c. Hydraulické ovládanie môže byť vybavené rozvádzacími prvkami na pripojenie hydraulických upínacích.



Obr. VI-8a, b, c
Zváracie programy lisu L 315/500
 t_1, t_2, t_3, t_4 - časy tlakového programu riadené ovládaním lisu, t_{zy}, t_x - časy zváracieho a žihacieho programu elektronicky riadene

Maximálne možné zváracie prierezy sú 900 až 1200 mm² pre členité prierezy a výstupkové spoje, pre plné prierezy a nízkouhlíkovú ocel 35 až 1250 mm².

Pri elektronickom ovládaní odporových zváracích strojov nový vývojový rad elektronického ovládania BEZ dôsledne využíva progresívne čs. polovcdičové prvky aj na spínanie najväčších výkonov. Časovacie jednotky a číslicové elektronické ovládanie sú popísané v práci [1].



Obr.VI-9
Hydraulický zvárací lis L 315/500

Zvárací lis veľkého výkonu VÚZ - 1000 NOV

Lisy veľkých výkonov majú symetrické napájanie elektród dvoma zváracími transformátormi. Toto usporiadanie má priaznivý vplyv na rozdelenie zváracieho prúdu, a tým aj tepla po priereze zvaru, čím sa dosiahne pravidelný výronok.


Charakteristické vlastnosti zváracieho lisu VÚZ 1000 NOV:

- úplné automatické hydraulické ovládanie s individuálnym pohonom,
- veľmi účinné automatické urýchľovanie pohyblivej elektródy v priebehu zváraciaho procesu,
- programový priebeh zváracieho procesu,
- energický prechod zo zváracieho tlaku na kovací s plynulou reguláciou strnosti účinku kovacieho tlaku,
- symetrické napájanie dvoma transformátormi,
- odstránenie dlhých ohybných prívodov zváracieho prúdu do pohyblivej elektródy,
- hydraulicky ovládané prívody zváracieho prúdu do pohyblivej elektródy,
- minimálne straty vo zváracom obvode,
- možnosť zvárania veľkých prierezov pri pomerne malom zaťažení elektrickej siete,
- vylúčenie nepodarkovosti v dôsledku kolísania napäťa v sieti,
- možnosť rýchleho prechodu na zváranie materiálov rôznej konfigurácie,
- možnosť použiť hydraulické upínače napájané z hydraulickej stanice lisu,
- možnosť žihania zvarenca v lise ihned po zváraní,
- maximálny príkon lisu je 4500 kVA pri jednofázovom napájaní.


Maximálny možný prierez zvárania nízkouhlíkovej konštrukčnej ocele (plný prierez 4000 mm^2). Maximálny zvárací prúd pri napäti 15 V je 300 kA. Hmotnosť lisu je 7000 kg.

Poloautomatické stykové zváračky TP 30, TP 60 A

Sú to zváracie zariadenia s pneumatickým upínaním, ručným predhrievaním a odtavovaním a automatickým stláčaním (utíkaním). Sú určené pre ľahké podmienky, najmä na stavbách pre zváranie výstuží do betónu. Obsluha strojov je jednoduchá a nevyžaduje veľkú telesnú námahu. Náklady na ich údržbu sú nepatrné.



Obr.VI-10a
Poloautomatická styková zváračka TP 30



Obr.VI-10b
Poloautomatická styková zváračka TP 60 A

Technické údaje poloautomatu TP 60 A:


- menovitý výkon	60 kVA
- menovitý prúd (primárny)	158 A
- sekundárne napätie	4,2 - 5,5 V
- maximálna upínacia sila	120 kN
- maximálna stláčacia sila	60 kN
- rozsah priemerov zváraných tyčí	Ø 20 - 50 mm
- hmotnosť stroja	3600 kg

Odporové stykové zváracie stroje WATH 40, WATH 80

Sú vybavené hydraulickým pohonom s vlastným hydraulickým agregátom ovládaným elektronickým riadením, s maximálnym využitím polovodičových prvkov a s pevným, vopred nastaviteľným počtom predhrevov. V princípe sú to hydraulické automaty s elektronickým spínaním zváracieho prúdu a elektronickým riadením zváracieho cyklu, ktoré sú tvorené štyrmi samostatnými, funkčne súvisiacimi celkami, t.j. vlastným strojom, hydraulickým agregátom, ovládacou skriňou a elektronickou riadiacou skriňou.


Stroje umožňujú zvárať s predhrevom alebo priamo s odtavením zo studeného stavu plné i tenkostenné profily z rôznych ocelí, prípadne neželeznych kovov a ich zliatin.

Zváracie zariadenie WATH 40 je univerzálny stroj vhodný pre zváranie veľkých sérií i pre malosériovú výrobu. Má ľahko vymeniteľné upínacie (zváracie) čeluste. Priebeh zváracieho procesu je riadený elektronickou riadiacou skriňou typu EROS T - 100.1, ktorej riadiace obvody sú zostavené zo stavebnicových jednotiek.



Obr.VI-11a
Odporový stykový zvárací stroj WATH 40

Zváracie zariadenie WATH - 80.1 má viacúčelové riešenie s vertikálnym upínaním, s dorazom pre zváranie nástrojových ocelí, s akumulátorom pre zváranie neželeznych kovov alebo s horizontálnym upínaním pre zváranie profilov, rúrok a pod. Stroj môže doplniť aj registračným zariadením zváracích parametrov, prefukovacím zariadením (zváranie rúrok) a žihacím zariadením.



Obr.VI-11b
Odporový stykový zvárací stroj WATH 80.1

Technické parametre WATH 80:

- menovitý výkon pri 50 % DZ	80 kVA
- maximálny zváraný prierez (nízkouhlíková ocel)	3000 mm ²
- maximálna upínacia sila	112 kN
- maximálna stláčacia sila	73 kN
- odtavovacia rýchlosť	0,3 - 6 mm.s ⁻¹
- stláčacia rýchlosť	50 mm.s ⁻¹
- riadiaca skriňa EROS T	

Okrem uvedeného možno uviesť stykovú odtavovaciu zváračku VÚZ - MSZ 10-2 na zváranie tenkých pásov prierezu 5 až 50 mm² z nízkouhlíkových ocelí a zváračku VÚZ - MSZ 20 na zváranie krúžkov z páskovej nízkouhlíkovej ocele prierezu 15 až 60 mm².

Obidva druhy strojov umožňujú žihanie po zváraní.

Na zapuzdrovanie polovodičových prvkov sa používa zváracie zariadenie VÚZ - KZP 4.

Jednoučelové zváracie zariadenie VÚZ - KZP 5 je určené na zváranie okenných a dverových závesov. Zváracia kadencia 4680 ka/min.

Literatúra

- [1] Plíva, L.: Čs. stroje a pomocná zařízení pro obloukové, elektrostromkové a odporové svařování.
Praha, SNTL 1980.
- [2] Prospekty Bratislava, VÚZ.
- [3] Prospekty Bratislava, BEZ.
- [4] Prospekty Hořice v Podkrkonoší, ZEZ.

VII. Robotizované pracoviská pre zváranie (Jajcey)

Robotizácia zvárania je jedna z možností automatizácie zvárania, a teda zvyšovania podielu strojového zvárania oproti ručnému. Je súčasne najvýznamnejšou možnosťou realizácie pružného výrobného systému vo zváraní. Problematika robotizácie vo zváraní, a to najmä oblúkovom, je však podstatne zložitejšia a širšia ako v iných výrobných procesoch. Táto skutočnosť je daná tým, že priemyselný robot priamo zabezpečuje polohové a kinematické parametre oblúkového zvárania na rozdiel od jednoduchej manipulácie s obrobkami v obrubniach, lisovniach a kováčňach, s odliatkami pri tlakovom odlievaní, alebo na rozdiel od manipulácie s výrobnými nástrojmi, kde sa vyžaduje len prekonávanie tiaže alebo iných odporov a premiestnenie z danej do vyžadovanej polohy s určitou presnosťou, a ďalej je daná vývojom deformácií a splodín horenia oblúka počas zvárania.

Robotizácia vo zváraní napriek svojej zložitosti už jednoznačne v priemysle preukázala svoje opodstatnenie a výhody (zvýšenie výroby, nahradá zváračov, možnosť pružnej zmeny výroby, sociálne prínosy atď.), a to aj v prípadoch nekomplexného riešenia technickej stránky pracoviska.

Robotizované pracoviská sa osvedčili pre nasledujúce spôsoby a metódy zvárania a tepelného delenia:

- oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére plynov MIG, MAG a čiastočne aj TIG,
- oblúkové zváranie rúrkou elektródou,
- odporové bodové zváranie,
- niektoré špeciálne spôsoby zvárania (zváranie laserom, zváranie plazmou, priváranie svorníkov),
- rezanie kyslíkom.

Prudký rast robotizovaných pracovísk zavedených v priemysle možno dokumentovať na počte dodaných robotov alebo robotizovaných pracovísk švédskou firmou ASEA: roku 1975 25 kusov, roku 1982 750 kusov, z toho 176 pre zváranie, a roku 1983 1300 kusov, z toho 280 pre zváranie.

Odborné odhady uvádzajú, že v Európe v osiemdesiatych rokoch bude ročný nárast počtu robotov zavedených v priemysle cca 30 %.

V ČSSR sa určité skúsenosti ako nevyhnutný predpoklad úspešnej robotizácie zvárania získali okrem iného v sedemdesiatych rokoch, a to z vývoja a pre-vádzky programovateľných zváračských zariadení vyvinutých vo Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave (napr. stavebnica oblúkových zváracích za-

riadení VÚZ-ZP 5 s programovacím zariadením VÚZ-ZPPS 8/6, zariadenie na zváranie obežných kolies veľkorozmerných radiálnych turbokompressorov VÚZ-ZKT 1 a neskôr ZKT-2, vyvinuté v spolupráci s VÚAP Praha a ČKD, o.p. závod Komprezory, riadené počítačom ADT 4300) [1].

Vlastné priemyselné roboty sa v ČSSR začali uplatňovať vo zváraní od roku 1979, kedy sa realizovalo prvé pracovisko s robotom čs. výroby QJN 020 pôvodne určeným len pre jednoduchú manipuláciu. Na tomto pracovisku v DESTA, n.p. Domažlice sa zabezpečuje zváranie zdvíhacej dosky vysokozdvívajúceho vozíka oblúkovým zváraním metódou MAG, a to dvoch obojstranných kúto-vých zvarových spojov súčasne dvoma horákm [2].

Roku 1980 a neskôr sa uviedlo do prevádzky niekoľko robotizovaných pracovísk dodaných zo zahraničia, napr. pracoviská typu A30 a firmy ASEA-ESAB s robotom IRb 6 pre oblúkové zváranie metódou MAG časť stavebných a cestných strojov v ZTS,n.p. Detva [3], prípadne pre tepelné delenie zložitého výlisku z ocelového plechu, pričom robot plní funkciu manipulácie s výliskom. Ďalej sa realizovalo pracovisko firmy TORSTEKNIK s robotom MOTOMAN L 10 v Československých vzduchotechnických závodoch v Liberci, v ďalších závodoch roboty PUMA, LIMAT 2000, ZIM 10 a iné. Určitý čas bol v skúšobnej prevádzke v AZNP Mladá Boleslav [4] priemyselný robot firmy SCIAKY na odporové bodové zváranie zadného čela karosérie ŠKODA 105.

Od roku 1983 sa v ČSSR budujú zváracie pracoviská s priemyselným robotom čs. výroby typu PR 32E.

Súčasná koncepcia čs. štátnej technickej politiky v oblasti robotizácie zvárania je založená predovšetkým na vlastnom výskume a vývoji, na vlastnej výrobe všetkých komponentov robotizovaných pracovísk; projekčnej, dodávateľskej a ostatnej technickej činnosti a vychádza z výsledkov štátnych úloh rozvoja vedy a techniky.

VII.1 FUNKČNÉ ČASTI ROBOTIZOVANÝCH PRACOVÍSK PRE OBLÚKOVÉ A ODPOROVÉ ZVÁRANIE


Robotizované pracoviská pre oblúkové zváranie v ochranných plynoch metódou MIG a MAG, pre zváranie rúrkovou elektródou a pre bodové odporové zváranie obsahujú nasledujúce funkčné časti:

- a) priemyselný robot s riadiacim systémom robota vo funkcií manipulátora zváracieho horáka a klieštovej bodovej zváračky, resp. zvarku a prípad-

- ne vo funkcii riadiaceho systému celého pracoviska,
b) zváračské vybavenie pre oblúkové, resp. odporové bodové zváranie,
c) polohovadlo vo funkcii manipulátora zvarku,
d) pomocné zariadenia (dopravné a manipulačné zariadenia, prípravky, upínacie atď.),
e) energetické a signálové prepojenie pracoviska,
f) riadiaci systém pracoviska ako celku (vrátane zabezpečenia väzieb mimo pracoviska), resp. nadradený riadiaci systém linky a pod.


Položky v bodech d), e), f) sú predmetom riešenia konkrétneho projektu pracoviska, linky alebo zvarovne a sú zabezpečované dodávateľom, resp. užívateľom pracoviska (okrem "pripájacieho poľa" pre energetické pripojenie prvých troch položiek pracoviska; toto je zahrnuté do zváračského vybavenia). Niektoré už uvedené časti robotizovaného pracoviska nemusia byť zastúpené na každom pracovisku (položky c), d), f)).

Príklady robotizovaných pracovísk pre zváranie sú na obr. VII-1 a VII-2.



Obr.VII-1

Pôdorysný náčrt pracoviska pre oblúkové zváranie
1 - priemyselný robot PR 32-E, 2 - riadiaci systém RS-3, 3 - polohovadlo zvarku DOM 200, 4 - ovládací pult polohovadla DOM 200, 5 - prívodné pole, 6 - zdroj zváracieho prúdu, 7 - odsávacie a filtračné zariadenie, 8 - mezioperačný manipulátor, 9 - paleta s dielcami, 10 - skrinka na náradie, 11 - bezpečnostné zábrany



Obr.VII-2

Nárysny náčrt pracoviska na bodové zváranie
a - so závesným transformátorom, b - so zabudovaným transformátorom

Pôdorysný náčrt pracoviska pre oblúkové zváranie je na obr. VII-1. Nárysny náčrt pracoviska pre odporové bodové zváranie so závesným transformátorom je na obr. VII-2a, so zabudovaným transformátorom na obr. VII-2b. V prípade závesného transformátora pri premiestňovaní robota na pojazde pozdĺž zvarku sa musí premiestňovať aj transformátor; takéto riešenie je teda menej výhodné.

VII.2 CIELE A TRENDY ROBOTIZÁCIE ZVÁRANIA

Ciele zavádzania robotov vo zváraní sú v mnohých smeroch rovnaké ako pri iných technologických procesoch a ostatných činnostach, v niektorých smeroch sú však špecifické. K cieľom robotizácie zvárania patrí najmä:

- zvýšenie produktivity práce (skrátenie vedľajších časov a prestojov zrychlením manipulačných pohybov, lepším využitím "pracovného času", zváraním v polohách vodorovnej zhora a do úžlabia atď.),
- zvýšenie kvality zvarových spojov a dosahovanie rovnomernej kvality spojov,
- odstránenie fyzicky namáhavnej, monotónnej a zdraviu škodlivej práce (odstránenie ručnej manipulácie s ľahkými zváracími horátkami alebo kliešťovými bodovými zváračkami, resp. so zvarkami, umiestnenie obsluhy

- ďalej od účinkov zváracieho oblúka ako zdroja intenzívneho svetelného žiarenia vrátane ultrafialového, tepelného žiarenia a zdroja spalín, ob-sahujúcich zdraviu škodlivé kovové oxidy, nitrózne plyny, prípadne úplné vylúčenie obsluhy atď.),
- znižovanie ekonomickej (nákladovej) náročnosti výroby zvarkov,
 - eliminovanie nedostatku kvalifikovaných zváračov a eliminovanie ich nedostatočného záujmu o druhú a tretiu smenu,
 - vytváranie predpokladov pre automatizáciu medzioperačnej manipulácie (vazba operačnej a medzioperačnej manipulácie) a pre bezobslužné pracoviská (minimálne v tretej smene),
 - realizovanie IVÚ (integrovaných výrobných úsekov) a PVS (pružných výrobných systémov) s koncentráciou výroby zvarkov, šetrenie pracovnej plochy na jednotku hmotnosti vyrobencov zvarkov, automatizácia malosériovej a v zdôvodnených prípadoch aj kusovej výroby zvarkov.

Súčasné trendy pri zavádzaní priemyselných robotov vo zváraní sú:

- skupinové nasadzovanie robotov, realizácia robotizovanych liniek,
- zavádzanie robotov adaptívnych (v oblúkovom zváraní najmä s polohovou adaptivitou, v odporovom bodovom zváraní s procesovou adaptivitou),
- zavádzanie robotov s výmennými technologickými hlavicami (v oblúkovom zváraní hlavice s rôznymi tvarmi a rozmermi horákov, v odporovom bodovom zváraní zmena tvaru zváracích klieští H a C, prípadne zmena vyloženia),
- zavádzanie robotov vo zváraní a delení laserom,
- spolupráca robotov s NC a CNC strojmi, riadenie skupín a liniek robotov ústredným počítačom,
- realizácia bezobslužných pracovísk (pracoviská so zváracím robotom a manipulačným robotom na zostavovanie zvarku).

Literatúra

- [1] Jajcay, A. - Májek, V.: Upravlenije avtomatizirovannym rabočim mestom po svarke rabočich koles turbokompresorov metodom MIG pri pomoči upravľajušcej EVM. In: Seminár ECE UN Automation of welding. Kijev, 1980.
- [2] Tilkovský, M.: Koncepce souboru robotizovaných pracovišť v závode DESTA, Domažlice. In: Robotizované zváračské pracoviská. Bratislava, DT ČSVTS 1983.
- [3] Chovanec, J.: Riešenie a spôsoby zaradenia zváračských pracovísk s robotmi v strojárskom podniku. In: Robotizované zváračské pracoviská. Bratislava, DT ČSVTS 1983.
- [4] Hambálek, J.: Průmyslový robot při odporovém bodovém svařování. In: Robotizované zváračské pracoviská. Bratislava, DT ČSVTS 1983.

VIII. Priemyselné roboty, zváračské vybavenie a polohovadlá pre robotizované pracoviská na zváranie (Jajcay)

Na zváranie sa používajú jednak univerzálne priemyselné roboty a jednak roboty určené svojimi technicko-ekonomickými parametrami a vlastnosťami špecificky pre oblúkové alebo pre odporové bodové zváranie, resp. pre ďalšie spôsoby zvárania.

VIII.1 POŽIADAVKY NA PRIEMYSELNÉ ROBOTY PRE ZVÁRANIE

Požiadavky na roboty pre jednotlivé spôsoby zvárania sú rôzne. Vyplýva to jednak z rôzneho zváračského vybavenia robotov (napr. hmotnosť technologickej hlavice pre oblúkové zváranie nie je obvykle vyššia ako 10 kg, hmotnosť zváracích klieští pre odporové bodové zváranie býva cca 40 kg), jednak z charakteru procesu zvárania (napr. pri oblúkovom zváraní v priebehu celého procesu zvárania musíme správne polohovať horák, a to vyžadovanou rýchlosťou, pri odporovom bodovom zváraní v procese zvárania klieše, a teda aj robot, sa nepohybujú).

Požiadavky na robot pre odporové bodové zváranie na základe praktických skúseností, najmä z automobilového priemyslu, zhŕnuli Gengenbach a Rüllmann [1]. Sú natoľko vyčerpávajúce, že ich tu je vhodné odcitovať takmer v plnom znení.

Stupeň volnosti. Zváracie elektródy musia dosadať kolmo na povrch zváračných dielcov. Preto treba, ak nejde iba o jednoduchšie ploché alebo krychlové dielce, aby mal robot 5 alebo lepšie 6 stupňov volnosti. Bežné sú rôzne kombinácie rotačných a translačných pohybov. Pohyby zápaštia sú vždy rotačné. Pri programovaní sa ukazujú translačné pohyby jednoduchšie, no nevýhodnejšia je údržba, takže žiadnemu riešeniu nemožno dať zrejmú prednosť.

Pracovný priestor (rozsah pohybov). Pre automobilový priemysel, kde na linke výroby karosérií je viac robotov, pohyby robota musia odpovedať minimálne pohybom pracovníka s klieštami, ktorý pri svojej činnosti robí obvykle jeden alebo dva kroky. Ak možno robot usporiadať ako umiestnený na podlahe, tak aj zavesený nad hlavou, značne to zlepšuje jeho využiteľnosť v automobilovej výrobe.

Zataženie ramena. Pri prieskume zváracích klieští používaných v stavbe karosérií sa ukázalo, že 90 % všetkých úloh možno riešiť, ak sa neprekročia nasledujúce hodnoty: hmotnosť klieští 40 kg, vyloženie 500 mm, prítlačná sila 4 kN. Hadice prívodu energií, vody a sekundárny kábel tiež zatažujú rameno robota, čo predstavuje sily radu 50 N a momenty 10 Nm.

Presnosť polohovania zvarového bodu. Pri obvyklých šírkach preplátovania spôsobujú zmeny v umiestnení bodu o viac ako 1 mm zníženie celkovej kvality zvarov. Preto sa pre kliešte vyžaduje presnosť ± 1 mm na bodovacích elektródach (nie na upínacej ploche robota, ako sa zväčša udáva). Táto presnosť sa musí zachovať aj pri najvyšších zataženiach a v miestach extrémneho dosahu robota.

Opakovateľná presnosť. Pri opakovanií programu a pracovného cyklu sa musí presnosť polohovania elektród zachovať aj pri meniacom sa vonkajšom zatažení, napr. po výmene kábla. Nemá sa vyskytovať závislosť polohovania od teploty na pracovisku alebo od teploty časti robota.

Údržba. Prevádzková spoľahlivosť a presnosť robota závisí od vhodnosti jeho konštrukcie z hľadiska údržby. Pritom treba dbať, aby sa dala vymedziť vôle valivých ložísk otočných kílov (napr. pri priamych vedeniach pomocou kladičiek nastaviteľných excentrom). Robot musí byť vybavený tak, aby sa pohybové a dráhu odmeriavajúce elementy nepoškodili ani v prípade kolízie. Možno to dosiahnuť pomocou zabudovania kľužných trecích spojok alebo oslabených miest určených na lokalizáciu lomu pri preťažení.

Bezpečnosť práce. Treba zaručiť zastavenie robota havarijným tlačidlom. Musí byť možné definovať limitný, t.j. "zakázaný priestor", pri dosiahnutí ktorého sa robot zastaví.

Spolahlivosť nerušeného chodu. Spolahlivosť pri zapojení robota do linkovej prevádzky musí byť aspoň 99,5 %, pri osamotenej prevádzke stačí 95 až 98 %. Robot musí tolerovať kolísanie sieťového napätia $\pm 10\%$ a pri výpadku siete sa musí zachovať program. Po prerušení núdzovým signálom musí byť možné uvoľniť ďalšie pokračovanie programu jednoduchým zásahom.

Programovanie. Jednotlivé osi sa musia dať nastaviť nezávisle jedna od druhej. Pri prehrávaní programu sa potom jednotlivé osi pohybujú simultánne. Pretože z toho nemožno presne vopred určiť pohyby medzi jednotlivými zvarovými bodmi, v prípade, že je to potrebné napr. pre obidenie prekážky, treba umožniť určenie vhodnej medzipolohy alebo tvaru dráhy medzi programovanými bodmi (napr. lineárny tvar). Pre praktické používanie treba rátať s programovacím časom asi 10 min na jeden zváraný bod. Musí byť možné vydávať a prijímať prídavné povely na riadenie periférnych zariadení: elektroniky zváracích klieští, polohovadla, prípravku atď. Na výrobných linkách sa používa asi 16 až 20 takých povelov v rámci jedného programu. Počet

použiteľných krokov a programov neamie byť príliš malý a musí sa dať prípadne zväčsiť. Pre mnohé prípady použitia sa osvedčil rozsah asi 500 programových krokov. Programy sa musia dať externe archivovať na vhodných médiách.

Opravy programu. Raz zhodený program sa musí dať opravovať na jednotlivých miestach bez ujmy na vlastnom programe. Musí byť možné vsunutie alebo vypustenie časti programu.

Rýchlosť pohybu. Aby použitie robota bolo hospodárne, musia sa pri použití klieští hmotnosti cca 40 kg dosahovať nasledujúce hodnoty: 50 mm za 0,8 s, 500 mm za 2 s, 1000 mm za 3 s. (Takéto rýchlosťi by mohol pracovník s ručnými klieštami dosahovať len krátky čas.)

Pohony. Pohony musia zabezpečiť rýchly rozbeh a brzdenie s regulačným rozsahom rýchlosťí 1 : 100 plynule, presné polohovanie s vysokou opakovateľnosťou. Tieto nároky možno splniť pomocou hydraulických alebo elektrických pohonov. Hydraulické majú výhodu priameho prenosu sily bez prevodu, pri elektrických sa používajú tanierové kolesá so závitkovým prevodom alebo prevody typu "harmonic drive". Príkony dosahujú 500 W až 5 kW na 1 os.

Riadenie. Všetky roboty majú číslicové riadiace systémy. Na reguláciu polohy sú obvyklé ako uzavreté, tak aj otvorené slučky. Pri otvorených regulačných slučkách s krovovými motormi sa musí po každom cykle automaticky nastaviť nulovanie, v prípade uzavretej slučky sa musia snímače dráhy - absolútnej hodnoty alebo inkrementálne - spojiť bezprostredne s pohybou osou. Veľkosť inkrementu má byť asi 0,1 mm. Pre odporové zváranie vyhovuje zatiaľ riadenie z bodu do bodu. Pritom musia byť k dispozícii minimálne nasledujúce spôsoby činnosti: programovanie a automatická prevádzka, pričom musí byť možnosť volby medzi jednotlivými krokmi, jednotlivými cyklami a trvalou prácou.

Odlišné požiadavky na roboty pre oblúkové zváranie sú uvedené v nasledujúcim:

Stupeň volnosti. Pre adaptívne polohovanie so snímačom polohy zvarového spoja umiestneným mimo osi horáka je potrebných 6 stupňov voľnosti.

Pracovný priestor. Rozhodujúci je pracovný priestor, ktorý dosahuje zváčí horák a navyše je rozhodujúca aj potrebná poloha horáka v okrajových častiach pracovného priestoru. Veľkosť tohto pracovného priestoru je závislá od veľkosti zvarkov, vyhovujúca veľkosť pracovného priestoru je od 800 x 800 x 600 mm.

Zataženie ramena. Hmotnosť technologickej hlavice pre oblúkové zváranie obvykle nepresahuje 10 kg. Je výhodné na niektoré rameno robota umiestniť

podávací mechanizmus zváracieho drôtu, prípadne zásobník zváracieho drôtu.

Presnosť polohovania. Pre obvyklé kútové zvarové spoje je potrebná presnosť polohovania špičky zváracieho horáka v rozsahu priemeru zváracieho drôtu, t.j. cca $\pm 0,5$ mm.

Bezpečnosť práce. Pri oblúkovom zváraní konštrukcia technologickej hlavice má umožňovať jej uvoľnenie od zápästia robota pre prípad kolízie horák-zvarok v priebehu programovania a tiež automatického cyklu. Uvoľnenie hlavice je vhodné indikovať napr. elektrickým spínačom a prepojiť ho s riadiacim systémom robota za účelom jeho okamžitého zastavenia.

Programovanie a riadenie. Pre oblúkové zváranie je vhodné dráhové riadenie, pre rozmernejšie zvarky (t.j. nepresnejšie) adaptívne polohovanie horáka pomocou snímania polohy zvarového spoja senzormi.

Rýchlosť pohybu. Má zahŕňať celý rozsah zváracích rýchlosťí oblúkového zvárania (1 až 100 mm s $^{-1}$) a navyše rýchlosť manipulačných pohybov cca 1 m s $^{-1}$. Kolísanie rýchlosťí nemá byť väčšie ako 3 %.

Pre všetky spôsoby a metódy zvárania sú pre výber robota rovnako rozhodujúce ekonomické kritériá. Ekonomická efektívnosť realizácie robotizovaného zváracieho pracoviska sa posudzuje podľa smernice pre túto činnosť vydanú Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj z 20.8.1982 [2]. Pri súčasných cenách priemyselných robotov možno dosiahnuť ekonomickú efektívnosť obvykle minimálne dvojsmenomou prevádzkou.

Vo zváraní sa používajú, ako z predchádzajúcich častí vyplýva, priemyselné roboty rôznych druhov, rôznych kinematických štruktúr, súradnicových systémov, počtom stupňov voľnosti, druhov pohonov, druhov riadenia a programovania atď. Napr. pre jednoduchý súbor 10 - 12 zvarkov so zvarovými spojmi len priamočiarymi v dvoch na seba kolmých smeroch možno použiť robot s 3 - 4 stupňami voľnosti, s ortogonálnym súradnicovým systémom s riadením pohybu bod po bode, a to pre každý zvarový spoj (umiestnený výhodne v smere pohybovej osi) s programovaním vždy len jednej pohybovej osi, ktorá je súbežná s príslušným zvarovým spojom.

Na druhej strane pre jediný tvarovo zložitý a veľkorozmerový zvarok, so zvarovými spojmi zakrivenými v priestore, je potrebný robot so 6 stupňami, adaptívny, niekedy uložený na niekoľko metrov dlhom pojazde (teda siedmy stupeň voľnosti), s riadiacim systémom s lineárnom a kruhovou interpoláciou, s programovaním zváracích parametrov, umožňujúci ďalej spoluprácu so zložitým polohovedlom atď.

VIII.2 PRIEMYSELNÉ ROBOTY PRE ZVÁRANIE

S ohľadom na to, čo bolo povedené v predchádzajúcej časti, ďalej na to, že pre zváranie sú k dispozícii desiatky typov robotov (dokonca niekoľko typov aj od jedného výrobcu), môžu byť v tejto časti uvedené len príklady robotov vhodných pre zváranie, a to jednak zo svetovej a jednak z česko-slovenskej produkcie.

VIII.2.1 Zahraničné priemyselné roboty na zváranie


Zvárací robot A S E A IRb 6 a IRb 60

Robot IRb 6 švédskej firmy ASEA je univerzálny robot s 5 stupňami volnosti, avšak úplne vhodný aj pre oblúkové zváranie. Je súčasťou komerčne veľmi úspešného oblúkového zváracieho pracoviska A 30a s dvojstolovým polohovadlom MHS 150 a zváračským vybavením na báze zdroja zváracieho prúdu ESAB LAH 500 s jednotkou predvolby zváracích parametrov (5 predvoliteľných úrovní zváracieho prúdu a napäťa zváracieho oblúka). Nosnosť zápästia robota je 6 kg.

Robot IRb 60 firmy ASEA má 5 stupňov volnosti a nosnosť zápästia 60 kg. Je určený pre odporové bodové zváranie so zváracími kliešťami, pre apretáciu odliatkov, brúsenie, pre zložitú manipuláciu s ľahkými predmetmi a pod. Firma ASEA dodáva aj 6. prípadnú kinematickú dvojicu (rotačnú) montovanú na zápästie robota IRb 60 pre aplikácie, kde je potrebný úplný počet stupňov volnosti. Roboty IRb 6 a IRb 60 sú zobrazené na obr. VIII-1.


Zvárací robot MOTOMAN L-10

Vyvinuli ho v Japonsku, vyrába a dodáva ho niekoľko firiem v zámorií a v Európe, okrem iných aj švédska firma TORSTEKNIK AB. V ČSSR variant tohto robota pracuje v Čs. vzduchotechnických závodoch, n.p. Liberec. Náčrt robota MOTOMAN L-10 je na obr. VIII-2. Niektoré technické parametre sú uvedené v tab. VIII-1. Robot MOTOMAN L-10 má určitý stupeň adaptivity. Na konzole technologickej hlavice spolu so zváracím horákom je umiestnený pneumatický valec, na piestnici ktorého je vyhľadávací hrot. V potrebných časových intervaloch sa hrot vysunie a pri uvoľnenej mechanickej väzbe horák - konzola sa hrot s horákom navedú do potrenej polohy vzhľadom na zvarový spoj (šmykovým zasunutím hrotu do stretu kútového spoja po stenach zváraného materiálu).



	A	B	C	D	E	F	G
IRb6	1159	670	289	200	1620	1150	414
IRb60	2288	1280	989	100	2150	1600	0

Obr.VIII-1
Schematické znázornenie robotov fy ASEA IRb 6 a IRb 60



Obr.VIII-2
Zvárací robot MOTOMAN L-10 s 5 stupňami volnosti

Technické parametre zahraničných priemyselných robotov

Tabuľka VIII-1

Technické parametre a ďalšie údaje	Typ priemyselného robota				
	IRb 6	IRb 60	Motoman L 10	PUMA 560	LIMAT 2000
Výrobca	ASEA Švédsko	ASEA Švédsko	Torsteknik AB Švédsko	Unimation USA NOKIA Fínsko	IGM Rakúsko
Súradnicový systém základný	multiuhlový	multiuhlový	multiuhlový	multiuhlový	ortogonálny
Súradnicový systém zápästia	rotačné dvojice	rotačné dvojice	rotačné dvojice	rotačné dvojice	rotačné dvojice
Počet stupňov voľnosti	5	5 + 1	5	5 resp. 6	3 + 2 x 3
Nosnosť zápästia [kg]	6	60	10	2,5	cca 6
Presnosť polohovania koncového bodu [mm]	± 0,2	± 0,4	± 0,2	± 0,1	
Riadiaci systém	typ		YASNAC 6000 RG		LIMAT 2000
	charakter	účelový	účelový	PTP, 5 osí súčasne	mikroprocesor
Kapacita pamäte	8 kB cca 500 bodov	8 kB	16 kB cca 1000 bodov	16 kB	
Hmotnosť robota [kg]	125	950	280	54	podľa pohybové- ho rozsahu
Druh pohonov	elektrické	elektrické	elektrické	elektrické	elektrické
Ďalšie údaje	komplexné pra- covisko A 30a	kompletné pracoviská	pre oblúkové zváranie	programovací jazyk VAL II	2 zápästia oblú- kového zvárania


Technické parametre zahraničných priemyselných robotov - pokračovanie

Tabuľka VIII-1

Technické parametre a ďalšie údaje		Typ priemyselného robota			
		RB 251	ZIS 995	ZIM 10	ZIM 60
Výrobca		IZA Sofia Beroe, BěR	VEB Baumaschinen Halle, NDR	ZIM Berlin NDR	ZIM Berlin NDR
Súradnicový systém	základný zápästia	ortogonálny rotačné dvojice	ortogonálny rotačné dvojice	multiuholový rotačné dvojice	multiuholový rotačné dvojice
Počet stupňov volnosti		5	maximálne 7	5	4 + 1
Nosnosť zápästia [kg]		cca 5	cca 5	10	60
Presnosť polohovania koncového bodu [mm]		± 0,25	± 1	± 0,2	± 0,4
Riadiaci systém	typ charakter	IZOTRONIC	IRS 650	IRS 650	IRS 650
Kapacita pamäte					
Hmotnosť robota [kg]			podla zostavenia	350	890
Druh pohonov		elektrické	elektrické	elektrické	elektrické
Ďalšie údaje		komplexné pre- covisko obl. zvárania	kompl.prac.obl. zvár., modulárny systém		

Zvárací robot PUMA 560

Robot PUMA 560 vyvinula firma UNIMATION v USA, v Európe ho dodáva napr. finska firma NOKIA so zváračským vybavením KEMMPI.




Obr.VIII-3
Zvárací robot PUMA 560 so 6 stupňami volnosti

Je to pomerne malý kompaktný robot (obr. VIII-3), ktorý môže pracovať rukovoľne nastavený v priestore (výhodné najmä na linkách a pracoviskách so zváracím prípravkom na rozsiahлом polohovadle), napr. na portálovom pojazde "nad hlavou". Riadiaci systém výrazne rozširuje aplikačné možnosti používaním špeciálneho programovacieho jazyka VAL II. Výber z technických parametrov je uvedený v tab. VIII-1.

Zvárací robot LIMAT 2000

Robot dodáva rakúnska firma IGM vo viacerých rozmerových modifikáciách pohybových osí x, y, z kinematickej štruktúry pracujúcej v ortogonálnom súradnicovom systéme (obr. VIII-4).




Obr.VIII-4
"Dvojruky" zvárací robot LIMAT 2000

Robot má dve zápašia umiestnené na osi y a spolu s riadiacim systémom umožňuje "dvojručné" zváranie, t.j. dvoma horákmi súčasne, a to dva tvarovo a rozmerovo totožné zvarové spoje, resp. dva zvarové spoje symetrické podľa roviny x-z a v určitých prípadoch aj dva rozdielne spoje (ale so spoločným polohovaním pohybových osí x, y, z). Výber parametrov je v tab. VIII-1.

Zvárací robot RB 251

Robot je výsledkom medzinárodnej spolupráce krajín RVHP (najmä ZSSR a BĽR). V skutočnosti ide o komplex celého pracoviska s polohovadlom, zváračským vybavením, atď. (obr. VIII-5). V súčasnosti ho dodáva PZO Mašinenexport, BĽR. Pracovisko má dve polohovadlá, striedavo na jednom prebieha zváranie, na druhom zostavovanie a stehovanie zvaru obsluhou. Niektoré technické údaje sú uvedené v tab. VIII-1.



Obr.VIII-5


Zvárací robot IZATRON RB 251 s ortogonálnym súradnicovým systémom
1 - portálová posuvná jednotka, 2 - horizontálna posuvná jednotka, 3 - vertikálna posuvná jednotka, 4 - riadiaci systém robota, 5 - riadiaci systém pracoviska, 6 - pripájacie pole, 7 - zdroj zváracieho prúdu

Zvárací robot ZIS 995

ZIS 995 je rozsiahly stavebnicový systém priemyselného robota pre zváranie vyvinutý v Zentral Institut für Schweißtechnik v NDR. Výrobný program tejto stavebnice robotov s ortogonálnym súradnicovým systémom obsahuje viac ako 20 lineárnych pohybových osí (pre základnú časť kinematiky robota) a rotačných kinematických dvojíc (pre zá�astie robota) s rôznymi veľkosťami pracovných dráh, resp. pohybov. Z jednotlivých prvkov stavebnice možno skompletovať účelové zostavy s 2 - 7 stupňami volnosti (podľa výrobného programu zvarkov u užívateľa robota). Pôvodné riadenie z bodu do bodu je v súčasnosti nahradené moderným riadiacim systémom IRS 650.

Zvárací robot ZIM 10 a ZIM 60

Robot ZIM 10 je určený pre oblúkové zváranie a robot ZIM 60 pre odporové bodové zváranie. Roboty dodáva (aj ako kompletne pracoviská) WMW-Export-Import, NDR a realizujú aj dodávky do ČSSR. Technické parametre robotov sú v tab. VIII-1, robot ZIM 60 je znázornený na obr. VIII-6.



Obr.VIII-6
Zvárací robot ZIM 10-1 a ZIM 60-2 s 5 stupňami volnosti

VIII.2.2 Československé priemyselné roboty pre zváranie

v ČSSR sú výrobne zabezpečované viaceré priemyselné roboty vhodné alebo určené pre zváranie oblúkom metódou MIG/MAG a odporové bodové zváranie. Prehľad jednotlivých typov, výrobcov, technických parametrov, vhodnosti atď. je uvedený v tab. VIII-2. Ide o tieto typy robotov: PR 32-E, APR 20, APR 40, AM 80, OJ 10 a AZP-7RL2.


Technické parametre čs. priemyselných robotov

Tabuľka VIII-2

Technické parametre a ďalšie údaje		Typ priemyselného robota					
		PR 32-E	APR 20	APR 40	AM 80	OJ 10	AZP-7RL 2
Výrobca	ZTS n.p. Detva VUKOV Prešov	ZTS n.p. Detva	ZEZ Hořice v Podkrkonoší	VUKOV Prešov	ZTS n.p. Zyo- ZTS n.p. Nová Dubnica	ZTS n.p. Detva ZTS n.p. Nová Dubnica	ZTS n.p. Detva ZTS n.p. Nová Dubnica
Súradnicový systém	základný	multiuhlový	multiuhlový	multiuhlový	ortogonálny	multiuhlový	ortogonálny
	zápästia	rotačné dvojice	rotačné dvojice	rotačné dvojice	rotačné dvojice	rotačné dvojice	rotačné a lineárne dvojice
Počet stupňov voln.	5	6 + 1	6	max. 6	5	5	
Nosnosť zápästia [kg]	32	12	68	80	10	20	
Presnosť polohovania koncového bodu [mm]	± 0,5	± 0,5	± 1	± 1	± 0,3	± 0,2	
Riadiaci systém	typ	RS 3	RS-4 A	RS 3/40	RS3/80 RS 4A	RSP 1	
	charakter	mikropočítač SM 50/40	multipočítačový 3xSM 50/50	mikropočítač SM 50/40	mikropočítač SM 50/40	mikropočítač SM 50/50	
Kapacita pamäti	16 kB		16 kB	16 kB		4 kB	
Druh pohonov	elektrické	elektrické	elektrické	hydraulické servopohony	elektrické	elektrické	
Hmotnosť robota [kg]	1340	400	1400	podla zostavenia			
Ďalšie údaje		možnosť zostav s lineár. vojazdom		stavebnicový systém pohoných a rot. jed. lúk. zváranie	komplexné pracovisko pre ob	komplexné pracovisko pre ob	

Priemyselný robot PR 32-E

Univerzálny priemyselný robot s angulárnou (pákovou) kinematickou štruktúrou (obr. VIII-7) je určený okrem iného najmä na využívanie v technológii zvárania metódou MIG/MAG v ochranných plynových atmosférách a tiež v technológií odporového bodového zvárania.



Obr.VIII-7
Priemyselný robot PR 32-E
1 - priemyselný robot PR 32-E, 2 - riadiaci systém RS-3

Slúži na manipuláciu so zvarkami alebo technologickými hlavicami hmotnosti 32 kg. Má možnosť prepojenia riadiaceho systému na obsluhované stroje a na prislúchajúce zariadenia, čím umožňuje vytvárať automatizované výrobné pracoviská.


Pohony PR 32-E sú elektrické. Regulačné jednotky sú umiestnené v ovládacej skrini RS-3. Riadenie priemyselného robota je PTP (bodové) s možnosťou CP (dráhové - s lineárной interpoláciou). Ovládacia skriňa je riešená ako samostatná jednotka spojená s káblami s robotom a ostatnými riadenými časťami pracoviska. Je v nej zabudovaný riadiaci systém, napájacia časť, ovládacie prvky a svorkovnice.

Adaptívny priemyselný robot APR 20

Robot (stavebnicový systém) APR 20 je určený pre využitie na oblúkové zváranie. Jeho adaptívne vlastnosti sú orientované na polohovú adaptivitu.

Mechanická časť robota APR 20 je navrhnutá ako konštrukčne otvorený stavebnicový systém s možnosťou dopracovania ďalších jednotiek, avšak projekčne uzavretý do troch vybratých modifikácií. Jednotlivé modifikácie majú minimálne 6 stupňov volnosti koncového člena. Stavebnicový systém mechanickej časti robota APR 20 pozostáva z nasledujúcich konštrukčných skupín (jednotiek):

- základná rotačná jednotka,
- dvojstupňová súradnicová jednotka s vertikálnym ramanom,
- horizontálne rameno s 3 stupňami volnosti zá�astia (rotačné kinematické dvojice),
- lineárna jednotka súvisle riadená v základnom vyhotovení pre pojazd po podlahe a na portále,
- pojazd s diskrétnym polohovaním.



Obr.VIII-8

Adaptívny priemyselný robot APR 20 s lineárnym pojazdom pre oblúkové zváranie

1 - robot APR 20, 2 - riadiaci systém RS-4A, 3 - pojazd


Praktické úžitkové vlastnosti adaptívnych vlastností robota APR 20 sú:

- kompenzácia geometrickej odchýlky skutočného nastavenia komponentov zvaru ± 6 mm,
- zváranie viacvrstvových zvarov,
- vyhľadávanie určitých bodov zvaru (začiatok zvaru, prekážky, ukončenie zvaru atď.).

Pre riadenie jednotlivých modifikácií APR 20 je určený multi-mikropočítačový riadiaci systém RS-4A, vyvinutý vo VUKOV Prešov. Riadiaci systém RS-4A využíva vyvinuté moduly mikropočítačov radu SMEP-2. Vyhotovenie variantu APR 20B (na pojazde s diskrétnym riadením) je na obr. VIII-8.

Adaptívny priemyselný robot APR 40

Robot APR 40 je určený pre zložitú technologickú a operačnú manipuláciu s nástrojmi a predmetmi a pre odporové bodové zváranie. Robot v základnom vyhotovení tvorí tieto konštrukčné skupiny (obr. VIII-9):



Obr.VIII-9

Adaptívny priemyselný robot APR 40 pre bodové zváranie
1 - robot, 2 - riadiaci systém RS 3/40 alebo RS 4A

- stojan s pohonom rotácie,
- otočná základňa,

- pohon horizontálneho a vertikálneho ramena,
- vertikálne a horizontálne rameno,
- západie,
- ovládacia skriňa s riadiacim systémom.


Pohonné jednotky sú elektrické. Spôsob odmeriavania je číslicový, západie má 3° volnosti realizované tromi rotačnými dvojicami, pričom osi rotácie sa pretínajú v jednom bode. Ovládacia skriňa s reguláciou pohonov a riadiacim systémom je umiestnená samostatne.

Adaptívny manipulačný systém AM 80

Stavebnicový manipulačný systém AM 80 je určený pre odporové bodové zváranie. Koncepcné riešenie je navrhnuté ako sústava základných pohybových jednotiek, ktoré umožňujú zostaviť potrebné účelové modifikácie automatických manipulátorov podľa konkrétnych požiadaviek riešeného technologického pracoviska. Sortiment jednotiek je navrhnutý v niekoľkých typozmieroch so zámerom vytvárania manipulátorov s ortogonálnym pracovným priestorom. V najzložitejších kinematických variantoch je možná skladba manipulátora pre obsluženie trojrozmernej manipulačnej zóny s možnosťou orientácie technologického nástroja - zváracích klieští - s celkovým počtom 6 stupňov volnosti. Vzhľadom na vyžadovanú aplikačnú variabilitu je systém AM 80 orientovaný na možnosť vytvárania buď portálových, alebo stípových modifikácií. Ako technologický nástroj sa predpokladá použitie zváracích klieští so zabudovaným transformátorom. Príklad účelového zostavenia 2 stípových a 1 portálového typu určeného pre zváranie kabíny nákladného automobilu je na obr. VIII-10.

Priemyselný robot OJ 10 P

Priemyselný robot OJ 10 P je súčasťou komplexného robotizovaného pracoviska na oblúkové zváranie, pričom ďalšími časťami pracoviska sú dve polohovadlá OJ 10 P, zváračské vybavenie na báze zdroja UNIMIG a riadiaci systém RSP 1 (obr. VIII-11). Striedavo sa na jednom polohovadle zvarok zostavuje, prípadne stehuje a na druhom polohovadle prebieha automatický cyklus zvárania robotom - obsluha pracoviska - zvárač, teda prechádza pri obsluhe pracoviska od jedného polohovadla k druhému. Adaptívny subsystém pracoviska zabezpečuje polohovú adaptivitu v pásme cca ± 10 mm odchylinky polohy zvárového spoja od pôvodne naprogramovanej polohy a vyhľadanie strategických bodov zvaru. Riadiaci systém zabezpečuje lineárnu a kruhovú interpoláciu, umožňuje v ručnom režime pracovať v ortogonálnom alebo v multiuhlovom súradnicovom systéme a v automatickom režime navyše aj cylindrickom súradnicovom systéme.




Obr.VIII-10

Komplex 3 zostavení manipulačného systému AM 80 na bodové zváranie kabíny nákladného automobilu

1 - výsuvná jednotka ramena, 2 - výsuvná jednotka stípová, 3 - horizontálna posuvová jednotka, 4- posuvová jednotka mostová, 5 - posuvová jednotka portálová, 6 - zápastie, 7 - riadiaci systém RS 3/80 alebo RS-4A


Robotizované zváracie pracovisko AZP - 7RL 2

Pracovisko AZP - 7RL 2 obsahuje robot s kinematickou štruktúrou s ortogonálnym súradnicovým systémom (umiestneným na štvorstípovej nosnej konštrukcii), polohovadlo na operačnú manipuláciu so zvarkom a ďalšie dva pomocné manipulátory (dopravný a nastavovací) pre prácu s technologickou paletou, na ktorej je umiestnený zvarok (obr. VIII-12). Obsluha pracoviska je mimo dosahu robota. Automatický cyklus pracoviska obsahuje tieto operácie:



Obr.VIII-11

Komplex robotizovaného pracoviska pre oblúkové zváranie OJ 10
1 - robot OJ-10 R, 2 - polohovadlo OJ-10 P, 3 - riadiaci systém RSP 1,
4 - zdroj zváracieho prúdu, 5 - ochranná stena



Obr.VIII-12

Komplex robotizovaného oblúkového zváracieho pracoviska AZP - ZRL 2
1 - robot, 2 - polohovadlo, 3 - nosný rám, 5 - dopravný manipulátor,
5 - nastavovací manipulátor, 6 - zdroj zváracieho prúdu a mechanizmus po-
dávania drôtu, 7 - riadiaci systém pracoviska, 8 - technologická paleta

- otočenie zvarku z polohy B do polohy A (po nastavení, resp. zostehovani zvarku na palete),
- odobratie palety dopravným manipulátorom a presun k polohovadlu,
- preloženie palety na polohovadlo (operačný manipulátor) a jej upnutie,
- postupné prestavovanie palety polohovadlom a zváranie robotom,
- odobratie palety z polohovadla, odsun zvarku na nastavovací manipulátor,
- odobratie palety (obsluhou, prípadne automatizovane).

VIII.3 ZVÁRAČSKÉ VYBAVENIE ROBOTIZOVANÝCH PRACOVÍSK NA OBLUKOVÉ ZVÁRANIE

Zváračské vybavenie robotizovaných pracovísk pre oblúkové zváranie pozostáva obvykle z nasledujúcich častí [3]:

- zdroj zváracieho prúdu a mechanizmus podávania zváracieho drôtu,
- technologická hlavica (zvárací horák a držiak zváracieho horáka), resp. technologická hlavica pre adaptívny priemyselný robot (horák, snímač polohy zvarku, prípadne manipulačný systém horáka a snímača, držiak hlavice),
- jednotka predvolby zváracích parametrov alebo jednotka programovania zváracích parametrov,
- jednotka chladenia zváracieho horáka,
- jednotka čistenia zváracieho horáka,
- odsávacie a filtračné zariadenie spalín zváracieho oblúka,
- pripájacie pole pracoviska.

VIII.3.1 Zdroje zváracieho prúdu a mechanizmy podávania drôtu


Zdroj zváracieho prúdu je určený na napájanie zváracieho obvodu (t.j. zváracieho oblúka). Mechanizmus podávania je určený na podávanie plného zváracieho drôtu a rúrkového drôtu príslušného rozmeru (priemeru drôtu) zo zásobníka drôtu do zváracieho horáka vyžadovanou rýchlosťou, s dodržiavaním stability tejto rýchlosťi aj pri meniacich sa odporoch v prívodných bowdenoch (pri zmenách polohy zápästia, a teda tvaru a polohy bowdenu).

Na robotizovanom pracovisku možno použiť bežný poloautomat pre oblúkové zváranie metódou MIG/MAG z výrobného programu Kovoplastu Nitra, a to UNIMIG 400 S a UNIMIG 600 S s mechanizmom podávania zváracieho drôtu umiestneným nad robotom na otočnom stojane s vyvažovacím ramenom. Niektoré technické parametre poloautomatu UNIMIG 400 S:

- zvárací prúd 300 A pri 100 % DZ, 400 A pri 60 % DZ,
- rýchlosť podávania drôtu plynule regulovalná v rozsahu 0,5 až 14 m min⁻¹,
- priemer zváracieho drôtu Ø 0,8 1,0 1,2 1,6 mm plný drôt,
Ø 2,0 2,3 2,6 mm rúrkový drôt,
- napätie zdroja plynule regulovalné v I. rozsahu 10 až 34 V,
v II. rozsahu 15 až 44 V,
- cyklické zváranie plynule nastaviteľné 0,3 až 2,0 s /0,3 až 2,0 s.

Odlišné technické parametre poloautomatu UNIMIG 600 S: Zvárací prúd 500 A pri 100 % DZ a 600 A pri 60 % DZ.

BEZ, k.p. Bratislava dodáva zdroje zváracieho prúdu a mechanizmy podávania drôtu vyvinuté špeciálne pre robotizované pracoviská, a to typy PP 315 a PP 500 (obr. VIII-13).



Obr.VIII-13
Zdroj zváracieho prúdu a mechanizmus podávania drôtu PP 500

Ide o modulárne vyhotovenie mechanizmu podávania zváracieho drôtu (podávač - medzipodávač - zásobník drôtu) s možnosťou umiestnenia na výkyvnom a

otočnom nosnom stojane, resp. priamo na konštrukcii priemyselného robota.

Niekteré technické parametre a charakteristika typu PP 500:

- zvárací prúd 400 A pri 100 % DZ, 500 A pri 60 % DZ,
- minimálny zvárací prúd 100 A,
- rozsah regulácie výstupného napäcia 15 až 55 V,
- krátkopulzné zváranie s frekvenciou 75, 37,5, 18,75 Hz,
- dlhopulzné zváranie: čas pulzu a čas medzery plynule nastaviteľné v rozsahu 0,1 až 3 s,
- možnosť diaľkového ovládania výstupného zváracieho napäcia a prúdu z jednotky predvolby, resp. z mikroprocesorovej jednotky programovania zváracích parametrov,
- možnosť napájania ohrevu ochranného plynu, jednotky chladenia zváracieho horáka a ventilu ochranného plynu,
- rýchlosť podávania zváracieho drôtu plynule nastaviteľná v rozsahu 1,6 až 18 m/min,
- priemer zváracieho drôtu Ø 0,8 1,0 1,2 1,4 a 1,6 mm plný drôt,
Ø 2,0 2,3 2,5 (3,15) mm rúrkový drôt.

Odlišné parametre typu PP 315:

- zvárací prúd 250 A pri 100 % DZ, 315 A pri 60 % DZ,
- rozsah regulácie výstupného napäcia 16 až 46 V.

VIII.3.2 Technologické hlavice

Technologická hlavica zabezpečuje upnutie a opakované nastavenie zváracieho horáka do východiskového bodu po výmene horáka, po údržbe, upnutie snímačov polohy zvarových hrán, zvarových spojov a prekážok na zvarku, upnutie manipulačných mechanizmov prísunu a odsunu horáka a snímačov, upnutie kompletu káblov a hadíc atď. Ďalej svojou konštrukciou obvykle umožňuje uvoľnenie horáka z technologickej hlavice (alebo uvoľnenie celej hlavice zo záťažia robota) pri náraze horáka alebo hlavice na zvarok.

V súčasnosti sa používajú hlavice s ručnými horákmi a tiež hlavice so špeciálnymi horákmi pre robotizované pracoviská (špeciálne rozmer a tvary horáka podľa tvarov a rozmerov zvarkov a strojové horáky s vyššou spoločnosťou a odolnosťou voči rozstreku zvarového kovu). V ČSSR predstaviteľom prvého vyhotovenia sú pracoviská s poloautomatmi UNIMIG (hlavice s ručnými horákmi typu RU a PU) a predstaviteľom druhého typu sú hlavice s poloautomatmi PP 315 a PP 500. Niektoré typy hlavíc umožňujú pri zmene zvarku aj prestavenie polohy horáka voči záťaži robota translačnými a rotačnými prestaviteľnými dvojicami (podľa tvaru a rozmerov zvarku, podľa prístupnosti k jednotlivým zvarovým spojom).

Špičkovú svetovú úroveň predstavujú technologické výmenné hlavice v priebehu programu. Výmena sa uskutočňuje za cieľom programovej zmeny typu horáka (tvaru a rozmerov horáka) v priebehu cyklu zvárania zvarku, pri ktorom by nebolo možné vyhotoviť všetky zvary jedným typom horáka. Prípadne ide aj o zmenu priemeru zváracieho drôtu (vtedy sú potrebné dva mechanizmy podávania drôtu).

VIII.3.3 Jednotky predvolby a programovania zváracích parametrov

Jednotka predvolby zváracích parametrov umožňuje v priebehu cyklu zvárania vyberať programovo určité vopred nastavené parametre zvárania (ide o 3 - 5 hladín parametrov). Jednotka programovania umožňuje v priebehu cyklu zvárania nastavovať adaptívne parametre z určitého rozsahu (prípadne z celého rozsahu) parametrov zdroja zváracieho prúdu podľa vopred určených zásad v programe (napr. podľa veľkosti snímanej šírky medzery tupého spoja) alebo určovať parametre vo veľkom počte kombinácií napäťia oblúka a zváracieho prúdu (rádovo niekoľko desiatok alebo stoviek kombinácií).

V ČSSR z výrobného programu Kovoplast Nitra je dostupná jednotka typu JPP 5 umiestnená v osobitnej skrinke ako samostatné príslušenstvo poloau-

tomatov UNIMIG. Obsahuje obvody pre predvolbu piatich hladín parametrov zvárania (výstupné napäťia zváracieho zdroja, t.j. napäťia oblúka a rýchlosť podávania zváracieho drôtu, t.j. zváracieho prúdu), a to ručne prepínacími ovládačmi na paneli skrinky alebo automaticky riadiacim systémom robota (je prispôsobená na ovládanie riadiacim systémom RS 3).

Poloautomaty PP 315 a PP 500 v základnom vyhotovení sú konštruované tak, že umožňujú predvoliť 3 hladiny parametrov. Ako samostatné príslušenstvo zdrojov PP 315 a PP 500 bude BEZ,k.p. Bratislava vyrábať a dodávať jednotku predvolby, ktorá bude umožňovať:

- predvolbu 5 režimov zvárania, 2 režimov zvárania pri štarte a 2 režimov zvárania pri ukončovaní spoja,
- nastavenie strmosti prechodu medzi dvoma pracovnými hodnotami 5 režimov zvárania, pri štarte a pri ukončovaní zváracieho procesu s časom prechodu od 0,1 po 5 s,
- predvolbu časovej výdrže zváracích parametrov pri štarte a pri ukončovaní procesu v trvaní 0 až 6 s.

Zadávanie vyžadovaných hodnôt pracovných režimov tejto jednotky predvolby sa realizuje analógovým signálom 0 až 10 V (samostatne pre výstupné napätie zdroja a rýchlosť podávania drôtu) s možnosťou riadenia nadradeným systémom (t.j. riadiacim systémom robota alebo pracoviska).

Ďalej bude BEZ,k.p. Bratislava dodávať jednotku programovania zváracích parametrov k zdrojom PP 315 a PP 500, ktorá bude riadená účelovým mikroprocesorom. Niektoré technické údaje a parametre tejto jednotky:

- najmenší programový krok jednotky pre programovanie rýchlosťi podávania drôtu $0,0166 \text{ m s}^{-1}$,
- možnosť programovania 10 zváracích programov, pričom každý môže mať 15 úsekov a možnosť opakovania programov v libovoľnom vopred zvolenom poradí,
- možnosť vyvolania 3 programov vopred určených signálom z technologického zariadenia bez ohľadu na zvolenú sekvenciu programov.

VIII.3.4 Jednotka chladenia zváracieho horáka

Jednotka chladenia obvykle s nútenou cirkuláciou chladiacej kvapaliny je potrebná na odvod tepla z horáka zvárajúceho vysokými hodnotami zváracieho prúdu (obvykle už nad 250 A). Jednotka chladenia býva organickou súčasťou zdroja zváracieho prúdu alebo samostatná.

V ČSSR pre zdroje RR 315 a RR 500 jednotku chladenia vyrába a dodáva BEZ, k.p. Bratislava. Je v samostatnom skrinkovom vyhotovení a zabezpečuje prívod chladiacej kvapaliny ku zváraciemu horáku, odvod kvapaliny späť a jej ochladenie v chladiči jednotky. Jednotka predvoľby má tieto technické parametre:

- vývoditeľný pretlak chladiacej vody max. 0,2 MPa,
- chladiaci výkon 1 kW,
- druh chladiacej kvapaliny : destilovaná voda alebo fridex.

VIII.3.5 Jednotky čistenia zváracieho horáka

Jednotka čistenia zváracieho horáka zabezpečuje periodické očistenie koncových častí zváracieho horáka (špičky a dýzy horáka) od rozstreku zvarového kovu a ostatných splodín horenia oblúka. Súčasťou jednotky čistenia je aj zariadenie na nanesenie separačnej vrstvy ochranného prostriedku (silikónového oleja) kvôli zabráneniu prihnutia rozstreku a umožnenia ľahkého očistenia horáka. Čistenie a nanesenie ochrannej vrstvy sa uskutočňuje v prestávke zvárania medzi jednotlivými zvarkami alebo spojmi v medzioperačných časoch. Vyhotovenie jednotky čistenia je mechanické (ako čistiaci nástroj sa používa rotujúca pružina s tvarom prispôsobeným obrysom horáka) alebo pneumatické (prefúknutie dýzy horáka stlačeným vzduchom).

VIII.3.6 Priprájacie pole

Priprájacie pole (rozvádzací pracovisko) zabezpečuje elektrické napojenie všetkých častí robotizovaného pracoviska. Obsahuje istič, hlavný vypínač pracoviska, jednotlivé výstupy pre napojenie robota, polohovadla atď., ďalej transformátory na napájanie výstupov 48 V, 24 V a iné, pre pomocné a bezpečnostné obvody.

VIII.4 POLOHOVADLÁ PRE ROBOTIZOVANÉ PRACOVISKÁ

Polohovadlá na robotizovaných pracoviskách sú určené na upínanie a zostavovanie zvarku (prípadne so zváracím prípravkom) na upinacej doske polohovadla a na operačnú manipuláciu so zvarkom. Operačná manipulácia predstavuje

jednak nastavovanie zvarku a zvarových spojov do vhodných poloh pre zváranie (najvhodnejšie do úžlabia a do polohy vodorovnej zhora) a jednak pochyb zvarku technologickou rýchlosťou, napr. pri zváraní spojov sústredných s osou otáčania upínacej dosky polohovadla. Polohovanie sa uskutočňuje v súčinnosti s priemyselným robotom.

Z výrobného programu ZTS, n.p. Detva a ZTS, n.p. Zvolen sú v ďalšom popísané polohovadlá DOM 200, MZ 250, MZ 500 a OJ 10 P. Z výrobného programu BEZ, k.p. Bratislava je uvedené polohovadlo MSC 025. Technické parametre týchto polohovadiel sú zhrnuté v tab. VIII-3.

Technické parametre čs. polohovadiel pre robotizované pracoviská


Tabuľka VIII-3I-3

Parameter	Typ polohovadla				
	DOM 200	MZ 250	MZ 500A	OJ 10 P	MSC 025
Presnosť polohovania [mm]	± 0,2 na Ø 500	± 0,2 na Ø 700	± 0,2 na Ø 700		± 0,2 na Ø 700
Nosnosť [kg]	2 x 200	2 x 250	2 x 500		250 500
Počet stupňov volnosti	upínací stôl: 2 x 2 otáčanie ramena : 1			2 zdvih stola	2 1
Druh pohonov	pneumatické	pneum. a elektr.	elektr.	elektr.	elektr.
Točný moment stola (upínacej dosky) [N.m]		250	480		150
Klopný moment stola (upínacej dosky) [N.m]		700	672		600
Uhlová rýchlosť otáčania stola [min ⁻¹]		0,5 až 5	0,1 až 5		0,1 až 5
Priemer upínacej dosky [mm]	500	500	500		600
Druh riadenia	diskr.	diskr.	plynulé	plynulé	plynulé
Riadiaci systém robota	RS-3 RS-4A	RS-3 RS-4A	RS-4A	RSP 1	RS-3 RS-4A

Dvojstolové polohovadlo DOM 200

Vyhodenie polohovadla DOM 200 (dvojstolové, stoly umiestnené na otočnom ramene - obr. VIII-14) umožňuje nastavovanie a stehovanie zvarku na jednom stole a zváranie druhého zvarku súčasne na druhom stole v pracovnom priestore robota. Nastavovanie a stehovanie obsluha vykonáva bezpečne mimo

manipulačného priestoru robota. Polohovanie zvarku je diskrétné, a to skladanie stola do troch polôh (0° , 45° a 90° voči vodorovnej polohe) a otáčanie stola v jednom smere do osiem polôh po 45° (bez obmedzenia). Polohovadlo má pneumatické pohony a je riadené riadiacim systémom robota prostredníctvom vstupov a výstupov riadiaceho systému. Pre ručné ovládanie polohovadla slúži vlastný riadiaci systém.



Obr.VIII-14
Dvojstolové polohovadlo DOM 200 s pneumatickými polohami
1 - polohovadlo, 2 - riadiaci systém polohovadla

Dvojstolové polohovadlo MZ 250


Polohovadlo MZ 250 je obdobnej konštrukcie a funkcie ako DOM 200. Otáčanie stola má však elektrický pohon, rýchlosť otáčania je regulovateľná v rozsahu odpovedajúcim zváraniu rotačných zvarových spojov sústredných s osou otáčania stola. Rýchlosť otáčania možno predvolať v 5 stupňoch a ľubovoľne ich zaraďovať do programového cyklu.

Stavebnicové polohovadlo MZ 500

Polohovadlo MZ 500 je stavebnicovej konštrukcie a má plynulé riadenie pohybových osí. Výroba polohovadla v základnom vyhotovení je zabezpečovaná od roku 1986. Po dokončení vývoja všetkých častí stavebnica umožní rôzne účelové zostavenia, napr.:

- jednostolové polohovadlo s otáčaním a naklápaním stola, resp. len s otáčaním alebo len s naklápaním stola,
- dvojstolové polohovadlo (stoly, ktoré možno otáčať a naklápať, resp. len otáčať alebo len naklápať, umiestnené na otočnom ramene),
- otočné rameno atď.

Kinematická schéma základného vyhotovenia polohovadla MZ 500 je znázorená na obr. VIII-15.



Obr.VIII-15
Kinematická schéma polohovadla MZ 500
1 - otočné rameno, 2 - naklápanie stola, 3 - otáčanie stola


Polohovadlo OJ 10 P

Je súčasťou komplexu robotizovaného pracoviska na oblúkové zváranie OJ 10 (obr. VIII-11), samostatné použitie na inom type pracoviska je limitované potrebou realizácie riadiaceho systému pre pohony a riadenie 2 stupňov volnosti polohovadla (otáčanie a naklápanie). Upínacia otočná doska polohovadla je výškovo prestaviteľná podľa veľkosti a hmotnosti zvarku a podľa polohy ťažiska zvarku (prípadne spolu s prípravkom).

Stavebnicové polohovadlo MSC 025

V BEZ, k.p. Bratislava sa uskutočnil vývoj plynule riadeného polohovadla MSC 025, ktorého opakovaná výroba sa zabezpečuje od roku 1987. Polohovadlo je riešené stavebnicovo, základným prvkom stavebnice je otočná upínacia doska s pohonom. Usporiadanie polohovadla je možné v 4 alternatívach:

- otočný stôl s jedným stupňom volnosti (obr. VIII-16, alternatíva A),
- zvislá otočná upínacia doska s 1 stupňom volnosti v konzole,
- zvislá otočná upínacia doska s 1 stupňom volnosti v konzole a s podperou jednotkou bez pohonu (obr. VIII-16, alternatíva C),
- stolové polohovadlo s dvoma stupňami volnosti (sklápanie a otáčanie - obr. VIII-16, alternatíva B).



Obr.VIII-16
Stavebnicové polohovadlo MSC 025

Základné technické parametre stavebnicového polohovadla MSC 025:

- nosnosť dosky vo vodorovnej upínacej rovine 500 kg, vo zvislej rovine 250 kg,
- rozsah otáčania upínacej dosky neobmedzený,
- rýchlosť otáčania upínacej dosky 0,1 až 5 min^{-1} ,
- presnosť polohovania otočnej dosky $\pm 0,0003$ rad, t.j. ± 1 uhlová min,
- maximálny krútiaci moment otočnej dosky 150 Nm,
- maximálny klopný moment otočnej dosky 600 Nm.

Špeciálne polohovadlá pre robotizované pracoviská

Pre určité druhy zvarkov boli v ČSSR vyvinuté aj ďalšie polohovadlá. V Elitex, k.p. Gdyně vyvinuli polohovadlo pre ploché doskovité zvarky s max. rozmermi 1000 x 1800 x 300 mm a vo VÚZ Bratislava polohovadlo pre rámové konštrukcie (má 3 stupne volnosti: otáčanie, naklápanie a vertikálny zdvih). Jeho vertikálny zdvih umožňuje aj zvarky maximálnej dĺžky 3600 mm v sklopenej polohe až 37° nastaviť do pracovného priestoru robota APR 20.

VIII.5 ZVÁRAČSKÉ VYBAVENIE ROBOTIZOVANÝCH PRACOVÍSK NA ODPOROVÉ BODOVÉ ZVÁRANIE

Zváračské vybavenie pre odporové bodové zváranie pozostáva z nasledujúcich časťí:

- klieštovej bodovej zváračky so zabudovaným alebo závesným transformátorm (prípadne aj s hydraulickým agregátom na ovládanie zváracích klieští),
- riadenia zváracieho procesu vrátane výkonového stupňa,
- pripájacieho pola.

VIII.5.1 Klieštové bodové zváračky pre robotizované pracoviská na odporové bodové zváranie

V BEZ,k.p. Bratislava sa od roku 1986 vyrábatú klieštové bodové zváračky so zabudovaným a závesným transformátorom, s tvarom klieští H a C v dvoch výkonových stupňoch. Majú hydraulické ovládanie a umožňujú zabudovanie snímača hĺbky zasunutia klieští do lemu zvarového spoja [4].



Zváračky so zabudovaným zváracím transformátorom veľkostného typu I a II sú určené pre pracoviská s robotmi APR 40, ktorý má nosnosť 60 kg, a s robotmi AM 80, ktoré majú nosnosť 80 kg.

Druhy týchto bodových zváračiek sú na obr. VIII-17 (kliešte tvaru H) a na obr. VIII-18 (kliešte tvaru C). Niektoré technické parametre a údaje sú uvedené v tab. VIII-4.

Klieštová bodová zváračka veľkostného typu I napájaná zo závesného transformátora je určená pre roboty PR 32-E (nosnosť 32 kg) a roboty APR 40 a AM 80.

Zváračka veľkostného typu II napájaná zo závesného transformátora je určená pre roboty APR 40 a AM 80.

Predstaviteľ týchto zváračiek, typ ZKH 11, je na obr. VIII-19. Napájanie klieštových bodových zváračiek zabezpečujú transformátory typu BZ 80, BZ 125 a BZ 160 z výrobného programu BEZ,k.p. Ich porovnávací výkon je 80, 125 a 160 kVA.



Obr. VIII-17
Kliešťová bodová zváračka ZKH-25 so za-
buďovaným transformátorom

Obr. VIII-18
Kliešťová bodová zváračka ZKC-25
so zabudovaným transformátorom


Kliešťové bodové zváračky pre robotizované pracoviská
z výrobného programu BEZ, k.p. Bratislava

Tabuľka VIII-4

Typ	kliešte tvaru H				Kliešte C	
	ZKH-15	ZKH-25	ZKH-26	ZKC-15	ZKC-25	
Menovitý výkon pri 50 % DZ	kVA	11	20,4	25	11	20
Trvalý výkon	kVA		14,42			
Sek. napätie U ₂₀	V	3,16	3,8	4,32	3,16	3,8
Primár. napätie	V	380	380	380	380	380
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50
Zvárací prúd	kA	8	10,2	11,6	8	12
Vyloženie	mm	100 160	120 160 250	120 160 250	60	100
Rozovretie	mm	100	100	100	90	100
Zdvih pracovný	mm	15	15	15	15	15
Zdvih pomocný	mm	20	25	25	20	25
Zváracia sila	kN	2,5 1,56	3,5 2,7 1,9	3,5 2,7 1,9	2,8	4,0
Tlak vzduchu oleja	MPa	4	4	4	4	4

Kliešťové bodové zváračky pre robotizované pracoviská
z výrobného programu BEZ,k.p. Bratislava - pokračovanie Tabuľka VIII-4

Spotreba chlad. vody	l/min	4	4	4	4	4
Hmotnosť bez držiakov elektr.	kg	42	57	61,5	42	53
Rozmery	šírka	mm	260	276	320	230
	dĺžka bez drž.	mm	415	450	480	572
	výška	mm	330	380	380	276



Obr.VIII-19

Kliešťová bodová zváračka ZKH 11 s napájaním so zaveseného transformátora

VIII.5.2 Riadenie zváracieho procesu pre robotizované pracoviská

Riadenie zváracieho procesu zabezpečuje riadenie a ovládanie zváracieho prúdu, ovládanie pomocných operácií a spoluprácu s riadiacim systémom pracoviska. Riadenie obsahuje kompletnej koncový výkonový stupň podľa výkonu zváracieho transformátora, ovládanie zváracích klieští, vlastný riadiaci systém a ovládací panel. Na riadenie zváracieho procesu na robotizovaných pracoviskách možno použiť štandardné riadenie vyrábané v BEZ,k.p. Bratislava, alebo úcelové adaptívne riadenie špecificky vyvinuté pre robotizované pracoviská, a to typ VÚZ-M 1, ktoré bolo vyvinuté vo VÚZ Bratislava a je výrobne pripravované v BEZ,k.p. Bratislava. Zariadenie VÚZ-M 1 je popísané v časti IX.3.2.

Štandardné vyhotovenie riadenia BEZ,k.p. [5] zabezpečuje riadenie procesu až do výkonu 630 kVA a je postavené na báze polovodičových prvkov a in-

tegrovaných obvodov. Prednosťou tohto riadenia je kompenzácia sietového napäťa v rozsahu - 20 až + 10 % nominálneho napäťa siete.

Hlavné technické parametre riadiaceho systému BEZ, k.p.:

- napájacie napäťie elektroniky 380 V, - 25 %, + 10 %, 50 Hz,
- počet operácií zváracieho cyklu 3 až 9,
- nastavenie času trvania operácií 0 až 99 periód,
- nastavenie trvania medzičasu pri pulzácii 0 až 9 periód,
- nastavenie času nárastu zváracieho prúdu 0 až 25 periód,
- pulzácia zváracieho prúdu 0 až 9-krát,
- rozsah zváracieho alebo žihacieho výkonu 10 až 100 %,
- kompenzácia zmien sietového napäťa od - 20 do + 10 % nominálneho napäťa, maximálny spínaný prúd 600 A, 1400 A, 3300 A,
- signalizácia priebehu všetkých operácií, poklesu napäťa pod kompenzovaťelnú hranicu, správneho nastavenia $\cos\phi$ a poruchových stavov,
- možnosť špeciálneho vybavenia na vzájomné blokovanie skupiny zváracích strojov.

VIII.5.3 Pripájacie pole

Pripájacie pole, rovnako ako pre oblúkové robotizované pracoviská, zabezpečuje elektrické napojenie všetkých častí pracoviska. Obsahuje istič, hlavný vypínač pracoviska, výstupy pre napojenie robota, riadiaceho systému, kliešťovej bodovej zváračky, riadenia procesu atď.

Literatúra

- [1] Gengenbach, O. - Pollmann, W.: Industrieroboter in der Widerstandschweisstechnik. Schweißen und Schneiden, 29, 1977, č. 1, str. 19-21.
- [2] Smernice FMTIR pre hodnotenie efektívnosti realizácie výrobných systémov s prostriedkami operačnej a medzioperačnej manipulácie z 20.8.1982.
- [3] Jajcay, A.: Zváračské vybavenie robotizovaných pracovísk pre oblúkové zváranie. In: Robotizované zváračské pracoviská. Bratislava, DT ČSVTS 1983.
- [4] Krajmer, A.: Zváračské vybavenie pre robotizované pracoviská odporového bodového zvárania. In: Robotizované zváračské pracoviská. Bratislava, DT ČSVTS 1983.
- [5] Lago, M.: Elektronika na zváracích zariadeniach. In: Bratislavské dni zváračej techniky. Bratislava, DT ČSVTS 1983.

IX. Adaptivita zváracích strojov a zariadení (Jejčay)

Pri výrobe zvarkov na automatizovaných zváracích strojoch a zariadeniach a na robotizovaných pracoviskách nastávajú určité zmeny oproti teoretickým predpokladom a nominálnym hodnotám. Ide o tieto zmeny:

- zmeny vzájomnej polohy zvarkov, zváraných dielcov a zvarových spojov oproti zváraciemu horáku pri oblúkovom zváraní alebo oproti zváracím kliešťam pri odporovom bodovom zváraní,
- zmeny veličín vstupujúcich do zváracieho procesu alebo veličín rozhodujúcich o priebehu a výsledku zváracieho procesu.

Bežné automatizované zváracie stroje a zariadenia alebo pracoviská s priemyselnými robotmi nie sú schopné tieto zmeny eliminovať, i keď sú programovateľné (v tom prípade ide o tzv. "tvrdý program").

Schopnosť prispôsobenia sa zváracích strojov a zariadení alebo robotizovaných pracovísk týmto zmenám pri určitom zjednodušení možno v technickej praxi nazvať adaptivitou zváracích strojov, zariadení a robotizovaných pracovísk.

S ohľadom na spomenuté dva druhy zmien sa táto adaptivita zváracích strojov, zariadení a robotizovaných pracovísk, alebo stručne adaptivita zvárania, v technickej praxi rozdeľuje na adaptivitu polohovú a adaptivitu procesovú. Treba však poznamenať, že v niektorých prípadoch sa toto rozdelenie, a teda hranica medzi polohovou a procesovou adaptivitou, ľahko určuje, alebo sa problematika polohovej a procesovej adaptivity prelíná, dokonca sa stotožňuje (napr. pri nesymetrickej zmene šírky medzery tupého zvarového spoja).

Problematika adaptivity zvárania je pomerne široká, zložitá a náročná na riešenie. Z toho dôvodu sa v súčasnosti rieši len pri niektorých typoch zváracích strojov a zariadení, napr. pri jednoúčelových strojoch a zariadeniach a na robotizovaných pracoviskách pre oblúkové zváranie, najmä polohová adaptivita a pre odporové zváranie procesová adaptivita [1 až 8].

V niektorých prácach, najmä sovietskych autorov, sa v tom istom význame a delení používajú pojmy "geometrická adaptivita" a "technologická adaptivita".

Obsahom riešenia problému adaptivity zvárania je zabezpečiť vhodné snímače uvedených zmien vzájomnej polohy horáka, resp. zváracích klieští a zvarkov, dielcov zvarkov a zvarových spojov (alebo ich významných prvkov, ako sú začiatok a koniec spoja) a zmien veličín zváracieho procesu, ďalej riešiť algoritmy činností príslušných prvkov zváracích strojov, zariadení a robotov zabezpečujúcich adaptivitu zvárania (snímacie resp. senzorické systémy, riadiace systémy, kinematické systémy atď.).

IX.1 POLOHOVÁ ADAPTIVITA OBLÚKOVÉHO ZVÁRANIA

Príčinou zmien tvaru, rozmerov a polohy zvarových spojov, dielcov zvarku a zvarkov ako celku oproti nominálnym hodnotám sú:

- a) pri výrobe dielcov zvarkov
 - výrobné tolerancie rozmerov a tvarov polotovarov používaných na dielce zvarku (tolerancie rozmerov hrúbky plechov, rozmerov tyčí, rúrok, I, U, L a ďalších profilov a odchylinky rovinnosti, valcovitosti, kolmosti atď., šablovitost, vrtuľovosť a iné - podľa technických dodáčich predpisov príslušných polotovarov definovaných a dovolených v ČSN);
 - výrobné tolerancie výkovkov, odliatkov, výliskov atď., definovaných v niektorých prípadoch v ČSN alebo dňach technologiou výroby v príslušnom konkrétnom závode;
 - výrobné tolerancie dielcov zvarkov pri trieskovom opracovávaní;
- b) pri zostavovaní a stehovaní zvarkov (v stehovacích a zváracích prípravkoch alebo bez nich)
 - tvarové a rozmerové nepresnosti vlastných stehovacích a zváracích prípravkov, šablón a pod., pri ich výrobe a po ich opotrebení;
 - tvarové a rozmerové nepresnosti vzniknuté pri stehovaní (nedokonale uloženie do prípravku, deformácie zvarku vzniknuté pri stehovaní), resp. po uvoľnení zo stehovacieho prípravku;
- c) pri fixovaní a polohovaní zvarku vo zváracích strojoch a zariadeniach, zváracích robotoch, polohovadlách, pri nastavovaní prípravku na polohovadlo (najmä opakováním), na zvárací stroj a zariadenie atď.

Príčinou zmien polohy zváracieho horáka alebo zváracích klieští sú:

- d) nepresnosti pohybov zváracích strojov, zariadení a zváracích robotov (nepresnosti výroby, opotrebenie, zmeny deformácií častí stroja a zariadenia, napr. pri premiestňovaní technologickej hlavice s meniacou sa jej hmotnosťou, nízka tuhosť stroja, zmeny teploty, najmä oleja

- pri hydraulických pohnoch atď.);
e) nepresnosti programovania (subjektívne chyby operátora a programátora pri prvotnom predvádzaní, nepresnosti lineárnej a kruhovej interpolácie atď.).

K ďalším príčinám zmeny vzájomnej polohy technologickej hlavice a zvarku patria:

- g) tepelné dilatácie prípravku v priebehu pracovnej smeny a v priebehu pracovného cyklu jedného zvarku (napr. pri zváraní s ohrevom zabezpečovanom mimo zváracieho stroja či pracoviska prerušované) a tepelné dilatácie častí polohovadla, zváracieho stroja či robota pri zváraní rozmerného zvarku vyššej hmotnosti;
h) nepresnosti pri opakovanej montáži technologickej hlavice a pri jej výmene za inú, nepresnosti vzniknuté pri kolízii technologickej hlavice so zvarkom atď.

Uvedenými príčinami sú určené čiastkové okruhy problémov riešených v polohovej adaptivite oblúkového zvárania. Ide napr. o tieto okruhy problémov:

- snímanie polohy zvarku alebo častí zvarku v priestore (napr. polohy dvoch rovinnych dosiek, ktoré sa majú spojiť kútovým zvarovým spojom, a to tak, že sa snímajú polohy 3 bodov povrchu každej dosky a nadvážujúco na to riadiaci systém určuje polohy zvarového spoja ako celku výpočtom polohy priesčnice povrchových rovín dosiek - realizované na robe firmy SHIN MEIWA);
- kontinuálne snímanie okamžitej polohy zvarového spoja ako spojnice veľkého počtu jednotlivých bodov spoja;
- snímanie polohy významných častí zvarku a zvarového spoja (napr. pri obváraní rohu) a polohy prekážok (výstuhy, rebrá), polohy úseku bez zvarového spoja (otvory a diery v dielcoch zvarku);
- realizácie snímačov, snímacích a riadiacich systémov určujúcich alebo vyhodnocujúcich polohu zvarku, dielca a spoja alebo určujúcich odchýlku tejto polohy od nominálnej;
- realizácie pohybových mechanizmov a ich riadiacich systémov, realizácie komplexných adaptívnych zváracích strojov, zariadení a robotov;
- tvorba algoritmov snímania, vyhľadávania a pod.


Konečným cieľom v polohovej adaptivite oblúkového zvárania je realizácia správnej relatívnej polohy zváracieho horáka a zvarového spoja v reálnom čase práce stroja, zariadenia alebo robotizovaného pracoviska. Kritériá tejto správnej polohy sú dané technológiou zvárania. Snímanie polohy zvarku, dielcov zvarku atď. sú len prostriedkom na určenie polohy horák - spoj v reálnom čase.

Snímanie a určenie polohy sa vykonáva snímacími systémami, a to v absolutných hodnotách voči súradnicovému systému pracoviska, alebo v relatívnych odchýlkach voči nominálnej polohe, pre ktorú je zabezpečovaný pohyb horáka prostredníctvom pohybových mechanizmov zváracieho stroja alebo robota, alebo pre ktorú je vytvorený program pohybu horáka prostredníctvom priemyselného robota. Určenie absolútnej polohy alebo relatívnej odchýlky je vstupnou veličinou do adaptívneho riadiaceho systému zváracieho stroja či robota. Na základe tejto veličiny (informácie) pohybové mechanizmy môžu realizovať potrebnú upravenú dráhu horáka. Pre snímanie a určenie absolútnej polohy slúži napr. snímací systém s televíznou kamerou umiestnenou na definovanom mieste pracoviska. Na snímanie relatívnej polohy, t.j. odchýlky polohy, slúži napr. indukčný snímací systém vzdialosti steny zvarku, pričom snímač je umiestnený pevne voči horáku.

IX.1.1 Snímače polohy pre oblúkové zváranie


Snímače polohy zvarkov, dielcov zvarku a zvarových spojov sú založené na snímaní rôznych fyzikálnych prejavov zváraného materiálu a zváracieho oblúka [1]. Podľa príslušného fyzikálneho prejavu sa snímače delia na:

- a) snímače mechanické (priame kopírovanie povrchu dielca, resp. hrany zvarového spoja, napr. kopírovacími kladíčkami, obr. IX-1a),
- b) snímače mechanicko-elektrické (priame kopírovanie povrchu s premenou zmeny polohy kopírovacieho elementu na elektrický signál, napr. taktilný tenzometrický snímač, obr. IX-1b, taktilný dvojpolohový snímač, obr. IX-1c),
- c) snímače elektrické (induktívne, snímajúce zmenu indukčnosti elektrického obvodu cievky v závislosti od vzdialenosťi od zváraného materiálu, obr. IX-1d, kapacitné, snímajúce zmenu kapacity elektrického obvodu doštičky v závislosti od jej vzdialenosťi od zváraného dielca, obr. IX-1e, piezoelektrické snímače atď.),
- d) snímače optické (snímajúce zmenu polohy odrazeného svetelného lúča od zváraného materiálu, obr. IX-1f, snímajúce a vyhodnocujúce rozdiel intenzity odrazeného svetla zo zváracieho oblúka od stien zvarku, obr. IX-1g, snímajúce hranu svetla a tieňa, obr. IX-1h atď.),
- e) snímače optické špeciálne (TV kamera s vyhodnocovaním polohy hranice svetla a tieňa, termovízna kamera s vyhodnocovaním polohy hraníc izotermických polí okolo zváracieho oblúka, ďalej snímače merajúce vzdialenosť miesta odrazu laserového lúča rotujúceho okolo zváracieho horáka, obr. IX-1i),
- f) snímače akustické (vyhodnocujú frekvenčné a amplitúdové spektrum akustickej emisie oblúka charakteristickej pre určité podmienky a parametre zvárania, obr. IX-1k),



Obr.IX-1
Princípy snímačov polohy zverového spoja, dielcov a zvarkov

- g) snímače prúdové (vyhodnocujú tzv. stenový efekt alebo zmeny prúdenia média v závislosti od vzdialosti snímanej plochy, obr. IX-11),
- h) snímacie systémy vyhodnocujúce elektrické veličiny zváracieho oblúka (napr. pri oblúkovom zváraní s rozkyvom horáka sa merajú zmeny parametrov oblúka v okrajových a v strednej polohe horáka pri zváraní kútového spoja, obr. IX-1m),
- i) snímače termické (snímajúce infračervené žiarenie oblúka).




Obr.IX-2
Umiestnenie snímačov polohy na zvárací horák
a - pred zváracím horákom, b - v úrovni zváracieho horáka

Väčšina snímačov polohy zvarkov, dielcov a spojov sa umiestňuje buď pred zvárací horák v smere vektora zváracej rýchlosťi (obr. IX-2a), alebo na úrovni horáka (po stranách horáka v rovine kolmej na vektor zváracej rýchlosťi, obr. IX-2b), prípadne sa sníma priamo poloha osi horáka (snímače akustické, snímače elektrických parametrov oblúka). V prvom prípade treba oneskoríť spracovanie signálu a zmenu polohy horáka ako reakciu na zistenú odchýlku polohy spoja o čas $t = \frac{s}{v}$, kde s je vzdialenosť snímača pred horákom a v je rýchlosť zvárania. Pri umiestnení snímača pred horákom, aj na úrovni horáka po jeho stranách, môžu vzniknúť určité chyby pri snímaní vzdialenosťi zváraného dielca. Napr. pri uhlovom vychýlení konfigurácie horák - snímač voči vektoru zváracej rýchlosťi je snímaná skreslená hodnota. V inom prípade, keď uhol 2 dielcov kútového spoja je väčší ako 90° (alebo menší ako 90°), vzniká chybná informácia, ako by boli steny zvarku vzdialenejšie (alebo bližšie). Takéto a podobné chyby sa vyskytujú pri rôznych druhoch snímačov v rôznej závažnosti v rôznych smeroch.

Podrobným rozborom možnosti vzniku takýchto a podobných chýb, ďalej overením operatívnych vlastností snímacieho systému a zistením technických problémov snímania pri zváraní elektrickým oblúkom (ako zdrojom tepelného, elektrického a magnetického ovplyvňovania signálov zo snímačov a ako zdrojom kovového rozstreku a spalín, čo má za následok postupnú zmenu signálu na optických snímačoch atď.) sa došlo k záveru, že žiadene snímač nemožno používať univerzálne. Pre určité konkrétné zvarky, pre technologické situácie atď. je vhodný len niektorý snímač a aj to len v obmedzenom meradle.

Pre snímače polohy zváraných dielcov a polohy zvarového spoja pre niektoré typy, tvary a konfigurácie zvarkov je zoskupenie zvarok-snímač schematicky naznačené na obr. IX-3.



Obr. IX-3
Konfigurácia snímačov polohy a zváraných dielcov, resp. zvarových spojov

Snímať možno v jednom smere, tzv. jednosúradnicovým snímačom, alebo v dvoch smeroch dvojsúradnicovým snímačom. Snímanie v jednom smere sa aplikuje pri zistovaní začiatku a konca zvarového spoja, polohy prekážky, pri vedení horáka nad materiálom pri naváraní a pod. Snímanie v dvoch smeroch, obvykle v rovine kolmej na vektor zváračej rýchlosťi, sa aplikuje vo väčšine ostatných prípadov, a to dvoma jednosúradnicovými snímačmi alebo jedným kompaktným dvojsúradnicovým snímačom. V niektorých prípadoch sa používajú aj trojsúradnicové snímače (napr. laserový snímač rotujúci okolo horáka).

IX.2 PROCESOVÁ ADAPTIVITA OBLÚKOVÉHO ZVÁRANIA

Pre zabezpečenie procesovej adaptivity oblúkového zvárania treba zaručiť optimalizáciu kvality, rozmerov a tepelnej bilancie zvarov, a to autonómnym rozhodovaním pri riadení a nastavovaní parametrov zváracieho procesu v vrátane jeho tepelných parametrov. To sa môže uskutočniť na základe spracovania informácií o okamžitom stave procesu, geometrickej situácie a tepelného stavu zvarového spoja a okolia. Pritom však treba zohľadňovať požiadavky na optimalizáciu parametrov procesu, na dosahovanie maximálnej produktivity zvárania.

Riešenie tohto zložitého problému je v súčasnosti na úrovni základného výskumu a prvých pokusných zúžených aplikácií.

V základnej úrovni úlohou procesovej adaptivity oblúkového zvárania je [2] riešiť reguláciu zváracieho prúdu a súčasné prispôsobenie napäťa oblúka tak, aby sa vždy dosahoval stabilný proces. Túto úlohu môžu zabezpečiť jednotky programovania parametrov.

Na vyššej úrovni riešenia problémov procesovej adaptivity sa musí zabezpečiť dávkovanie merného tepla (t.j. určitého množstva tepla na jednotku dĺžky zvarového spoja) podľa určitých zákonitostí, minimálne zistených štatisticky. Ak sa napr. zistí nadmerné prehriatie okolia a vlastného zvarového kúpeľa, zvýši sa odpovedajúco rýchlosť zvárania. Tu vidieť určité vzájomné väzby polohovej a procesovej adaptivity. Hierarchicky tu však procesová adaptivita preberá prioritu v riadení. Podobné situácie môžu vzniknúť pri zavedení rozkyvu zváracieho horáka za účelom zväčšenia zvarového kúpeľa a iné.

Maximálne ciele riešenia procesovej adaptivity treba vidieť v riadení vstupných parametrov zvárania pri zabezpečení parametrovej závislosti a energetickej rovnováhy procesu na základe získania komplexnej informácie o priebehu procesu pomocou snímačov a rýchlej štatistickej analýzy získaných hodnôt veličín zváracieho obvodu a procesu.

Súčasné úlohy pre budúce zvládnutie procesovej adaptivity oblúkového zvárania sú teda vo vývoji snímačov, ďalej v zostavení dostatočne presného štatistickeho (ako minimum) alebo matematického modelu procesu (aspoň v časti väzieb niektorých parametrov). Je to rozsiahla úloha, pretože oblúkové zváranie je stochastický proces.


IX.3 ADAPTIVITA V ODPOROVOM BODOVOM ZVÁRANÍ [3]

Charakteristickou vlastnosťou bodového zvárania je výroba oddelených zvarových (bodových) spojov, v rámci ktoréj možno časovo jednoznačne odlišiť polohovanie zváracieho nástroja zváracích klieští od fázy, v ktorej prebieha vlastný zvárací proces.

Polohovanie sa skončí nastavením elektród (s väčšou alebo menšou chybou) do miesta, kde sa má zvárať. Systém riadenia zváracieho procesu tak dostáva zadanie, ktoré sa pre konkrétny bodový zvar už nemeni.

Z hľadiska celej výrobnej operácie, to je zhotovenie spoja (čva, často po-zostávajúceho z celého radu bodových zvarov), má zvárací proces, pri ktorom vzniká individuálny zvarový bod, jednorazový charakter. Kvalitný bodový zvar v najširšom ponímaní svojej funkcie ako spájacieho prvku môže vzniknúť len na správnom mieste zváranej konštrukcie a ako výsledok zváracieho procesu, riadeného s uvážením technologických podmienok, ktoré existujú na danom mieste a v danom čase. Tieto dve skupiny podmienok vytvárajú dva hlavné aspekty adaptivity pri bodovom zváraní. Vzhľadom na charakter bodového odporového zváracieho procesu možno tieto aspekty od seba dosť dobre oddeľiť, a to ako technicky i časovo.

IX.3.1 Polohová adaptivita odporového bodového zvárania



Obr.IX.4
Znázornenie súradnicového systému zváracích klieští

Na obr. IX.4 je definovaný súradnicový systém zváracích klieští. Najväžnejšia chyba polohovania vzhľadom na tento súradnicový systém je odchýlka v smere y_k , čo má na úzkom leme za následok chybné umiestnenie bodu príliš blízko k okraju (alebo dokonca mimo lemu), prípadne na druhej strane kolíziu elektród alebo klieští s výliškom alebo prípravkom.

Odchýlka v smere x_k pozdĺž lemu bude nebezpečná len na začiatku alebo na konci spoja, prípadne v mieste, kde sa mení konfigurácia spoja, dosadá upínací element a pod.


Menšie odchýlky v smere z_k vyrovná "plávajúce" uloženie zváracích klieští, ktoré je pri zváracích klieštach, určených pre robot, štandardné riešenie. Pri klieštach typu H dôjde pri väčších odchýlkach v tomto smere k porušeniu kolmosti dosadnutia elektród na zváraný plech. Výchylky väčšie ako $4 - 7^\circ$ spôsobujú nadmerné výstreky nataveného zvarového kovu, čím sa znižuje kvalita spojov.

Realizácia adaptívnych funkcií polohovania je technicky limitovaná v dvoch oblastiach:

- snímače polohy a snímačové subsystémy,
- riadiace systémy robotov.

Snímače pre adaptívne polohovanie zváracích klieští sú realizované na niektorých princípoch uvedených v časti IK.1.1.

Riadiace systémy niektorých čs. robotov umožňujú ekvidištančne posunúť určitý naprogramovaný úsek dráhy, t.j. rad bodov zvarového šva (obr.IX.5) na signál snímača merajúceho napr. híbku zasunutia klieští do lemu pri prvom bode šva (ide o riadiace systémy RS 3/40 a RS 3/80 pre roboty APR 40 a AM 80). Keďže túto možnosť možno využiť pre ľubovoľný počet švov, môžeme zvarové spoje na výrobku rozdeliť na potrebný počet približne priamych úsekov, a takto zabezpečiť adaptívne polohovanie.



Obr.IX.5
Ekvidištančná korekcia polohy radu bodov na základe vyhľadania prvého bodu šva

Význam aktivity polohovania klieští pri robotizovanom bodovom zváraní sa u nás v minulosti trocha precenil [4], pravdepodobne v dôsledku špecifických, a nie celkom reálnych realizačných požiadaviek. V zahraničnej literatúre možno nájsť obmedzený počet informácií o pokusoch s polohovou adapti-

vitou v bodovom zváraní koncom sedemdesiatych rokov. Od tých čias tieto informácie úplne vymizli a ani výrobcovia robotov ani uživatelia (automobilový priemysel) v týchto prácach nepokračujú a nepoznáme ani jedinú praktickú realizáciu. Dôvody možno nájsť v charakteristických vlastnostiach konštrukcií z tenkého plechu.

Pripustenie potreby adaptívneho umiestňovania bodových zvarov znamená totiž zmierenie sa s nepresnosťou výliskov a v konečnom dôsledku aj zvarených dielcov. Na rozdiel od konštrukcií, zváraných obľúkom je na tenkostených plechových výrobkoch, ako sú karosérie a ich diely, bodové zváranie prakticky finálnou zostavou operáciou, po ktorej už nenasleduje trieskové obrábanie tých častí, kde je to z hľadiska rozmerov a iných kvalít potrebné. Zvarenie nepresných dielcov teda znamená také zníženie kvality výrobku, ktoré pri súčasnej orientácii priemyslu na intenzifikáciu a kvalitatívne parametre nebude spravidla únosné. To platí pre automobilový priemysel aj pre výrobu spotrebného tovaru v rovnakej miere. Vzniknutá situácia sa potom rieši sprísňovaním nárokov na kvalitu výliskov, dokonalejším prípravkovým vybavením atď.

IX.3.2 Procesová adaptivita v odporovom bodovom zváraní

Hlavné veličiny, ktoré riadia vznik bodového zvaru sú zvárací prúd a čas jeho prechodu – zvárací čas. Spoločne určujú energiu dodanú do zvarku. Na ďalšom mieste je zváracia prítlačná sila, ktorá sa na vzniku spoja zúčastňuje ovplyvnením prechodového odporu, ako aj ďalšími mechanizmami, ktoré sú prinajmenšom pri nízkouhlíkových ocelových plechoch relativne menej významné. Preto aj zvárací proces toleruje jej zmeny v širších medziach ako pri zváracom prúde.

Veľkú úlohu vo zváracom procese hrá aj rad ďalších podmienok, ktoré jestvujú na začiatku zvárania a ktoré charakterizujú zváraný materiál, konfiguráciu spoja a zváracie elektródy. Riadiaci systém nemôže na tieto podmienky pôsobiť, no môže usmerňovať priebeh procesu tak, aby sa im prispôsobil.

Pojem kvality zvarového spoja v celej svojej šírke je teda veľmi obsiahly a zložitý. V podstate je kvalita daná súhrnom vlastností charakterizujúcich, ako bude zvarový spoj vykonávať funkcie, ktoré sa od neho na výrobku vyžadujú. Problém kvality možno však v prvom priblížení redukovať takto: Kvalitný je v zásade ten zvarový spoj, kde sa podarilo vytvoriť zvarovú (tavnú) šošovku vyžadovaných rozmerov. Rozmery, najmä priemer tavnnej šošovky bodového zvaru na nízkouhlíkovom ocelovom plechu, prakticky úplne definujú pevnostné vlastnosti zvarového spoja a toto kritérium možno využívať pri ďalších úvahách.

Hrúbka tavnnej šošovky (prievar) a hĺbka odtlačku elektród majú na pevnosť spoja oveľa menší vplyv a tvoria skôr doplnkové kritériá kvality.

Vplyvy, ktoré pôsobia na takto užšie vymedzenú kvalitu bodových zvarov, možno rozdeliť do nasledujúcich skupín:

- a) Programové zmeny technologických podmienok. Ide o zmeny predpísané konštruktérom, ktoré možno predvídať, uchovávať v programe RS robota (ak má dostatočnú pamäť) a reagovať na ne napr. prepínaním rôznych technologických programov - súborov zváracích parametrov, uchovávaných v pamäti systému riadenia zváracieho procesu. Príkladom sú rôzne kombinácie hrúbek a počtu plechov na tom istom výrobku, striedanie dielcov z povrchovo upravených materiálov s dielcami s holým povrchom, šuntovanie susedným bodom atď.
- b) Systematické rušivé vplyvy. Tieto zmeny postupujú s určitým predvídateľným trendom, takže ich kompenzáciu môže zabezpečiť špeciálny regulačný systém. Typickým príkladom je narastajúce opotrebovanie elektród. Iný príklad je zhoršovanie kontaktu plechov, ako narastá tuhost zvareného dielca s pribudajúcimi zvarmi, alebo vzrastajúca impedancia sekundárnej zváracích klieští, keď sa tieto zasúvajú hlbšie do spoja a v sekundárnej slučke sa ocítá čoraz väčšie množstvo feromagnetického materiálu.
- c) Náhodné rušivé vplyvy. Ide o zmeny, ktoré nemožno žiadnym spôsobom vopred predvídať, prichádzajú náhodne, ich pôsobenie sa mení na zváraných dielcoch z miesta na miesto alebo v čase. Sem patria: kolísanie napätia siete, tlaku vzduchu v rozvode, kvality povrchu plechov (hrdza, mastnota, prach), tuhosti a kontaktu zváraných dielcov, šuntovanie prúdu náhodným kontaktom, zámena materiálu, zmeny hrúbky v dôsledku tolerancií valcovania alebo lisovania atď.

Uvedené vplyvy nepriaznivo ovplyvňujú výsledok zváracieho procesu. Môžu mať za následok rôzne chyby zvarových spojov:


- nedostatočný zvar, nazývaný aj studený, zleprený alebo difúzny. Jeho prímarou príčinou je nedostatok energie dodanej do zvaru, čo môže mať rôzne dôvody: opotrebovanie elektród, straty prúdu šuntovaním, zlý dosadenie plechov, zvýšený počet alebo hrúbka plechov v spoji, pokles napätia siete a iné;
- nadmerná hĺbka odtlačku elektródy pôsobi zoslabenie spoja, je to vzhľadová chyba a staže povrchovú úpravu výrobku;
- výstrek zo zvaru zoslabuje spoj, zasahuje okolie, znečisťuje ho a často aj výrobok. Je známkou energetického preťaženia alebo nízkej prítlačnej sily;
- výstrek pod elektródami vzniká pri nedostatočnej prítlačnej sile, povrchom znečistení plechov alebo elektród a pod. Ide o vzhľadovú chybu, urýchľuje opotrebovanie elektród, staže povrchovú úpravu a môže viesť k zraneniam rúk;

– rôzne ďalšie vzhľadové chyby, ako opálenie povrchu, nepravidelné odtlačky zle udržiavaných elektród atď.

Vyporiadať sa s uvedenými chybami kompenzáciou vplyvov, ktoré by inak viedli k ich vzniku, je úlohou adaptívneho riadenia zváracieho procesu.

Kompenzovať náhodný rušivý vplyv, ktorý pôsobí počas procesu, môže len systém, ktorý je o pôsobení daného vplyvu, prípadne o anomálnom priebehu procesu informovaný. Takéto zariadenie využíva informáciu, odoberanú zo zváracieho procesu, na jeho riadenie pomocou spätej väzby.

Často používané riešenie je stabilizácia jednej alebo niekoľkých vstupných veličín procesu (obr. IX-6a).



Obr.IX-6
Schéma napojenia riadiaceho systému na zvárací proces
a - na vstupe, b - na výstupe

Informácia o kolísaní vstupnej veličiny sa odoberá na vstupe zváracieho procesu a tam sa tiež uzatvára spätná väzba. Touto formou sa napr. robí kompenzácia sietového napätia, ktorou sú bežne vybavené modernejšie programátory (timery) zváracích strojov.

Existujú zariadenia, ktoré stabilizujú niektorú z procesových veličín, napr. zvárací prúd alebo napätie na zvare. Spoločným nedostatom týchto stabilizátorov je, že kompenzujú kolísanie príslušnej veličiny bez ohľadu na potreby práve prebiehajúceho procesu a často aj v priamom protiklade k jeho požiadavkám. Príkladom sú negatívne dôsledky stabilizácie prúdu v prípade šuntovania.


Lepšie výsledky sa dosahujú s riadením, ktoré odoberá informácie o zváracom procesu z jeho výstupu a spätnou väzbou ovplyvňuje parametre na vstupe (obr. IX-6b). Ako informácia sa používa veličina, ktorá je produkтом zváracieho procesu a dostatočne ho charakterizuje, prípadne viac veličín. Riadenie podľa viacerých veličín sa zatiaľ používa zriedka, pretože systém sa neúmerne komplikuje, čo nie je vyvážené ziskom informácií.

Systémy so spätnou väzbou z výstupu procesu viac-menej úspešne kompenzujú najzávažnejšie náhodné rušivé vplyvy, ako aj systematický vplyv opotrebuванia elektród. Tieto zariadenia dokážu do istej miery prispôsobiť zvárací proces okamžitým a miestnym zmenám v technologickej situácii, sú teda v rôznej miere procesovo adaptívne. Je to vítaná vlastnosť pre použitie na zváracích robotoch.

IX.3.2.1 Algoritmus riadenia bodového zvárania AUTOSET-R


Algoritmus spätnoväzbového riadenia bodového zvárania na základe odporu zvaru, nazvaný AUTOSET-R, bol vyvinutý vo VÚZ Bratislava so špeciálnym zreteľom na použitie na zváracích kliešťach [5]. Odpor zvaru predstavuje pre tento cieľ pomerne vhodnú procesovú veličinu.

Na obr. IX-7 sú typické priebehy odporu pri bodovom zváraní rozličných materiálov [6]. Pri plechoch z uhlíkových a nízko- a mikrolegovaných ocelí vidieť charakteristický tvar s minimom a maximom.



Obr.IX-7
Typický priebeh odporu bodového zvaru
1 - nízkouhlíková ocel', 2 - nehrdzavejúca ocel', 3 - hliník

Tieto význačné body priebehu, ako ukázali rozliční autori [6, 7, 8], dobre charakterizujú jednotlivé fázy vývinu bodového odporového spoja; obr.IX-8, a možno ich využiť na riadenie zváracieho procesu. Experimentálne sa zistilo, že rôzna hodnota zváracieho prúdu, ako aj rôzna hodnota prúdového svahu (to je rýchlosť narastania prúdu), majú len malý vplyv na časovú polohu minima priebehu odporu, no silne ovplyvňujú okamih, v ktorom priebeh odporu dorastie na svoje maximum. To sa využíva na ovládanie hodnoty zváracieho prúdu tak, že svahový nárast prúdu sa preruší v čase, keď priebeh odporu dosiahol svoje maximum, a ďalej sa zvára už pri konštantnom nastavení prúdu. Týmto spôsobom si proces sám "vyžiada" nižší alebo vyšší zvárací prúd - podľa toho, pri akej prúdovej hodnote sa v spoji začína tavenie a nasledujúcim maximom odporu.





Obr. IX-8
Charakteristické časti priebehu odporu bodového zvaru hízkouhlíkovej ocele

Na riadenie zváracieho času sa využíva experimentálne zistená skutočnosť, že plocha nad koncovou časťou priebehu odporu podľa obr. IX-9 daná výrazom

$$P = \int_{tR\max}^t (R_{\max} - R) dt$$


zostáva približne rovnaká pri zváraní rôznych hrúbek a kombinácií plechov aj pri iných zmenách technologických vstupných podmienok (obr. IX-10).



Obr. IX-9
Schéma a označenie premenných pre algoritmus AUTOSET-R

Obr. IX-10
Priebeh odporu bodového zvaru plechov hízkouhlíkovej ocele rôznych hrúbek (0,5 - 1,0 - 1,5 mm)

Celkovo je funkcia algoritmu AUTOSET-R zrejmá z obr. IX-11, kde je schéma priebehov jednotlivých procesových veličín a ich vzájomný vzťah v čase.



Obr. IX-11
Schéma funkčného princípu riadenia bodového zvárania AUTOSET-R

Na začiatku zvárania sa zvárací prúd s nízkou počiatočnou hodnotou I_1 do-
dáva počas nastaviteľného času T_3 , v trvaní spravidla 2 až 3 periódy.
V tejto fáze zanikajú prechodové odpory a priebeh odporu zveru sa ustáli.
Po uplynutí času T_3 sa uvedie do činnosti (resp. odblokuje) vyhodnocovanie.
Nízka konštantná hodnota prúdu I_1 sa udržiava až do vzniku minima R_{\min}
na priebehu odporu. Potom sa začne prúd stahovito zvyšovať až po vznik ma-
xima odporu R_{\max} (prejaví sa opäť hodnotou derivácie $dR/dt = 0$). V tomto
okamihu sa svah prúdu zastaví a ďalej sa zvára s konštantnou hodnotou
nastavenia prúdu, aká sa dosiahla pri zastavení svahu. Od času $t = R_{\max}$ ke-
dy nastalo maximum odporu, sa začne počítať integrál pre výpočet plochy P .
Ak tento dosiahne vopred zvolenú a nastavenú hodnotu P_s , zvárací prúd sa
vypne. Obmedzenie zváracieho prúdu I_m a zváracieho času súčtom $T_3 + T_4$ slú-
ži ako akási poistka, že v prípade zlyhania riadenia sa nepoškodí zvárací
stroj.

Krokovanie odvodnené od algoritmu AUTOSET-R

V prípade, že pri konkrétnom technologickom nasadení prevláda systematický vplyv opotrebovania zváracích elektród, ako je to napr. pri bodovaní pozinkovaného plechu, riadeniu prichodí riešiť osobitné problémy.

Aby sa dostatočne využila životnosť elektród, treba horné regulačné medze - dorazy prúdu I_m a času $T_3 + T_4$ nastavovať veľmi voľne. To ale prináša nebezpečenstvo, že v prípade poruchy v riadení budú elektródy nadmieru energeticky preťažené. Takú poruchu môže spôsobiť napr. silne znečistené alebo skorodované miesto na plechu alebo pracovník, ktorý umiestni elektródy častou dosadacej plochy mimo plechu. Dve - tri takéto chyby na začiatku životnosti elektród môžu znížiť ich životnosť o 50 - 70 %.

Tento problém rieši nastavenie tzv. kízavých dorazov prúdu a času I_k a T_k pomerne tesne k skutočne potrebným počiatočným hodnotám prúdu a času. Keď sa na základe viacnásobného dosiahnutia týchto kízavých dorazov systém presvedčí, že nejde o máhodlnú chybu, ale o systematický vplyv opotrebovania elektród, hodnota klzného dorazu sa prestaví o jeden krok. Po vykrokovani až na maximálny limit I_m alebo $T_3 + T_4$ sa signalizuje vyčerpanie celkovej životnosti elektród.

Pri praktickej aplikácii možno použiť len krokovanie jedného parametra - zváracieho prúdu alebo času - alebo súčasné nezávislé krokovanie obidvoch parametrov. To poskytuje značne mnohostranné kombinácie. Technologické možnosti krokového riadenia na základe spätej väzby od algoritmu AUTOSET-R neboli doteraz technologicky úplne preskúšané.

Systém riadenia procesu bodového zvárania zariadením VÚZ-MI

Zariadenie VÚZ - MI na riadenie procesu bodového zvárania je umiestnené v samostatne stojacej skrinke. Hlavné časti sú riadiaci modul a výkonový spínač.

Riadiaci modul je umiestnený v samostatne výsuvnej skrinke systému ALMES, spojený so skriňou riadenia konektormi. Na čelnej stene modulu, prístupnej z hornej časti skrine, je umiestnená technologická klávesnica a displej, ktoré obsahujú všetky ovládacie a indikačné prvky zariadenia.

Riadiaci modul zabezpečuje riadenie zváracieho procesu, spoluprácu s RS robotom, komunikáciu so systémom centrálneho ovládania pracoviska a komunikáciu s obsluhou. Ústrednou časťou riadiaceho modulu je centrálna procesorová jednotka Q 151 z k.p. BEZ Bratislava s mikroprocesorom HMB 8080A. Modul ďalej obsahuje obvody pre styk so zváracím zariadením a ostatnými časťami pracoviska a vzorkovací prevodník na zber údajov, meraných zo zváracieho procesu. Na zbernicu zariadenia (formát TFSLA 1MA) možno pripojiť doplňujúce jednotky, ako napr. jednotku sériového kanála, určenú na zabezpečenie styku s nadradeným systémom riadenia.

Riadiaci program je uložený v 8kB pamäti EEPROM centrálnej procesorovej jednotky.

S riadiacim systémom robota komunikuje signálmi "povolenie zvárania" (štart procesu zvárania) a "povolenie pohybu robota". Prijatie signálov sa potvrzuje.

Systém M₁ umožňuje:

- Riadiť zvárací proces pri pevne nastavených zváracích parametroch (v tomto prípade má zabudovanú kompenzáciu kolísania sietového napäťa).
- Riadiť na základe spätej výzby od odporu zvaru algoritmom AUTOSET-R.
- Krokovým riadením zváracieho času a/ alebo prúdu kompenzovať opotrebovanie zváracích elektród, napr. pri zváraní pokovených plechov.
- Merať fázový uhol ψ a tomuto automaticky prispôsobiť rozsah regulácie výkonu.
- Uchovávať v pamäti až 4 kompletné a nezávislé zváracie programy, vyvolateľné ručne z ovládacieho panelu alebo signálom z RS robota. Pamäť zváracích parametrov typu CMOS RAM je zálohovaná počas minimálne 100 h.
- Po každom zvare zobrazovať najdôležitejšie technologické informácie vrátane procesovej a funkčnej diagnostiky zariadenia.
- Na požiadanie obsluhy zobrazovať ďalšie informácie z procesu, potrebné na nastavovanie a kontrolu činnosti algoritmu AUTOSET-R a krokového riadenia.
- prostredníctvom komunikácie cez sériový kanál (špeciálne vybavenie) pracovať pod kontrolou systému vyššej úrovne riadenia.
- Pomocou grafickej zobrazovacej jednotky (špeciálne vybavenie) zobrazovať časové priebehy procesových veličín.
- Pomocou senzorického subsystému (špeciálne vybavenie) spracúvať signály snímača zasunutia do lemu a dávať povely RS robota na riadenie pohybu pri zasúvaní do lemu.

IX.4 VŠEOBECNÉ ASPEKTY ADAPTIVITY

Riešenie polohovej a procesovej adaptivity je v súčasnosti zrejme nemožné a tiež nepotrebné vyriešiť v úplne všeobecnej polohe. Prakticky pôjde vždy o určitý druh výroby zvarkov v konkrétnom závode, v konkrétnych podmienkach, pre určité druhy zvarkov a zvarových spojov pre určité rozsahy indikovaných veličín. Bude teda možné riešiť problematiku adaptivity účelovo.

Poľohová adaptivita v oblúkovom zváraní je už pomerne rozpracovaná, v priemysle sa používa určitý počet aplikácií (robotizované pracoviská Cloos, Asea a ďalšie). V ČSSR sú vytvorené technické prostriedky pre zvlád-

nutie polohovej adaptivity (priemyselné roboty APR 20 a riadiace systémy RS 4A,, tenzometrické a indukčné snímače atď.).

Procesová adaptivita oblúkového zvárania s ohľadom na stochastický charakter procesu, absenciu štatistického alebo matematického modelu procesu, ďalej s ohľadom na potrebu obtažného snímania viacerých veličín procesu a veľmi rýchleho spracovania snímaných veličín je v začiatkoch riešenia. Intenzívne práce na jej riešení prebiehajú v ZSSR.

Procesová adaptivita odporového bodového zvárania je rozpracovaná na dostačnej úrovni. V ČSSR je na vysokej úrovni a dáva predpoklady rýchleho rozšírenia do priemyslu.

Literatúra

- [1] Schultze, K. R. - Faber, W.: Sensoren für Lichtbogenschweissroboter und - automaten. Halle, ZIS 1982.
- [2] Bukový, I.: Perspektívy priestorovej a procesovej adaptivity u oblúkového zvárania pomocou robotov. In: Robotizované zváračské pracoviská. Bratislava, DT ČSVTS 1983.
- [3] Janota, M.: Adaptívne riadenie bodového zvárania na robotizovaných pracoviskách. Bratislava, VÚZ 1985.
- [4] Janota, M.: Adaptivita polohovania robotov pre odporové bodové zváranie. Zváranie, 30, 1981, č. 5, s. 143-147.
- [5] Dzurányi, E. - Janota, M. - Kubán, J.: Systém automatického riadenia odporového bodového zvárania VÚZ AUTOSET-R. Zváračské správy 31, 1981, č. 1, s. 11-22.
- [6] Bhattacharya, S. - Andrews, D. R.: Significance of dynamic resistance curves in the theory and practice of spot welding. Welding and Metal Fabrication, 42, 1974, č. 9, s. 269-301.
- [7] Kubán, J.: Automatické riadenie odporového bodového zváracieho procesu pre zváracie kliešte. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, 1982.

X. Postup pri návrhu, realizácii a využívaní robotizovaného pracoviska (Jejčay)

Robotizované pracoviská pre oblúkové a odporové zváranie sa vyznačujú niektorými vlastnosťami, ktoré sa prejavujú jednak pri ich návrhu a realizácii a jednak pri ich využívaní vo výrobe. Podstata tejto zvláštnosti tkvie v tom, že robotizované pracoviská na rozdiel od iných vysokoautomatizovaných zváracích strojov a zariadení našli svoje využitie a uplatnenie od malosériovej výroby (niekedy dokonca aj v kusovej výrobe) až po hromadnú výrobu. Pri aplikáciách v malosériovej výrobe sa výhodne využíva ich výrobná pružnosť, t.j. relativne ľahká zmena výrobného programu zvarkov (zmenou programu, prípravku atď.) z určitého pomerne rozsiahleho súboru zvarkov, ktoré je schopné konkrétnie robotizované pracovisko vyrábať. Pri hromadnej výrobe sa zasa využíva ich produktivita, kvalita zvarových spojov a ďalšie výhody uvedené v kap. VII.

Špecifické je ich použitie v automobilovom priemysle (čo je typický prípad hromadnej výroby), kde umožňujú zváranie inovovaných karosérií bez rozsiahlych investícií a častú zmenu výroby tvarových variantov na jednej linke (limusína-kombi, dvojdverové-štvordverové a pod.). Výhodne teda v sebe zlučujú zdanlivo protirečivé prvky univerzálneho a jednoúčelového pracoviska.

Uvedené vlastnosti robotizovaného pracoviska sa využívajú pri dvoch možných postupoch určovania výrobného programu zabezpečovaného na robotizovanom pracovisku:

- výbere, návrhu a realizácií stavby určitého robotizovaného pracoviska pre určitý vopred definovaný súbor zvarkov tvarovo a rozmerovo pomerne odlišných,
- výbere, návrhu a zavedení výroby súboru zvarkov na určitom vopred definovanom, resp. realizovanom robotizovanom pracovisku.

Tak ako sú tieto dva možné postupy opísané variáciami poradia takmer tých istých slov, platia takmer rovnaké zásady pre uskutočnenia obidvoch už uvedených postupov. Z tohto dôvodu je v ďalšom uvedený len jeden postup, druhý sa dá z neho ľahko odvodíť a aplikovať.

Postup pri návrhu a zavedení výroby na robotizovanom zváranom pracovisku obsahuje nasledujúce kroky:

a) Pri výbere zvarkov pre robotizované pracovisko

- porovnanie rozmeru zvarku s tvarom a rozmerom pracovného priestoru robota a polohovadla,

- porovnanie hmotnosti zvarku (prípadne aj prípravku) s nosnosťou polohovadla (ak sa zvarok upína na polohovadlo) alebo robota (ak robot manipuluje zvarkom a technologickej hlavice je stabilná), porovnanie klopnych a otočnych momentov zvarku a polohovedla,
 - zistenie opakovanej presnosti polotovarov, výroby odliatkov, výkovkov, ďalej výroby dielcov triestovo opracúvaných atď. (časť IX.1, body a), b), c)),
 - posúdenie opakovanej presnosti polohovania robota (v koncovom bode technologickej hlavice) a polohovadla (časť IX.1, body d), e)).
- b) Pri konštrukčno-technologickej previerke vybratých zvarkov
- prešetrenie prístupnosti technologickej hlavice ku a do zvarku (resp. sady technologických hlavic),
 - prešetrenie možnosti úpravy technologickej hlavice,
 - určenie počtu hladín zváracích parametrov, možnosť ich zníženia (zjednotením hodnôt zváracieho prúdu a napäťa pri rozdielnej hodnote zvárenej rýchlosťi, zjednotením polôh zvárania a prierezu zvarových spojov),
 - určenie zvarových spojov na vyhotovenie na ručnom pracovisku (prípadne pri stehovaní zvarku).
- c) Pri vypracovaní technologickej postupy (okrem obvyklých prvkov spracúvania technologickej postupy)
- určenie postupu vyhotovenia zvarových spojov pri minimálnych manipulačných pohybach robota a polohovadla (v podstate práve na týchto manipulačných pohybach možno skracovať neproduktívny čas pri výrobe zvarkov),
 - určenie polohy upnutia na polohovadle s ohľadom na minimalizovanie momentov a manipulačných pohybov,
 - určenie minimálneho počtu dopravnej manipulácie do pracovného priestoru robota a späť pri nevyhnutnosti viacnásobného dokompletovania zvarkov (t.j. zvarku, ktorý má spoje aj v dutinách postupne uzatváraných ďalšími dielcami alebo časťami zvarku).
- d) Pri konštrukčnom spracovaní prípravkov (okrem obvyklých činností)
- riešenie odvedenia väčšieho množstva tepla z prípravku (pri robotizovanom zváraní je vyšší podiel času horenia oblúka!),
 - riešenie odolnosti prípravku voči väčšiemu množstvu rozstreku,
 - odstránenie pohyblivých pák, reťazí atď. a upevnenie tlakových hadic (pri pneumatickom prípravku) a hadic chladiacej vody, aby sa nepremiestnili do nečakanej nevhodnej polohy a nenastala ich kolízia s pohybujúcou sa technologickej hlavicou,
 - uprednostňovanie zložitejšieho prípravku (vyhotovuje sa jednorazovo) voči stehovaniu zvarku (musí sa uskutočniť pri každom zvarku znova!).
- e) Pri úpravách zvarkov, ktoré neprešli výberom podľa bodu a)
- zvýšenie presnosti dodávaných polotovarov, presnosti výroby dielcov atď.,
 - rozdelenie zvarkov na podskupiny (s nadväzným ručným zváraním pod-

- skupín do celku zvarku),
- nové konštrukčné spracovanie zvarku,
- realizácia a využitie adaptívnych vlastností robota atď.

Pri návrhu a realizácii stavby robotizovaného pracoviska, pravda, pristupujú aj ďalšie (v už uvedenom postupe neobsiahnuté) činnosti: spracovanie projektu pracoviska, výber robota atď.

XI. Integrované výrobné úseky pre zváranie (Ryban)

Na základe súčasného svetového trendu automatizácie výroby zvarkov a zváračných súčasti možno predpokladať, že ďalší vývoj koncepcie takejto výroby sa bude vyznačovať týmito črtami:


- a) vysoká produktivita a efektívlosť znižovaním nárokov na pracovný čas, lepším využívaním fondov,
- b) vysoká flexibilita voči ustavične sa meniacim výrobkom a výrobným programom,
- c) široká využitelnosť modulárne zostaviteľných čiastkových systémov.

V malosériovej a strednosériovej výrobe sa uskutoční prechod od klasickej neintegrovanej výroby k flexibilnej automatizovanej výrobe dvoma smermi:

- a) automatizácia výroby prostredníctvom budovania integrovaných výrobných sústav v podobe integrovaných výrobných jednotiek,
- b) automatizácia technickej prípravy výroby vrátane technologickej projekcie pomocou počítačových systémov spracovania informácií od konštrukcie (CAD) cez technologicke plánovanie (CAP) a riadenie výroby až po samostatnú výrobu (CAM).

Zváracie výrobné systémy

Ak si zvolíme ako základné typické znaky dôležitých hodnôt, napr. veľkosť série alebo dávky v kusoch a ako druhý parameter kusový výkon Q_k ($\text{ks} \cdot \text{min}^{-1}$), potom možno vymedziť oblasti použitia rôznych výrobných systémov na výrobu zváračných strojových súčiastok (obr. XI-1), [1].



Obr. XI-1
Oblasti použitia výrobných systémov

- I. - Kusová výroba, oblasť použitia jednotlivých zváracích strojov ručných alebo poloautomatických. Medzi výrobnými systémami nie je integrovaný výrobný a informačný tok.
- II. - Malosériová až strednosériová výroba, integrované výrobné úseky a pružné výrobné systémy. Zoskupenie niekoľkých výrobných zariadení vzájomne spojených a závislých od zvarenca. Funkčne závislý technologický celok.
- III. - Veľkosériová výroba, jednoučelové zváracie stroje, priemyselné roboty a manipulátory (PRam).
- IV. - Veľkosériová výroba s prechodom ku hromadnej, robotizované zváracie linky.
- V. - Hromadná výroba, stroje s plynulou dopravou zvarencov, automatizované zváracie linky (môžu byť vybavené PRam).

Usporiadanie zváračských pracovísk

Podľa rozsahu výroby, charakteru a úrovne riešenia členíme výrobné systémy [2] takto:

- zváracia linka,
- integrovaný výrobný úsek,
- pružný výrobný systém.

Zváracia linka

Výroba v takomto usporiadani má špecifický charakter, závisiaci od druhu vyrábanej produkcie - zvarkov. Progresívnosť riešenia tkvie vo vybudovaní jednoučelových zváracích pracovísk a ich postavení do linky tak, aby na výstupe z linky sme dostali hotový zvarok pripravený na ďalšie spracovanie. Najvhodnejšou a najviac používanou technológiou je využitie odporového zvárania. Umiestnenie pracovísk a ich vzájomné väzby musia umožniť programové riadenie výroby. Usporiadanie výroby do linky umožňuje dosahovať vysokú produkciu zvarkov vo vyžadovanej rozmerovej presnosti zvarencov a kvalite zvarov. Vyžaduje však vysokú presnosť vyhotovenia detailov a ich neprerušovany príson, aby sa nenerúšal plynulý chod linky. Linkové usporiadanie zvárania sa uplatňuje výhodne pri vyšších typoch výrob, najmä v automobilovom priemysle. Nevýhodou je, že pri zmene zvarkov treba urobiť značné zásahy do usporiadania linky. Možno vybudovať centralizované pracovisko zvárania univerzálnego charakteru pre celý výrobný systém, so základným technologickým vybavením podľa druhu hlavných nosných programov podniku. Vybavenosť zvarovne špeciálnymi zariadeniami závisí od technickej zložitosti a náročnosti výrobkov. V maximálnej miere sa uplatňujú prvky mechanizácie a automatizácie. Automatické zváracie zariadenie je zariadenie s viacerými nástrojmi (oblúk, odpor) s určitou možnosťou zmeny pracovného programu.

Integrovaný výrobny úsek

Integrovaný výrobny úsek (IVÚ) CAD-CAM systém je definovaný ako relativne uzavretý systém, ktorý využíva na konštruovanie, projektovanie, technológiu, plánovanie výroby a výrobu v reálnom čase výpočtovú a inú techniku, spracovanie informácií pre optimalizáciu a automatizáciu výrobného cyklu [3]. Integrovaný výrobny úsek sa skladá z nasledujúcich častí:

- technologická príprava výroby,
- príprava materiálov a polotovarov,
- príprava a zoradovanie nástrojov a upínacov,
- technologické zariadenia,
- medzioperačná doprava a manipulácia,
- technická kontrola,
- technická obsluha výroby,
- organizácia, plánovanie a riadenie,
- vnútorné a vonkajšie podmienky efektívnej automatizácie.


Integrovaný výrobny úsek je vlastne ďalším stupňom automatizácie, kde je komplexne riešená automatizácia vlastného zváracieho procesu s automatizáciou medzioperačnej a operačnej manipulácie a skladového hospodárstva. Zariadenia môžu mať adaptibilitu na niekoľko typov zvarencov, sú viacúčelové, nemajú však univerzálnosť klasického robota.

Pre integrované výroby je automatizácia potom ako vlastný pracovný prostriedok. Proces sa zlepšuje, optimalizuje a riadi pomocou ASR procesov. Základom všetkých IVÚ je automatizovaný tok informácií [3] (obr. XI-2).

Integrovaný výrobny úsek je, ako sme spomenuli, napojený na ostatné prvky výrobného systému závodu s pracoviskami vstupu a výstupu. Je tvorený sústavou podsystémov (obr. XI-3):


- výrobnotehnologický podsystém,
- dopravnomanipulačný podsystém,
- informačnoridiaci podsystém.

Z hľadiska IVÚ a technologickeho hľadiska je výhodné zvarky deliť na niekoľko menších podskupín. To znamená z detailov zhotovovať zvárané podskupiny, z podskupín a ďalších zváraných komponentov skupiny - zostavy. Toto delenie je veľmi výhodné z hľadiska priestorovej štruktúry IVÚ - ZD [4].




Obr.XI-2
Schéma toku informácií v integrovanej výrobe

Schéma integrovaného výrobného úseku



— hmotné väzby
- - - - príkazné väzby
- - - - - informačné väzby



Obr. II-3

Dekompozícia integrovanej výroby zvárených dielcov na podštémky

Informačný a riadiaci podštém má zabezpečiť plnenie operatívneho plánu výroby s minimom odchylok. Ak sa vyskytnú, potom riadi výrobný proces tak, aby bol organizovaný s najväčšou možnou účinnosťou v konkrétych podmienkach. Pre plnenie úloh používa riadiaci počítač.

Tento podštém zahŕňa:

- organizáciu integrovaného výrobného úseku, resp. integrovanej výroby svárených dielcov (IVZD),
- riadenie IVZD.

Organizácia IVZD - palety a zvarence vo výrobnom systéme sa ukladajú na manipulačné miesta, ktoré sú presne definované číselným kódom x, y, z [4]. V IVZD rozoznávame manipulačné miesta združené a jednotlivé. Ostatné manipulačné miesta majú čislovanie poradové mimo rozsah pridelený bunkám regálov.

Úlohou riadenia riadiaceho centra IVZD je určovať úlohy jednotlivým pracoviskám tak, aby bol operatívny plán úloh splnený bez odchýlok. Úlohy riadenia:


- riadiť výrobný systém,
- simulať hmotný pohyb IVZD,
- riadiť dopravný systém zakladáčov,
- vytvárať sменové plány výroby,
- viesť operatívno-technickú evidenciu výroby.

Pre splnenie týchto úloh sa využívajú tieto informácie a podklady:

- mesačný a smenový operatívny plán výroby,
- informácie o stave jednotlivých pracovísk,
- informácie o mieste uloženia každej palety v IVZD,
- informácie o stave rozpracovanosti jednotlivých vyrábaných dielcov,
- informácie z okolia IVZD.

Výrobnotechnologický podsystém je základným prvkom výrobného procesu, kde sú realizované technologické a netechnologické operácie. Obsahuje pracoviská vstupu a výstupu, pracoviska nastavovania a zvárania podskupín, pracoviská nastavovania a zvárania zostáv (z technologického hľadiska je výhodné z detailov zostavovať podskupiny a z podskupín, resp. ďalších komponentov-zostavy), pracoviská rovnania a tepelného odstránenia napäti. Sú tu tiež pričlenené pracoviská mechanického opracovania zvarkov. Pracoviská kontroly sú vybavené kontrolnými prístrojmi v rozsahu vyžadovaných užitkových vlastností zvarenca. Výhodný spôsob kontroly je tzv. "lietajúca kontrola", ktorá kontroluje kvalitu zvarov veľkých rozmerov priamo na pracovisku zvárania pred uvoľnením z prípravku. Výrobné prostriedky po-zostávajú z obrábacích strojov, zváracích poloautomatov a automatov, resp. z jednoučelových zváracích strojov. Upínače a prípravky sú jednoučelové pre konkrétné výrobky.

Ideový technologický postup výroby v IVZD je uvedený na obr. XI-4.



Obr.XI-4
Ideový technologický postup výroby v integrovanej výrobe zváraných dielcov

Dopravný a manipulačný podsystém - jeho úlohou je zabezpečiť dopravu, medzioperačnú manipuláciu a skladovanie zváraných detailov, zvarkov, výrobných pomôcok, spotrebného materiálu, operačnú manipuláciu.

Medzioperačná doprava sa realizuje:

- regálom zakladačom,
- dopravným vozíkom - často sa nahradza mostovým žeriavom,
- iné spôsoby podľa druhu zvarku.

Funkcia regálového zakladača:

- preprava plných paliet: vstup - regálový sklad - pracovisko,
- preprava plných paliet: pracovisko - regálový sklad - pracovisko,

- preprava paliet: pracovisko - regálsový sklad - výstup,
- preprava paliet so zvarkami: pracovisko - regálsový sklad - výstup koope-
rácie.

Medzioperačné skladovanie je v IVZD realizované:

- v regálsovom sklaede,
- na voľnej odkladacej ploche.


Volba medzioperačného skladovania je podmienená spôsobom medzioperačnej dopravy.

Pojmom operačná manipulácia v procese zvárania rozumieme polohovanie zvar-
kov do takej polohy, aby zváranie bolo "do úžlabia" a zvárač mal čo naj-
lepší prístup k zvaru. Na to slúžia pri malých a jednoduchých zvarkoch
špeciálne jednoúčelové zváracie prípravky, pri veľkých a zložitých zvar-
koch operačné manipulátory.

Pružný výrobný systém

Pojmom pružný výrobný systém sa nazývajú sústavy pracovných prostriedkov,
s takým priestorovým usporiadaním, ktoré umožňuje komplexnú výrobu vybra-
tých technologicky príbežných súborov súčiastok, pričom možno pružne voliť
optimálny postup operácií i zmeny výroby v rámci daných súborov [5].

Pružný výrobný systém v plnom rozsahu znamená najvyššiu fázu, čiže komplex-
né riešenie výrobného procesu s vylúčením človeka ako jeho súčasti a s li-
mitovaním jeho činnosti do kontrolnej a riadiacej oblasti. Pružný výrobný
systém pozostáva zo vzájomne prepojených strojov, dopravného systému, auto-
matického skladu, priemyselných robotov a riadiaceho počítača [6]. Bloková
schéma pružného výrobného úseku je uvedená na obr. XI-5.



Obr. XI-5
Bloková schéma pružného výrobného systému

Predpokladom budovania pružného výrobného systému zváraných dielcov je riešenie integrovanej výroby zváraných dielcov, t.j. komplexná mechanizácia a vytvorenie systému, ktorý na základe vyžadovaných cieľových funkcií je schopný optimalizovať výrobný proces vo vyžadovanom extréme.

Pružný výrobný systém výroby zváraných dielov tvorí [7]:


- a) Systém vzájomne prepojených, relativne samostatných technologických prvkov, schopných pružne reagovať na požiadavky výroby.
- b) Technologické prvky systému sú zväčša pružne automatizované zváracie pracoviská s automatickou operačnou manipuláciou zvarku a nosiča zváracej jednotky schopné prijímať od manipulačného systému pracovné predmety automaticky alebo mechanizované.
- c) Manipulačné podsystémy v oblasti medzioperačnej manipulácie a dopravy využívajú mechanizované alebo automatizované prvky.
- d) Účelová účinnosť výrobného systému sa zabezpečuje koordináciou činnosti jednotlivých podsystémov a ich prvkov pomocou automatizovaného podsystému riadenia výroby.
- e) Riadenie technologických procesov vo výrobnom systéme je riadením priamy alebo nepriamym v závislosti od použitých technologických prvkov systému.

Pri tom stupeň automatizácie sa uvažuje takto: Zváranie je strojové, na pružných zváracích zariadeniach, pričom geometricky velmi členité zvarky možno zvárať ručne. Operačná manipulácia je automatická. Medzioperačná manipulácia a doprava je automatizovaná alebo komplexne mechanizovaná. Nastavovanie je mechanizované. Niekoľko spôsobov dispozičného riešenia integrovaného výrobného úseku a pružného výrobného systému je znázornených na obr. XI-6 a XI-7.

Každé pracovisko tvorí relativne izolovaný podštýpm II. stupňa výrobo-technického podstýmu, výrobného systému s presne definovanými vstupmi a výstupmi (hmotné, energetické a informačné).

Reperoár hmotných vstupov: komponenty pre zváranie, zvárací drôt, prípravok, prázdne palety na zvarky.

Reperoár hmotných výstupov: zvarky (produkt pracoviska) v paletách alebo bez palet, prázdne palety z komponentov, zvyšky komponentov v paletách.



Obr. XI-6 Usporiadanie výrobných systémov IVZD
S - sklad, D - doprava, Pr - pracovisko
Obr. XI-7 Usporiadanie výrobných systémov PVS
S - sklad, D - doprava, Pr - pracovisko

Varianty usporiadania zváračských pracovísk v IVÚ a PVS

Zváračské pracoviská môžeme rozdeliť podľa niekoľkých hľadísk:

a) Podľa druhu vykonávaných operácií:

- pracoviská nastavovania,
- pracoviská zvárania,
- pracoviská kombinované (nastavovanie s následným zváraním).

b) Podľa rozmerov vyrábaných zvarkov:

- pracoviská výroby malých zvarkov (stačí prepojiť na regál),
- pracoviská výroby veľkých zvarkov (okrem prepojenia na regál sú potrebné odkladacie plochy pre rozmerné komponenty v špeciálnych - atypických paletách pre nastavené a hotové zvarky).

c) Podľa pohybu materiálu na pracovisku:

- s volným pohybom (materiál sa premiestňuje a ukladá rukovoľne, tento prípad sa v súčasnosti vylučuje),
- s viazaným pohybom (smer pohybu a ukladanie materiálu na pracovisku je presne určený).

d) Podľa určenia pracovísk:

- pracoviská vyrábajúce len jeden druh zvarku v dlhšom časovom intervale (prípravky sú stabilné, pojem zvyškové komponenty stráca zmysel),
- pracoviská vyrábajúce viac druhov zvarkov, ktoré sa postupne v rôznych časových intervaloch zväčša opakujú.

Toto hľadisko nevplýva podstatne na usporiadanie pracovísk, ale na spôsob ich riadenia.

- c) Podľa stupňa mechanizácie a automatizácie pracoviska (vychádzame zo stupnice Dr. Otta Beckera) uvedieme len niektoré stupne s približným dodržaním ich obsahu:
- čiastočná mechanizácia,
 - celková (komplexná) mechanizácia,
 - automatizácia s vopred pripraveným programom.


Vybraté varianty typov zváračských pracovísk [8]:

- nastavovanie, veľké zvarky, čiastočná mechanizácia,
- zváranie, veľké zvarky, komplexná mechanizácia,
- nastavenie a zváranie, malé zvarky, čiastočná mechanizácia,
- zváranie, malé zvarky, automatizácia s vopred pripraveným programom.

Na pracovisku treba riešiť tieto druhy operačnej manipulácie:

- výber komponentov z palet,
- manipulácia pri nastavovaní,
- odkladanie nastavených zvarkov do priestoru zvárania,
- manipulácia pri zváraní,
- odkladanie hotových zvarkov.

Pracovisko nastavovania a zvárania malých zvarkov - čiastočná mechanizácia



Obr.XI-8


Pracovisko nastavovania a zvárania malých zvarkov
1 - regál, 2 - výsuvný vozík, 3 - žeriavový manipulátor, 4 - zvárací polohovací automat, 5 - zvárací stôl alebo polohovadlo, 6 - skrinka na náradie

Na pracovisku tohto typu (obr. XI-8) sa nastavujú, zvárajú alebo nastavujú a zvárajú zvarky zväčša vo výrobných dávkach. Tieto pracoviská možno určitými obmedzeniami (počet buniek regála pridelený pracovisku a počet vstupujúcich komponentov) zmeniť. Pri zmene výrobnej dávky sa vymení aj prípravok.

Zvárač vysunie z regála na pracovisko vozíky s paletami obsahujúcimi komponenty na zváranie a vézík s prázdnou paletou na zvarky. Ručne alebo pomocou manipulátora prekladá jednotlivé komponenty z palet do prípravku, ktorý je uložený na zváračskom stole. Po nastavení, zavarení a uvoľnení zvarku z prípravku pracovník ho ručne alebo pomocou manipulátora preloží do palety na zvarky. Po ukončení práce na dopravnej dávke zvarkov pracovník zasunie vozík s paletou do regála a žiada výmenu palety. Po dokončení práce na výrobnej dávke odosielá preč všetky palety aj s prípravkom.

Pracovisko nastavovania veľkých zvarkov - čiastočná mechanizácia

Tento typ pracoviska, na rozdiel od prvého typu, je už špecializovaný pre určitý druh zostavy. Špecializácia je podmienená veľkým, ľahko prenosným nastavovacím prípravkom, väčším množstvom vstupujúcich komponentov, a teda aj palet a celkovým dispozičným riešením. Špecializáciu podmieňuje aj značná rozdielnosť počtu komponentov pre jednotlivé zostavy a veľká prácnosť na jeden zvarok (obr. XI-9).



Obr.XI-9

Pracovisko nastavovania veľkých zvarkov


1 - regál, 2 - výsuvný vozík, 3 - zvárací poloautomat, 4 - skrinka na náradie, 5 - medzioperačný manipulátor, 6 - dopravný vozík, 7 - odkladacia plošina, 8 - žeriavový manipulátor, 9 - nastavovací prípravok, 10 - špeciálna atypická paleta, 11 - odkladacia plocha

Pracoviská obsluhujú spravidla dva zámočníci, ktorí vyberajú z palet, umiestnených na dopravných vozíkoch, odkladacích plošinách, z buniek druhého podlažia regála a zo špeciálnych palet volne uložených na podlahe, jednotlivé komponenty a zvarky podskupín. Ručne alebo pomocou manipulátora ich prekladajú do nastavovacieho prípravku, kde nastavia a zostehujú celú

zostavu. Zostavu potom pomocou medzioperačného manipulátora preložia na odkladaciu na to určenú plochu. Na jednom pracovisku nastavovania zostáv môže byť jeden alebo viac nastavovacích prípravkov. Pritom každý obsluhuje dvaja zámočníci.

Pracovisko zvárania veľkých zvarkov - komplexná mechanizácia

Na pracovisku tohto typu sa zvárajú zostehované zostavy. Každé pracovisko nastavovania zostáv má priradených niekoľko pracovísk zvárania na jeden zvarok s plánovanou ročnou produkciou zvarkov. Zameniteľnosť zváracích pracovísk je obmedzená plochou jednotlivých pracovísk, dispozičným riešením pracovísk a daným typom operačného manipulátora (obr. XI-10).




Obr. XI-10

Pracovisko zvárania veľkých zvarkov
1 - medzioperačný manipulátor, 2 - operačný manipulátor, 3 - zvárací polo-
automat, 4 - skrinka na náradie

Pomocou medzioperačného manipulátora zvárač preloží zostehovanú zostavu z odkladacej plochy do upínača na operačný manipulátor, upevní ju a zvari. Uvoľní zvarok a pomocou medzioperačného manipulátora ho preloží na odkladaciu plochu vyhradenú pre zvarené zostavy.

Pracovisko zvárania malých zvarkov - automatizácia s vopred pripraveným programom

Na pracovisku tohto typu (obr. XI-11) celý zvárací proces prebieha automaticky. Obsluha pracoviska zabezpečuje upínanie komponentov do prípravku, ktorý je pripojený na dvoj-stolovom otočnom naipulátore.



Obr.XI-11

Robotizované zváracie pracovisko
1 - regál, 2 - výstupný vozík, 3 - dvojstolový otočný manipulátor, 4 - priemyselný robot, 5 - zvárací poloautomat s riadením, 6 - riadiaci systém robota, 7 - medzioperačný manipulátor

Pracovný cyklus je takýto:

- Obsluha zabezpečí presunutie nastavených zvarkov, resp. komponentov zo vstupných miest pracoviska (bunky regála) a ich upnutie do prípravku.
- Na druhom stole súčasne prebieha automatické zváranie.
- Po dokončení zvárania, otočenie manipulátora o 180° (výmena polohy stolov) obsluha odoberie hotové zvarky z prípravku, uloží ich do výstupného miesta pracoviska (paleta v bunke regála) a cyklus sa opakuje.

Opis technických zariadení

- Zváracie zariadenie (priemyselný robot)
Zabezpečuje vedenie zváracej hlavice po naprogramovanej dráhe v priestore. Parametre zvárania sa nastavujú podľa programu automaticky.
- Dvojstolový otočný manipulátor zvarku
Manipulátor sa podľa programu nastavuje v súčinnosti so zváracím zariadením do určitej polohy a fixuje.
- Medzioperačný manipulátor
Zabezpečuje manipuláciu s komponentami, resp. zvarkami. Ovláda sa ručne obsluhou pracoviska.

Tento typ pracoviska predpokladá priame nastavovanie jednoduchších zvarkov v prípravku dvojstolového otočného manipulátora, resp. len upnutie komponentov. Pri zložitejších zvarkoch (väčší počet komponentov, dlhší operačný čas nastavovania než zvárania) sa nastavuje na samostatnom pracovisku, napr. na úrovni čiastočnej mechanizácie a na pracovisko zvárania sa prepraví regálovým zakladačom.

Pracovisko nastavovania a zvárania malých zvarkov - automatizácia s vopred pripraveným programom

Riešenie tohto typu pracoviska vychádza z predchádzajúceho. Rozdiel je v tom, že manipuláciu na pracovisku už nevykonávajú pracovníci, ale programovateľný manipulátor (druhý priemyselný robot na pracovisku), ktorého činnosť prebieha v súčinnosti so zváracím zariadením a dvojstolovým otočným manipulátorom.

Na pracovisku tohto typu je nevyhnutné vychystávanie komponentov, resp. nastavených zvarkov v zásobníkoch so zabezpečenou orientáciou pracovných predmetov. Obsluha má len funkciu dozoru nad prácou skupiny pracovísk.

Literatúra

- [1] Dvořák, K.: Automatické výrobné systémy ve svařování.
Praha, ČUV KS ČSVTS, DT 1982.
- [2] Vlna, J.: Výrobné systémy vo výrobe zvarkov. Strojárska technológia,
bulletin UTAR, 1979, č. 2, s. 61 - 63.
- [3] Buda, J. - Kováč, M.: Štrukturálne zdokonalovanie výrobných procesov.
TEMPO, bulletin pre technológiu, metalurgiu, projekciu a organizáciu VHJ ZTS Martin, 1981, č. 3.
- [4] Chovanec, J. - Kubiš, J. - Krkoš, J. - Sádovský, M. - Kurpaš, S.: Integrovaná výroba zváraných dielcov, ASR - sešity INORGA,
1979, č. 5.
- [5] Čihák, V.: Vytvárení pružných výrobních systémů pro obrábění. Podniková organizace, 1974, č.s. 11.
- [6] Buda, J. - Kováč, M.: Priemyselné roboty, Bratislava, Alfa 1976.
- [7] Kolektív: Odporúčanie skupiny špecialistov k zámeru riešenia štátnej úlohy P15-124-238, Pružný výrobný systém výroby zváraných dielcov. n.p. Detva, PPS, 1976.
- [8] Pivarčí, J. - Kubiš, J.: Varianty usporiadania zváračských pracovísk pre oblúkové zváranie. Zváranie 29, 1980, s. 283.

XII. Automatizácia špeciálnych metód zvárania (Turňa)

Niekteré priemyselné odvetvia majú v súčasnosti vysoké nároky na nové druhy materiálov. Je to napr. energetika, jadrová technika, elektronika, letecký priemysel, kozmonautika a pod. Často kladie technická prax pred technológiu otázku zvárania materiálov, ktoré sa doterajšími klasickými metódami zvárať nedajú, alebo je ich zváranie problematické. K materiálovým problémom sa často pridružujú konštrukčné a technologicke.

Vzhľadom na to, že v praxi treba zvárať spájkovať materiály s extrémne rozdielnymi hrúbkami, s podstatne rozdielnymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, spájať kovy s nekovmi a pod., vyvinulo sa pomerne veľké množstvo špeciálnych metód zvárania. Treba zdôrazniť, že tieto metódy ne-vytlačili z praxe klasické technológie zvárania, ale podstatne rozširujú možnosti technológov a konštruktérov. Tieto metódy sú založené na známych fyzikálnych principoch a v podstate sú zamerané predovšetkým na zníženie tepelného a chemického ovplyvnenia základného materiálu pri zváraní a zvýšenie kvality zvarových spojov.


Spoločným charakteristickým znakom týchto metód je podstatné zníženie spotreby energie najmä tepelnej na jednotkovú dĺžku zvaru, pričom sa uplatňujú ešte tiež ďalšie technologicke výhody [1]:

- zníženie napäti a deformácií,
- zmenšenie tepelného ovplyvnenia základného materiálu,
- nové typy zvarových spojov umožňujú nové konštrukčné riešenia,
- zváranie materiálov, ktoré sú bežnými technológiami nezvariteľné,
- zváranie bez príďavných materiálov metódou ZPP (zváranie prenikajúcim prúdom alebo zväzkom),
- nové poňatie technológie - univerzálne pružné linky pre zváranie, spájkovanie, resp. delenie materiálov.

Vývojové smery v tejto oblasti sú:

1. Metódy s vysokou hustotou výkonu smerové - koncentrované energetické zdroje (10^4 až 10^9 W · cm⁻²).
2. Metódy so zníženou spotrebou tepelnej energie.

Metódy s vysokou hustotou výkonu v dopadovej ploche, resp. ohnisku umožňujú okrem sústredenia vysokých hodnôt hustoty energie zvýšiť rýchlosť zvárania a znížiť spotrebú tepla na jednotkovú dĺžku zvaru q_s [J · cm⁻¹]. Tie-to závislosti sú uvedené na obr. XII-1a,b.



Obr.XII-1

Hustoty výkonov a merná spotreba energie na jednotku dĺžky zvaru q_z pre vybrané spôsoby zvárania
 a - hustota výkonu v dopadovej ploche ohnisku, b - spotreba energie na jednotkovú dĺžku zvaru (materiál hrúbky 1 mm), 1 - ručné oblúkové zváranie, 2 - zváranie plazmovým oblúkom, 3 - zváranie elektrónovým lúčom, 4 - zváranie laserovým lúčom

Do tejto skupiny zaraďujeme:


- zváranie plazmovým oblúkom,
- zváranie laserovým lúčom,
- zváranie elektrónovým lúčom a pod.

Metóda ZPP (anglicky: Keyholing, nemecky: Schlüssellochefekt) je charakteristická tým, že pri dosiahnutí určitej hustoty výkonu v dopadovej ploche - ohnisku (cca 10^5 W · cm⁻²) vniká prúd - lúč použitého média (plazma, zväzok elektrónov alebo fotónov) do hĺbky zváraného materiálu. Vytvára sa úzky kráter (otvor), ktorý môže preniknúť celou hrúbkou zváraného materiálu. Pri pohybe prúdu - lúča v smere zvárania v_z (obr. XII-2) je kráter obtekany tenkou vrstvou taveniny. Silami povrchového napäťia sa otvor uzatvára a vzniká typický prierez zvaru, pol. 6, 7.

Metódy so zníženou spotrebou tepelnej energie alebo pracujúce s inou formou energie sa používajú na zváranie materiálov v pevnom stave. Tepelná energia je nahradená prívodom iného druhu energie, napr. mechanickej pri zváraní tlakom za studena, alebo prívod tepelnej energie je veľmi obmedzený, napr. pri difúznom zváraní. Do tejto skupiny zaraďujeme nasledujúce technológie zvárania:

- difúzne zváranie,
- zváranie trením,
- zváranie ultrazvukom,

- zváranie explóziou,
- zváranie tlakom za studena a pod.



Obr.XII-2

Vznik zvarového spoja metódou ZPP

- 1 - sústredený (koncentrovaný) prúd (lúč) - plazma, elektróny, fotóny... ,
2 - kráter prechádzajúci celou hrúbkou materiálu, 3 - smer tečenia zvaro-
vého kúpeľa, 4 - uzatváranie zvarového kúpeľa silami povrchového napätia,
5 - malá šírka zvarovej húsenice, 6 - prierez zvaru (elektrónový lúč, la-
ser), 7 - prierez zvaru vyhotoveného plazmovým oblúkom (tyar vínového po-
hára), 8 - tenká vrstva taveniny, 9 - zvar vyhotovený metódou TIG

Tieto technológie umožňujú zvárať materiály, ktoré sa nedajú zvárať tav-
nými spôsobmi, ďalej nekovové materiály, plasty a ich kombinácie s kovmi.
Všeobecne možno charakterizovať zváranie v pevnom stave troma etapami:

1. Mechanické kontaktovanie povrchov zváraných materiálov (zvarových plôch).
Najprv nastáva kontaktovanie na výstupkoch a potom sa plastickou defor-
máciou rozšíri na celú zvarovú plochu. Kovovému styku (nadviazaniu)
zabráňajú vrstvy oxidov a mastnot. Tieto sa musia pred zváraním alebo
v procese zvárania odstrániť (napr. pri stykovom zváraní tlakom za stu-
dena viacnásobným stláčaním).
2. Priblíženie povrchov zváraných materiálov zvarových plôch na vzdiale-
nosť pôsobenia medziatomových síl ($4 \text{ až } 5 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$). Vzniká chemické
nadviazanie zváraných materiálov.
3. Objemové procesy (difúzia, rekryštalizácia a pod.) - dlhodobejšie pro-
cesy.

Zariadenia na špeciálne metódy zvárania pracujú často s adaptabilným pro-
gramom, s niekolkými zváracími hľavicami (elektrónovými tryskami a pod.)
a používajú sa na zváranie náročných materiálov v jadrovej energetike, le-
teckej technike a pod. Automatizácia sa pri špeciálnych technologiách pou-
žíva na rôznych stupňoch dokonalosti. Niektoré metódy nemožno bez automa-
tizácie celého zváracieho cyklu vôbec uskutočniť, pretože požiadavky na re-


guláciu, rýchlosť reakcie riadenia a rýchlosť uskutočnenia zváracích cyklov presahuje možnosti ľudského činiteľa.

Zváranie plazmovým oblúkom

Na zváranie sa využívajú tepelné a dynamické účinky vysokoionizovaného plazmového oblúka. Kontrahovaný plazmový oblúk vystupujúci z dýzy plazmového horáka má teplotu až $3 \cdot 10^4$ K a hustotu výkonu v mieste zvárania až 10^6 W · cm⁻².

V podstate sa používajú dva základné druhy zapojenia plazmových horákov:


- závislé zapojenie (prenesený oblúk), obr. XII-3a, pre vodivé základné materiály, toto zapojenie je energeticky výhodnejšie;
- nezávislé zapojenie (neprenesený oblúk), obr. XII-3b, pre nevodivé materiály, má nižšiu účinnosť;
- kombinované zapojenie používa dva oblúky. Pri štartovaní sa vysokonapäťovým výbojom zapáli nezávislý oblúk (2 až 10 A). Vytvorí sa plazma, ktorá po výstupe z dýzy vodivo spojí elektródu so zváraným materiálom a umožní zapálenie závislého oblúka.



Obr. XII-3
Zapojenie plazmových horákov
a - závislé zapojenie, b - nezávislé zapojenie

Schéma zariadenia pre zváranie plazmovým oblúkom je uvedená na obr. XII-3c. Elektródy sa používajú netaviace (W). Dýzy majú obmedzenú životnosť (napr. Cu-Cr zliatina) a sú výmenné. Pre zváranie sa používajú dýzy s valcovým otvorm. Výtoková rýchlosť sa upravuje tak, aby nedošlo k výfuknutiu taveniny (zvarového kúpeľa), ako je to pri tepelnom delení plazmovým oblúkom.

Zváracie plazmové horáky majú vonkajšiu fókusáciu, ktorá zabraňuje rozšíreniu plazmového oblúka po výstupe z dýzy. Ako plazmove plyn sa používajú Ar, He. Ochranné Ar, He, Ar + H₂.



Obr.XII-3c

Princíp plazmového horáka a schéma jeho zapojenia
1 - primárne vinutie transformátora zdroja, 2 - sekundárne vinutie závislý
oblúk , 3 - sekundárne vinutie nezávislý oblúk , 4 - usmernovač, 5 - regu-
lácia prúdu, 6 - chladiaci systém, 7 - ochranný a fokusačný plyn, 8 - plaz-
mový plyn, 9 - ionizátor, 10 - zváraný materiál, 11 - elektroda netaviača


Podľa veľkosti zváracieho prúdu sa používa v technickej praxi zváranie
mikroplazmové (0,1 až 15 A) a plazmové so zváracími prúdmi vyšše 15 A.

Zvárať možno metódou ZPP (napr. ocele hrúbok 3 až 10 mm) alebo s plazmovým
oblúkom zanikajúcim v zvarovom kúpeli a prídavným materiáлом. S obrátenou
polaritou sa zvára Al a zliatiny Al. Mikroplazmové zváranie sa používa
pre hrúbky od 0,06 mm. Zvárať možno všetky druhy materiálov, ktoré sa zvá-
rajú metódou TIG. Plazmové zváranie dosahuje vyššie rýchlosť ako TIG
a má výhodnejší koeficient formy zvaru.

Procesy zvárania, navárania, striekania a tepelného delenia plazmovým oblú-
kom možno mechanizovať, automatizovať a robotizovať. Pri automatizácii plas-
mového zvárania možno využiť zariadenia pre zváranie elektrickým oblúkom
(MIG, MAG, TIG) vrátane robotov. Pri tepelnom delení materiálov plazmovým
oblúkom je podstata vedenia rezacieho horáka a ovládanie obdobné ako pri
ostatných klasických, resp. špeciálnych metódach delenia.


Z robotov, ktoré by bolo možné adaptovať pre zváranie plazmovým oblúkom,
možno spomenúť: Robot Welder (Taliansko), Unimate-Space-saver 2000 a 2100
(USA), Röhren-Gerät R 100 (NSR), Unimate 4000 (USA), Mr-AROS (Japonsko),
Uniman 1000 - UM 1320-PT (Japonsko), Uniman 4000 - UM 4500-AW (Japonsko),
PR 32 E (ČSSR), Horizontal 80 (Francúzsko), RP 250 (Bulharsko), Ga a GAM
(Japonsko), PR 110 A (ZSSR), 117 A (ZSSR), Motoman (Japonsko) a pod.

Vybrané príklady z využitia plazmových technológií v technickej praxi sú
uvedené na obr. XII-4a,b,c,d.




Obr.XII-4a

Princíp plazmového navárania práškových prídavných materiálov
 1 - v katóda, 2 - plazmový plyn, 3 - Cu dýza, 4 - naváraný prášok, 5 - ochranný plyn, 6 - postup navárania, 7 - priečne kívanie horáka, 8 - základný materiál, 9 - návar, 10 - zdroj prúdu nepreneseného oblúka, 11 - zdroj prúdu preneseného oblúka




Obr.XII-4b

Funkčné schéma plazmového navárania práškových materiálov EuTronic Plasma
 1 - horák, 2 - plazmový plyn, 3 - ovládanie plazmového plynu, 4 - ovládanie podávania prášku, 5 - ovládanie chladenia, 6 - ovládanie zdroja prúdu, 7 - zariadenie na podávanie prášku, 8 - nosný plyn, 9 - zdroj prúdu, 10 - zdroj prúdu s plochou charakteristikou, 11 - diaľkové ovládanie, 12 - chladiaca voda, 13 - riadiaca jednotka, 14 - vysokofrekvenčné zapalovanie a sledovanie nastavenia, 15 - elektrický obvod chladenia katody, 16 - elektrický obvod chladenia anody, 17 - vodou chladená anoda, 18 - vodou chladená katoda



Obr.XII-4c

Schéma striekania plazmovým oblúkom
 1,2 - zdroje prúdu, 3 - hlavný vypínač, 4 - elektrická sieť, 5 - chladič, 6,7 - redukčné ventily, 8 - škrtiaci ventil, 9 - prietokomer, 10 - nosný plyn, 11 - práškový podávač, 12 - nosný plyn + prášok, 13 - odsávač, 14 - horák, 15 - regulačná skriňa, 16 - plazmové plyny, 17 - predhrev



Obr.XII-4d

Schéma procesu plazmového navárania studeným drôtom valcových súčiastok
1 - plazmový horák, 2 - ochranný kryt, 3 - plazmový plyn, 4 - príavný ma-
teriál, 5 - súčiastka, α - uhol sklonu plazmového horáka

Z hľadiska pracovného prostredia je dôležité automatizovať predovšetkým striekanie plazmovým oblúkom a tepelné delenie. Osobitne dôležité je to pri striekaní a delení materiálov, ktoré pri jednotlivých technologických operáciach vytvárajú škodlivé prímesi v ovzduší.

Zváranie elektrónovým lúčom


Zdrojom tepla pri tejto technológii je sústredený lúč (zvázok) elektrónov vznikajúci v elektrónovom dele (kanóne). Zvázok je pomocou elektromagnetickej šošovky sfokusovaný do miesta zvárania. Vysoká kinetická energia sa v mieste dopadu mení na tepelnú energiu. Priemer dopadovej stopy zvázku je obvykle 0,1 až 5 mm. Schéma zariadenia na zváranie elektrónovým lúčom je uvedená na obr. XII-5a.

Podľa urýchľovacieho napäťa sa delia zariadenia na:

- nízkonapäťové do 30 kV,
- strednonapäťové od 30 do 60 kV,
- vysokonapäťové od 60 kV.

Priestor elektrónového dela sa čerpá na vákuum $1,33 \times 10^{-3}$ Pa sústavou rotačnej a difúznej vývevy. Od pracovnej (zváracej) komory je oddelený uzáverom (9), ktorý sa otvára len pri zváraní. Zváracia komora sa môže čerpať na vysoké vákuum (rovnaké ako elektrónové delo), alebo nižšie vákuum 1,33 Pa, používané napr. na zváranie konštrukčných ocelí.

Zváracia rýchlosť sa realizuje pohybom zvarenca, ktorý je v prípravku na polohovadlo alebo pohybom elektrónovej dýzy (dela). Veľké zariadenia majú väčší počet elektrónových dýz programovo riadených.



Obr. XII-5

Princíp zvárania elektronovým lúčom

1 - nosič systému elektronového dela dýzy, 2 - miesto dopadu EL, 3 - pracovná zváracia komora, 4 - nepriame žeravenie katody, 5 - emisná plocha katody, 6 - vakuové čerpanie priestoru elektronového dela, 7 - fokusačná elektroda (Wehneltova clona), 8 - anóda s otvorom, 9 - uzáver priestoru elektronového dela kombinovaný s hranolom pozorovacej optiky, 10 - osvetlenie miesta dopadu EL, 11 - cievka elektromagnetickej (elektronovej optiky) šošovky, 12 - vakuové čerpanie pracovnej (zváracej) komory, 13 - vyhľadávacia cievka, 14 - periskop

V technickej praxi existujú zariadenia na mikrovzáranie (elektronika, meracie snímače a pod.) a zariadenia so zváracími komorami priemeru $\varnothing 4\text{ m}$, dĺžky 16 m a výkonom 120 kW pre zváranie veľkých hrúbek v jadrovej energetike. V niektorých prípadoch leteckej a raketovej techniky sa vákuujú výrobné priestory. Zariadenia na zváranie elektronovým lúčom sú potom konštrukčne jednoduchšie. Pre automatizáciu zváracích procesov je viac možností.

Zväčša sa zvára metódou ZPP bez prídavného materiálu. Pri vertikálnom lúči sa zvára do hrúbky 50 až 60 mm, horizontálne až do hrúbky 350 mm. Koeficient formy zvaru b/h sa dosiahol až 1 : 60.


V porovnaní s ostatnými technológiami zvárania má táto metóda nevýhodu, že zváranie povačšine prebieha vo vakuu (vakuovej komore), ktorá limituje veľkosť a tvar zvarenca. Výhoda vakuua sa prejaví pri ďalškotaviteľných ma-

teriáloch, žiaruvevnych zliatinach a materiáloch s vysokou afinitou ku kyslíku. Touto metódou sa vyhotovujú najnáročnejšie zvarové spoje v leteckej výrobe, jadrovej energetike, automobilovom priemysle a pod.


Automatizáciu zvárania elektrónovým lúčom možno realizovať podľa toho, či sa zvára vo vákuovej komore, v lokálnom vákuu, priebežne alebo mimo vákuu.

Väčší priestor pre automatizáciu zváracieho procesu EL je mimo vákuovej komory.


Priklady automatizácie zváracieho procesu pri zváraní EL sú uvedené na obr. XII-6a,b,c,d.




Obr.XII-6a
Zariadenie na zváranie elektrónovým lúčom
a - komorové zariadenie, b - stolné zariadenie, c - priebežné zariadenie



Obr.XII-6b
Bloková schéma moderného zariadenia na zváranie elektrónovým lúčom
1 - počítač, 2 - pamäť, 3 - zadanie programu, 4 - interface, 5 - manuálne ovládanie, 6 - diaľkové ovládanie, 7 - analogové riadenie, 8 - riadenie prúdu lúča, 9 - prúd šošovky, 10 - vychytovací prúd



Obr.XIII-6c
Kontinuálne zváranie EL s lokálnym vákuom



Obr.XII-6d
Kontinuálne zváranie elektrónovým lúčom

Zváranie a delenie laserovým lúčom

Laserové zariadenia sa čoraz viac využívajú v oblasti technickej. Pre informáciu možno uviesť, že na posledných dvoch svetových výstavách zváracej techniky bolo vystavených viac laserových zariadení, ako zariadení na zváranie elektrónovým lúčom.

K prednostiam laserov patrí vysoká hustota výkonu, pracovná rýchlosť (zváracia a pod.), pružnosť použitia, kvalita zvarových spojov, malá tepelné ovplyvnená oblasť a pod. Umožňuje výrobu zvarkov, ktoré by sa nedali realizovať klasickými technológiami buď pre tvarovú zložitosť, TOZ, alebo pre obťažný prístup. Vyžadujú však odbornú obsluhu a modifikáciu v poňatí konštrukcie zvarku a jeho výrobnej technológie. Podľa počtu aplikácií možno konštatovať, že technologické lasery sa používajú v oblasti zvárania, tepelného delenia, vrátania, tepelného spracovania povrchu, gravírovania a pod., pre materiály: kovy, keramika, drevo, plasty. Prechod od jednej technológie na druhú je umožnený zmenou pracovných parametrov lasera.

Doterajší prieskum ukázal, že v budúcnosti sa predpokladá orientácia laserových technológií na zložité viacfunkčné lasery s automatickou kontrolou. Dôležitým prvkom bude robotizácia, prinášajúca veľkú pružnosť výrobného celku.

Intenzívne sa pracuje na vývoji pružných výrobných systémov na báze laserov ktoré by sa mali používať v najkratšom čase. Začali sa výskumné a vývojové práce na projekte tovární závodu budúcnosti Laser integrated flexible batch automation. Predpokladá sa, že okolo roku 1990 by tieto systémy mali zaznamenať kvantitatívny pokrok rentability a účinnosti výrobných systémov.

Prednosti technologických aplikácií laserov:

- rýchlosť, presnosť, reprodukovateľnosť,
- bezkontaktný prenos energie transparentným prostredím nezávislý od pozície zvaru,
- laserový lúč nie je ovplyvnený magnetickým polom,
- vysoká operatívnosť, zmena q_z mení technológiu.

Technologické požiadavky na lasery:

- vysoká hustota výkonu,
- ekonomické parametre aktívneho prostredia (pracovná teplota, tlak, spotreba plynov a pod.).
- vyžadovaná veľkosť dopadovej plochy žiarenia (možnosť volby dopadovej plochy žiarenia podľa technologických požiadaviek),
- presnosť a reprodukovateľnosť technologických parametrov.

Rozdelenie technologických laserov:

- a) podľa druhu aktívneho prostredia
 - pevné lasery (pevnolátkové),
 - plynové lasery,
 - ostatné (pre zváranie zatial nepoužívané, napr. chemické, kvapalinové, polovodičové, farbivové, na voľných elektrónoch a pod.),
- b) podľa technologického použitia a konštrukcie môžu pracovať
 - pulzne s voľnou generáciou pulzu,
 - pulzným viazaným režimom - Q režim,
 - kontinuálne (CW).

Pri bodovom zváraní a vŕtaní sa čas pulzu pohybuje v rozsahu 1 až 10 ms. Pri vyšších frekvenciach sa pracuje v tzv. Q režime. Pre zváranie (rezaanie) pozdižnych a rotačných dielcov sa používajú lasery pracujúce kontinuálne - CW režim. Najpoužívanejší laser v technologických procesoch je CO₂ laser. Vlnová dĺžka žiarenia lasera je daná druhom aktívneho prostredia. Všeobecne možno konštatovať, že kovy lepšie pohlcujú kratšie vlnové dĺžky, plasty a keramika väčšie vlnové dĺžky. Technologické lasery pracujú v oblastiach žiarenia viditeľného, ultrafialového a infračerveného.

Prehľad charakteristik aktívnych prostredí je v tab. XIII-1.

Charakteristiky vybraných typov aktívnych prostredí
technologických laserov

Tabuľka XIII-1

Typ aktívneho prostredia	Vlnová dĺžka (nm)	Pracovný režim	Energia pulzu (J) (10 ⁵ W)	Opakovaná frekvencia (Hz)	Čas pulzu (s)
Cr ³⁺ : Al ₂ O ₃	694,3	pulz	80 J (10 ⁵ W)	1	10 ⁻³
Cr ³⁺ : Al ₂ O ₃	694,3	Q	20 J (10 ⁹ W)	0,1	10 ⁻⁷
Nd ³⁺ : sklo	1060	pulz	125 J (10 ⁶ W)	1	10 ⁻³
Nd ³⁺ : YAG	1064	Q	0,05	50.10 ³	10 ⁻¹
Nd ³⁺ : YAG	1064	pulz	4 J	20	
CO ₂	10600	CW	250 W		
CO ₂ TEA	10600	pulz	10 ⁵	400	4.10 ⁻⁷

Pevné lasery obvykle pracujú v pulznom režime. Výstupná energia impulzu je obvykle v rozsahu 0,1 až 30 J. Sú však k dispozícii aj lasery vyšších výkonov (napr. 1000 J - ZSSR). Používajú sa na zváranie v elektronike, pri výrobe meracích snímačov a všade tam, kde sú nároky na kvalitu a presnosť kontroly množstva privedenej energie do zvarového spoja.

Plynové lasery sú veľmi rozšírené vo výrobných technológiách. Najvyššie výkony dosahujú lasery na báze CO₂. Aktívne prostredie tvorí zmes plynov, napr. 3 % CO₂ + 22 % N₂ + 75 % He. Lasery s axiálnou excitáciou a obehom aktívneho prostredia sa obvykle stavajú do 1 kW. Používajú sa napr. na zváranie a rezanie tenkých plechov (materiálov).

Technologické požiadavky na lasery:

- vysoká hustota výkonu,
- ekonomicke parametre aktívneho prostredia (pracovná teplota, tlak, spotreba plynov a pod.),
- vyžadovaná veľkosť dopadovej plochy žiarenia (ohniska) - možnosť volby rozmerov dopadovej plochy žiarenia podľa požiadaviek technológie,
- presnosť a reprodukovateľnosť technologických parametrov.

Rozdelenie technologických laserov

Laser je zariadenie, ktoré mení dodávanú energiu (elektrickú, chemickú a pod.) na energiu elektromagnetického žiarenia, ktoré je monochromatické, koherentné s malou divergenciou výstupného zväzku. Táto premena energie sa uskutočňuje v aktívnom prostredí lasera, ktoré je schopné absorbovať privádzanú energiu a premieňať ju na energiu stimulovaného žiarenia. Z veľkého výberu sú pre technologické použitie vhodné len niektoré druhy aktívnych prostredí (materiálov) a funkčných typov laserov, ktoré spĺňajú náročné podmienky technologických prevádzok.

Podľa druhu aktívneho prostredia sú lasery rozdelené do nasledujúcich základných skupín:

- pevnolátkové (pevné),
- plynné (plynové),
- ostatné druhy laserov (chemické, kvapalinové, polovodičové, farbivové, na volných elektrónoch a pod.) sa na zváranie zatiaľ nepoužívajú.

Podľa technologického použitia a konštrukcie môžu lasery pracovať v režimoch:

- pulznom s volnou generáciou pulzu (pulz je volne viazaný na priebeh pulzu výbojky),


- pulznom viazanom (Q režim) - používa sa pre vyššie frekvencie, charakter a priebeh pulzu je riadený Q spínačom (akusticko-optický spínač),
- kontinuálnom (CW).

Pri bodovom zváraní a vŕtaní sa čas pulzu pohybuje v rozsahu 1 až 10 ms a opakovacia frekvencia je daná rýchlosťou nabitia kondenzátorovej batérie. Pri vyšších frekvenciach sa pracuje v tzv. Q režime, kde čas pulzu a charakter výstupného signálu sú riadené akusticko-optickým členom v systéme rezonátora. Pre zváranie a rezanie pozdĺžnych a rotačných dielcov sa používajú lasery pracujúce v kontinuálnom režime (CW). Používa sa najmä pri plynových laseroch.

Pevnolátkové technologické lasery

Zväčša pracujú v pulznom režime s opakovanou frekvenciou do 100 Hz. Pri vyšších frekvenciach pracujú v Q režime. Výstupná energia pulzu sa pohybuje obvykle v rozsahu 0,1 až 30 J.

Tieto lasery sa používajú na zváranie v elektronike, pri výrobe meracích snímačov a všade tam, kde sa vyžaduje kvalita a požiadavka presnej dotácie množstva privedenej energie do zvarového spoja. Funkčná schéma pevného lasera je na obr. XII-7a.



Obr.XII-7a

Schéma lasera s pevným aktívny prostredím
1 - aktívne prostredie aktívna látka, 2 - výbojka, 3,4 - zrkadlá rezonátor, 5 - irisova clona, 6 - preklápací hranol, 7 - optická sústava, 8 - odrazové plochy (eliptické dutiny), 9 - zváraný materiál, 10- akusticko-optický spínač len pri laseroch s Q režimom, 11 - módová clona, a - priebeh pulzu pri volnej generácii, b - priebeh pulzu pri viazanej generácii Q - režim


Na katedre nauky o tvářnení, slévání a svařování Strojnickej fakulty ČVUT v Prahe boli vyvinuté lasery LAX - 2, LAX - 3 a pripravuje sa laser LAX - 4. Na základe hlavice a zdroja Optronic 757 skonštruovali technologický laser pre potreby najmä v mikroelektronike.

Laser LAX - 3 pracuje v pulznom režime. Aktívnym prostredím môže byť rubín, YAG : Nd³⁺ alebo sklo : Nd³⁺ (\varnothing 10 alebo 8 x 100 mm):

- výstupná energia zvážku	3 J
- vlnová dĺžka	680 nm
- čas pulzu	1-4 ms
- pracovné napätie výbojky	2000 V
- kapacita kondenzátorovej batérie	1200 μ F
- čas nabíjania na plnú kapacitu	10 s
- príkon	1700 W

Zariadenie má uzavretý okruh chladenia a je vybavené deionizátorom. Hlavica je chladená prietokom destilovanej vody 6 l. min^{-1} . Priemer výstupného zvážku laserového lúča možno meniť irisovou clonou. Zváraný dielec je umiestnený na x-y stole. Na presné situovanie ďalšieho zváraného detailu sa používajú dva mikromanipulátory.

Technologický laser OPTRONIC 757 DMX (obr. XII-7b) je skonštruovaný na báze hlavice a zdrojovej časti. Zariadenie má x-y stôl s presnosťou 0,01 mm s mikroposuvom a možnosťou programu. Pre sledovanie a ochranu obsluhy bolo zariadenie vybavené televíznym sledovaním.



Obr.XII-7b

Technologický laser OPTRONIC 757 DMX

1 - hlavica lasera, 2 - nosná konštrukcia, 3 - pohyblivý stôl, 4,5 - zdrojová a ovládacia časť lasera, 6 - chladenie (uzavretý okruh s deionizátorom a výmenníkom), 7 - TV kamera, 8 - TV obrazovka

Základné parametre:

- vlnová dĺžka	1060 nm
- aktívne prostredie	Nd^{3+} : YAG
- trvalý výkon	3 až 50 W regulovateľné
- opakovanie frekvencia pri pulznom režime (Q - switch)	0,01 až 50 kHz regulova- teľné
- pulzny výkon pri 3 kHz	40 kW
- 2 kryptónové výbojky	2,5 kW


Zvárací stôl možno ovládať ručne alebo krokovými elektromotormi s predvolbou posuvov a väzbou na ovládaci okruh lasera. Zdrojová a ovládacia časť laseru spolu so zdrojovou a ovládacou časťou x-y stola umožňuje programovať režim zvárania alebo iných technologických procesov. Fókusovanie lúča sa realizuje cez TV kameru na obrazovke.

Plynové lasery

Tieto lasery sa najviac používajú v technologických procesoch a uplatňujú sa ďalej. Najvyššie výkony dosahujú lasery na báze CO_2 . Aktívne prostredie tvorí zmes plynov, napr. 3 % CO_2 + 22 % N_2 + 75 % He.

V súčasnosti sa na technologické účely používajú tieto zariadenia:


- lasery s axiálnou excitáciou a obehom aktívneho prostredia (obvykle do 1 kW), používajú sa najmä na rezanie a zváranie (obr. XII-7c),



Obr. XII-7c

Laser s axiálnou excitáciou a obehom aktívneho prostredia
1 - trubica s aktívnym prostredím, 2 - odrazné plochy, 3 - zrkadlo rezonátora 100 % odraž, 4 - polopriepustné zrkadlo, 5 - dráha zvazku v rezonátore, 6 - elektrody, medzi ktorými v trubici sa tvorí výboj, 7 - optika laseru, 8 - pracovný priestor dopadu zvazku s prívodom ochrannej atmosféry, 9 - plášť chladenia trubice rezonátora, 10 - zdrojová a regulačná jednotka

- lasery s priečnou excitáciou TEA (Transverse Excited Atmospheric),
- lasery s priečnym prúdením aktívneho prostredia GTL (Gas Transport Laser), obr. XII-7d; sú najväčšie v súčasnosti vyrábané lasery pre technologické účely s výkonom až 100 kW.



Obr.XII-7d

Princíp lasera s priečnym prúdením aktívneho prostredia GTL
1 - dráha zvazku žiarenia v aktívnom prostredí, 2 - sústava elektród, mezi ktorimi sa tvorí elektrický výboj, 3 - odrazové plochy, 4 - zrkadlo rezonátora, (100 % odraz), 5 - polopriepustné zrkadlo rezonátora - vyvedenie zvazku žiarenia, 6 - chladic aktívneho prostredia plyn, 7 - ventilátor obehu aktívneho prostredia, 8 - výstup zvazku k technologickému využitiu

CO_2 lasery zvárajú s pretavením, nepotrebuju vákuum. Účinky vysokovýkonného laserov možno porovnať s elektrónovým lúčom.

Výber typu lasera pre technologické aplikácie

Lasery YAG s pulzným režimom sú vhodné pre mikrovzrávanie a mikroobrábanie. Sú vhodné na zváranie a delenie materiálov s vysokou reflexiou na vyšších vlnových dĺžkach (napr. kovy). Môžu sa s nimi zvárať malé hrúbky materiálov, prípadne materiály rôznych hrúbek (napr. 1 + 25 μm).

Laser YAG pracujúci v jednomódovom režime umožňuje jemnejšiu fókusáciu zvazku ako laser CO_2 . Priemer stopy sfókusovaného lúča môže byť aj 10-krát menší. Najčastejšie sa používajú na zváranie a opracovanie kovov s vysokou reflexiou, ako napr. Ag, Au, Al, Cu, bronz a pod.

Lasery s Nd sklom majú podobné účinky ako lasery YAG. Produkujú veľmi výkonné pulzy 80 až 100 J.

Lasery CO_2 sú vhodné pre operácie vyžadujúce veľké výkony v kontinuálnom režime, ako napr. zváranie, rezanie, tepelné spracovanie povrchu a pod. Aplikácia CO_2 laserov sa dotýka tak kovov, ako aj iných materiálov, ktoré sú schopné absorbovať energiu žiarenia na vlnovej dĺžke 10 600 nm. Používajú sa na rezanie kovov, plastov, vrstevnatých štruktúr, zváranie väčších

hrúbok ocelí a pod. Obvykle sa používajú na zváranie a rezanie kovov (Fe, Ni, Sn, Pb a ich zliatin). S výhodou sa využíva možnosť opticky meniť tvar stopy lúča (pre naváranie, kalenie a pod.).

Základné parametre zvárania

Určujú sa podľa režimu lasera a druhu zvarového spoja. Pri pulznom režime sú základné parametre: energia pulzu E [J] – energia na výstupe z lasera a čas pulzu $t/(ms)$.

V prípade kontinuálneho režimu sa považujú za základné parametre výstupný výkon P [kW] a rýchlosť zvárania v_{zv} [$mm \cdot s^{-1}$].

Okrem týchto parametrov sa určujú podľa špecifických podmienok ďalšie parametre, ako napr. priemer clony, teplota chladiacej vody, defókusácia zvázkusu, opakovaná frekvencia a pod.

Pri zváraní sa môžu vyskytovať rôzne druhy zvarových spojov. Veľmi často sa používa tzv. prievarkové zváranie, ktoré je vhodné aj pri zváraní materiálov veľmi rozdielnych hrúbok.


Tvar výstupného pulzu z rezonátora má veľký technologický význam. Jeho vhodným tvarovaním možno dosiahnuť vyžadované technologické účinky pri interakcii zvázkusu s materiálom. Pre vrátanie je vhodný strmý priebeh pulzu v krátkom čase, pre zváranie plochý priebeh pulzu a dlhší čas (až 12 ms).

Štruktúra zvázkusu žiarenia lasera – módy

Laserový lúč vzniká mnohonásobným odrazom a zosilnením koherentných svetelných vín v optickom rezonátore. Vzniká určité rozloženie elektromagnetického poľa. Toto rozloženie závisí od tvaru zrkadiel, ich vzdialenosťí, priemeru aktívneho prostredia. V teórii elektromagnetického poľa sú módy (priekne elektromagnetické vlny, ktorých vektory ležia v rovine kolmej na smer šírenia) označované symbolmy TEM_{mn} , kde index m udáva počet uzlov poľa v priečnom smere v smere osi x , n udáva počet uzlov v smere osi y .

Pre väčšinu technologických operácií (zváranie, rezanie a pod.) je najvhodnejší TEM_{00} mód (Gausovo rozdelenie) vzhľadom na to, že umožňuje sústreďenie lúča do minimálneho prierezu. V niektorých prípadoch je výhodnejšie zaviesť vyššiu módrovú štruktúru zvázkusu TEM_{11} , napr. pri interakcii lúča s tenkými vrstvami, keď vyžadujeme odparenie povrchovej vrstvy a minimálne poškodenie vrstiev spodných.

Niekteré prípady priečneho rozdelenia energie v laserovom lúči sú uvedené na obr. XII-7e.




Obr.XII-7e
TEM zväzky žiarenia lasera
a - rozdelenie TEM v rezonátore, b - rozdelenie v mieste dopadu zväzku

Difúzne zváranie

Na mechanizmus vzniku spoja pri difúznom zváraní existuje v súčasnosti viacero hypotéz: vrstvová, rekryštalizačná, energetická, dislokačná a difúzna. Väčšina výskumníkov tvrdí, že pri zváraní kovov bez roztavenia vznikajú tzv. kovové väzby. Vo väčšine prípadov dochádza pri zváraní kovových materiálov ku vzájomnej difúzii atómov spájaných kovov v súlade s názvom technológie, ktorý zaviedol N. F. Kazakov (MTI MMP - Moskva).

Na difúzne zváranie sa používajú rôzne druhy ohrevu (indukčný, odporový, radiacný, solárnu energiou a pod.). Zvárať sa môže vo vákuu (obr.XII-8a), ochranných atmosférah, tekutých prostrediaciach, na vzduchu a pod. Závisí to najmä od zloženia zváraných materiálov.

Úspešný rozvoj difúzneho zvárania sa v súčasnosti realizuje modernizáciou existujúcich a vytváraním nových vysokoproduktívnych zváracích zariadení, zodpovedajúcich súčasnej úrovni technického pokroku. Pritom sa využívajú najmä známe a prakticky overené uzly a systémy. Ďalej treba využívať nové technické princípy s možnosťou skrátenia jednotlivých operácií zváracieho cyklu.



Obr.XII-8a

Schéma zariadenia SDVU 21 na difúzne zváranie s lokálnym vákuom
 1 - upínač drôtu, 2 - horný kryt komory, 3 - spodný kryt komory, 4 - induktor, 5 - pevný upínač drôtu, 6 - fotopyrometer, 7 - závažie, 8,9 - vákuové ventily, 10 - elektromotor, 11 - ochladzovacia vodná sprcha, 12 - vývěva forvákua (predbežného vákuu), 13 - vákuové potrubie, 14 - vývěva vysokého vákuu

Celkový čas difúzneho zvárania vo vákuu je daný vzťahom

$$T = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6 + t_7$$

kde T je celkový čas zváracieho cyklu,

t_1 - čas vkladania a situovania zváraných dielcov,

t_2 - čas vákuovania,

t_3 - čas prenosu prítlačnej sily na zvárané dielce,

t_4 - čas ohrevu,

t_5 - čas ochladzovania,

t_6 - čas potrebný na ukončenie pôsobenia prítlačnej sily,

t_7 - čas potrebný na vybratie zvarku z vákuovej (zváracej) komory.

Produktivita zariadenia pre difúzne zváranie je daná všeobecne vzťahom

$$P = \frac{60 k \cdot n \cdot m}{T} \quad [\text{ks/min}]$$

kde k je počet pozícii v pracovnej komore,



m - počet komôr,

n - počet súčasne zváraných dielov na jednej pozícii,

T - celkový čas zváracieho cyklu.

Zvyšovanie produktivity možno teda dosiahnuť konštrukciou zariadení s viac komorami, používaním prípravkov s viac pozíciami a paketového spôsobu zvárania.

Prípravky sa najčastejšie používajú na zabezpečenie polohy zváraných dielcov alebo na vyrovnanie rozmerových chýb. Základným účelom prípravkov je však zvýšenie produktivity zváracieho procesu. Najčastejšie sa prípravky vyrábajú zo žiaruvevných ocelí a zliatin, keramických materiálov alebo tažko taviteľných kovov (W, Mo a pod.), aby pri ohrevu na zváraciu teplotu sa nedeformovali, prípadne nezmenili rozmery. Vybrané druhy prípravkov pre difúzne zváranie sú uvedené na obr. XII-8b,c.



Obr.XII-8b

Prípravok pre difúzne zváranie termo-článkov.

1 - skrutka, 2 - prítlačný disk, 3 - podložka, 4 - prítlačná tyčka, 5 - pridržiavač, 6,7 - časti termo-článku, 8 - základná doska

Obr.XII-8c


Prípravok pre difúzne zváranie fólií

1 - pieštnica hydraulického lisu, 2 - gulôvá opora, 3 - horná časť prítlačnej tyče, 4 - vedenie, 5 - piešková vrstva, 6 - pružná doska, 7 - zváraná fólia, 8 - tepelné vodičné súčasť, 9 - podložka, 10 - induktor, 11 - driek, 12 - železné jadro


Ak sa dosiahne, že zvárané dielce sa budú môcť pohybovať vzhľadom na zdroj tepla, vznikne spojity zvárací cyklus a produktivita zariadenia podstatne stúpne. Príklady spojitého cyklu difúzneho zvárania sú na obr. XII-8d,e.

Skrátiť zvárací cyklus možno tiež zlučovaním operačných úsekov, napr. súčasným vákuovaním priestoru, ohrevom zváraných dielcov a pod.


Príklady zlučovania operačných úsekov sú uvedené na obr. XII-8f,g,h.




Obr.XII-8d
Zariadenie so spojitým cyklom zvá-
rania
1 - zvárané materiály, 2 - valče-
kový dopravník, 3 - žiaruvevné liš-
ty, 4 - podložka z plastu, OT -
- ohrevacie telieska




Obr.XII-8e
Zariadenie na difúzne zváranie so spo-
jitým cyklom zvárania bimetalických pá-
sov
1,2 - zvárané pásy, 3 - tepelné zdroje,
4 - kladka, 5 - kladka, 6 - navíjací
bubon, 7 - pomocný pás



Obr.XII-8f
Zváracie zariadenie s otoč-
nou doskou
1 - teleso, 2 - hydraulické
prítláčanie, 3 - prítlačná
tyč, 4 - induktor, 5 - zvá-
rané dielce, 6 - nastavovacia
doska, 7 - ložisko, 8 - hria-
del, 9 - prítlačná tyč, 10 -
hydraulické prítláčanie




Obr.XII-8g
Karuselové zváracie zariadenie
1 - hriadeľ, 2 - doska, 3, otočný stôl, 4 -
potrubie, 5 - zváracie komory (5), 6 - hy-
draulika, 7 - induktory, 8 - olejové čerpad-
lo, 9 - vákuový systém, 10 - tesnenie,
11 - elektromotor, 12 - variátor, 13 - vákuo-
vá výveva



Obr.XII-8h
Zváracie zariadenie turniketového typu
1 - podávač, 2 - podávač, 3 - uzáver, 4 - kazeta, 5 - uzáver, 6 - tepel-
ný zdroj, I až IV - komory

Pri automatickej regulácii procesu difúzneho zvárania prebieha sledovanie (kontrola) všetkých parametrov zváracieho procesu, medzi ktoré patrí vákuum, zváracia teplota a tlak, čas zvárania, priebeh ochladzovania a čas chladnutia zariadenia na konci pracovnej smeny, ich kontrolný zápis a regulácia so zahrnutím všetkých vzájomných väzieb. Zváraciu teplotu možno zisťovať termočlánkom priamo v mieste zvárania alebo diaľkovo pomocou foto-pyrometra. Zariadenie na difúzne zváranie SDVU-12 umožňuje plnoautomatické zváranie okrem ručného zapojenia dodávky vody na začiatku smeny. Dodávka vody sa kontroluje manometrom a tlakovým relé. Schéma automatickej regulácie zváracieho procesu je na obr. XII-8i.



Obr.XII-8i

Schéma automatickej regulácie zváracieho procesu SDVU-12
1 - blok prevodných relé, 2 - magnetický vypínač, 3 - elektromotor forvákuua, 4 - ventil, 5 - zdroj ohrevu, 6 - snímač (vákuum), 7 - regulačný a zapisovací prístroj, 8 - zváracia vákuová komora, 9 - relé, 10 - transformátor, 11 - elektrický ohrievač olejovej vývevy, 12 - reverzný spúštač, 13 - vákuový uzáver, 14 - vákuový ventil, 15 - zvárané dialce, 16 - svestelná tabuľa, 17 - uvoľnenie zváraných súčiastok, 18 - termočlánok, 19 - elektromotor, 20 - elektromagnet, 21 - hydraulický valec, 22 - časové relé, 23 - elektromagnet, 24 - spínač, 25 - vzduchový ventil, 26 - časové relé (vzduch), 27 - časové relé, 28 - blok napájania releového bloku(9) a časového relé (22), 29 - spúštač

Zváranie tlakom za studena

Patrí medzi najracionálnejšie a najspôsoblivejšie technológie zvárania plasticických materiálov (predovšetkým farebných kovov). Jej veľkou prednosťou je neprítomnosť ohrevu zváraných materiálov v procese zvárania.

Zváranie tlakom za studena je nenahraditeľnou technológiou predovästkom v oblasti zvárania v elektrotechnike (zváranie Cu, Al a Al + Cu).

Medzi technológie zvárania tlakom za studena možno zahrnúť: zváranie bodové, švové, stykové, pretláčaním, šmykom a pod.

Bodové zváranie je možné urobiť pomocou vhodných nástrojov na zariadeniach používaných v procesoch tvárenia (tváriace lisy). Zvárací proces sa dá automatizovať a robotizovať obdobne ako pri tvárení. Okrem toho je vo svede skonštruovaných viaceru zariadení na zváranie tlakom za studena. Široký sortiment týchto zariadení sa vyrába v ZSSR (VNIIESO), tab. XII-2.


Zariadenia na zváranie bodové tlakom za studena
Výskumný ústav elektrozváracích zariadení Leningrad

Tabuľka XII-2

Technické charakteristiky	Druh zariadenia				
	UGCHS-5-2	UGCHS-10	MCHSA-50-3	PP-1	MCHSA-120
Max. hrúbka Al plechov armované rozmery [mm]	5	5	60x60 120x120	20 120x120	120x120
Zváracia sila [kN]	50	100	500	10	1200
Stláčanie	pneumo-hydr.	pneumo-hydr.	pneumo-hydr.	pneum.	hydr.
Počet zvarkov [ks/h]	400	300	300	1200	120
Hmotnosť zariadenia [kg]	120	150	250	40	1400


Schémy dvoch druhov zariadení na zváranie bodové tlakom za studena sú uvedené na obr. XII-9a,b.

Švové zváranie tlakom za studena možno realizovať kontinuálne alebo lisovaním. Pri obidvoch spôsoboch sa dá zvárací proces automatizovať a robotizovať. Niektoré zariadenia na švové zváranie sú uvedené v tab. XII-3.



Obr.XII-9a

Schéma zariadenia na bodové zváranie za studena MCHSA-50-3
1 - základ stroja, 2 - multiplikátor, 3 - redukcia vzduchu, 4 - spodná časť zváracej hlavy, 5 - stípk, 6 - horná časť zváracej hlavy, 7 - priestor pre zvárací nástroj, 8 - manometr, 9 - nádržka na olej, 10 - ovládaci pedál



Obr.XII-9b


Zváracie zariadenie na armovanie medou hliníkových súčiastok
1-nepohyblivá doska, 2-manometr, 3-zvárací nástroj (zápustka), 4-pohyblivá doska, 5-rukovať ventilu, 6-olejová nádrž, 7-ventil, 8-hydraulický rozdeľovač, 9-čerpadlo, 10-motor, 11-doska, 12-hydrocyylinder, 13-vodiaci stíp

Zariadenia na švové zváranie tlakom za studena
(VNIIESO - Leningrad)

Tabuľka XII-3

Technické charakteristiky	MCHS-801	MCHS-2501	K 609 M
Zváracia sila [kN]	80	250	800
Stláčanie	hydraulické		
Príkon [kW]	4	5,5	7,5
Počet zvarkov [ks/h]	200	350	106
Hmotnosť zariadenia [kg]	500	1350	1500

Stykové zváranie sa obvykle používa s viacnásobným stláčaním. Proces zvárania možno úplne automatizovať. Príklad automatického zvárania vodičov stykovým zváraním na zariadení WLS-40 čs. výroby je na obr. XII-9c.




Obr. XII-9c


Automatický cyklus stykového zvárania tlakom za studena
1,2 - upínacie člúste, 3,4 - upínacie časti, 5,6 - zvárané materiály,
7 - držiaky, 8 - nožnice

Zariadenie má nasledujúce technické charakteristiky:

- | | |
|---|---------------|
| - príkon hnacieho motora hydraulického agregátu | 7,5 kW |
| - príkon elektromotora prídavného zariadenia | 1,1 kW |
| - maximálna stláčacia sila | 450 až 500 kN |
| - čas zvárania pri 4-násobnom stláčaní | 60 s |



Obr.XII-9d
Prípravok na bodové zváranie tlakom za studena



Obr.XII-9e
Zariadenie na vysokorýchlosné zváranie tlakom za studena (Katedra
tvárenia STP SVŠT)

- maximálny prierez: hliník	400 mm ²
med	150 mm ²
Al + Cu	250 mm ²
- hmotnosť prídevného zariadenia	180 kg
- hmotnosť zváracieho stroja	1600 kg

Prehľad zariadení na stykové zváranie tlakom za studena vyrábaných v ZSSR je uvedený v tab. XII-4.

Zariadenia na stykové zváranie tlakom za studena
(VNIIESO - Leningrad)

Tabuľka XII-4

Technické charakteristiky	Typ zariadenia				
	MSCHS-0	MSCHS-5-3	MSCHS-10	MSCHS-20-3	MSCHS-120-2
Plocha prierezu zvaru [mm ²]					
- Al	0,5-7	2-30	3-80	20-200	100-1500
- Cu	0,5-4	2-20	3-50	20-120	100-1000
- Al + Cu	0,5-4	2-20	3-50	20-120	100-1000
Zváracia sila [kN]	8	50	80	200	1200
Prikon [kW]			0,25	5,5	17,0
Stláčanie	pneumatické			hydraulické	
Počet zvarkov [ks/h]	150	200	200	200	60
Hmotnosť [kg]	35	62	480	700	2700

Zváranie trením


Patrí medzi technológie zvárania v pevnom stave za tepla. Podstata zváracieho procesu tkvie v premene mechanickej energie na teplo. V dôsledku superpozície tlaku a teploty (kontaktovanie a aktivácia povrchových vrstiev - zvárových plôch) dochádza k chemickému nadviazaniu zváraných materiálov, ako aj k objemovým procesom (difúzia a pod.). V súčasnosti sa uvádzajú 4 hypotézy mechanizmu vzniku spoja: vrstvová, rekryštalizačná, difúzna a energetická hypotéza.

Zváranie trením možno rozdeliť na klasické, inerciou a kombinované. Pohyby zváraných dielcov môžu byť kruhové aj nekruhové.

Priebeh ohrevu pri klasickom zváraní má tri charakteristické fázy, pričom v jednotlivých štadiách vzniká nasledujúce množstvo tepla: 1. 1%, 2. 12 %, 3. 87 %.

Procesy zvárania klasického a inerciou (zotrvačníkové) sa výrazne líšia. Vývoj tepla pri konvenčnom trecom zváraní je pomalší, rovnomernejši s nižším tepelným gradientom. Čas ohrevu je niekoľkonásobne dlhší ako pri zotrvačníkovom trecom zváraní, kde ohrev je veľmi rýchly s vysokým tepelným gradientom.

Porovnanie klasického a inerčného zvárania vidieť na obr. XII-10a.



Obr.XII-10a

Priebeh jednotlivých veličín pri klasickom a inerčnom zváraní
 M_t - tretí moment, T - teplota, N - výkon, p - tlak, n - otáčky, x - koniec zváracieho procesu pri inerčnom zváraní, y - koniec zváracieho procesu pri klasickom zváraní, z - ukončenie otáčania zváraných dielcov, p_t - ohrievací tlak, p_k - kovací tlak

Pri zotrvačníkovom trecom zváraní môžeme ešte lepšie upraviť režim zvárania volbou veľkej zotrvačnej hmoty a menšou uhlovou rýchlosťou, alebo malou zotrvačnou hmotou a veľkou uhlovou rýchlosťou.

Popis klasickej trecej zváračky

Trećia zváračka má charakter ťažkého obrábacieho stroja, sústruhu, a preto má aj podobné pomenovanie hlavných častí. Základné časti konvenčnej univerzálnnej trecej zváračky ASPA ZT 4-13 sú fréma, na ktorej je upevnený vretenník so spojkou a brzdou. Vreteno je uložené na axiálnych a radiálnych valivých ložiskách. Na fréme je vedenie, po ktorom sa pohybuje suport. Pohyb suportu a vyvodzovanie osovej sily vykonáva hydraulický valec. Vo vretenene je upínacie zariadenie rotujúceho dielca klieštinového typu, ovládané tanierovými pružinami (pri upnutí) a silovým valcom (pri uvoľňovaní). Na suporte je upevnený upínač nerotujúceho dielca klinového typu, ovládaný silovým valcom. Otáčky sa vyvodzujú trojfázovým asynchronným elektromotorom cez prevod

klinovými remenmi a spojku - brzdu uloženú na hriadele vretenníka. Osová sila sa vyvodzuje pneuhydraulicky.

Základné parametre klasickej trecej zváračky

Výrobca	ASPA Wroclav, PLR
typ	ZT 4 - 13
priemer upínaných dielcov	od Ø 10 do Ø 30 mm
maximálny zváraný prierez	700 mm ²
dráha pohybu suportu	300 mm
maximálna tretia sila	49 kN
maximálna kovacia sila	49 kN
otáčky vretena	152 Rad-s ⁻¹ (1450 min ⁻¹)
nastaviteľný trecí čas	0,1 až 30 s
nastaviteľný kovací čas	0,1 až 10 s
príkon pohonného elektromotora	15 kW
napätie pohonného elektromotora	3x380 V, 50 Hz
vstupný tlak vzduchu	600 kPa
maximálna kadencia zvárania	200 ks/h
pre Ø 20 mm, dĺžku 200+200 mm	
hlavné rozmery (dĺžka x šírka x výška)	2580 x 805 x 1315 mm
hmotnosť	1750 kg

Základné technické údaje vybratých inerčných zváracích zariadení fa AMF (USA) sú v tab. XII-5.

Zariadenia na zváranie inerciou (fa AMF)


Tabuľka XII-5

Type	50	100	250	350
Zváraný priemer [mm]	16	29	64	89
Max. kovacia sila [kN]	35	112	530	1830
Max. otáčky vretena [min ⁻¹]	12 000	8000	4000	2000
Čas zrýchlenia zotrvačníka [s]	1	2	5	10
Príkon [kW]	15	30	75	150

Zo socialistických štátov v súčasnosti zotrvačníkové trecie zváracie zariadenia vyrába ZSSR.

Princíp zvárania inerciou je uvedený na obr. XII-10b.

Proces zvárania môže byť riadený časovo a dráhovo.



Obr.XII-10b
Schéma zvárania inerciou (zotrvačníkové)

Pri časovom riadení sa nastavuje priamo čas v sekundách alebo ich zlomkoch pôsobenia tretieho tlaku do zastavenia vreťena. Pri dráhovom riadení sa nastavuje dĺžkový úbytok v mm, počas ktorého pôsobí tretí tlak.

Hlavné parametre pri konvenčnom trecom zváraní:

- rýchlosť relativného pohybu,
- tretí tlak,
- kovací tlak,
- tretí čas (dĺžkový úbytok počas trenia pri dráhovom riadení),
- kovací čas.

Hlavné parametre pri zotrvačníkovom zváraní:

- kruhová frekvencia zotrvačníka,
- kinetická energia zotrvačníka,
- tretí tlak,
- kovací tlak.


Kinetická energia zotrvačníka závisí od kruhovej frekvencie a jeho hmoty. Za predpokladu konštrukčného tretieho tlaku nastáva menšie stlačenie pri malej hmotnosti zotrvačníka a veľkej kruhovej frekvencii pri rovnakej kinetickej energii.

V poslednom čase sa zváranie trením ubera smerom k vyšším stupňom automatizácie.

Monitorovanie procesu tretieho zvárania tkvie v meraní a zázname vstupných veličín - otáčok vreťena, osového tlaku, tretieho času, na ktoré pôsobia rušivé vplyvy, ktoré majú za následok zmenu vlastností spoja.

Monitorovať môžeme aj ďalšie sprostredkovacie veličiny (prechodové): teplotu, priebeh tretieho momentu, dĺžku stláčania počas trenia, dĺžku stláčania počas kovania, akustickú emisiu.

Monitorovací systém KUKA so spätnou väzbou je na obr. XII-10c.




Obr.XII-10c

Bloková schéma monitorovacieho zariadenia


1 - hnací motor, 2 - vretenník, 3 - suport, 4 - tachodynamo, 5 - Hallova sonda, 6 - snímač posuvu, 7 - snímač tlaku, 8 - zvárané dielice, 9 - prispôsobovacia jednotka k zapisovaču, 10 - zapisovač - oscilograf

Kritérium kvality spoja - hlavný parameter treba overiť v závislosti od vstupných a prechodových veličín, ako aj rušivých vplyvov. Zistuje sa absolútна alebo pomerná hodnota a stanovuje sa tolerančné pásmo, ktorým sa určujú medze prijatejnej kvality zvarového spoja a určujú sa požiadavky na činnosť kontrolného alebo regulačného zariadenia so spätnou väzbou. V prípade nedodržania stanovených tolerancií parametrov monitor signalizuje akusticky, opticky, graficky nedodržanie parametrov. V systémoch so spätnou väzbou tieto regulujú niektorý z parametrov, napr. tretiu silu alebo trecí čas, aby sa dosiahla vyžadovaná kvalita spoja.



Obr.XII-10d

Schéma monitorovania parametrov s riadením pomocou počítača
 1 - získavanie údajov o vplyve stroja na ..., 2 - rýchlosť posuvu, 3 - tlak,
 4 - otáčky hriadeľa, 5 - čas, 6 - monitorovanie parametrov, 7 - výhodnotenie,
 8 - vkladanie, 9 - prepojenie, 10 - výstup, 11 - dokumentácia, 12 - zlý,
 13 - dobrý, 14 - riadenie stroja, 15 - vynepodarkovanie, 16 - označkovanie,
 17 - ničenie, 18 - odporúčanie pre údržbu, 19 - kvalitný zvarok, 1a - zís-
 kanie údajov o vplyve dielca na ..., 2a - kontrolovatelnosť predprípravy
 dielca, 2b - rozmerová presnosť, 2c - stav styčných povrchov, 2d - stav ma-
 teriálu, 3a - dobrý, 3b - zlý, 4a - dodatočné spracovanie, 4b - nepodarok.



Obr.XII-10e

Bloková schéma polohovej jednotky pre zváranie trení
 1 - polohový ovládač, 2 - usmerňovač, 3 - uhlový kóder, 4 - generátor otá-
 čok, 5 - jednosmerný motor, 6 - upínacie zariadenie, 7 - poloha

Zváranie ultrazvukom


Na zváranie ultrazvukom (UZ) sa využíva kmitavá UZ energia. V mieste zvarového spoja treba zabezpečiť akustickú väzbu. Spôsob aplikovania UZ kmitov závisí od druhu spájaných materiálov. Pre kovové materiály sa vyžaduje, aby smer výchylky pri kmitaní zváracieho hrotu bol rovnobežný s rovinou rôzhrania zváraných materiálov. Pri UZ zváraní plastov sa spoj vytvára kolmým pôsobením výchylky UZ kmitov na rovinu spoja pri súčasnom pôsobení prítlačnej sily.

Hlavné parametre zvárania sú: amplitúda výchylky zváracieho hrotu, prítlačná sila, frekvencia a zvárací čas. Celkový zvárací čas nepresahuje 2 až 3 s.

Pri zváraní UZ nie sú rozhodujúce elektrické vlastnosti zváraných materiálov; možno zvárať aj kovy s nekovmi.

Z technológií zvárania UZ možno spomenúť bodové, švové, kruhové a tvarové zváranie. Zváranie plastov sa realizuje v blízkom poli (kontaktné) a v ďalekom poli (odráhlé).

Schéma UZ zváracieho zariadenia s ohybovými kmitmi na bodové zváranie kovov je na obr. XII-lla. VUMA Nové Mesto n/V. vyuvinula zváracie zariadenie na bodové zváranie US 200 AR 9. Môže sa použiť ako samostatná jednotka s vlastným dvojručným ovládaním, lebo sa dá zaradiť do výrobnej linky s diaľkovým ovládaním s možnosťou poloautomatického alebo automatického režimu. Vybavenie zváracieho zariadenia umožňuje riadiť zvárací proces: časovačmi, dávkovaním energie a volbou deformácie zvaru.



Obr.XII-lla

Schéma UZ zvárania bodového s ohybovými kmitmi
1 - menič, 2 - prenosový článok, 3 - vertikálne ladený článok, 4 - zvárané materiály, 5 - nákovka

Pri uvedených režimoch možno zaradiť po zváraní dodatočný UZ impulz uvoľňujúci zvarené súčiastky z pracovného nástroja. Nesplnenie predvoleného zváracieho režimu signalizuje kontrolná žiarovka na paneli zváračky. Technické údaje zváracieho zariadenia:


zváranie Al a zliatin Al	max. 2 mm
zváranie Cu a zliatin Cu	max. 1 mm
Fe a iné kovy	do 0,5 mm
počet zvarov	4 až 20/min
prítlačná sila	30 až 3000 N
napájacie napätie	220 V, 50 Hz
príkon	3500 VA
odoberaný prúd zo siete	do 16 A
výstupný výkon generátora	max. 1600 W
tlakový vzduch	0,2 až 0,6 MPa
rozsah časovačov	0 až 10 s
hmotnosť	150 kg

Na zváranie plastov sa používa napr. zariadenie US 003 AR 9. Významným prínosom tohto zariadenia je automatická kontrola kvality spoja prostredníctvom zabudovaného dávkovača energie, resp. elektromechanického dorazu, ako je možnosť práce v uzavretom automatickom cykle s otočným stolom, ktorý tvorí samostatné prídavné zariadenie.

Elektronické ovládanie umožňuje voľbu troch variantov riadenia pracovného cyklu: časové riadenie, energetické riadenie a riadenie elektromechanickým dorazom. Energetické riadenie a riadenie elektromechanickým dorazom sa využíva na automatickú kontrolu kvality zvarových spojov. V prípade zarádenia zváracieho zariadenia do pracovnej linky môže pracovať polosautomaticky alebo automaticky.

Pohľad na zváracie zariadenie je na obr. XII-11b; technické údaje:

počet zvarov	2 až 20/min
rozsah časovačov	0,1 až 10 s
dávkovanie energie	10 až 10 000 Ws
prítlačná sila nástroja	200 až 2000 N
presnosť nastavenia EM dorazu	± 0,02 mm
výstupný výkon generátora	max. 1600 W
počet pracovných polôh otočného stola	6 alebo 12
tlakový vzduch	0,3 až 1 MPa
hmotnosť	364 kg




Obr.XII-11b
Zariadenie na zváranie plastických látok US 003 AR 9 (VUMA - Nové Mesto nad Váhom)

Celkovo možno konštatovať, že zváranie UZ umožňuje automatizáciu a robotizáciu zváracieho procesu obdobne ako elektrické odporové zváranie bodové, švové, v lise, resp. zváranie tlakom za studena bodové švové, lisovaním.

Zváranie explóziou

Patrí medzi technológie zvárania tlakom, ktorý sa získá reakciou priemyselnej trhaviny. V procese zvárania je obvykle jeden zo zváraných materiálov urýchľovaný tlakom splodín detonujúcej trhaviny. Vo väčšine prípadov sa používa paralelné situovanie zváraných materiálov, obr. XII-12a.




Obr.XII-12a

Schéma zvárania explóziou s paralelným situovaním zváraných materiálov
 v_d -detonačná rýchlosť, v_o -rýchlosť letu zváraného materiálu, v_k -rýchlosť zrázu zvárania, h -dištančná vzdialenosť, β -dynamický uhol zrázu, 1-stabilný zváraný materiál, 2-urýchľovaný materiál, 3-trhavina, 4-dopadajúca rázová vlna, 5-odrazená rázová vlna

Za hlavné parametre zvárania možno považovať detonačnú rýchlosť, rýchlosť letu materiálu, rýchlosť zrázu (zvárania), vzdialenosť situovania zváraných materiálov h a dynamický uhol zrázu β .


Zo spôsobov zvárania explóziou možno spomenúť veľkoplošný variant (výrobu bimetalov), bodové zváranie, šovové zváranie, zváranie preplátovaním a pod.

Vzhľadom na charakter zvárania je pomerne málo prípadov automatizácie zváracích prác. Vo väčšine prípadov sa ekonomicke aspekty riešia racionálizačnými opatreniami. Možno spomenúť napr. priváranie rúrok do rúrkovníc výmeníkov tepla, kde podľa Crosslanda sa môže naraz vyhotoviť 50 spojov, resp. výrobu expandovanej voštinej štruktúry, vyhotovenie 10 až 16 ks bimetalov naraz a pod., obr. XII-12b,c,d.



Obr.XII-12b
Schéma zvárania expandovanej voštinej novej štruktúry
1 - fólia, 2 - separačná medzivrstva,
3 - dištančná medzera

Obr.XII-12c
Priváranie rúrok do rúrkovníc výmeníkov tepla explóziou




Obr.XII-12d

Hromadná výroba katódových vývodov Al - ocel zváraním explóziou (Závod SNP - Žiar n/H.)

1 - Al plech, 2 - trhavina, 3 - ocelový katódový vývod, 4 - drevotriesková doska, 5 - obvodový rámk


Napriek tomu sú informácie napr. o zváraní explóziou v linke na výrobu telefónov (USA) malými náložkami.

Vcelku by sa mohlo úspešne automatizovať zváranie urýchlenou kvapalinou. Z ďalších technológií je pre automatizáciu zvárania vhodné vysokofrekvenčné zváranie. Používa sa na výrobu tenkostenných rúrok, opláštovanie káblov, naváranie a pod., obr. XII-13a,b,c,d.




Obr.XII-13a

Indukčné vysokofrekvenčné zváranie tenkostenných rúr
1 - rúrka, 2 - tvarovacie kladky, 3 - induktor, 4 - magnetické jadro, 5 -
smer toku prúdu, 6 - miesto zvárania




Obr.XII-13b
Schéma privárania rebier na rúrky VF prúdom



Obr.XII-13c

Kontinuálne oplášťovanie káblev VF zváraním



Obr.XII-13d

Kontinuálne vysokofrekvenčné naváranie

1 - induktor, 2 - pohyb naváraných dielcov, 3 - naváraný materiál

Literatúra

- [1] Dunovský, J.: Speciální technologie. Praha, ES ČVUT 1984.
- [2] Adamka, J. - Turňa, M.: Špeciálna technológia I. Špeciálne metódy zvárania. Bratislava, ES SVŠT 1984.
- [3] Turňa, M.: Nekonvenčné spôsoby zvárania. Bratislava, ES SVŠT 1979.
- [4] Strojman, I. M.: Cholodnaja svarka metallov. Leningrad, Izd. Mašinostroenie 1985.
- [5] Blazynski, T. Z.: Explosive Welding Forming and Compaction. The University of Leeds, UK 1983.
- [6] Švehla, Š. - Figura, Z.: Ultrazvuk v technológii. Bratislava, Alfa 1984.
- [7] Kazakov, N. F.: Difúzní svařování. Praha, SNTL 1983.
- [8] Minárik, R.: Zváranie trením. Špeciálna technológia I. Špeciálne metódy zvárania. Bratislava, ES SVŠT 1985.
- [9] Šamov, A. N. a kol.: Vysokočastotnaja svarka metallov. Leningrad, Mašinostroenie 1977.
- [10] Kuncipál, J. - Pilous, V. - Dunovský, J.: Nové technologie ve svařování. Praha, SNTL 1984.
- [11] Rykalin, N. N. a kol.: Lazernaja i elektronnolučevaja obrabotka materiale. Moskva, Mašinostroenie 1985.
- [12] Redi, J.: Promyšlennye primenenie lazerov. (Preklad z angl. Industrial Applications of Lasers). Moskva, Izd. Mir. 1981.
- [13] Kosolapova, T. Ja. a kol.: Nemetaličeskie tugoplavkie soedinenia. Moskva, Metallurgija 1985.
- [14] Rjabov, V. R. a kol.: Svarka raznorodnykh metallov i splavov. Moskva, Izd. Mašinostroenie 1984.
- [15] Turňa, M. a kol.: Špeciálna technológia I. Špeciálne metódy zvárania. Bratislava, ES SVŠT 1985.

XIII. Úvod do automatizácie zlievárenských procesov (Mäsiel)

Za jeden z najhlavnejších ukazovateľov vedecko-technického rozvoja sa považuje automatizácia technologických procesov. Nie všetky technologické procesy sú rovnako adaptibilné na prechod k automatizácii. Analýza procesu výroby odliatkov ukazuje, že sa skladá z troch samostatných čiastkových procesov: z výroby formy, tavenia a odlievania a z čistenia a apretácie odliatku. Tieto sú štruktúrne odlišné. V určitom približení výrobu formy, t.j. tvarovanie negatívneho tvaru odliatku, možno porovnať k tvárneniu, proces tavenia a odlievania k tavnému zváraniu a proces čistenia a apretácie odliatku k obrábaniu. Všetky potrebné operácie pre výrobu výkovku, zvárenca alebo obrobku sa dajú vykonať na jednom strojovom zariadení, samozrejme, okrem prípravy polotovaru alebo základného materiálu. V súčasnosti jeden programovo riadený stroj je schopný výrobiť výkovok, zvarenec alebo obrobok vo vyžadovanej kvalite.

V zlievárenstve naproti tomu každý čiastkový proces používa úplne iné strojové zariadenia, a preto sa automatizácia aplikuje samostatne pri výrobe foriem, tavení a odlievaní a pri čistení a apretácii odliatkov. To je jeden z dôvodov, prečo dnes ešte nemožno povedať, že existuje zlievárenie, ktorá by komplexný proces výroby odliatkov realizovala plnoautomatizované, t.j. bez zásahu ľudskej ruky. Avšak niektoré technologické spôsoby používané v zlievárenstve sa už približujú k plnoautomatickému systému výroby, napr. výroba odliatkov z neželeznych kovov odlievaných kokilovo alebo pod tlakom, výroba liatinových odliatkov bezrámovým formovaním, výroba presných ocelových odliatkov metódou vytaviteľného modelu, výroba liatinových rúr odstredivým odlievaním, výroba odliatkov zo železnych alebo neželeznych kovov kontinuálnym tvarovým odlievaním.

Nie je náhoda, že zlievárenstvo, takmer najstaršia technologická disciplína (4 tis. rokov pred našim letopočtom), sa dožije plnoautomatizovaného procesu výroby ako posledné. Naproti tomu jedna z najmladších technologickej disciplín, zváranie, najmä v procesoch, ktoré používajú elektrický prúd ako zdroj tepla, je veľmi vhodné na automatizáciu. Je to dané dialektickým vývojom, pretože nové procesy, ktoré dokáže dnes človek vytvoriť, dokáže aj okamžite sa automatizovať.

Definíciu tejto časti technologických procesov možno vyjadriť takto: Automatizácia zlievárenských procesov je disciplína výrobného charakteru v odbore strojárskej technológie, ktorá realizuje a zavádzá do zlievárenských procesov automatické zariadenia, priemyselné roboty a manipulátory umožňujúce uskutočniť a riadiť čiastkové alebo komplexné procesy výroby hrubých odliatkov bez fyzickej účasti človeka okrem dozoru.

Pri realizácii časti skripta Automatizácia zlievárenských procesov autor Ing. H. Mäsiar, CSc získal cenné poznatky z dostupných publikácií a informácií od najvýznamnejších odborníkov v ČSSR z oblasti automatizácie zlievárenských procesov. Patría k nim: Ing. L. Forýtek, CSc. z VÚT Brno - Katedra zlievárenstva, pracovníci SVÚM - úsek zlievárenského výskumu Brno a pracovníci k.p. ŠKODA, závod Ostrov nad Ohří.

Poslucháči špecializácií ARTP (automatizácie a robotizácie technologických procesov) majú na prednáškach a cvičeniach získať prehľad o automatizácii v jednotlivých úsekoch celého zlievárenského výrobného procesu. Tento sa z hľadiska automatizácie rozdeľuje na úseky:

1. Automatizácia tavebných zariadení a procesov
2. Automatizácia úpravy pieskov
3. Automatizácia výroby foriem
4. Automatizácia výroby jadier
5. Automatizácia odlievania a uvoľňovania odliatkov
6. Automatizácia čistenia a úpravy odliatkov
7. PRaM v procesoch výroby odliatkov
8. Automatizácia merania, regulácie a kontroly v procesoch výroby odliatkov

Štúdiu automatizácie zlievárenských procesov sa musí venovať každý technológ, lebo len tak nadobudne technický prehľad o výrobných možnostiach v jednotlivých technologických disciplínach. Z hľadiska svetonázoru sú všetky technologické disciplíny rovnako dôležité a potrebné pri danom stupni tvorivo rozvíjajúceho sa života v našej spoločnosti.

XIV. Vývoj zlievárenských strojov a zariadení (Mäsiar)

ŠKODA Plzeň, n.p. bol roku 1959 poverený vládnym uznesením vybudovať strojársky závod v Ostrově nad Ohří. Sústredenie výroby zlievárenských strojov a zariadení do jedného závodu vyplynulo z roztrieštenosti výroby po roku 1945. Ako dôsledok premeny štruktúry priemyslu na vojenský počas II. svetovej vojny a nestabilnosti výrobných programov kapitalisticky riadených spoľočností.

V prvom období po roku 1945 výroba zlievárenských zariadení zväčša tvorila iba doplnkový program výrobcov ako Západočeské strojírny - ALBA Hořovice (formovacie stroje), Železárný Žandov (formovacie a čistiarenské stroje), BUZULUK Komárov a Chodov (iné zariadenia zlievární). Roztrieštenosť prispievala k stagnácii vývoja a výroby.

V druhom období roku 1957 sa výroba zlievárenských zariadení sústredila do pobočného závodu Západočeských strojíren v Rokycanoch. Tento bol dovtedy zameraný len na výrobu čistiarenských strojov a zariadení na úpravu formovacích zmesí. Napriek obmedzeným možnostiam závodu vybavil niektoré zlievárne technologickým zariadením, z ktorých najvýznamnejšia bola dodávka pre Ždárské strojírny a slévárny.

Stabilizácia ťažkého priemyslu vrátane zlievárenských prevádzok v päťdesiatych rokoch a narastajúce nároky na mechanizáciu technologických procesov si vyžiadali sústredenie výroby zlievárenských zariadení do jednej konštrukčne - technologicky samostatnej organizácie.

Tretie obdobie výroby zlievárenských zariadení začína spustením prevádzky závodu ŠKODA Ostrov. Od 1.10.1963 sa od neho oddeluje Výskum zlievárenských strojov a zariadení a prechádza do novovzniknutého SVÚM - VSL (Štátny výskumný ústav materiálov - úsek výskumu zlievárenstva) v Brne.

Rad úspešne vyriešených úloh, napr. automatický článok pre úpravu formovacej zmesi, pieskometné linky, pásové otrieskavače, vytíkacie rošty a pod. ukázal, že pracovné kolektívy závodu ŠKODA Ostrov a SVÚM-VSL sú schopné vyrovnáta s náročnými úlohami v procese modernizácie zlievárenskej výroby.

Bilancia vybudovaných a rekonštruovaných zlievární v ČSSR, ku ktorým patria také rozsiahle akcie, ako zlievárne ŠKODA Plzeň, ŠKODA České Budějovice, ČKD Kutná Hora, ŽD Bohumín, TATRA Kopřivnice, VSS Košice, ZPS Gottwaldov, Strojárne Piesok - Hronec a desiatky rozsiahlych investičných akcií reálizovaných do zahraničia dokazujú, že Československo ako štát s bohatou zlie-

várenskou tradíciou má dobré perspektívy nielen v oblasti rozvoja a používania zlievárenských technológií, ale aj vo vývoji, modernizácii a automatizácii zlievárenských strojov a zariadení. Vyrábané stroje používajú najnovšie technologické metódy a zohľadňujú hygienu a bezpečnosť práce.

V sedemdesiatych rokoch závod ŠKODA vyrábal asi 250 rôznych typov či rozmerovo rozdielnych strojov a typizovaných zariadení. Inovácia výroby na začiatku osemdesiatych rokov zredukovala výrobný program na 80, z ktorých časť predstavuje koncepcne nové zariadenia. Redukcia na úkor začatia výroby nových moderných strojov súvisela aj s programom špecializácie v rámci medzinárodnej spolupráce s NDR a PLR. Jej cieľom je vytvoriť podmienky pre zabezpečenie vysokej technickej úrovne výrobkov. Tak napr. v prospech NDR boli špecializované formovacie stroje striasacie a lisovacie, vstrelovacie stroje na jadrá všetkých typov a veľkostí a pod. PLR zabezpečuje výrobu niektorých zariadení na úpravy pieskov, na sušenie pieskov, zariadenia skladov, vodné otrieskavače, niektoré typy zlievárenských pecí a pod.

K významným súčasným výrobkom závodu ŠKODA Ostrov patria:

- články úpravne piesku s kyvadlovým miesičom MKY 1000,
- formovacie linky pre rozmer rámov 1000 x 800 mm,
- formovacie linky na samotuhnúce zmesi pre nosnosť 4 a 8 t,
- licenčná bezrámová linka FORMATIC I - systém Bühler,
- vytíkacie bubny k formovacím linkám,
- rad pásových bubnových otrieskavačov typu TMP pre náplň 10 kN, 20 kN a 40 kN,
- rad závesných otrieskavačov typu TMZ, pre zataženie 5 kN, 10 kN, 30 kN, 50 kN a 125 kN.

Odbor, ktorý zabezpečuje k.p. ŠKODA, je komplexný od projektu až po montáž a uvedenie celej zlievárne do prevádzky. Je schopný dodávať jednotlivé stroje a kompletne dodávky ako do malých zlievární s kapacitou 5000 t.rok⁻¹, tak i do veľkých s kapacitou 50 000 t odliatkov za rok a viac.

Vyrábané a vyvíjané skupiny zariadení sa podľa technologickej príslušnosti rozdeľujú na:

1. Stroje a zariadenia úpravovní pieskov vrátane dopravy formovacích zmesí.
2. Stroje a zariadenia formovní.
3. Stroje a zariadenia na uvoľňovanie odliatkov z foriem a na čistenie odliatkov.
4. Zariadenia taviarní, žihacie a sušiace pece.

Skupiny 1, 2 a 3 vyrába závod ŠKODA Ostrov, pneumatickú dopravu k týmto zariadeniam zabezpečuje ZVVZ Milevsko,n.p. Závod ŠKODA Klatovy vyrába skupinu 4. Elektrické indukčné pece vrátane statických polovodičových generá-

torov (meničov frekvencie) vyrába ZEZ Praha,n.p. Elektrické odporové udržiavače pece pre odlievanie neželeznych kovov a nízkofrekvenčné predpecia vyrába jeho pobočka REALISTIC Karlove Vary. K.p. ŠKODA Plzeň vyrába ďalej pneumatické manipulátory s ručným ovládaním typy PMS, PMSP, PMZ a PMZP s nosnosťami 125, 150, 200 a 265 kg so širokým uplatnením v zlievárenských prevádzkach. Ďalšie potrebné zariadenia pre zlievárne, ako elektromagneticke vibračné podávače typu EM a váhy, vyrába TRANSPORTA,n.p. závod Váhy - Úpice. Prístroje na meranie teploty, na snímanie kriviek chladnutia, na kontrolu niektorých vlastností formovacích zmesí a odliatkov, ďalej na reguláciu a ovládanie zlievárenských technologických procesov na báze systému mikropočítača SAPI - 1 a pod. vyrába SVÚM - VSL Brno.

Najvýznamnejším slovenským výrobcom zlievárenských zariadení je VIHORLAT Snina, n.p., ktorého časť výrobného programu predstavuje stroje na odlievanie pod tlakom so studenou a teplou komorou, ďalej automatizované kokilové odlievacie stroje či pracoviská, manipulátory M63-01 až 59 s ručným alebo automatickým ovládaním (M63-01 je určený na automatickú obsluhu tlačkových odlievacích strojov), ďalej automatické dávkovacie zariadenia na odlievanie pod tlakom typu DLM 301, 311, manipulátory ošetrovania formy typu OLV 400 a kompletné automatizované technologické pracoviská na odlievanie pod tlakom.

O pokrokovosti a tradícii čs. zlievárenstva v oblasti odlievania pod tlakom svedčí aj príklad stroja na odlievanie pod tlakom so zvislou studenou komorou systému Polák, ktorý bol roku 1930 licenčne vyrobený v Anglicku a pracoval tam do sedemdesiatych rokov. V súčasnosti v zrenovovanom stave predstavuje technickú pamiatku z odboru zlievárenstva v krajinе, ktorá je jedna z najbohatších na technickú história.

XV. Automatizácia tavebných zariadení a procesov (Mäsiar)

Taviarenské prevádzky v zlievárňach predstavujú po čistiarenských ďalšie pracovisko so zvýšenou rizikovosťou práce a často i s neprijemným a zdraviu škodlivým pracovným prostredím. Takýto stav, podobne ako pri čistení a spretáči odliatkov, je zapríčinený aj nízkym stupňom automatizácie vzhľadom na to, že väčšina taviarní v našich podmienkach nepracuje v oblasti vyšších výkonov, t.j. niekolko desiatok ton taveniny za hodinu, a používa väčšie a premenné množstvo komponentov kovovej vsádzky nebolo doteraz ekonomicke opodstatnené prechádzať od mechanizovaných systémov k automatizovaným. Prudký rozvoj automatizácie v technologických procesoch od začiatku sedemdesiatych rokov, zdokonalovanie automatizovaných prvkov a prostriedkov a zvyšovanie ich dostupnosti zasahuje dnes aj taviarne. Automatizácia taviarenských prevádzok sa v súčasnosti ubera niekolkými smermi a je len otázka času, aby z niekolkých čiastkových automatizovaných procesov v taviarni vznikla plnoautomatizovaná taviareň ovládaná jedným riadiacim počítačom.

Automatizované procesy v taviarni možno rozdeliť na:

1. Výpočet vsádzky, druhovanie a zavážanie do taviacich agregátov.
2. Automatizácia taviaceho procesu, riadenie taviacich agregátov.
3. Riadenie a kontrola taviaceho procesu z metalurgického hľadiska.

XV.1 VÝPOČET VSÁDZKY, DRUHOVANIE A ZAVÁŽANIE DO TAVIACICH AGREGÁTOV

Automatizácia výpočtu vsádzky, druhovania a zavážania vsádzkových surovín do taviacich pecí má najväčšie opodstatnenie pri tavení liatin a ocelí ne odliatky. V týchto prípadoch sa vsádzka skladá minimálne zo 4 až 6 komponentov rôzneho charakteru, napr. kovového a nekovového. Vzhľadom na možnosti zlievárne a výsledné zloženie taveniny treba optimalizovať pomer medzi jednotlivými komponentmi vsádzky. Ďalej treba odobrať vyžadovanú hmotnosť jednotlivých komponentov zo zásobníkov a vykonať kontrolu a záznam ich hmotností. Napokon treba v stanovenom čase, hmotnosti jednotlivých komponentov dopraviť do taviacich zariadení.

Pri odlievaní neželezných kovov zlievárne pretavujú kupované bločky s chemickým zložením odpovedajúcej ČSN danej zliatiny. V takomto prípade sa metalurgický proces neriadi rozhodovaním, ale venuje sa pozornosť správnym teplotám, použitiu krycích a rafinačných solí, dezoxidácií, odplyneniu vodiča a prípadnému očkovaniu za účelom zjemnenia štruktúry. Keďže taviace zariadenia neželezných kovov pracujú s malými výkonmi, s jednou alebo dvoma komponentmi vsádzky a s jedným alebo dvoma druhmi taviacich solí, proces si nevynútil taký stupeň automatizácie ako pri tavení liatin alebo ocelí na odliatky.

XV.1.1 Výpočet vsádzky

Mikropočítače alebo počítače, ktoré sa používajú na riadenie procesov v taviarni, možno použiť aj v rámci podprogramov na výpočet vsádzky. Základný výpočet vsádzky vypočíta pomery a hmotnosti komponentov, ktoré sa vsádzkujú pred tavením. V procese tavenia sa kvantitatívne určujú momentálne obsahy jednotlivých prvkov. Na základe chemického rozboru môže byť výpočet potrebného pridávania komponentov, napr. ferozliatin, znova úlohou podprogramu. Ovládanie realizácie pridávania ferozliatin, kontrola ich hmotností a zápis môžu byť znova súčasťou riadenia taviaceho procesu. Výpočet vsádzky možno uskutočniť na ľubovoľnom počítači, pretože používa lineárne programovanie a nie je náročný na kapacitu pamäti.

XV.1.1.1 Matematická formulácia úlohy výpočtu kovovej vsádzky

Pri výpočte vsádzky musíme poznať nasledujúce základné údaje:

- chemické zloženie vsádzkových surovín,
- smerné chemické zloženie tavby, resp. minimálnu a maximálnu prípustnú hranicu koncentrácie prvkov v tavenine, ktorá bude nastavená z navrhovanej vsádzky,
- hodnotu prepalu jednotlivých prvkov (najjednoduchšie je hodnotu prepalu vyjadriť v % a pripočítať k absolútnemu množstvu (koncentrácií) prvkú v %),
- ceny jednotky vsádzkových surovín, napr. ($\text{Kčs} \cdot \text{kg}^{-1}$).

Pri riešení úlohy medzi pomermi jednotlivých vsádzkových surovín možno určiť takú vsádzku, pri ktorej sú minimálne náklady na spotrebované suroviny. Pri riešení použijeme symboly:

m - počet sledovaných chemických prvkov tavenej zliatiny,
 n - počet vsádzkových surovín - komponentov, z ktorých potrebujeme zložiť

vsádzku,

- a_{ij} - množstvo jednotiek (percent) i-tého prvku, obsiahnutého v jednotke j-tej vsádzkovej suroviny,
 b_i - obsah (koncentrácia) i-tého prvku v tavennej zliatine,
 x_j - množstvo jednotiek j-tej vsádzkovej suroviny, ktorá sa použije do kovovej vsádzky (x_1, x_2, \dots, x_n), predstavuje neznáme premenné,
 c_j - cena jednotky j-tej vsádzkovej suroviny.
Celkové množstvo i-tého chemického prvku, ktorý obsahujú všetky vsádzkové suroviny, sa rovná:

$$a_{i1} \cdot x_1 + a_{i2} \cdot x_2 + \dots + a_{in} \cdot x_n = X \cdot b_i$$

kde X je celkový počet jednotiek, z ktorých je celá vsádzka vytvorená, napr. 100.

Ak sa vsádzka skladá z n -tého počtu komponentov, dostaneme celkom n neznámych premenných a $m+1$ lineárnych rovníc vo forme:

$$a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = X \cdot b_1$$

$$a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n = X \cdot b_2$$

$$a_{31} \cdot x_1 + a_{32} \cdot x_2 + \dots + a_{3n} \cdot x_n = X \cdot b_3$$

.

.

.

$$a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = X \cdot b_m$$

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = X$$

Riešením matice určíme hodnotu premenných x_1, x_2, \dots, x_n .

Keď sa zostaví program pre výpočet vsádzky na ľubovoľný typ počítača, je výhodné vypočítať nielen vsádzku pre predpísané teoretické zloženie (napr. pre stredné hodnoty udávaného rozpätia podľa ČSN), ale na základe zmeny koncentrácie v oblasti medzi minimálnou a maximálnou hodnotou určiť minimálnu hodnotu funkcie

$$c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n = C \cdot X$$

kde C je cena jednotky zmiešanej vsádzky, t.j. taveniny.

Pre určenie minimálnej hodnoty funkcie treba vykonať úpravy, aby úlohu bolo možné riešiť Simplexovou metódou. Je to univerzálna metóda riešenia problémov lineárneho programovania pomocou iterácie, t.j. metódy dochádzajúcej k optimálnemu riešeniu "krok za krokom". Pritom ide o postupné vykonanie operácií:

1. Nájdenie východiskového riešenia, t.j. akéhokoľvek prípustného riešenia, ak také existuje.
2. Zistenie, či toto riešenie je optimálne alebo nie.
3. Ak riešenie nie je optimálne, prechod na lepšie riešenie.
4. Opakovanie operácie 2 atď.

Ak sa ukáže, že úloha má prípustné riešenie, viedie táto metóda po konečnom počte krokov k jednému z týchto dvoch možných výsledkov:

- a k optimálnemu riešeniu,
- b k výsledku, ktorý ukazuje, že úloha nemá konečné optimum.

Dokonalý program by mal uvádzať dva výstupné údaje:

- 1 Hmotnosť jednotlivých vsádzkových surovín v rámci smerného chemického zloženia vyžadovanej taveniny v kg.
- 2 Minimálne náklady na kovovú vsádzku v Kčs.

XV.1.2 Druhovanie vsádzky

Jeden z najefektívnejších spôsobov druhovania kovovej vsádzky s možnosťou zavážania buď do okovov pre kuplové pece, alebo do zavážacích vozíkov pre elektrické oblikové pece, alebo priamo do pecí indukčných či plynových, tkvie v používaní bremenového elektromagnetu. Tento je zavesený na háku mostového žeriava. Výhodnejšia je alternatíva, ak medzi hákom žeriava a bremenovým elektromagnetom sú zaradené váhy (elektronické).


V doterajších koncepciách žeriavnik obsluhuoval pojazdy žeriava a zdvíhacie zariadenie s bremenovým elektromagnetom. Ovládacie spínače boli spravidla vybavené spínacími stupňami – reostatom na ovládanie intenzity magnetického pola a na ovládanie odbuďovania. Pri druhovaní sa vplyvom poklesu napäťia na odporoch vyskytovali značné elektrické straty. Nevýhody uvedených zariadení sa v súčasnosti odstraňujú pomocou výkonových tyristorov, ktoré umožňujú bezkontaktnú a bezstratovú jednosmernú reguláciu. Prepojením zdvíhacieho a bremenového elektromagnetu spätnou väzbou s odpovedajúcim zariadením sa umožní automatizácia druhovania. Pomocou prídavnej elektroniky možno dosiahnuť reguláciu budenia pre kovové materiály s rôznymi magnetickými vlastnosťami. Vyžadovaná hmotnosť druhovaného komponentu, nastavená prostredníctvom intenzity magnetického pola bremenového elektromagnetu, sa po nabratí komponentu porovnáva so skutočnou hodnotou na vážiacom zariadení. Zásah obsluhy je obmedzený na možnosť doregulovania hmotnosti pomocou potenciometra. Pri skladaní druhovaného komponentu, resp. vsádzky odbudovanie prebieha automaticky pomocou vstavanej elektroniky s voliteľnými ča-

sovými konštantami. Pri úplne automatickej prevádzke vážiacie zariadenie po uchopení predbežne zvolenej navážky signalizuje ukončenie navažovacieho procesu. Elektronický systém podľa predvolby reguluje časový priebeh a intenzitu budenia a odbudovania v závislosti od odlišných magnetických vlastností komponentov. Úplne automatické magnetické navažovanie je ďalej prepojené s programovou predvolbou počtu a druhu zásobníkov s rôznymi vsádzkovými kovovými materiálmi, napr. surové železo, vratný odpad, ocelový šrot. Kompletnejšia vsádzka sa zostaví podľa programu navažovania komponentov v poradí. Hmotnosť každého komponentu sa zaregistruje po ukončení operácie jej váženia. Vytlačí sa súčet hmotností komponentov a nakoniec celková hmotnosť vsádzky.

Elektromagnetické druhovanie má nasledujúce výhody:

- krátkodobým prebudením pri uchopovaní navážky sa dá skrátiť budiaci čas magnetu, a tým sa urýchli uchopenie bremena,
- ovládanie elektromagnetov umožňuje prispôsobovanie magnetickej sily tak, že materiály kusovej hmotnosti vyše 2 kg možno uvoľňovať i jednotlivo, čo je výhodné napr. pri vsádzkovaní do indukčných pecí.

Západonemecká firma EHP zaoberejúca sa výrobou riadiacej techniky ponúka elektronické žeriaľové váhy, ktoré sa zavesia na hák žeriaľovej mačky a bremeno, resp. elektromagnet sa zavesí na ich hák, obr. XV-1.



Obr.XV-1
Závesné elektronické žeriaľové váhy

Váhy sa dodávajú pre rozsahy od 0 do 25 kN až po rozsah od 0 do 500 kN. Ich displej a elektronika je napájaná z akumulátora, ktorý vydrží bez nabitia 24 h. Hodnotu hmotnosti bremena zobrazenú na displeji možno vizuálne odčítať až do vzdialenosť 50 m. K váham sa dodáva ručná vysielačka (diálkové

ovládanie), ktorou do vzdialenosťi 20 m možno váhy vynulovať, alebo nastaviť na nich inú počiatočnú hodnotu ako 0. Ak sa váhy používajú v spojení s bremenovým elektromagnetom tak nezávisle od jeho hmotnosti, možno nastaviť 0. Presnosť váh je $\pm 0,2 \%$. Váhy pracujú na princípe presného tlakového snímača s analógovo-číslicovým prevodom pre digitálne zobrazenie. Môžu sa dodávať s ochranou proti vysokým teplotám.

Ďalší spôsob snímania hmotnosti využíva metódy tenzometrie, to znamená, že deformácia elementu súvisí so zmenou jeho elektrického odporu.

Najjednoduchší takýto spôsob snímania hmotnosti zavesenej na háku, vychádza z jeho deformácie v pružnej oblasti. Sila spôsobujúca deformáciu sa registruje pomocou zmeny odporu deformujúcich sa drôtikov tenzometra prilepených k háku.

Na obdobnom princípe sa vyrábajú elektromechanické váhy, ktorých základným prvkom je snímač sily. Tento zastáva funkciu pasívneho meracieho elementu pre zistovanie tlakových alebo tahových síl. Merací člen snímača je opatrený odporovými tenzometrami. Pri pôsobení napäťia v oblasti pružnej deformácie tenzometre menia svoju dĺžku, a tým aj elektrický odpor. Vyhodnocovacia aparátura umožňuje odčítanie, registráciu vsádzky a spracovanie nameraných hodnôt v analógovej alebo v digitálnej forme, ako i pripojenie ovládacích prvkov, prípadne zariadenia na spracovanie dát. Váhy po zavesení na žeriav sa dajú použiť okrem druhovania aj pri odlievaní. Dá sa určovať rýchlosť odlievania, okamžitá hmotnosť, resp. zvyšok taveniny v panve. Závod TRANSPORTA Úpice vyrába na tomto princípe: tahové silové snímače radu TA na zataženie od 0,2; 0,5; 2, 5, 10, 20, 50, a 100 kN a tlakové silové snímače radu T na zataženie do 0,2; 0,5; 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 kN. K týmto radom závod dodáva vyhodnocovacie aparátury VT. Elektromechanické závesné váhy na hák žeriava vyrába do menovitých zatažení 10, 20 a 50 kN.

Moderné typy elektronických váh od zahraničných výrobcov používajú rozličné snímače ťahu alebo tlaku, ktoré pracujú na princípe tenzometrickom, magnetickom alebo indukčnom.


XV.1.3 Zavážanie vsádzky do taviacičich agregátov

Pri tavení liatiny v kuplových peciach sa v súčasnosti zavádzajú kontinuálne zavážanie vsádzky pomocou systému: zásobník - vibračný žlab - kontinuálne váhy - pásový dopravník - vibračný podávač - kuplová pec. Vyššia úroveň systému dokáže automaticky druhovať a zavázať kuplovú pec.

Pri čiastočnej automatizácii operácie zavážania môže sa použiť kombinácia pásový dopravník + vibračný podávač. Na pásový dopravník sa dostáva vsádzkový materiál napr. z násypky (automatických) váh. Pásový dopravník, resp. systém dopravníkov dopraví materiál vsádzky na výškovú úroveň vsádzacieho otvoru. Tu prepádáva do vibračného podávača, ktorý ho dopravuje do šachty pece.

Na druhovanie a zavážanie kovovej vsádzky sa používajú tzv. "ľahké" vibračné podávače. Dávkované množstvo (hmotnosť za čas) možno plynule meniť zmenou parametrov vibrácie (amplitúda, prípadne frekvencia).

V ČSSR sa vyrábajú len "ľahké" vibračné podávače typu EM v závode TRANSPORTA Úpice. Sú vhodné na druhovanie koxu, väpenca a kazivca. Kmitavý pohyb elektromagnetického vibrátora je prenášaný na žlab a materiál. Žlab pod materiálom podkízava a pri pohybe vpred materiál dopravuje. Tieto pohyby sa periodicky opakujú frekvenciou 50 Hz, takže materiál v žlate prakticky teče. Podávač sa skladá z vibrátora, z upínacích tchadiel, upevnených na gumených tlmičoch, a zo žlabe s kruhovým alebo obdĺžnikovým prierezom. Žlaby bývajú uzavreté alebo otvorené. Sypný uhol materiálu je min. 30°. Vibračné podávače sa vyrábajú až pre max. výkon 100 t prepraveného materiálu za hodinu, obr. XV-2. Vibračný pôdávač na obrázku sa skladá z podávacieho žlabe, ktorý je držaný nosičom žlabe. Na nosiče je priskrutkovaný budič vibrácií, ktorý tvorí elektromagnet na striedavý prúd 220 V, a sústava pružín.



Obr. XV-2
Vibračný podávač

Kombinácia vibračného podávača a kontinuálnych váh, t.j. vážaceho pásového dopravníka pri automatickom druhovaní alebo zavážaní, umožní kontrolu hmotnosti dodanej vibračným podávačom za určitý čas, prípadne korekciu zmenou parametrov vibrácie vibračného podávača. Kontinuálne váhy pracujú na elektromechanickom princípe. Snímač súl je vložený pod valčekom pásového dopravníka alebo je vstavaný do napínacieho zaťaženia dopravníka. Na princípe tenzometrického merania indikuje množstvo materiálu dopravovaného na páse. Závod TRANSPORTA Úpice vyrába vážace pásové dopravníky radu


PJI (Elektromechanické pásové jednovalčekové váhy) pre prepravované výkony (tiaže) až 200 kN.h^{-1} pri rýchlosťi pásu 0,5 až 8 m.s^{-1} .

Vibračná technika preniká aj do zlievárni ocelí na odliatky, a to jednak pri druhovaní zo zásobníkov pomocou vibračných žlabov a pri zavážaní do oblúkových pecí pomocou vibračných podávačov.

Pri úplnej automatizácii zavážania sa musia pomery komponentov realizovať vo vsádzku za vopred stanovený čas. Už spomenutý systém pre zavážanie kuplových pecí: zásobník - vibračný žlab - kontinuálne váhy - pásový dopravník - vibračný podávač sa dá aplikovať pre automatické druhovanie a zavážanie aj pre iné typy pecí. Naprogramovaná hmotnosť komponentu sa z gravitačného zásobníka dopravuje vibračným žlabom. Dopravovaná hmotnosť závisí od nastavených parametrov vibrácií. Z vibračného žlabu prepadáva na vážiaci pásový dopravník (kontinuálne váhy). Počítač registruje hmotnosť, ktorá ním prechádza za časový úsek. V prípade rozdielu hmotnosti vypočíta korekcie parametrov vibrácií a vydá povel na ich prestavenie (môže ich prestaviť aj obsluha). Z vážiacich pásových dopravníkov sa komponenty vsádzky dostávajú na spoločný pásový dopravník najčastejšie v kombinácii s vibračným podávačom, ktorý dopraví vsádzku až do pece. Zásobníkov s vibračnými žlabmi a vážiacich pásových dopravníkov je spravidla toľko, z ktorých komponentov sa skladá kovová časť vsádzky.


Prikladom automatického druhovania a zavážania, t.j. vsádzkovania kuplových pecí, je zlieváren sivej liatiny závodu Slévárny ČKD Praha, o.p. Pod strechou šrotového hospodárstva sa pohybuje mostový žeriav so zaveseným elektromagnetom. Za kuplovovými pecami sú umiestnené dve druhovacie centrá, sú rozdelené na časť výsekov podľa počtu komponentov kovovej vsádzky. Jedno druhovacie centrum obsluhuje dvojicu kuplových pecí, obr. XV-3a. Zo šrotového hospodárstva sa kovové komponenty zavážajú mostovým žeriavom do denných zásobníkov. Nad dennými zásobníkmi sa pohybuje na otočnom ramene druhovaci žeriav s elektromagnetom s reguláciou nosnosti. Čelom k denným zásobníkom je miestnosť - velín s panelmi na ovládanie elektromagnetov a pohybu vsádzkovacích okovov. Uprostred druhovacieho centra je násypka váhy, obr. XV-3b pozícia 1, pod ktorou je zásobník druhovacej váhy s dvojdielnym otváracím dnom. Na zásobníku váhy je prípojené rameno váhy, obr. XV-3b.

Po otvorení zásobníka druhovacej váhy dopadne navážená vsádzka do pripraveného okovu. Naplnený okov odíde po valčekovej trati obr. XV-3a, pozícia 2, a na jeho miesto automaticky príde prázdný okov. Výška úrovne vsádzky v kuplovej peci je strážená rádiovizotopovým sledovačom hladiny vsádzky. Len čo klesne výška vsádzky pod danú úroveň, potom na základe informácie izotopového sledovača dvojité závesy výťahu uchopia naplnený okov a vytiahnu ho kolmo nahor ku kychte (k vsádzaciemu otvoru). V hornej úvratej koncový spínač vypne zdvih a zapne pojazd do kuplovej peci. Okov sa začne pohybovať vodorovne do vsádzacieho otvoru kuplovej peci, a okov sa vyprázdní.



Obr.XV-3a

Automatizované druhovanie kuplových pecí - taviareň
1 - kuplové pce, 2 - valčekové dopravníky, 3 - zásobníky na vápenec,
4 - denné zásobníky, 5 - riadiace stanovisko, 6 - žeriavová mačka s elek-
tromagnetom, 7 - zásobníky na koks, 8 - druhovacia váha



Obr.XV-3b

Automatizované druhovanie kuplových pecí - riadiace stanovisko
1 - zásobník druhovacej váhy na vázenie kovovej vsádzky, 2 - rameno váhy,
3 - stojan s vizuálnym váhovým registrom, 4 - zásobník druhovacej váhy na
vázenie nekovovej vsádzky, 5 - rameno váhy, 6 - stojan s vizuálnym váhovým
registrom, 7 - jednotka na ovládanie druhovacieho žeriava a elektromagnetu,
8 - ovládaci pult s regisračnou jednotkou ADDO-X, 9 - dierovacia jednotka,
10 - ovládaci pult prvkov zavážacieho zariadenia, 11 - sedadlo pracovníka,
12 - velín.

Nekovová vsádzka je umiestnená nad a medzi druhovacími centrami, v zásobní-
koch. Zavážanie do zásobníkov sa vykonáva mostovým žeriavom z priestoru
uskladnenia pomocou kontajnerov. Systém zavážania nekovovej vsádzky do kup-
lovne je rovnaký ako pri kovovej vsádzke, iba s rozdielom, že váži sa auto-
maticky.

Na registráciu vsádzkovaného materiálu sa používajú váhy, obr. XV-3b, pozícia 2 a 5, spojené s regisračnou jednotkou ADDO-X, inštalovanou závodom TRANSPORTA Úpice a n.p. Kancelářské stroje Praha. Na riadiacom pracovisku - velíne sa volí dvojský spôsob práce:

1. Z denného zásobníka je kovová vsádzka premiestnená do násypky váhy v druhovacom centre pomocou bremenového elektromagnetu druhovacieho žeriava, ktorý je riadený pracovníkom z riadiaceho miesta vo velíne. V priestore riadiaceho pracoviska je umiestnené vážiace zariadenie s registráciou. K úplnej automatizácii pracoviska chýba schopnosť programovania druhovacieho žeriava z hľadiska výberu komponentov a ich automatického váženia.
2. Nekovové suroviny sa dopravujú zo zásobníkov pomocou vibračných podávačov. Po začatí váženia sa zo zásobníkov vytriasa surovina až do okamihu naváženia vyžadovanej hodnoty. Po automatickom navážení vyžadovanej hmotnosti jednotlivých surovín obsluha vykoná registráciu naváženého množstva stlačením tlačidla s príslušným číslom suroviny. Tým nastáva prenos údajov z váhy do regisračnej jednotky ADDO-X, ktorá jednak vytlačí hodnotu na kontrolnú pásku a vydieruje diernu pásku s príslušnými údajmi pre strojové spracovanie. Kontrolná páska slúži obsluhe ako vizuálna kontrola nadierovaných údajov. Do dierovacej jednotky sa zakladá riadiaca karta.

Usporiadanie údajov na diernej páske:

a) Hlavička I	c) Vlastné údaje
12 12 85 dátum	01 číslo suroviny
den, mesiac, rok	00125,00 hmotnosť suroviny
2 číslo pece	+
1 číslo smeru	+
420 číslo taveného materiálu	+
844 číslo tavby	+
b) Hlavička II	12 číslo suroviny
101 poradie vsádzky	00212,00 hmotnosť suroviny

Suroviny č. 01 až 10 sa väžia na váhe, pozícia 1,2, obr. b, a suroviny č. 11 a 12 na váhe, pozícia 4,5. Suroviny sa číslujú podľa poradia:

01 šrot z kuplovni	07 surovina podľa ČSN 42 2115.44
02 zlomková zliatina	08
03 vratný materiál	09 variabilné komponenty kovovej
04 odpad z tvárnej liatiny	10 vsádzky
05 surovina M1	11
06 hematit	12

Ferozliatiny sa budú perspektívne registrovať po zabudovaní malých automatických váh v druhovacích centrach a po ich pripojení k regisračnej jednotke.

Dierna páska je osemstopová, hodnoty sú dierované v kóde ICL, možno ich spracovať napr. na počítači ODRA-ICL. Registrácia hmotnosti vsádzkovanych materiálov umožňuje riešiť nasledujúce úlohy:

1. a) Evidencia dennej spotreby vsádzkovaného materiálu do kuplových pecí.
b) Evidencia dekádnej spotreby vsádzkovaného materiálu do kuplových pecí.
c) Evidencia mesačnej spotreby vsádzkovaného materiálu do kuplových pecí.
d) Evidencia ročnej spotreby vsádzkovaného materiálu do kuplových pecí.
2. Evidencia spotreby vsádzkovaného materiálu podľa vyrábanej akosti liatiny.
3. Evidencia a kontrola skutočnej spotreby vsádzkového materiálu s normativami.
Po zabezpečení registrácie hmotnosti taveniny v odlievacej panve pomocou závesných elektronických váh bude komplexné zariadenie vykonávať úlohy:
4. Meranie a vyhodnocovanie celkového prepalu pece.
5. Na základe vstupných a výstupných hmotnostných údajov zostrojovať matematický model kuplovej pece.
6. Na základe matematického modelu kuplovej pece bude vykonávať pre jednotlivé akosti liatiny optimalizáciu vsádzky, a to nielen z hľadiska ekonomickeho, ale aj z hľadiska úspor deficitných materiálov.


Automatizačný projekt kontinuálne vyhodnocuje závislosť medzi údajmi MTZ (materiálno-technického zabezpečovania) normatívmi spotreby TPV (technickej prípravy výroby) a hmotnosťou finálneho produktu - hrubých odliatkov.

XV.1.3.1 Rádioizotopový sledovač hladiny vsádzky

Jeden z prvkov automatizovaného zavážania vsádzky do kuplovej pece je rádioizotopový sledovač hladiny vsádzky. Zaváženie okovov do pece obstaráva šikmý výtah. Len čo úroveň výšky vsádzky v šachte kuplovej pece zaconí lúč rádioizotopového sledovača, tento technologicky zablokuje pohon zavážacieho výtahu.

Rádioizotopový sledovač hladiny vsádzky, obr. XV-4a, je zložený z troch základných jednotiek jednopohľadového gamarelé IPJ-4, kontajnera s gamažiarčom a z medzičlena. Sledovanie je založené na princípe prežiarenia pracovného priestoru pece vodorovným zväzkom žiarenia z kontajnera žiariča. Zväzok žiarenia prechádza priestorom pece a dopadá na gamarelé IPJ-4. Ak je hladina vsádzky nad úrovňou "žiarič-gamarelé", merací zväzok je značne oslabený. Pri poklese stípca vsádzky pod sledovanú úroveň k zoslabeniu žiarenia nedochádza. Na tieto dve rozdielne intenzity žiarenia reaguje jednopohľadové gamarelé, ktoré vydáva signál tretiemu článku sledovača - medzi-

členu. Medzičlen spracuje hodnoty získané od gamarelé, vylúči všetky rušivé informácie a vykoná potrebnú technologickú zmenu.




Obr.XV-4a

Rádioizotopný sledovač hladiny vsádzky - rez šachtou kuplovej pece
1 - pohon zavážacieho výtahu, 2 - kontajner s gamažiaricom, 3 - gamarelé
IPJ-4, 4 - medzičlen, 5 - stýkačová skrina, 6 - ovládací pult - signaliza-
cia

Gamarelé je určené pre bezkontaktnú signalizáciu medznej polohy dvoch látok rozdielnej hustoty (vsádzka - ovzdušie). Može sa použiť na signalizáciu látok s absorpciou schopnosťou zaručujúcou zmenu intenzity žiarenia v minimálnom pomere 1 : 6, čo pre účely sledovania hladiny vsádzky v peci úplne vyhovuje. Kvantá žiarenia prechádzajúce priestorom pece ionizujú plynovú náplň GM - trubice. V okamihu ionizácie preteká GM - trubicou prúd, ktorý vyvoláva na pracovnom odpore napäťový impulz s amplitúdou napäťa vyše 60 V. Tako vzniknuté impulzy zapnú tyratrón, ktorý zastáva funkciu tvarového obvodu zosilňovača.

Gamažiaric je izotop kobaltu Co - 60 s aktivitou 40 mc. Žiarič je umiestnený v ocelovom kontajnere s oloveným tienením. Ekvivalentná hrúbka olovenej steny je 120 mm, čo zaručuje zoslabovací koeficient $K = 900$. Dávková intenzita na povrchu kontajnera má hodnotu 268 mr.h^{-1} . Životnosť žiariča Co - 60 je päť rokov.



Obr.XV-4b

Rádioizotopný sledovač hladiny vsádzky - bloková schéma medzičlena
Z - izotopový žiarič, J - gamarelé IPJ-4, W - samochinný vzduchový vypínač
PG, PO - časové synchrónne relé, Q - pomocné prevodové relé, TB - vývod
technolog. blokovania, L, L1, L2 - rozvádzací

Medzičlen je zariadenie, ktoré sleduje dva pracovné stavy, obr. XV-4b:

1. "Pec plná". V okamihu naplnenia pece dochádza k zatieneniu meracieho zväzku žiarenia, a tým k zhasnutiu tyratrónu. Zhasnutím tyratrónu sa uvedie do činnosti časové relé PG, ktoré svojím expozičným časom vylúči signály gamarelé vzniknuté len preletom vsádzky sledovanou hladinou a dá signál pomocnému prevodovému relé Q na technologické blokovanie pohonu výtahu.
2. "Pec pri plnení". Pri poklese hladiny pod úroveň "žiarič - relé" nastáva ožiarenie gamarelé IPJ-4, a tým aj zapnutie tyratrónu. Časové synchrónne relé PG sa zopne do východiskovej polohy a dá signál časovému synchrónnému relé PD, ktoré svojím expozičným časom zaručuje minimálnu výšku hladiny vsádzky v peci. Po uplynutí nastaveného expozičného času dá PD relé signál prevodovému relé Q na zrušenie blokovania pohonu výtahu a zmenu signalizácie v ovládacom centre taviarne.


Použitie rádioizotopového sledovača hladiny vsádzky má oproti dosiaľ používaným mechanickým, elektrickým alebo optickým sledovačom výhody predovšetkým pre svoju spôsobnosť zaručujúcu vyrovnany a plynulý chod pece.

XV.2 AUTOMATIZÁCIA TAVIACEHO PROCESU, RIADENIE TAVIACICH AGREGÁTOV

Automatizácia taviaceho procesu z hľadiska prevádzky taviaceho agregátu prináša okrem úspory pracovných sôl a času najmä úspory energie. Väčšie možnosti v tomto smere dávajú pece elektrické. Kuplové peci, ktoréj používanie sa datuje od roku 1790, je doteraz najrozšírenejšia, pretože priemerná výroba sivej liatiny vo svete predstavuje 75 % hmotnosti zo všetkých vyrobencov odliatkov. Kuplové pece sa v modernom poňatí zlievárenstva dožili zmien, ktoré vrátane druhovania a zavážania reprezentujú úplne automatický chod taviarne.

XV.2.1 Kuplová pec

Hospodársnosť rôznych typov kuplových pecí v závislosti od ročného výkonu a od dosiahnitej teploty liatiny znázorňuje obr. XV-5. Oblasti maximálnych teplôt nie je totožná s teplotou liatiny pri odpichu. Oblasti maximálnych a odpichových teplôt majú veľký význam z hľadiska metalurgie liatin.



Obr.XV-5

Hospodárnosť rôznych typov kuplových pecí v závislosti od ročného výkonu a dosiahnitej teplote liatiny

a - kuplovňa s vháňaným studeným vzduchom, b - kuplovňa s vháňaným studeným a sekundárnym vzduchom, c - kuplovňa s vháňaným horúcim vzduchom,
d - kuplová pec bez vymurovky

Za moderné prvky súčasných kuplových pecí možno považovať:

- automatické zavážanie vrátane kontroly výšky hladiny a vylúčenia tvorenia náastrov a odmiešavania vsádzkových komponentov,
- používanie dvojkomorových vencových vetrovodov na vháňanie primárneho a sekundárneho vzduchu s definovanými tlakmi,
- používanie "troskového regulátora" ovládaného stlačeným vzduchom, ktorý umožňuje v priebehu taviaceho procesu nastavovať výšku stĺpca trosky, a tým pôsobiť na priebeh metalurgického pochodu,
- používanie vysokovýkonného predhrievača vzduchu, vyhrievaného kychtovým alebo iným ohrievacím médiom, napr. rotačným plazmovým oblúkom (USA),
- dokonalé odsávanie všetkých škodlivých zložiek spalín počas tavenia a zavážania na princípe rozdielu tlakov v kychte a v regulačnom tlakovom systéme odlučovača,
- zaručenie stáleho odlučovania prachu mokrým odlučovačom pri meniacich sa pecných podmienkach automaticky prestaviteľnou Venturiho trubicou,
- automatickú neutralizáciu pri mokrom odlučovaní prachu, ktorá umožňuje používať čistiacu vodu ako obehovú,
- merania teploty objemu vháňaného vzduchu, rozdielu tlakov v regulačnom tlakovom pecnom systéme, podielu CO a pH faktora.

Progresívne riešenie z oblasti tavenia liatin realizovala anglická firma COKELESS CUPOLAS Ltd. - kuplovňa s bezkoksovým vykurovaním. Táto pri výrobe vysokoakostných liatin vážne konkuruje elektrickým peciam. Jej prednosti sú:


- a) nízke nadobudacie náklady,
- b) ekonomické vykurovanie,
- c) nízky obsah škodlivín a prachu unikajúceho do ovzdušia,

- d) jednoduchá obsluha,
- e) možnosť výroby akostných liatin,
- f) možnosť dlhšieho trvania taveb.

Z metalurgického hľadiska tieto typy kuplových pecí umožňujú výrobu liatiny s nízkym obsahom uhlíka a síry. Ako nauhličovadlo sa používa drvený petrolkok, prípadne grafit. Pri príprave taveniny na výrobu tvárnej liatiny odpadá odsírovanie, pretože obsah S sa dá bežne dosiahnuť v rozmedzí 0,02 až 0,03 %. Funkciu koksu zastupujú tri faktory:

1. používané kvapalné alebo plynné palivo,
2. žiaruvzdorné lôžko, na ktorom sú grafitové gule Ø 150 mm vo vrstve výšky 450 až 600 mm,
3. nauhličovadlo na doplnenie vyžadovaného množstva uhlíka v tavenine.

Činnosť horákov sa riadi pomocou špeciálnej armatúry. V určitom pomere možno miešať tekuté a plynné palivo. Ak sa pracuje s prebytkom paliva, v hornej časti šachty nastáva dodatočné spalovanie umožňujúce vyšší predhrev vsádzky. Horúce spaliny z horákov sa vedú cez pásmo tavenia, žiaruvzdorné lôžko a cez vsádzku, obr. XV-6. Vsádzka je intenzívne ohrievaná a tavenie prebieha v priestore bezprostredne nad roštom. Kvapky roztaženého kovu prepadávajú cez rošt a sú ďalej prehrievané na vyššiu teplotu.



Obr.XV-6

Schéma kuplovej pece s bezkoksovým vykurovaním

1 - vsádzací otvor, 2 - rošt z rúrok chladených vodou, 3 - horáky, 4 - troska, 5 - tavenina, 6 - otvor na prífukovanie grafitového prášku, 7 - prívod paliva, 8 - prívod vzduchu, 9 - žiaruvzdorné lôžko, 10 - kovová vsádzka

Bezkoksová kuplovňa je taká operatívna, že prvú liatinu možno odpichnúť už 15 min po plnom rozbehu horákov. Jednoduchou reguláciou prívodu nauhličovad-

la možno obdržať rôzne akosti liatiny z jednotnej vsádzky. Nižšia spotreba žiaruvzdorného materiálu o 1/3 sa vysvetluje vznikom menšieho množstva trosky ako pri koksových kuplových peciach. Teplota taveniny pri odpichu, pri plnom výkone horákov dosahuje až 1470°C .

Teplotný režim koksovej kuplovni je vymedzený rovnicami spalovania uhlíka s kyslíkom pri danom pretlaku vháňaného vzduchu. Pri bezkoksovej kuplovni možno z hľadiska automatizácie a regulácie vykonávať:

- reguláciu procesu spalovania (tlaky, pomery), a tým i teploty liatiny v určitom rozsahu,
- reguláciu automatického dávkowania a primiešavania uhlíka, kremíka a pod. v práškovej forme do taveniny v nísteji, a tým i zmenu chemického zloženia liatiny v určitom rozsahu.


XV.2.2 Elektrické indukčné pece

Základné typové rady indukčných pecí možno rozdeliť na strednofrekvenčné (500 až 10 000 Hz) a na nízkofrekvenčné so sieťovou frekvenciou. Strednofrekvenčné taviace pece sa bežne používajú do objemu pre 1000 kg taveniny Fe. Pre väčšie objemy len pri vyžadovanom veľkom taviacom výkone, alebo keď treba vylievať celý objem pece a opäť zavážať tuhou vsádzkou prázdnú pec. Pece na sieťovú frekvenciu nepotrebuju menič frekvencie a používajú sa tam, kde treba prehrievať už roztavený kov, napr. ako pece udržiavacie a ako predpecia. S výhodou sa používajú ako taviace pece, keď sa zloženie taveného materiálu príliš nemení (sériová výroba sortimentu odliatkov) a možno ponechávať časť tekutého kovu vždy v peci. Minimálny objem sieťových téglíkových pecí odpovedá 1000 kg hmotnosti taveniny Fe.

Strednofrekvenčné pecné zariadenia k.p. ZEZ Praha pre tavenie zliatin Fe sú označené názvom ISTOL, pre ľahké kovy ISTAL a pre farebné kovy ISTCU. Pece na sieťovú frekvenciu sú pre tavenie zliatin Fe označené INTOL, pre ľahké kovy INTAL a pre farebné INTCU.

Pri strednofrekvenčných indukčných peciach indukčná cievka (induktor) a vsádzka v tégliku predstavuje transformátor s jedným závitom nakrátko na sekundárnej strane (tavenina). Vo vzťahu k napájaciemu zdroju ide o záťaž s prevládajúcou induktívnu zložkou. Túto zložku treba kompenzovať kvôli dosiahnutiu najvyššej možnej účinnosti ($\cos\varphi$), čo je riešené pripájaním kondenzátorových batérií. Zmena elektrickej vodivosti vsádzky (odporu), magnetických vlastností a prisadzovanie novej časti vsádzky v priebe-

hu tavyby mení indukčnosť obvodu a činný odpor záťaže, obr. XV-7a,b. Maximálny taviaci výkon možno dosiahnuť pri určitom prúde a napäti za predpokladu, že odpovedajúci činný odpor záťaže dosahuje konštantné a optimálne hodnoty.



1. MEDENÁ CIEVKA (PRIMÁR)
2. KELÍMOK (VÝMIROVKÁ)
3. TAVENINA
4. KONDENZÁTOVÁ BATERIA
5. GENERÁTOR (ROTAČNÝ)

Obr.XV-7a,b

Stredofrekvenčná indukčná pec bez železného jadra
a) pracovná schéma, b) elektrická schéma


R_1, R_2 - ohmické odpory, I_1 - prúd v primárnom obvode, I_2 - prúd v sekundárnom obvode, C - kapacita kondenzátorovej batérie, L_1 - indukčný odpor primárnej cievky, L_2 - indukčný odpor vsádzky (sekundár), G - rotačný stredofrekvenčný generátor, P_n - nominálny výkon

Doteraz používané typy stredofrekvenčných indukčných pecí sú napájané prostredníctvom rotačných motorgenerátorov (elektromotor a rotačný menič frekvencie). Pri starších typoch radenie kapacitných stupňov kompenzačnej kondenzátorovej batérie vykonáva obsluha ručne na základe porovnávania výchyiek ampérmetrov v kapacitnej a indukčnej časti rezonančného obvodu. Pri novších typoch sa obsluha zjednodušila zavedením automatického spínača kompenzačných stupňov vrátane odbudzovania a znova nabudzovania generátora pomocou voličovej automatiky.

Od roku 1975 dodáva k.p. ZEZ Praha stredofrekvenčné taviace zariadenia vybavené tyristorovými statickými meničmi frekvencie. Tieto prinášajú výhody, z ktorých najdôležitejšie sú zjednodušenie obsluhy, zníženie energetických strát, hlučnosti a majú nižšie nároky na priestor, montáž a chladenie.

Pracovný kmitočet tyristorového meniča automaticky sleduje rezonančný kmitočet obvodu, t.j. cievky peci a kondenzátorovej batérie. Pracovný kmitočet sa počas tavby mení v závislosti od zmien elektrickej vodivosti a magnetických vlastností vsádzky, vyplývajúcich zo zmien jej množstva, zloženia a teploty.

Statický menič frekvencie slúži na zmenu striedavého prúdu a frekvencie $f_1 = 50$ Hz na vyššiu frekvenciu f_2 . Za zdroj vyšej frekvencie je použitý tzv. nepriamy menič, ktorý sa skladá z riadeného usmerňovača, prúdového medziobvodu a striedača podľa blokovéj schémy, obr. XV-7c.




Obr. XV-7c
Bloková schéma statického meniča frekvencie


Riadený usmernovač mení striedavé napájacie napäť 3 x 900 V na jednosmerné. Riadením usmernovača sa získá premenná hodnota výstupného usmerneného napäťia. Jednosmerný prúd prechádza filtračnou tlmivkou inštalovanou v tzv. prúdovom medziobvode, ktorej úlohou je filtrácia striedavej zložky usmernených veličín a oddelenie obidvoch striedavých obvodov: vstupného a výstupného. Riadenie tyristorov osadených v striedači je odvodené od zátaže, takže potom pomer medzi R, L, C zátaže ovplyvňuje výslednú frekvenciu striedača.

Technicky je občažné riešiť silovú časť statického meniča na vyššie výstupné napätie U_2 . Vyššie napätie je výhodné pre napájanie pecí väčších výkonností vzhľadom na menšie straty v pásovom vedení rezonančného obvodu. Na zvyšovanie výstupného napäťia zo statického meniča sa používa sériovo-paralelný obvod, obr. XV-7d. Sériová kapacita C_s sa obvykle volí približne rovnaká ako paralelná kapacita C_p tak, aby napätie U_2 na pecnej cievke L (induktor) bolo dvojnásobkom výstupného napäťia U_m meniča. Toto zapojenie používajú ZEZ pre výkony vyššie ako 150 kW.

Z hľadiska bezpečnosti práce majú peci inštalovaného strážnika preťavenia vymurovky (téglíka) spojeného s meračom zemného zvodu rezonančného obvodu, obr. XV-7e.



Obr.XV-7d
Zvyšovanie napäťia na pecnej cievke pomocou sériovo-paralelného rezonančného obvodu




Obr.XV-7e
Pripojenie strážnika proti pretaveniu k pecnej cievke

Ide o jednosmerný zdroj, ktorý je cez tlmičku pripojený na pásnice vedúce prúd do cievky pece, t.j. k rezonančnému obvodu. Prúd zdroja je spracovaný nelineárnym členom a indikovaný meracím prístrojom. Pri prekročení určitej zvýšenej hodnoty zvodu sa okamžite vypínajú silové obvody.

Statické tyristorové meniče majú v porovnaní s rotačnými nasledujúce výhody:

1. úsporu energie až 20 %, skrátenie času tavenia;
2. nižšiu hmotnosť;
3. nižšiu hlučnosť;
4. spotreba pri chode naprázdno je pri tyristorovom meniči nulová, ak pri rotačnom predstavuje 10 % výkonu;
5. pri tyristorovom meniči sa frekvencia plynule mení podľa vsádzky a stavu taveniny v téglíku. Odpadá potreba laditeľnej kondenzátorovej batérie vrátane voličovej automatiky (pri rotačnom meniči je frekvencia konštantná);
6. energetická účinnosť pri menovitej hodnote zataženia, obr. XV-7f, je pri tyristorovom meniči o 15 % vyššia. Pri najnižších zataženiach sa rozdiel ešte zvyšuje.



Ubr. XV-7f

Závislosť účinnosti pece od výkonu
1 - statický tyristorový menič frekvencie typu ELOMAT, 2 - rotačný menič

K.p. ZEZ bude perspektívne dopĺňať elektrické indukčné pece prevodníkmi najdôležitejších fyzikálnych parametrov. Budú určené na pripojenie ovládačov a meracích obvodov pecí na výpočtovú techniku metalurgických prevádzok.

V tejto súvislosti sa už rieši zariadenie na kontinuálne váženie taveniny (indukčná pec bude uložená na automatických váhach) s číslicovým displejom a digitálnym výstupom, ktorý bude napojený na centrálny zber dát alebo riadiaci počítač.

Použitie výkonových tyristorov sa uplatňuje aj pri napájaní sietových nízkofrekvenčných pecí. Pri bezkontaktnom zapínaní výkonových, kompenzačných a symetrikačných stupňov a pre plynulé riadenie výkonu pomocou tzv. pulznej regulácie.

Kombinát VEB LEW Hennigsdorf, monopolný výrobca pecí a automatických odlievacích zariadení v NDR, už na začiatku osemdesiatych rokov vyvinul riadiaci systém pre téglikové indukčné taviace pece ovládané mikropočítačom. Toto umožňuje mimoriadne hospodárnu prevádzku pecí a dovoluje ušetriť 10 kWh energie na 1 t taveniny.

Moderné indukčné pece pre väčšie objemy s výkonomi 800 až 1200 $\text{kW} \cdot \text{t}^{-1}$ používajú riadenie príkonu po roztažení vsádzky, a to najmä v období čakania na chemickú analýzu a pri ohrevu na odlievaciu teplotu. Toto umožňuje automaticky a hospodárne riadiť ohrev taveniny a zabrániť prehrievaniu tovieb. Napr. systém fy BROWN BOVERI používa na riadenie taviaceho procesu mikropočítač s analógovými vstupmi. Riadenie procesu vychádza z predpokladu, že dodané množstvo spotrebovanej energie je vo vzťahu s hmotnosťou a druhom vsádzky. Automatické taviace zariadenie má 4 programy a 3 režimy tavenia: natavovanie, prehrievanie, pomalé spúštanie pece po vymurovaní a program pre výpočet parametrov tavenia na základe známych vstupných údajov. Zariadenie zobrazuje okamžitú spotrebu energie (príkon a výkon pece), teplotu, čas a hmotnosť vsádzky. Uvedené údaje sa pracujú a vytlačia na tlačiarne. Ide teda o taviaci režim, ktorý je riadený spotrebou energie pre danú hmotnosť a režim natavovania či prehrievania v závislosti od času.

XV.2.3 Elektrické oblúkové peci

Pri elektrických oblúkových peciach treba v priebehu tavy meniť elektrický výkon U . I, ktorý je úmerný dĺžke oblúku, a tým aj napätiu na sekundáre. Výkon sa mení zmenou sekundárneho napäťia alebo prúdu elektrického oblúka. Pre automatickú reguláciu horenia oblúka vyhovuje impedančná regulácia, ktorá sleduje niekoľko elektrických veličín, obvykle prúd a napätie, resp. pomer napäťia k prúdu tak, že sa udržiava konštantná impedancia elektrického oblúka. V priebehu tavy udržiava automatika takú dĺžku oblúka, ktorá spĺňa podmienky konštantnej impedancie. Pri automatickej regulácii má každá elektróda vlastný regulátor, ktorý pozostáva:

- z pohonnej jednotky, ktorá zdvíha a spúšta elektródy,
- z regulačného zariadenia, ktoré reaguje na zmenu nastaveného režimu pece a zapája pohonné jednotky.

Jednotlivé fázy tavenia ocele v oblúkovej peci majú svoje špecifické zvláštnosti. Vo fáze natahovania vsádzky oblúk horí veľmi nestabilne. Preskakuje z jedného kusa vyčnievajúcej vsádzky na druhý, ponáranie a vyplavovanie kusov pod oblúkom spôsobuje záse prúdové nárazy a skraty. Takéto prudké zmeny parametrov oblúka vyrovňáva regulačné zariadenie posuvom elektród. Pri natahovaní pracujú pece s najväčším sekundárnym napäťom, t.j. s dlhým elektrickým oblúkom. V oxidačnom období je už horenie oblúka stabilnejšie, ale penenie kúpeľa spôsobuje až 20 % prúdové zmeny. V rafinačnom (dezoxidačnom) období sú podmienky horenia do oblúka veľmi dobré a oblúk horí pokojne. Používa sa nižšie sekundárne napätie, t.j. kratší oblúk. V tomto období treba vylúčiť možnosť nauhlodenia taveniny, ktoré vzniká z prípadných skratov elektród. Požiadavky na automatickú reguláciu oblúkových pecí sú:

1. vysoká citlosť systému na parametre regulácie ± 2 až 6% ,
2. rýchlosť systému pri odstraňovaní skratov (za 1 až 3 s),
3. plynulá zmena príkonu,
4. automatické zapáľovanie oblúka.

Regulačné systémy sa rozdeľujú podľa toho, ako veľkosť odchýlky ovplyvňuje rýchlosť pohybu elektród, na:

- neproporcionálne - rýchlosť opravného pohybu nie je úmerná veľkosti odchýlky od nastaveného pracovného režimu, používajú zosilňovače, ktoré len vypínajú a zapínajú pohony;
- proporcionálne - rýchlosť opravného pohybu elektród je úmerná veľkosti odchýlky; pri malej odchýlke pracuje pohonná jednotka s malou a pri veľkej s veľkou rýchlosťou.

Podľa funkcie regulačného zariadenia sa rozoznáva regulácia:

- prerušovaná (impulzná) - pohyb elektródy sa prerušuje dovtedy, kým sa odchýlka nevyrovnaná;
- plynulá (konštantná) - regulačné zariadenie ovláda plynule rýchlosť pohybu elektródy, bez ohľadu na veľkosť výchylky a nastaveného pracovného režimu práce.

Pri volbe automatickej regulácie elektród treba uvážiť technicko-ekonomické požiadavky, pretože každý z vyvinutých typov má určité prednosti a nedostatky. Pri vysokej citlivosti a prestavovacej rýchlosťi je prevádzka pece ekonomickejšia. Naopak, pri nižšej citlivosti a prestavovacej rýchlosťi je regulátor jednoduchší, ale celková prevádzka pece je menej ekonomická.

Regulátory posuvu elektród sa rozdeľujú podľa pohonu na regulátory s elektromechanickým a hydraulickým pohonom. Podľa prvkov regulácie sa rozdeľujú na regulátory s elektromagnetickým, magnetickým, polovodičovým a tristorovým zosilňovačom.

1. Regulátory s elektromagnetickým vahadlovým relé

Cievky ovládané prúdom alebo napäťom oblúka sú na opačných stranach vahadla s kontaktmi. Dôsledkom zmien prúdu alebo napäťa cievky vychýlujú vahadlo na jednu alebo druhú stranu a kontakty spínajú prúdový okruh pre reléovú cievku, ktorá ovláda motor na zdvihanie alebo spúštanie elektród.

2. Elektrohydraulické regulátory

Pracujú na princípe zmeny prúdu a napäťa oblúka. Využívajú rýchloreglátor pracujúci na princípe elektrického Ferarisorovho motorčeka. Jeho rotor sa pootáča, pričom jeho smer a uhol natočenia je daný charakterom $(+\Delta, -\Delta)$. Natočenie je úmerné veľkosti odchýlky prúdu pretekajúceho elektródou a zmene napäťa od nastavených pomerov. Pohyb rotora sa prenáša na hydraulicky vyvážený posuvadlový ventil automatickej regulácie $(+-)$, ktorý riadi hydraulickú prestavovaciu jednotku elektródy v obidvoch smerech, t.j. nahor a nadol $(+-)$. Elektrohydraulický regulačný systém používaný spoločnosťou BROWN-BOVERI je jeden z najrozšírenejších. Výkonová regulácia transformátora je synchronizovaná s regulačným systémom elektród, takže pri rôznom sekundárnom napätí sa automaticky nastavuje optimálny taviaci výkon pece. Zariadenie je vhodné pre inštaláciu programového riadenia taviaceho procesu.

3. Amplidynové regulátory

Na reguláciu používajú osobitný generátor - amplidyn, ktorého budiace vi-nutie je napojené na usmernené napäťie sekundárneho vinutia pecného transformátora. Odchýlka od stanoveného režimu vyvolá budenie vo vinuti amplidynu a uvedie do činnosti elektromotor pre pohyb elektród.

4. Regulácia rototrolom

Rototrol je v podstate rotujúci magnetický zosilňovač. Princíp je obdob-ný ako pri amplidynovej regulácii. Usmernené napäťia úmerné prúdu a na-päťiu na oblúku sa prevádzajú na diferenciálne zapojenie vinutia rototro-lu. Rozdiel napäťia na rototrole, vzniknutý zmenou oproti nastavenému elektrickému režimu, vyvolá v budiacom vinuti generátora prúd, ktorý za-pojí motor na pohyb elektród.


5. Tyristorová regulácia

Je najrýchlejšia a vysokocitlivá. Jej základným regulačným členom je tyristor, ktorý reaguje na zmeny stanoveného režimu a uvádza do činnosti elektromotor na pohyb elektród - servopohon. Je vhodná pre inštaláciu programového taviaceho procesu.

Niekteré čs. zlievárne si pri rekonštrukcii zastaralých oblúkových pecí vy-riešili regulácie horenia oblúka svojpomocne. Ako servopohon (motor a jeho regulácia otáčok od- do+) sa použil rad regulátorov ROKE (dnes sa už nevyrá-bajú) a tyristorové regulátory IRO (ZPA Prešov) s jednosmernými elektromotor-mi s reguláciou budenia typ SM (MEZ Brno), alebo kompletné jednotky servo-pohonu typu MEZOMATIC (MEZ Brno). K servopohonom sú použité regulátory oblú-ka rôznych konštrukcií.

V zlievárni METAZ Týnec nad Sázavou v spolupráci s VÚHŽ (Výskumní ústav hutníctví železa) Dobrá použili sústavu tyristorový regulátor oblúka a ser-vopohon MEZOMATIC. Činnosť regulátora oblúka sa mení v závislosti od sta-tickej charakteristiky oblúka. Vyžadovaná intenzita prúdu oblúka sa nastavu-je prepínačom spoločne pre všetky tri fázy. Ďalej je daná možnosť troch rôz-nych charakteristik, a to vždy pre všetky 3 fázy súčasne, obr. XV-8. Základ-ná charakteristika (ozn. 1) sa vyznačuje zváčšeným pásmom necitlivosti a malou strmosťou, je vhodná pre fázu natavovania vsádzky.

Charakteristika ozn. 2 má polovičné pásmo necitlivosti a strmosť ako cha-rakteristika 1. Je vhodná pre pokročilejšiu fázu natavovania a pre oxidačné obdobie, kedy sú už podmienky horenia oblúka vyrovnanejšie. Charakteris-tika s ozn. 3 má rovnaké pásmo necitlivosti ako charakteristika 2 (h_2), má však väčšiu strmosť a je vhodná najmä v období redukcie, kedy sú už podmien-ky horenia oblúka priažnivé.



Obr.XV-8


Statická charakteristika proporcionálneho tyristorového regulátora
I ob./ I n je pomer prúdu oblúka k nominálnemu prúdu

Tyristorový regulátor oblúka poskytuje ďalšie možnosti, napr. pripojenie meracích a vyhodnocovacích prístrojov k jeho regulačným obvodom a pripojenie tlačiarne, ďalej pripojenie celého regulačného a meracieho systému k mikropočítaču, ktorý vyhodnocuje údaje o prevádzke niekoľkých oblúkových pecí alebo k riadiacemu počítaču pre celý systém taviarne, resp. zlievárne.

Západonemecká firma KORF - STAHL AG, ktorá sa zaoberá automatizáciou a používaním výpočtovej techniky v oceliarskych a hutníckych prevádzkach, ponúka univerzálny prístroj KOM 1100 k regulátoru oblúka pre dozor prevádzky elektrických oblúkových pecí. Jeho úlohy uvádzame ďalej:

- pomocou snímaných a registrovaných elektrických údajov späťne pripravuje informácie pre optimálne nastavenie pece,
- kontroluje a stráži nastavené hodnoty hlavných a vedľajších parametrov a výkonu elektrického oblúka prostredníctvom merania a diferenciálnych výpočtov,
- okamžite zaregistruje a zaprotokoluje informácie o odchýlkach od optimálneho nastavenia pece,
- kontroluje reguláciu elektród v rámci celého funkčného elektrického rozsahu,
- protokoluje zvolené parametre dôležité pre prevádzkové skúšky a pre spätné vyšetrovanie chýb,
- tlačí merané a diferenciálne vypočítané hodnoty elektrických údajov pre daný stupeň transformácie,
- udáva zobrazuje a tlačí maximálne a minimálne hodnoty a počíta stredné hodnoty meraných elektrických údajov v sledovaných časových intervaloch,
- automaticky vytlačí protokol o elektrickom priebehu regulácie po každej tavbe.

Schéma systému je na obr. XV-9, technický popis prístroja KOM 1100 :



Obr.XV-9

Popis schémy regulácie elektród s elektronickým dozorom prevádzky elektrickej oblúkovej pece

A - regulácia odchýlky od optimálneho horenia oblúka, t. j. od konštantnej dĺžky oblúka pri danom zapnutom stupni na sekundári transformátora, B-údaje o napätí U, prúde I a výkone P na každej fáze, C-poloha stupnového prepínača sekundára transformátora, 1-digitálne zobrazenie zvoleného meraného, resp. vypočítaného údaju súhrnom pre všetky 3 fázy, 2-digitálne zobrazenie zvoleného meraného, resp. vypočítaného údaja pre každú fázu osobitne, 3-nastavenie tlačiarne: tlačenie údajov zo zvolenej fázy, zo všetkých fáz jednotlivo alebo súhrnom, tlačenie súborného prehľadu údajov zo všetkých fáz, 4-výber z údajov meraných alebo počítaných pre digitálne zobrazenie alebo vytlačenie: U, I, P (činný výkon), P_B (jalový výkon), $\cos \varphi$, ΔR (jalový odpór), X (reaktancia), U_L (napätie na indukčnosti) pre všetky 3 fázy, 5-výber z údajov meraných alebo počítaných ako pre 4, ale pre jednu zvolenú fázu, 6-nastavenie merania a zobrazenia za časový údaj: okamžitý skutočný stav, stredná hodnota za 1 min, 10 min, 1 h, 10 h atď., 7-výstup vytlačených cyklických alebo súhrnných protokolov, 8-nastavenie výstupu dvoch analogových signálov z ľubovoľných meraných alebo počítaných údajov $U, I, P_w, P_B, \cos \varphi, \Delta R, X, U_L$ bud ako súhrnné hodnoty za všetky fázy, alebo pre zvolenú fázu, a - elektródy oblúkovej pece, b-elektrický oblúk, c - kúpeľ, d - sekundárne vinutie transformátora

Analógové vstupné údaje

Štandardný signál od 0 do 20 mA; U, I, P_w - regulácia odchýlky pre každú fázu.

Číslicové vstupné údaje

nastavenie stupňového prepínača sekundára transformátora, vypínanie a zapínanie pece, signál pre vypúšťanie pece.

Výpočet rozličných údajov

$\cos \varphi$, jalový výkon P_B , prevádzková reaktancia - jalový odpor ΔR , minimálne a maximálne stredné hodnoty jednotlivých veličín.

Tlačenie údajov

vstavaná tlačiareň používa systém termotlače, súčasne zaznamenáva 5 úplných číslicových údajov, zariadenie má ďalej vyvedené na výstup 2 analógové signály, ktoré ho umožňujú pripojiť k riadiacemu počítaču taviarne cez štandardné pripojenie alebo k mikropočítaču pre niekoľko pecí cez analógovo-číslicový prevodník.

Používanie univerzálneho prístroja KOM 1100 prináša nasledujúce výhody:

- šetrenie vymurovky pecí,
- nepatrné časy prerušovania obliúka,
- šetrenie uhlíkových elektród (znižuje ich opotrebovanie),
- šetrenie energie v dôsledku zvyšovania učinnosti pece,
- exaktné okamžité údaje o stave procesu,
- možnosť riadenia prevádzky pecí elektronickou inteligenciou pri včlenení sa do počítačového systému.

XV.3 RIADENIE A KONTROLA TAVIACEHO PROCESU Z METALURGICKÉHO HĽADISKA

Moderné metódy riadenia prevádzky technologických procesov a vlastnosti tavenín sú spojené so zavádzaním výpočtovej techniky a zahŕňajú niekoľko základných aspektov:

- riadenie energetických režimov,
- riadenie fyzikálno-chemických reakcií a fyzikálno-metalurgických vlastností,
- využívanie adekvátnej meracej prístrojovej techniky.

Energetický režim, ktorým sa rozumie priebeh privádzaného elektrického príkonu v reálnom čase, nemožno chápať oddelené od postupu metalurgického procesu. Musí byť zostavený nielen so zreteľom na dosiahnutie maximálneho viacého výkonu a minimálnej spotreby energie pri roztašovaní vsádzky, ale aj so zreteľom na priebeh tavby, kde spôsob prívodu energie vytvára predpoklady pre zabezpečenie optimálnej teploty pre každú z fyzikálno-chemických reakcií; platí to najmä pri výrobe ocelí na odliatky.

Elektrické oblúkové pece možno riadiť s využitím dynamického modelu, ktorý vychádza z popisu fyzikálnej podstaty uvažovaného deja v závislosti od prenosu energie. Podstata modelu je v tom, že okamžitý stav riadenia sústavy definovaný modelom určuje ďalší postup sústave pre nasledujúci časový úsek. V danom prípade je rozhodujúca volba optimálnej hodnoty prúdu a napäťia a z toho vyplývajúca dĺžka oblúka. Pre každý jednotlivý prípad sa vyčíslí predpokladaná hodnota kriteriálnej funkcie a potom je zadaná tá hodnota prúdu a napäťia, ktorá zaručuje minimálnu hodnotu funkcie a vo svojich dôsledkoch minimálnu hodnotu: dĺžky natavovania vsádzky, spotreby elektrickej energie, materiálu, vymurovky, elektród a pod. Uvedený systém umožňuje operatívne zvýšiť závažnosť niektorého ukazovateľa v kriteriálnej rovnici, napr. náklady na elektródy, a prispôsobiť model konkrétnej situácie k ekonomike prevádzky. Takýto riadiaci systém vyžaduje pomerne výkonný riadiaci počítač, jeho realizácia je efektívnejšia pri oblúkových peciach pre väčšie hmotnosti vsádzky.

Pre menšie oblúkové pece s hmotnosťou vsádzky 6 až 10 t sa v súčasnosti zdá ekonomicky výhodnejšie využiť minipočítače na programové riadenie na základe výsledkov získaných spracovaním vybratých ukazovateľov väčšieho počtu parametrov metódami matematickej štatistiky. Podklady pre štatistické spracovanie možno získať napr. prístrojom KOM 1100. Výsledkom spracovania je opäť kriteriálna funkcia a program. Závažnosť jednotlivých ukazovateľov v kriteriálnej rovnici možno tiež zvýšiť, systém však nemôže tak pružne reagovať na okamžité zmeny charakteru pochodu ako pri použití riadiaceho počítača.

Výroba liatiny v kuplových a v elektrických indukčných peciach nekladie také vysoké nároky na exaktné riadenie metalurgického režimu ako výroba ocelí v elektrických oblúkových peciach. Pri správnom rozbere a výpočte % vsádzkových surovín sa dá vopred predpokladať výsledné zloženie odliatej liatiny a spotreba energie na jednotku hmotnosti. Najnáročnejší metalurgický režim si vyžaduje materská tavba ocele, t.j. ak východisková surovina je surové železo (oceliarske). Takýto proces sa realizuje v elektrickej oblúkovej peci so zásaditou vymurovkou. Za menej náročný proces sa pokladá pretavovanie ocelí. Po natavení sa ocel spravidla dezoxiduje a doleguje na vyžadované chemické zloženie. Proces sa môže realizovať v elektrických oblúkových a indukčných peciach s kyslou vymurovkou. Pretavovanie ocelí vyžaduje znalosť chemického zloženia pred konečnou úpravou taveniny. Pri pretavovacom procese možno využívať výpočtovú techniku pri automatizovanom vyhodnocovaní chemického zloženia.

Metalurgický proces tavenia ocelí v oblúkových peciach so zásaditou vymurovkou si vyžaduje znalosť zmien aktivity kyslíka, chemického zloženia a teploty kúpeľa (kúpel = roztavený kov + troska). Výpočtovú techniku v ňom možno použiť aj na kontrolu a ovládanie základných metalurgických reakcií. Na základe zmeny aktivity kyslíka, chemického zloženia a teploty možno zostaviť matematický model jednotlivých fyzikálno-chemických reakcií v kúpeľi. Oxidačné obdobie tavby sa riadi na základe korelácie medzi obsahom uhlika a aktivitou kyslíka v tavenine. Pri oxidácii železnou rudou možno uvedené korelácie využiť na včasné ukončenie oxidačného obdobia a zabrániť preoxidovaniu tavenín. Ak sa na oxidáciu využíva plynný kyslík, možno za týchto podmienok spresniť jeho dávkovanie. Pretože aktívita kyslíka patrí medzi veličiny, ktoré majú rozhodujúci vplyv na fyzikálno-chemické reakcie v tavenine, neobídete sa žiadny princíp riadenia bez znalosti tejto veličiny, a teda jej merania. Na základe merania aktivity kyslíka pomocou kyslíkovej sondy je možná termodynamická analýza oxidačných a dezoxidačných reakcií a zostavenie modelu metalurgického pochodu pre príslušné obdobie tavby. Aktívita kyslíka v danom kúpeľi sa vzťahuje na teplotu, preto jej meranie je principiálne spojené s meraním teploty kúpeľa. Problémy nevznikajú len s vlastným meraním, ale aj s vyhodnotením signálu kombinovanej sondy alebo termosondy. Často sa ešte používajú spôsoby, pri ktorých je signál zo sondy regiszrovaný líniovým zapisovačom a odčítaná hodnota sa potom vyhodnocuje pomocou tabuľky alebo minikalkulátora. Takéto spôsoby okrem toho, že sú nepohodlné, sú nevhodné pre využitie na automatické spracovanie údajov a riadenie procesu. V súčasnosti sa prechádza od líniových regisračných prístrojov k číslicovým (digitálnym), ktoré okrem možnosti ďalšieho využitia a spracovania získaného signálu umožňujú okamžité odčítanie nameranej hodnoty obsluhou pece.

Široká možnosť uplatnenia kyslíkových sond existuje aj pri riadení dezoxidácie, predovšetkým na zabezpečenie vopred stanoveného obsahu hliníka vo vyrábanej oceli na odliatky.

XV.3.1 Vyhodnocovanie chemického zloženia taveniny


Metalurgický proces pri tavení ocelí si v jednotlivých fázach vyžaduje stanovovať chemické zloženie. Z taveniny sa odoberie kontrolná dávka, ktorá sa nechá stuhnuť v kokilke predpísaného tvaru. Pri klasickej chemickej analýze sa zo stuhnutej vzorky odvŕtajú triesky, z ktorých sa chemickou úpravou, spaľovaním a vážením stanovuje percentuálny obsah prvkov. Samotný proces stanovenia % C vyžaduje 5 až 6 min, % Mn alebo % P 12 až 15 min. Stanovenie % Cr alebo % Ni vo vysokolegovaných oceliach trvá 30 až 40 min.

V priemere od odliatia vzorky do ohlásenia výsledku chemického rozboru uplynie 20 min. V priebehu tohto času musí pec udržiavať taveninu na teplote.

Uvedené nevýhody odstraňuje moderná spektrálna analýza využívajúca fyzikálne metódy založené na princípe elektrického vyhodnotenia intenzity spektrálnej čiary analyzovaného prvku. Podľa principu sa súčasné automatické spektrometre rozdeľujú na:

- emisné vákuové,
- emisné vzduchové - nevákuové (neumožňujú stanovenie C, P, S),
- röntgenové.

Vzorky pre spektrometrický rozbor sa odlievajú do kokilkys predpísaného rozmeru a materiálu (liatina, med alebo nelegovaná ocel). Po ochladnutí sa vzorka rozreže na rozbrusovacom stroji na potrebný počet kusov. Rezná plocha sa obrúsi a preleští na dokonale rovnú plochu na rýchlo leštiacom zariadení. Univerzálné rýchlozariadenia na prípravu vzoriek vyrába fa HERZOG.



Obr. XV-10
Schéma emisného mriežkového spektrometra

Zjednodušený funkčný princíp emisného spektrometra vysvetluje obr. XV-10. Medzi vzorkou a elektródou vzniká v iskrisku výboj a určitý malý podiel analyzovaného prvku sa vypari. Časť odparených atómov vzorky je uvedených do excitovaného stavu a emituje svetlo. Svetelný lúč dopadá cez vstupné odrazové zrkadlo a cez posuvnú vstupnú štrbinu na konkávnu mriežku. Napr. pri emisnom vákuovom spektrometre fy BAIRD USA má mriežka na dĺžke 1 mm 1440 "čiar". Tam sa svetlo rozkladá na jednotlivé vlnové dĺžky. Každý prítomný prvek je zastúpený určitým počtom spektrálnych čiar rôznej intenzity. Vhodné spektrálne čiary (podľa intenzity a polohy v spektri) sa dostávajú na výstupné štrbinu, kde sú izolované pre konkrétnu fotonásobiču. Výstupné

štrbiny sú situované na ohniskovej kŕivke; uvedený spektrometer používa polomer Rowlandovej kružnice 1 m a má 198 štrbin. Pre každý analyzovaný prvok sa používa aspoň jedna výstupná štrbina. Vo fotonásobiči sa mení svetelná energia na elektrickú, ktorou sa nabija kondenzátor. Napätie na kondenzátore je potom mierou koncentrácie analyzovaného prvku. Volba počtu výstupných štrbin a fotonásobičov má byť v súlade s počtom prvkov, prípadne ich koncentráciami, ktoré zlieváreň vo svojich zliatinách používa. Moderné spektrálne analyzátorov majú zabudované rezervné štrbiny, ktoré po úprave umožňujú rozšírenie programu analyzovaných prvkov. Spektrálny analyzátor SPECTROVAC je schopný analyzovať cca 45 prvkov v čase 2 až 4 min. Analýza každej vzorky sa vykonáva dvakrát, aby sa vylúčila v dôsledku nehomogénnosti vzorky alebo trhlín na jej povrchu možnosť neobjektívnej analýzy. Príprava vzoriek, rozrezanie, prípadné brúsenie, si vyžaduje čas približne 2 min. Používanie automatických spektrometrov umožňuje čítanie výsledkov pre metalurgickú obsluhu pece po niekoľkých minútach od odberu vzorky z pecného kúpeľa.

Spektrálne analyzátorov vybavené počítačovým systémom pre spracovanie nameraných údajov sú schopné vyhodnotiť kompletné analýzu za 15 s. Automatizovaný systém spektrálneho analyzátoru spravidla pozostáva z odčítacieho systému a zo systému spracovania údajov. Odčítací systém spracúva signály, ktoré prichádzajú z fotonásobiča do kondenzátorov a prevádzka ich na digitálny tvar. Takéto signály sú ďalej numericky vyhodnocované systémom pre spracovanie údajov. Tento používa minipočítač alebo mikroprocesorový systém. Obidva sú schopné riadiť činnosť spektrálneho analyzátoru (spektrometra) a vyhodnocovať údaje. Minipočítač má však väčší obsah pamäti, čo umožňuje vykonávať špeciálne programy, napr. korekcie ďalšej vsádzky, resp. legír na základe spektrálnej analýzy, napojenie na centrálny počítač v laboratóriu. Niektoré typy minipočítačov, resp. počítačov k analyzátorom sa dajú využívať ako centrálné počítače pre laboratória, taviarne atď., napr. počítačový systém pre spracovanie údajov typu SCI-16 fy BAIRD. Počítačové systémy v súčasnosti už kontrolujú riadia činnosť spektrometrov a spracúvajú údaje.

Kontrola spektrometra obsahuje tieto operácie:

- preplachovanie stojana argónom,
- prediskrenie,
- integráciu kondenzátorov pre jednotlivé prvky s voliteľnými budiacimi parametrami,
- výber stojana,
- výber budiaceho zdroja,
- bezpečnostný vypínač,
- kontrolu bezpečnostného systému.

Každá z uvedených operácií môže byť volne programovaná.

Spracovanie údajov pozostáva z nasledujúcich programov:

Výpočet percenta analyzovaných prvkov; základom je vzťah

$$\% = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

kde a, b, c, d sú konštanty, ktoré sa určia pri kalibrácii, a x je pomer intenzít.

Korekcia matrice; používa sa na korekciu pomerov intenzít tak, aby odpovedali skutočným koncentráciám v zliatinách.

Korekcia medzi prvkových ovplyvnení; počíta s faktormi a koncentráciou rušivých prvkov, pretože niektoré spektrálne čiary rôznych prvkov sú tak blízko seba, že fotonásobič ich prakticky nemôže rozlíšiť.

Štandardizácia; program vykonáva korekcie, ktoré sú dôležité vzhľadom na zmeny v elektronike a v iných subsystémoch.

Korekcia poradia je potrebná vtedy, ak je v zliatine analyzovaný prvek s veľmi nízkou koncentráciou.

Program pre odiskrenie; používa sa pri určovaní potrebného času odiskrenia pri analýze špeciálnych zliatin.

Diagnostické programy; automaticky skúšajú správnu funkciu hardwaru (technického vybavenia počítača), ďalej kontrolujú funkciu optiky, fotonásobičov a meracej techniky.

XV.3.1.1 Technicko-ekonomický prínos metód automatickej spektrometrie

Ako príklad na ekonomický prínos možno uviesť bilanciu zo zlievárne ocele na odliatky k.p. SIGMA Slatina - Brno, v ktorej bol inštalovaný počítačom riadený spektrometer zn. ARL 31 000 C. Dosiahla sa tým priemerná mesačná úspora podľa tab. XV-I. Rozhodujúcou položkou je úspora ferozliatin. Rýchlosť a presnosť analýzou sa dosiahne (napr. pri Cr a Ni), že ich obsahy sa nemusia pohybovať v hornej oblasti rozpätia podľa ČSN. Ročný prínos predstavuje 1 680 000 Kčs. Ak sa porovná s cenou zariadenia, ktorá predstavovala 3 200 000 Kčs, je zrejmé, že ide o mimoriadne výhodnú investíciu.

Priemerná mesačná úspora pri tavení ocele na odliatky

Tabuľka XV-I

1. Úspory ferozliatin	120 000 Kčs
2. Úspory elektrickej energie	15 000 Kčs
3. Úspory žiaruvzdorného materiálu	2 000 Kčs
4. Úspory grafitových elektród	3 000 Kčs
C e l k o m	140 000 Kčs

Technicko-ekonomický prínos možno zhŕnuť podľa nasledujúceho:

- a) možnosť presného dodržiavania technologického postupu tavenia,
- b) možnosť sledovania veľkosti prepalu jednotlivých prvkov,
- c) možnosť zníženia koncentračných hladín prvkov v jednotlivých materiáloch,
- d) zníženie výskytu nepodarkových tavieb v dôsledku nedodržania chemického zloženia,
- e) výpočet hmotnosti legujúcich prísad pomocou riadiaceho počítača spektrometra pre podmienku dodržania minimálnych nákladov.

Na záver k oblasti používania elektrických oblúkových pecí treba poznamenať, že dnes je z ekonomickej hľadiska v čs. zlievárňach vytvorený trend znížovania výroby ocele na odliatky na úkor zvyšovania výroby tvárnej liatiny. Bez nárokov na úpravu prevádzky sa na tavenie tvárnej liatiny používajú oblúkové pece. Základ vsádzky tvoria surové železá oceliarske. Výhoda tavenia tvárnej liatiny v oblúkovej peci so zásaditou vymurovkou je v možnosti zníženia obsahu S rádovo až na stotiny %.

XVI. Automatizácia úpravy a kontroly akosti formovacích zmesí (Mäsiar)

Väzné formovacie zmesi s bentonitom sa v našich zlievárňach najčastejšie upravujú miesia v miesičoch s prerušovaným chodom, a to v kolesových, typu MK, alebo v kyvadlových, typu MKY. Aj keď kyvadlové miesiče dosahujú vyššie výkony, z hľadiska rozmerového obidva typy môžu byť konštruované ako velkokapacitné s výkonom až 100 t.h^{-1} . Miesiče sú začlenené v úpravárenských celkoch vybavených zásobníkmi a dávkovacími zariadeniami pre objemové alebo hmotnostné odmeriavanie potrebných množstiev nového a vratného piesku, bentonitu, práškových a tekutých prísad. Upravárenský celok je ďalej vybavený dopravným zariadením pre plnenie zásobníkov, dopravným zariadením pre odvod upravenej formovacej zmesi, pomocným zariadením pre chladienie vratného piesku a pod.

Úpravne ako celok mávajú polo- alebo plnoautomatické riadenie miesiaceho cyklu. Dávky jednotlivých komponentov sú vopred nastavené podľa vyžadovaného zloženia určeného technologickým predpisom. Automatický chod úpravne zabezpečuje výrobu formovacej zmesi s riadeným cyklom miesenia v po sebe nasledujúcich dávkach podľa nastaveného zloženia. Pri vlhčení zmesi na konkrétnu (optimálnu) vlhkosť v cykle miesenia sa od pridelovania vody v pevne nastavenej dávke, ktorá nezohľadňuje počiatočné rozdiely vo vlhkosti formovacieho materiálu, dnes upúšťa. Používajú sa dva moderné spôsoby s možnosťou plnoautomatickej realizácie:

1. Dávkovanie vody podľa vlhkosti a teploty vratného piesku pomocou automatického regulátora vlhkosti na vyžadovanú (optimálnu) relatívnu vlhkosť danú technologickým postupom.
2. Dávkovanie vody do zmesi vratného a nového piesku (formovacieho materiálu) na základe súhrnej technologickej vlastnosti vyjadrujúcej formovateľnosť formovacej zmesi.

XVI.1 POŽIADAVKY NA ÚPRAVNE FORMOVACÍCH ZMESÍ

Potreba automatického riadenia akostí formovacích zmesí súvisí s vývojom ostatných samostatných procesov pri výrobe odliatkov. Zvýšená výrobnosť

odliatkov sa jednotku času súvisí s prípravou formovacích zmesí na výkon-nych rýchlosťiach s krátkymi cyklami misenia. Zavedením výroby odliat-kov na automatických linkách vzniká potreba dodržania nastavenej akostí formovacích zmesí v jej technologických vlastnosťach. Výrobcovia formova-cích liniek garantujú za ich výkon len pri dodržaní technologických vlast-nosťí zmesí, najmä pevnosti v tlaku za surove (vyjadruje mieru väznosti) v oblasti rozmedzia predpísanej relatívnej vlhkosti. Stála akosť formova-cej zmesi zabraňuje výrobe nepodávkových foriem a odliatkov, navyše zabez-pečuje rozmerovo presne jásie odliatky s kvalitnými povrchmi.

Úplná automatizácia úpravy formovacích zmesí zabezpečuje aj korekné zásahy od predvolených hodnôt pre udržanie technologických vlastností na základe ich priebežného merania a vyhodnocovania. Tým sa znížia chyby v akosti for-movacích zmesí vyplývajúce zo subjektívnych faktorov obsluhy, alebo z ob-tažnosti dodržania technologickej disciplíny, ako je to v mechanizovaných úpravniach. Proces úpravy sa v nich vykonáva bez vzájomného blokovania pri nedodržaní parametrov. Pre zabezpečenie prípravy akostnej formovacej zmesi treba eliminovať dôsledky zmeny technologických vlastností vrátanych pieskov. Jednoduchšia forma je meranie ich relatívnu vlhkosť a dopĺňať vodu na výslednú vyžadovanú vlhkosť po úprave. Zložitejšia forma je dodržiavať výsledné technologické vlastnosti formovacích zmesí na základe vlastností vrátnych zmesí a korekcii počas úpravy.

XVI.2 AUTOMATIZÁCIA KONTROLY A DÁVKOVANIA VODY NA PRINCÍPE MERANIA VLHKOSTI

V súčasnosti sa používa niekoľko systémov a tomu odpovedajúcich prístrojov na rýchle stanovenie relatívnej vlhkosti budúcej formovacej zmesi pred jej vstupom do mesiaca. Tieto v automatickom cykle po zmeraní vlhkosti (obsahu vody) vyhodnotia rozdiel do vyžadovanej vlhkosti a dávajú signál vo vzťahu k množstvu potrebnej doplnkovej vody, ktorá sa dávkuje do mesiaca. Vyžado-vaná vlhkosť formovacej zmesi sa udržiava s presnosťou 0,1 až 0,2 %. Naj-častejšie sa používajú v prevádzkach systémy uvedené v nasledujúcom.

1. Meranie vlhkosti formovacej zmesi v závislosti od výkonu elektromotora mesiaca

Metóda vychádza z faktu, že práca vynaložená na misenie zmesi v mesi-či je krytá momentom pohonového motora, ktorý sa opäť proporcionálne

mehí s pretekajúcim prúdom, resp. s činným výkonom. Práca na mieseniu súvisí s množstvom pridanéj vody a závisí od podmienok a priebehu obalo-vania zrín ostriva (kremenného piesku) spojivom. Pri známom priebehu väz-nosti v závislosti od obsahu vody môžeme okamžitý príkon miesiča porov-návať s väznosťou formovacej zmesi, resp. s jej pevnosťou v tlaku alebo v strihu. Za tohto predpokladu sa môže relativna vlhkosť a z nej vyplý-vajúca väznosť a priedušnosť pri danom zložení a skladbe zrín z hľadiska veľkosti trvale kontrolovať na základe merania prúdu, resp. elektrického príkonu motora miesiča. Meraná hodnota prúdu potom vytvára základný údaj pre automatické riadenie dávkowania vody. Predpoklady na realizáciu tejto najjednoduchšej metódy pre automatické dávkowanie vody sú: konštantný čas miesenia, konštantný kvantitatívny a kvalitatívny pomer komponentov, konštantná hmotnosť dávky v miesiči. Príkon, resp. okamžitý spotrebúvaný prúd elektromotorom miesiča sa musí vyhodnocovať:


- a) v oblasti stúpajúcej väznosti v závislosti od relatívnej vlhkosti,
- b) v oblasti klesajúcej väznosti v závislosti od relatívnej vlhkosti,

obr. XVI-1.

2. Meranie a regulácia relatívnej vlhkosti formovacej zmesi neutronovým vlhkomerom

Metóda využíva jav spomalenia rýchlych neutrónov žiariča, atómovými jadrami vodíka. Meria sa počet spomalených neutrónov vo forme impulzov pomocou scintilačného detektora. Spomalenie neutrónov nastáva po zrážke rýchlych neutrónov vystupujúcich z rádioaktívneho žiariča s atómovými jadrami vodíka. Rýchle neutróny vystupujúce z rádioaktívneho žiariča sa teda zrážajú s atómovými jadrami komponentov formovacej zmesi a sú nimi brzdené. Pomerne malé straty energie spôsobujú zrážky neutrónov s ťaž-kými jadrami atómov a naopak zrážky s veľmi ľahkými jadrami atómov vo-díka spôsobujú vysoké straty energie. Vodík pôsobí ako vysokoaktívna brzdiaca zložka. Počet spomalených neutrónov, resp. registrovaných im-pulzov je priamo úmerný obsahu vody vo formovacej zmesi, t.j. relatívnej vlhkosti.

Na tomto princípe vyrába n.p. TESLA Liberec merač objemovej vlhkosti NPK 201. Tento prenosný tranzistorový prístroj so spektrometrickým vyhod-notením impulzného signálu a s dekadickým vyhodnotením registrovaných početností má vo svojej sonde zabudovaný neutrónový žiarič $^{241}\text{Am}/\text{Be}$ (tok $7,5 \cdot 10^4 \text{ n.s}^{-1}$) spolu so scintilačným detektorom. Najpresnejšie výsledky sa získajú meraním vo väčších objemoch (rádovo desiatky až stovky dm^3), ktoré možno vzhľadom na rozptylované neutróny považovať za nekonečné.




Netriedený zlievárenský piesok s klasifikačným znakom K III-32-C

Obr.XVI-1

Závislosť technologických vlastností štandardnej formovacej zmesi so zložením 93 hm.d.
zliev. piesku K III-32-C a 7 hm.d. bentonitu 650
a - priebeh priedušnosti, b - priebeh väznosti vyhodnotený podľa pevnosti v tlaku za
surova, c - priebeh mernej hmotnosti pred zhustením

Pre automatizované úpravne využívajú vlhkometry s možnosťou merať väčšie objemy, napr. zásobníky vratných pieskov a miesič formovacích zmesí, pre interval 0,5 až 6 % H_2O , s presnosťou 0,1 až 0,2 %. Použiteľnosť v rozsahu vyplýva aj z obr. XVI-1. Na obr. XVI-2 sú výsledky merania v redukovaných objemoch 25,35 a 507 dm^3 slúžiace ako kalibračné krvky.



Obr.XVI-2

Kalibračné krvky získané pri meraní vlhkosti kremičitého piesku, neutronovým vlhkometrom v objemoch: 1- 25 dm^3 , 2- 35 dm^3 a 3- 507 dm^3 .


So zmenšovaním objemu klesá i rozlišovacia schopnosť prístroja NPK 201. Napriek tomu možno dosiahnuť presnosť $\pm 0,2\%$ aj v najmenšom objeme 25 dm^3 . Použitie prístroja pre kremenné piesky s bentonitom nebolo veľmi úspešné, pretože materiál vykazoval nepravidelnú hrudkovitost. Použitie pre piesky s organickými spojivami nebude objektívne, pretože spomalenie neutrónov je závislé od celkového obsahu vodíka v analyzovanej zmesi, čo negatívne ovplyvňuje stanovenie % vody. Najvhodnejšie použitie má čs. neutrónový vlhkomer pri meraní vlhkosti kremenného piesku a formovacej zmesi s vodným sklom (presnosť $\leq 0,2\%$). Nevýhodou je pomere dlhý čas merania, rádovo v minútach.

3. Regulácia vlhkosti meraním dielektrickej konštanty

Metóda vychádza z princípu, že suchá formovacia zmes a voda majú rozdielne hodnoty dielektrických konštant. Vratnému piesku, ktorý vytvára "dielektrikum" meracieho kondenzátora pred vstupom do miesiča, odpovedá určitá hodnota dielektrickej konštanty podľa jeho relatívnej vlhkosti. Takto kapacita meracieho kondenzátora súvisí s vlhkosťou piesku, resp. formovacej zmesi. Jej hodnota sa stanovuje porovnávaním dvoch frekvencií, z ktorých jedna je konštantná a druhá sa mení vplyvom zmeny kapacity meracieho kondenzátora, t.j. zmenou vlhkosti. Nevýhodou metódy je,

že vlhkomery si vyžadujú ciachovanie na konkrétné formovacie zmesi podľa použitého druhu ilu (spojiva), pretože ily podľa mineralogického zloženia obsahujú rôzne množstvá viazanéj vody.

Ako príklad možno uviesť schému automatického zariadenia na meranie relatívnej vlhkosti vratného piesku a na udržiavanie konštantnej vlhkosti pripravenej formovacej zmesi; výrobok firmy BRABENDER MESSTECHNIK, obr.XV-3.



Obr.XVI-3

Schéma regulácie vlhkosti na princípe merania dialektrickej konštanty

la - tyčový merací kondenzátor, 1b - kízajúci merací kondenzátor, 2 - meracie a vyhodnocovacie zariadenie, 3 - dávkovacia nádoba pre vodu, 4 - čerpadlo a elektromagnetický ovládaci vypúšťací ventil, 5 - odporový teplomer, 6 - napúšťací ventil, 7 - plavák s kontaktným spínačom, 8 - kolesový miesič, 9 - zásobník vratného piesku a pásový dopravník, 10 - odmerka váh

V meracom zariadení 2 sa vyhodnotia kapacity meracích kondenzátorov la a 1b umiestnených ako sondy vo vratnom piesku. Elektronická jednotka meracieho zariadenia vykoná prevod hodnôt kapacity na relatívnu vlhkosť. Na základe rozdielu nameranej relatívnej vlhkosti vratného piesku a nastavenej hodnoty vyžadovanej relatívnej vlhkosti pripravovanej formovacej zmesi určí elektronická jednotka meracej skriňi 2 množstvo doplnkovej vody do miesiča. Vyparovanie vody z piesku sa mení s jeho teplotou, ktorá je snímaná odporovým teplomerom 5. Potom korekciu množstva doplnkovej vody riadi vstavaná teplotná kompenzácia ako súčasť elektronickej jednotky. Elektromagnetický ovládaný napúšťací ventil 6 sa otvorí a voda vteká do dávkovacej nádobky 3. Meranie množstva doplnkovej vody riadi indikačné zariadenie s plavákom 7, ktoré po dosiahnutí hodnoty určenej elektronicou jednotkou uzatvára vstupný ventil 6. Odmeraná dávka nezávisí od tlaku vody a prierezu vstupného potrubia. Ria-

denie mesiča v pracovnom cykle vyšle signál na spustenie čerpadla a na otvorenie elektromagnetický ovládaného výstupného ventilu 4. Impulz na jeho uzavretie a vypnutie čerpadla je odvodený od koncového spínača plaváka 7.

Sondu pracujúcu na dielektrickom princípe používa aj maďarské zariadenie pre stanovenie vlhkosti zlievárenských formovacích zmesí so súčasným automatickým dávkovaním vody typu SANDHYDROMATIK RS - 210/A. Regulácia vlhkosti sa môže súčasne vykonávať v jednom až v troch mesičoch. Do zásobníka formovacej zmesi je vstavaná sonda pre určenie priemernej vlhkosti piesku pred miesením vrátane jeho teploty. Prístroj na základe nameraných hodnôt určí dávku vody potrebnú na dosiahnutie vyžadovanej vlhkosti a zabezpečí jej odmeranie. Prístroj pracuje v rozsahu 0 až 3,5 % relatívnej vlhkosti s presnosťou $\pm 0,2 \%$, pri teplotách zmesí od 30 do 70°C . Zaručuje presnosť merania teploty $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ v intervale 20 až 80°C .

4. Meranie relatívnej vlhkosti formovacej zmesi pomocou zmeny stratového uhlia

Meranie vlhkosti je založené na princípe zmeny stratového uhlia v závislosti od vlhkosti piesku. Riadiacim signálom je veľkosť vysokofrekvenčného napäťia. Zmena stratového uhlia spôsobí zmenu veľkosti parametrov rezonančného obvodu, a tým aj veľkosť nakmitaného vysokofrekvenčného napäťia.

Vlhkosť vratnej zmesi je meraná vlhkostným snímačom. Základom snímača je vysokofrekvenčný oscilátor, v ktorého rezonančnom obvode je kondenzátor s dielektrikom. Dielektrikum je tvorené:

- a) vratným pieskom pred mesičom pri regulátore ARV - 025,
- b) vratným pieskom z mesiča pri regulátore ARV, alebo vzorkou premiesanej formovacej zmesi za sucha pri ARV - 03 K.


Danej relatívnej vlhkosti suchej formovacej zmesi alebo vratného piesku odpovedá určitá hodnota stratového uhlia, ktorá je v závislosti s veľkosťou nakmitaného vysokofrekvenčného napäťia na indukčnej zátaži rezonančného obvodu. Hodnoty vysokofrekvenčného napäťia, resp. jeho zmeny sa prevádzajú na signál odpovedajúci vlhkosti. Pred prevedením na signál sú korigované na základe údajov teplotného snímača, čím sa kompenzuje úbytok vody odparením, keď do mesiča prichádza nevychladnutý vratný piesok.

Princíp tejto metódy využívajú čs. regulátory vlhkosti typu ARV podľa nasledujúceho:

- A. Typ ARV (aut. reg. vlhkosti) napojený na kyvadlový mesič CVY 710.
- B. Typ ARV-025 napojený na bubnový kontinuálny mesič, dávkovanie vody do mesiča sa vykonáva ovládaním chodu zubového čerpadla.
- C. Typ ARV-03-K napojený na kolesový mesič typu MK 2. Vyžadovaná dávka vody do mesiča je úmerná dĺžke časového rozmedzia signálu, počas ktorého je otvorený elektromagnetický ventil pre prívod vody s konštantným tlakom. Regulátor takto automaticky dávkuje množstvo vody do mesiča podľa vstupnej vlhkosti vratného piesku 1 až 3 % H_2O do jeho max. teploty $75^{\circ}C$ tak, aby vyžadovaná výsledná vlhkosť bola max. do 6 % H_2O . Riadiaca automatika regulátora dovoluje automatické ovládanie základných operácií mesiča, t.j. čas miesenia za sucha a čas miesiaceho cyklu po dodaní vody, t.j. za mokra.

5. Meranie a regulácia relatívnej vlhkosti pomocou elektrickej vodivosti formovacej zmesi

Na tomto princípe pracujú niektoré zahraničné zariadenia pre automatické dávkovanie vody za účelom udržiavania konštantnej hodnoty vyžadovanej relatívnej vlhkosti upravenej formovacej zmesi. Princíp regulácie tkvie v meraní elektrického odporu vratného piesku v násypke na odmerke váh pred mesičom. Merná elektrická vodivosť je prevrátená hodnota merného elektrického odporu. Meracie zariadenie tvorí jednu vetvu Wheatstonovho mostíka a meranie odporu prebieha medzi elektródou umiestnenou v strede násypky a jej stenou. Druhú vetvu tvorí regulačné zariadenie, t.j. potenciometer, ktorý má tak odstupňovaný odpor, že jeho odporová krivka zodpovedá približne tvaru odporovej krivky vratného piesku. Do stredovej meracej vetvy je zapojené vysokocitlivé relé, ktoré prostredníctvom pomocného relé ovláda elektromagnetický riadený ventil na prívodnom potrubí. Po vyrovnaní odporu vratného piesku s odporom potenciometra, ktorý rastie so zvyšujúcou sa hladinou vody v dávkovacej nádrži, mostík sa dostáva do vyváženého stavu. Meracou vetvou prestáva tiečť prúd, spínacie relé sa rozopne a obvod pomocného relé uzavrie elektromagnetický riadený ventil v prívodnom potrubí. Pred meraním na mostíku plavák leží na dne dávkovacej nádrži a s potenciometrom je spojený prevodom, obr. XVI-4. Na začiatku merania je na potenciometri minimálny odpor a vratný piesok v násypke, pretože je suchý, má veľký odpor. Nevyváženie mostíka zopne spínacie relé, v dôsledku čoho voda plní dávkovaciu nádrž. Súčasne sa zdvíha plavák a otáča hriadeľom potenciometra dovtedy, pokým sa jeho odpor nevyrovná s odporom piesku v násypke.



$$\frac{M}{R+R_0} = \frac{R_1+T}{R_2}$$

Obr.XVI-4

Regulácia vlhkosti meraním elektrickej vodivosti - odporu
 M - meracie zariadenie, P - potenciometer s premenlivým odporom R,
 RO, R1, R2 - nastavovacie oditory, T - termistor (konpenzuje zvyšovanie
 odporu zmesi so zvyšovaním jej teploty), JR - spínacie relé, PR - po-
 mocné relé, EV - elektromagnetický ventil

6. Meranie a regulácia relatívnej vlhkosti pomocou mikrovlnného meracieho prístroja

Zahraničné zariadenie pracujúce na tomto princípe sa skladá z vysielača a prijímača mikrovln, medzi ktorými je umiestnená definovaná vzorka vratnej formovacej zmesi. Výška útlmu, t.j. rozdiel velkosti energie vysielanej a prijímanej, je meradlom obsahu vody vo vzorke.

XVI.3 KONTROLA KVALITY FORMOVACÍCH ZMESÍ


Úsilie po maximálnej automatizácii úpravy formovacích zmesí viedlo viacerých odborníkov na formovacie zmesi vo svete k vytvoreniu prístroja pre automatické skúšanie a vyhodnocovanie technologických vlastností formovacích zmesí, a to nielen s automatickou reguláciou vlhkosti, ale aj s regu-

laciou množstva jej komponentov. Účelom je teda pripravovať formovaciu zmes s konštantnými technologickými vlastnosťami, a to aj pri odchýlkach od optimálnej kvality formovacích materiálov, z ktorých sa zmes pripravuje. Potom možnou čiastočnou zmenou: pomeru vratného piesku k novým zložkám zmesi (spojivo + ostrivo), veľkosti častic, množstva príasad a pod., prístroj dokáže regulovať vlhkosť na základe prioritnej, technologickej vlastnosti tak, aby vlastnosti hotovej formovacej zmesi boli vždy rovnaké. Vlastnosti zmesi musia byť konštantné, najmä pri automatickej výrobe, t.j. pri automatických formovacích linkách vrátane automatickej apretácií odliatkov. Vo väčšine prípadov za prioritnú technologickú vlastnosť sa považuje formovateľnosť, ktorá priamo súvisí s technologickými vlastnosťami formovacích zmesí ako väznosť, ubíjateľnosť a priedušnosť pri daných pomeroch ostriva a spojiva, pri určitej strednej veľkosti ostriva (d_{50}), pri určitej pravidelnosti zrnitosti ostriva ($d_{75} : d_{25}$), pri danej relatívnej vlhkosti a teplote zmesi. Napr. podľa obr. XVI-1 treba dosiahnuť konštantné hodnoty väznosti a priedušnosti aj pri malých zmenách kvality a kvantity komponentov formovacej zmesi, ktoré sa vyskytujú v jej procese prípravy.

V tejto problematike treba oceniť prácu čs. odborníkov, ktorí nadviazali na tradíciu výroby laboratórnych prístrojov pre zlievárne, v ČSSR. Koncom šesťdesiatych rokov bol vyvinutý vo SVÚM-VSL originálny prístroj typu P 39 na automatickú kontrolu akosti upravenej formovacej zmesi s bentonitom. Prístrojom sa merajú nasledujúce vlastnosti:


- a) väznosť - mierou väznosti je pevnosť v strihu za surova, stanovená na skúšobnom valčeku Ø 50 mm,
- b) ubíjateľnosť - prístroj ju používa ako mieru formovateľnosti,
- c) priedušnosť - je schopnosť prepúšťať vzduch cez skúšobný valček pri pretlaku p a za čas t,
- d) relatívna vlhkosť - je stanovená meraním dielektrickej konštanty,
- e) teplota - je snímaná pomocou odporového teplomera v mieste odberu vzorky formovacej zmesi v mesiči.

Schéma úpravy riadenej prístrojom P 39 je na obr. XVI-5a. Použitý mesiac môže byť kolesový radu MK alebo kyvadlový radu MKY. Z mesiaca sa odoberá vzorka formovacej zmesi, ktorá sa zavádzá do zariadenia na hodnotenie formovateľnosti. Z neho vystupuje signál pre nadávkovanie vody. Voda sa privádzza do dávkovača zo zásobníka, v ktorom je pod stálym tlakom. Na konci cyklu mesenia sa odoberie vzorka formovacej zmesi do prístroja P 39 a namerané hodnoty sa využijú na kontrolu riadenia akosti, a to pri riadení dávky nového kremičitého piesku (ostriva) a bentonitu (spojiva). Ako dávkovače sa použijú závitové dopravníky spojené s váhami. Dávkovacie zariadenia sú vybavené riadiacimi členmi pre možnosť reagovania na signál z prístroja P 39. Na obr. XVI-5b je schéma merania a regulácie dávky bentonitu a nového kremenného ostriva podľa pevnosti za surova meranej v strihu na kruhovom priereze skúšobného valčeka 1 v delenom jadrovníku 2.



a

Obr.XVI-5a
 Automatické riadenie akosti formovacej zmesi prístrojom P-39 - schéma úpravne s automatickou reguláciou akosti bentonitovej formovacej zmesi



Obr.XVI-5b

Automatické riadenie akostí formovacej zmesi prístrojom P-39 - schéma merania a regulácie dávky bentonitu podľa pevnosti strihu za surovej meranej na kruhovom priereze skúšobného valčeka

1 - skúšobný valček, 2 - delený jadrovník, 3 - meracia pružina, 4 - snímacia ihla

Obidve časti sú proti sebe uložené otočne okolo spoločného čapu. Zatažovacia sila P pôsobí na spodnú časť jadrovníka 1 a pevnosťou formovacej zmesi unáša hornú časť jadrovníka 2. Táto sa opiera o snímaciu ihlu 4, ktorá je pevne spojená s meracou pružinou 3 v tvaru podkovy. Priehyb pružiny je úmerný napätiu v rovine strihu. Napäcia a napätie odpovedajúce pevnosti valčeka (vzorky) v strihu pri jeho porušení sú snímané pomocou meracej pružiny, ktorej deformácia je pomocou prevodníka pretransformovaná na elektrický signál. Hodnota maximálneho napäťia sa zapisuje pre priebežnú kontrolu namiesených dávok a ďalej sa zaznamenáva do pamäti pre prípad opravy v nasledujúcej dávke. V porovnávacom člene je signál porovnaný s hodnotou vyžadovanou. Odtiaľto prechádza absolútny súčtový signál do korekčného člena, ktorý určuje signál pre riadiaci člen dávkovača a vykonáva spriemerňovanie pre optimálny zásah (ak sa opravy majú vykonať až po niekoľkých namiesených dávkach). Aj napriek tomu, že je merací čas na prístroji P 39 vrátane vytvorenia skúšobného valčeka krátky (20 s), môže sa pevnosť podľa nameranej hodnoty opraviť až v nasledujúcej dávke. Vyplýva to zo zvláštnosti úpravy bentonitových formovacích zmesí. Väčšina vlastností formovacej zmesi je známa presne až na konci miesenia, t.j. po technologicky potrebnom čase miesenia. Je to dané potrebným časom na rozpracovanie bentonitu s vodou na povrchu kremenných zrín ostriva. Z hľadiska akostí formovacej zmesi nemožno pridať bentonit do vlhknej formovacej zmesi kvôli nebezpečenstvu vytvárania zhukov bentonitu a získania nežiadúcich vlastností formovacej zmesi. Nie sú teda možné opravy v rámci daného cyklu mießenia.

Pri automatickej regulácii akostí bentonitovej formovacej zmesi treba dávkovať vodu podľa formovateľnosti plynulou reguláciou v danej mierenej dávke. Takto sa zabezpečí optimálna použiteľnosť zmesi a predpoklad akostnej formy a ekostného odliatku.


Pri kontrole vyžadovanej, t.j. optimálnej vlhkosti, resp. možnej vlhkosti v jej blízkom okolí možno porovnávať dosiahnuté hodnoty pevnosti a priedušnosti s vyžadovanými hodnotami pre vzorovú používanú zmes podľa technologickeho postupu. Aby sa dal prístroj P 39 dokonale využiť, treba poznať charakteristiku používanej formovacej zmesi a závislosť zmien kvality a kvantity zložiek formovacej zmesi v predpokladanom prevádzkovom rozsahu od zmeny jej výsledných vlastností.

XVI.3.1 Kontrola kvality formovacích zmesí prístrojom DEFORMET P 40 A

Prístroj pracuje na princípe hodnotenia deformácie, t.j. vyhodnocuje schopnosť volne sypanej a nakyprenej formovacej zmesi na stláčanie v nízkom pružnom prstenci. Pri deformačnom pohybe krúžku nastáva nielen stláčanie, ale aj vzájomný pohyb zrín piesku medzi sebou, podobne ako pri strojovom formova-

ní. Mierou deformácie je zmena priemeru pružného prstenca. Veľkosť deformácie je v priamom vzťahu k dosiahnutej vlhkosti danej bentonitovej formovacej zmesi. Ukázalo sa, že deformácia volne sypanej formovacej zmesi v pružnom prstenci lepšie hodnotí jej schopnosť k formovaniu ako napr. volná tekutosť alebo ubíjateľnosť. Tako vyvolaná deformácia zmesi sa považuje za technologickú vlastnosť, ktorá vyjadruje schopnosť formovacej zmesi na formovanie a odpovedá jej relatívnej vlhkosti, t.j. stupňu navlhčenia.

Elektricky riadený pneumatický valec prostredníctvom nosníka vykoná konštantou silou deformáciu pružného prstenca s volne sypanou a objemovo nadávkovanou formovacou zmesou. Zmes v pružnom krúžku je stlačená nosníkom deformácie oproti pevnému dorazu, obr. XVI-6.



Obr.XVI-6
Zjednodušená schéma merania deformácie prístrojom DEFORMET P 40 A
a) pred deformáciou krúžku (zmesi), b) po deformácií krúžku (zmesi),
1 - pružný krúžok, 2 - voľne sypaná formovacia zmes, 3 - nosník (snímač)
deformácie

Deformácia sa sníma cez hrebeň, ktorý zabezpečuje prevod medzi prstencom a inkrementálnym snímačom fotoelektrického snímača polohy typu IRC 250. Signál z fotoelektrického snímača sa dostáva cez analógovo-číslicový prevodník v digitálnom tvare do dekodéra a odpovedajúca hodnota deformácie v (%) sa zobrazí na číslicovom displeji. Najväčšie použitie prístroja sa predpokladá v zlievárňach pre sivé liatiny, kde formovacia zmes máva zloženie:


92 až 94,5 hm.d. kremenné ostrivo

5 až 7 hm.d. bentonit (aktívny) spojivo
0,5 až 1 hm.d. KUM - kamennouholná múčka

100 hm.d. suchej zmesi = 97,0 % formovacej zmesi
+ 3,0 % vody

100,0 % formovacej zmesi relatívnej vlhkosti
3 % (vody)

Na ciachovacom diagrame prístroja obr. XVI-7a pozorovať zlom v okolí 1 % vlhkosti, čo pre zmes v uvedenom rozmedzí odpovedá začiatku tvorenia tzv. tretej vrstvy vody na bentonite v zmesi a ďalší zlom v okolí vlhkosti 3,7 %, ktorý odpovedá dokončeniu tvorenia 3. vrstvy a začiatku tvorenia 4. vrstvy. Od tohto zlomu je už zmes prevlhčená. Závislosť deformácie od vlhkosti medzi týmito dvoma inflexnými bodmi je približne lineárna. Vplyv rôzneho % prísady bentonitu, kamennouholnej múčky, nového piesku a celkového percentuálneho množstva vyplaviteľných látok sa prejavuje posuvom lineárneho intervalu vo vodorovnom smere, pričom smernica úsečky sa prakticky zachováva. Takáto závislosť sa zostavuje pre jeden technologický predpis prípravy formovacej zmesi tak, že sa mení jej relatívna vlhkosť. Pre praktické použitie oblasť optimálnej vlhkosti bentonitových zmesí spadá do lineárneho intervalu. Pre zloženie používaných zmesí si zlievárenská prevádzka skúškami stanoví optimálnu vlhkosť obdobne ako na obr. XVI-1.




Obr.XVI-7a

Prístroj DEFORMET P 40 AP - ciachovací diagram deformácia - vlhkosť pre danú formovaciu zmes

XVI.3.2 Systém kontroly kvality formovacích zmesí s bentonitom prístrojmi DEFORMET P 40 AP a ADV

Prístroj DEFORMET P 40 AP, obr. XVI-7b je skriňového tvaru a skladá sa z popisaného prístroja P 40 A na meranie deformácie formovacej zmesi z kypríča a z dvoch ovládaciach skriň.



Obr. XVI-7b
Prístroj DEFORMET P 40 AP - funkčná schéma prístroja DEFORMET P 40 AP

Kyprič je vytvorený z rotujúcich lopatiek, vozíka a sítu so stieracím mechanizmom. Posuvný vozík ovládaný pneumatickým valcom je vo východiskovej polohe (obrázok) pripravený na nasypanie formovacej zmesi. V druhej pracovnej polohe sa posúva pod rotujúce lopatky kypríča, ktoré z neho vymetajú všetkú pripravenú zmes. Táto je metaná cez šikmé sito do pružného vaku, odkiaľ sa dostáva voľným pádom do pripraveného krúžku prístroja P 40 A. Proti zlepovaniu je sito vybavené pákovým stieracím zariadením, ktorého pohyb je odvodený od pohybu vozíka. Pre stanovenie koncových polôh a na odvodenie potrebných impulzov sú použité štyri bezdotykové koncové spínače typu BSP 222. Jedna zo skriň elektroovládania je vybavená tlačidlom na spúšťanie cyklu a digitálnymi výstupmi. Umiestňuje sa priamo na prístroji alebo na inom riadiacom mieste v zlievárni až do vzdialenosťi 200 m pri diaľkovom ovládanií. Druhá skriňa obsahuje riadiacu a výhodnocovaciu aparáturu. Možnosti použitia prístroja sú:

- v pieskových laboratóriach s ručným dávkovaním vzorky formovacej zmesi, s priamym ovládaním a odčítaním nameraných hodnôt,
- v úpravovni piesku alebo na ľubovoľnom mieste rozvozu formovacej zmesi s automatickým odberom vzorky (napr. z pása), s diaľkovým ovládanim, zobrazením a záznamom nameraných hodnôt.

Prístroj vyvinuli a vyrobili vo SVÚM-VSL Brno a je patentovo chránený troma autorskými osvedčeniami. Na 3. Medzinárodnej zlievárenskej výstave FOND-EX 80 dostal "Zlatú panvu", čo je symbol ocenenia najlepších exponátov.

Pre automatizované zlievárenské prevádzky sa prístroj používa ako súčasť zariadenia pre riadenie kvality formovacích zmesí s automatickým dávkovaním vody do mesiča. Takéto zariadenie sa skladá: zo zariadenia pre automatický odber vzorky formovacej zmesi, z mesiča vrátane zariadenia pre objemové dávkovanie zmesi, z prístroja na meranie deformácie P 40 A, zo snímača na meranie vlhkosti a snímača na meranie teploty vratnej zmesi v násypke váh, z elektrického ovládacieho zariadenia, z elektronického vyhodnocovacieho a riadiaceho zariadenia a zo zariadenia pre automatické dávkovanie vody (ADV). Názov kompletného zariadenia vyrábaného v spolupráci SVÚM-VSL a ŠKODA Ostrov je ADV 990 a je určené na napojenie ku kyvadlovým mesičom typu MKY 710 a MKY 1000.

Po privedení dávky piesku, prísad a I. vody do mesiča sa vykoná homogenizácia kvôli dosiahnutiu rovnomernej vlhkosti v celom objeme zmesi. Do funkcie sa automaticky uvedie zariadenie pre odber vzorky formovacej zmesi z mesiča. Predvolba dávky I. vody musí zabezpečiť, aby nameraná deformácia % pretínaла oblasť lineárnej závislosti (deformácia - % H_2O), obr. XVI-7a. Automatický prístroj P 40 A odmeria I. hodnotu deformácie, očistí sa a pripraví do základnej polohy pre II. meranie deformácie. Odmeraná hodnota I. deformácie je odovzdaná elektronickému vyhodnocovaciemu zariadeniu. Jej hodnota sa zaregistrouje v digitálnom tvare, zobrazí sa na displeji a elektronické zariadenie v súlade s grafom deformácia - vlhkosť vydá signál pre dávkovanie II. vody na vyžadovanú hodnotu deformácie, ktorá odpovedá optimálnej vlhkosti. Podľa obr. XVI-1 max. hodnota priedušnosti kulminuje okolo optimálnej vlhkosti, čiže presnosť zariadenia ADV 990 ($\pm 0,2 \% H_2O$) hodnotu max. priedušnosti nemôže podstatne ovplyvniť. Prídavok vody vzhľadom na teplotu snímanú snímačom v násypke váh je dávkovaný súčasne s II. vodou prostredníctvom pamäťových obvodov v elektronickom vyhodnocovacom zariadení. Aby nenastalo predávkovanie vody pri vlhkom vratnom piesku alebo pri vypúštaní suchej zmesi (v prípade poruchy), je k zariadeniu zabudovaný regulátor, ktorý sníma príkon elektromotora mesiča a v prípade zväčšenej odchýlky vydá signál. Po skončení hlavného cyklu mesenia nasleduje kontrolný odber a zmeria sa hodnota II. deformácie upravenej formovacej zmesi. Táto sa na číslicovom displeji vizuálne porovná s technologicky vyžadovanou hodnotou - optimálnou vlhkostou.

Podľa publikovaných údajov zariadenie ADV 990 prepojené s mesičom MKY 710 pripravujúcim formovaciu zmes pre automatický formovací uzol typu AFL, ktorý vyrábal formy pre odlievanie liatinových odliatkov v zlievární, k.p. SIGMA Hodonín, znamenalo roku 1982 nasledujúci ekonomický prínos:

- A1. nadobúdacia hodnota ADV 990 318 755 Kčs,
A2. odpisy, daň a údržba zariadenia za rok 1982 58 969 Kčs,
B1. zníženie podielu nepodarkovosti zapríčineného nesprávnou vlhkostou
za rok 1982 predstavuje úsporu 192 946 Kčs v porovnaní s rokom 1981,
ak ADV 990 nebolo inštalované,
B2. zvýšenie výkonu formovacieho uzla zlepšením kvality formovacej zmesi
prinieslo úsporu roku 1982 ... 127 835 Kčs.

Sčítaním úspor B1. a B2.: $192\ 946 + 127\ 835 = 320\ 781$ Kčs/rok dostávame
hodnotu, ktorá prevyšuje nadobúdaciu hodnotu ADV. Skutočný prínos dostaneme,
ak od celkovej úspory odpočítame náklady na jeho prevádzku, t.j. A2.:
 $320\ 781 - 58\ 969 = 261\ 812$ Kčs/rok. Potom čas úhrady investičných nákladov
predstavuje:

$$318\ 755 \text{ Kčs/rok} : 261\ 812 \text{ Kčs/rok} = 1,22 \text{ roku}$$

Vidíme, že inštalácia zariadenia ADV 990 bola ekonomicky výhodná, pretože
okrem automatizácie prevádzky prispieva k znižovaniu nepodarkovosti, čo
predstavuje úspory surovín a energie.

Jeho ďalšia prednosť, napr. v porovnaní s prístrojom P 39, je, že regulácia
formovateľnosti sa vykoná v jednom cykle miešenia na základe dvoch meraní.
Najprv sa údaj o formovateľnosti (Def %) predmeria a vyžadovaná formovateľ-
nosť sa dosiahne II. navlhčením formovacej zmesi o elektronicky vyhodnotené
množstvo doplnkovej vody, pri ktorej zmes dosiahne nastavenú hodnotu (Def %).

K známym zahraničným zariadeniam, ktoré regulujú formovateľnosť zmesí,
patría systémy:

1. DIETERT (USA). Prístroje pracujú na princípe, že ak je zmes vlhčia v dô-
sledku súdržnosti častic, tažie prepadá cez rotujúce bubnové sito, ale-
bo ľahšie premostuje pri vibračnom pohybe definované štrbinu. Ak je such-
šia, prepadá ľahšie cez sito alebo cez štrbinu.
2. + GF + (Švajčiarsko) regulujú formovateľnosť na základe merania ubíjateľ-
nosti, z hodnoty ktorej je odvodené automatické dávkovanie vody.

XVII. Automatizácia bezrámového formovania (Mäsiar)

Výroba foriem a jadier sa považuje za najcharakteristickejší úsek v zlienvarenstve, t.j. v procese výroby odliatkov. Vzhľadom na to, že tento proces výroby je menej náročný na automatizáciu ako napr. tavebné procesy alebo apretácia odliatkov atď., je v súčasnosti z hľadiska automatizácie najviac rovinutý. Výroba vysokovýkonných formovacích strojov a strojov na výrobu jadier novej generácie by nebola možná bez vývoja ovládacích a riadiacich okruhov či pneumatických, hydraulických alebo elektrických, ktoré zabezpečujú zvládnutie zložitých mechanických pohybov.

Bezrámové formovanie je priama a najprodukívnejšia metóda výroby formy charakteristická tým, že zložitá formovacia linka pre formovanie do rámov sa dá, najmä v prípadoch výroby ľahkých odliatkov z liatin alebo neželeznych kovov, nahradíť jedným formovacím automatom na výrobu bezrámových foriem.

Výroba strojov na bezrámové formovanie je známa už z minulého storočia (napr. fa BADISCHE MASCHINENFABRIK). Avšak jej veľký rozmach priniesli šesťdesiate roky 20. stor., keď prišli na trh automaty typu DISAMATIC. V súčasnosti najrýchlejší bezrámový formovací automat z radu DISAMATIC typu 2130 má výkon 420 foriem/h. Napriek tomu sú už dnes známe stroje aj s výkonom 700 foriem/h. Prekonanie hranice 1000 foriem/h. je aktuálne a reálizácia takéhoto automatu nastane pravdepodobne prv ako roku 2000, ktorý je prognózou zo sedemdesiatych rokov. Vývoj automatov pre bezrámové formovanie nie je zameraný len na zvyšovanie hodinového výkonu, ale aj na zväčšovanie rozmerov bloku foriem vyše 1 m^3 a hmotnosti odliatkov do kategórie stredne ľahkých, t.j. do 63 kg. Základná charakteristika automatov pre bezrámové formovanie je orientácia deliacej roviny a spôsob zhustovania formovacej zmesi. Bezrámové formovanie sa presadilo nielen pri väzných formovacích zmesiach, ale aj pri neväzných, to znamená vytvrdzujúcich chemickými zmenami spojiva. Do bezrámových foriem sa dnes odlievajú všetky základné typy zliatin vrátane ocelí na odliatky. K prednostiam bezrámového formovania patrí:

1. odpadá obeh rámov, ktorý je náročný na priestor, hmotnosť a manipuláciu, čo znižuje nároky na čas a energiu,
2. linka na automatickú výrobu odliatkov je tvorená kompaktným celkom - automatom,
3. takt výroby bezrámovej formy je spravidla viazaný len na operáciu základania jadra alebo automatického odlievania, nie teda na operáciu zhustovania,

4. pri dodržaní požiadaviek na hospodárnu konštrukciu odliatkov a na technologické a mechanické vlastnosti formovacích zmesí sa ich použité množstvo na 1 t bude pohybovať v reláciach ako pri formovaní do rámov, ktoré má potrebu na výrobu 1 t odliatkov na báze Fe cca 5 t formovacej zmesi a v prípade používania jadier až do 1 t jadrovej zmesi.

Pôvodná metóda výroby bezrámových foriem používala v procese formovania, resp. zhustňovania pomocné otváracie rámy. Bola podobná klasickému formovaniu do rámov s rozdielom, že po vyrobení formy sa pomocné polovice rámov odobrali a zostal samonosný pieskový blok formy. Tento spôsob výroby bezrámových foriem sa zachoval dodnes pre kusovú výrobu ľahších odliatkov. Fa TABOR (USA) ponúka na výrobu bezrámových foriem s horizontálnym delením v pomocných otváracích ránoch formovacie stroje s poloautomatickým cyklom so spôsobom zhustňovania na báze striasania a lisovania, tab. XVII-1.

Údaje k formovacím strojom na výrobu bezrámových foriem
vy TABOR

Tabuľka XVII-1

Typ stroja	Model 375	Model 376
Rozmery formy: dĺžka max. min.	1000 mm 450 mm	1300 mm 600 mm
Šírka max. min.	600 mm 350 mm	900 mm 450 mm
výška max.	250/250 mm	300/300 mm
lisovacia sila	9000 kg	13 600 kg
výkon	20 f.h ⁻¹	20 f.h ⁻¹

XVII.1 AUTOMATY NA VÝROBU BEZRÁMOVÝCH FORIEM S HORIZONTÁLNOU DELIACOU ROVINOU

Podľa spôsobu zhustňovania formovacej zmesi ich možno rozdeliť:

1. Lisovanie za súčasných vibrácií
2. Fúkanie a dolisovanie vyšším merným tlakom ($> 0,5$ až $0,7$ MPa)
3. Vstreľovanie a lisovanie vyšším merným tlakom (cca 1 MPa)

4. Gravitačné plnenie a lisovanie vyšším merným tlakom (max. 1 MPa)
5. Gravitačné plnenie samovolne tuhnúcich zmesí

XVII.1.1 Automaty na výrobu bezrámových foriem zhusťujúce lisovaním za súčasných vibrácií

Koncom šesťdesiatych rokov fa HUNTER (USA) začala s výrobou automatov HMP 10 a HMP 20, ktoré v sedemdesiatych rokoch začala licenčne vyrábať fa UNIVERSAL v NSR ako KFA 10 a KFA 20. Od roku 1973 sa vyrábajú aj v Japonsku. Úspešné presadenie týchto automatov na trhu viedlo k vývoju väčšieho typu a manipulačného príslušenstva. Už na medzinárodnom zlievárenskom veľtrhu GIFA 74 bol vystavený automat KFA 30, vtedy najväčší z typového radu. Postupne sa doplnili automatickými odlievacími a chladiacimi karuselmi UNIVERSAL ROTOMAT 210 a 220. Automaty, tab. XVII-2, používajú rovnaký princíp výroby form.

Formovacie automaty na výrobu bezrámových foriem
fy UNIVERSAL/HUNTER


Tabuľka XVII-2

Typ stroja	KFA 10	KFA 20	KFA 30	KFA 32
Rozmery formy dĺžka	483	610	762	812
šírka	356	508	610	762
výška variant výšky	125/125 -	205/195 165/140	305/280 215/190	305/280 -
lisovací tlak	0,5 MPa	0,575 MPa	0,5 MPa	0,575 MPa
spotreba vzduchu cca	$1,5 \text{ m}^3 \cdot \text{min}^{-1}$	$1,5 \text{ m}^3 \cdot \text{min}^{-1}$	$1,5 \text{ m}^3 \cdot \text{min}^{-1}$	
potreba formova- cej zmesi	$8-12 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	$14-18 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	$30-38 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	
príkon	7,5 kW	16,5 kW	24 kW	24 kW
hmotnosť	3700 kg	5500 kg	9100 kg	10 500 kg
výkon	$120-160 \text{ f.h}^{-1}$	$90-120 \text{ f.h}^{-1}$	$70-85 \text{ f.h}^{-1}$	$70-80 \text{ f.h}^{-1}$

Tento je charakteristický gravitačný plnením obidvoch polovic formovacích rámov ako súčasti automatu, spoločným lisovaním hornej a spodnej polovice za súčasných vibrácií a vysunutím hotovej bezrámovej formy zo stroja na hliníkovej podložke.

Automaty typu UNIVERSAL používajú tri pracovné stanice. Stanica I je tvorená zásobníkom podložiek a pohybovými mechanizmami modelovej dosky. Stanica II je tvorená zásobníkom formovacej zmesi a stanica III lisovacím valcom. Postup 8 základných úkonov potrebných na výrobu bezrámovej formy je znázorený na obr. XVII-1a až h.

- a) Stanica II: spodná polovica formovacieho rámu sa prisunie naspäť do stanice II,
stanica III: forma z predchádzajúceho výrobného cyklu je otvorená, možnosť vloženia jadra (ručne alebo manipulátorom) do jej spodnej polovice,
- b) stanica II: 1 - spodná polovica formovacieho rámu sa otočila a pripravila na plnenie, 2 - otvorením čelustového uzávera zásobníka sa zaplnila dávkovacia (odmerná) násypka,
stanica III: lisovací valec zdvíha spodnú polovicu formy a vykonáva zloženie formy z predchádzajúceho cyklu,
- c) stanica II: 1 - spodná polovica formy sa gravitačne dávkou naplnila, 2 - podložka zo st. I sa prisunie nad spodnú polovicu formovacieho rámu a zabezpečí sa, súčasne oddeli prebytočný formovací materiál,
stanica III: 1 - rozovretím hornej polovice formovacieho rámu sa dokončí zloženie formy z predchádzajúceho cyklu, 2 - lisovacia doska klesá so zloženou formou,
- d) stanica II: 1 - plnenie pohyblivej dávkovacej násypky cez otvorený čelustový uzáver zásobníka, 2 - naplnená spodná polovica formy sa otočila,
stanica III: zložená forma z predchádzajúceho cyklu je na úrovni výšky dopravníka pripravená na vysunutie zo stroja,
- e) stanica III: 1 - naplnená spodná polovica rámu sa presunie zo st. II do st. III, pritom odťačí formu z predchádzajúceho cyklu, 2 - naplnená dávkovacia násypka sa presunie zo st. II do st. III nad hornú polovicu formovacieho rámu, ktorá sa medzitým zovrela,
- f) stanica III: 1 - naplnená spodná polovica rámu s obojstrannou modelovou doskou sa prisunie k hornej polovici rámu, 2 - horná polovica rámu sa gravitačne naplní otvorením čelustového uzávera dávkovacej násypky,
- g) stanica II: prázdna dávkovacia násypka sa prisunula do st. II,
stanica III: 1 - lisovacia hľava sa súčasne prisunula nad hornú polovicu formovacieho rámu, 2 - lisovanie obidvoch polovic formy za intenzívnych vibrácií,
- h) stanica III: 1 - spúštanie spodnej polovice formy s modelovou doskou do východiskovej polohy, 2 - ďalším poklesom lisovacej dosky sa oddelila spodná polovica formy od modelovej dosky spojenej so spodným rámom.




Obr.XVII-1

Popis a postup pri výrobe bezrámových foriem

A - zásobník formovacej zmesi a čelustovým uzáverom, B - pohyblivá dávkovacia násyčka s čelustovým uzáverom, C - zásobník Al podložiek, D - Al podložky, E - spodná polovica rámu s priskrutkovanou modelovou doskou, F - plniaca násyčka, G - lisovacia hlava, H - hotové polovice formy z predchádzajúceho cyklu formovania, I - horná polovica nepohyblivého roztváracieho formovacieho rámu, J - lisovací válec s lisovacou doskou

Prednostou automatov je, že majú kompaktné usporiadanie a malé rozmery. Pre možnosť automatizovaného cyklu výroby foriem, odlievania a chladnutia na malej ploche sa vyrába karuselové zariadenie typu ROTOMAT, obr. XVII-2, tab. XVII-3.



Obr.XVII-2
Charakteristické rozmery odievacích karuselov ROTOMAT


Odievacie karusely pre automatickú výrobu bezrámových
foriem systému fy UNIVERSAL/HUNTER

Tabuľka XVII-3

Typ stroja	ROTOMAT 210	ROTOMAT 220	ROTOMAT 230	ROTOMAT 232
Rozmery stroja [mm]				
A	3455	4600	5100	5850
B	3915	5092	6452	6452
C	2800	3965	4400	1240
D	1112	1116	1240	1240
E	410	410	610	610
príkon	1,1 kW	2,2 kW	4,5 kW	4,5 kW
hmotnosť	12 000 kg	15 000 kg	17 000 kg	18 000 kg

Pootáčajúci sa karusel umožňuje odievanie a chladnutie foriem v súlade s cyklom ich výroby na formovacom stroji. Jedno z možných usporiadanií pracoviska je schematicky znázornené na obr. XVII-3a. Presúvanie rameno karuselu V v stanici IV presunie formu na stôl karuselu do polohy 1. Pri presúvane zárážka zadrží podložku a pri spätnom pohybe ramena je táto odsunutá do zariadenia VIII, odkiaľ sa vráti naspäť do zásobníka podložiek vo formo-

vacom stroji I, st. I pomocou šikmého dopravníka. Na otočnom stole sa v polohe 1 nasunie na formu odlievací spevňovací rámk, tzv. "jacket" a závažie, obr. XVII-3b, ktoré sa odobralo z formy v polohe 13, pred jej presúvnutím do tejto polohy.



Obr.XVII-3

Usporiadanie automatického pracoviska na výrobu bezrámových foriem fyr
UNIVERSAL/HUNTER

- a) popis pracoviska - I - bezrámový formovací automat KFA, II - gravitačný valčekový dopravník vytvárajúci zásobu hotových foriem, III - poháňaný dopravník, IV - odovzdávacia stanica do odlievacieho karuselu, V - odlievací karusel, ROTOMAT, VI - stanica spúšťania foriem smerom na chladiaci dopravník, VII - chladiaci dopravník, VIII - zberač presúvač podložiek spod bezrámových foriem, IX - miesto odlievania foriem, X - šikmý dopravník na podložky,
b) zložená bezrámová forma pred odlievaním - 1 - tvarované závažie,
2 - odlievací spevňovací rámk

Stôl sa v cykle pootočí o 30° a forma v polohе 2 sa odleje buď z mechanickej panvy, alebo odlievacím zariadením IX. Po odliatí forma najprv prechádza polohami chladnutia 3 až 12. Pri jej návrate do polohy 1 sa z nej narazí odoberie závažie so spevňovacím rámikom. Nová forma ju presunie do polohy 13. Tu znova prechádza polohami chladnutia 13 až 24. Pri návrate do polohy 13 ju forma z polohy 1 presunie do polohy 25. Z tejto polohy sa forma pomocou spúšťacieho stola dostáva do úrovne chladiaceho dopravníka VII, ktorý ju dopravuje k vytíkaciemu roštú alebo k chladiacemu a vytíkaciemu bubnu.

Čas chladnutia na karuseli odpovedá putovaniu formy od polohy 3 po 24, t.j. 22 polohám. Pri max. výkone 160 f.h^{-1} , zostáva čas pre chladnutie na karuseli (čas výroby = čas státia v 1 polohe):


$$3600 \text{ s} : 160 \text{ f} = 22,5 \text{ s/f} \rightarrow 22 \times 22,5 \text{ s/f} = 495 \text{ s/f} = 8 \text{ min a } 15 \text{ s/f},$$

čo je čas nízky, a preto sa ešte spravidla medzi odlievací karusel a vytíkací rošt či bubon zaraďuje pásový chladiaci dopravník ako na obr. XVII-3a. Pri menších výkonoch a formách je možná alternatíva, že z polohy 25 sa forma dostáva priamo na vytíkací rošt. Podobná alternatíva je priestorovo zobrazená na obr. XVII-4. Z polohy 25 sa formy po spustení prekladajú manuálnym zariadením na dvojradový chladiaci dopravník K 2, ktorý ich kroko-vo posúva na vytriasací rošt.

XVII.1.2 Automaty na výrobu bezrámových foriem zhustujúce fúkaním a odliosovaním vyššími mernými tlakmi

V tejto skupine sú polovice formovacích rámov ako časti automatov plnené a predzhustené fúkaním, po ktorom nasleduje dolisovanie.

Predstaviteľmi sú formovacie stroje fy BEARDSLEY & PIPER (USA), ktoré pre európsku oblasť licenčne vyrába švédska fa WEBAC. Samotná značka strojov MATCH-BLOMATIC, tab. XVII-4, napovedá, že plnia a predzhustujú fúkaním a že pracujú v automatickom režime. Ďalšie ich výhody sú, že produkujú presné formy bez presadenia, pretože formovanie a skladanie sa vykonáva pomocou toho istého vedenia. Ďalej sa vyznačujú jednoduchou výmenou obojstrannej modelovej dosky s medzirámom, tzv. typ MATCH-PLATE. Stroj BSM-2016 pri výmene modelových dosiek 10-krát za smenu a pri zakladaní jedier do spodnej polovice vyrobi až 120 f.h^{-1} . Jej výmena trvá 1,5 až 2 min. Najmodernejší z tohto radu strojov ROTO-MATCH-BLOMATIC RMB-2016 využíva pre metódu výhodu karuselového usporiadania, čím sa jeho výkon prakticky zdvojnásobí. Tak isto používa obojstrannú modelovú dosku a plnenie obidvoch polovic rámu súčasným zafúknutím.




Obr.XVII-4
Variant usporiadania automatického pracoviska na výrobu bezrámových foriem fy UNIVERSAL/
HUNTER
KFA - bezrámový formovací automat KFA 10, D 2 - gravitačný valčekový dopravník, C - 90°
otáčacia stanica, B - 3 pohánený dopravník, A 3 - odovzdávacia stanica do odlievacieho
karuselu, RM - odlievací karusel UNIVERSAL ROTOMAT 21C, RM-A - stanica spúštania foriem
k prekladaču (manipulátor), RM-J - zakladanie odlievacích rámkov a záveží, K 2 - dvoj-
radový chladiaci dopravník, E 4 - ctočné manipulačné zariadenie na prekladanie A6 pod-
ložiek, E 5 - spätný šikmý dopravník A6 podložiek

Formovacie stroje MATCH-BLOMATIC na výrobu bezrámových foriem

Tabuľka XVII-4

Typ stroja	BSM 2016	BSM 2620	RMB 2016
Rozmery formy [mm]			
dĺžka	508	660	508
šírka	406	508	406
výška	150/150	250/250	150/150
výkon	180 f.h ⁻¹	120 f.h ⁻¹	300 f.h ⁻¹
min. čas cyklu	20 s	30 s	10 s
hmotnosť [kg]	4600	8500	10 000

Do spodného rámu otvorom v jeho pozdižnej (bočnej) strane, do horného otvormi v dolisovacej doske. Stroj je vybavený 4 kompletmi formovacích rámov, ktoré sú umiestnené na štvorramennom karuseli. Jeho pootáčaním z polohy 1, obr. XVII-5, sa prenáša rám hornej a spodnej polovice do formovacieho stroja 2, kde sa vykoná zafúknutie, dolisovanie a rozobratie obidvoch polovic formy.




Obr.XVII-5

Automatická linka na výrobu bezrámových foriem CONTINU-MATIC
 A - rotačný formovací automat RMB 2016, B - pozdižny posunovač (prítlačný),
 C - ovládacie skrine, D - odlievacie pole, E - priečny posunovač (prítlačný),
 F - pozdižny posunovač (prítlačný), G - priečny posunovač (prítlačný),
 H - vytláčač foriem k vytíkačiemu roštu alebo bubnu, I - zariadenie na ukladanie a odber závaží, J - zariadenie na ukladanie a odber spevnovacích rámkov "jacketov"

Pootočením o 90° sú rozobraté rámy s poloformami vynesené z formovacieho stroja a do otvorennej spodnej polovice možno založiť jadrá (poloha 3). Ďalším pootočením ramena karuselu o 90° prichádzajú rámy do skladacej stanice 4, kde sa zložia obidve polovice formy a vysunú z rámov. Pre vytvorenie au-

tomatizovaného pracoviska na výrobu formiek, odlievanie a chladnutie sa dodáva manipulačné zariadenie CONTINU-MATIC, ktoré v súlade s cyklom stroja (10 až 12 s) stupňovo posúva formy. Je univerzálné pre všetky 3 typy formovacích automatov. Používa liatinové transportné dosky s vodiacimi drážkami, ktoré sa odvalujú po vodorovných valčekových dráhach. Dosky sa posúvajú krokmi v takte pomocou posúvacieho valca. Odlieva sa manuálne alebo pomocou odievacieho zariadenia inštalovaného pri valčkovej dráhe. Dĺžka dráhy a výkon je limitovaný časom chladnutia formy. Zariadenie je variabilné, môže mať dva alebo štyri dráhy rôznej dĺžky.

Podobne pracuje aj bezrámový formovací automat LARKINMATIC-3 fy RUBERY OWEN, obr. XVII-6.



Obr.XVII-6

Schéma bezrámového formovacieho automatu LARKINMATIC 3
1 - horná polovica formy, 2 - spodná polovica formy, 3 - medzirámik s obojsmernou modelovou doskou, 4 - hydraulické válce, 5 - Eulerove páky, 6 - časť fukacieho mechanizmu, 7 - horná dolisovacia doska, 8 - spodná dolisovacia doska, 9 - horná polovica rámu pohyblivá vertikálne, 10 - spodná polovica rámu pohyblivá vertikálne

Používa obojsmernú modelovú dosku so súčasným zafúknutím hornej a spodnej polovice formy cez otvory v dlhších stranách rámov. Pohyb obidvoch polovic rámov a lisovacích dosiek je odvodený od dvoch horizontálnych hydraulických valcov zapojených do systému kľových, tzv. Eulerových pák. Horný hydraulický valec pohybuje pomocou pák hornou polovicou rámu a hornou lisovacou doskou, spodný valec naopak spodnými. Takýto horný a spodný kľový mechanizmus je valcami postupne prestavovaný do troch základných polôh: I - prísun polovic rámov k modelovej doske, II - uzavretie polovic rámov pre zafúknutie, III - dolisovanie. Dolisovacia sila progresívne narastá s meniacou sa polohou pák. Výkon automatu je 240 f.h^{-1} .

XVII.1.3 Automaty na výrobu bezrámových formiek zhustujúce vstreľovaním a dolisovaním vyššími mernými tlakmi

Kombinácia vstreľovania a lisovania, resp. dolisovania je v súčasnosti najefektívnejší spôsob zhustovania väznych formovacích zmesí. Pre bezrámove formovanie s horizontálnou deliacou plochou ju použila medzi prvými fa BMD ako systém BÜHLER v NSR. V sedemdesiatych rokoch ponúkla 4 typy formovacích automatov FORMATIC, podľa tab. XVII-5. Ich prednosťou je, že umožňujú určitú zmenu výšky formy v súlade s výškou vyrábaných odliatkov a rýchlu výmenu modelových dosiek.


Formovacie automaty na výrobu bezrámových formiek systémom BÜHLER

Tabuľka XVII-5

Typ stroja	FORMATIC I	FORMATIC Is	FORMATIC II	FORMATIC 5656
rozmery formy				
dĺžka [mm]	720	820		
šírka [mm]	720	820		
výška [mm]	160-300/ 160-300	230-330/ 230-330	160-320/ 160-320	300-400/ 300-400
výkon	max.150 f.h ⁻¹	max.130 f.h ⁻¹	max.120 f.h ⁻¹	180-360 f.h ⁻¹
stroj je vybavený	dvojpolohovým karuselom			trojpolohovým karuselom

Keďže v čs. zlievárňach sú bezrámove formovacie stroje málo rozšírené, kúpil k.p. Škoda licenciu na výrobu bezrámovej formovacej linky typu FORMATIC I. K základným časťam jej formovacieho automatu patria: horný a spodný formovací rám, horná a spodná vstreľovacia doska, horná a spodná modelová doska, medzičlánok modelovej dosky a otočný stôl. Nad rovinou otočného stola je súosovo usporiadaná horná vstreľovacia komora s lisovacím zariadením a zariadením pre stiahnutie horného rámu z hornej polovice formy, obr.

XVII-7. Mechanizmus umožňuje zvislý posuv hornej vstreľovacej dosky a horného rámu. Takýto mechanizmus je súosovo usporiadaný pod rovinou otočného stola (otáča sa okolo zvislej osi) s rozdielom, že spodné formovacie rámy sú dva. Jeden sa súčasne v cykle používa na vstreľovanie a lisovanie spodnej polovice formy, zatiaľ čo druhý sa nachádza v prednej polohe otočného stola zo zaformovanou spodnou polovicou formy z predchádzajúceho cyklu, pripravený pre založenie jadra, obr. XVII-7d₂. Horná a spodná vstreľovacia doska sú zhotovené ako masívne kovové dosky, vybavené relativne úzkymi štrbinami zabezpečujúcimi plnenie formovacej zmesi do priestoru polovic formy kolmo na rovinu modelovej dosky. Takto konštruované vstreľovacie dosky sú v stroji využité ako lisovacie rošty pre nasledujúce lisovanie vysokým



Obr.XVII-7
Postup výroby bezrámovej formy na formovacom stroji FORMATIC I

merným tlakom (lisovací tlak v deliacej rovine v 1 MPa). Kolmý vstup zmesi na modelové dosky pri vstreľovaní zaručuje dokonalé zaplnenie a rovnomerné predzhustenie polovic formy. Riziko zlého zabiehania zmesi do ľahko prístupných dutín sa znižuje na minimum. FORMATIC nie je citlivý na členitosť, tvar

a výšku modelového zariadenia, ako napr. formovacie stroje MATCH-BLOMATIC alebo LARKINMATIC s bočnými fúkacími otvormi.


Postup výroby formy v stroji FORMATIC I je zjednodušene rozkreslený na obr. XVII-7, kde jednotlivé fázy predstavujú:

- a) Východiskové postavenie. Horný rám so vstreľovacou doskou sú v hornej okrajovej polohe. Modelové zariadenie je zasunuté do osi vstreľovacieho a lisovacieho zariadenia. Jeho zasúvanie do východiskového postavenia je využité na vytlačenie hotovej formy zo stroja zhotovenej v predchádzajúcom cykle.
- b) Uzavretie priestorov pre vstrelenie hornej a spodnej polovice formy. Horný a spodný rám sa prisunú na modelové zariadenie. Súčasne sa horná a spodná vstreľovacia doska priblíži na nastavenú vzdialenosť. Nasleduje vstrelenie zmesi štrbinami v obidvoch vstreľovacích doskách.
- c) Lisovanie hornej a spodnej polovice formy. Vstrelená formovacia zmes sa v hornom a spodnom ráme zlisuje vstreľovacími doskami.
- d) Oddelenie polovic foriem od modelov - rozoberanie. Horná a spodná lisovacia jednotka skladajúca sa z rámu a vstreľovacej dosky sa spolu zo zformovanými polovicami oddialia ako celky od modelového zariadenia (d_1). Nasleduje súčasné vysunutie modelového zariadenia z osi vstreľovacieho a lisovacieho zariadenia a otočenie dvojpolohového stola o 180° okolo zvislej osi. Tým sa práve vyrobéná spodná polovica formy otočí pred stroj na pracovisko pre zakladanie jadier (d_2). Na jej miesto príde otočením stola spodná polovica formy so založeným jadrom, resp. jadrami vyrobéné v predchádzajúcom cykle.
- e) Zakladanie jadier. Zabezpečuje sa ručne, prípadne manipulátorom.
- f) Zloženie formy. Horná a spodná lisovacia jednotka sa ako celky navzájom priblížia a dosadnú tlmeným pohybom do vzájomného styku. Držia pritom hotové polovice formy.
- g) Stiahnutie formovacích rámov zo zloženej formy. Horný rám je stiahnutý z hornej polovice formy, pričom je táto pridržiavaná vstreľovacou doskou. Rovnakým spôsobom je zabezpečené stiahnutie spodného rámu. Hotová forma uložená na spodnej vstreľovacej doske je pripravená na vysunutie zo stroja čelom medzičlánku modelového zariadenia na nadvázné dopravné zariadenie.

ŠKODA Ostrov licenčne vyrába bezrámovú formovaci linku, obr. XVII-8, poz. 1, ktorá sa rozdeľuje na tri hlavné celky:

1. formovací stroj FORMATIC I,
2. dopravné zariadenie foriem,
3. manipulačné zariadenie pre závažia.

Linka predstavuje súbor zariadení, ktoré okrem samotnej výroby bezrámových foriem vykonávajú ich zataženie, pohyb odlievacím úsekom, chladiacim úsekom, odoberanie závaží a presunutie formy do nadvážujúceho chladiaceho zariadenia.



1. bezrámová formovacia linka so strojom FORMATIC I: a - stanica výmeny modelových dosiek-
b - stanica zakladania jadier, c - zariadenie na odfukovanie a na separačný postrek mode-
lových dosiek, vybavené odsávaním splodín, d - hydraulický agregát pre stroj FORMATIC I,
2. chladiace etážové zariadenie typ CZE; 3 - dopravné vibračné žľaby typu DZV 1,2 x 4 a
DZV 0,8 x 3, 4. vytíkací a chladiaci hubon typ VCB 10, 5. otrieskavač metací bubnový
typ TMB 32, 6. dopravný žľabový úsek typ DZV na odsun čistých odliatkov

Bezrámová forma so založenými jedrami je vysunutá z FORMATICU, obr. XVII-8, poz. 1, na podložku istenú priečnym presúvačom h v osi dopravníkovej trati A. Podložka s formou postupuje po dopravníkovej trati pod prekladacie zariadenie j, ktoré na formu uloží závažia. Zatažená forma postupuje na odlievací úsek, kde je odliata, a potom k priečnemu presúvaču g. Pracovný cyklus dopravníkovej trate A zabezpečuje diskontinuálny postup radu foriem tak, že jednotlivé formy sú pred odlievacím úsekom vzájomne oddelené pre ulahčenie vloženia závaží. Ďalej sú formy naopak na seba pritláčané regulovateľnou silou. Jej pokles umožňuje oddelenie formy, ktorá sa dovezla do osi presúvača g. Vzájomný prítlak bezrámových foriem zvyšuje ich súdržnosť v smere dopravy, v smere kolmom je ich súdržnosť zabezpečovaná bočnými zovieracími doskami závaží. Toto riešenie zabezpečuje výšie využitie formovacej zmesi vzhľadom na množstvo kovu vo forme. Mechanizmus priečneho presúvača g podvihne podložku s formou a presunie ju do úrovne dopravníkovej trate B s obdobným pracovným cyklom ako tráť A. Odobraté závažie na konci trati B je prekladacím zariadením j dopravené do osi dopravníkovej trati A, kde je pripravené na uloženie na novú nezataženú formu. Počas prekladania závaží zariadenie k očistí jeho funkčné plochy. Forma je nakoniec dopravená do osi priečneho presúvača h, odkiaľ je vysunutá v smere šípky na dochladenie v nadvázmom zariadení, poz. 2. Uvolnená podložka je priečnym presúvačom h dopravená z osi dopravníkovej trate B do osi trate A, kde je pripravená pre nasunutie novej formy.

XVII.1.3.1 Automatizácia bezrámovej formovacej linky FORMATIC I.

V priebehu automatického chodu formovacieho stroja sa v každom cykle vysúva modelové zariadenie z osi vstreľovacieho a lisovacieho zariadenia do polohy pre výmenu modelových dosiek. Pri vysunutí sa vykonáva automatické ofukovanie obidvoch modelových dosiek stlačeným vzduchom. Pri spätnom pohybe modelového zariadenia sa automaticky vykonáva postrek modelových dosiek separačným prostriedkom. Ofukovanie a postrek zabezpečuje zariadenie f, ktoré má aj funkciu odsávacieho krytu. Stanica na ručnú výmenu modelových dosiek g zabezpečuje ľahký prístup a manípuláciu. Pohon jednotlivých mechanizmov formovacieho stroja je zabezpečený dvoma spôsobmi. Uzáver vstreľovacej komory, otočný stôl a posúvanie modelového zariadenia vrátane vysunutia hotovej formy zo stroja sú poháňané prevodovými elektromotormi prostredníctvom kľukových mechanizmov. Hlavné mechanizmy zabezpečujúce priamo technologické procesy pri výrobe formy, ako zvislé prestavovanie formovacích rámov, lisovanie, skladanie a stahovanie formovacích rámov, sú ovládané hydraulickými valcami. Zdrojom tlakového oleja je špeciálny hydraulický agregát fy BOSCH, vybavený viacpiestovými čerpadlami s riadenou excentricitou rotora v závislosti od okamžitého odberu množstva oleja

a na tlaku. Hydraulický agregát v spojení s hydraulikou ovládanou mikroprocesorovým riadením zabezpečuje vysoké úspory elektrickej energie a nízku hladinu hluku. Pohon dopravníkových tratí vykonávajú brzdové elektromotory, pričom každý poháňa určitú sekciu kladkových stolič s rôznymi prevodovými pomermi prostredníctvom prevodovky a sekundárneho reťazového prevedenia. Rozmiestnenie a dĺžka jednotlivých sekcií sú zvolené tak, aby vplyvom rozdielnych obvodových rýchlosťí kladiek bolo zabezpečené buď oddelenie, alebo vzájomný prítlač foriem. Prítlačná sila foriem musí byť však menšia ako adhézna sila, ktorá je potrebná na posunutie hornej polovice formy po spodnej v deliacej rovine. Aby bolo možné prítlačnú silu nielen obmedziť, ale aj regulovať podľa potreby, je v každej sekcií medzi elektromotor a prevodovku vložená magnetická hysterézna spojka. Plynulým zväčšovaním vzduchovej medzery medzi kotúčmi hysteréznej spojky úmerne klesá prenášaný krútiaci moment, a tým aj obvodová sila na pojazdových kladkách. Aby bol vylúčený volný, resp. nekontrolovaný dobeh jednotlivých sekcií tratí po vypnutí, hnacie elektromotory sú vybavené dobehovou brzdou. Aby boli eliminované pasívne odpory, sú dopravné trate A a B spádované v smere dopravy.

Závažie je konštruované ako základná doska vyžadovanej hmotnosti určená na uloženie na formu zhora. Aby závažie poskytovalo aj bočnú oporu zaťaženej forme, je základná doska opatrená pákovými mechanizmami nesúcimi výkyvne uložené zovieracie dosky pre bočné zavretie formy. Zovieraciu silu zabezpečuje samosvorný mechanizmus. Výsledkom je, že v smere posuvu sú formy zabezpečené – spevnené vzájomným stykom a v smere kolmom zovieracími doskami závaží. Tým sa dosiahlo využitie formovacej zmesi voči tekutému kovu také ako pri rámových formách.

Menovitú výšku bezrámovej formy možno predvolať nastavením vyžadovanej výšky hornej a spodnej polovice formy. Napriek tomu skutočná výška vyrobených foriem koliše okolo menovitej hodnoty vplyvom meniacej sa akosti použitej formovacej zmesi, a teda aj hodnoty jej ubíjateľnosti. To znemožňuje kontílnu lisovací zdvih vo formovacom stroji vo vopred určenej polohe lisovacej dosky. V prípade vyššej vlhkosti zmesi by sa nedosiahol vyžadovaný stupeň ubitia a naopak pri suchšej zmesi by lisovacia doska vobec do konečnej polohy neprišla a automatický cyklus by sa prerušil. Impulzy na ukončenie lisovania preto vysielajú tlakové spínače umiestnené v prívodoch tlakového oleja hydraulických lisovacích valcov hornej a spodnej lisovacej dosky w okamihu, keď tlak oleja v obidvoch obvodoch dosiahne menovité hodnoty po dolisovaní obidvoch polovic formy. Kolísanie výšky vyrobených foriem sa rešpektovalo pri konštrukcii všetkých ďalších mechanizmov formovacej linky, takže ani tam z tohto dôvodu nemôžu vzniknúť poruchy v chode zariadenia.

Na hornej ploche bezrámovej formy je vyformovaná sústava žliabkov v tvaru medzikružia, ktorá zachytí nedopatrením preliatý kov pri odlievaní

a zabráni jeho pritavenie k základnej doske závažia. Spodná plocha podložky na dopravu foriem je osadená štyrmi puzdrami na zavedenie manipulačných čapov priečnych posúvačov g.h. Ďalej je opatrená dvoma opracovanými pojazdnými lištami. Podložka má na hornej ploche pozdižne ryhovanie pre odvod plynov z dna odliatej formy. Pôdorysný rozmer podložky je menší ako na forme. Tým je zabezpečený vzájomný prítlak foriem v smere posuvu a dokonalý styk zovieracích dosiek závažia so spodnou polovicou formy v smere kolmom na posuv. Zovieracie dosky takto môžu prečnievať pod úložnú rovinu podložky.

XVII.1.3.2 Automatizácia technologickej linky na výrobu odliatkov od operácie formovania do operácie otrieskavania odliatkov

Cieľom vývoja v závode ŠKODA Ostrov bolo vytvoriť kompletnej technologickej linky na výrobu odliatkov zo sivej liatiny do hmotnosti 63 kg. Na obr. XVII-8 je znázornená možnosť jej usporiadania, a to pre odliatky, ktoré sú vhodné pre vytíkanie a čistenie v daných zariadeniach.

Na konci chladiacej trate formovacej linky, obr. XVII-8 poz. 1, je bezrámová forma zbavená závažia a presunutá do náväzného cyklu ďalšieho chladnutia. Predpokladaná teplota liatinových odliatkov je okolo teploty A1. Forma sa posúva chladiacim zariadením CZE stážového typu, poz. 2. Smerom doprava ide forma v spodnom rade tunelového zariadenia a smerom naspäť (doľava) v hornom rade. Z chladiaceho zariadenia je forma presunutá do sústavy vibračného dopravného žlabu typu DZV 1,2 x 4, poz. 3, ktorou sa dopravuje do vytíkacieho a chladiaceho bubna typu VCB 10, poz. 4. Pre automatizáciu výroby odliatkov je inštalácia vytíkacieho a chladiaceho bubna za formovaciu linku progresívnym riešením. V ňom dochádza ku kumulácii celého radu nevyhnutných technologických operácií: vytíkanie, separácia formovacej zmesi od odliatkov, chladenie odliatkov, homogenizácia formovacej zmesi a jej rýchle ochladzovanie. Na chladnutie odliatkov sa hojne využíva voda obsiahnutá v zmesi (relativná vlhkosť), na prípadné dosiahnutie vyššieho účinku sa voda do bubna ešte pridáva. Technické parametre čs. vytíkacieho a chladiaceho bubna, tab. XVII-6, odpovedajú výkonu, rozmerom bezrámových foriem a hmotnosti odliatkov, ktoré produkuje linka FORMATIC I. Bubon VCB 10 priaznivo obстоjí pri porovnávaní s bubnami fy SLUIS alebo DISA. Bubny SLUIS pracujú na technologickej linkách s bezrámovými automaticmi typu KFA 10 v SIGMA Olomouc a v SIGMA Ústí n.L.


Technické údaje a parametre vytíkacích a chladiacich
bubnov

Tabuľka XVII-6

Výrobca	Typ	Max.hmot. odliatku [kg]	Priem. rotač. časti [mm]	Priem. trub- ky [mm]	Dĺžka bubna [mm]	Výkon [t.h ⁻¹]	Príkon [kW]	Hmot- nosť bubna [t]
ŠKODA	VCB 10	63	3080	1220	10000	72	32	30
SLUIS	SLUIS		cca 3500		cca 18000	80,5		48
Maschi- nenfab- rik Holand- sko	SLUIS		2600		10630	13-22,5		17
DISA	DISACOOL		3000		13430	50		30
Dánsko	2047							

Pohonná jednotka bubna VCB 10, obr. XVII-9, pozostáva z elektromotora s prepínateľnými otáčkami a z prevodovky. Rotujúca časť sa skladá zo vstupného priestoru, zo strednej časti vytvorenjej zo zväzku 3 rúrok a z výstupnej dierovanej časti. Vo vstupnom priestore je predná časť každej rúrky zrazená v tvare skrutkovice a je k nej pripojený podávací segment. V zadnej časti rúrok v ich vnútornom priestore sú upravené smerom k obvodu vynášacie segmenty. Výstupná časť je ukončená lištami v tvare skrutkovice.

Funkcia vytíkacieho a chladiaceho bubna je nasledujúca: Odliata forma je dopravená do vstupného priestoru rotujúcej časti, kde sa prevalovaním rozruší a podávací segment niekorej z troch rúrok posunie odliatok s častou formovacej zmesi do rúry. V rúrach sa odliatky s formovacou zmesou spoločne prevalujú a náplň sa posúva k výstupnej dierovanej časti. Pri prevalovaní sa rozrušujú hrudy zmesi a horúci odliatok sa ustavične dostáva do styku s vlhkou zmesou, ktorú vysuša. Odparovaním vody a pôsobením prúdu vzduchu sa teplota odliatku znižuje. Formovacia zmes sa účinkom neprestajného presýpania s odliatkami homogenizuje a vo výstupnej dierovanej časti sa oddeluje od odliatkov. Sklzmi je formovacia zmes usmerňovaná na nadvážné zariadenie, ktoré ju dopravujú do úpravne piesku. Odliatky sa vopred výstupnou dierovanou časťou navalia na vynášacie segmenty, ktoré ich do nej posunú. Vo výstupnej dierovanej časti sa posúvajú pomocou lišť v tvare skrutkovice a z nej vypadávajú na nadvážné zariadenie pre dopravu odliatkov typu DZV 0,8 x 3, obr. XVII-9, poz. 3. Rozdelením náplne bubna v strednej časti do zväzku 3 rúr sa znížil krútiaci moment na otáčanie rotujúcej časti, a teda i spotreba energie. Vplyvom zníženia hmotnosti náplne bubna na 1/3 v rúre sa znížilo i opotrebenie rúr (zníženie súčinu kolmej sily a posuvovej rýchlosťi) a zvýšil sa chladiaci účinok, pretože sa zvýšila styčná povrchová plocha náplne.



Obr.XVII-9

Vytíkací a chladiaci bubon typ VCB 10

1 - vstupná časť vytíkacieho a chladiaceho bubna, 2 - stredná časť, 3 - výstupná časť,
4 - pohonná jednotka, 5 - odsávacia kabína vstupnej časti, 6 - protihluková kabína výstupnej časti, 7 - zväzok 3 rúr priemeru 1220 mm

Rosledné zariadenie v kontinuálnom procese výroby odliatkov je otrieskavač metací bubnový typ TMB 32, obr. XVII-9, poz. 5. Už pri jeho vývoji sa uvažovalo, že z chladiaceho a vytíkacieho bubna, resp. z iných vytíkacích zariadení vychádzajú odliatky so zvyškami formovacej zmesi. Preto je otrieskavač v obehovej sústave čistiaceho prostriedku vybavený ako vzduchovou, tak i magnetickou separáciou. Ďalej má riešení reguláciu rýchlosťi postupu odliatkov pracovným priestorom v závislosti od množstva vrhaného čistiaceho prostriedku tak, aby nenastávalo tzv. nedotrieskavanie alebo pretrieskavanie odliatkov.

Funkcia otrieskavača je nasledujúca: Dopravené odliatky do pracovnej časti bubna sú otrieskavané dvoma metacími jednotkami, ktorých metacie kolesá majú zakrivené lopatky. Jednotky sú upevnené na čelnej časti stroja a ich akčný rádius vykrýva pracovný priestor bubna, v ktorom sa prevalujú čistené odliatky. Otáčaním bubna a vplyvom vhodného tvarovania obloženia jeho pracovnej časti odliatky postupne prechádzajú do odbrokovacej časti bubna. Odtač postupne vypadávajú na dopravné žľabové úseky typu DZU, obr. XVII-9, poz. 6, k odsunu na ďalšie operácie v čistiarni. Čistiaci prostriedok spolu so zvyškami formovacej zmesi a s malými úlomkami vtokových sústav a pod. prepadávajú otvormi v obložení bubna na spodné vibračné sito, kde sa vykonáva separácia úlomkov a hrudiek, tzv. nadsitné, a čistiaceho prostriedku s preosiatou formovacou zmesou, tzv. podsitné. Nadsitné je dopravené do zberacej odpadovej palety. Podsitné je závitkovým podávačom posunuté ku vzduchovej a magnetickej separácii, kde je dokonale odľúčená formovacia zmes a znehodnotené (rozdrvené) častice čistiaceho prostriedku od kvalitného čistiaceho prostriedku. Ten potom postupuje elevátorom čistého čistiaceho prostriedku do zásobníka nad metacími kolesami. Odsávaný vzduch zo vzduchovej separácie je s prachovými podielmi privádzaný do expanznej nádoby, od kiaľ sú časti odľúčené od vzduchu odvádzané do zásobníka odľúčených nečistôt. Aby množstvo metaného prostriedku odpovedalo potrebnej intenzite čistenia, je regulované podľa otáčok bubna otrieskavača. Tento má automatickú reguláciu otáčok v troch stupňoch. Najnižšie otáčky sú základné a ich zvyšovanie sa vykonáva automaticky podľa zataženia bubna v závislosti od intenzity dodávky odliatkov pomocou riadiacich obvodov kontrolujúcich zataženie pohonu otáčania búbna. Pri prekretení zataženia pohonu bubna pri najvyššom stupni otáčok prevádzka otrieskavača je blokovaná a zastavuje sa prísun odliatkov, aby sa neporušil stroj. Technické parametre bubnového otrieskavača TMB 32 sú uvedené v tab. XVII-7.

Technické parametre bubnového otrieskavača TMB 32

Tabuľka XVII-7


Názov parametrov	Jednotky	Hodnoty
Max. výkon stroja - očistených odliatkov	t.h ⁻¹	10
Max. rozmer odliatku	mm	700
Max. hmotnosť 1 ks odliatku	kg	63
Max. hmotnosť náplne bubna	kg	3200
Max. množstvo formovacej zmesi v % z hmotnosti odliatku	%	10
Veľkosť pracovného priestoru (priemer a dĺžka)	m	2 x 2
Čas priechodu odliatku pracovným priestorom	min	4 - 12
Max. priechodnosť otrieskavacieho čistiaceho prostriedku	kg.min ⁻¹	1200
Náplň otrieskavacieho čistiaceho prostriedku	kg	8000
Max. príkon elektrickej energie	kW	130


XVII.1.3.3 Automatická bezrámová formovacia linka s automatom KLW 50

Vzhľadom na zjednodušenie konštrukcie, zmenšenie rozmerov, hmotnosti nado-búdaciach nákladov sa začali vyrábať formovacie automaty s jednou plniacou stanicou spoločnou pre hornú a spodnú polovicu formy. Tým sa ich výkon zníži asi o polovicu, napr. 120 f.h⁻¹, čo vždy vyhovuje podmienkam sériovej výroby.

Fa G. ZIMMERMANN Maschinenfabrik GmbH, NSR vyvinula automatické formovacie linky na výrobu bezrámových foriem s horizontálnou deliacou plochou. Ich základ tvorí automat KLW 50, vyrába formy s rozmermi 750x670x150 až 300/150 až 300 [mm]. Výška hornej a spodnej polovice formy je plynule nastaviteľná v uvedených medziach. Pracuje s lisovacou silou v rozmedzí od 250 do 630 kN, čomu odpovedá plynule nastaviteľný lisovací tlak od 0,5 do 1,25 MPa. Spotreba stlačeného vzduchu tlaku 0,7 MPa predstavuje asi 0,5 m³ na 1 formu. Automat má elektrický príkon 90 kW. Jeho hmotnosť bez hydrauliky a elektroinštalácie je 2800 kg. Na obr. XVII-10a sú znázornené jednotlivé fázy výroby formy:

1. Plniace a zhustovacie zariadenie je vo východiskovej polohe pre zhotovenie spodnej polovice formy. Spodný rám je usadený na modelovom zariadení pre spodnú polovicu. Vstreľovacia - lisovacia doska je v polohe na vstrelenie formovacej zmesi. Pri výrobe spodnej polovice slúži formovacia komora hornej polovici dosahujúcej na spodný rám ako plniaci rámk. Na úseku zakladania jadier sú 4 volne prístupné spodné polovice.






Obr.XVII-10a
Automatická formovacia linka na výrobu bezrámových foriem s horizontálnym
delením - postup výroby bezrámovej formy (1 až 10) na formovačom automate
KLW 50

2. Plnenie a predzhustenie vstrelením a konečné zhustenie spodnej polovice hydraulickým dolisovaním zaručuje rovnometernú tvrdosť formy.
3. Oddelenie modelového zariadenia pre spodnú polovicu od formy jeho spustením.
Zdvihnutie vstreľovacej lisovacej dosky spoľačne s formovacou komorou hornej polovice. Spodná polovica formy, ktorá zostáva v jednom z 8 rá-

- mov, vychádza bočne z automatu a uloží sa na spodnú vetvu dopravného systému spodných polovic foriem.
4. Modelové zariadenie pre spodnú polovicu sa odsunulo v smere šípky (kolmo na pohyb foriem) a modelové zariadenie na výrobu hornej polovice sa prisunulo do pracovnej stanice, kde naň dosadla formovacia komora. Vstreľovacia lisovacia doska je vo východiskovej polohe na vstrelenie hornej polovice formy.
 5. Plnenie a predzhustenie formovacej komory vstrelením s nasledujúcim dosovaním. Na spodnej valčekovej trati sa spodné polovice posunuli o 1 krok.
 6. Oddelenie modelového zariadenia od hornej polovice spustením a súčasné zdvihnutie hornej polovice formy spolu s formovacou komorou a so vstreľovacou lisovacou doskou.
 7. Modelové zariadenie pre hornú polovicu sa odsunulo v smere šípky a obrátená spodná polovica formy v ráme bola z úseku pre zakladanie jadier dopravená späť do pracovnej stanice automatu pod nadvihnutú hornú polovicu. Na obr. vidieť odoberacie zariadenie s podložkou. Ďalšia spodná polovica bola obrátená a dostala sa pritom do úrovne úseku na zakladanie jadier.
 8. Formovacia komora s hornou polovicou formy dosadla na spodnú polovicu v ráme a súčasne odoberacie zariadenie zdvihlo podložku tak, aby sa hotová forma mohla prevziať.
 9. Zložená forma je vytlačená vstreľovacou lisovacou doskou a je spustená do úrovne dopravného systému pre hotové formy.
 10. Bezrámová forma s podložkou je vysunutá a priadená k predchádzajúcim. Pred odlievaním sa formy automaticky zatažujú.

Podložky sú v smere dopravy o 2 mm dlhšie ako forma. Pri doprave odlievácim úsekom sa formy vzájomne dotýkajú, ale sily potrebné na presun nepôsobia na formu, ale na podložku. Odliata forma sa na konci odlievacej trate presunie zariadením 4, obr. XVII-10b z podložky do chladiacej vane. Uvoľnená podložka sa spustí na valčkovú trať (pod odlievacím dopravníkom 2) a vracia sa späť k formovaciemu automatu. Chladiace vane, každá pre dve odliate formy, sa prostredníctvom dvoch trakčných vozíkov 5 premiestnia oproti niektoej z troch valčkových tratií (9a, 9b, 9c), na ktoré sú "vane" presúvané pojazdným valcom 7. Doprava vaní po valčkových tratiach, na ktorých formy chladnú, sa tiež zabezpečuje valcom 7. Volbou rôzneho programu využitia chladiacich tratií sa mení čas chladnutia. Na konci chladiacich tratií je vozík 10, ktorým sa "vane" premiestňujú pred vratnú trať 14, na ktorú sú presunuté. Ďalším vozíkom 11 sa premiestňujú pred vytriasaciu mrežu 13, na ktorú sa už formy dopravia postrkovacím zariadením 12. Odliatky odchádzajú dochlaďovacím úsekom 15. Prázdne "vane" sa vracajú na trať 14 a ďalej späť pod presúvacie zariadenie 4. Modelové zariadenia sú pripravené na tratiach 7a (na výrobu horných polovic) a 7b (na výrobu spodných polovic). Na ich automatickú výmenu slúžia špeciálne zariadenia 6. Formovací automat je zásobovaný formovacou zmesou zo zásobníka 8.



- 274 -

Obr. XVII-10b

Automatická formovacia linka na výrobu bezrámových formiem s horizontálnym delením - formovacia linka fy G. ZIMMERMANN Maschinenfabrik GmbH, NSR

1 - formovací automat KLW 50, 1a - dvojúrovňový dopravný systém pre cirkuláciu spodných rámov (polovic formy), 1b - obracačka hotových spodných polovic, 2 - dopravník (odlievaci úsek), 3 - automatické zariadenie na prikladanie, odoberanie a vrácanie závaží, 4 - presúvacie zariadenie, 5 - trakčné vozíky, 6 - automatické zariadenie na výmenu modelových zariadení, 7 - pojazdný presúvací valec, 7a - dopravná trať na výmenu modelových zariadení, 7b - dopravná trať na výmenu modelových zariadení pre spodné polovice, 8 - zásobník bentonitovej formovacej zmesi, 9 - ovládacia, riadiaca a kontrolná jednotka formov. linky; 9a, 9b, 9c - valčekové trate pre chladiace vane s formami, 10 - vozík prepájajúci trate 9a, 9b, 9c a 14; 11 - premiestnovací vozík: spätná trať 14 - vytriasacie zariadenie, 12 - postrkovacie zariadenie, 13 - vytriasacie zariadenie, 14 - spätná trať, 15 - dochladzovací úsek


Zmes sa odoberá vynášacím pásom, ktorý je ovládaný sondou v zásobníku vstreľovacieho zariadenia formovacieho automatu.

Aby sa zabezpečil dostatok dobre prístupných miest na zakladanie jadier, je automat vybavený 8 volnými rámami na výrobu spodných polovic. Čiže 8 cirkulujúcich spodných polovic je vyrobených v predstihu, z čoho v 4 miestach je umožnené vkladanie jadier. Pri max. výkone linky 120 f.h^{-1} je potom celkový čas na zakladanie jadier $4 \times 30 \text{ s} = 120 \text{ s}$. Spodné polovice sa po zaformovaní pohybujú na dopravnom systéme la medzi automatom a obracačkou spodných polovic 1b. Linka umožňuje odlievať nielen sivú liatinu, ale až 60 % odliatkov z tvárnej liatiny, ktoré potrebujú dlhší čas na chladnutie vo forme. Minimálny čas na chladnutie je 45 min a maximálny 1 h 45 min. Automatickou predvolbou postupu foriem na tratiach 9a až c sa pri kombinácii odlievania tvárnej a sivej liatiny dajú časy chladnutia vybratých odliatkov z tvárnej liatiny zvýšiť. Dobrý prístup k pracovnej stanici formovacieho automatu umožňuje umiestňovať k modelovým zariadeniam: chladidlá, exotermické vložky, polystyrénové modely náliatkov atď. Linka je určená pre hmotnosť odliatkov od 3 do 80 kg. Jej odlievací úsek má rozpätie min. 30 foriem, aby prerušenie dodávky taveniny v trvaní 15 min neovplyvnilo výkon linky.

XVII.1.3.4 Automatická bezrámová formovacia linka GISABLOC 35

Kombináciu vstreľovania a lisovania vyšším merným tlakom využíva aj jedna z najmodernejších bezrámových liniek GISABLOC 35 od výrobca fy GISAG z NDR. Systém formovacieho automatu vyrába bezrámové formy s horizontálnou deliacou rovinou z bentonitových zmesí. Veľkosť foriem je 900x710x160 až 320/160 až 320 [mm] a výkon 160 f.h^{-1} . Vstreľovací tlak je 0,1 až 0,3 MPa a lisovací tlak 0,6 až 1 MPa, výrobný takt je 22,5 s. Formovacia linka sa dodáva s automatickým odlievacím zariadením typu INVR 2500, ktoré je programovateľné pre rôzne objemy foriem. S výhodou sa používa pri častej výmene modelových dosiek bez zastavenia chodu stroja. Na výmenu modelových dosiek sa používa manipulátor. Novinkou linky je vybavenie diagnostickým elektronickým zariadením, ktorého princíp vyplýva z obr. XVII-11. Je zostavené na báze mikropočítača ROBOTRON K 1520, ktorý udáva, pripravuje, spracúva a dokumentuje výrobné údaje potrebné na sledovanie porúch a výpadkov automatickej formovacej linky. Ďalej sleduje parametre výroby linky a regisra, jej kvantitu dobrých a nepodarkových odliatkov, t.j. kvalitu. Diagnostický elektronický systém je charakterizovaný nasledujúcimi parametrami:

- zber maximálne 64 binárnych signálov na kontrolu taktových časov a maximálne 8 analogických hodnôt na kontrolu teploty (umožňuje ďalšie rozšírenie),



Obr. XVII-11
Schéma diagnostického zariadenia pre automatickú bezrámovú formovaci lin-
ku GISABLOC 35

- zistovanie časových tolerančných medzi prostredníctvom metódy "teach in",
- zistovanie porúch, to znamená časovej odchýlky presahujúcej tolerančné medze,
- signalizácia, indikácia a vyhodnocovanie porúch pomocou zobrazovacej jednotky (s možnosťou akustickej signalizácie),
- protokolovanie porúch a prestojov časov zariadení podľa jednotlivých príčin prestojov, na želanie pomocou diernej páske, kazetovej magnetickej páske alebo termopáskovej tlačiarne,
- vstup príčin časových prestojov pomocou tlačidiel,

- trvalá indikácia stavu zariadení pomocou zobrazovacej jednotky,
- možnosť výberu ľubovoľných registrovaných a agregovaných informácií o zariadení pomocou tlačidiel,
- modulová konštrukcia programového vybavenia pre zabezpečenie možnosti dopĺňania a začleňovania užívateľských programov,
- možnosť vstupu dodatočných informácií pomocou tlačidiel,
- jednoduchá obsluha tlačidiel pomocou tabuľiek na zobrazovacej jednotke a možnosť náladenia orientačného bodu na zobrazovacej jednotke,
- možnosť výberu testovacích programov pre vlastnú diagnózu.

XVII.1.4 Gravitačné plnenie a lisovanie vyšším merným tlakom (max. 1 MPa)

Počet originálnych riešení automatov a liniek na výrobu bezrámových foriem zaznamenal prudký vzrast v sedemdesiatych rokoch; napr. v USA sa zvýšil počet zariadení na výrobu bezrámových foriem od roku 1965 do roku 1977 zo 110 na 1501.

V druhej polovici sedemdesiatych rokov ponúkla aj fa GEORG FISCHER (+GF+ Švajčiarsko) 3 typy automatov na výrobu bezrámových foriem, tab. XVII-8.

Formovacie automaty na výrobu bezrámových foriem systémom +GF+

Tabuľka XVII-8

Údaj	KDFE 8575	KDF 7060	KDF 6050
Veľkosť formy	850 x 750 mm		
Plynule meniteľná výška polovic formy	200 - 300 mm		
Lisovací tlak	max. 1 MPa	max. 1 MPa	max. 1 MPa
Možný čas na zakladanie jadier:			
- spodná polovica: obidve polohy celkom	20,5 s		
- horná polovica: obidve polohy celkom	18,0 s		
Spotreba formovacej zmesi:			
- pri výške polovice formy 200 mm	max. 46 t.h ⁻¹		
- pri výške polovice formy 300 mm	max. 70 t.h ⁻¹		
Výkon automatov [f.h ⁻¹]	120	250	280

Automaty typu KDF 7060 a KDF 6050 vyrábajú hornú a spodnú polovicu formy súčasne, čo zabezpečuje vysoké výkony, ale na úkor vyšších nadobúdacích ná-

kladov na automat a vyšších nárokov na zastavaný priestor. Aby firma vyhovela požiadavkám súčasných zlievarní, ako napr.:


- nadobúdacie a udržovacie náklady musia byť nízke,
- pružnosť pri plnení výrobného programu musí byť vysoká, a to nielen z hľadiska tvaru odliatkov, ale aj z hľadiska používaných formovacích a tavebných materiálov,
- musí byť zabezpečené bezproblémové zakladanie jadier do spodnej a hornej polovice,
- existujúce modelové dosky musia byť použiteľné len s nepodstatnými zmienami,
- je žiadúca rýchla výmena modelových dosiek, tak, aby bolo možné vyrábať formy pre stredné a menšie série a dokonca i jednotlivé vzorky odliatkov, zlieváren musí prispôsobiť výrobu vzhľadom na požiadavky zákazníka tak, aby nemusela hotové odliatky skladovať, vyvinula automat KDFE 8575.

Ide o karuselové usporiadanie formovacieho stroja, ktoré je ešte v stanici formovania A, obr. XVII-12 III, doplnené o otočný prípravok - kríž. Výroba striedavo spodnú a hornú polovicu za sebou v jednej stanici, tým odpadá jedno dávkovacie, plniace a lisovacie zariadenie. Pohyb horných rámov, resp. horných polovic foriem na karuseli je v takte: Av-Bv-Cv-Dvs-Av..., a pohyb spodných je v takte: As-Bs-Cs-Ds-As

Funkcia automatu v polohe formovania vyplýva z obr. XVII-12 I a v polohe skladania a vytláčania z obr. XVII-12 II. Schéma formovacieho zariadenia s karuselovým usporiadaním je na obr. XVII-12 III. Dvojpolohový formovací prípravok, poz. 17, slúži na striedanie modelových dosiek pre spodnú a hornú polovicu formy v takte spodná-horná-spodná-horná

Uvedený postup výroby bezrámovej formy má rezervy v systéme plnenia formovacej zmesi. Naproti tomu používa najmodernejšie konštrukcie a automatizačné prvky, t.j. karuselové usporiadanie, výmenu modelových dosiek pre hornú a spodnú polovicu v takte pomocou otočného prípravku a lisovanie vyšším merným tlakom.

Možno sa domnievať, že najnovšie a najrýchlejšie spôsoby plnenia so súčasným zhustňovaním metódou "impulzného formovania" či už použitím stlačeného vzduchu, expanzie plynov, alebo vakuu zasiahnu aj do výroby bezrámových foriem. Urýchlenie procesu plnenia kombináciou impulzného formovania a lisovania by viedlo k zvýšeniu výkonu formovacieho automatu KDFE 8575, avšak na úkor výrobcovo-technologického pohodlia. Výkon automatu KDFE 8575 120 f.h^{-1} , vyžaduje odliat formu každých 30 s. Zlievárne, ktoré nepoužívajú najnovšie automatické zariadenia (úpravne pieskov, aut. odlievacie zariadenia atď.) v komplexnom procese výroby odliatkov, môžu napr. skrátenie intervalu odlievania na menej ako 30 s dodržiavať iba extenzívou formou, čo dnes už nie je efektívne.




Obr.XVII-12

Pracovný postup výroby bezrámových form na automate KDFE - 8575
 1 - lisovacia doska pohyblivá, 2 - plniaci zásobník pohyblivý, 3 - plniaci rámič, 4 - spodný rám, 5 - modelová doska na výrobu spodných polovic formy, 6 - modelová doska pre výrobu horných polovic formy, 7 - pretláčanie rámu, 7P - pretláčací rám preberá v stanici D s spodné polovice formy, 8 - podložka, 9 - jadro, 10 - vozíková trať, 11 - horné vytláčacie čelo, 12 - dolné zdvívacie čelo, 13 - horný rám, 13P - horná polovica formy pootočená do stanice Dvs, 14 - lisovací mechanizmus na vyššie merné tlaky, 15 - odmerná nádoba, 16 - hotová forma na podložke, 17 - dvojpolohový otočný prípravok pre modelové dosky, 18 - štvorpolohový karusel

I. Postup výroby spodnej polovice formy v stanici D

1 - plnenie spodného formovacieho rámu, 2 - zhustovanie lisovaním, 3 - odlovanie modelu (modelovej dosky)




Obr.XVII-12 II

Postup skladania a vytlačania formy v stanici D

1 - zdvihnutie pretláčacieho rámu k spodnej polovici formy, 2 - vytlačenie spodnej polovice formy čelom vytlačacieho zariadenia do pretláčacieho rámu, 3 - spustenie pretláčacieho rámu so spodnou polovicou formy, prázdný spodný rám sa pootočil do stanice As, zo stanice Cv prišiel zaformovaný horný rám, poz. 13P, 4 - zloženie formy zdvihnutím pretláčacieho rámu, 5 - vytlačenie zloženej formy vytlačacím čelom, 6 - spustenie hotovej bezrámovej formy na vozíkovú trať

III.



Obr.XVII-12 III

Schéma formovacieho zariadenia

- a) stanice formovacieho automatu v cykle formovania hornej polovice formy
 Av - formovanie hornej polovice formy, Bs - obrátenie spodnej polovice, prvá možnosť zakladania jadra (jadier), Cv - spätné obrátenie hornej polovice, Ds - vytlačenie spodnej polovice do pretláčacieho rámu,
- b) stanice formovacieho automatu v cykle formovania spodnej polovice formy
 As - formovanie spodnej polovice formy, Bv - obrátenie hornej polovice, možnosť zakladania jadier chladidiel, očkovacích prípravkov atd., vŕtanie vtokového kanála, Cs - druhá možnosť zakladania jadier, chladidiel atd. do spodnej polovice, Dvs - zloženie hornej a spodnej polovice a vytlačenie bezrámovej formy na vozíkovú trať

Z prehľadu automatov na výrobu bezrámových foriem vyplýva, že zlievárne si doslova môžu na trhu vybrať formovací automat vhodný pre ich sortiment odliatkov a technologicko-výrobné podmienky.

XVII.1.5 Gravitačné plnenie samovolne tuhnúcich zmesí

Zlievárne, ktoré nevyrábjajú pre automobilový priemysel a tiež i čs. zlievárne, ktoré nemajú veľkú sériovosť výroby, uprednostňujú formovacie automaty s veľkou flexibilnou adaptáciou na výrobu rôznych typov a rozmerov odliatkov. Takéto automaty majú menšie výkony, napr. formovací automat KDFE 8575 vyhovuje veľkému počtu zlievární, ktoré produkujú diskrétnie, t.j. rôznorodé odliatky pri častej zmene ich sérií. Doteraz popísané formovacie automaty na výrobu bezrámových foriem vrátane KDFE 8575 používali bentonitové zmesi. Ukázalo sa, že v modernom zlievárenstve sú už väzné bentonitové zmesi prekonané v dôsledku používania chemického vytvrdzovania namiesto mechanického zhustovania. Flexibilnosť pre rôzne typy a rozmery odliatkov je veryšoká, pretože chemická zmes nie je závislá od jej tvaru, rozmerov, resp. objemu v porovnaní s bentonitovými zmesami pri mechanickom zhustovaní. Progresívnosť patrí chemicky vytvrdzujúcim zmesiam pri teplotách okolia. Ich spojivové systémy možno rozdeliť takto:

Samovolne tuhnúce zmesi so spojivom na báze derivátov furánovej živice so schopnosťou vytvrdzovania v kyslom prostredí za teploty okolia. Ich spojový systém sa skladá z furánovej živice a z katalyzátora. Formovacie zmesi pozostávajú zhruba zo 100 hm.d. suchého kremenného piesku (ostriva), z 1,5 až 2,5 hm.d. furánového spojiva a z 0,6 až 1,5 hm.d. katalyzátora. Najprv sa zmieša ostrivo s katalyzátorom a potom sa pridáva spojivo. Rýchlosť samovolného tvrdnutia závisí predovšetkým od množstva katalyzátora.


ASHLAND COLD BOX proces používa dvojzložkové tekuté spojivo fenolovú živicu a polyizokyanát v pomere 1 : 1. Zmes sa vytvára tak, že na 100 hm.d. ostriva pripadá 1,8 až 2 hm.d. spojiva a 0,1 hm.d. katalyzátora. Ostrivá obalené tekutým spojivom tvoria zmes, ktorá sa obyčajne vstreduje do foriem alebo jadrovníkov upravených na prefukovanie vzdušným aerosólom trietylaminu (katalyzátorom) pri pretlaku 0,2 MPa, čím nastáva "okamžité" vytvrdzovanie (do 20 s) za teploty okolia.

Rýchlotvrdenúce zmesi, tzv. FAST COLD proces. Metóda používa fenolické živice v pomere 1,5 až 3 hm.d. so schopnosťou vytvrdzovania v kyslom prostredí za teploty okolia. Katalyzátor je v tekutom stave, používa sa v množstve 1 až 3 hm.d. na 100 hm.d. ostriva. Môže ním byť napr. kyselina p-toluén-

sulfónová alebo etylbenzénsulfónová. So zvyšovaním obsahu spojiva sa zvyšuje pevnosť zmesí a so zvyšovaním obsahu katalyzátora sa zvyšuje pevnosť a rýchlosť vytvrdzovania.

V porovnaní s bentonitovými zmesami formovanými za surova majú samovolne tuhnúce zmesi vyššiu pevnosť v tlaku a najmä vyššiu pevnosť v ohybe a tvrdosť. Preto sú veľmi vhodné na výrobu bezrámových foriem a jadier. Technická úroveň, automatizácia a programové vybavenie súčasných miešadiel (mixérov) na prípravu samovolne tuhnúcich zmesí, dovoluje ich prípravu vo veľkých objemoch na malom priestore a v krátkom čase.

Na posúdenie výhod samovolne tuhnúcich chemicky viazaných zmesí v súvislosti s výrobou bezrámových foriem možno uviesť ako príklad plnoautomatickú linku systému CELECTA-MOLD fy COMBUSTION ENGINEERING, INC (USA).



Ubr. XVII-13

Automatická linka na bezrámové formovanie, systém CELECTA-MOLD
1 - mixér na miešanie spojiva s ostrivom a potom s katalyzátorom s výkonom
cca 450 kg min⁻¹, 2 - elektrický ohrievač piesku, 3 - vyvýšený násypný zásobník piesku objemu 10 t, A - pootáčiaci 12-taktný karusel, B - plniaca stanica s vibračným a zarovnávacím zariadením, C - vstupný dopravník pre prísun modelových zariadení na výmenu, D - ovládaci a kontrolný panel, E - vystupný dopravník na odvoz použitých modelových zariadení, F - zariadenie na preklépanie polovic formy a ich oddelovanie od modelových zariadení, G - stanica postrekova a povrhovej úpravy formy, H - stanica vkladania jadier, I - zariadenie na vysúvanie formy, J - podávač podložiek, K - gravitačný dopravník, L - zariadenie na automatické otáčanie hornej polovice a skladanie formy, M - krokový pásový dopravník, N - diagnostické zariadenie na programovateľnú kontrolu procesu

Linka, obr. XVII-13, používa znova progresívne usporiadanie, a to 12-polo-
hový karusel s jednou stanicou plnenia pre spodné a horné polovice. Vstup-
ný zásobovací doprevník C dodáva pri každej zmene modelového zariadenia,
resp. vonkajšieho rozmeru formy, modelové zariadenie súčasne viazané
na formovací rám (polovicu jadrovníka). Prísun modelových zariadení je
v takte: spodná polovica - horná polovica atď. Pootočením karuselového sto-
la A o 30° príde modelové zariadenie ohrazené rámom do plniacej stanice
B pod mixér l. Tento používa programové dávkovanie zmesi v súlade s potreb-
ným objemom zmesi pre konkrétnu polovicu modelového zariadenia a vonkajší
rozmer formy. Programové riadenie môže podľa potreby vykonávať zmenu recep-
túry zmesi, t.j. pomeru živice a katalyzátora vzhľadom na potrebné techno-
logické vlastnosti formovacej zmesi. Ohrievač piesku 2 v podstate udržiava
konštantnú teplotu tak, aby pri danom pomere živice a katalyzátora sa dodr-
žal konštantný čas vytvrdzovania. Programové riadenie akceptuje dodržiava-
nie technologických podmienok pre cyklovú súseďnosť plánovaných zmien mo-
delových zariadení. Pri výkone linky 100 f.h⁻¹ trvá 5,4 min pootáčanie vy-
tvrdzujúcej polovice formy do polohy, v ktorej je zariadením F oddelená sa-
monosná polovica bezrámovej formy od modelového zariadenia s rámom. Táto
je preklopená tak, že jej funkčná dutina (líce) je situovaná hore. Polovi-
ca formy je ďalej vysunutá na krokový pásový doprevník M. V stanici G sa
vykonáva postrek a povrchová úprava polovic formy. V stanici H je priestor
na vkladanie jadier do spodnej polovice. Horná polovica sa v stanici L otá-
ča o 180° a skladá sa (uzavára) spolu so spodnou. Hotová zložená forma je
zariadením I vysunutá na podložku gravitačného dopravníka K, na ktorej pu-
tuje k odlievaciemu polu. Odlieva sa minimálne 15 min po naplnení formy sa-
movolne vytvrdzujúcou zmesou; vtedy už nadobudla potrebné vlastnosti.
K pôvodnému riešeniu formovacieho systému CELECTA-MOLD patrí:

- výkon 100 zložených foriem za hodinu,
- výmena modelových zariadení od jedného po neobmedzený počet v rámci pra-
covných cyklov,
- môže vyrábať formy s lubovoľnými rozmermi od minimálneho 355x460x75/75
po maximálny 610x760x200/200 [mm], schematicky znázornené na spodnej čas-
ti obr. XVII-13,
- systém môže vyrábať až 6 rozličných foriem (odliatkov) súčasne,
- používa programované plnenie formovacej zmesi pre rôzne veľkosti foriem,
- používa automatické otáčanie horných polovic a ich presné skladanie
so spodnými.

K výhodám spojivového systému vytvrdzujúceho za teploty okolia, tzv. systé-
mu NO-BAKE (zmesi nevyžadujúce ohrev), patria:

- zníženie spotreby energie a tomu odpovedajúcich nákladov,
- veľká rozmerová presnosť a vyššia akosť povrchu pre všetky odliatky
zo železných a neželezných zliatin,
- vyššia úroveň výroby, menšie nároky na zručnosť obsluhy a menej pracov-

- ných hodín,
- zníženie problému znečistenia prostredia a jeho kontroly,
 - významné úspory na nákladoch, súhrnné náklady na výrobu dovolujú rýchlo vyplatiť počiatočné investície.

XVII.2 AUTOMATY NA VÝROBU BEZRÁMOVÝCH FORIEM S VERTIKÁLNOU DELIACOU ROVINOU

Formovacie automaty tejto skupiny dosahujú najvyššie výkony, sú vhodné pre velkosériové výroby, to znamená pre nie časté zmeny sortimentu odliatkov. K ich negatívnym charakteristikám patrí, že nie sú vhodné na výrobu odliatkov širokého tvarového sortimentu, a to z hľadiska usporiadania vtokových systémov. Ďalej z hľadiska nekontrolovatelnosti uloženia jadier a z hľadiska použiteľnosti členitých jadier a možností ich uloženia.


K typickým predstaviteľom tejto koncepcie patria formovacie automaty systému DISAMATIC, ďalej WALLWORK, Automatičeskie línie "M" atď.


XVII.2.1 Výroba bezrámových foriem na automatoch typu DISAMATIC

Považujú sa za najúspešnejšie zariadenia na výrobu bezrámových foriem. Prvý typ DISAMATIC 2011 bol daný do prevádzky roku 1964. Výrobca, dánska fy DISA - odd. DISAMATIC, odvtedy stroje ustavične vylepšovala po technickej a automatizačnej stránke. Najnovšie typy, napr. DISAMATIC 2070 a DISAMATIC 2130, sú po technickej stránke natoľko vypracované, že výrobca, ktorého tažisko tvorí výroba meracej a regulačnej techniky a iných elektronických prístrojov, začal vyrábať k automatom automatické odlievacie zariadenia DISAPOUR a chladiace - vytíkacie bubny (DISACOOL). Dodáva kompletné automatické linky na výrobu surových odliatkov s malými nároknmi na priestor. DISAMATIC je jediný z automatov vhodný na výrobu bezrámových foriem pre odliatky zo sivej, tvárnej a temperovanej liatiny, z neželezných kovov a z ocelí na odliatky.

Zhusťovanie formovacej zmesi používa dve osvedčené fázy:

1. plnenie a predzhusťenie vstrelovaním,
2. dolisovanie vyšším merným tlakom (cca 2 MPa).





Obr.XVII-14

Postup výroby bezrámovej formy systémom DISAMATIC

1 - ľavá modelová doska, 2 - pravá modelová doska, 3 - ľavý piest ukončený prítlačnou doskou, na ktorej je upevnená pravá modelová doska, 4 - pravý piest prepojený s ľavou (čelnou) modelovou doskou, 5 - čelná výkyvná prítlačná doska, na ktorej je upevnená ľavá modelová doska, 6 - dolisovaná obojsstranná polovica formy, 7 - priestorovo uzavretá formovacia komora, 8 - ovládaci viaccestný ventil, 9 - pomocný hydraulický systém na reguláciu poloh modelových dosiek, 10 - prívod pracovného tlakového oleja, 11 - prívody pomocného (regulačného) tlakového oleja, 12 - zásobník vzduchu pre vstreľovaciu komoru, 13 - vstreľovacia štrbiná, 14 - vstreľovacia komora, 15 - posuvadlový uzáver vstreľovacej komory

Vstreľuje sa zhora do štvorhrannej formovacej komory uzavretej dvoma vertikálnymi modelovými doskami, z ktorých jedna dolisúva zmes pohybom oproti stojacej (opornej). Schematicky je postup výroby polovice formy zobrazený v šiestich taktoch, obr. XVII-14a až f.

- a) Vstreľovacia komora 14 je prepojená s formovacou komorou 7 cez vstreľovaciu štrbinu 13. Vstreľovacia komora má v hornej časti dopravník, jej plniaci otvor sa uzavrie, keď indikátor hladiny formovacej zmesi signalizuje, že hladina je dostatočná. Pri súčasnom uzavretí vstreľovacej komory sa vstrelí do nej zmes podávacím stlačeným vzduchom zo vzdušníka vstreľovacej komory 12.
- b) Počas procesu zhustňovania je ľavá čelná modelová doska 1 udržiavaná v pevnej polohe pomocou piesta 4 pod dostatočným protitlakom. Pravá lisovacia modelová doska 2 pripojená k prítlačnej doske sa vtlačí hydraulickým systémom do formovacej komory natol'ko, že zmes sa dolisuje na vopred nastaviteľnú hodnotu v závislosti od zvoleného lisovacieho tlaku.
- c) Čelná výkyvná modelová doska 1 sa pri súčasných vibráciách odtiahne od formy pomocou regulácie tlaku oleja 11 v pravom prítlačnom valci 4 do polohy paralelnej s formovacou komorou 7. Na princípe ovládania pomocou kulisového mechanizmu sa doska protitlakom pri pohybe smerom doľava dostane do takej polohy, že formovacia komora sa čelne otvorí. Súčasne sa plní vstreľovacia komora.
- d) Pravá lisovacia modelová doska 2 pripojená k prítlačnej doske vytlačí polovicu formy z komory. Tesne predtým, ako dosiahne polohu predchádzajúcej vytlačenej formy, sa jej rýchlosť zníži natol'ko, aby hladko na ňu dosadla. Potom sa séria vyrobenných foriem posunie ovládaným pohybom dopredu o šírku (Š1) jednej polovice formy.
- e) Pri potlačení série foriem dopredu sa zapne vibrátor pripojený k prítlačnej doske a pravá lisovacia modelová doska 2 sa vytiahne z formy. Pomocou vibrácií sa zabezpečuje negatívny tvar obrysu modelu bez poškodenia formy. Pravá lisovacia modelová doska 2 s prítlačnou doskou sa vráti späť do východiskovej polohy vo formovacej polohe 7 pomocou prívodu pomocného (regulačného) tlakového oleja 11, ktorý ovláda ľavý prítlačný piest.
- f) Nakoniec sa čelná výkyvná oporná doska 5, na ktorej je upevnená ľavá modelová doska 1, vráti do vertikálnej polohy a posunie sa späť, čím uzavrie formovaciu komoru. Súčasne sa uzavrie posúvadlový uzáver 15 na plnenie formovacej zmesi na vrchu vstreľovacej komory. Tým sa uzavrel formovací cyklus a automaticky sa začína cyklus výroby nasledujúcej polovice formy. Medzitým je možnosť vkladania jadier do pravej hotovej polovice formy.


Prehľad niektorých typov formovacích automatov fy DISA je uvedený v tab. XVII-9. V nasledujúcom uvedieme vybraté zariadenia vytvárajúce súčasť formovacích automatov.

Formovacie automaty firmy DISA na výrobu bezrámových foriem

Tabuľka XVII-9

Formovací automat	Rozmery formy dĺžka x výška x hrúbka [mm]	Výkon [f.h ⁻¹]	Posuv foriem	Zakladanie jadier	Spôsob riadenia	Iné
DISAMATIC 2011	400x500x120-300/ 120-300	300	Vytláčanie lisovacou doskou alebo AMC 2042	ručne	mechanicko: -hydraulicky -pneumaticky	už sa nevyrába
DISAMATIC 2013 A B	480x600x120-330/ 120-330 535x650x120-330/120-330	360	Vytláčanie lisovacou doskou alebo AMC 2042	ručne alebo zakladacom jadier	mechanicko: -hydraulicky -pneumaticky	už sa nevyrába
DISAMATIC 2013 MK	480x600x120-330/ 120-330	360 pri hrúbke 200/200	AMC 2042	Core Setter 2043 čas zakladania 4 s alebo DISACORE 2046	elektronicky	výruba 2,8-3,9 ton odliatkov za hod.
DISAMATIC 2013 HK 4	480x600x120-330/ 120-330	360	AMC 2053	Core Setter	elektronicky	spotreba zmesi max. 50 t.h ⁻¹
DISAMATIC 2013 LP	480x600x120-330/ 120-330	180	AMC 2053	Core Setter	elektronicky	spotreba zmesi 15-25 t.h ⁻¹
DISAMATIC 2032	775x600x150-400/ 150-400	300	PMC 2063	Core Setter čas zakladania 3s DISACORE	elektronicky	výmena mod.dosiek pomocou vozíka 2060 poloautomaticky
DISAMATIC 2120 A,B,C	600,650x730,775,850x x100-475/100-475	180-210	PMC	Core Setter CBS DISACORE	počítačom	Automatická výmena mod.dosiek za 20-40 s
DISAMATIC 2130		360-420	PMC	Core Setter CBS DISACORE	počítačom	Automatická výmena za 20-40 s
DISAMATIC 2070 A B	950x700x200-560/ 200-560 800x950x250-635/ 250-635	275 pri hrúbke 200/200	PMC 2072	Core Setter ACF DISACORE	počítačom	Výmena mod.dosiek (automaticky-ACP), manipulátor (ACE) odoberanie odliatkov
DISAMATIC 2110	400x500x100-315/ 100-315	205 pri hrúbke 200/200	Systémom AMC pre dĺžku 6 alebo 12 m	Systémom CSE pre vostranný alebo ľavostranný	elektronicky alebo počítačom	Automatické polohovanie a upevnenie mod. dosiek, výmena za 2 min

AMC (Automatic Mold Conveyor) - automatický systém dopravy foriem, obr. XVII-15.




Obr.XVII-15
Automatický systém dopravy formy

Rad foriem sa zovrie z obidvoch strán priebežnými lištami pôsobením pneumatického mechanizmu. Ďalší pneumatický mechanizmus (piest a valec) pôsobí v smere pohybu foriem. Jeho tlak je nastavený tak, že posuvná sila sa rovná 90 % zo sily potrebnej na prekonanie odporu proti posuvu. Zvyšujúcich 10 % dodá pravá lisovacia doska pri vysunutí vyrobenej polovice formy z komory, čo umožní ľahké posunutie celého radu foriem bez ich namáhania, 10 % výtlacná sila využuje pre uzavretie foriem a pre fixovanie jadier.

PMC (Precision Mold Conveyor) - presný systém dopravy foriem, obr. XVII-16. Používa sa pre väčšie rozmery foriem, je tiež riadený pracovným taktom formovacieho automatu. Dopravný systém sa skladá z dvoch rošťov, z ktorých jeden vykonáva pohyb 1-3-4-5, v takte 1 posúva celý rad foriem o jednu polovicu. Druhý rošt vykonáva pohyb len vo zvislom smere 2-6.


CORE SETTER - poloautomatický zakladač jadier, obr. XVII-17. Pri použití systému poloautomatického zakladania jediný pracovník obsluhy a kontroly chodu automatu ručne zakladá jadrá do tvarových dutín v doske zakladača 1. Jadrá sa vyrobili mimo formovacieho automatu. V doske zakladača sú držané prostredníctvom sily vyvodenej podtlakom. Obsluha dáva zakaždým kontrolný signál, že operácia založenia jadier do zakladača je ukončená. Na jeho základe centrálné riadenie automatu v súlade s pracovným cyklom stroja dáva impulz na začatie operácie zakladania. Pri prisunutí dosky zakladača k poslednej polovici formy sa na základe jej dotyku zmení podtlak na pretlak a jadrá sú "zafúknuté" do správnej polohy vo forme. Jadrá mávajú na známkach zachytávacie výstupky upravené tak, aby držali v jednej polovici formy. Nasledujúca hotová polovica uzavrie formu aj so založenými jadrami.



Obr.XVII-16

Presný systém dopravy foriem

1. posuv foriem uložených na pohyblivom rošte (tmavý) v smere šípky,
2. rošt (svetlý) sa zdvihne na úroveň foriem, 3. rošt (tmavý) klesne pod úroveň foriem, 4. rošt (tmavý) sa posunie spať o šírku polovice formy,
5. rošt (tmavý) sa zdvihne na úroveň foriem, 6. rošt (svetlý) klesne poj úroveň do východiskovej polohy



Obr.XVII-17

Cyklus poloautomatického zakladania jadier


- 1 - doska zakladáča, 2 - výstupný rad foriem, 3 - jadrá, a) vkladanie jadier do dosky zakladáča, b) priamočiary pohyb dosky zakladáča pred rad foriem, c) prisunutie zakladáča k naposledy vyrobenej polovici formy, d) návrat zakladáča do východiskovej polohy pre opakovanie cyklu

DISACORE - automatický vstreľovací stroj na výrobu jadier. Metóda výroby jadier nazývaná ASHLAND COLD BOX používa rýchlo vytvrdzujúci spojivový systém za studena. Jadrová zmes je vytvorená zo 100 hm.d. kremenného ostriva, z 2 hm.d. dvojzložkového tekutého spojiva (fenolová živica a polyizokyanát 1 : 1). Jej vytvrdenie nastáva pôsobením pári katalyzátora - trietylaminu (0,1 hm.d. na 102 hm.d. jadrovej zmesi). Okamžité vytvrdenie umožnilo vyrábať jadrá v súlade s pracovným taktom DISAMATICU, t.j. 10 s pri výkone 360 f.h.⁻¹. Potom automatický vstreľovací stroj, trojdielny jadrovník a zakladač jadier tvoria celok riadený DISAMATICOM, jeho činnosť vyplýva z obr. XVII-18. Tento umožňuje súčasne jedno jadro vyrábať a druhé odovzdávať. Po vstrelení sa jadro prefukuje trietylaminom pomocou nosného plynu CO₂. Po 1 až 2 s vytvrdenia sa jadro prefúka ešte vzduchom. Na obr. f) jadro drží pomocou podtlaku v doske zakladača 4, ktorý sa odsunie a dotkne sa s poslednou vyrobenou polovicou formy. Dotyk dáva impulz na zmenu podtlaku na pretlak, čím sa jadro odovzdá.

Vozík na výmenu modelových dosiek. Vzhľadom na časovú a fyzickú obtažnosť manipulácie s modelovými doskami hmotnosti vyšej ako 100 kg pre väčšie rozmerky foriem bol vyvinutý špeciálny vozík s kolajovým vedením. Umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu modelových dosiek, čo znižuje rizikovosť úrazov, obsluhy a poškodenia modelových zariadení. Modelové dosky sú v priebehu výroby foriem využívané. Po založení nových modelových dosiek do zavážacieho vedenia vozíka sa tieto elektricky predhrejú na pracovnú teplotu udržiavanú termostatom. Po príjazde vozíka do polohy kolmej na formovaciu komoru sa zavezú predhriate modelové dosky určené na výmenu a zároveň sa odoberú modelové dosky z predchádzajúcej súrie výroby.


Od radu formovacích automatov 2013 MK 3 bolo mechanicko-pneumaticko-hydraulické ovládanie nahradené elektronickým. Tým sa znížil počet prvkov hydraulického a pneumatického riadenia o 25 %, čo zvýšilo spôsobilosť prevádzky a znížilo nároky na údržbu. Pri tomto rade automatov (od roku 1974) sa použil nový patentovaný systém vstreľovania formovacej zmesi. Jeho prednosťou je, že rýchlosť formovacej zmesi vstupujúcej do formovacej komory je tým väčšia, čím je formovacia komora (forma) vyššie zaplnená. Dosiahne sa tým rovnomenné predzhusenie zmesi v celom objeme formy pred dolisovaním. Toto vplyva na rovnomernejšie zhustenie po dolisovaní a na priaznivejšie oddelovanie modelových dosiek od polovice formy. Ďalej z dôvodov trenia a opotrebovania je pravá modelová doska, obr. XVII-14 poz. 2, pri pohybe po danej formovacej komore podopieraná vzduchovým vankúšom.

Najnovšie rady automatov, napr. DISAMATIC 2070, sú vybavené počítačom. Tímto formou programovania možno odovzdať parametre modelového zariadenia (hrúbku modelovej dosky, výšky modelov atď.). Po spracovaní údajov dáva počítač impulzy na automatické nastavenie základných parametrov, t.j. polohy vstreľovacieho otvoru, šírky formovacej komory a dĺžku vstreľovacej operácie. Ďalej vypočítá bezpečný rozstup modelov atď. Počítač ďalej používa




Obr.XVII-18

Cyklus automatickej výroby jadra a jeho zakladania
 1 - prvá polovica jadrovníka vodorovne pohyblivá, 2,3 - rovnaké druhé polovice jadrovníka otočne uložené
 a) zovretie polovic jadrovníka 1 a 2, vstrelenie jadrovej zmesi, b) prefúkanie jadra
 plynom katalyzátorom



Obr.XVII-18

Cyklus automatickej výroby jadra a jeho zakladania
1 - prvá polovica jadrovníka vodorovne pohyblivá, 2,3 - rovnaké druhé polovice jadrovníka otočne uložené, 4 - tvarová doska zakladača jadier
c) otvorenie prvej polovice jadrovníka a prisunutie zakladača, d) otočenie druhých polovic jadrovníka



Obr. XVII-18

Cyklus automatickej výroby jadra a jeho zakladania
1 - prvá polovica jadrovníka vodorovne pohyblivá, 2,3 - rovnaké druhé polovice jadrovníka otočne uložené, 4 - tvarová doska zakladača jadier
e) prisunutie dosky zakladača 4 k polovici jadrovníka 2, kde zakladač podtlakom prevezme jadro, f) odsun dosky zakladača, zovretie polovic jadrovníka 1,3 a vstrelenie jadrovej zmesi

na elektronické riadenie hydraulické a pneumatické silové jednotky. Je vybavený aj diagnostickým programom tak, že v prípade poruchy automatu určí príčinu a ohlási ju vo forme číselného kódu na displeji.

V rámci kompletizácie automatickej formovacej linky na výrobu bezrámových foriem ponúka fa DISA ďalšie dve zariadenia:

1. DISACOOL - chladiaci a vytíkací bubon. Odliatky sa chladia na princípe odparovania vody z formovacej zmesi. Bubon sa otáča rýchlosťou $3 \text{ ot} \cdot \text{min}^{-1}$ a je vhodný pre formy, pri ktorých hmotnosťny pomer kovu a zmesi je $1 : 5$ až $1 : 10$. Z bubna vystupuje jedným prúdom upotrebená formovacia zmes a druhým vystupujú surové odliatky.
2. DISAPOUR - automatické odlievacie zariadenie. Pozostáva z dvoch špeciálnych panví, ktoré sa naplnené striedavo umiestňujú vysokozdvižným vozíkom z dvoch strán na naklápacie zariadenie. Naklápanie panvy sa vykonáva okolo vodorovnej osi, ktorá prechádza hubičkou umiestnenou na jej obvode. Výsledkom takéhoto riešenia je, že odlievacia výška je konštantná. Tvar panvy zase zabezpečuje konštantnú hmotnosť odliateho kovu v závislosti od jej naklopenia za určitý čas. Použitie obidvoch panví umožňuje nepretržité odlievanie pri pomernej jednoduchosti zariadenia.

Linky DISAMATIC sa používali aj pri odlievaní odliatkov zo zliatin Al. Podľa informácií môžu z hľadiska celkových nákladov na výrobu konkurovať odlievaniu do kovových foriem, aj keď niekedy je potrebný väčší rozsah strojového opracovania odliatkov.


Automatická výroba foriem a ich nasledujúce odlievanie umožňuje vyrábať aj odliatky z tvárnej liatiny so samostatným očkovaním v každej forme, napr. metódou INMOLD. Impulzné dávkovanie komplexného práškového očkovadla do prúdu taveniny z panvy je riadené elektricky. Očkovadlo sa vovádzza do prúdu taveniny na základe optického snímania jej žiarenia.

Automaty DISAMATIC možno používať aj na sériu 50 až 100 foriem. Za hospodárnu mieru sa však považuje max. 5 až 6-násobná výmena modelových zariadení za smenu. Čas výmeny pri použití vozíka sa pohybuje v rozmedzí 3 až 5 min.

Automaty DISAMATIC sú spolahlivé a podľa štatistických údajov prestoje zavinené poruchami ich zariadení sú menšie ako 1 % času chodu.

XVII.2.2 Dvojprúdové automaty na výrobu bezrámových foriem

Anglická fa SIMON-CARVES je konštruktérom a výrobcom rôznych systémov a automatov na výrobu bezrámových foriem pod názvom WALLWORK. K najzaujímavejším patrí variant TTV (Twin Track - dvojičková dráha), obr. XVII-19.



Obr.XVII-19

Dvojprúdové zariadenie s vertikálnou deliacou rovinou, typ TTV
1 - vstreľovací otvor, 2 - vstreľovacia hlava, 3 - lisovacia doska, 4 - posstrekovacie zariadenie

Ponúka štyri veľkosti automatov pre rozmery foriem od 635x535x178 až 400/178 až 400 po 1270x1070x241 až 495/241 až 495. Základom automatu sú dve spojené formovacie komory, ktoré sa presúvajú kolmo na smer výstupu foriem. Pri posuve je vždy jedna komora v stredovej polohe pod stabilnou vstreľovacou hlavou v jednej linii s dvoma protiľahlými doskami. Na nich sú pripojené modelové zariadenia pre ľavú a pravú polovicu. Lisovacie dosky vzájomným priblížením uzavrú formovaciu komoru, ktorá sa zaplní zmesou vstrelením. Postom nastáva dolisovanie vyšším merným tlakom. Lisovaci silu je možné nastavovať po max. hodnote vyvodzujúcu tlak 3,5 MPa. Po oddelení modelových dosiek komory sa posunú tak, že druhá sa dostáva pod vstreľovaciu hlavu. Vytláčacie zariadenie potom z prvej komory vysunie

formu na dopravník a pritlačí ju na rad už vyrobených foriem. Po navrátení vytláčacieho zariadenia do východiskovej polohy sa celý cyklus opakuje s rozdielom, že druhá komora sa po zaformovaní presunie na opačnú stranu. Druhé vytláčacie zariadenie potom vysunie formu na dopravník, ktorý je rovnobežný s prvým. Takto vystupujú z automatu dva prúdy foriem. Výrobca dodáva k automatu zariadenie na automatické zakladanie jadier, chladiaci a vytíkací bubon. Automat dosahuje až dvojnásobný výkon DISAMATICU. Podľa veľkosti foriem od 300 do 750 f.h^{-1} .

XVII.2.3 Iní výrobcovia bezrámových foriem na automatickej formovacej linke

V ZSSR bola vyvinutá automatická formovacia linka na bezrámové formovanie s vertikálnou deliacou rovinou, typ Al 2002. Organizácia MACHINOEXPORT ponúka linky súčasne s predajom licencie na ich systém. Tomuto bol udelený patent v NDR, NSR, Anglicku, USA, Dánsku, Taliansku a v Japonsku. Predmetom systému je karuselové usporiadanie formovacieho automatu, z ktorého sa vytláča rad foriem. Prináša nasledujúce výhody:

- jednoduchá kontrola formy, v prípade chyby ju možno vyradiť bez zastavenia stroja,
- možnosť zakladania jadier v dvoch polohách karuselu,
- vysoký výkon výroby foriem (pracovný takt je 6,7 až 7,5 s).

Linka Al 2002 má pri 10 kg hmotnosti odliatkov vo forme ročný výkon 10 000 t odliatkov. Spotreba zmesi je 56 t.h^{-1} . Tlak vzduchu pri vstrelovaní je 0,6 MPa. V súčasnosti MACHINOEXPORT ponúka linky na výrobu bezrámových foriem v štyroch veľkostach. Parametre dvoch liniek sú uvedené v tab. XVII-10. Linka typu Al 23714 je koncepcne zhodná s typom Al 2002. Používa ale iný druh dopravníka - reťazový - s bočnými oporami a zakladače jadier, ďalej je doplnená vytíkacím bubnom.

Efektívnosť koncepcie výroby bezrámových foriem s vertikálnou deliacou rovinou dokazuje aj bulharský automat LEMSMATIK typ LBF-1. Vyrába formy s rozmermi 480x600x150 až 430/150 až 430 pri výkone 240 f.h^{-1} .

Parametre sovietskych automatickych bezrámových
formovacích liniek

Tabuľka XVII-10

Parametre linky	Automatická formovacia linka	
	M 2002	M 23714
Výkon [f.h ⁻¹]	300 - 480	300 - 350
Rozmery foriem [mm]	600x450x180-300/180-300	800x600x250-400/250-400
Maximálna hmotnosť kovu vo forme [kg]	25	80
Maximálna hmotnosť odliatku [kg]	20	50
Tvar odliatku	s jadrom alebo bez jadra	
Vkladanie jadier	ručne, priamo do formy	ručne, do zakladača jadier, automaticky do formy, ručne, priamo do formy
Spôsob zhustňovania formovacej zmesi	vstrelkovanie a lisovanie	
Dolisovací tlak	do 4 MPa	do 35 MPa
Druh lisovania	obojstranné	obojstranné
Spôsob spájania form	spájanie v smere vodorovnom so zvislou deliacou plochou	
Prikon [kW]	130	262
Rozmery linky [mm] dĺžka x šírka x výška	39955x5540x5240	53080x5750x6560
Hmotnosť [t]	53,7	94,0

XVIII. Automatizácia formovania do rámov (Mäsier)

Automatické formovacie linky pracujú v "takte", to znamená, že všetky čiastkové operácie vo všetkých uzloch musia prebehnuť v jednom časovom úseku. Ak časovú jednotku, napr. hodinu, delíme časom taktu, ich podiel predstavuje teoretický výkon linky, t.j. počet vyrobených foriem za hodinu. K najdlhším operáciám na klasických formovacích strojoch patrí výroba spodnej polovice formy vrátane obracania, plnenia, zhusťovania a spätného obracania. Táto operácia sa pri moderných koncepciách delí na čiastkové operácie, ktoré sa vykonávajú na viacerých zariadeniach. Napr. namiesto obracacieho formovacieho stroja sa používajú dve samostatné obracacie zariadenia a jednopohový formovací stroj, ktorý len striasa a lisuje. Moderné formovacie stroje znova rozkladajú operáciu zhusťovania zmesi tak, že sú viacpolohové a pracujú s viacerými rámami naraz. Stroj napr. v jednej polohe plní a striasa, v ďalšej lisuje a pod. Vývoj sa ubera k používaniu formovacích strojov s karuselovým usporiadaním, pretože majú najnižší "takt" výroby. Výkon formovacích liniek používajúcich stroje s karuselovým usporiadaním dosahuje až 300 f.h^{-1} , resp. takt 12 s.

Úspora priestoru v zlievárňach a zníženie nákladov na inštaláciu formovacích liniek vedie k používaniu len jedného formovacieho stroja, ktorý súčasne vyrába horné a spodné polovice foriem. Ako najvhodnejší sa javí formovací stroj karuselového usporiadania min. so 4 pracovnými polohami.


Základ automatickej linky vytvára formovací uzol s jedným alebo dvoma formovacími strojmi. Sekundárnu časť vytvára skupina doprevy foriem a prázdnych rámov. Dopravníky nesúce formy po prejdení odlievacím polom slúžia ako chladiace. V prípade potreby dlhšieho času chladnutia sa predĺžuje dráha dopravníka tak, aby "takt" formovacej linky zostal zachovaný. Intenzita chladnutia foriem sa zvýši použitím chladiacich tunelov. Moderné formovacie linky využívajú na chladnutie foriem aj jej vnútorný priestor. Použitie etážových chladiacich dopravníkov ďalej znižuje pôdorysnú plochu liniek. Automatické odlievacie zariadenia sú schopné odlievať formy v "takte" linky.

Aj keď činnosť automatických formovacích liniek bude vysvetlená na príkladoch z výrobného združenia GISAG, treba pripomenúť, že SVÚM vyvinul a odozadal do výroby automatický formovací uzol AFU-SVÚM 108/25 na výrobu foriem pre odliatky zo sivých liatin so zvýšenou presnosťou. Formovací uzol bol pre potreby praxe doplnený: chladiacim tunelom s dvoma traťami a vytíkacím uzlom VUU 1,6, ďalej kladkovými traťami s krížovými a otočnými stolmi pre zmenu pohybu foriem, čím vlastne vznikla formovacia linka. Kladkové trate v úsekoch mimo chladiaceho tunela sú prekízavé, pneumatickými zaráž-


kami sa formy zastavujú na vopred určených miestach. Celá formovacia linka je osadená bezdotačkovými spínačmi zn. TELEMECANIQUE. Linka sa riadi buď automatickými programovými radičmi, alebo pomocou minipočítača JPR 12. Vzhľadom na to, že AFU používa iba jeden formovací automat na výrobu spodných a horných polovic s rozmerom rámov $1000 \times 800 \times 250/250$, má výkon 50 f.h^{-1} . Najprogresívnejším prvkom automatického uzla je automatická výmena modelových dosiek podľa zvoleného programu. Časovo sa výmena modelových dosiek uskutočňuje v takte linky. V prevádzkach, kde je potrebná niekoľkonásobná výmena modelových dosiek za smenu, je ich automatická výmena dnes už nepostrádateľná.


XVIII.1 JEDNODUCHÁ AUTOMATICKÁ FORMOVACIA LINKA GISAG

Východonemecká linka sa používa najmä na výrobu foriem pre liatinové odliatky, obr. XVIII-1. Variant II používa na výrobu spodných polovic foriem obraciaci formovaci stroj, obr. d), na rozdiel od variantu I, kde sa spodné rámy preklápajú o 180° mimo formovacieho stroja. Z vytíkacieho zariadenia 7 putujú prázne zložené rámy do zariadenia 11, 12, kde horný je posunutý zariadením 11 do prekladacieho zariadenia 5. Spodný rám putuje k posúvaciemu zariadeniu 9, ktorým sa posunie do prekladacieho zariadenia 3 a po obrátení sa položí na modelovú dosku formovacieho stroja 1. Vo var. I. je formovací stroj 1 taký istý ako 2, obr. e): Vo var. II. je formovací stroj otáčaci a zariadenie 3 je len prekladacie. Formovacie stroje plnia zmes do polovic rámov gravitačne dávkami zo zásobníkov nad nimi. Najprv striasajú a potom dolisujú. Hotové polovice foriem sa odoberajú prekladacími zariadeniami 4 a 6. Zariadenie 4 vo var. I. musí obrátiť spodok formy tak, aby sa usadila na vozíčkovom dopravníku deliacou plochou smerom nahor. Pred skladaním centrovacie zariadenie 10 upraví polohu spodného rámu, aby prekladacie zariadenie 6 mohlo zložiť hornú polovicu so spodnou. Zariadenie 8 pred odlievaním prikladá závažia na zložené formy, ktoré po odliatí a ochladnutí opäť odoberá. V zariadení 7 na vytíkanie foriem sa rámy nerozoberajú. Ich objem sa účinkom vibrácií uvoľní a dopadne na vibračný rošt, ktorým použitá zmes prepadá na pásový dopravník vedúci späť do úpravovne pieskov. Odliatky zase putujú po vibračnom rošte a na jeho konci padajú na dopravník, ktorý ich odváža do čistiarne. Vozíčkové dopravníky sa vždy posunú o jednu vzdialenosť naraz, v čase taktu odpovedajúcim výrobe polovice formy na stroji. Nevyhnutný čas chladnutia sa reguluje dĺžkou okruhu vozíčkového dopravníka, ktorý sa nadpája alebo skracuje, a nie časom státia dopravníka, pretože formovacie stroje majú pracovať vždy na plný výkon. Závislosť medzi potrebým časom chladnutia od dĺžky okruhu pre 2 veľkosti formovacích rámov a strojov (20 a 30) je na obr. e). Parametre linky uvádzajú tab. XVIII-1.



- 302 -





Obr.XVIII-1

Automatická formovacia linka GISAG, typy veľkosti 20 a 30
a) variant I, b) variant II, c) graf. závislosť potrebného času chladnutia
na dĺžke okruhu podľa použitých typov formovacích rámov veľkosti 20 a 30,
d) obracací formovací stroj striasací s lisovaním typ FRGPA 20 alebo 30,
e) formovací stroj striasací s lisovaním typu FRPA 20 alebo 30

1 - formovací stroj striasací s lisovaním na výrobu spodných polovic vo variante I obr. e; otáčiaci formovací stroj striasací s lisovaním na výrobu spodných polovic vo variante II (obr. d); 2 - formovací stroj striasací s lisovaním na výrobu horných polovic (obr. e); 3 - prekladacie zariadenie na odobratie prázdnego spodného rámu, obrátenie a preloženie do formovacieho stroja 1 variant I, prekladacie zariadenie na odobratie prázdnego spodného rámu a položenie do obracacieho formovacieho stroja vo variante II; 4 - prekladacie zariadenie na odobratie zaformovaného spodného rámu, obrátenie a položenie na putujúcu podložku, vo variante I, prekladacie zariadenie na odobratie zaformovaného spodného rámu a položenie na putujúcu podložku, vo variante II; 5 - rozoberacie zariadenie na oddelenie prázdnego horného rámu, 6 - zariadenie na odobratie zaformovaného horného rámu a pre zloženie so spodným, 7 - zariadenie na vytíkanie foriem bez rozoberania rámov s vibračným roštom, 8 - zariadenie na odoberanie a prikladanie závaží, 9 - posúvacie zariadenie na prázdne spodné rámy do prekladacieho zariadenia 3, 10 - centrovacie zariadenie pre presnú polohu spodnej polovice pri priložení hornej, 11 - posunovacie zariadenie pre horné prázdne rámy do prekladacieho zariadenia 5, 12 - zariadenie na pridržiavanie spodných rámov pri odberaní horných, 13 - putujúce podložky vozíčkový dopravník

Parametre automatických formovacích liniek
výrobného združenia GISAG (NDR)

Tabuľka XVIII-1

Automatická formovacia linka GISAG		
Rozmery rámov [mm]	Veľkosť 20 630x500x125/160/200/250	Veľkosť 30 800x630x125/160/200/250/320
Výkon [f.h ⁻¹]	Variant I 140 Variant II 130	Variant I 120 Variant II 110
Potrebný čas chladnutia formy [min]	39,4	43,5
Lisovacia sila form. stroja pri pretlaku 0,6 MPa [kp] 0,7 MPa [kp]	FOROMAT (FRPA 20-1) 5600 6500	FOROMAT (FRPA-30-1) 9000 10000
Lisovacia sila [kp] form. stroja pri pretlaku 0,6 MPa [kp]	RETOMAT (FRPA-20-2) 8000	RETOMAT (FRPA-30-2) 12500
Hmotnosť formovačích strojov [kg]	FRPA 20-1 1800 FRPGA 20-2 3000	FRPA 30-1 2900 FRPGA 30-2 4600
Rozmery form.linky: [mm] L ₁ min. L ₁ max. L ₂ min. L ₂ max. B	18 000 55 000 21 200 58 200 3 200	20 000 54 000 23 920 57 920 3 920
Automatická formovacia linka GISAG "MULTOMATIC 20"		
Rozmery form.rámov [mm]	630x500x125/160/200/250	
Výkon [f.h ⁻¹]	280	
Chladiaci čas [min]	40 (s chladiacim dopravníkom)	
Lisovací tlak [MPa]	≤ 0,8	≤ 1,6
Typ formovacieho stroja	FYRP 4x20 štvorpolohový karuselový striasací s dolisovaním FYRP 3x20 trojpolohový striasací s dolisovaním	RYP 4x20 štvorpolohový karuselový lisovací vyššimi mernými tlakmi FYP 3x20 trojpolohový lisovací vyššimi mernými tlakmi
Rozmery form.linky: min. dĺžka [mm]	52 000	
min. stredná dĺžka [mm]	5 440	
Automatická formovacia linka GISAG "MULTOMATIC 40.2"		
Rozmery form.rámov [mm]	1000x800x300/350	
Výkon [f.h ⁻¹]	180	
Chladiaci čas [min]	67 (s chladiacim dopravníkom)	
Lisovací tlak [MPa]	0,8 - 1,2 plynule nastaviteľný	
Variandy zhustovania	Lisovanie vyšším merným tlakom Striasanie a lisovanie vyšším merným tlakom Striasanie a lisovanie vyšším merným tlakom za súčasných vibrácií	

Parametre automatických formovacích liniek
výrobného združenia GISAG NDR - pokračovanie


Tabuľka XVIII-1

Automatická formovacia linka GISAG "MULTOMATIC 40.5"	
Rozmery formovacích rámov [mm]	1000x800x200/250/300/350/400
Výkon [f.h ⁻¹]	180
Chladiaci čas [min]	65 (s chladiacim dopravníkom)
Lisovací tlak [MPa]	0,8 - 1,2 plynule nastaviteľný
Varianty zhustovania	Striasanie a lisovanie vyším merným tlakom Listovanie vyším merným tlakom Striasanie a lisovanie vyším merným tlakom za súčasných vibrácií

XVIII.2 AUTOMATICKÁ FORMOVACIA LINKA GISAG "MULTOMATIC 20"

Formovacia linka sa používa na výrobu foriem pre odliatky zo sivej, temperovanej a tvárnej liatiny. Pri tejto linke môžu byť inštalované 3 varianty veľkostí formovacích strojov, tab. XVIII-1:

1. Jednopolohové formovacie automaty typu: FYRP 20 - striasací s dolisovaním alebo FYP 20 - lisovací s vyším mernými tlakmi.
 2. Trojpolohové formovacie automaty typu FYR P 3x20 - striasací s dolisovaním alebo FYRP 3x20 - lisovací vyším mernými tlakmi.
 3. Štvorpolohové formovacie automaty s karuselovým usporiadaním typu: FYRP 4x20 - striasací s dolisovaním alebo FYP 4x20 - lisovací vyším mernými tlakmi.
-
1. Jednopolohové formovacie automaty typu FYRP 20 a FYP 20 pracujú v nadväznosti na formovaci linku obdobne ako FRPA 20 formovacej linky GISAG, časť XVIII.1. Používajú sa aj pre také isté rozmery rámov. Výkon formovacej linky je až 180 f.h⁻¹. Pre väčšie svetlé rozmery rámov pre takéto usporiadanie sa môžu použiť aj formovacie stroje typu UK (na výrobu spodných polovic) a OK (na výrobu horných polovic).
 2. Trojpolohové formovacie automaty pracujú veľmi rýchle a efektívne. Ako sa už spomenulo, základný takt výroby spodnej alebo hornej polovice formy sa dá urýchliť použitím viacpolohového formovacieho automatu. Vývoj moderných ovládacích prvkov automatizácie prudko podporuje trend vývoja viacpolohových formovacích automatov, ktoré zvyšujú výkon formovacích liniek až o 100 %. Čas chladnutia foriem sa dá zväčsiť nielen dĺžkou




Obr.XVIII-2
Automatická formovacia linka GISAG MULTOMATIC 20 so štvorpolohovými formovacími automatmi

1 - vozíčkový dopravník, 2 - rozoberacie zariadenia, 3 - posúvacie zariadenie, 4 - valčekový dopravník, 5 - štvorpolohový karuselový formovací automat, V - na výrobu horných polovic foriem, S - na výrobu spodných polovic foriem, 6 - zariadenie na skladanie foriem, 7 - brzdiace zariadenie, 8 - obracacie zariadenie za účelom vizuálnej kontroly líca formy, 9 - zariadenie na frezovanie vtokových systémov, 10 - zdvihacie zariadenie, 11 - valčekový dopravník, 12 - obracacie zariadenie, 13 - prekladacie a usadzovacie zariadenie, 14 - zariadenie na prekladanie závaží, 15 - postrkávacie a očistovacie zariadenie, 16 - kontrolné zariadenie, 17 - prídavny chladiaci dopravník, 18 - chladiaci tunel, 19 - hydraulická centrála

okruhu dopravníkovej trate medzi odlievacím poľom a vytíkacím zariadením, resp. účinkom chladiaceho tunela, ale aj použitím príďavného chladiaceho dopravníka, ako používa linka MULTOMATIC 20, obr. XVIII-2.

Na obr. XVIII-3a je trojpolohový formovací automat FYP 3x20, ktorý zhustuje väzne zmesi lisovaním vyššími mernými tlakmi, tab. XVIII-1.




Obr.XVIII-3a

Viacpolohové formovacie automaty pre formovaciu linku GISAG MULTOMATIC 20
a) trojpolohový formovací automat FYP 2x20
1 - spúšťacie a oddelovacie zariadenie, 2 - dávkovacie a plniace zariadenie, 3 - zariadenie na lisovanie vyším merným tlakom, P - plnenie, L - lisovanie vyším merným tlakom

Po prisunutí práznej polovice formovacieho rámu do stanice I je táto spúšťacím a oddelovacím zariadením 1 spustená na modelovú dosku. Dávkovacie zariadenie 2 ju gravitačne naplní formovacou zmesou. V stanici II sa súčasne vykonáva lisovanie polovice formy z predchádzajúceho cyklu zariadením 3. Obidva rámy sú potom v horizontálnom smere presunuté na vozíku 4. Naplnený rám príde pod lisovacie zariadenie 3 v stanici III a hotová zhustená polovica formy príde zo st. II do st. I. Tu sa zdvihne a oddeli od modelovej dosky prostredníctvom spúšťacieho a oddelovacieho zariadenia 1. Ďalší prázdný rám vysunie hotovú polovicu formy z automatu.

3. Štvorpolohové karuselové formovacie automaty sú z hľadiska usporiadania a automatizácie koncepcne najmodernejšie. Formovacia linka MULTOMATIC 20 obr. XVIII-2 používa dva takéto automaty: jeden na výrobu spodných polovic formy, poz. 5S, a druhý na výrobu horných polovic, poz. 5V. Prázne polovice formovacích rámov sa pohybujú v smere šípky kolmo na pozdĺžnu os automatu, obr. XVIII-3b.




Obr. XVIII-3b
Viacpolohové formovacie automaty pre formovaci linku GISAG MULTOMATIC 20
b) štvorpolohový karuselový formovací automat FYRP 4x20
1 - spúšťacie a oddelovacie zariadenie, 2 - dávkovacie a plniace zariadenie,
3 - striasací stôl, 4 - lisovací stôl na dolisovanie, 5 - kríž karusu-
selu, Z - začlenenie a uloženie polovice formovacieho rámu na modelovú
dosku, U - úpravy, P - plnenie, S - striasanie, L - lisovanie

Po zasunutí polovice rámu do st. I je tento spúšťacím a oddelovacím za-
riadením 1 uložený na modelovú dosku. V ďalšom takte v st. II možno
ocistiť a separačne upraviť modelovú dosku. V st. III je polovica rámu
gravitačne naplnená odmeranou dávkou zmesi zo zariadenia 2. V tejto sta-
nici formovací automat FYRP 4x20, tab. XVIII-1, vykonáva aj operáciu
striasania striasacím stolom 3. V st. IV sa vykoná na automate typu

FYRP 4x20 dolisovanie lisovacím stolom 4 alebo sa vykoná na automate typu FYP 4x20 lisovanie vyšším merným tlakom. V st. I sa oddeli hotová polovica formy od modelovej dosky a nasledujúca prázdna polovica rámu ju vysunie z automatu. Pohyb jednotlivými stanicami sprostredkúva kríž karuselu 5. Usporiadanie s dvoma formovacími automatmi je výhodné pre velkosériovú výrobu foriem a za predpokladu dokonalej nadváznosti ostatných výrobných zariadení zlievárni na formovaci linku.

Pokrok vo vývoji automatizačných prvkov už umožňuje namiesto dvoch automatov klasická koncepcia (jeden na spodné a druhý na horné polovice) použiť jeden viacpolohový formovací automat, ktorý vyrába spodné a horné polovice. Viacpolohové automaty s karuselovým usporiadaním majú na karuselovom stole osobitne upevnenú modelovú dosku pre spodné a osobitne pre horné polovice formy. Napr. štvorpolohový automat v prvej polohe (st. IV) čistí, ošetruje modelovú dosku a umožňuje jej kontrolu. V tejto stanici sa vykonáva výmena modelových dosiek po ukončení série výroby odliatkov. Ako sa u spomenulo automatická výmena modelovej dosky je technicky možná v čase taktu stroja. V nasledujúcim takte sa stôl automatu pootočí o 90° do druhej polohy - stanice I, kde je prekladacím zariadením, pootočením položená prázdna polovica rámu. Dávkovacie zariadenie ju naplní najprv modelovou a potom výplňovou formovacou zmesou. Po naplnení sa vykoná prvé striasanie ešte v tejto stanici. Pri ďalšom pootočení do tretej polohy - st. II sa povrch formy zarovná a lisovaním za súčasného striasania (tzv. šepkajúci spôsob) sa dokončí zhustenie formy. V štvrtej polohe - st. III sa oddeli hotová polovica formy a jej pootočením o 180° sa preloží na valčkový dopravník. Z formovacieho automatu vychádzajú na dopravníku polovice foriem v poradí: spodná polovica - horná polovica ..., ktoré sa v nasledujúcim postupe obracajú a skladajú na zariadeniach linky. Možná schéma takého formovacieho automatu je na obr. XVIII-3c.




Obr.XVIII-3c

Viacpolohové formovacie automaty pre formovaci linku GISAG MULTOMATIC 20 c) možný princíp práce štvorpolohového karuselového formovacieho automatu na výrobu spodných a horných polovic súčasne

Priklad klasického usporiadania linky MULTOMATIC 20 s dvoma štvorpolohovými karuselovými formovacími automatmi je na obr. XVIII-2. Odliata a vychladnutá forma ležiaca na vozíčkovom dopravníku 1 je v takte linky zasunutá do rozoberacieho zariadenia 2, ktoré stiahne hornú polovicu formovacieho rámu z formy tak, že blok formovacieho materiálu s odliatkami zostane sedieť na spodnej polovici formy. Prázdna horná polovica rámu sa pritom zdvihne na úroveň valčekového dopravníka 4. Posúvanie zariadenie 3 ju presunie na valčekový dopravník. Na tomto sa posúva do stanice I štvorpolohového formovacieho automatu 5V (obr. XVIII-3b). Spodná polovica formy s blokom po kračuje k zariadeniu (3,10), do ktorého sa zasunie. Tu sa z nej stiahne spodná polovica rámu, ktorá sa zdvíhacím zariadením 10 zdvihne na úroveň valčekového dopravníka 11. Posúvanie zariadenie 3 ju presunie na valčekový dopravník. Na tomto sa posúva do automatu 5S na výrobu spodných polovic. Od zariadení 3,10 putujú bloky zmesi s odliatkami na vozíčkových dopravníkoch cez dochladzovací tunel po postrkávacie zariadenie 15. Formovacie rámy pre spodnú a hornú polovicu formy sú zasunuté do formovacích automatov 5S, 5V a zaformované popísaným spôsobom podľa obr. XVIII-3b. Hotová spodná polovica formy prechádza obracacím zariadením 12 do prekladacieho zariadenia 13, ktoré ju usadí na vozíčkový dopravník, ktorým prechádza cez priestor pre vkladanie jadier, a to ručne alebo pomocou manipulátora. Horná polovica prechádza k zariadeniu 9 na frézovanie vtokovej jamky (v prípade vtokového kanála). Obracacie zariadenie 8 obracia líce hornej polovice formy (delia-cou plochou) smerom nahor za účelom kontroly, resp. úpravy. Zariadenia 6 a 7 centrujú a skladajú hornú polovicu formy ku spodnej. Zariadenie 14 kladie závažia na hotové formy pri ich prichode na odlievacie pole. Odoberá ich po východe foriem z chladiaceho tunela 18. Postrkávacie zariadenie 15 presúva bloky zmesi s odliatkami na prídavny chladiaci dopravníkový systém 17, na ktorom sa dokončuje pomalé chladnutie. Ak je v jednom rade 5 blokov, potom prídavny chladiaci systém má kapacitu 120 foriem, čo pri max. výkone linky 280 f.h^{-1} predĺží čas chladnutia o 25,7 min. Zariadenie 15 zároveň z uzavretého (pásového) dopravníkového systému vytláča bloky s dochladnutými odliatkami na vytriasací rošt. Zmes roštom prepadá a odliatky sa účinkom vibrácií posúvajú po ňom k zbernému zariadeniu.

XVIII.3 AUTOMATICKÁ FORMOVACIA LINKA GISAG MULTOMATIC 40.2


Používa jednopološové formovacie automaty. Je vhodná na odlievanie odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny a tiež z oceli na odliatky. Chladiaci tunel je nahradený chladiacim pásovým dopravníkom, na ktorom putujú tri bloky s odliatkami, vedľa seba. Predĺženie chladiaceho obehu blokov foriem s odliatkami po koniec chladiaceho dopravníka, obr. XVIII-4 dovoluje skrátiť vozíčkový dopravník až o 20 %.



Obr.XVIII - 4

Automatická formovacia linka GISAG Multomatic 40.2 s jednopohľedovými formovacími automatmi

1- vozičkový dopravník, 2- chladiaci dopravník, 3- odoberacie a postrkávacie zariadenie, 4 a 10 - valčekové deopravníky, 5- vyprázdnovacie zariadenie, 6, 13, 16 a 17 - obrábacie zariadenie, 7 a 15 - brzdiace zariadenia, 8-krokový deopravník, 9 - rozeberacie a posunovacie zariadenie, 11 - posunovacie zariadenie, 12 - jednopohľedový formovací automat: V- na výrobu horných polovic foriem, S-na výrobu spodných polovic foriem, 14 - prekladacie a usadzovacie zariadenie, 18 - zariadenie na prekladanie závaží, 20 - zariadenie na odmetanie vozičkového deopravníka, 21 - stanica tlakového oleja pre hydraulické mechanizmy, 22 - automatické odlievacie zariadenie typu INVR 2500, 23 - vytíkacia rešta



Obr.XVIII - 5

Automatické formovacia linka GISAG MULTOMATIC 40.5 s jednepelohovými
formovacími automatmi

1- vozičkový dopravník, 2- jednopolohový formovací automat na výrobu spodných polovic foriem /UK/, 3- jednopolohový formovací automat na výrobu horných polovic foriem /OK/, 4- rozoberacie a posunovacie zariadenia, 5- obrabacie zariadenie za účelom kontroly a úpravy hornej polovice formy, 6- zariadenie na skladanie formy s brzdiacim a centrovacim mechanizmom, 7- odoberacie a posunovacie zariadenie, 8- obrabacie zariadenie, 9- usadzovacie zariadenie s brzdiacim mechanizmom, 10- kontrola zloženia a polohy foriem, 11- zariadenie na prekladanie závaží vrátane obehu, 12- prístroj na kontrolu polohy závaží pri ich odoberaní, 13- chladiaci tunel, 14- zariadenie na vytíľanie blokov zmesi s odliatkami z formovacích rámov, 15- chladiaci pásový dopravník, 16- stanica tlakového oleja pre hydraulické mechanizmy, 17- zariadenie na odmetanie vozičkového dopravníka, 18- riadiaca centrála automatickej formovacej linky, 19- priestor pre možné vkladanie jadier do spodných polovic, 20- automatické odlievacie zariadenie INVR 2500, 21 - vytílkací rošt

Použitie príavného krovového dopravníka 8 na prísun prázdných formovacích rámov umožnilo, že až 3/4 dráhy vozíkového dopravníka sa využíva na chladnutie odliatych foriem. Obracacie zariadenie 6 otáča po vyprázdení bloku zložený formovací rám prvýkrát tak, že spodná polovica rámu príde navrch. Zariadením 9 sa odoberie, a tak sa v potrebej polohe dostáva dopravníkom do formovacieho automatu 12S na výrobu spodných polovic foriem. Horná polovica rámu pred vstupom do formovacieho automatu 12V sa musí obrátiť v zariadení 16. Hotová spodná polovica sa obracia zariadením 13 (obracáčka) a zariadením 14 sa usadí na vozíkový dopravník. Obracačka 17 slúži len na kontrolu zaformovanej hornej polovice, prípadne na technologickej úpravy ako kontrola prerazenia vtokového systému, pre spevnenie niektorých častí, pre možnosti izolačného postreku, založenia chladidiel a pod. Obracačka 17 po úpravách obráti formu späť do polohy, v ktorej opustila formovací automat. Zariadenie 18 zloží hornú polovicu so spodnou. Závažia na zaťaženie foriem pri odlievaní sa zakladajú a odoberajú automaticky. Základné údaje k linke sú uvedené v tab. XVIII-1.

XVIII.4 AUTOMATICKA FORMOVACIA LINKA GISAG MULTOMATIC 40.5

Používa jednopolohové formovacie automaty. Je vhodná na odlievanie odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny a tiež z oceli na odliatky. Z predloženého výrobného programu združenia GISAG ju možno považovať za efektívnu, aj keď nepoužíva viacpolohové automaty. Pre chladnutie foriem používa kombináciu chladiaceho tunela a príavného chladiaceho (pásového) dopravníka uloženého vo vnútri okruhu. Kombinácia s chladiacim tunelom v porovnaní s linkou MULTOMATIC 40.2 umožnila skratiť jej dĺžku o 1/5. Výhoda jednopolohových formovacích automatov v porovnaní s viacpolohovými fy GISAG je v možnosti rýchlej výmeny modelových dosiek. Táto linka, ohr. XVIII-5, tab. XVIII-1, vytláča blok zmesi s odliatkom bez rozoberatia rámov zariadením 14. Prázdné zložené rámy sa v takte linky posúvajú k rozoberaciemu zariadeniu 4, ktoré odoberie hornú polovicu rámu a posunie ju do formovacieho automatu 3. Spodnú polovicu rámu odoberá i zdvíha zariadenie 7 a posúva do formovacieho automatu 2 takým pohybom, že rám je pred formovaním obrátený. Obracačka 8 obráti hotovú spodnú polovicu formy o 180° tak, aby ju zariadenie 9 mohlo usadiť na vozíkový dopravník. Hotové horné polovice formy sa zariadením 5 obracajú o 180° za účelom kontroly a technologickej úpravy, potom sa znova obráta do pôvodnej polohy, t.j. tak, aby zariadenie 6 mohlo zložiť hornú polovicu so spodnou polovicou formy. V porovnaní s linkou MULTOMATIC 40.2 sa ušetrí jedno obrábanie. Kým predchádzajúce linky používali priečne zariadenie na odkladanie a prikladanie záveží, táto linka používa ich pozdĺžny protismerný návrat v oblasti odlievacieho pola. Formovacia linka je va-

riabilná na požiadavky výroby a jej jednotlivé zariadenia majú charakter jednoúčelových manipulátorov s možnosťou nastavovať pevný program. Chladiaci dopravník je tvorený pásom s miestami pre 3 formy vedľa seba, na chladnutie sa využíva jeho spodná a horná vetva. Vzhľadom na svetlú veľkosť rámov 1000x800 a výkon 180 f.h⁻¹, linka zaberá málo pôdorysného priestoru a treba oceniť i jej malú strednú šírku (7700).

XVIII.5 MODERNÉ PRVKY SÚČASNÝCH AUTOMATICKÝCH FORMOVACÍCH LINIEK

V súčasnosti je vo svete niekoľko desiatok monopolných výrobcov formovacích strojov a zariadení, pričom väčšina z nich dodáva úplne mechanizované alebo automatické formovacie linky. Ich spoločným trendom je univerzalnosť nielen z hľadiska druhov odlievaného kovu, ale aj z hľadiska druhov použitých väzňých zmesí. Ďalej flexibilnosť z hľadiska sortimentu odliatkov, resp. tvarov a veľkostí modelových zariadení. Ďalej možnosť rýchlovýmeny modelových dosiek takmer bez zniženia výkonu, t.j. počtu vyrobených foriem za časovú jednotku.

K ďalším požiadavkám na modernizáciu formovacích liniek patria:

- zmenšovanie potrebnej pôdorysnej plochy,
- používanie etážových chladiacich dopravníkov,
- výroba manipulačných zariadení s možnosťou ovládania ich rýchlosťí, potrebných síl, tlakov a pod.,
- malé nadobúdacie a prevádzkové náklady.

Z aspektu automatizácie treba dodať, že združenie GISAG vyrába k automatickým formovacím linkám systém k diagnostike zariadení a agregát k riadiacemu a technickému prepojeniu automatických formovacích zariadení s odievacím zariadením. Diagnostický systém využíva mikropočítač ROBOTRON K 1520, ktorý vykonáva automatický zber informácií s nasledujúcim spracovaním a dokumentáciou dát o technologickom procese za účelom:

- kontroly zariadení na formovanie v prípade porúch a výpadkov,
- kontroly výrobných parametrov zariadení na formovanie, popis systému je uvedený v časti XVII.1.3.4, obr. XVII-11.

Agregát k riadiacemu a technickému prepojeniu automatických formovacích zariadení s odievacím typu INVR je prídavné zariadenie pre úplne automatickú linku. Jadro prepájacieho agregátu tvorí riadiaca programovateľná pamäť. Vyžadované informácie súvisiace s odlievaním ako číslo modelu, poloha vtoku

a zmena modelov sa automaticky evidujú pri formovacom automate. S číslom modelu súvisí dávka taveniny a jej registrácia. Informácie postupujú v takte s vozičkovým dopravníkom k odlievaciemu zariadeniu. Na ľubovoľne volených miestach možno pomocou manuálneho vstupu označovať formy nespôsobilé na odlievanie. Zadané príkazy a získané informácie pre odlievanie sa v závislosti od zvoleného režimu prevádzky spájajú a odovzdávajú ako riadiace informácie na odlievanie zariadenie. Automatická prevádzka sa prerušuje len pri zmene modelu, pričom sa vždy prvá forma pre nový model odlieva ručne.

Praktické využitie prepájacieho agregátu zvyšuje stupeň automatizácie o 20 % v dôsledku integrácie zlievárenských procesov pri výrobe foriem. Agregát umožňuje aj aplikáciu dvoch odlievacích zariadení a pod.

Literatúra

- [1] Forýtek, L.: Automatizace slévárenských strojů, skriptum.
Brno, VUT, Praha, SNTL 1973.
- [2] Forýtek, L.: Slévárenské stroje a zařízení, skriptum.
Brno, VUT, EBrno, ES VUT 1979.
- [3] Forýtek, L.: Automatizace slévárenských strojů, skriptum.
Brno, VUT, Brno, ES VUT 1984.
- [4] Slévárenství. Časopisy ročníky XVI až XXXIV, Brno 1968 až 1986.
- [5] Firemné prospekty.
- [6] Levíček, F., Strámsky, K.: Metalurgické vady ocelových odliteků.
Praha, SNTL 1984.
- [7] Mäsiar, H.: Technológia I a III, časť Zlievárenstvo, skriptum.
Bratislava, ES SVŠT 1981.
- [8] Mäsiar, H., Makovník, J., Zacharda, M.: Technológia I, Návody na cvičenia, skriptum. Bratislava, ES SVŠT 1979.

Obsah

I. SÚČASNÝ STAV ZVÁRANIA, SPÁJKOVANIA A TEPELNÉHO DELENIA (Turňa)	3
II. PROGNÓZA ROZVOJA ZVÁRANIA (Turňa)	8
III. ZÁKLADY TEÓRIE AUTOMATIZÁCIE (Ryban)	19
IV. ZVÁRACIE STROJE A ZARIADENIA PRE OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE (Ryban) ...	21
V. ZVÁRACIE STROJE A ZARIADENIA PRE ELEKTROTROSKEVÉ ZVÁRANIE (Turňa)	51
VI. ZVÁRACIE STROJE A ZARIADENIA PRE ODPOROVÉ ZVÁRANIE (Ryban, Turňa)	59
VII. ROBOTIZOVANÉ PRACOVISKÁ PRE ZVÁRANIE (Jajcay)	79
VII.1 Funkčné časti robotizovaných pracovísk pre oblúkové a odporové zváranie	80
VII.2 Ciele a trendy robotizácie zvárania	82
VIII. PRIEMYSELNÉ ROBOTY, ZVÁRAČSKÉ VYBAVENIE A POLOHOVADLÁ PRE RO- BOTIZOVANÉ PRACOVISKÁ NA ZVÁRANIE (Jajcay)	84
VIII.1 Požiadavky na priemyselné roboty pre zváranie	84
VIII.2 Priemyselné roboty pre zváranie	88
VIII.2.1 Zahraničné priemyselné roboty na zváranie ..	88
VIII.2.2 Československé priemyselné roboty pre zvá- ranie	94
VIII.3 Zváračské vybavenie robotizovaných pracovísk na oblú- kové zváranie	102
VIII.3.1 Zdroje zváracieho prúdu a mechanizmy po- dávania drôtu	102
VIII.3.2 Technologické hlavice	104
VIII.3.3 Jednotky predvolby a programovania zváracích parametrov	104
VIII.3.4 Jednotka chladenia zváracieho horáka	105
VIII.3.5 Jednotky čistenia zváracieho horáka	106
VIII.3.6 Priprájacie pole	106
VIII.4 Polohovadlá pre robotizované pracoviská	106
VIII.5 Zváračské vybavenie robotizovaných pracovísk na odpo- rové bodové zváranie	111
VIII.5.1 Kliešťové bodové zváračky pre robotizované pracoviská na odporové bodové zváranie	111
VIII.5.2 Riadenie zváracieho procesu pre robotizova- né pracoviská	113
VIII.5.3 Priprájacie pole	114

IX.	ADAPTIVITA ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ (Jajcay)	115
IX.1	Polohová adaptivita oblúkového zvárania	116
IX.1.1	Snímečné polohy pre oblúkové zváranie	118
IX.2	Procesová adaptivita oblúkového zvárania	122
IX.3	Adaptivita v odporovom bodovom zváraní [3]	123
IX.3.1	Polohová adaptivita odporového bodového zvárania	123
IX.3.2	Procesová adaptivita v odporovom bodovom zváraní	125
IX.3.2.1	Algoritmus riadenia bodového zvárania AUTOSET-R	128
IX.4	Všeobecné aspekty adaptivity	132
X.	POSTUP PRI NÁVRHU, REALIZÁCII A VYUŽÍVANÍ ROBOTIZOVANÉHO PRACOVISKA (Jajcay)	134
XI.	INTEGROVANÉ VÝROBNÉ ÚSEKY PRE ZVÁRANIE (Ryban)	137
XII.	AUTOMATIZÁCIA ŠPECIÁLNYCH METÓD ZVÁRANIA (Turňa)	152
XIII.	ÚVOD DO AUTOMATIZÁCIE ZLIEVÁRENSKÝCH PROCESOV (Mäsiar)	194
XIV.	VÝVOJ ZLIEVÁRENSKÝCH STROJOV A ZARIADENÍ (Mäsiar)	196
XV.	AUTOMATIZÁCIA TAVEBNÝCH ZARIADENÍ A PROCESOV (Mäsiar)	199
XV.1	Výpočet vsádzky, druhovanie a zavážanie do taviacich agregátov	199
XV.1.1	Výpočet vsádzky	200
XV.1.1.1	Matematická formulácia úlohy výpočtu kovovej vsádzky	200
XV.1.2	Druhovanie vsádzky	202
XV.1.3	Zavážanie vsádzky do taviacich agregátov...	204
XV.1.3.1	Rádioizotopový sledovač hladiny vsádzky	209
XV.2	Automatizácia taviaceho procesu, riadenie taviacich agregátov	211
XV.2.1	Kuplová pec	211
XV.2.2	Elektrické indukčné pece	214
XV.2.3	Elektrické oblúkové pece	219
XV.3	Riadenie a kontrola taviaceho procesu z metalurgického hľadiska	224
XV.3.1	Vyhodnocovanie chemického zloženia taviny	226
XV.3.1.1	Technicko-ekonomický prínos metód automatickej spektrometrie..	229
XVI.	AUTOMATIZÁCIA ÚPRAVY A KONTROLY AKOSTI FORMOVACÍCH ZMESÍ (Mäsiar)	231
XVI.1	Požiadavky na úpravne formovacích zmesí	231
XVI.2	Automatizácia kontroly a dávkovania vody na princípe merania vlhkosti	232

XVI.3 Kontrola kvality formovacích zmesí	239
XVI.3.1 Kontrola kvality formovacích zmesí prístrojom DEFORMET P 40 A	243
XVI.3.2 Systém kontroly kvality formovacích zmesí s bentonitom prístrojmi DEFORMET P 40 AP a ADV	246
XVII. AUTOMATIZÁCIA BEZRÁMOVÉHO FORMOVANIA (Mäsiar)	249
XVII.1 Automaty na výrobu bezrámových foriem s horizontálnou deliacou čiarou	250
XVII.1.1 Automaty na výrobu bezrámových foriem zhustujúce lisovaním za súčasných vibrácií	251
XVII.1.2 Automaty na výrobu bezrámových foriem zhustujúce fúkaním a odlišovaním vyššími mernými tlakmi	256
XVII.1.3 Automaty na výrobu bezrámových foriem zhustujúcich vstreľovaním a dolisovaním vyššími mernými tlakmi	260
XVII.1.3.1 Automatizácia bezrámovej formovacej linky FORMATIC I	264
XVII.1.3.2 Automatizácia technologickej linky na výrobu odliatkov od operácie formovanie do operácie otrieskavania odliatkov	266
XVII.1.3.3 Automatická bezrámová formovacia linka s automatom KLW 50	270
XVII.1.4 Gravitačné plnenie a lisovanie vyšším merným tlakom (max. 1 MPa)	277
XVII.1.5 Gravitačné plnenie samovolne tuhnúcich zmesí	282
XVII.2 Automaty na výrobu bezrámových foriem s vertikálnou deliacou rovinou	285
XVII.2.1 Výroba bezrámových foriem na automatoch typu DISAMATIC	285
XVII.2.2 Dvojprúdové automaty na výrobu bezrámových foriem	297
XVII.2.3 Iní výrobcovia bezrámových foriem na automatickej formovacej linke	298
XVIII. AUTOMATIZÁCIA FORMOVANIA DO RÁMOV (Mäsiar)	300
XVIII.1 Jednoduchá automatická formovacie linka GISAG	301
XVIII.2 Automatická formovacie linka GISAG "MULTOMATIC 20" ...	305
XVIII.3 Automatická formovacie linka GISAG "MULTOMATIC 40.2"...	310
XVIII.4 Automatická formovacie linka GISAG "MULTOMATIC 40.5".	312
XVIII.5 Moderné prvky súčasných automatických formovacích liniek	313

Autori Doc.Ing.M.Turňa,CSc.-Ing.A.Jajcay,CSc.-Ing.D.Ryban,CSc.
Ing.H.Mäsiar,CSc.

Názov AUTOMATIZÁCIA ZVÁRACÍCH A ZLIEVARENSKÝCH PROCESOV

Vydanie I. vydanie

Náklad 200 výtlačkov

Rozsah 318 strán, 109 obrázkov, 28,152 AH, 28,532 VH

Edičné číslo 3643

Číslo povolenia ČÚKK Š-331/66

Tlač Edičné stredisko SVŠT v Bratislave

Vytlačené jún 1988