

volné kyvadlo, kývající v konstantním tlaku vzduchu a při konstantní teplotě; kolem kyvadla obsluhující mužstvo, které počítá kyvy kyvadla, sleduje pokles jeho amplitudy a dle potřeby mu dá nový popud. Máme před sebou přesné hodiny! Duši každých hodin je nějaký mechanický oscilátor (kyvadlo, setrvačka, ladička, křemenná tyčinka) vše ostatní, co je v hodinách, slouží oscilátoru tak jako ono mužstvo kolem kyvadla.

Pozoruhodné je, jak nepatrny prostředky, možno říci zadarmo, bylo dosaženo této zásadní změny. Vraťme se k obr. 6. Otočme celý stroj o 90°, tak aby vřeteno bylo vodorovné; k vřetenu připevníme svislou tyč s jedním závazím — máme kyvadlový stroj, aniž jsme co přidali. Nebo na obr. 7 odstraňme provázek a zavěsme lihý na delší ocelový pásek — a máme hodiny se setrvačkou, aniž jsme konstrukci čímkoliv zkomplikovali. Sotva bychom v historii vědy a techniky našli druhý příklad změny tak pronikavé a tak lacino zaplatené. Bylo to vítězství myšlenky, byl to triumf rodící se moderní fysiky. Všechn další vývoj mechanických hodin je již jen stálým zdokonalováním základního principu, stálou snahou dát oscilátoru příznivé a neproměnné podmínky a dle možnosti zmenšit vliv hodinového stroje na oscilátor.

Na obr. 11 jsou ukázány v přehledu výsledky těchto snah do dnešní doby. Tento diagram ztrácí na přehlednosti tím, že bylo nutno chybě hodin vynést v logaritmickém měřítku, jinak by se totiž diagram nevešel ani na Václavské náměstí. Kdybychom chtěli chybě jedné sekundy denně znázornit délkovou jednoho metru, pak chyba moderních kyvadlových a křemenných hodin byla by dáná bodem ležícím asi tři milimetry nad vodorovnou osou; ale chyba starých hodin by byla znázorněna pořadnicí měřící celý kilometr! Vidíme, že pokrok v přesnosti hodin byl ohromný. Bylo by zajímavé sledovat krok za krokem cestu tohoto pokroku, přesahovalo by to však program a rámcem této knihy. Ale v dalším textu bude dost přiležitosti, abychom se seznámili, i když ne postupem historickým a chronologickým, s většinou zařízení, vynálezů a konstrukcí, kterými byl umožněn pokrok hodinářství k dnešnímu stupni.

III. Úvod k teorii

Byla řečeno, že nejpraktičtější věc na světě je dobrá theorie. Bez theorie nebylo by možno stavět parní turbiny, elektrické stroje, letadla, lodi, jeřáby, motory, betonové a železné konstrukce. Snažíme se pracovat na jisto, proto vše předem propočítáváme, a jsme-li dnes ještě často odkázáni na pokusy a zkoušky, je to jen proto, že theorie ještě není dokonalá; tomu se nedívme, vždyť moderní fysikální věda — na které spočívají všechny vědy technické — je stará necelá čtyři století.

Proto ani v chronometrii, nauce o měření času, neobjedeme se bez theorie. Budeme ji potřebovat jednak proto, abychom porozuměli hodinám jako fyzikálnímu přístroji, aby nám byl jasný účel jednotlivých konstrukcí, jednak proto, abychom si dovedli vypočítat všechno, co potřebujeme při konstrukci, změnách a zkoušení časoměrů. Až na výjimky vystačíme se základními znalostmi mechaniky, tedy toho — dnes snad nejdůležitějšího — oddílu fysiky, který jedná o silách a o pohybech silami vyvolaných. Není toho tak mnoho — jen o málo více než znal Galileo Galilei. Stačí znalosti z reálky, jinak doporučuji prostudovat příslušné oddíly v těchto knihách:

Nachtikal, Technická fysika; Zahradníček, Mechanické kmity (Cesta k vědění sv. 16).

Jisté rozpaky může každému autorovi působit volba jednotek. Ve fysice užíváme *absolutní soustavy* měr, v níž základní jednotky jsou cm (délka), g (hmota) a sek (čas). S těmi vystačíme pro celou mechaniku. V technice užíváme *soustavy technické*, v níž základní jednotky jsou metr (délka), kg* (sila) a sek (čas).

V zásadě jsou obě soustavy rovnocenné, ale ani v praktickém použití nejsou rozdíly — v obou soustavách se počítá stejně dobře. Jednotky pro sílu a práci jsou v absolutní soustavě snad nepohodlně malé pro výpočty technické, to však je spíše výhoda pro nás. V chronometrii jsou totiž síly i délky tak malé, že v technické soustavě bereme často místo kilogramů gramy, pro délky pak centimetry nebo milimetry. Ve světové literatuře hodinářské se užívá většinou soustavy technické, gramů, centimetrů a milimetrů. Anglosasové se trápí starými uncemi, grainy a palci; v theoretických pojednáních se leckdy setkáme se soustavou absolutní. Rídice se těmito příklady, budeme v dalších kapitolách užívat technické soustavy, ale užijeme občas soustavy fysikální paralelně, aby si čtenář na ni lépe zvykl.

V technické soustavě bude nám jednotkou síly 1g, t. j. síla, již je gramové závaží taženo ke středu země. V absolutní soustavě je tato síla

$$P = mg = 1 \cdot 981 = 981 \text{ dyn, a tedy}$$

$$1 \text{ dyn} = 0,001019 \text{ g}^* = 1,019 \text{ mg}^* \quad (1)$$

Analogicky jednotka práce v absolutní soustavě je

$$1 \text{ erg} = 1 \text{ dyn} \cdot \text{cm} = 0,001019 \text{ g}^* \cdot \text{cm} \quad (2)$$

Hvězdička připomíná, že jde o *sílu* jednoho gramu; není však nutná a objedeme se bez ní. Počítáme-li v technické soustavě, platí pravidlo, že všude v rovnicích za hmotu dosazujeme váhu dělenou zrychlením zemské tíže, tedy

$$m = \frac{P}{g} = \frac{P}{981} \quad (3)$$

Poněvadž délky vyjadřujeme v centimetrech, dosadíme i hodnotu *g* v centimetrech. Hodnota *g* = 981 cm/sek² platí pro naše území; správně bychom měli brát mezinárodní hodnotu normální, 980,665 cm/sek², ale rozdíl je prakticky bezvýznamný. Závislost těžné síly na zeměpisné šířce je zásadní nedostatek technické soustavy měr, ovšem spíše teoretický, neboť největší odchylka od normální hodnoty *g* činí jen 0,26%; jen málo technických měření má chybu tak malou a většinou považujeme přesnost na 1% za zcela uspokojivou.

Použití matematiky

Jak čtenář dále uvidí, vykládat teorii není možné bez matematiky. Nevyhneme se matematice tím spíše, že konec konců potřebujeme vzorce, dle nichž se časoměrné stroje propočítávají. Jak je dánou účelem této knihy, bude snahou autorovou vystačit s matematikou jednoduchou, elementární. Jsou

však případy, kdy je nutno užít počtu infinitesimálního, nebo kdy tento počet vede přímo a krátce k cíli. I tehdy bude paralelně uvedeno podle možnosti odvození jednoduché; ve všech však případech budou rovnice upraveny tak, aby jich mohl prakticky použít i čtenář méně sběhlý v matematice. Kde je to vhodné, budou připojeny nomogramy, z nichž lze hodnoty přímo odečítat bez počítání; zde nás ovšem omezuje nutný ohled na připustný rozsah knihy.

Častěji budeme počítat s čísly *relativně malými*. Jsou-li ϵ a ϵ' čísla malá proti jedné, lze užít rovnic

$$(1 \pm \epsilon)^n \doteq 1 \pm n\epsilon; \quad \sqrt[n]{1 \pm \epsilon} \doteq 1 \pm \frac{\epsilon}{n} \quad (4,5)$$

$$(1 \pm \epsilon)(1 \pm \epsilon') \doteq 1 \pm \epsilon \pm \epsilon'; \quad \frac{1}{1 \pm \epsilon} \doteq 1 \mp \epsilon \quad (6,7)$$

$$\epsilon + \epsilon^2 + \epsilon^3 \doteq \epsilon; \quad e^{\pm \epsilon} = 1 \pm \epsilon \quad (8,9)$$

Značí-li ϵ malý úhel v obloukové míře, možno psát

$$\sin \epsilon \doteq \epsilon \doteq \operatorname{tg} \epsilon \quad (10)$$

$$\cos \epsilon \doteq 1 \quad \text{přesněji} \quad \cos \epsilon \doteq 1 - \frac{\epsilon^2}{2} \quad (11, 12)$$

Úhly v matematice vyjadřujeme mírou obloukovou; jednotkou je jeden radián (toto pojmenování se obvykle vypouští) který činí $57,30^\circ$, úhel tedy na obloukovou míru převedeme, dělíme-li počet stupňů tímto číslem. Míra je výhodná v matematice, nepříhodná však při praktickém počítání; proto do vzorec vždy na konec zavedeme míru stupňovou.

Užívané značky

V celém druhém díle budeme důsledně užívat těchto značek:

<i>a</i>	zrychlení	<i>u</i>	dekrement
<i>b</i>	šířka	<i>v</i>	rychlosť
<i>B</i>	barometrický tlak	<i>W</i>	energie, práce
<i>c</i>	koefficient tlumení	<i>y</i>	výchylka
<i>C</i>	oprava hodin (— stav)	<i>x</i>	vzdálenost
<i>d</i>	průměr	α	(alfa) koefficient tepel. roztažnosti
<i>D</i>	direkční moment jednotkový	β	(béta) různé úhly
<i>e</i>	Eulerovo číslo = 2,71828 ...	δ	(delta) statický průhyb
<i>E</i>	modul pružnosti	Δ	(velké delta) rozdíl, přírůstek
<i>f</i>	frekvence	η	(éta) účinnost
<i>F</i>	síla	λ	(lambda) koefficient útlumu
<i>g</i>	tříhové zrychlení	μ	(mi) koefficient tření, značka mikronu
<i>h</i>	výška	π	(pi) Ludolfovovo číslo = 3,141593
<i>i</i>	poloměr setrvačnosti	Σ	(velké sigma) znamení součtu
<i>I</i>	moment setrvačnosti	φ	(fi) úhlová amplituda
<i>k</i>	(s indexy) různé koefficienty	ψ	(psí) úhlová výchylka
<i>K</i>	koefficient direkční síly	ω	(omega) úhlová rychlosť
<i>l</i>	(s indexy) různé délky	Θ	(velká théta) teplota
<i>L</i>	redukovaná délka kyvadla	ϵ	(epsilon) malé číslo, malý úhel
<i>m</i>	hmota	γ	(gamma) váha 1 l vzduchu v g

<i>M</i>	otáčivý moment
<i>n</i>	počet kyvů, mocnitel
<i>p, P</i>	váha
<i>q</i>	(nevelká) poměrná změna (též v %)
<i>r</i>	poloměr, rameno páky
<i>R</i>	denní chod
<i>S</i>	dráha
<i>t</i>	čas
<i>T</i>	doba kyvu

Momenty setrvačnosti

Nyní bude dobře si připomenout některé pojmy, které budeme později potřebovat. Je to statický (hmotný) moment a moment setrvačnosti.

Moment statický je definován rovnicí

$$M = \int x \cdot dm = m l \quad (13)$$

kde x je vzdálenost částičky hmoty dm od uvažované osy a l je vzdálenost těžiště celého tělesa od této osy. Moment k ose jdoucí těžištěm tělesa je rovný nule. Moment hmotné úsečky (tenké tyče) k ose jdoucí koncem úsečky je

$$M = \frac{m}{2} l \quad (l \text{ délka úsečky v cm}) \quad (14)$$

Moment setrvačnosti je definován rovnicí


$$I = \int x^2 \cdot dm = m i^2, \quad (15)$$

kde i je poloměr setrvačnosti; těleso můžeme nahradit tenkým prstenem stejně velké hmoty a poloměru i . Pro výpočet momentů setrvačnosti kyvadel a setrvaček potřebujeme znát momenty pro některá tělesa jednoduchého tvaru, vztázené k jich těžišti.

a) Válec (obr. 12) o celkové hmotě m :

$$\text{Pro osu rotační} \quad I_y = \frac{1}{8} m d^2 \quad (16)$$

$$\text{Pro osu kolmou k ní} \quad I_x = \frac{1}{16} m \left(\frac{4}{3} h^2 + d^2 \right) \quad (17)$$



Obr. 12.

Obr. 13.

Obr. 14. Obr. 15.

b) Válec souose provrtaný: Počítáme moment pro válec plný a pak odečteme moment otvoru, t. j. moment odvrataného materiálu. Je-li vývrt úzký (na př. desetina průměru), lze jej často zanedbat.

c) Koule o průměru d

$$I_x = \frac{1}{10} m d^2 \quad (18)$$

c) Hranol (obr. 13)

$$I_x = \frac{1}{12} m (h^2 + b^2) \quad (19)$$

d) Čočka podle obr. 14, celková hmota opět m

$$I_x = \frac{2}{3} m h \left(r - \frac{5}{12} h + \frac{1}{30} \cdot \frac{h^2}{3r-h} \right) \quad (20)$$

e) Tenká tyč, takže lze zanedbat d v rovnici (17); délka h , hmota m .

$$I_x = \frac{1}{12} m h^2 \quad (21)$$

f) Tenký prsten (na př. věnec setrvačky), střední poloměr (obr. 15) r

$$i \doteq r \quad I_x = m r^2 \quad (22)$$

Máme-li počítat moment kol osy, od těžiště vzdálené o l , užijeme věty Steinerovy

$$I = m l^2 + I_x = m (l^2 + i^2) \quad (23)$$

Na př. tyč v rovnici (21) má kolem svého konce moment setrvačnosti


$$I = m \left(\frac{h}{2} \right)^2 + \frac{1}{12} m h^2 = \frac{1}{3} m h^2 \quad (24)$$

Jsou-li rozměry tělesa malé proti délce l , stává se druhý člen rovnice (23) prakticky zanedbatelný — těleso uvažujeme jako pouhý hmotný bod.


Setrvačné (inerční) sily

Tyto sily jsou pro nás důležité tím, že vyvazují momenty, které mohou ohrozit funkci hodinového mechanismu, zejména kroku. Každý otres hodin, náraz, obecně každý pohyb předpokládá zrychlení, a toto zrychlení má obecně složku posuvnou (translační) a složku otáčivou (rotační); první složka vyvolá v pohyblivých součástech inerční síly, druhá složka inerční momenty. Vysvětlíme si to na typických příkladech.


Na obr. 16 je jednoramenná páčka, tažená pružinou k pevnému dorazu a opatřená závažím m . Dostanou-li hodiny náraz ve směru I, nestane se více,



Obr. 16.



Obr. 17.



Obr. 18.

než že páčka bude pevněji přitlačena k dorazu. Náraz ve směru III nemůže rovněž působit pohyb páčky. Zato náraz ve směru II může přemoci napětí pružiny a otočit páčkou. Tomu lze zabránit vyvážením páčky druhým závažím (obr. 17); pak náraz ve směru II nevyvodí otáčivý moment, je-li splněna podmínka

$$m_1 r_1 = m_2 r_2$$

Přidáme-li třetí závaží m_3 , nezmění se nic pro náraz ve směru II, zato vznikne otáčivý moment, přijde-li náraz ve směru III. Tento moment lze zrušit opět přidáním vyvážovacího závaží. Obecně řečeno, posuvné zrychlení nevyvodí otáčivý moment, je-li páka vyvážena, t. j. prochází-li osa otáčení těžištěm páky.

Vyvážení však nechrání před účinkem zrychlení rotačního. Vyvážená součást má určitý moment setrvačnosti, a pohybem vzniká otáčivý moment daný součinem momentu setrvačnosti a úhlového zrychlení pohybu. Jediná možnost je pak sáhnout ke komplikaci jako na obr. 18, kde otočná součást je vyvážena druhou součástí podobnou; obě součásti se otáčejí v opačných smyslech, spřaženy navzájem na př. ozubeným převodem.

V praxi takřka neužíváme složitého zařízení podle obr. 18. Spokojujeme se tím, že dáme pružině dostatečně předpětí, a abychom příliš nezvětšovali odporníky, zmenšíme inerční moment tím, že součásti dáme pokud jen možno malý moment setrvačnosti. — Inerční moment je užitečný, uvádíme-li hodiny v chod po natažení. Netřepeme hodinkami jako dětským hrkátkem, nýbrž pootočíme jimi kolem osy kolmé na číselník; nebývá to nutné u strojů kotových, ale stroje s krokem chronometrovým jinak zvenčí nelze uvést v chod.

Několik číselných příkladů

Uvedené zásady si prakticky osvětlíme výpočtem některých hodnot, které budeme později potřebovat.

Příklad 1. Vypočítáme energii sekundového kyvadla vychýleného o 1° ; váha kyvadla 5,030 kg, vzdálenost těžiště od závěsu $l = 92,8$ cm.

Z obr. 19a je vidět, že těžiště kyvadla se vychýlením zdvihne o výšku h , a jeho polohová energie je

$$W = P l (1 - \cos \varphi) \quad (25)$$

Kosinus nahradíme úhlem podle (12), ten vyjádříme v míře obloukové a dostaneme

$$W = P l \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{\varphi}{57,3} \right)^2 = 0,0001523 Pl \cdot \varphi^2 \quad (26)$$

a dosazením daných hodnot

$$W = 0,0001523 \cdot 5030 \cdot 92,8 \cdot \varphi^2 = 71,1 \varphi^2$$

Kyvadlo má tedy energii 71,1 gcm, je-li vychýleno o 1° ; vychýleno o $1,5^\circ$ má energii $71,1 \cdot 1,5^2 = 160,0$ gcm. Je-li vypuštěno, kyvadlo podle zákona o zachování energie vykývne na opačnou stranu a o stejný úhel. Dáme-li kyvadlu za-


věšenému na ohebné niti do cesty překážku (obr. 19b), vykývne kyvadlo o úhel větší o tolik, aby zase vystoupilo do výšky h a byla tak splněna rovnice (26); tento pokus znal již Galileo.

Příklad 2. Vypočítat sílu na obvodu stoupacího kola (průměr 4 cm) přesných kyvadlových hodin, jichž závaží váží 700 g a klesne za den o 10 cm. Ke ztrátám třením nepřihlížíme.


Závaží klesne za minutu o $10/1440 = 0,00695$ cm a tím vykoná práci $0,00695 \cdot 700 = 4,86$ gcm. Obvod stoupacího kola urazí dráhu $3,142 \cdot 4,0 = 12,56$ cm a tím vykoná práci $12,56 F$, kde F je hledaná obvodová síla. Práce vykonaná stoupacím kolem rovná se práci dodané závažím a proto bude

$$12,56 F = 4,86 \text{ gcm} \quad F = \frac{4,86}{12,56} = 0,387 \text{ g}$$

Tak malá práce stačí udržet hodiny jednu minutu v běhu. Ve skutečnosti tření v soukolí spotřebuje ještě asi 25 % této práce, takže na obvodu stoupacího kola dostaneme asi $3,87 \cdot 0,75 = 2,9$ gcm. A z této malé práce zhruba třetiny se dostane kyvadlu, aby se nahradily jeho ztráty. Na tomto příkladu již vidíme, jak s malými silami a pracemi se počítá v chronometrii.



Obr. 19.



Obr. 20.

Příklad 3. Výpočet energie zkroucené spirálné pružiny.

Zkrucujeme-li pružinu, pružina nám odporuje momentem, který je přímo úměrný úhlu zkroucení. Vyneseme-li tento moment v závislosti na úhlu zkroucení (obr. 20) dostaneme přímkou, jdoucí počátkem souřadnicové soustavy; sklon přímky odpovídá konstantě *tuhosti* pružiny, kterou označujeme D , a která je rovna momentu vzniklému zkroucením o 1 radián čili o $57,3^\circ$. Zkrucujeme-li pružinu stoupá moment lineárně od nuly až k hodnotě $D\varphi$. (φ je největší zkroucení). Práce takto do pružiny vložená, čili elastická energie pružiny, odpovídá ploše vyšrafovaného trojúhelníku, a je

$$W = \frac{1}{2} M_{\max} \varphi = \frac{1}{2} D \varphi^2 \quad (27)$$

Nyní vypočítáme energii vlásku námořního chronometru jehož $D = 3973 \text{ dyn} \cdot \text{cm} = 4,05 \text{ gcm}$, je-li zkroucen o 250° čili o $4,36$ (radiánu). Největší moment bude $3973 \cdot 4,36 = 17320 \text{ dyn} \cdot \text{cm}$, v technických jednotkách $4,05 \cdot 250/57,3 = 1765 \text{ g} \cdot \text{cm}$ a energie pružinky

$$\frac{1}{2} \cdot 3973 \cdot 4,36^2 = 37780 \text{ erg} \text{ nebo } \frac{1}{2} \cdot 4,05 \cdot (250/57,3)^2 = 38,5 \text{ g} \cdot \text{cm}$$

Je to energie poměrně značná ve srovnání s energií kyvadla; příčina leží ovšem v značné úhlové rychlosti setrvačky.

Příklad 4. Vypočítáme pohybovou (kinetickou) energii setrvačky z téhož chronometru; setrvačka váží 11,81 g, její moment setrvačnosti je $25,11 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$ a tedy poloměr setrvačnosti je $\sqrt{25,11/11,81} = 1,46 \text{ cm}$, úhlová rychlosť je $\omega = 3140^\circ$ čili $54,8 \text{ rad} \cdot \text{sek}$. Pohybová energie setrvačky je

$$W = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot 25,11 \cdot 54,8^2 = 37700 \text{ erg} \text{ nebo v technické soustavě měr}$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{I}{981} \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{25,11}{981} \cdot 54,8^2 = 38,4 \text{ g} \cdot \text{cm}$$

Naši setrvačku můžeme nahradit podle (15) docela tenkým prstenem o poloměru $r = i$. Pohybovou energii tohoto prstence vypočítáme z jeho hmoty a jeho obvodové rychlosti.

Obvodová rychlosť je $v = r \omega = 1,46 \cdot 54,8 = 80,0 \text{ cm/sek}$ a energie $W = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{11,81}{2} \cdot 80^2 = 37800 \text{ erg}$ jako nahoře. Tento způsob počítání je někdy výhodný a má výhodu názornosti.

Příklad 5. Jak velké odstředivé síle podlehá hmota na obvodu věnce setrvačky z předešlého příkladu?

Poloměr věnce takové setrvačky je přibližně rovný poloměru setrvačnosti (v našem příkladě $r = i = 1,46 \text{ cm}$). Na závažíčko 1 g na věnci (třeba na kompenzační závaží) působí odstředivá síla (v absolut. jednotkách)

$$F = m r \omega^2 = 1 \cdot 1,46 \cdot 54,8^2 = 4380 \text{ dyn} = 4,47 \text{ g}$$

Můžeme počítat také s rychlosťí obvodovou, o níž víme, že je $v = 80,0 \text{ cm/sek}$. Odstředivá síla pak bude (v technických jednotkách)

$$F = m \frac{v^2}{r} = \frac{1}{981} \cdot \frac{80^2}{1,46} = 4,47 \text{ g}$$

Můžeme konečně počítat jen odstředivé zrychlení, které je

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{80^2}{1,46} = 4380 \text{ cm/sek}^2 \text{ čili } \frac{4380}{981} = 4,47 \text{ krát větší než tříhové zrychlení.}$$

Proto na každý kousek materiálu působí odstředivá síla, 4,47krát větší než jeho váha. Tento způsob — udávat odstředivou sílu v násobcích váhy — je obvyklý v letectví. Vidíme, že namáhaní věnce setrvačky je poměrně značné; v letectví to odpovídalo odstředivým silám, jaké vznikají při ostřejších obrazech nepříliš rychlého letadla.

Důležité číselné hodnoty

Kapitolu ukončíme několika číslicemi, které se týkají našeho oboru. Časy jsou udány ve dnech, hodinách, minutách a sekundách středního slunečního času.

$$1 \text{ d(en)} = 1440 \text{ m(in)} = 86400 \text{ s(ek)}$$

$$1 \text{ rok (tropický)} = 365,2422 \text{ d} = 525949 \text{ min} = 31556 926 \text{ sek}$$

$$\text{Poloměr zemského rovníku (dle Hayforda)}$$

$$6378,388 \text{ km}$$

$$\text{Obvod zemského rovníku}$$

$$40076,594 \text{ km}$$

$$1 \text{ úhl. minuta na rovníku (námoř. míle)}$$

$$1855,4 \text{ m}$$

Otačivá rychlosť Země za 1 sek 15'' čili
Obvodová rychlosť Země na rovníku
Odstředivé zrychlení na rovníku

0,0000727 rad.
465,1 m/sek
3,39 cm/sek²

Hmota Země $59800000000000000000000000000000 = 5,98 \cdot 10^{27}$ g
Hustota Země (voda = 1) $5,52$

Tlakové zrychlení. Země. šířka 0° 30° 45° 69° 90°
g 978,05 979,34 980,63 981,92 983,22 cm/sek²
Délka sek.kyvadla 99,10 99,23 99,36 99,49 99,62 cm

Do výšky g ubývá o $0,00031$ cm/sek² na každý metr výšky
Rychlosť elektromagnetických vln $299\ 800$ km/sek
Rychlosť zvuku ve vzduchu při $15^\circ C$ $340,6$ m/sek

Anglické míry a váhy: 1 in (palec) = 25,400 mm 1 oz (unce) = 28,35 g
1 pd (libra) = 453,6 g 1 gr (grain) = 0,065 g

Oblouková míra pro úhly v. str. 202

1 dyn = 0,001019 g 1 megadyn (10^6 dyn) = 1,019 kg
1 erg = 0,001019 gem 1 J(oule) = 10^7 erg = 10190 gem
1 millibar = 1000 dyn/cm² = 1.019 g/cm² = 0,75006 mm rtuť. sloupce

Poněvadž s úhlovými minutami se počítá nepohodlně, můžeme je převést na desetinné zlomky stupně dle této tabulky:

	Deset. zlomek		Deset. zlomek		Deset. zlomek		Deset. zlomek
0	0,000	15	0,250	30	0,500	45	0,750
1	0,017	16	0,267	31	0,517	46	0,767
2	0,033	17	0,283	32	0,533	47	0,783
3	0,050	18	0,300	33	0,550	48	0,800
4	0,067	19	0,317	34	0,567	49	0,817
5	0,083	20	0,333	35	0,583	50	0,833
6	0,100	21	0,350	36	0,600	51	0,850
7	0,117	22	0,367	37	0,617	52	0,867
8	0,133	23	0,383	38	0,633	53	0,883
9	0,150	24	0,400	39	0,650	54	0,900
10	0,167	25	0,417	40	0,667	55	0,917
11	0,184	26	0,433	41	0,683	56	0,933
12	0,200	27	0,450	42	0,700	57	0,950
13	0,217	28	0,467	43	0,717	58	0,967
14	0,233	29	0,483	44	0,733	59	0,983
15	0,250	30	0,500	45	0,750	60	1,000


IV. O mechanických kmitích

Měření času hodinami spočívá na pravidelnosti, *isochronismu* (rovnodobosti) mechanických kmitů; to platí o hodinách kteréhokoli druhu — výjimku činí jen hodiny sluneční a vodní. Proto věnujeme celou kapitolu mechanickým kmitům jako fyzikálnímu zjevu pro nás nejdáležitějšímu. Začneme případem názorným a jednoduchým, ale důležitým, totiž pohybem kyvadla. Kyvadla, jak říkáme matematického, což je hmotný bod zavěšený na nehmotné tyči;

tento ideál nelze ovšem uskutečnit, můžeme jej však realizovat poměrně velmi přesně tak, že zavěsim kovovou kuličku na dostatečně pevné rostlinné vlákno. Věc si dále zjednodušíme tím, že kyvadlo necháme kýtat ve vakuu, čímž odpadne odpor i vztah vzduchu.

Je-li naše kyvadlo v klidu, visí přesně svisle — funguje jako obyčejná, dříve známá olovnice. V této svislé, střední poloze kyvadlo jsou v klidu nemá žádnou pohybovou energii, a protože je to nejnižší možná poloha kuličky, považujeme i jeho energii polohovou za nulovou. Kyvadlo nyní vychýlíme o určitý úhel (obr. 19). Tím se kulička zdvihne o výšku h — kyvadlu jsme dali určitou polohovou energii. Váhu kuličky P rozložíme na dvě složky (obr. 21). Na složku P_1 , která napíná vlákno (a dále nás nezajímá) a na složku P_2 , *stlu direkční*, která táhne kuličku do střední polohy a je tím větší čím je větší výchylka kyvadla (pokud ovšem nepřekročí 90°).

Vychýlené kyvadlo uvolníme. Direkční síla uvede kuličku do zrychleného pohybu směrem ke střední poloze. Výchylka kyvadla se zmenší, tím se zmenší direktční síla, zmenší se tedy i zrychlení kuličky, ale její rychlosť stále stoupá až do okamžiku kdy kyvadlo prochází střední, svislou polohou. Ve střední poloze direktční síla rovná se nule, stejně i polohová energie kuličky; kulička má však nyní určitou rychlosť, a její pohybová energie je přesně stejná, jako byla polohová energie na počátku. Proto se kulička pohybuje dále, kyvadlo se vychyluje znova, na levo od svislice, jeho výchylka vzrůstá, a tím vzniká opět vzrůstající síla direktční, tentokrát však směrem opačného. Tím se rychlosť kuličky zmenší, z počátku málo, s rostoucí výchylkou však stále více, až přijde okamžik, kdy kulička vyčerpala svou rychlosť a na nekonečně krátkou dobu se zastaví. Nyní je v levém mrtvém bodě či úvrati, a její pohybová energie je rovna nule, neboť se přeměnila opět na energii polohovou; proto musí být kulička v téže výšce jako na počátku pokusu, a má i stejnou, jenom že opačnou výchylku. A vlivem direktční síly kyvadlo se ihned počne pohybovat zpět, začíná druhý kyv. Druhý kyv je po všech stránkách stejný s kyvem prvním, jen směr pohybu je opačný; druhý kyv je zkrátka zrcadlový obraz kyvu prvního, a skončí tím, že kulička dojde do pravé úvrati, která je totožná s polohou původní, z níž jsme vyšli. Odehrála se jedna *perioda* celého zjevu, kyvadlo se vrátilo přesně do výchozího stavu, a ovšem hned začne periodu novou. Poněvadž nepřekonává žádné odpory, neztratí kyvadlo svou energii a bude takto kýtat do nekonečna. V každém okamžiku bude celková energie kyvadla stejná, rovna součtu energie polohové a pohybové, a rovna energii, kterou jsme kyvadlu udělili prvotní výchylkou.



Obr. 21.

Z předchozího rozboru je vidět, že kmitavý pohyb předpokládá sílu direkční, která vrací kmitající hmotu do střední polohy. Energie udělená počátečním impulsem v kmitajícím systému zůstává (není-li ovšem odporu čili tlumení); odehrávají se jen stálé, periodické přeměny energie potenciální na pohybovou a naopak, které byly popsány a které jsou pro kmitavý pohyb charakteristické. Z předchozích úvah však také vyplývá, že kmitání je zjev nejenom periodický, nýbrž i časově dokonale pravidelný. Vždyť jednotlivé periody jsou totožné po všech stránkách — vždy je stejný průběh sil, zrychlení a tím i rychlostí — a není proto žádný fyzikální důvod, proč by neměly také stejně dlouho trvat.

Dále je jasné, že na dobu kyvu nebude mít vliv váha kuličky. Jestliže ji zvětšíme (zmenšíme), zvětší (zmenší) se v též poměru sice direkční síla, ta však bude nyní zrychlovat a zpomalovat hmotu rovněž v též poměru zvětšenou (zmenšenou); proto zrychlení a tím i rychlosť v průběhu kyvu budou jako před tím — na zjevu se nic nezměnilo. To platí obecně: Změní-li se velikost setrvačné hmoty a v též poměru též velikost direkční síly (vyvozené na př. pružinou), doba kmitu zůstane nezměněná.

Důležitá otázka je vliv délky kyvadla; ze zkušenosti víme, že delší kyvadlo kívá pomaleji, pokusíme se však tento vliv vystihnout přesněji, kvantitativně. Změní-li se délka kyvadla, nezmění se na obr. 19 nic jiného než jeho rozměry; v též poměru změní se délka kyvadla, dráha čočky mezi oběma úvratěmi, a výška h , tedy i energie kuličky. Rychlosť kuličky ve střední poloze se změní s odmocninou její pohybové energie, čili s odmocninou délky kyvadla. Máme tedy tento stav: Dráha kuličky se změnila s délkou kyvadla L , její rychlosti se změnily s \sqrt{L} ; doba kyvu se změní úměrně podílu L/\sqrt{L} , čili s odmocninou délky kyvadla.

Další otázka je, jaký vliv má zrychlení tří, o něž již víme, že není všude stejné; s ním mění se úměrně i váha kuličky, tím polohová energie vychýleného kyvadla a tedy i pohybová energie ve střední poloze. Proto rychlosť kuličky ve střední poloze se změní s odmocninou zrychlení g , a poněvadž v průběhu kyvu se úměrně s g změní všechny sily i zrychlení, můžeme předpokládat, že všechny okamžité rychlosti a tím též průměrná rychlosť kuličky se změní v poměru \sqrt{g} . Poněvadž dráha kuličky zůstala stejná, změní se doba kyvu v poměru $1/\sqrt{g}$.

Poslední otázka je, jaký vliv na dobu kyvu má velikost počáteční výchylky čili *amplitudy*. Nejprve předpokládejme, že direkční síla roste přesně úměrně s výchylkou. Pak energie do systému vložená bude úměrná druhé mocnině amplitudy dle rovnice (26) a rychlosť kuličky ve střední poloze bude úměrná odmocnině této energie čili úměrná výchylce. Lze soudit, že nejen ve střední poloze, nýbrž ve všech polohách rychlosti kuličky budou úměrné amplitudě. Jest tedy amplitudě úměrná průměrná rychlosť kuličky i její celá dráha, to znamená, že doba kyvu zůstane stejná. *Roste-li direkční síla úměrně s výchylkou, trvají dlouhé i krátké kyvy stejně dlouho, je dosaženo isochronismu.*

Přesně vzato, direkční síla není přímo úměrná výchylce. Na obr. 21 vidíme,

že platí úměra $\overline{aM}/L = P_2/P$, poněvadž příslušné trojúhelníky jsou podobné. Direkční síla je úměrná délce \overline{aM} , nikoli oblouku oM . Zmenšujeme-li však výchylku, rozdíl tento se zmenší, při docela malých výchylkách oblouk oM splývá s přímkou aM . Z toho vyplývá, že při velmi malých amplitudách direkční síla roste úměrně s výchylkou, že tedy velikost amplitudy nemá vliv na dobu kyvu.

Všechny dosavadní úvahy lze shrnout do jednoduché rovnice pro dobu kyvu


$$T = \text{const} \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (28)$$

Dle této rovnice můžeme porovnat dobu kyvu dvou kyvadel různě dlouhých, nebo téhož kyvadla na rovníku a na točně. Nedovedeme však dle ní vypočítat dobu kyvu kyvadla dané délky. Dostali jsme se tam, kde byl Galileo kolem roku 1638, který také narazil na číselnou konstantu rovnice (28), jíž hodnotu nedovedl odvodit. To se podařilo teprve Huygensovi, vyzbrojenému již pokročilejšími znalostmi mechaniky a matematiky.


Pro zajímavost budí připomenuto, že rovnici (28) lze odvodit snadno a rychle z podmínky, že obě strany rovnice musí mít stejný rozměr. Doba kyvu má rozměr sek, délka kyvadla rozměr cm, zrychlení tří rozměr cm/sek². Víme, že doba kyvu roste nějak s L , a klesá s g ; proto rovnice musí mít tvar (28). Ovšem číselnou konstantu takto zase neurčíme.

Pohyb harmonický

Pokročíme proto k úvahám zevrubnějším a vyšetříme pohyb zvaný *harmonický*, který má základní důležitost pro nás i pro celou fysiku. Tento pohyb odvodíme si nejprve tak, že rovnoměrný pohyb v kruhu rozložíme ve dva periodické pohyby v přímkách na sebe kolmých (obr. 22).



Obr. 22.



Obr. 23.

Hmotný bod M obíhá rovnoměrně ve vzdálenosti r kolem středu O úhlovou rychlostí ω . Jeho polohu stále promítáme kolmo na svislou osu Y do bodu M' . Bod M' koná tedy periodický, kmitavý pohyb kolem střední polohy a jeho okamžitá výchylka (elongace) od středu O ještě


$$Y = r \cdot \sin \omega t \quad (29)$$

Promítáním bodu M na vodorovnou osu X dostaneme druhý bod, který koná rovněž kmitavý pohyb, ale časově posunutý proti pohybu bodu M' . Oba kmitavé pohyby vektorově složeny dají původní pohyb kruhový. Jako dráhu, stejně i obvodovou rychlosť bodu M můžeme rozložit na dvě složky. Promítnutím rychlosti na osu Y dostaneme okamžitou rychlosť bodu M'

$$v = r \omega \cdot \cos \omega t \quad (30)$$

Kruhový pohyb bodu M je možný jen za předpokladu, že na bod působí dostředivé zrychlení $r\omega^2$. Toto zrychlení rovněž promítneme na osu Y a dostaneme okamžité zrychlení bodu M' .

$$a = -r \omega^2 \cdot \sin \omega t = -\omega^2 y \quad (31)$$



Obr. 24.


Záporné znaménko vyjadřuje, že zrychlení má směr opačný výchylce. Jak patrno, toto zrychlení je úměrné výchylce bodu. Polohu kmitajícího bodu, jeho okamžitou rychlosť a zrychlení lze dle předchozího graficky obdržet jako průměr tří vektorů pohromadě rotujících dle obr. 23. První vektor je rovný r , druhý, o 90° předbíhající je rovný ωr , třetí, předbíhající o dalších 90° , se rovná $\omega^2 r$. Tento způsob znázornění je velmi užitečný v elektrotechnice.

Sila působící na bod M' , síla direkční, je (m je hmota bodu)

$$F = m a = -m \omega^2 y = -K y \quad (32)$$

Je-li tedy síla na bod působící přímo úměrná výchylce bodu, platí rovnice (29), kmitání je, jak říkáme *sinusové*. Hodnota K v rovnici (32) je konstanta úměrnosti a rovná se síle vznikající při výchylce o 1 cm. Obstárává-li direkční moment pružina, pak K je měřitkem tuhosti pružiny. Sinusový pohyb můžeme graficky zobrazit tak, že výchylku bodu vyneseme v závislosti na čase, resp. součinu ωt (obr. 24). Dostaneme známou *sinusoidu*, kterou lze automa-

ticky nakreslit strojkem dle obr. 25. Šoupátko, poháněno klikovým čepem, koná pohyb harmonický, ale i čep sám ve výřezu šoupátka koná druhý pohyb sinusový, kolmý na první: vidíme zde názorně, že kruhový pohyb skutečně vzniká sečtením dvou pohybů harmonických.



Obr. 25.

Použijeme-li infinitesimálního počtu, můžeme rovnici (29) snadno odvodit z rovnováhy obou sil, které na hmotu působí v každém okamžiku:

$$\text{síla setrvačná} + \text{síla direkční} = 0$$

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + K y = 0 \text{ čili } \frac{d^2 y}{dt^2} = -\frac{K}{m} y \quad (33)$$

Řešení této diferenciální pohybové rovnice je zřejmě

$$y = y_0 \cdot \sin \sqrt{\frac{K}{m}} t \quad (34)$$

kde hodnota $\sqrt{K/m}$ je úhlová rychlosť rovnice (29). Derivujeme-li rovnici (34), dostaneme rovnici pro okamžitou rychlosť (30), dalším derivováním pak rovnici (32) pro direkční sílu.

Doba kyvu

Nyní můžeme již odvodit hodnotu pro naše účely nejdůležitější, dobu kyvu. Dříve však nutno věc definovat. Ve fyzice se dobou kyvu rozumí vždy trvání celé jedné periody nebo cyklu, t. j. čas, po kterém se kmitající systém vráti do téhož stavu; je to doba mezi dvěma úvratěmi na téže straně, nebo mezi dvěma průchody střední polohou v témž směru. Naproti tomu v hodinářství —

jednak z praktických důvodů, jednak ze zvyku — dobou kyvu se rozumí trvání pohybu z jedné úvratí do protější. Tak mluvíme o kyvadle sekundo-vém, ačkoliv jedna jeho perioda, t. j. pohyb sem a tam, trvá dvě sekundy. Aby nevznikla nejasnost, budeme trvání celé periody označovat $2T$, a dobu kyvu ve smyslu hodinářském označíme T .

Perioda kmitání je skončena pokaždé, když bod M na obr. 22 projde počátkem, čili když součin ωt dosáhne hodnot $2\pi, 4\pi, 6\pi \dots$. To je vyjádřeno vztahy

$$\omega \cdot 2T = 2\pi \quad T = \frac{\pi}{\omega} \quad (35)$$

a dosazením za úhlovou rychlosť dle (34) máme důležitou rovnici

$$T = \pi \sqrt{\frac{m}{K}} \quad (36)$$

Frekvence

Ve fyzice i v technice často — zejména u rychlých kmitů — neudáváme trvání jedné periody, nýbrž jeho převratnou hodnotu, kterou nazýváme *kmitočet* nebo *frekvence*; je to tedy počet celých period či cyklů za sekundu a značí se c/s. Na př. ladička pro „komorní“ a má frekvenci 435, setrvačka kapacitních hodinek má $2\frac{1}{2}$, sekundové kyvadlo má frekvenci $\frac{1}{2}$ atd. Vzorec pro frekvenci dostaneme z předešlé rovnice

$$f = \frac{1}{2T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}} \quad (37)$$

Často je praktické místo zlomku K/m počítat se „statickým“ průhybem, t. j. průhybem pružin, způsobeným vahou kmitající hmoty. Tento statický průhyb je

$$\delta = \frac{mg}{K} \quad (\text{poněvadž } F = mg = K\delta)$$

a z toho dle rovnice (37), je-li δ a g v cm

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{9}{4\pi^2\delta}} = \sqrt{\frac{25}{\delta}} \quad (38)$$

$$\delta = \frac{25}{f^2} \quad (39)$$

Příklad 6. Jak tuhé musí být pružiny, má-li být frekvence $f = 1$ c/s? Z rovnice (39) vychází $\delta = 25/f^2 = 25$ cm.

Pružiny musí být tedy velmi slabé, tak aby vahou kmitající hmoty se deformovaly o 25 cm. Kdybychom potřebovali frekvenci 10 c/s, bylo by třeba $\delta = 25/100 = 0,25$ cm = 2,5 mm a pro frekvenci 100 c/s dokonce jen $0,0025$ cm = 0,025 mm. Jak vidět, vysoké frekvence předpokládají velice tuhé pružiny. Ovšem tento jednoduchý výpočet předpokládá, že pružiny samy jsou bez hmoty; často není tomu tak ani přibližně a je pak nutno část hmoty pružin připočítat k setrvačné hmotě, čímž se výpočet komplikuje.


Harmonický pohyb kruhový

Dosud jsme mluvili o kmitech přímočarých. V hodinářství však máme zpravidla co činit s kmitavým pohybem *kruhovým*. Oscilátor se pohybuje kolem pevné osy, má určitý *moment setrvačnosti* a je do střední polohy vracen nějakým *direkčním momentem*. Pokud lze oscilátor považovat za hmotný bod kmitající kolem osy (příklad: matematické kyvadlo), věc je jednoduchá. Je lhostejně, kmitá-li tento bod na dráze přímé nebo kruhové, pokud ovšem by nějak nevadila odstředivá síla. Počítáme prostě dle předchozích rovnic; víme, že y nyní znamená úhel, a direkční moment převedeme na silu jednoduše tím, že jej dělíme poloměrem dráhy bodu. Tento způsob počítání je ostatně leckdy docela příhodný a má při tom výhodu názornosti.

Skutečné kmitající těleso je ovšem často hodně vzdáleno představy hmotného bodu (nebo hmotné kružnice). Pak místo setrvačné hmoty nastupuje moment setrvačnosti. Místo lineární výchylky máme výchylku úhlovou ψ , místo amplitudy lineární máme amplitudu úhlovou φ , podobně i okamžitou rychlosť úhlovou a úhlové zrychlení. Pak rovnice (36), pro nás nejdůležitější, dostane tvar

$$T = \pi \sqrt{\frac{I}{D}} \quad (40)$$

kde I je moment setrvačnosti, D je jednotkový moment direkční, t. j. moment při výchylce jednotkové čili při $57,3^\circ$. Dlužno dodat, že i zde je možno počítat způsobem uvedeným v prvním odstavci: kmitající těleso považujeme prostě za hmotný bod (nebo hmotnou kružnici) kmitající v kruhové dráze, jejíž poloměr je rovný poloměru setrvačnosti tělesa, a direkční moment převedeme na direkční sílu působící na témž poloměru.



Obr. 26.

V praxi nás často zajímá, jaký časový okamžik odpovídá určité poloze oscilátoru. Výpočet dle rovnice (29) je nepohodlný, grafické řešení pracné, proto uvádím nomogram, z něhož lze korespondující hodnoty odebírat (obr. 26).

Ke každé relativní hodnotě času (při čemž jednotkou je poloviční doba kyvu) lze přímo číst relativní hodnotu výchylky (jednotkou je amplituda). Užití nomogramu si objasníme na příkladu.

Příklad 7. Setrvačka námořního chronometru má amplitudu $\pm 230^\circ$, z toho je s krokem v záběru v úhlou $\pm 20^\circ$ (t. j. celkem 40°). Jak veliké je to procento doby kyvu?

Protože děj je symetrický kolem střední polohy, stačí počítat jen polovinu záběru. Úhel 20° je $20/230 = 0,087$ celé amplitudy. Proti této hodnotě čteme přímo hodnotu 0,056. Záběr s krokem tedy trvá 5,6 % celé doby kyvu, a poněvadž se děje při každém druhém kyvu, je to jen 2,8 % času — jinak je setrvačka volná.

Energie oscilátoru

Na počátku této kapitoly bylo řečeno, že při harmonickém pohybu se periodicky mění pohybová a polohová (obecněji potenciální) energie, ale že součet obou energií je stálý. Potenciální energie v úvratí je rovna pohybové energii tělesa v jeho střední poloze, kdy je rychlosť největší. Pohybovou energii můžeme vypočítat, známe-li největší rychlosť. Vraťme se k rovnici (30). Ve střední poloze je $\omega t = 0$; přiblížme-li ještě rovnici (35), dostaneme

$$V_{\max} = \omega r = \frac{\pi r}{T} \quad (41)$$

Průměrná rychlosť bodu M' je $2 r/T$, poměr obou rychlosťí je tedy

$$(\pi r/T) : (2 r/T) = \pi/2 = 1,571.$$

To platí samozřejmě i pro harmonický pohyb v oblouku: Největší úhlová rychlosť je 1,571krát větší než rychlosť průměrná. Nyní již můžeme vyjádřit pohybovou energii kmitajícího tělesa, jehož moment setrvačnosti je I , direktní moment D a úhlová amplituda φ :

$$W = \frac{1}{2} I \left(\frac{\pi \varphi}{T} \right)^2 \quad (42)$$

Je dobré si povšimnout, že energie oscilátoru je přímo úměrná druhé mocnině amplitudy, nepřímo druhé mocnině doby kyvu, čili přímo úměrná druhé mocnině frekvence.

Potenciální energie je dána rovnicí (27), a z rovnosti obou energií plyne rovnice

$$\frac{1}{2} I \frac{\pi^2 \varphi^2}{T^2} = \frac{1}{2} D \varphi^2 \quad \pi^2 I = D T^2$$

a tedy rovnice (40): Doba kyvu vyplývá tak ze zákona o zachování energie.

Kmity tlumené

V předešlých odstavcích jsme mluvili stále o kmitech *volných*, t. j. nebrzděných, nebo jak říkáme, *netlumených* žádným odporem vzduchu ani třením. Za těchto podmínek oscilátor kmitá stále se stejnou amplitudou, poněvadž nemaje ztrát zachovává si energii, kterou dostal na počátku. V praxi to dove-

deme jen nedokonale. Setrvačka velkého chronometru kmitá jen několik minut, dobré kyvadlo kívá ve vzduchu dvacet hodin, totéž kyvadlo ve vzduchoprázdnou více dní, setrvačka zavěšená na křemenném vlákně kmitá ve vakuu několik týdnů. Ale všechny tyto oscilátory by se nakonec zastavily, kdybychom jím pravidelně nepřiváděli energii odpory ztracenou. Tím vystávají dvě důležité otázky: Jaký vliv má tlumení na zákony kmitání? Jaký je vliv impulsů, popudů, jimiž udržujeme oscilátor v pohybu? Nejsou to otázky fyzikálně jednoduché, ba jsou přesně vzato, řešitelné jen s velkým aparátem matematickým a to ještě jen přibližně. Spokojíme se proto rozborom jednoduchým, který ostatně pro nás účel docela postačí.

Vliv „viskosního“ tření

Matematickému rozboru je přístupný případ, kdy oscilátor je tlumen silou, která je přímo úměrná jeho okamžité rychlosti (tak jako tření ve viskozní kapalině). Takovou tlumící silou je odpor a tření vzduchu (odpor vzduchu, jaký máme u letadel a rychlých vozů, úměrný druhé mocnině rychlosti, je skoro bez významu při malých rychlostech oscilátorů). Pohybová rovnice dostane nový člen, vyjadřující útlum a zní pak

$$I \frac{d^2 \psi}{dt^2} + c \frac{d \psi}{dt} + D \psi = 0 \quad (43)$$

Řešení této rovnice (v. na př. Horák, Praktická fysika) vede k těmto výsledkům: Předně pohyb zůstává harmonickým, ale amplituda klesá podle exponenciální křivky

$$\varphi = \varphi_0 e^{-ct/2I} \quad (44)$$

kde t je čas v sek. Za druhé útlum prodlouží dobu kyvu na

$$T_t = \frac{\pi I}{\sqrt{ID - c^2/4}} \quad (45)$$

Koefficient c viskosního tření předem neznáme, můžeme však snadno zjistit poměr dvou amplitud po sobě jdoucích $\lambda = \varphi_0 / \varphi_1 = \varphi_1 / \varphi_2 = \dots$, jestliže pozorujeme, jak amplitudy klesají s časem. Zavedeme tedy tento poměr do počtu, a po některých zjednodušeních (možných proto, že útlum našich oscilátorů je vždy malý) z rovnice (45) dostaneme

$$T_t = T + T \frac{(\lambda - 1)^2}{2 \pi^2} \quad (46)$$

V hodinářství je zvykem chod hodin udávat počtem sekund, oč se hodiny denně zpoždějí nebo předbíhají. Zpoždění hodin, zaviněné útlumem bude

$$R = 86400 \frac{T_t - T}{T} = 86400 \frac{(\lambda - 1)^2}{2 \pi^2} = 4380 (\lambda - 1)^2 \quad (47)$$

Místo poměru λ můžeme zavést percentuální úbytek amplitudy (každým kyvem amplituda se zmenší o q procent) a pak

$$R = 4380 \left(\frac{q}{100} \right)^2 = 0,438 q^2 \quad (48)$$

V následující tabulce jsou uvedena denní zpoždění pro různé hodnoty λ :					
$\lambda = 1,0001$	$1,0003$	$1,001$	$1,003$	$1,01$	$1,03$
$q = 0,01$	$0,03$	$0,1$	$0,3$	1	3%
$R = 0,00004$	$0,00039$	$0,0044$	$0,039$	$0,438$	$3,94\text{s/d}$


Poměr λ je u dobrého sekundového kyvadla řádu 1,0001, u setrvačky nejvýše 1,02. Zpomalení kyvů, zaviněné útlumem je proto nepatrné, jistě menší než na př. vliv kroku, a můžeme je ostatně snadno vyrovnat vyregulováním hodin. Ještě bezvýznamnější je pak ovšem vliv malých změn tlumení, způsobených změnami teploty a tlaku vzduchu.

Vliv konstantního tření

Toto „obyčejné“, t. j. na rychlosti nezávislé, tření je jaksi všudypřítomné; nejnepříjemnější se uplatňuje u setrvačky, která je uložena na čepech v ložiskách. Pohybová rovnice dostane tvar

$$I \frac{d^2\varphi}{dt^2} + D\varphi + F = 0 \quad (49)$$

Řešení rovnice vede k témtu výsledkům: Doba kyvu se nezmění, amplituda klesá řadou aritmetickou, a oscilátor se po nějakém čase zastaví. Tlumené kmity jsou graficky znázorněny (pro zřetelnost s přehnaným útlumem) na obr. 27. Čára a jsou kmity s viskozním tlumením; křivka dotýkající se vrcholků vlnovky je čára exponenciální, blížící se asymptoticky vodorovné ose. Na



Obr. 27.

obr. 27 b jsou znázorněny kmity tlumené obyčejným třením; čára dotýkající se vrcholů vlnovky je přímka, která vodorovnou osu protíná v bodě odpovídajícím okamžiku, kdy se kmity zastaví. To je snadno pochopitelné, uvážíme-li, že s klesající amplitudou se zmenšuje zároveň direkční síla, a musí tedy přijít okamžik, kdy direkční síla, již nepřemůže tření; u tření viskozního klesá ovšem amplituda také, ale s ní i tlumící odpor. Pro úplnost ještě dodávám, že jako amplituda harmonickým netlumeným odvodili promítáním rovnoměrného pohybu kruhového, tak i kmitání tlumené lze odvodit podobným způsobem: Kmitání s viskozním třením promítáním bodu, který se (má konstantní úhlovou rychlosť) pohybuje po spirále logaritmické, kmitání tlumené prostým třením dosud staneme analogicky promítáním bodu pohybujícího se po spirále Archimedově.

Skutečné poměry

Skutečné poměry jsou u oscilátorů ještě složitější. To ukazuje prostý pokus s volným kyvadlem, které necháme kýtat, až se zastaví. Úbytek amplitudy je na počátku a na konci větší, než bychom čekali podle rovnice (44). To nasvědčuje, že kromě (převládajícího) viskozního tření je tu ještě odpor nezávislý na rychlosti (patrně vnitřní, molekulární tření závesné pružiny), a dále nějaký odpor vzrůstající rychleji než z první mocninou rychlosti. Rovnice takového kmitání by pak vypadala takto:

$$I \frac{d^2\varphi}{dt^2} + k \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^n + c \frac{d\varphi}{dt} + D\varphi + F = 0 \quad (50)$$

Matematik dovede posoudit, co si lze počít s takovou diferenciální rovnicí, v níž ke všemu přesně známe jen hodnoty I a D !


Na štěstí nejde nám, jak jsme si již řekli, o vliv tlumení, nýbrž jen o změny tohoto vlivu, a ty jsou vždy malé. Závažnější může být vliv nepřímý; změna tlumení vyvolává změnu amplitudy, a ta pak může způsobit citelnou změnu chodu hodin. Tento nepřímý vliv je zvlášť nepříjemný u setrvaček, tlumených poměrně značným a k tomu proměnlivým třením.

Vliv krátkodobého impulsu a odporu na dobu kyvu

Poněvadž oscilátor ztrácí energii odporu a třením, musíme mu novou energii dodávat; u většiny časoměrů děje se to krátkodobými impulsy. Většinou však oscilátor si musí sám vybavit mechanismus (na př. krokový), od něhož pak teprve impuls dostane, čili musí přemoci krátkodobý odpor. Je tedy důležité vědět, jaký vliv na dobu kyvu lze zde očekávat. Řešení matematické je nejisté, už proto, že nevíme, co do rovnic dosazovat. Můžeme však tyto vlivy sledovat aspoň kvalitativně dvěma názornými způsoby grafickými.


Kdyby oscilátor byl volný, obrázek jednoho kyvu by byla část sinusoidy, jako na obr. 28; amplituda závisí na energii oscilátoru, bude větší po impulsu, menší po překonání odporu. Křivka II je střední; po impulsu pokračuje kyv dle křivky III, po překonání odporu dle křivky I. Předpokládáme, že impuls odpor trvají nekonečně krátce, tedy že přechod od jedné křivky do druhé je okamžitý.

Obraz kyvu skládá se tedy z části dvou křivek, které můžeme přímo vykopírovat z obr. 28 (což bylo také učiněno). Nejprve vliv impulsu. Nebýt impulsu, proběhl by kyv dle čáry II, ale před střední polohou (obr. 29a, bod z) nastane impuls a další pohyb je podle čáry III. Ta však dosáhne své krajní výchylky dříve než by byla dosáhla čára II, a to o hodnotu znázorně-




Obr. 28.


nou délku ΔT : doba kyvu se zkrátila. Přijde-li impuls za střední polohou (bod z na obr. 29b), pokračuje pohyb opět podle čáry III, ta však dosáhne své krajní polohy tentokrát později než by byla dosáhla čára II, a to o hodnotu ΔT : doba kyvu se prodloužila. Na obr. 30 je podobně znázorněn vliv krátkodobého odporu. To znamená přechod z čáry II do čáry I; je-li tento odpor před střední odporu. To znamená přechod z čáry II do čáry I; je-li tento odpor před střední



Obr. 29.



Obr. 30.



Obr. 31.

polohou (obr. 30a) vznikne zřejmě prodloužení doby kyvu o hodnotu ΔT . Je-li odpor za střední polohou, obr. 30b, vznikne naopak zkrácení doby kyvu ΔT . Co se stane, přijde-li impuls (nebo odpor) právě ve střední poloze? Nic, jak je vidět na obr. 28. Čára II přejde v čáru III, nebo I, a ty dosáhnou svých

krajních poloh v témž čase, jako by byla dosáhla čára II. Krátkodobý impul s nebo odpor ve střední poloze nemají vliv na dobu kyvu. To je pravidlo, které je dobré mít stále na mysli.

Věc lze vysvětlit ještě jiným způsobem, v literatuře často uváděným, a to opět známým promítáním bodu obíhajícího po kružnici. Promítáme na vodorovnou osu, vliv impulsu (odporu) je znázorněn přeskokem na kružnici o větším (menším) poloměru, a to po svislé čáře (poněvadž přeskokem se nesmí poloha průmětu změnit). Na obr. 31b vidíme vliv impulsu za střední polohou. Obíhající bod měl již úhel ω , po přeskoku má najednou jen úhel ω' , musí proto jaksí dohánět rozdíl $\Delta \omega$, který je měřítkem, oč se doba kyvu prodloužila. Analogicky na obr. 31a je znázorněn vliv impulsu před střední polohou. Vidíme, že obíhající bod, který měl za sebou teprve úhel ω , má rázem úhel ω' , čili ušetřil si jaksí úhel $\Delta \omega$, který je měřítkem, oč se doba kyvu zkrátila. Docela podobně můžeme vyšetřit vliv odporu (stačí obrátit směr pohybu na obr. 31). Snad není nutno ani připomíhat, že vliv odporu a impulsu je na obrázcích znázorněn hrozně přehnaně. Ve skutečnosti jsou změny amplitudy docela malé, a tím i vliv oněch změn. A ovšem, ve skutečnosti ani ten impuls, ani odpor nejsou okamžité, nýbrž zaujmají často slušnou část celého kyvu. To však kvalitativně na věci nic nemění. Předchozí výsledky si můžeme napsat do přehledné tabulky:

	Vliv impulsu	Vliv odporu
Před střední polohou	zrychlění	zpoždění
Ve střední poloze	žádný	žádný
Za střední polohou	zpozdění	zrychlění

Celou tabulku lze shrnout do jediného pravidla: *Síla působící ve směru sily direktně zkracuje dobu kyvu; síla působící proti síle direktně prodlužuje dobu kyvu.* K tomu ještě dodejme, že změna doby kyvu je tím větší, čím dále od střední polohy vliv působí.

Vysvětlení na obr. 31 má vedle názornosti ještě výhodu, že umožňuje vypočítat změnu doby kyvu poměrně jednoduchými matematickými prostředky. Doba kyvu odpovídá v obloukové míře úhlu π , malý úhel $\Delta \omega$ představuje zkrácení nebo prodloužení doby kyvu; poměrná změna doby kyvu je zřejmě


$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta \omega}{\pi} \quad (51)$$

K této věci, velmi důležité pro teorii kroků, se později ještě vrátíme.

Příklady mechanických oscilátorů

Nyní, když jsme probrali teorii mechanických kmitů, podíváme se jak vypadají různé ty oscilátory, jichž užíváme k měření času, nebo které jsou jinak zajímavé a významné.

Na obr. 32 je obyčejné, každému známé kyvadlo, oscilátor velmi jednoduchý, ale také jeden z nejpřesnějších. Direkční moment zde dodává složka váhy. Z toho již vyplývá, že doba kyvů závisí na velikosti tihového zrychlení, proto kyvadlo kromě měření času má ještě druhý úkol ve fysice: stanovení důležité výšky g .



Obr. 32.

Obr. 33.


Obr. 34.

Obr. 35.

Obr. 36.

Oscilátor na obr. 33 je otočná a vyvážená páka (sr. obr. 17), spojená se šroubovou pružinou. Má svoje místo v historii, neboť řídil chod prvních dvou námořních chronometrů Harrisonových. Aby zneškodil také vliv rotačních pohybů lodi, provedl Harrison oscilátor dvojitě a obě páky spřáhl na způsob obr. 18. Bylo to řešení theoreticky správné, ale složité a těžkopádné: tyto chronometry vážily 35 a 40 kg!

Na obr. 34 je oscilátor podobný, ale opatřený pružinou spirálnou, která připojuje mnohem větší amplitudy. To je známá *setrvačka*, kterou najdeme ve všech přenosných hodinách, od náramkových přes budík až k přesnému chronometru. Setrvačku ovšem neděláme, jak je nakreslena, nýbrž ve tvaru kolce, malého setrvačníku.



Obr. 37.

Obr. 38.

Obr. 39.

Obr. 40.

Obr. 41.

Důležitý je oscilátor na obr. 35; je to zatižená příčka, kotouč nebo jiné vahové souměrné těleso, zavěšené na tenkém drátku nebo na úzkém pásku kovovém nebo z taveného křemene. Tento závěs dává velmi malý direktční moment, proto se takových oscilátorů užívá v „ročních“ hodinách, t. j. hodinách které jdou sice 400 dní, ale které musíme často řídit pro jejich nepřesný

chod. Tento „torsní“ závěs je důležitý pro konstrukci měřicích přístrojů, jak bylo vyloženo v I. dílu.

Na obr. 36 je závěs zavěšené na šroubově pružině. Svého času vyráběly se hodiny s oscilátorem podobným, kde takto na pružině visela houpačka s figurkou; byly vhodné jako nápadná reklama ve výkladní skříně, ale čas měřily prašpatně. Horní závit pružiny se nepohybuje, dolní naopak opisuje stejnou dráhu jako závěs; při výpočtu doby kyvů je proto třeba k hmotě závěs přičítat poloviční hmotu pružiny.

Oscilátor na obr. 37, pouhá pásová pružina, na jednom konci větknutá, je první případ, kdy kmitající těleso představuje pružinu a zároveň setrvačnou hmotu. Podobné pružiny se užívají v Hippových chronografech jako orgán časoměrného (nevalně přesného) nebo k regulaci otáčivé rychlosti.

Druhý případ podobný je analogický oscilátor dvojitý a souměrný — známá *ladička*, normál (etalon) pro ladění v hudbě, ale také časoměrný orgán schopný vysoké přesnosti, a vhodný k měření krátkých časů. K ladičce se ještě vrátíme.

Na obr. 39 je kmitající struna, která je ovšem důležitější v hudbě než v chronometrii. Na obr. 40 je znázorněna tyč, podepřená ve dvou bodech a kmitající jak ukazuje čárkovaný obrys. Tako lze (elektricky) rozkmitat kříšťálovou tyčinku a měřit čas. Častěji však budíme v kříšťálovém hranolku kmity podélné jako na obr. 41, jak si později ještě povídeme. Kmitající křemen je přesný oscilátor, běžně užívaný k regulaci frekvence ve vysílačích stanicích a jako nesmírně přesný normál frekvence, ale vhodný také jako regulátor „*křemenných*“ hodin, které jsou jedinými konkurenty precisních strojů kyvadlových.

Existují ještě jiné mechanické oscilátory: kapalina ve spojitých nádobách, vzduch v pištálech a různých dechových nástrojích, atd. A potom mnoho oscilátorů nezamýšlených a nezádoucích: součásti různých strojů a různé namáhané konstrukce, v nichž mohou vzniknout kmity až nebezpečné a vedoucí někdy k lomům. Proto teorie kmitavých pohybů je dnes pro inženýra stejně důležitá jako nauka o pružnosti a pevnosti: dimenování mnohých součástí se řídí v první řadě ohledem na to, aby v provozu takové nebezpečné kmity nemohly vzniknout, ev. užíváme k tomu i zvláštních tlumičů.

Na konec ještě uvedeme zajímavou analogii. Elektrické kmity, na nichž spočívá celá radiotechnika, řídí se zákony, o nichž jsme jednali v této kapitole. Vysokofrekventní okruh kmitá podle rovnice (43). Stačí dosadit samoindukci okruhu místo I, převratnou hodnotu kapacity místo D a ohmický odpór místo c .

V. Theorie kyvadla

Theorie kyvadla, mechanického oscilátoru do nedávna jedině vhodného pro přesné a nejpřesnější měření času, vyplývá z rovnic, které jsme odvodili v předešlé kapitole. Začneme kyvadlem matematickým. Jestliže vyjdeme z rovnice (36), je třeba jen určit koeficient K , t. j. přírůstek direktční síly, vyvolaný vý-

chylkou o 1 cm. Vychýlením kyvadla o malý úhel φ vznikne složka váhy (v. obr. 21) $mg \sin \varphi \doteq mg \varphi$, a výchylka je $L\varphi$; poměr obou je

$$\frac{mg \varphi}{L \varphi} = \frac{mg}{L} = K$$

a dosazením do (36) dostaneme základní rovnici kyvadla

$$T = \pi \sqrt{\frac{m L}{m g}} = \pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (52)$$

Tím jsme určili onu konstantu, před níž se zastavil Galileo. Poněvadž jsme nahradili sinus úhlem samým, je jasné, že rovnice (52) platí jen pro docela malé amplitudy, při nichž pohyb kyvadla lze považovat za harmonický.

Dobu kyvuu můžeme odvodit také z podmínky, že pohybová energie kyvadla se ve střední poloze rovná jeho polohové energii v úvrati. Podle (41) je maximální rychlosť hmotného bodu $\pi L \varphi^2 / T$. Energie kyvadla je dána rovnici (26), a uvedená podmínka tedy zní:

$$\frac{1}{2} m g L \varphi^2 = \frac{1}{2} \frac{m \pi^2 L^2 \varphi^2}{T^2} \quad T^2 = \pi^2 \frac{L}{g} \quad (53)$$

Konečně můžeme rovnici kyvadla odvodit krátce tak, jak jsme si odvodili zákony harmonického pohybu: promítáme pohyb kuželového t. j. kroužicího kyvadla na svislou rovinu. Hmotný bod opisuje kruhovou dráhu o poloměru $L\varphi$ a podléhá proto odstředivé síle $m L \varphi^2 T^2$. Tato síla je v rovnováze se složkou váhy, která kyvadlo táhne do střední polohy. Rovnováha je vyjádřena rovnici

$$m g \varphi = \frac{m L \varphi \pi^2}{T^2} \quad (54)$$

z níž opět vyplývá (52). Přirozeně i toto odvození platí jen pro malé amplitudy.

Kyvadlo fyzické

Skutečné, praktické kyvadlo se může velice lišit od kyvadla matematického. Fyzické kyvadlo je definováno svým momentem hmotným a svým momentem setrvačnosti. Jeho dobu kyvuu odvodíme z rovnice (40), v níž jednotkový direktní moment je

$$\frac{m g l \sin \varphi}{\varphi} \doteq m g l$$

(l je vzdálenost těžiště od závěsu) a doba kyvuu je pak

$$T = \pi \sqrt{\frac{l}{m g l}} \quad (55)$$


Tuto rovnici můžeme psát ve tvaru

$$T = \pi \sqrt{\frac{l/m}{g}} \quad (56)$$

Fyzické kyvadlo můžeme tedy počítat dle rovnice (52), jestliže do ní dosadíme

$$L = \frac{l}{m l} \quad (57)$$

Délka L je zde délka náhradního matematického kyvadla o téže době kyvu; říkáme ji redukovaná, efektivní (účinná) nebo ekvivalentní délka kyvadla.



Obr. 42.

Tento způsob počítání je praktický proto, že pro každé kyvadlo můžeme dobu kyvuu odečíst z nomogramu na obr. 42. Nomogram je počítán pro naši zeměpisnou šířku, kde je $g = 981 \text{ cm/sec}^2$, a platí tedy rovnice

$$T = 0,10030 \sqrt{L}, (\text{cm}) \quad (58)$$

Druhá výhoda je v tom, že (jak uvidíme na příkladech) leckdy ani nemusíme počítat dobu kyvuu, nýbrž počítáme jen změny redukované délky.

Z předešlé rovnice vyplývá pro délku kyvadla

$$L = \frac{T^2}{0,10030^2} = 99,4 T^2 \quad (59)$$

Z toho vychází délka sekundového kyvadla 99,40 cm, půlsekundového 24,9 cm, délka kyvadla 80 rázového (80 kyvů za minutu, tedy $T = 0,75 \text{ sek}$) 56,1 cm. V jiné zeměpisné šířce jsou délky jiné. Na př. na rovníku ($g = 978 \text{ cm/sec}^2$) je délka sekundového kyvadla 99,1 cm, na pólu ($g = 983,2 \text{ cm/sec}^2$) je 99,6 cm.

Přibližně je doba kyvu rovna odmocnině délky kyvadla v metrech, obráceně délka kyvadla se rovná druhé mocnině doby kyvu. Tak kyvadlo 4 m dlouhé má dobu kyvu $\sqrt{4} = 2$ sek, kyvadélko o době kyvu 0,5 sek má délku $0,5^2 = 0,25$ m. Chyba je v mezích 0,5%.

Vliv malých změn délky

V praxi je často třeba vědět, oč se změní doba kyvu, jestliže se délka kyvadla změní o malou hodnotu. To vyplývá z rovnice (58) a (5): Zkrácení (prodloužení) kyvadla o $q\%$ způsobí zkrácení (prodloužení) doby kyvu o $q/2\%$. Chceme-li změnu chodu hodin vyjádřit obvyklým způsobem, t. j. v sekundách za den, násobíme číslem 86400 (délkou dne v sekundách) a máme pravidlo:

$$\text{Změna délky o } 1\% \text{ změní chod o } 432 \text{ s/d.} \quad (60)$$

Příklad 8. Vypočítat změnu chodu pro sekundové kyvadlo, jehož délka byla změněna o 1 mm.


1 mm je $1/994$ čili $0,1006\%$ délky, doba kyvu se tedy změní o polovinu této poměrné změny, t. j. o $1/1988$ čili $0,0503\%$. To je $0,000503 \cdot 86400 = 43,5$ s/d.

$$\text{Změna sekundového kyvadla o } 1 \text{ mm změní chod o } 43,5 \text{ s/d.} \quad (61)$$


Vliv rozdělení hmoty v kyvadle

Pro některé účely je účelné dát rovnici (57) jinou formu. Moment setrvačnosti k závesu vyjádříme podle rovnice (23); je-li l vzdálenost těžiště celého kyvadla od závesu, a je-li moment setrvačnosti k těžišti celého kyvadla $I_o = mi^2$, je redukovaná délka kyvadla


$$L = \frac{m l^2 + m i^2}{m l} = l + \frac{i^2}{l} \quad (62)$$



Obr. 43.



Obr. 44.



Obr. 45.

Hmota kyvadla z rovnice zmizela: doba kyvu nezávisí na velikosti hmoty kyvadla, nýbrž jedině na rozložení této hmoty vzhledem k závesu. Viděli jsme již, že ani u kyvadla matematického nezáleží na velikosti hmoty, nýbrž jen na vzdálenosti hmotného bodu od závesu.

Rovnici (62) lze demonstrovat zábavným pokusem, znázorněným na obr. (43). Přesně vyvážený setrvačník 1 je otočně uložen v lehkých závesných tyčích 2, které jsou otočně kolem pevné osy 3. Je-li setrvačník volný, celek se chová jako velmi přibližně matematické kyvadlo, jehož doba kyvu odpovídá délce 2. Setrvačník uplatňuje jen svou hmotu, nikoli svůj moment setrvačnosti, neboť koná jen translaci pohyb v oblouku kolem bodu 3. Situace se radikálně změní, jestliže (na př. zasunutím centrovacího kolíčku 4) spojíme setrvačník s tyčemi 2: Setrvačník musí nyní konat úhlové pohyby spolu s tyčemi 2, tím se uplatní jeho moment setrvačnosti a doba kyvu nápadně klesne. — Nyní si odvodíme z rovnice (62) některé zajímavé poznatky.

Reversní kyvadlo

Co se stane, když kyvadlo zavěsíme v bodě vzdáleném od původního závesu o délku L ?

Bod vzdálený o délku L od závesu se nazývá *střed kyvu* (obr. 44). Jak je zřejmé z rovnice (62), tento bod je od závesu dále než těžiště kyvadla. Je-li nyní kyvadlo v tomto bodě zavěšeno, objeví se v rovnici délka $L - l$ místo původního l a redukovaná délka bude

$$L' = (L - l) + \frac{i^2}{L - l}$$

a poněvadž $L - l = \frac{i^2}{l}$ bude

$$L' = \frac{i^2}{l} + \frac{i^2 l}{i^2} = l + \frac{i^2}{l} = L \quad (63)$$

Doba kyvu se nezměnila. Na tom se zakládá konstrukce kyvadla, jímž se určuje hodnota g (obr. 45). Kyvadlo má dva břity, na nichž může kýt. Aby odpor vzduchu byl v obou polohách stejný, je vnější forma kyvadla dokonale souměrná, nikoli však rozdělení jeho hmoty — jedno závaží je duté. Kyvadlo se upraví (ubíráním materiálu), aby doba kyvu v obou polohách byla přesně stejná. Pak vzdálenost obou ostří je redukovaná délka tohoto kyvadla. Změříme-li vzdálenost ostří přesně na setinu milimetru (to je snadné s pomocí vhodného komparátoru) dostaneme z rovnice (52) hodnotu g přesně na setinu centimetru, ovšem za předpokladu, že dobu kyvu určíme s přesností řekněme 0,2 s/d (to není těžké, jsou-li po ruce dobré kyvadlové hodiny). Podotýkám, že kyvadlo dokonale (t. j. i v rozdělení hmoty) souměrné, by nebylo nic platné. U takového kyvadla vzdálenost ostří neodpovídá redukované délce, na př. souměrné kyvadlo s ostřími zcela blízko sebe může mít dobu kyvu velmi dlouhou.

Minimální kyvadlo

Derivujeme-li rovnici (62) dle l , dostaneme


$$\frac{dL}{dl} = 1 - \frac{i^2}{l^2}$$

Pro extremní hodnotu funkce tato derivace se rovná nule, což znamená


$$\frac{i^2}{l^2} = 1 \quad l = i \quad (64)$$

Poněvadž druhá derivace je kladná, podmínka (64) dává minimum redukované délky. Kyvadlo, jehož vzdálenost těžiště je rovna jeho poloměru setrvačnosti má nejmenší možnou dobu kyvnu (odtud název); jeho redukovaná délka je


$$L = i + \frac{i^2}{i} = 2i \quad (65)$$



Obr. 46.



Obr. 47.



Obr. 48.

Je jasné, že doba kyvnu podobného kyvadla se mění jen velmi málo i dost značnými posuny závěsného bodu. Minimálního kyvadla užil prof. Schuler pro své přesné hodiny.

Další aplikace rovnice (62) si ukážeme na třech příkladech.

Příklad 9. Určit dobu kyvnu tenkého prstence podle obr. 46. Poněvadž tloušťka věnce je malá proti poloměru můžeme psát

$$l = r = i$$

a pak rovnice (62) zní

$$L = r + \frac{r^2}{r} = 2r \quad (66)$$

t. j. redukovaná délka je rovna průměru prstence.

Příklad 10. Tyč zavěšená na konci (obr. 47) funguje jako kyvadlo.

Vypočítat délku tyče, aby kyvadlo bylo sekundové. Tyč můžeme klidně uvažovat jako hmotnou úsečku, jíž moment statický k závěsnému bodu dává rovnice (14), a moment setrvačnosti k těžišti rovnice (21).

Redukovaná délka tohoto kyvadla bude podle (62)

$$L = \frac{h}{2} + \frac{h^2 \cdot 2}{12h} = \frac{h}{2} + \frac{h}{6} = \frac{2}{3}h \quad (67)$$

a potřebná délka tyče $h = 1,5 L$, tedy pro kyvadlo sekundové tyč bude měřit $1,5 \cdot 99,4 = 149,1$ cm. Taková tyč by byla kyvadlo sice velmi jednoduché, ale nepohodlně dlouhé.

Příklad 11. Vypočítat délku tyče, která by fungovala jako minimální kyvadlo s dobovou kyvnu 0,5 sek (obr. 48).

Redukovaná délka bude podle obr. 42 24,9 cm. Podle rovnice (21) je moment setrvačnosti $mh^2/12$, tedy $i^2 = h^2/12$ a $i = h/\sqrt{12} = 0,289 h$. Užijeme dálé rovnici (59,65) a můžeme psát

$$\begin{aligned} L &= 99,4 T^2 = 2i = 2 \cdot 0,289 h \\ h &= \frac{99,4}{0,578} T^2 = 172,1 T^2 \end{aligned} \quad (68)$$

V našem případě je $h = 172,1 \cdot 0,5^2 = 43,0$ cm.

Závěs bude vzdálen od těžiště (středu) tyče o $0,289 \cdot 43 = 12,4$ cm nebo od konce o $21,5 - 12,4 = 8,9$ cm.

Vliv amplitudy (cirkulární chyba)

Rovnice (55) udává jak bylo zdůrazněno, dobu kyvnu pro zcela malé amplitudy. Pro větší výchylky nelze již sinus úhlu nahrazovat jeho obloukem a nutno vyjít od přesné pohybové rovnice

$$I \frac{d^2\psi}{dt^2} + mg l \sin \psi = 0 \quad (69)$$

Řešení této rovnice je mnohem složitější, vede k elliptickým funkcím a jeho výsledek (viz na př. Vojtěch, Základy matematiky, II) je rovnice pro dobu kyvnu při amplitudě φ

$$\begin{aligned} T &= \pi \sqrt{\frac{I}{mg l}} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \sin^4 \frac{\varphi}{2} + \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \right)^2 \sin^6 \frac{\varphi}{2} + \dots \right] \end{aligned} \quad (70)$$

Tuto, pro počítání jistě nepraktickou rovnici si upravíme. Poněvadž řada v hranatých závorkách velmi rychle konverguje, omezíme se pouze na první dva její členy. Za druhé — poněvadž amplitudy kyvadla jsou v praxi vždy malé — nahradíme sinus úhlem a tento úhel vyjádříme ve stupních. Dostaneme

$$T = \pi \sqrt{\frac{I}{mg l}} \left(1 + \frac{\varphi^2}{16 \cdot 57,3^2} + \dots \right) = \pi \sqrt{\frac{I}{mg l}} \left(1 + \frac{\varphi^2}{52520} \right) \quad (71)$$

Z rovnice (71) je patrné, že doba kyvnu rovnice (55) je zvýšena o $\varphi^2/52520$ své hodnoty, tedy kyvadlo kývající s amplitudou φ stupňů se denně zpožduje o $86400 \varphi^2/52520$ čili o

$$R = 1,65 \varphi^2 \text{ s/d} \quad (72)$$

Toto zpoždění nám nevadí, poněvadž kyvadlo můžeme jednoduše vyregulovat na správný chod. Vádí však to, že amplituda nám kolísá, necht jsou hodiny sebe dokonalejší. Je-li toto kolísání o $q\%$, mění se amplituda v mezích q ($1 \pm q/100$) a podle rovnice (72) kolísá v mezích

$$\Delta R = 1,65 q^2 \left(1 \pm \frac{q}{100}\right)^2 = 1,65 q^2 \left(1 \pm \frac{2q}{100} + \frac{q^2}{10000}\right)$$

a vynecháme-li třetí člen v závorce jako malý, dostaneme změnu denního chodu zaviněnou změnou amplitudy

$$\Delta R = 0,033 q q^2 \text{ s/d} \quad (73)$$

V následující tabulce jsou vypočítána zpoždění pro různé amplitudy (rovnice 72) a změny těchto zpoždění, změní-li se dotyčné amplitudy o 1, 2 a 5%:

Amituda	\pm	0,5°	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	
Zpoždění	s/d	0,41	1,65	3,70	6,6	14,8	26,3	41	59	105	165	
Změna chodu s/d změnou amplitudy o		1 %	0,01	0,03	0,07	0,13	0,30	0,53	0,82	1,2	2,1	3,3
		2 %	0,02	0,07	0,15	0,26	0,59	1,05	1,6	2,4	4,2	6,6
		5 %	0,04	0,16	0,37	0,66	1,5	2,6	4,1	5,9	10,5	16,5

Z tabulky jasné vidíme, že stejně percentuální změny amplitudy způsobují odchyly tím větší, čím větší amplitudu dáme kyvadlu. To by mluvilo — aspoň u přesných hodin — pro amplitudy co nejmenší. Nutno však uvážit další otázku, a to je energie kývajícího kyvadla. Je jasné, že kyvadlo bude tím necitlivější k vnějším vlivům, čím větší je jeho energie. Velikost této energie udává rovnice (26);

Z počátku byly kyvadlům dávány amplitudy nesmyslně veliké, v osmnáctém století naopak amplitudy zase často jen $\pm 15'$. Jako všude v technice, i zde praxe a zkušenost si našly rozumnou míru. Kyvadla přesných hodin mají amplitudy v mezích $50'$ až $1^{\circ} 40'$. Hrubší hodiny mívají více, až asi 7° , hodiny nejhrubší, jako „švarevaldky“, kukačkové a podobné, až 15° . Hrubší věžní hodiny mívají amplitudy rovněž poměrně veliké, ne však přes 5° . Veliká amplituda je nevhodná proto, že kyvadlo spotřebuje mnoho práce a že závěsná pružina je více namáhána. Výhodou je, že spolehlivě jde i hrubě provedený stroj a že takový stroj má značnou rezervu hnací sily.

Náhradní kyvadlo

Fysické kyvadlo můžeme nahradit matematickým podle rovnice (57); ta však nám nic neříká o momentu hmotném a o momentu setrvačnosti. Proto je třeba určit ještě hmotu tohoto náhradního kyvadla. Žádáme-li na př. týž moment setrvačnosti, jaký mělo původní kyvadlo, musí být hmota

$$m' = \frac{I}{L^2} = \frac{m l L}{L^2} = \frac{m l}{L} \quad (74)$$

Hmotný moment náhradního kyvadla pak bude

$$m' L = \frac{m l L}{L} = m l$$

tedy opět stejný jako u originálu. Náhradní kyvadlo má stejně oba momenty, proto též stejnou potenciální a polohovou energii.

Příklad 12. Sekundové kyvadlo autorových hodin (v. příklad 1) váží 5030 g. Zkusmo, podpíráným kyvadla ve vodorovné poloze, byla nalezena vzdálenost těžiště $l = 92,8$ cm. Redukovaná délka je 99,4 cm.

Podle (74) lze toto kyvadlo nahradit matematickým, které má délku $L = 99,4$ cm a hmotu

$$m' = 5030 \frac{92,8}{99,4} = 4700 \text{ g}$$

Hmota náhradního kyvadla je menší, poněvadž redukovaná délka je vždy větší než vzdálenost těžiště, jak je jasné vidět na rovnici (62).

Vliv přidaného závaží

Prakticky důležitá je otázka, jak změní dobu kyvu malé závaží qm , které k matematickému kyvadlu přidáme ve vzdálenosti x od závěsu. Podle (55) bude nová redukovaná délka

$$L' = \frac{m L^2 + q m x^2}{m L + q m x} = L \frac{1 + q x^2/L^2}{1 + q x/L} \doteq \left(1 + q \frac{x^2}{L^2} - q \frac{x}{L}\right) L$$

(Dělení jsme mohli provést podle (7), poněvadž hodnota qx/L je malá, v praxi obyčejně jen několik promile). Hodnota výrazu v závorce je rovna na nejvýše jedné (totiž pro $x = 0$ a pro $x = L$), v praxi vždy menší než jedna. Toto poměrné zmenšení redukované délky je

$$\frac{L - L'}{L} = 1 - \frac{L'}{L} = q \left(\frac{x}{L} - \frac{x^2}{L^2} \right) \quad (75)$$

Derivováním podle x/L dostaneme

$$\mathbf{D} \frac{L - L'}{L} = q \left(1 - \frac{2x}{L} \right) \quad (76)$$

Derivace se rovná nule, jestliže je

$$\frac{x}{L} = \frac{1}{2} \quad x = \frac{1}{2} L \quad (77)$$

Závažíko tedy působí největší zrychlení, je-li přidáno do poloviny délky kyvadla. Závislost mezi x a zrychlením je znázorněna křivkou na obr. 496;

je to parabola, jak vyplývá z (75). Zrychlení, jak je v hodinářství zvykem, vyjádříme v sekundách za den podle (60)

$$R = 43200 q \left(\frac{x}{L} - \frac{x^2}{L^2} \right) \quad (78)$$

Poněvadž přidávaných závažíček užíváme k regulaci přesnějších hodin, zajímá nás poměrná velikost závažíčka pro zrychlení o s/d, která je

$$q = \frac{1}{43200 \left(\frac{x}{L} - \frac{x^2}{L^2} \right)} \quad (79)$$

Pro různé velikosti x/L jsou hodnoty jmenovatele tyto:

$\frac{x}{L}$	0,5	0,4	0,333
$\frac{x}{L} - \frac{x^2}{L^2}$ jmenovatel	0,250 10 800	0,240 10 360	0,222 9 600


V literatuře bývá uváděna rovnice (78) obyčejně pro $x/L = 0,5$, s poukazem, že výpočet je jen přibližný. To je pravda, pokud za m dosazujeme skutečnou hmotu kyvadla. Výpočet však je správný, jestliže dosadíme hmotu kyvadla redukovanou podle (74).

Příklad 13. Sekundové kyvadlo má hmotu 7100 g a jeho hmotný moment je 675000 gem. Hmota náhradního kyvadla je $675000 : 99,4 = 6790$ g.

Závažíčko, přidané ve vzdálenosti $x = 40$ cm, pro zrychlení o s/d bude mít hmotu

$$6790 : 10360 = 0,655 \text{ g}$$

Závažíčko, přidané nad otočnou osu kyvadla dobu kyvu prodlouží, jak je vidět na obr. 49b, a to tím více, čím je výše nad osou; v krajním případě může být doba kyvu nekonečně




Obr. 49.

Obr. 50.

veliká, když totiž závaží staticky úplně vyváží čočku kyvadla. Podobné závaží, po tyči posuvné, má kyvadlo známého *metronomu*, jímž se udává takt v hudbě (obr. 50); posunem závaží (běžce) lze měnit dobu kyvu, ne sice s velkou přesností, ale za to ve velmi širokých mezích.

Ovlivněná kyvadla

Dosud jsme mluvili o kyvadle volném, které se ničeho nedotýká. Působí-li na kyvadlo nějaká síla, trvalá nebo periodicky proměnná v souhlase s periodou kyvadla, mění se průběh direkčního momentu, modifikuje se pohyb kyvadla a mění se doba kyvu. Jeden takový vliv působí na každé kyvadlo hodinové, a to je hodinový stroj nebo poháněcí (impulsní) mechanismus, jak jsme o tom mluvili již v předešlé kapitole a budeme mluvit v kapitolách dalších. Jsou však možné ještě jiné případy a takových je sedm vybráno na obr. 51 až 57; jsou zajímavé fyzikálně a mají i význam praktický. Taková kyvadla, která můžeme nazvat (z nedostatku lepšího terminu) *kyvadla ovlivněná*, vyskytují se v praktickém hodinářství dosti často.



Obr. 51. Obr. 52. Obr. 53. Obr. 54. Obr. 55. Obr. 56. Obr. 57.

Kyvadlo na obr. 51 je lehkou ojničkou spřaženo s malým kyvadélkem. Účinek je stejný, jako účinek přidaného závaží, t.j. zkrácení doby kyvu. Jinak je tomu, je-li kyvadélko obráceno tak říkajíc vzhůru nohama jako na obr. 52. Takové obrácené kyvadlo je v poloze vrátké, labilní a na velké kyvadlo proto působí momentem namířeným proti momentu direkčnímu; výsledek je tedy prodloužení doby kyvu. Kyvadélko obojího druhu bylo dříve někdy užíváno k občasné úpravě stavu tím, že chod hodin mohl být dočasně zrychlen nebo zpomalen. Kyvadélka podle obr. 51 bylo nejednou užito k synchronizaci kyvadla.

Další případ, obr. 53, je fyzikálně složitější: velké kyvadlo pouze narází na kyvadélko, které jinak sedí klidně na svém dorazu. Kyvadlo kývá v části své periody volně, v druhé části pod vlivem kyvadélka. Účinek je proto jako kyvadélka podle obr. 51, jenom že menší. Tento případ se vyskytuje u všech

kroků „gravitačních“ (kyvadélkových) a skutečně tyto kroky citelně zrychlují kyvy kyvadla.

Pružina, spojená s kyvadlem jako na obr. 54, vyvozuje přídavný direkční moment a zkracuje dobu kyvu. Takto je ovlivněno kyvadlo ve všech lepších hodinách: závěsná pružina rovněž zvětšuje direkční moment kyvadla. Podobně, analogicky s případem na obr. 53 zkracuje dobu kyvu pružina (pásková), na kterou kyvadlo pouze narází, obr. 55. Podobné pružiny lze užít k synchronizaci kyvadla; skvělý příklad uvidíme na hodinách Shorttových.

Pružina na obr. 56 působí tak, že vychýlením kyvadla vzrůstá nejen její napětí nýbrž i rameno, na kterém působí; tato pružina zkracuje dobu kyvu, je-li natahována, a prodlužuje, je-li stlačována. Obojího účinku lze dosáhnout zařízením podle obr. 57. Mezi permanentním magnetem M na kyvadle a pevně uloženým solenoidem S působí síla přitažlivá nebo odpudivá dle toho, kterým směrem protéká proud solenoidem. Takto se běžně udržují ve správném stavu hodiny, které dávají časové signály pro rozhlas; účinek lze snadno a přesně odměřit volbou trvání a intenzity proudu.

Jak velkou práci spotřebuje kyvadlo?

Na tuto otázku, pro teorii i výpočty důležitou, odpovídají knihy často velmi skoupě. Práce, kterou musíme kyvadlu pravidelně dodávat, aby se udrželo v pohybu, je číslo, které dnes ještě nedovedeme předem vypočítat. Je však poměrně snadné, tuto hodnotu zjistit jednoduchým pokusem na hotovém kyvadle. Stačí kyvadlo uvést do pohybu a pozorovat, jak ubývá amplituda s časem. O tom jsme si již něco řekli v minulé kapitole, kde byla také uvedena rovnice (44), podle níž amplituda klesá za předpokladu, že odpor kyvadla je úměrný jeho rychlosti. I když tento předpoklad neplatí přesně pro amplitudy veliké (řekněme přes 2°) a pro amplitudy velmi malé (řekněme pod $20'$), vyhovuje rovnice dostatečně přesně pro nás účel.

Pro výpočet ztrát rovnici (44) napišeme ve tvaru

$$\varphi = \varphi_0 e^{-ut} \quad (80)$$

kde φ_0 je amplituda počáteční, e základ přirozený logaritmů, a u je dekrement, který vyjadřuje poměrný úbytek amplitudy s časem.

Derivováním rovnice dostaneme

$$\frac{d\varphi}{dt} = -u\varphi_0 e^{-ut} = -u\varphi \quad (81)$$


Derivováním rovnice (26) dostaneme

$$\frac{dW}{d\varphi} = P l \varphi = m g l \varphi \quad (82)$$

Spojením rovnic (81), (82) konečně dostaneme úbytek energie za jednotku času

$$\frac{dW}{dt} = \frac{dW}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = -m g l u \varphi^2 = -2 W u \quad (83)$$

Tento výsledek je vlastně samozřejmý: Poněvadž energie kyvadla je úměrná druhé mocnině amplitudy, změna amplitudy o q procent změní tuto energii o $2q$ procent. K témuž výsledku dojdeme touto jednoduchou, ovšem trochu hrubou úvahou. Zvětší-li se amplituda n -krát, zvětší se v témž poměru dráha kyvadla a tedy i rychlosť kyvadla (doba kyvu se prakticky nezmění). Při malých rychlostech je odpor vzduchu přibližně úměrný první mocnině rychlosti. Máme n -krát větší odpor působící na n -krát větší dráze, tedy energie odporem ztracená je úměrná n^2 . Shoda s rovnici (83) nasvědčuje, že předpoklady této úvahy nejsou daleko od pravdy.



Obr. 58.

Výpočet podle (83) je snadný; k urychlení je zde připojen graf (obr. 58) z něhož lze přímo odečíst hodnotu ut , je-li znám poměr φ/φ_0 (poměr počáteční a konečné amplitudy) a čas t .

Příklad 14. Sekundové kyvadlo z příkladů 1 a 12. Počáteční amplituda $63'$ klesla během 5040 sek na $36'$.

Poměr $\varphi : \varphi_0 = 36 : 63 = 0,572$. Z grafu obr. 58 odečteme $ut = 0,559$ a tedy $u = 0,559 : 5040 = 0,000111$. Měření bylo opakováno osmkrát a výpočet dal pro u hodnoty (v miliontinách)

$$114, 101, 101, 111, 115, 117, 111, 122$$

Aritmetický průměr těchto hodnot je $u = 0,000112$. Podle příkladu 1 energie kyvadla je $71,1$ g.cm při amplitudě $\pm 1^{\circ}$.

Energie ztracená za 1 sekundu při amplitudě 1° je tedy


$$71,1 \cdot 2 \cdot 0,000112 = 0,0159 \text{ gcm/sek},$$

za 1 minutu $60 \cdot 0,0159 = 0,95$ gcm. Kyvadlo má amplitudu $50' = 0,833^{\circ}$ a ztráta energie je $0,833^2$ krát větší, t. j. $0,0110$ gcm/sek nebo $0,66$ gcm/min. Toto kyvadlo je instalováno v elektrických hodinách a dostává impuls každou minutu páčkou, jejíž konec vykoná při impulsu pohyb asi 4 mm. Kyvadlo pohání rohatkou soukolí s ručkami, a toto počítadlo spotřebuje asi $0,95$ gcm/min. Celková práce impulsem dodaná je tedy asi $1,6$ gcm. A páčka musí působit silou $1,6 : 0,4 = 4$ g. Je to malá síla, ačkoliv impuls následuje každých 60 sek.

Údaje uváděné různými autory, spolu s těmi, které jsem vypočítal z různých jiných údajů, se pohybují v mezích 0,9 až 2,0 gcm/min u sekundových kyvadel v atmosferickém tlaku a při amplitudě 1° . Jak si vysvětlíme tyto rozdíly? Bude nutno analysovat podrobněji prameny ztrát.

Pokusy, provedené s kyvadly kývajícími ve vzduchu silně zředěném, ukazují jasně, že nejvíce energie ztrácí kyvadlo odporem vzduchu. Zředová-

ním vzduchu tato ztráta klesá, ale ne úmerně s tlakem vzduchu, jak je vidět na grafu obr. 59 (podle Rawlingse). Těžší je říci, jakého druhu je tento odpor. Názor některých theoretiků, že je to převážně tření kyvadla o vzduch, neobstál před výsledky pokusů, které nasvědčují, že odpor vzduchu neroste s povrchovou plochou kyvadla, nýbrž spíše s jeho hranatostí a rozsochatostí. Věc ještě komplikuje to, že kyvadlo vždy kývá ve skříně nebo pouzdro omezených rozměrů. Tím uvádí vzduch do střídavého pohybu (to lze zjistit pranýky z pozlátka), který je brzděn třením o stěny skříně. Je pravděpodobné, tím vydatněji, čím více se kyvadlo podobá míchadlu a čím těsnější je skříň.



Obr. 59.

Kromě odporu vzduchu další ztráty působí závěsné pružiny, poněvadž nejsou dokonale pružné, mají vnitřní molekulární útlum. V údaji této ztráty se autoři rozcházejí: Shortt na př. ji odhaduje na 0,08 gcm/min, Atkinson na 0,04 gcm/min, oba pro dobré sekundové kyvadlo. Průžina přijme za minutu práci asi 6 gcm, kterou ovšem kyvadlu zase vrátí; jestliže si při tom nechá „odcesty“ 1%, je to ztráta 0,06 gcm, tedy něco mezi údajem Shorttovým a Atkinsonovým. Podotýkám, že změřit tuto ztrátu je skoro nemožné a výpočet pružiny je velmi nejistý.

Ale je tu ještě jedna ztráta energie, na kterou se rádo zapomíná: ztráta způsobená poddajností konsoly, na niž je kyvadlo zavěšeno. Vodorovnou složkou, která vzniká vychýlením kyvadla, je ohýbána konsola a poddává se rám hodin a upevnění rámu ve zdi. To má jistý malý vliv na chod hodin, ale vede též ke ztrátě energie, poněvadž pružnost této součásti není zdaleka dokonalá. Závěsná pružina, zhotovená z nejlepšího materiálu, ztrácí, jak jsme viděli, asi 1% přijaté energie, u konsoly lze čekat ztrátu mnohonásobně větší, snad asi 20%.

Příklad 15. Tuto ztrátu můžeme vypočítat, známe-li boční průhyb konsoly. Předpokládejme, že průměrné sekundové kyvadlo, 7 kg těžké, má amplitudu 1° , a že konsola (s rámem atd.) se ohýbá o $1 \mu = 0,0001$ cm. Vodorovná složka váhy je $P = 7100 \cdot 0,01745 = 124$ g a práce je $\frac{1}{2} \cdot 124 \cdot 0,0001 = 0,0062$ gcm/sek = 0,372 gcm/min. Z toho se dle našeho předpokladu ztratí 20%, t. j. 0,074 gcm/min. Tedy ztráta stejná jako v závěsné pružině. Předpokládaná konsola by se celou vahou kyvadla odchýlila na stranu o 57μ , t. j. jen o $1/20$ mm. Jak je vidět, že třeba provést konsolu a její zakotvení velmi důkladně.

Zhruba lze říci, že z celkové spotřeby práce u dobrého kyvadla připadá na odpor vzduchu asi 90% (z toho vliv skříně je asi 30%) a na ztráty v závěsu a jeho zakotvení asi 10%. Pro orientaci uvedu několik hodnot pro celkovou ztrátu energie za minutu pro amplitudu $\pm 1^{\circ}$.

Kyvadlo Shorttových hodin (čočka 5,5 kg)	1,28 gcm/min
dto v tlaku 25 mm Hg	0,24 gcm/min
Atkinson (kyvadlo těžké 7,2 kg)	0,91 gcm/min
2 m dlouhé kyvadlo věžních hodin (300 kg)	7,3 gcm/min

Rawlingsova pokusná dřevěná kyvadla:

Sekundové, čočka válcová	1,38 gcm/min
Sekundové, čočka tvaru čočky	0,75 gcm/min

půlsekundové, čočka válcová 0,08 gcm/min

Velmi zhruba je spotřeba práce úmerná třetí mocnině doby kyvu, rozumí se, u kyvadel obvyklého provedení. Sporná do jisté míry zůstává otázka, je-li malá spotřeba práce výhodná pro přesný chod hodin.

Kyvadlo jako absorpční regulátor

Hnací síla každého hodinového stroje kolísá, u hrubého stroje více, u přesného méně, nejvíce u hodin věžních, jichž ručky jsou vystaveny kolísajícímu tlaku větru. Stroj musí vyvinout sílu takovou, aby i za nejhorších okolností bezpečně udržela kyvadlo v pohybu. Čím se spotřebují přebytky? Zřejmě jen tím, že stoupne amplituda kyvadla, které spotřebuje více energie podle rovnice (83) — kyvadlo funguje prostě jako větrník. V prvním dílu je na obr. 383 větrník, kterým se reguluje otáčivá rychlosť bicích a pod. strojů. Ale je podstatný rozdíl mezi takovým prostým větrníkem a kyvadlem. Odpor vzduchu stoupá u větrníku přibližně s druhou a absorbovaná práce s třetí mocninou otáčivé rychlosti. Stoupne-li tedy hnací moment o 6%, stoupne rychlosť větrníku o 3%, a to u hodinového stroje znamená zrychlení o 43 min za den. U kyvadla podle (83) stoupne amplituda o 3%. Byla-li amplituda před tím 1° , bude nyní $1,03^{\circ}$, a to podle (73) způsobí zpomalení hodin o 0,1 s/d. Chyba hodin řízených kyvadlem je dvacetpětisíckrát menší! Jsou lepší regulátory než větrník (v I. dílu obr. 384 až 388), ale nelze natrvalo počítat s přesností lepší než 0,1%, a to je u hodin chyba 86 s/d. Zde vidíme názorně, že opravdu jen pohyby kmitavé mohly nám dát žádanou přesnost.

Vnější rušivé vlivy

Úkolem kyvadla je přesně měřit čas. Doba kyvu je dána rozměry kyvadla, lze ji dosti přesně vyregulovat posunem čočky, a pak jemně zmíněnými pří-

davnými závažíčky. Jde nyní o to, aby kyvadlo tuto přesně nařízenou dobu kyvu také udrželo, aby se chod hodin neměnil. A to není věc jednoduchá, neboť existuje řada vnějších vlivů, které mají vliv na dobu kyvu, a které nyní probereme. Především však jsou nutné dvě poznámky.

Ani na chvíli nesmíme zapomenout, že hodiny jsou měřicí stroj mimořádně vysoké přesnosti. Co by bylo chybou naprostě zanedbatelnou v mnoha jiných oborech měřicí techniky, to zde je chybou velikou a nepřípustnou. Nejpřesnější laboratorní ampérmetr má chybu 0,1%; tato chyba u hodin znamená odchylku 86 sek za den, a snese se nanejvýše u obyčejného budíku — kyvadlový stroj s chybou tak velikou je skoro nemožné udělat. V hodinářství se tedy pohybujeme stále ve vznesené oblasti vysokých přesností, a není divu, že i malé vlivy nutno respektovat a podle možnosti hodiny před nimi chránit.

Ze druhé je třeba zdůraznit, že vnější fyzikální vlivy jsou nepřítelem přesnosti hodin pouze svou *proměnlivostí*. Nevadí nám, že na př. závěsná pružina zrychluje kyvadlo — to se spraví regláží; vadí nám však, že vliv pružiny se mění s teplotou a molekulárními změnami v materiálu.

Změnu chodu mohou zavinit tyto vlivy:

Změny teploty.

Změny barometrického tlaku.

Změny tříhového zrychlení.

Změny zemského magnetismu.

Změny v molekulárním stavu materiálu.

Změny v pružnosti rámu a v zakotvení hodin.

Otřesy a pohyby půdy.

Změny poháněcí síly hodin. stroje.

O vlivu impulsů jsme se zmínili v minulé kapitole; o něm a vůbec o vlivu stroje na kyvadlo bude ještě pojednáno podrobněji. Změny magnetického pole zemského mohou způsobit odchylku nejvýše $0,00007 \text{ s/d}$, tedy zanedbatelnou i u hodin nejpřesnějších. Větší vliv mohou mít změny tříhového zrychlení, zaviněné přitažlivostí Měsice a dosahující hodnoty až $1,2 \cdot 10^{-5} \text{ cm/sec}^2$. To znamená změnu chodu až o $0,005 \text{ s/d}$, která již může něco znamenat, kterou však lze předem vypočítat, neboť zjev je periodický (perioda je 24 hod 50 min) a předem vypočitatelný, tedy neškodný. Tato úchylka byla bezpečně potvrzena Loomisem, srovnáváním chodu hodin Shorttových a křemenných.

Pružnost kyvadlové konsoly zvětší redukovánou délku zhruba o relativní přírůstek daný poměrem výchylky konsoly ku výchylee čočky. Pro sekundové kyvadlo s amplitudou 1° a pro výchylku konsoly 1μ je to zvětšení délky kyvadla o $0,057 \text{ mm}$ a podle (61) zpoždění hodin $2,5 \text{ s/d}$. Proto i nepatrné změny v pružnosti konsoly mohou způsobit docela citelné změny chodu. Byla vyslovena domněnka, že malé změny chodu pozorované u precisních hodin, jsou zaviněny změnami vlhkosti a tím i pružnosti půdy, na níž spočívá pilíř hodin. Zkušenosti se Shorttovými hodinami nasvědčují, že chod je tím stálejší, čím pevnější je stanoviště hodin; nejlepší by byla masivní skála (jako je na př. v hlubokém sklepě pařížské hvězdárny), ale ta ovšem není vždy k disposici.

Vliv prudkých otřesů půdy může vést u pružinových kroků, jako je Strasserův nebo Rieflerův, ke skokům o celé sekundy, poněvadž stoupací kolo může

vyklouznout ze záhytu. Jinak nastává často dočasné zpoždění o několik setin sekundy za den, které se vysvětluje prodloužením a zase pomalým návratem závěsné pružiny; ale obyčejně i větší či menší změna trvalá, zaviněná snad malými vzájemnými pohyby součástí kyvadla. Pohyby zemské kůry, poměrně pomalé, vedou máloky k zastavení hodin, ale skoro vždy ke změně údaje (stavu) hodin, poněvadž způsobí změnu fáze kyvadla; tato změna je různá i u hodin na témaž místě, podle toho, ve které poloze pohyb zastihl kyvadlo. Na obr. 60 je změna stavu hodin v Paříži, způsobená menším zemětřesením ve Švýcarsku r. 1946. Nepřekvapí, že na pohyb půdy ne reagovaly hodiny křemenné a ladičkové. Horší je, že některé stroje kyvadlové změnily trochu i svůj chod; nejslabší stránka kyvadlových hodin je jejich citlivost na pohyby půdy.


Délkové změny materiálu mohou mít znatelný vliv na chod precisních hodin s kyvadlem invarovým; o rozmarém a nepředvídatelném chování tohoto materiálu byla zmínka již v prvním dílu. Není mi známo, oč lepší jsou po této stránce invary dnes vyráběné. Dlužno dodat, že podobné chování, byť v menší míře, bylo zjištěno i u tyčí z taveného křemene (Satori); také křemenina obecně vyžaduje stabilisování, má-li si právem zasloužit titul nejstálejšího materiálu. U pružin jeví se molekulární změny obyčejně zvýšením modulu pružnosti; je možné, a po zkušenostech s vlásky pravděpodobně, že časem trochu vzrůstá tuhost závěsné pružiny, což ovšem o něco zrychlí chod. Pochopitelně je velmi nesnadné a snad přímo nemožné, všechny tyto uvedené vlivy na hodinách zjistit, separovat a číselně vyjádřit. Doufám však, že čtenář získal aspoň přibližnou představu o jejich možné a pravděpodobné velikosti. — Tim jsme probrali vlivy, které jsou citelné jen u hodin nejpřesnějších a zbyvají nám ještě dva, které se uplatňují již u hodin méně přesných: vliv teploty a tlaku vzduchu. O obou bylo hlavní řečeno v prvním díle (v kapitole o kompenzaci), a zde to jen doplníme podrobnějším rozborem.

Vliv změn teploty

Kdyby kyvadlo bylo zhotoveno z jediného kusu materiálu a kdyby kývalo ve vakuu, změna chodu způsobená zvýšením teploty o Θ stupňů by byla

$$\Delta R = 43 200 \alpha \Theta \quad (84)$$

Hodnoty pro různé materiály, používané v hodinářství jsou sestaveny v tabulce:



Obr. 60.

Materiál	Hustota g/cm	Tep. roztažnost		Zpoždění s/d na 1° C	
		α (million- tiny)	po 100° C mm/m	ve vakuu	ve vzduchu
Ocel uhlíkatá	7,85	11,5	1,15	0,50	0,46
Litina	7,2	9	0,9	0,39	0,35
Mosaz (tyčová)	8,4	18,5	1,85	0,80	0,76
Bronz	8,75	17,5	1,75	0,76	0,72
Zinek (válcovaný)	7,2	28	2,8	1,21	1,17
Liteřina	10	26	2,6	1,12	1,09
Hliník, slitiny	2,8	23,5	2,35	1,01	0,98
Invar (angl. I		1,0	0,10	0,043	0,007
II		1,6	0,16	0,069	0,033
III		2,5	0,25	0,108	0,072
Tavený křemen	2,2	0,4	0,04	0,017	0,019 zrychl.

Udány jsou hodnoty průměrné; číslice kolísají proto, že jde vesměs o slitiny, jichž hustota a roztažnost závisí na složení i na zpracování. Z tabulky je jasné, že teplotní chyba u oceli a mosazi je značná; změna teploty o 10° C způsobí změnu chodu o 5 nebo o 7½ s/d. Teprve užitím nových speciálních materiálů, invaru a křemeniny, lze chybu snížit na velikost přijatelnou aspoň u méně přesných hodin. Jinak vždy si pomáháme kombinací materiálů s různou roztažností; o tom bylo stručně pojednáno v I. dílu v kapitole o kompenzacích, a bude pojednáno podrobně v příští kapitole. Zde ještě dodáme, že žádná kompenrace nemůže pracovat dokonale. Jednak nelze s jistotou zamezit, aby se ve skříni hodin nevytvářily vrstvy vzduchu nestejně teploty, jednak účinek kompenrace vždy pokulhává za změnou teploty, poněvadž součásti kyvadla, nestejně hmotné a nestejně vodivé, neprodélávají změnu teploty současně.

Proto hodiny mají být umístěny v místnosti, kde teplota se nemění příliš a zejména ne rychle. Snad není třeba odůvodňovat, že chodu nesvědčí, když na hodiny mohou působit přímé sluneční paprsky nebo sálavé teplo topicího tělesa. Ideální místo je suchý, hluboký sklep, jako na př. v Paříži, kde teplota během roku kolísá jen o málo desetin stupně. To ovšem není možné všude, a tak poslední dobou nejpřesnější hodiny udržujeme ve stálé teplotě uměle. Pouzdro hodin lze provést jako *thermostat*, nebo pouzdro uzavřeme do vhodného thermostatu, a udržujeme vyšší teplotu, než může být teplota okolí. Thermostat nemusí být zvlášť přesný, neboť s malými rozdíly teploty se vypořádá kompenrace kyvadla.

Vliv tlaku vzduchu

Tento vliv — o němž bylo již tolik napsáno — je dvojí. Předně kyvadlo plave ve vzduchu a je nadlehčováno podle prastarého zákona Archimedova, a to poměrně tím více, čím menší je hustota kyvadla. Tím se zmenšuje direkční moment, ne však momént setračnosti.

Jako příklad vezmeme mosaznou čočku, která má objem 1000 cm³, tedy váhu 8,4 kg, a je zavěšena na tenké tyčce (kterou lze zanedbat). Hustota vzduchu obvykle vyjádřená v kg/m³ nebo g/dm³ je

$$\gamma = 0,464 \frac{B}{\Theta + 273} \quad (85)$$

Vztlak čočky (objem 1 dm³) bude při tlaku 740 mm Hg a teplotě 15° C.

$$\Delta P = 0,464 \frac{740}{15 + 273} \cdot 1 = 1,2 \text{ g}$$

to je $1,2/8400 = 0,000142$ váhy čočky a tedy též direkčního momentu. Tím vznikne zpoždění $43200 \cdot 0,000142 = 6,1$ s/d, čili na 1 mm Hg zpoždění $6,1 : 760 = 0,0083$ s/d. Pokusem bychom však zjistili zpoždění zhruba dvojnásobné. Zřejmě působí ještě další vliv.

Tento druhý vliv byl již probrán, když jsme mluvili o odporu kyvadla. Je jasné, že direkční síla uvádí do pohybu nejen hmotu kyvadla, nýbrž i jistou hmotu vzduchu: moment setračnosti kyvadla se tím jaksi zvětšuje. Tato hmota se nepochyběně mění s hustotou vzduchu. Věc však se ještě komplikuje tím, že se uplatňuje vnitřní tření vzduchu, proměnné s teplotou; účinkem tohoto tření kyvadlo s sebou unáší vrstvičku vzduchu, lpící na jeho povrchu. O zřetelném a nevypočitatelném vlivu stěn skříně jsme rovněž mluvili. Zvětší-li se hustota vzduchu stoupnutím tlaku, vzroste tím odpor kyvadla, a jeho amplituda se zmenší. Zmenšení amplitudy vyvolá zrychlení chodu, které z části kompenzuje barometrickou chybu. Ke všemu ještě toto zmenšení amplitudy zase zmenší obvyklé zpomalení chodu, způsobené impulsním mechanismem. Poměry jsou, jak vidět, velmi složité, a je malá naděje, že by je bylo možno vystihnout rovnicemi; jsme proto odkázáni na praktický pokus, kterým ovšem zjistíme pouze úhrnný účinek změny tlaku, nikoli jeho složky. Podle údajů, roztroušených v literatuře starší i novější, *barometrická chyba* t. j. zpoždění vyvolané stoupnutím tlaku o 1 mm Hg, u přesných hodin (se sekundovými kyvadly různé konstrukce) se pohybuje v mezích 0,01 až 0,02 s/d. Rieflerovy pokusy daly pro čočku tvaru skutečné čočky hodnotu 0,012, pro čočku kulovou 0,016 a pro nejobvyklejší čočku válcovou 0,018 s/d. Jak je vidět, barometrická chyba je zhruba úměrná odporu kyvadla.

Změna hustoty může být způsobena ovšem také změnou teploty vzduchu. Podle (85) zvýšení teploty o 1° C má na hustotu vzduchu stejný vliv jako pokles tlaku o 2,6 mm. To za předpokladu, že změna chodu je úměrná změně hustoty vzduchu, by znamenalo zrychlení hodin o 0,04 s/d pro barometrickou chybu 0,016 s/d. Různí autoři udávají tento vliv na 0,03–0,04, průměrně na 0,036 s/d. O tuto průměrnou hodnotu byly zmenšeny teplotní chyby v hořejší tabulce. Díky tomuto vlivu je kyvadlo z invaru I skoro úplně kompensováno, kyvadlo křemenné dokonce již překompensováno.

Barometrickou chybu můžeme kompensovovat, jak bylo vysvětleno, aneroidem (obr. I-501); není to řešení bezvadné, neboť aneroid — jako všechny pružinové měřicí stroje — podléhá změnám (posunům nulové polohy) které pak vedou k nenáhlým změnám chodu. Radikální, technicky dokonalé, ale v praxi

trochu nesnadné řešení problému je *vzducholesný závěr* hodin, zpravidla ve formě skleněného nebo kovového (nejlépe měděného nebo hliníkového) válce. Ve válci se udržuje mírný podtlak (řádu 100 mm Hg), který se stále kontroluje barometrem nebo ručičkovým aneroidem. Tím kyvadlo dobře chráníme před změnami tlaku a máme ještě výhodu, že chod hodin můžeme velmi jemně regulovat malými změnami tlaku v pouzdře.


VI. Konstrukce kyvadla

Praktické, fyzické kyvadlo realizujeme tak, že na tyč nahoře otáčivě zařízenou, dole upevníme závaží, které nazýváme čočka, ačkoliv po pravdě mává tvar nejrůznější. Konstrukce kyvadla je diktována druhem teplotní kompenzace. Aby bylo možno dobu kyvů regulovat, čočka je zpravidla posazena na regulační matce, jako na obr. I, 399, I, 496 a I, 497. Jen málokdy regulujeme dobu kyvů zkracováním účinné délky závěsu.

Výpočet kyvadla

Výpočet kyvadla provedeme tak, že celé kyvadlo rozdělíme na části, jichž moment hmotný a moment setrvačnosti se dá počítat. Tyč budeme počítat jako hmotnou přímku podle rovnic (14) a (21); většina součástí jsou válce, které počítáme podle rovnice (17), a je-li náhodou čočka tvaru skutečně čočkového, užijeme rovnice (20). Výpočet takový není nesnadný, je však pracný, a ve většině případů zbytečný. Obyčejně stačí považovat kyvadlo za hmotnou přímku a jeho čočku za hmotný bod. Pak rovnice pro redukovanou délku bude znít (obr. 61):

$$L = \frac{(1/3 P_t \cdot l_t^2) + (P_z \cdot l_z^2)}{(1/2 P_t \cdot l_t) + (P_z \cdot l_z)} \quad (86)$$



Obr. 61.

U sekundových kyvadel chyba vzniklá tímto zjednodušením nebývá větší než $1 \div 2$ mm. Větší chyba mohla by vzniknout u kyvadel (zejména půlsekundových), když čočka má velký průměr nebo velkou délku. V tom případě můžeme délku čočky přibližně zavést do počtu a rovnice bude znít:

$$L = \frac{(1/3 P_t \cdot l_t^2) + P_z (l_z^2 + h^2/11)}{(1/2 P_t \cdot l_t) + (P_z \cdot l_z)} \quad (87)$$

Chyby výpočtu prakticky nevadí z těchto důvodů:

a) bod otáčení kyvadla, je-li užito normálního pružinového závěsu, je neurčitý v mezích nejméně $\frac{1}{2}$ mm;

b) závěsná pružina zkracuje dobu kyvů v míře, kterou nedovedeme bezpečně vypočítat;

c) je zde, jak jsem již vyložil, nejistý vliv vzduchu;

d) na dobu kyvů může mít značný vliv impuls a tento vliv nelze bezpečně vypočítat;

e) hustoty konstrukčních materiálů mohou kolísat v dosti širokých mezích.

Všechny tyto vlivy mohou znamenat změnu chodu rádu jedné minuty denně i více, tedy změnu ekvivalentní délky kyvadla o $1 \div 2$ mm. Ostatně každé kyvadlo je opatřeno možností regulace, která připouští změnu redukované délky nejméně o ± 8 mm.

Příklad 16. Výpočet sekundového kyvadla z příkladu 13. Tyč je dlouhá 120 cm a váží 1,1 kg; čočka je válcová a váží 6,0 kg. Vzdálenost těžiště čočky volíme 103 cm. Redukovaná délka podle rovnice (86) bude

$$\frac{(1/3 \cdot 1,1 \cdot 120^2) + (6 \cdot 103^2)}{(1/2 \cdot 1,1 \cdot 120) + (6 \cdot 103)} = \frac{68934}{684} = 100,78 \text{ cm}$$

To je příliš mnoho, vzdálenost čočky je třeba zmenšit; pro jednoduchost ji zmenšíme na 100 cm a dostaneme:


$$\frac{(1/3 \cdot 1,1 \cdot 120^2) + (6 \cdot 100^2)}{(1/2 \cdot 1,1 \cdot 120) + (6 \cdot 100)} = \frac{65280}{666} = 98,02 \text{ cm}$$

To je hodnota zase příliš nízká. Místo „střevování“ najdeme správnou vzdálenost čočky interpolací podle obr. 62. Vypočítané redukované délky vyneseme v závislosti na vzdálenosti čočky a oba body spojíme přímkou. Na této přímce k redukované délce najdeme správnou vzdálenost čočky $l_z = 101,5$ cm.

Nyní pro kontrolu a pro eventuální další potřebu výpočet opakujeme a dostaneme

$$L = \frac{(1/3 \cdot 1,1 \cdot 120^2) + (6 \cdot 101,5^2)}{(1/2 \cdot 1,1 \cdot 120) + (6 \cdot 101,5)} = \frac{67093}{675} = 99,40 \text{ cm}$$

Známe-li takto hmotný moment kyvadla a jeho moment setrvačnosti, můžeme počítat energii kyvadla, vliv regulační matky, vliv přídavných závažíček, kompenzaci teplotní i barometrickou.




Obr. 62.

Příklad 17. Vypočítáme účinek regulační matky, na níž sedí čočka: závit má stoupání 1 mm.

Dle předešlého příkladu posunutí čočky o 30 mm změnilo účinnou délku ze 100,78 na 98,02 cm čili o 27,6 mm. Posun čočky o 1 mm změní tedy účinnou délku kyvadla o $27,6/30 = 0,92$ mm. Dle rovnice (61) změna délky o 1 mm způsobí změnu chodu o $43,5 \cdot 0,92 = 40$ s/d, jedna setina otočky o 0,40 s/d. Jak patrno, není nutno, aby regulační matka měla jemný závit — malé zbylé zpoždění se vyreguluje přídavnými závažíčky; hodiny ve vzduchotěsném pouzdře lze kromě toho velmi jemně regulovat změnou tlaku. Ostatně kyvadlo je lépe bez našich zásahů, a tak nejlépe učiníme, když chod hodin zjistíme pro dvě či tři hodně rozdílné polohy matky (matka ovšem musí mít dělení aspoň na 10 nebo 20 dílků), a pak grafickou interpolací jako na obr. 62 najdeme polohu odpovídající malému zpoždění, řekněme o 2 s/d.

Kyvadlová tyč a čočka

Kyvadlové tyče dáváme zpravidla průřez kruhový, málo kdy a jen v některých případech méně výhodný průřez čtverhranný. Tyče dřevěné mívaly často průřez čočkovitý, ale i zde stačí a je celkem výhodnější průřez obdélný. Čočka mívala tvary nejrůznější. Na obr. 63 je sestaveno několik tvarů s rozměry pro objem 1000 cm³, což pro mosaz dává váhu čočky 8,4 kg. Ke každému tvaru je připsána relativní povrchová plocha, vztázená na plochu koule téhož objemu. I když jsme toho názoru, že čočka má mít při dané váze plochu co nejmenší, vidíme z tabulky, že rozdíly jsou malé, pokud neužijeme válce příliš dlouhého (forma e), anebo čočky příliš ploché (forma i). Jak jsme již




Obr. 63.


slyšeli, nejmenší odpor vzduchu má čočka tvaru f, ale má jednu nevýhodu, je-li postavena ve svislé poloze, to jest s osou vodorovnou: je-li čočka trochu vychýlena, vznikají při pohybu kyvadla odporem vzduchu bočné síly, které mohou způsobit nepravidelné a nežádoucí pohyby kyvadla. Tuto závadu lze odstranit tím, že čočku montujeme s osou svislou, jak to dělával Riesler, ale taková čočka ovšem vyžaduje prostornější skřín hodin a hodí se ještě nejspíše pro hodiny uzavřené ve vzduchotěsném válci. Pro přesné hodiny ze všech těchto důvodů jako dobrý kompromis volíme čočku válcovou (forma d). Materiál pro čočky bereme různý. Nejčastěji to bývá mosaz nebo bronz, které u přesných hodin pozlacieme, dnes častěji niklujeme, abychom zabránili oxydaci, která by postupně trochu zvětšovala váhu čočky. Pro méně náročné hodiny stačí třeba zinek, a pro velké čočky hodin věžních užijeme materiálu nejlacinějšího, obyčejné litiny. Dobře se hodí také liteřina; ve složení 98% olova, 18% cínu, 10% antimonu a eventuálně 2% mědi, tato slinita má hustotu asi 10 g/cm³ a proto odpor vzduchu a barometrická chyba jsou menší. Námítky, že tento materiál může jevit značný „creep“, praxe nepotvrdila, a čočky z liteřiny bylo užito i u hodin nejpřesnějších. (Shortt). Ještě větší hustotu (16,3—16,5 g/cm³) má práškový wolfram slinitý s přísadou mědi a niklu.

Závěs kyvadla


Závěs kyvadla, jak uvidíme, je součástí velmi důležitou pro přesný chod hodin a lze jej provést různým způsobem, podle kvality a velikosti hodin, po případě podle speciálního účelu kyvadla. Na obr. 64 je závěs dvojitým očkem drátěným, jak jej najdeme v nejlacinějších hodinách, na př. známých „švarcvaldkách“. Je to provedení nejlevnější, tření je poměrně malé, ale hodí se jenom pro velmi lehká kyvadla. Na obr. 65 je závěs kyvadla na hedvábné niti, kterého se dříve běžně užívalo pro malé stojací hodiny s krátkým kyvadlem. Konstrukce je laciná, vhodná zase jen pro kyvadlo lehké; dobu kyvu lze snadno regulovat navinováním nitě na horní hřidelík, který obvykle vyčníval nahore nad čiselníkem a byl opatřen čtyřhranem pro klíč. Theoreticky je zajímavé, že těžiště kyvadla neopisuje dráhu kruhovou, nýbrž kruhovou evolventu. V prvních dobách užívalo se velmi často pro těžká kyvadla uložení břitového, jehož příklad je na obr. 66. Zrno sedí v kusu 1, a kyvadlo, opatřené obvyklým rozvidleným hákem, je zavěšeno na kolík 2. Břitový závěs se



Obr. 64. Obr. 65.




Obr. 66.




Obr. 67.

celkem neosvědčil, neboť břity trpěly neustálým tlakem; otopení břitů zvětšuje tření a mění dobu kyvu. Dnes dáváme proto přednost závěsu pružinovému.


Břitový závěs si však zachoval ve fysice význam pro kyvadla, kterými zajišťujeme tihové zrychlení: V minulé kapitole jsme mluvili o kyvadle reverzním; tento objemný a nepohodlný přístroj je vhodný jen pro měření absolutní.



Obr. 68.




Obr. 69.



Obr. 70.



Obr. 71.



Obr. 72.


Jinak užíváme malých, pokud možno jednoduchých (z minimálního počtu součástí zhotovených) kyvadélek půlsekundových. Známe-li dobu kyvu takového kyvadélka v místě, kde tihové zrychlení bylo přesně určeno kyvadlem reversním, stačí zjistit na kterémkoliv jiném místě dobu kyvu malého kyvadélka a místní tihové zrychlení dostaneme výpočtem z rovnice (52). Zde je možný jedině závěs břitový, poněvadž direktní moment, vyvozený závěsnou pružinou, by nám do výpočtu vnesl chyby, které početně nelze stanovit a eliminovat. Pro tato kyvadélka se často volí usporádání obrácené podle obr. 67, kde břit je nehybný a jeho pánev je na kyvadle. Výhoda je, že přibroušením břitu se na kyvadle nic nezmění. Jak dále uvidíme, břitového uložení užil Riebler u svého pružinového kroku. Zkušenosti byly tak příznivé, že později Riebler vyšel s konstrukcí hodin, u nichž kyvadlo bylo přímo uloženo na břitech. Rovněž profesor Schuler užil tohoto uložení pro svoje „minimální“ kyvadlo, které však po pravdě nedalo očekávané výsledky.

Pružinový závěs


Závěs nejdůležitější, a (přes jisté nevýhody) nevhodnější i pro hodiny precisi. Vynálezcem je William Clement (1680), který užil pružiny jednoduché, později Julien Leroy užil pružiny dvojité. Jednoduchý závěs, jakého s oblibou užívají Angličané, je na obr. 68. Pružina je zanýtována do úzkého zářezu v kyvadlové tyče, nebo v kuse na tu to tyč našroubovaném. Nahoře jsou na pružinu nanýtovány s obou stran dvě příložky, do kterých je vražen kolik, jímž se kyvadlo zavěší na konsolu. V alternativním provedení podle obr. 69 je pružina sevřena přišroubovanou příložkou.

Lepší provedení, možno říci kontinentální standard, je pružina dvojitá podle obr. 70. Dva pásky jsou zanýtovány, eventuálně zapuštěnými šroubkami sevřeny, mezi dvěma páry rovných plechů. Do plechů jsou opět naraženy koliky, jimiž je tento pružinový kloub spojen s kyvadlem a konsolou. Kyvadlová tyč nahoře vybíhá v rozvidlený hák, který je vyfrézován ze čtverhranného kusu podle obr. 71 a našroubován na tenkou kyvadlovou tyč. Je-li tyč invarová, je nejlépe, je-li i závěsný kus z invaru. Jinak nelze vyloučit, že střídavými změnami teplot nedojde k posunům v závitovém spoji. Ještě lépe volíme pro precisi hodiny kyvadlovou tyč dostatečně silnou, aby se z ní dal vytvořit závěsný hák podle obr. 72. Riebler dával tyči průměr 14 mm; stačí však 12 mm, a u tenčí tyče můžeme si pomocí tím, že uděláme úzký řez a rozehnutím obou konců získáme místo pro plechy závěsu, které dohromady měří 2–5 mm.

Pružiny jsou z uhlikaté oceli, opakováním válcováním za studena silně utvrzené a křehké, jejíž pevnost přesahuje 200 kg/mm^2 . Je pravděpodobné, že by se stejně dobře nebo lépe hodily pružiny z nivaroxu, svou snažší opracovatelností a nezávislostí modulu pružnosti na teplotě. Tloušťka pružin u malých kyvadel bývá 0,05 mm, u sekundových kyvadel často 0,1, u těžkých kyvadel věžních hodin 0,2 i 0,3 mm. Přiložné plechy bývají mosazné, lepší jsou plechy ocelové, poněvadž nemůže vzniknout neurčitost v upevnění pružiny vinou nestejné tepelné roztažnosti. Vhodné rozměry závěsu pro sekundové kyvadlo jsou tyto: tloušťka pružin 0,1, šířka asi 4 mm, volná délka mezi plechy asi 4 mm. Vzdálenost pružin bývá 10–20 mm, čím větší, tím lépe.



Obr. 73.



Obr. 74.

Pružinový závěs vyvíjí určitý direktní moment, a tím vnáší do zákonů kyvadla nové vlivy. Kyvadlo se neotáčí kolem přesně definovaného bodu, jak je tomu u závěsu břitového, nýbrž vykonává pohyb jen přibližně kruhový kolem fiktivního (a ke všemu ještě proměnného) bodu, který neumíme přesně stanovit. U závěsu, jehož rozměry byly udány, leží tento fiktivní střed otáčení zhruba 1 mm pod hranou horních plechů. Direktní moment pružin zrychluje hodiny řádově o 30 s/d a závěsná pružina může citelně modifikovat závislost doby kyvu na amplitudě, danou rovnicí (72). Namáhání v tahu bývá $5\text{--}10 \text{ kg/mm}^2$, tedy mírné, ale k němu přistupuje neustále se opakující namáhání střídavé

v ohybu. To u malých kyvadel s poměrně velkou amplitudou často vede po několika letech k únavovému lomu pružiny, stejně jako někdy u hodin věžních, kde pružina je ke všemu ještě vystavena velikým změnám teploty.

Pružinový závěs nutí kyvadlo, aby kývalo stále v téže rovině, a to se neobejde bez jistého násilí. Vzpomeňme na klasický pokus Foucaultův, kterým byla dokázána rotace země; kyvadlo, zavěšené na závěsu všeobecně pohybujícím, mění vlivem rotace zemské svou rovinu kyvů, v naší zeměpisné šířce asi o 11° za hodinu (takové kyvadlo může čtenář spatřit v Národním technickém muzeu v Invalidovně). Kyvadlový závěs musí být přesně udělán a být v pořádku: okrajové hrany plechových příložek musí být rovné, navzájem rovnoběžné a zejména pružiny nesmí být zohýbány nebo pomačkány. O tom se lze přesvědčit tím, že závěs jedním koncem upneme ve svéráku a rozkmitáme: amplitudy kmitů odporem vzduchu ubývá, u poškozeného závěsu nápadně rychle; pokřivené pružiny projeví se i slabým lupavým zvukem.

Je přirozené, že má-li se kyvadlo pohybovat přesně v rovině a nemá-li konat nežádoucí pohyby jiné, závěs musí být přesně svislý. Proto byla volena konstrukce podle obr. 70 a 71, v domnění, že závěs vahou kyvadla se postaví automaticky do svislé polohy. Tomu však brání tření, které v každém kolíku vyvolává moment $P \cdot \frac{d}{2} \cdot \mu$. Vychýlime-li kyvadlo kolem spodního kolíku, udrží se ve výchylce ψ , a rovnováha obou momentů je dána rovnicemi

$$P \mu \cdot d/2 = P L \psi \quad \psi = \frac{\mu}{2} \cdot \frac{d}{L} \quad (88)$$

Je-li průměr kolíků $d = 3$ mm, koeficient tření $\mu = 0,2$ dostaneme $\psi = 1'$. Délka kyvadla se zmenší v poměru kosinu této výchylky, to jest asi o 0,00004 mm a tím vznikne zrychlení skoro 0,002 s/d. Daleko horší však je, že celý závěs může stát šikmo jako na obr. 73. Pak váha kyvadla vyvodí moment $P x$, moment tření je proti předchozímu případu dvojnásobný (kyvadlo přemáhá tření dvou kolíků) a podmínka rovnováhy je


$$P x \beta = P d \mu \quad \beta = \frac{d}{x} \mu \quad (89)$$

Je-li $x = 20$ je podle (89) $\beta = 0,03$, což se rovná $1,72^{\circ}$. Předpokládáme-li, že vzdálenost dolního kolíku od osy otáčení je asi 11 mm, zkrátí se tím kyvadlo asi o 0,005 mm, a to způsobí zrychlení o 0,2 s/d, nehledě k tomu, že kyvadlo sotva bude správně kývat kolem závěsu takto sešikmeného. Tento stav sotva zůstane beze změny; stačí náhodný otřes, změna teploty a pod., aby se sešikmení závěsu vlivem váhy kyvadla náhle změnilo. Vidíme tedy, že normální provedení závěsu vnáší nejistotu a neurčitost velmi nežádoucí. V tomto ohledu je vlastně lepší primitivní závěs podle obr. 68. Pro přesné hodiny, soudim, vhodnější by byl způsob na obr. 74. Závesné pružiny jsou obvyklým způsobem zanýtovány mezi plechovými příložkami, na nichž visí kyvadlo. Nahoře však jsou pružiny mohutnou podložkou a šrouby pevně přitlačeny

přímo ke konsole kyvadla. Provedení by nedělalo obtíže: Vzdálenost by se přesně nařídila koncovou měrkou, načež by se pružiny uťažením šroubů sevřely. Tření by jistě stačilo udržet váhu kyvadla, ostatně pružiny lze zajistit zaražením kolíků do předem vyvrataných direk. Konsola kyvadla by se vhodnou rektifikací pak postavila (s pomocí jemné libely) do přesně vodorovné polohy.

Kompensace kyvadla teplotní

O kompenzaci kyvadla bylo stručně pojednáno již v prvním díle. Je jasné, že chybu vzniklou tepelným roztažováním materiálů není možno kompenzovat ničím jiným než zase roztažováním materiálů, které mají různé koeficienty roztažnosti, jak byly uvedeny v tabulce na str. 240. Konstrukcí kompenzačního kyvadla existuje velký počet a zde pojednáme jenom o takových, kterých se užívá a hlavně užívá.



Obr. 75.

Obr. 76.

Obr. 77. Obr. 78.


Na obr. 75a je závesná pružina nesena bimetalickým páskem, zakotveným v rámu stroje, a prochází bez výle mezi dvěma ostrými hranami. Zvýší-li se teplota, bimetalický pásek se ohne nahoru (proto je mosaz vespod a ocel nahoře) a tím se zkrátí kyvadlo. Toto zařízení připouští i změnu doby kyvů, poněvadž pružina je s bimetalickým páskem spojena šroubem a matkou. Pevnost a tuhost bimetalického pásku nejsou ovšem veliké a tak tento způsob se hodí jen pro kyvadla malá a zcela lehká. Důkladnější je provedení podle obr. 75b. Závesná pružina visí na páčce 1, otočné kolem čepu 2, a na krátké rameno páčky tlačí tyčinka 3, která má větší roztažnost nežli rám stroje. Účinek je podobný jako u systému předešlého, nevýhodou však je značné tření páčky v uložení, takže zařízení sotva fungovat uspokojivě. V tom-

to ohledu daleko lepší a i pro těžká kyvadla vhodná je konstrukce Inwardsova na obr. 76. Závěsná pružina 1 je pevně zakotvená, ale její účinná délka se mění posouváním čelistí 2, které jsou spojeny ocelovými tyčemi 3, příčkou 4 a mosaznou tyčí 5 s rámem stroje. Stoupne-li teplota, posunou se čelisti 2 dolů, poněvadž roztažnost mosazné tyče je větší než tyčí ocelových; a tím se zkrátí účinná délka pružiny.

Jiný způsob kompenzace s pomocí bimetalických pásků je na obr. 77; stupeň kompenzace lze měnit posuváním malých závaží po bimetalickém pásku. Kuriosní užití bimetalického pásku vidíme na obr. 78. Je to jedna z hříček, ve kterých si liboval A. L. Breguet, skvělý hodinář a mechanik, jemuž i takové kuriosity dobře fungovaly. Zde je kompenzace dosaženo tím, že kyvadlová tyč mění s teplotou svoje zvláštní: stoupne-li teplota, tyč se zvlní silněji a tím se zkrátí vzdálenost mezi závěsným břitem a osou čočky. Za zmínu stojí, že stroj je umístěn v čočce a přední plocha čočky tvoří čiselník.

Kompensace roštové a pákové

Princip roštové kompenzace je týž jako na obr. 76, rozdíl je jen v tom, že jako rošt je zde vytvořena přímo kyvadlová tyč. První takovou kompenzací provedl Harrison 1726 a na obr. 79 je kompenzace zlepšená od Jürgensena. Kyvadlová tyč je spojena s příčkou 1, na níž spočívají dvě zinkové tyče, podpírající příčku 2. Na příčce 2 je dvěma tyčemi ocelovými zavěšena příčka 3, nesoucí čočku. Kompensace je možná proto, že roztažení zinkových



Obr. 79.

Obr. 80.

Obr. 81.

Obr. 82.

tyčí je větší než součet roztažení tyčí ocelových. Kyvadlová tyč není s příčkou 1 spojena přímo, nýbrž kolíkem 4 s trubkou, která je teprve spojena s příčkou 1; trubka je z mosazi, a tím je možno kompenzaci měnit, poněvadž kolík 4 lze zastrčit do kteréhokoliv vývrtu trubky a tyče. Týž princip, ale zcela jiné konstruktivní provedení, má kyvadlo na obr. 80 (Hardy). Ocelová kyvadlová tyč je dole opatřena regulační matkou 6, na které spočívá zinková trubka 2. Trubka se opírá o matku 3, do níž je zašroubována ocelová trubka 4, a ta nese čočku 5. Účinek je stejný jako u konstrukce předchozí. Nevýhodou zde je, že součásti v sobě zasunuté se nestejně rychle oteplují a chladnou a proto se trubky 2 a 4 opatřují řadou vývrťů. V tom je lepší řešení na obr. 81, kde je použito také zinkové trubky, ta však nese příčku, v níž jsou upevněny dvě ocelové tyčky, nesoucí dole čočku.


Jiný způsob kompenzace zavedli Ellicot a Deparcieux, a to s převodem pákovým. Na obr. 82 je schematicky znázorněno provedení Ellicotovo. Na kyvadlové tyči je svým horním koncem upevněna mosazná tyčka 2, která se dole opírá o páčku 3, otočnou na kyvadlové tyči. Čočka 4, svisle posuvná, spočívá na druhém delším rameni páčky 3. Ve skutečnosti, aby nenastávalo příčení, je mechanismus proveden dvojmo, t. j. páčky jsou dvě a umístěny v dutině čočky. Výhodou je, že kompenzační mosazná tyčka nemusí být dlouhá a potřebného posunu čočky lze dosáhnout volbou převodového poměru páček; naproti tomu je zde veliké tření, které se Ellicot snažil zmírnit tím, že větší část váhy čočky odlehčoval pružinou.

Nevýhodou všech popsaných kompenzací roštových i pákových je složitost, velký počet míst, kde dochází k vzájemným posunům součástí; to znamená tření a nepravidelnosti, které tření vždy způsobí. U kompenzací zinkových se nejednou ukázal značný „creep“ zinku. Jako příklad uvedu ohromné dvousekundové kyvadlo hodin westminsterských; kompenzace (podle obr. 80) byla dobrá, ale zinková trubka se po celá desetiletí zkračovala vahou čočky, která obnáší 350 kg. Creep zdaleka tolik nevadí u kyvadel sekundových, daleko lehčích; existují podnes staré hodiny se zinkovou kompenzací, které jdou velmi přesně.


Rtufová kompenzace

George Graham zavedl kolem roku 1720 kompenzaci daleko lepší, používající materiál pro čočku jednoduše rtuti. Objemový součinitel roztažnosti rtuti je $3 \alpha = 0,000182$. Roztažování sloupce rtufového je ovšem menší o dvojnásobný koeficient roztažnosti materiálu, z něhož je zhotovena nádoba; je-li nádoba železná, chová se rtufový sloupec jako tyčka, jejíž roztažnost je 0,000159. Tato velká roztažnost a velká hustota $13,6 \text{ g/cm}^3$ činí rtut výborným materiálem pro čočku. Kyvadlo rtufové je pouhá ocelová tyč, dole nesoucí nějakou nádobu nebo nádoby, v nichž je rtut nalita do určité výšky. V jednoduchém provedení podle obr. 83 skleněná nádobka se rtutí sedí v rámu, který je regulační matkou zavěšen na kyvadlové tyči. Tepelná vodivost skla a rtuti není veliká a hmota rtuti potřebuje proto mnoho hodin, aby přijala změněnou teplotu okolí, zatím co tenká ocelová tyč ji přijme rychle.

Proto se rtuť často rozdělovala do dvou i čtyř nádobek menšího průměru. Na obr. 84 jsou dvě skleněné nádobky, uložené v rámu, který lze regulační matkou posouvat po čtverhrané kyvadlové tyči. Tato kyvadla, často velmi ozdobně provedená, měla ovšem značný odpor vzduchu. Jednoduché a účelné řešení je jediná nádoba železná. Na obr. 85 je konstrukce, jak jí používali Kater a Dent. Železná nádoba je uzavřena zašroubovaným víkem, které je našroubováno na kyvadlovou tyč. Kyvadlo lze regulovat otáčením celé ná-



Obr. 83.



Obr. 84.

Obr. 85.


Obr. 86.

dobky a to můžeme sledovat na dělení na horním okraji nádobky. Nejúčelnější provedení rtuťové kompenzace je Rieflerem zdokonalená původní myšlenka Grahamova. Kyvadlo sestává z ocelové trubky o průměru asi 18 mm a tloušťce stěny 1 mm, z části vyplňné rtutí. Trubka je dlouhá asi 1,35 m a rtuť zaujímá dvě třetiny této výšky. Trubka je opatřena jemným závitem pro regulační matku, na níž spočívá čočka, jako na obr. I, 496. Na obr. 86 je provedení ještě jednodušší, nízká čočka je opatřena přímo závitem; je to nejjednodušší možné kompensované kyvadlo. Výhodou této kompenzace (a stejně kompenzace na obr. 76) je to, že kompenzační články zaujmají skoro celou délku kyvadla a proto pracují poměrně dobře i tehdy, když se ve skříně hodin utvořily vrstvy vzduchu nestejné teploty.

Rtuťovými kompensacemi bylo dosaženo výsledků výborných a jsou známy hodiny, u nichž teplotní chyba je menší než 0,001 s/d. Theoreticky je zajímavá okolnost, na kterou upozornil Guillaume. Roztažování rtuti je velmi přibližně lineární a proto rtuti užíváme jako náplně do teploměrů. Naproti tomu většina oceli má zřetelný kvadratický člen rovnice (2), uvedené v prvním díle. Chybu, která má kvadratický průběh, nelze přesně kompensovávat opravou, která má průběh lineární. To znamená, že přesně vzato, kompenzace je možná jen pro dvě teploty, na příklad pro 0° C a pro 30° C, při všech ostatních teplotách pak zůstává nevykompenzovaná malá chyba.

Kyvadlo invarové

Novou cestu v konstrukci kyvadel znamenal objev invaru. Již Guillaume navrhl invar pro kyvadlové tyče. Kyvadlo takové provedl 1897 Thury a od roku 1900 invarovými kyvadly opatřoval své hodiny mnichovský Riefler. Poměr roztažnosti invaru a mosazi je zhruba stejný jako poměr roztažnosti rtuti a oceli. Již to je velká výhoda invaru, neboť čím menší chybu kompensueme, tím méně citelné jsou nedostatky kompenzace. Ovšem hned se ukázaly



Obr. 87.

Obr. 88.


Obr. 89.

ty nedostatky invaru, o kterých bylo promluveno již v prvním díle. Riefler zavedl umělé stárnutí invarových tyčí; tyč prodělává teplotní cykly, teploty se poněmáhu snižují a tyč je podrobována otrásání a nakonec i zatížení vahou čočky. Nelze říci, že by tento stabilizační proces vedl vždy ke stejným výsledkům. Jednotlivé várky invaru mohou být značně rozdílné, i je pravděpodobné, že takto si můžeme zčásti vysvětlit zjištěné rozdíly v chodu hodin téhož typu a od téhož výrobce. Invarové kyvadlo je velmi jednoduché, poněvadž ke kompenzaci teplotní chyby stačí roztažování čočky. A tak pro kyvadla méně náročná vystačíme s konstrukcí podle obr. 87, který znázorňuje kyvadlo opatřené čočkou tvaru h na obr. 63, ale s osou vodorovnou; zakreslená podložka je nutná jenině u tohoto tvaru čočky. Poněvadž roztažnost invaru značně kolísá, je nutné u kyvadel nejpřesnejších, aby se stupeň kompenzace dal v jistých mezích měnit. Proto na obr. 88 čočka je podepřena (zhruba ve


svém těžišti) dvěma trubkami, ocelovou a mosaznou. Stupeň kompenzace se řídí tím, jak velká část této kombinované kompenzační trubky je složena z mosazi. V krajním případě použije se kousku trubky invarové nebo naopak kousku trubky hliníkové. Výkres odpovídá provedení Rieflerovu; regulační matka je opatřena zářezy, do kterých zapadá otočná pojistka. Riefler jeden čas užíval jiné formy; kompenzační článek nebyl v čočce, nýbrž byl přeložen do středu kyvadlové tyče, jak ukazuje obr. 89. Kyvadlová tyč je takto předělena a čočka samozřejmě není opatřena kompenzačním zařízením. Takové kyvadlo lépe působí, když vzduch v pouzdře hodin má teplotu podél kyvadla nestejnou; je to však nepřijemná komplikace a prohřešek proti zásadě, že kyvadlo má být co nejjednodušší. Dnes taková řešení ostatně ztratila na významu tím, že nejpřesnější hodiny dáváme do thermostatu. Invarová kyvadla mají teplotní chybu sníženou na stejně nízkou hodnotu jako rtuťová. Výhod invaru lze plně využít i pro kyvadla krátká, pro hodiny stolní, různé hodiny přepínací a pod. Cena materiálu zde není závažná a lze nejjednoduššími prostředky dosáhnout kompenzace pro podobné účely dokonale vyhovující.

Kyvadlo křemenné


Tavený křemen je materiál známý již v minulém století, ale teprve v tomto století pokročila výroba tak, že bylo možno zhotovit dlouhé kyvadlové tyče, které začal vyrábět Satori ve Vídni v roce 1910. Jisté potíže dělala otázka, jak na tvrdou, těžko opracovatelnou, křehkou, a ke všemu ještě dosti nepravidelnou a hrholatou tyč upevnit kovové součástky, t. j. hák pro závěs a čočku.



Obr. 90.



Obr. 91.



Obr. 92.


ložiskových kuliček. Ostatně dnes nedělalo by potíže do křemenné tyče vybroutit závit na speciálním stroji. Křemenná kyvadla netěší se velké oblibě, snad proto, že materiál je tak křehký, ačkoliv se v praxi dobře osvědčil. Satori seznal, že i tavený křemen může měnit trochu své rozměry v provozu, a že je dobré tyče žiháním stabilisovat. Nejsou-li invary dnes vyráběné zřetelně lepší než byly invary předválečné, lze říci, že tavený křemen je nejlepší materiál, který dnes máme k disposici. Jisté potíže činila i regulace křemenných kyvadel. Satori to dělal přídavnými závažíčky, ale nic nebrání tomu, abychom kovové součásti na obrázcích šrafované, opatřili závitem a regulovali kyvadlo obvyklým způsobem.

Výpočet kompenzace


Výpočet kompenzací je zdlouhavá práce, spočívající v tom, že předpokládáme změnu teploty, nejlépe 10 nebo 20°C a nyní podle rovnic již uvedených prostě sledujeme rozměrové změny součástí, vypočítáme moment setrvánosti a moment hmotný. Kompenzace vyhovuje, jestliže nám vyjde redukována délka nezměněna. Nevyjde-li, změníme něco na rozměrech součásti a výpočet opakujeme. Postup je pracný, ale v zásadě jednoduchý. Opravdová nesnáz leží jinde: nevíme přesně jak velkou chybu máme kompenzovat, a málodky známe dostatečně přesně koeficienty roztaživosti. Nutno mít na paměti, že našim úkolem je kompenzovat celou teplotní chybu hodin, a ta není zaviněna jen délkovými změnami kyvadla. Změnou teploty mění se také tuhost závěsné pružiny, mění se viskosita a hustota okolního vzduchu, mění se se však také hnací síla, poněvadž se mění viskosita olejů.

Oprava barometrické chyby

Kompenzační aneroid byl schematicky zobrazen na obr. I, 501. Jiné provedení je na obr. 93 nakresleno



Obr. 93.



Obr. 94.

Obr. 95.

Satori tyto součástky upevňoval pouhým třením, vždy třemi tlakovými šroubkami, jak ukazuje obr. 90. Není to řešení ideální, je tu nebezpečí, že křehký materiál praskne soustředěným tlakem šroubku, a snad i jisté nebezpečí, že upevnění se pohně. Lepší řešení by byla drážka podle obr. 91, kterou lze snadno vybroutit i na obyčejném soustruhu. Kovová součást (spojení je vystaveno stále jednostranně působící síle!) je držena kroužkem, který je vysoušený a rozdelený na dvě části; stejně dobře lze použít pružného kroužku (svinutého z drátu) nebo, jak ukazuje detail na obr. 92, jednoduše malých

trochu podrobněji. Rám přístrojku tvoří samotná kyvadlová tyč a sloupec tlakoměrných bubínek je dole přišroubován, nahoře zatížen závažím a posuvně veden. Toto posuvné vedení můžeme s výhodou nahradit tenkou vodicí pružinou, jako na obr. 94. Aby bylo možno měnit stupeň kompenzace, je závaží složeno z několika kotoučků. Aneroid, jak ukazuje obr. 49 a rovnice (75) je nejúčinnější nahoře u závěsu kyvadla (druhá nejúčinnější poloha, ve výši čočky, se z praktických důvodů nehodí). V praxi zpravidla překáží hodinový stroj a je tedy nutno aneroid umístit níže, obyčejně asi ve čtvrtině délky kyvadla; malé zhoršení účinnosti vyrovnáme zvětšením závaží. Pisatel pomohl si konstrukcí na obr. 95, kde tlakoměrné bubínky jsou umístěny pod čiselníkem a závaží v blízkosti závěsu.

Výpočet aneroidu zásadně je snadný, užijeme-li rovnice (75) a její derivace. Potíž však je jako při výpočtu kompenzací tepelných; zase nevíme, co máme kompenzovat. Barometrická chyba hodin kolísá v širokých mezích a nemáme-li zkušenosti s dotyčným typem hodin, nezbývá nic jiného než počítat s chybou půrměrnou a definitivní úpravu provést změnou závaží na jdoucích hodinách. Pro zajimavost dodávám, že dříve bylo používáno k barometrické kompenzaci barometrů rtuťových. Řešení byla nepřihodná a nepraktická a bylo pokrokem, když Bröcking a Rédier použili aneroidu; Riesler aneroidů užívá od roku 1899. Aneroid působí velmi dobře a barometrická chyba je zmenšena na desetinu nebo dvacetinu původní hodnoty. Pro hodiny nejpřesnější je ovšem účelnější vzduchotěsný závěr, poněvadž každý aneroid, jakožto pružina neustále zatížená, podléhá pomalým změnám.

Přídavná závažíčka

Jemnou regulaci hodin neprovádíme již regulační matkou, poněvadž kyvadlo na každý dotyk reaguje změnou chodu. Proto dáme hodinám matkou zpoždění o několik málo sekund denně, a to vyrovnáme přídavnými závažíčky. Kyvadlo nese asi uprostřed své délky malý taliřek o průměru 5–6 cm, na který můžeme závažíčka přidávat v chodu. Dříve užívalo se malé nádobky, do které se přidávaly broky nebo granátky, dnes užíváme odstupňovaných závažíček ve formě pásku (z pakfongu a z hliníku), které lze snadno pinsetou na taliřek položit nebo odebrat, aniž bychom se nešetrně dotkli kyvadla. Velikost závažíček si snadno stanovime výpočtem.

Příklad 18. Kyvadlo z příkladu 16 má taliřek upevněný 40 cm pod závěsem. Vypočítáme vliv přidaných 100 g = 0,1 kg.

Přidáním závaží se moment setrvačnosti zvětší o $40^2 \cdot 0,1 = 160 \text{ kg} \cdot \text{cm}^3$, moment statický o $40 \cdot 0,1 = 4 \text{ kg/cm}$, tedy účinná délka se zmenší na $67254/679 = 99,05 \text{ cm}$. Toto zmenšení o 3,5 mm odpovídá dle rovnice (61) dennímu zrychlení o 152 sek.

Můžeme počítat i jinak, zavedeme-li percentuální přírůstky momentů. Moment setrvačnosti vzrostl o $100 \cdot 160/67094 = 0,239\%$ a v též poměru i účinná délka. Ale zároveň statický moment vzrostl o $100 \cdot 4/675 = 0,59\%$, a tedy v též poměru se zmenšila účinná délka. Celkem se zmenšila účinná délka o $0,592 - 0,239 = 0,353\%$, což dle rovnice (61) dává denní zrychlení 152 s/d. Počítání s percentuálními přírůstky je často výhodné, neboť místo pracného počítání na pět či šest míst pomocí logaritmů stačí počítací pravítko.


Pro zrychlení o 1 s/d je třeba závažíčka $100/152,5 = 0,655 \text{ g}$, pro 0,5 s/d 0,328, pro 0,1 s/d 0,065 g atd. Nejlépe udělat si sadu těchto závažíček:

2—2—1—0,5—0,2—0,2—0,1—0,05—0,02—0,02—0,01 g.

Pro úpravu stavu potřebujeme 2 závažíčka s účinkem 2,4 nebo 4,8 s/d, tedy $0,656 \cdot 2,4 = 1,56 \text{ g}$, resp. $3,15 \text{ g}$, která změní stav hodin o 0,1 resp. 0,2 sek. za každou hodinu.

Daleko jednodušeji provedeme výpočet podle rovnice (79). Redukovaná hmota našeho kyvadla je $675.000 : 99,4 = 6.790 \text{ g}$. A tedy závažíčko, které urychlí hodiny o 1 s/d bude $6790 : 10.360 = 0,655 \text{ g}$. Jak je vidět, počítání s náhradním kyvadlem je mnohem pohodlnější.

Jde-li o hodiny, které mají stálé ukazovat správný čas, jako jsou na příklad hodiny určené k vysílání časových značek, je třeba zařízení, kterým je možno podle potřeby hodiny zrychlit nebo zpomalit. Zařízení elektrické jsme viděli na obrázku 57. Téhož účelu lze dosáhnout mechanicky jednoduchým zařízením podle obr. 96. Jsou to dvě závažíčka, z nichž jedno trvale spočívá na taliřku hodin, druhé normálně visí nad taliřkem; jsou zavěšena na ramenech zasazených do hřídele, který se dá ovládat zvenčí knoflíkem nebo pákou. Jestliže otočením hřídele spustíme pravé závažíčko na taliřek, hodiny se zrychlí; naopak, chceme-li hodiny zpuzdit, zvedneme opačným pootočením hřídele levé závaží. Jsou-li hodiny uzavřeny ve vzduchotěsném pouzdře, lze závažíčka ovládat elektricky, s pomocí dvou elektromagnetů jako na obr. 97. Hodiny zrychlime pravým, zpomalime levým elektromagnetem; závažíčka visí na hedvábných vláknech.




Obr. 96.

Obr. 97.


VII. Setrvačka

Setrvačka přesnosti nedosahuje kyvadla, ale je to jediný oscilátor vhodný pro hodiny přenosné, a tedy oscilátor pravděpodobně nejrozšířenější. Základní věci o setrvačce byly vysvětleny již v prvním díle v kapitolách o pružinách a kompenzaci. Celkové uspořádání a montáž byly znázorněny na obr. I 453 a způsob uložení v kapesních hodinkách na obr. I 87. Není-li setrvačka kom-


pensovaná, dáváme jí formu hladkého kolečka se dvěma nebo třemi rameny a z materiálu v zásadě libovolného; jinak ovšem bývá tvar složitější, jak vyžaduje teplotní kompenzace. Důležité je, aby setrvačka byla vytvářena. Toho dosahujeme u hladké setrvačky odvrácením přebytečného materiálu. U setrvaček přesných najdeme často čtyři šrouby nebo matičky, kterými lze setrvačku velmi přesně vytvářet; příklad je na obr. 117. Druhým důležitým požadavkem je uložení setrvačky; je třeba aby bylo přesné a dávalo pokud možno nejmenší tření. V hodinách hrubších, jako jsou budíky, najdeme zpravidla uložení hrotové, nejčastěji podle obr. 98. Nakreslený ložiskový šroub jde v závitu ztuha; není to řešení správné, šroub se snadno uvolní a hodinár je nucen pomáhat si pak všelijak, správnější by bylo rozříznutí desky podle obr. I 120. Důlek pro hrot bývá zakulacen podle obr. 99, což není ovšem centrování zvlášť uspokojivé, lepší by bylo provedení podle obr. 100 a snad nejlepší podle obr. 101.



Obr. 99. Obr. 100. Obr. 101.



Obr. 102. Obr. 103.



Obr. 104.

Obr. 105.


Setrvačky přesných hodin jsou vždy uloženy v čepech, které v provedení kvalitním běhají v ložiskách kamenných. Dva typické příklady jsou na obr. 102 a 103. Na obr. 102 je jednoduché uložení, charakteristické tím, že užito krycího kamene a že tvar kamenů je volen tak, aby olej kapilárními silami se držel v ložisku a neměl snahu se rozběhnout po okolí. Jemnější je provedení na obr. 103 pro námořní chronometr. Ložiskový kámen je vyhlouben, aby se zmenšila styčná plocha mezi čepem a ložiskem, čep je štíhlý, plynule přecházející do hřidele a opatřený zárezem, jehož účelem je nebo má být, aby olej z ložiska netekl po hřidele. U námořních chronometrů je hřidele setrvačky svislý a na krycím kameni spočívá poměrně značná váha; bývá proto zhotoven z diamantu ve formě malé routy. Je zajímavé, že diamant musí být broušen přesně ve směru krystalické plochy, jinak poměrně měkký ocelový čep dovede diamant v krátké době zničit. Aby se zmenšilo tření, děláme čepy tenké, a to s plným vědomím, že setrvačka a její čepy budou orgány velmi zranitelné. V kapesních hodinkách, kde váha setrvačky může být přesahují půl gramu, bývá tloušťka čepů kolem 0,11 mm, u hodinek náramkových kolem 0,09 mm a setrvačky chronometrů námořních o váze kolem 10 gramů mívají čepy 0,18—0,20 mm. Takovéto čípky se ovšem lehko zlomí při nárazu, jak v každý z vlastní zkušenosti. Proto byly hledány konstrukce jak čípky chránit při nárazech. Tato snaha v poslední době vedla k řešením uspokojujícím, a dnes se seriově vyrábějí hodinky opatřené pružnou montáží ložisek setrvačky. Jedno řešení je schematicky znázorněno na obr. I, 231, podrobněji na obr. 104. Na obrázku je vidět uložení proříznuté regulační ručky a zajímavé upevnění celého ložiska zasunutou závlačkou ve formě U. Druhé ložisko je připevněno zavrtaným šroubkem, který současně drží pružinku, přitlačující krycí kámen a tím i kuželovou obrubu kamene ložiskového. Na obr. 105. ložiskový kámen sedí v pružně prolamované ocelové destičce a kámen krycí je opět přitlačován jemnou a snadno odnimatelnou pružinkou. Jiná forma přitlačovací pružiny je na obr. 108b; tato pružinka je otočně přinýtována na regulační ručku a celé ložisko lze snadno rozebrat, když pružinku otočíme stranou.

Vlásek

Vlásek je nejchoulostivější a po jisté stránce nejdůležitější orgán hodin. Tvary vlásků, které byly zkoušeny, jsou rozmanité, ale praxe provedla si jako vždy výběr, a dnes užíváme jenom tři tvarů znázorněných na obr. 106, 107, 108. Na obr. 106 vidíme nejjednodušší vlásek ve formě ploché, Archimedovy spirály. Vnitřní konec vlásku upevněn je do rozříznutého kroužku způsoby, které byly již znázorněny na obr. I. 449, I. 450 a I. 453. Na obr. 107 je tvar Brégétovů, běžný pro všechny přesnější hodinky. Poslední závit spirály je vyhnut nahoru a přiblížen bliže ke středu, a tím se vlásek při pohybu setrvačky roztahuje a stahuje daleko pravidelněji, soustředně, a nevyvouze postranní sílu na hřidele setrvačky. Jedinou nevýhodou Breguetova vlásku je jeho větší konstrukční výška. V námořních chronometrech najdeme vždy vlásek ve formě šroubové spirály podle obr. 108. Konce vlásku jsou zakřiveny v křiv-

kách, jichž tvar byl vyšetřen pokusy celých generací, a na kterých, jak uvidíme, do značné míry závisí chod chronometru.

Vlásek je zhotoven z jemné uhlíkaté oceli, v laciném provedení pouhým rozválením ocelového drátka, jenž je po svinutí do spirály a fixován popouštěním do modra. S takovýmito vlásy museli se spokojit hodináři i pro chronometry, dokud Lutz nenašel methodu, jak vlásy kalit. Kvalitní vlásek je



Obr. 106.

Obr. 107.

Obr. 108.

kalen ve svinutém stavu a po kalení popouštěn. Je to choulostivá výroba a ocelový vlásek bývá uváděn jako příklad zhodnocení materiálu prací; výrobou vlásů se dnes zabývají speciální továrny. Je přirozené, že vlásek je pečlivě vyleštěn, jednak proto, aby se zabránilo vzniku únavových trhlin, ale hlavně proto, aby měl menší sklon k rezavění. V poslední době ovšem bylo užito k výrobě vlásů materiálů nových, vysoce specializovaných. Ale již v minulém století Paillard zavedl vlásy palladiové, které jsou nemagnetické. Magnetičnost je slabina ocelového vlásu, a nebyla úplně odstraněna ani zařazením nových slitin. Zmagnetovaný vlásek učiní ilusorní jakoukoliv snahu hodinky přesně zregulovat; nepodaří-li se vlásek odmagnetovat, nezbývá nic jiného než zamontovat nový.

Každé hodinky musí být opatřeny zařízením, kterým lze dobu kyvu seřidit. U hodinek kapesních, náramkových, budíků a pod. je to vždy regulační ručka, která byla znázorněna již na obr. I. 452 a I. 453. Je to zařízení jednoduché a pohodlné pro manipulaci, ale ne úplně uspokojivé pro hodiny precisní. Uvažme co se děje s vlásenkem, procházejícím mezi količky regulační ručky, když jsou hodinky v chodu. Vlásek je namáhan střídavě v ohýbu, to znamená, že se periodicky mění jeho poloměr zakřivení. Z toho vyplývá, že vlásek musí mít mezi količky malou výšku, a že je malý posuvný pohyb a tření mezi vlásenkem a količkami. Druhou nevýhodou regulační ručky je, že vlásek v rozsahu pohybu količek musí být zakřiven v kruhovém oblouku soustředném s osou setrvačky, a tím je regléř omezen ve volbě koncových křivek. Z uvedených důvodů u námořních chronometrů se regulační ručky neužívají a chod se upravuje změnou momentu setrvačnosti setrvačky. Na obr. I. 492 vidíme regulační matičky 2, které k tomuto účelu slouží; podobné matky jsou vidět

i na obr. 115, 116. V kapesních hodinkách najdeme tuto úpravu málokdy; byl však učiněn pokus, zdá se, že úspěšný, nahradit regulační ručku regulačním větknutím konce vlásu. Vlásek je těsně veden a sevřen dvěma malými válečky, jichž otáčením se vlásek z tohoto upevnění vysunuje ven nebo naopak zkracuje zasunutím.

Výpočet setrvačky

Setrvačku počítáme podle rovnice (40). Jednotkový direkční moment vy- počítáme z rovnice

$$D = \frac{E b h^3}{12 l} \quad (90)$$

(b šířka, k tloušťka pásku, l rozvinutá délka vlásu).

Výpočet je dost nejistý, poněvadž je těžko určit přesnou rozvinutou délku vlásu, a proto, že doba kyvu je silně ovlivněna krokem. Velká přesnost však není ani nutná, poněvadž tloušťka vlásu, která má velký vliv na dobu kyvu, kolísá. Proto se spokojíme obvykle jenom přibližným výpočtem momentu setrvačnosti a setrvačku nahradíme hmotným prstencem, jehož průměr je o málo větší než vnější průměr setrvačky normálního provedení, to jest opatřené kompenzačními šroubkami; ostatně přesnější výpočet je jen otázka času.

Příklad 19. Setrvačka z příkladu 4 má $I = 25,11 \text{ g/cm}^2$ a vlásek z příkladu 3 má $D = 4,05 \text{ g.cm} = 3979 \text{ dyn cm}$. Dobu kyvu počítáme podle (40) a dosazem dostaneme

$$T = \pi \sqrt{25,11/3979} = 0.25 \text{ sek}$$

Příklad 20. Máme zjistit, zda předchozí setrvačce by vyhověl vlásek válcový dle obr. 108, který má 11 závitů o průměru 14,2 mm, jestliže modul pružnosti je $22,000 \text{ kg/mm}^2$. Šířka pásku je 0,4 mm a tloušťka 0,3 mm. Pro pohodlí dosadíme míry do rovnice (90) v mm, to znamená modul pružnosti $E = 22 \cdot 10^6$ a dostaneme:

$$D = \frac{22 \cdot 10^6 \cdot 0,4 \cdot 0,3^3}{12 \cdot 11 \cdot \pi \cdot 14,2} = 40,4 \text{ g} \cdot \text{mm} = 4,04 \text{ g} \cdot \text{cm}.$$

Vlásek tedy vyhovuje, poněvadž malý rozdíl se snadno vyrovná regulačními matičkami.

Rušivé vlivy


Nejnepříjemnější je tření setrvačky v ložiskách. Lze říci, že toto tření je a zůstane důvodem, proč hodiny se setrvačkou nikdy nedosáhnou výkonu hodin kyvadlových nebo křemenných. Proti tomu nelze dělat nic jiného než užívat tenkých čípků a krycích kamenů. Nepříznivou okolností je i to, že tření není stejné, jestliže hřídel setrvačky je svislý nebo vodorovný. I zběžné pozorování nám ukáže, že setrvačka hodinek ležících (to jest s hřidelem svislým) má větší amplitudu než táž setrvačka s hřidelem vodorovným. Tím je již řešeno, že chod hodinek bude rozdílný v těchto polohách, a velká část úkolu reglérova spočívá právě v tom, aby chody v obou polohách vyrovnal.

Čípky setrvačky jsou přirozeně mazány a ačkoliv užíváme speciálních a dražích olejů, nemůžeme zabránit rychlému vysychání a houstnutí olejů oxydaci. Naproti tomu není tak důležitý vliv změn tlaku. Velikost barometrické chyby je těžko zjistit, poněvadž hodinky jsou inherentně stroj méně přesný proti hodinám kyvadlovým, a nevelká chyba barometrická je snadno zastřena jinými nepravidelnostmi chodu. Zdá se, že barometrická chyba je řádu 0,01 s/d a že kolísá podle velikosti a tvaru setrvačky. Při rychlém pohybu setrvačky uplatňuje se silně odpor vzduchu a útlum je ve srovnání s útlumem kyvadla nejméně stonásobný. Hodnota u z rovnice (80) bývá u velkých chronometrů 0,01 a stoupá až na 0,07 u malých hodinek náramkových.


Příklad 21. Vypočítat spotřebu energie chronometrové setrvačky z příkladu 19, je-li amplituda 220° a $u = 0,01$. Jak jsme vypočítali v příkladu 3, setrvačka má energii $38,5 \text{ g/cm}$ při amplitudě 250° . Zmenšíme-li tuto číslici v poměru čtverců amplitud, dostaneme pro $\varphi = 220^\circ$ hodnotu $29,8 \text{ g/cm}$ a spotřeba energie bude tedy $W \cdot 2 u = 29,8 \cdot 0,02 = 0,6 \text{ gcm/sec} = 36 \text{ gcm/sec}$. Je to číslice vysoká, 30krát více, než jsme vypočítali pro kyvadlo v příkladu 14. Příčina leží zřejmě v tom, že setrvačka musí přemáhat poměrně značné tření v ložiskách a ještě větší odpor vzduchu.

Tepelní kompenzace


O tepelných kompenzacích bylo stručně pojednáno v prvém díle a zde tuto otázku fyzikálně zajímavou a prakticky důležitou probereme podrobně. Nejprve se pokusíme zjistit početně velikost tepelného vlivu. Zvýšení teploty má trojí účinek: předně zvětší rozměry setrvačky a tím její moment setrvačnosti. Za druhé způsobí pokles modulu pružnosti vlásku, za třetí zvětší rozměry vlásku, to jest jeho průřez a jeho rozvinutou délku. Předpokládejme mozaikovou setrvačku a ocelový vlásek, u něhož pokles modulu pružnosti činí $0,024\%$ na 1°C ; relativní zmenšení direkčního momentu je tedy o $0,000240$. Zvětšení šířky pásku, z něhož je vlásek zhotoven, a zvětšení délky vlásku se vzájemně ruší, a zbývá vliv zvětšení tloušťky; poněvadž je tloušťka ve třetí mocnině, vzroste z tohoto důvodu tuhost vlásku o $0,000034$. Celkem se tedy



Obr. 109.



Obr. 110.




Obr. 111.

direkční moment zmenší o $0,000206$, což způsobí zpoždění hodin o $0,000206 \cdot 43200 = 8,9 \text{ s/d}$. Moment setrvačnosti setrvačky závisí na druhé mocnině poloměru setrvačnosti, doba kyvu na odmocnině tohoto momentu a proto přímo na zvětšení rozměrů setrvačky. Roztažení setrvačky tedy způsobí zpoždění $0,0000185 \cdot 86400 = 1,6 \text{ s/d}$.


Vidíme, že z celkového zpoždění $10,5 \text{ s/d}$ 85% je způsobeno poklesem tuhosti vlásku. Nepomohlo by tedy valně, kdybychom setrvačku udělali na příklad z kremeniny. Praktické zkoušky ukázaly, v souhlase s naším odhadem, zpoždění $10 \div 11 \text{ s/d}$ na 1°C . Poněvadž vliv teploty u setrvačky je dvacetkrát větší než u kyvadla, je přirozené, že záhy byly hledány způsoby, jak tuto hrubou teplotní chybu vyrovnat, kompenzovat. Na obr. 109—114 je znázorněno několik starších řešení, na nichž můžeme vývoj kompenzaci ve zkratce sledovat.

Starší teplotní kompenzace


První, a poměrně dobře působící kompenzace pochází od Harrisona z roku 1726 (obr. 109). Je užito bimetalického pásu, který působí jako regulační ručka. P. Leroy řešil věc jinak, jak ukazuje obr. 110. Byla to veliká, podle dnešních představ kolosalní setrvačka námořního chronometru a její velké rozměry umožnily kompenzaci s pomocí dvou teploměrů, v nichž lží jako teploměrná kapalina posouval sloupeček rtuti v kapiláře a tím měnil moment setrvačnosti. Zcela jiného druhu, a v principu daleko horší je kompenzace na obr. 111, které použil, budiž žalován, i sám Bréguet. Vlásek neprochází



Obr. 112.



Obr. 113.



Obr. 114.

těsně mezi količky regulační ručky, nýbrž volně mezi hranou spojenou s regulační ručkou a druhou hranou na bimetalickém pásku, na ručku přišroubovaném. Změnami teploty mění se mezera mezi oběma hranami; při chodu hodin vlásek se pohybuje mezi těmito dvěma hranami. Je jasné, že od okamžiku, kdy vlásek se oddálil od jedné z hran až do okamžiku kdy dolehne na druhou, účinná délka vlásku je zvětšena. Jinak řečeno, příslušná část kyvu setrvačky se děje pod vlivem zmenšeného direkčního momentu; a to způsobí zpoždování tím větší, čím větší je mezera mezi hranami. Základní chyba tohoto řešení je, že vliv kompenzace je proměnlivý podle toho, jak velká je


právě amplituda setrvačky. Kdyby amplituda byla tak malá, že vlásek by se volně pohyboval mezi oběma hranami, chod hodin by byl tak pomalý, jako kdyby těchto hran nebylo. Bude-li naopak amplituda veliká a vzdálenost hran malá, bude zpomalení chodu nepatrné. O pravdivosti toho může se přesvědčit čtenář na svém budiku, je-li v něm, jak často bývá, veliká vůle mezi vláskem a štěrbinou regulační ručky: zjistí, že budík se nápadně zpožduje při malých amplitudách.

Další řešení, jehož autorem je opět Leroy, je řešení revoluční, náběh ke způsobu dnešnímu (obr. 112). Věnec setrvačky je proveden jako bimetalický pásek s mosazí vně, a tedy se zakřivuje dovnitř, když teplota roste. Chyba ovšem byla v tom, že samotný bimetalický pásek sotva stačí ke kompenzaci, a za druhé v tom, že tyto bimetaly Leroy hotovil pouhým snýtováním pásku mosazného a ocelového. Na obr. 113 je setrvačka nezvyklého tvaru, vytvořená pouze z bimetalické příčky, na níž jsou nanýtovány sloupečky nesoucí kompenzační závažíčka. Změnami teploty se závažíčka pohybují k ose setrvačky nebo od ní. Tato kompenzace působila, zdá se, docela dobré a použil ji z počátku Arnold pro své nádherně pracované chronometry, které v mnoha ohledech a i rozměry se podobaly strojům dnešním. (Myšlenka pochází od Hardymo.) Řešení na obr. 114 je řešení definitivní, kterého používáme dodnes. Zavedl je pro své proslulé chronometry kolem roku 1790 Earnshaw; jiní uvádějí jako vynálezce Brockbanka, který byl Earnshawovým zaměstnancem. Zlepšení je v tom, že bimetalické pásky nesou velká kompenzační závaží, jichž posunem lze stupeň kompenzace snadno měnit; hlavně však v tom, že mosaz a ocel bimetalů jsou navzájem dokonale spojeny. Setrvačka vyrábí se tak, že ocelový kotouček se zaformuje s velkou vůlí a mezi obvod kotoučku a stěnou formy se dají mosazné piliny s boraxem; plamenem dosáhne se roztavení mosazi a jejího spojení s ocelí. Pak stačí kotouček vysoustružit a vyříznutím přebytečného materiálu (tak, aby zůstala jen dvě ramena) je setrvačka hotova; stačí jenom bimetalický věnec na dvou místech přerušit, aby mohl vykonávat svůj úkol.

Dnešní kompenzační setrvačky


Řešení Earnshawovo provádí se dnes ve dvou formách. Setrvačky malé opatřujeme kompenzačními šroubkami, jak je vidět na obr. I. 491 a na obr. 117. Ve věnci je řada otvorů se závitem, kterých je více než kompenzačních šroubek. Proto je možno, jak je to znázorněno na obr. I. 491, kompenzaci měnit tím, že šroubky podle potřeby stěhujeme blíže k rameni nebo naopak k volnému konci bimetalického věnce. Otvorů bývá 10–15, šroubek o několik méně. To dává tolik kombinací, že prakticky změna kompenzace je plynulá. Veliké setrvačky námořních chronometrů jsou stavěny podobně, rovněž jenom se dvěma rameny, ale neužíváme šroubek, nýbrž závaží na bimetalickém věnci posuvných a zajistěných tlakovými šroubkami. Závaží mohou být dvě, jako na obr. 116, tvaru válcového nebo hranatého (116a); v tom případě je věnec rozříznut blízko ramen. Nebo užijeme podobných zá-

važíček čtyř, jak to vidíme na obr. I. 492 a obr. 115. Popsaná kompenzace stačí pro dobré kapesní hodinky, není však dost přesná pro chronometry. Pozorováním chronometru při různých teplotách bychom zjistili, že chod stroje je správný pouze při dvou teplotách na př. při 0°C a 30°C , ale že mezi oběma těmito teplotami se chronometr zřetelně předbíhá. Průběh této chyby je přibližně parabolický a při teplotě 15°C zůstává nevykompensová-



Obr. 115.

Obr. 116.




Obr. 117.

ná, jak říkáme *sekundární chyba*, která bývá 2—5 s/d. Podezření na tuto sekundérní chybu měl již Leroy, bezpečně ji zjistil jeho krajan Berthoud 1775, ale teprve 1832 věc prozkoumal podrobněji Dent — proto se někdy nesprávně mluví o *anomalii Dentové*. Příčiny sekundární chyby jsou záležitost trochu složitá; ale myslím, že postačí vysvětlení Guillaumeovo. Celá záležitost se točí kolem kvadratických členů rovnice, která udává roztažení materiálu vzhledem k teplotám (rovnice 2 v díle I.). Na obr. 118 vidíme křivku I která představuje chybu, jež má být kompensována. V této diagramu jsou zaneseny křivky roztažnosti pro ocel a mosaz. Pohyby bimetalického pásku odpovídají rozdílu těchto roztažností. Výsledná křivka II je tedy obraz vlivu bimetalického pásu. Jak je vidět, chyba, která má průběh přibližně parabolický, nemůže být kompensována opravou, jejíž průběh je lineární. Výsledkem může být pouze křivka III, která představuje rozdíl mezi křivkami I a II.

Druhotné kompenzace

Byl to tvrdý oříšek pro hodináře a úloha byla řešena nejrůznějšími způsoby. Je přirozené, že všechna tato řešení se týkala velikých setrvaček námořních chronometrů, jednak proto, že velké rozměry připouštěly ty různé komplikace konstruktivní, jednak proto, že právě u velikých chronometrů požadavky na přesnost byly vysoké. A tak se shledáme v literatuře s velkým



Obr. 118.

Obr. 119.

množstvím různých řešení; někteří snažili se pružinami, dorazy a pod. omezit příliš velký pohyb bimetalického pásku. Jiní zaváděli další malé bimetalické pásky se závažíčky; jiní dávali setrvačkám tvary zcela odlišné od představy kolečka (příkladem může být obr. 113; tímto provedením totiž lze sekundérní chybu znatelně zmenšit). Svého času za nejlepší byla považována setrvačka Kullbergova, která měla ramena bimetalická a plochý věnec rovněž bimetalický; dělicí spára těchto bimetalů ležela v rovině kolmé na osu otáčení, a na


volných konec rozříznutého věnce byla na krátkých sloupečcích upevněna závaží. Při změnách teploty závaží opisovala složitou a početně těžkou zjistitelnou dráhu, ale fakt je, že setrvačka fungovala výborně.

Setrvačka Guillaumeova


Zcela nové řešení podal Guillaume, který se zabýval systematickým výzkumem ferroniklových slitin, jak jsme si už o tom řekli v prvním díle. Vycházejí z diagramu na obr. 118, dospěl k názoru, že sekundérní chyba by se dala odstranit, kdyby se našel materiál, který, na rozdíl od oceli, by měl kvadratický člen opačného znaménka. Takový materiál Guillaume našel ve ferroniklu, obsahujícím 42% niklu. Potom diagram vypadá jako na obr. 119, kde jsou zaneseny opět roztažnosti mosazi a nového ferroniku. Tentokrát výsledná čára II je ohnuta nahoru, a je jasné, že vliv tohoto průběhu může daleko lépe kompenzovat chybu, znázorněnou křivkou I. Tímto způsobem bez jakékoli komplikace byla sekundérní chyba stlačena na desetinu, ne-li dvacetinu původní hodnoty. Ke všemu nová setrvačka byla ještě výhodná tím, že její věnec byl mnohem tužší než u setrvaček starých. Příčina je v tom, že ferronikl má menší roztažnost nežli ocel a při stejném účinku bimetalický věnec může být tlustší. Je to citelná výhoda, uvážíme-li, že periodické roztažování věnce vlivem odstředivé síly (viz příklad 5) způsobuje zpoždění, které u velkých chronometrů může činit až 20 s/d, a které ztěžuje práci reglérovu. Guillaumeova setrvačka úplně ovládla pole u všech přesných hodin kapesních i chronometrů, pokud mají vlásky ocelové. Veliká většina hodinek, které získaly ceny v každoročních soutěžích ve Švýcarsku i jinde, je opatřena touto setrvačkou a Bréguetovým vláskem z uhlíkaté oceli.

Vlásky elinvarové

Kompenovaná setrvačka je drahá ve výrobě. Vyrobení setrvačky samotné není tak nákladné, ale mnoho času stojí práce regléra, který kompenzaci teprve musí seřidit. Je kuriosní, že najdeme stovky hodinek střední kvality, které mají sice bimetalickou setrvačku, dokonce i šroubky posázenou, ale nerozříznutou a nebo, což je méně hezké, často opatřenou zářezy, které snad mají budit zdání, že setrvačka je kompenzovaná. I pro tuto kategorii hodinek



Obr. 120.




Obr. 121.


našel krásné řešení Guillaume. Při svých výzkumech zjistil, že ternární slitiny železa s niklem a chromem mohou ve vhodném složení jevit takřka úplnou nezávislost modulu pružnosti na teplotě. Tím byla dána možnost podstatně snížit teplotní chybu i u hodinek běžné výroby. Tyto slitiny, které původce nazval *elinvar*, jsou dnes vyráběny speciálními továrnami a počet vlásků z elinvaru vyrobených jde ročně do milionů.

Elinvar není pružinový materiál plně rovnocenný dobré uhlíkaté oceli. Nevadí jeho o něco menší modul pružnosti (vlásky elinvarové jsou „měkké“, jak říkají hodináři).

Horší je, že elinvar jeví značný molekulární útlum, takže setrvačka s elinvarovým vláskem má zřetelně menší amplitudu než s vláskem ocelovým. Kromě toho není možno ve výrobě zaručit dokonalou neproměnnost modulu pružnosti, a materiál z jednotlivých várek může jevit větší či menší vzrůst modulu s teplotou, po případě i pokles. Pro přesné hodiny bylo proto nutno uvažovat o tom, jak kompenzovat tuto malou chybu materiálu. Jedno řešení velmi dobré, ale výrobně nákladné zavedl Ditisheim. Jak je vidět na obr. 120, setrvačka je z jediného kusu materiálu, samozřejmě nerovná, ale na dvou protilehlých místech nese krátké bimetalické pásky. Podle toho, jaké vlastnosti má vlásek, volí se směr pohybu těchto



Obr. 122.



Obr. 123.

bimetálů (mosaz někdy vně, jindy uvnitř), délka pásku a eventuálně velikost zatežovacího šroubku. S těmito setrvačkami, opatřenými takovým „affixem“, dosáhl Ditisheim u kapesních hodinek svého času rekordních výsledků.

Jiné řešení, méně subtilní a vhodnější pro fabrikaci, ukazuje *setrvačka Voletova* (obr. 121), která má věnec na příklad invarový a ramena na př. mosazná. Jestliže setrvačku rozřízneme ve směru 1–1 roztahne se jak nakresleno a moment setrvačnosti se zvětší. Vedeme-li řez ve směru 2–2, bude deformace podle b a zvětšení momentu setrvačnosti bude malé. Volbou směru, v němž je věnec rozříznut, lze účinek setrvačky měnit libovolně mezi oběma mezemi. Jiná, hojněji užívaná setrvačka Voletova má věnec nepřerušený, obr. 122. Takováto setrvačka má kruhový tvar jen při určité teplotě, jinak je eliptická, a to (jsou-li ramena mosazná a věnec ocelový) podle a při vyšší teplotě podle b při nižší teplotě. Do věnce této setrvačky jsou zasazeny opět kompenzační šroubky, jichž je méně než otvorů se závitem a je jasné, že i zde můžeme měnit stupeň této přídavné kompenzace podle toho, zda šroubky stěhujeme více k ramenům anebo doprostřed půlký věnce. Tento princip se osvědčil velmi dobře a byl realizován v poslední době způsobem zvlášť elegantním, když Straumann využil anisotropie některých slitin, obsahujících zinek.

Plechy vyválcované z těchto slitin mají nápadně odlišnou tepelnou roztažnost ve směru válcování a ve směru příčném. Jestliže z takového plechu vyrazíme a pak osoustružíme setrvačku, bude tato setrvačka kruhová jen při té teplotě, při které byla vyrobena, právě tak jako setrvačka Voletova, a i úprava kompenzace se provede stejným způsobem. Podle uveřejněných čísel lze soudit, že u běžných hodinek je možno sekundární chybu zmenšit na zlomek sekundy. Na Straumannově setrvačce, právě tak jako na Guillaumeově vidíme, jaké možnosti dává technice výzkum nových slitin a vysoce specializovaných materiálů.

Voletovy setrvačky užila americká továrna Hamilton i pro námořní chronometry. Setrvačka, jejíž ramena jsou z invaru a věnec z nerezavějící oceli, je znázorněna ve skutečné velikosti na obr. 123, kde je vidět i kompenzační šroubky. Přemislováním šroubek lze měnit teplotní koeficient asi o 0,5 s/d na 1°C . Dobu kyvu lze seřídit matkami 1,1 a ještě jemněji pak matičkami 2,2.

VIII. Kroky pro kyvadlové hodiny

Má-li oscilátor sloužit k měření času, je třeba jeho kyvy počítat, a poněvadž ztrácí útlumem energii, je třeba přivádět mu novou energii. Nejčastěji mechanismus, který udržuje oscilátor v pohybu, zároveň počítá a ručkami ukazuje uplynulý čas. Většina oscilátorů je udržována v pohybu mechanickými impulsy, které dodává hodinový stroj. Tento hodinový stroj má převody takové, aby jednotlivé hřídele mohly nést ručku sekundovou, minutovou a hodinovou. Nyní je třeba nějakého prostředníka mezi hodinovým strojem a mezi kyvadlem nebo setrvačkou. A tím je *krok*, mechanismus trvale nebo jen periodicky spojený s oscilátorem a trvale spojený s hodinovým strojem. Součástí každého kroku je ozubené kolo, nazývané stoupací kolo nebo také stupník, opatřené speciálním ozubením. Toto kolo zabírá buď přímo s oscilátorem nebo přes nějaký člen zprostředkující. Konstrukce kroků je několik set, v praxi však se osvědčily nečetné konstrukce a všeobecně se jich rozšířilo jen několik málo. V této kapitole probereme kroky zevrubně a soustavně; budeme mluvit i o systémech málo užívaných, po případě již skoro zapomenutých, pokud jsou zajímavé historicky, technicky, nebo užitečné pro porozumění otázce.

Bývá zvykem kroky dělit podle toho, jak se chová stoupací kolo, když kyvadlo dokončuje kyv. Na kroku vřetenovém měli jsme příklad kroku *vratného*; stoupací kolo v pause mezi impulsy je tlačeno oscilátorem zpět, vrací se. Druhou kategorii jsou kroky *klidné*; stoupací kolo v pausách nehybně stojí. Jinak můžeme kroky dělit podle toho, zda stoupací kolo dává impuls přímo nebo pouze přivede do původní polohy součást, která před tím udělila impuls. Tento druhý typ jsou kroky s „*konstantní silou*“. Síla impulsu u nich nezávisí na hnací síle hodinového stroje. Třetí možné dělitko je čas, po který je oscilátor spřažen s hodinovým přístrojem. U kroku vřetenového je oscilátor stále v záběru se stoupacím kolem. Jsou však jiné kroky, kde naopak oscilátor po

většinu kyvdu je volný a jenom na okamžik vejde do záběru s krovovým mechanismem: To jsou kroky *volné*.


V praxi užíváme všechn těchto kroků. Pro hrubší a malé kyvadlové hodiny se hodí krok vratný. Je-li hnací síla stroje proměnná, jak je tomu na příkladu u stroje věžního, je na místě krok s konstantní silou. Jde-li o maximum přesnosti u stroje se setrvačkou, užijeme vždy kroku volného. U hodin kyvadlových daly dobré výsledky jednoduché kroky klidné a teprve v poslední době daly skvělé výsledky kroky s konstantní silou.

Krok Galileův

Vřetenový krok není třeba dále probírat po tom, co bylo řečeno v kapitole II. Nehodí se pro přesnější hodiny, poněvadž nepřipouští ani žádoucí malé amplitudy kyvadla, ani potřebné veliké amplitudy setrvačky. Galileo v otázce kroku byl mnohem dále než Huygens; jeho krok je na obr. 124, vzatém z prastaré publikace. Kyvadlo *P* otáčí se kolem čepu *M*, na kterém jsou připevněny dvě páčky *q*, *r*. Stoupací kolo má dvojí ozubení: jedno pilovitého tvaru na obvodě, druhé ve formě količků na boku. Mechanismus je doplněn zarážkou *p* ve formě háku otočného kolem čepu *N*. V kreslené poloze kyvadlo dokončuje pohyb doleva, zarážka je zdvižena a páčka *r* tlačí kolík stoupacího kola zpět. Při zpátečním chodu kyvadla kolík *A* dává impuls páčce *r* dokud zarážka (spočívající na páčce *q*) nezachytí stoupací kolo.



Obr. 124.



Obr. 125.


Od tohoto okamžiku je kyvadlo volné, dokončí nerušeně chod doprava a vraci se. Při návratu nadzvedne zarážku, tím stoupací kolo je uvolněno, učiní krátký skok a jeho kolík dolehne na páčku *r*; mechanismus je zase v původní poloze. Vidíme tedy, že Galileův krok je vratný, že však ponechává kyvadlo volné dobrou polovinu času. Je proto lepší než starý krok vřetenový a může dosáhnout podstatně lepších výsledků. Jak pěkný je to mechanismus vidíme na obr. 125, kde je proveden dnešními prostředky a v účelné formě.

Stoupací kolo má jednoduché zahrocené zuby, a otočná osa zarážky je blízko otočné osy kyvadla, aby se omezilo zbytečné tření mezi kyvadlem a zarážkou. Rameno *1* pevně spojené s kyvadlem zabírá svým koncem do stoupacího kola a stavěcím šroubem *2* působí na zarážku. Zarážka v klidu nespouští již na stoupacím kole, nýbrž na dorazu *3*, který je na excentru, aby se dala nastavit hloubka záběru se stoupacím kolem. V této formě dává krok docela

dobré výsledky a stojí za zmínku, že před válkou Jaissle užil tohoto kroku pro obyčejné kuchyňské kyvadlové hodiny; ačkoliv vše bylo provedeno nejlacinějšími metodami seriové výroby („plechárna“) byly výsledky mnohem lepší než jsme zvyklí očekávat od tohoto druhu hodin. Zvěčnělý ing. Šimek, profesor pražské techniky a znalec hodinářství, měl ve svém kabinetě stojací hodiny pod „šturcem“ s půlsekundovým rošťovým kyvadlem, opatřené krokem podobným; byl to krásný výrobek pražského mistra z minulého století a je škoda, že se hodiny ztratily, když budovy techniky byly obsazeny Němcí.

Krok kotovový

Kotovový krok navrhl Robert Hooke 1675, ve formě ještě nedokonalé, a provedl 1870 zmíněný již Clement ve tvaru, jakého užíváme dodnes. Na obr. 126 není na první pohled vidět žádnou podobnost s krokem vřetenovým. A přece šikmé zuby Clementovy kotvy působí podobně jako lopatky kroku vřetenového, jen s tím rozdílem, že záběr mezi zubem a lopatkou je podobný záběru ozubených kol, kdežto zuby kotvy působí jako nakloněné roviny. Bylo by těžké pouhými slovy přesně popsat vzájemné působení mezi kotvou a stoupacím kolem. Čtenáři, který chce funkci kotovového kroku dokonale seznat, doporučuji tento způsob: obrazec, který je reproducován úmyslně ve velkém měřítku, okopírovat na průsvitný papír, zvlášť stoupacíkolo a zvlášť kotvu a obě součásti připchnout špendlíkem ve správné vzájemné poloze. S tímto modelem může čtenář pak ztrávit velmi užitečnou půlhodinku. Přesvědčí se, že krok je vratný jako vřetenový, že však připouští daleko menší amplitudy, poněvadž impulsní plošky mohou být mnohem dál od osy kotvy, a dále, že je určitá amplituda nutná, aby krok začal vůbec fungovat. Jak je vidět na obrázci, zub kotvy je asi v tom místě, kde by se přímka vedená ze středu otáčení kotvy dotýkala obrysové kružnice stoupacího kola. Tento „záběr na tečně“ je obvyklý u všech kroků a má své dobré příčiny. Na obr. 128 vidíme otáčivý kotouč, na který doléhají dvě páčky. Z nich páčka *1* působí na tečně, páčka *2* svírá s tečnou úhel β . Otáčíme-li kotoučem v různých směrech, bude tření v obou směrech stejně, bude-li na kotouč doléhat páka první, neboť tření směruje do bodu otáčení páčky a nevyvodí moment.




Obr. 126.


Naproti tomu u páčky druhé bychom zjistili větší tření ve směru šipky než při otáčení opačném, neboť směr tření neprochází bodem otáčení páčky a tím vyvodi moment, kterým se zvětší nebo změní přitlačovací síla. Je-li úhel β dost velký, je otáčení kotouče nemožné, neboť páčka se vzepře a působí jako západka (takových třecích západek se užívá ve strojníctví, na př. v podávacím ústrojí rámových pil).

S kotovovým krokem bylo dosaženo výsledků nesrovnatelně lepších, než s vřetenovým a byl nazýván dokonce „královský“. Ve spojení s těžkým, dobře zavěšeným a dobře kompensováným kyvadlem lze denní variace hodin snížit na několik málo sekund denně. Krok se udržel dodnes pro malé hodiny s krátkým kyvadlem a pružinovým pohonem. Tím, že je to krok vratný, působí na kyvadlo jako přídavná direkční síla a zrychluje dobu kyvu tím více, čím větší je couvnutí čili návrat stoupacího kola. Theoreticky by bylo možno dosáhnout doby kyvu nezávisle na hnací síle, jak i prakticky ukázaly pokusy provedené Berthoudem. Zvýšená hnací síla zvětší amplitudu kyvadla; nezapomínejme však, že kyvadlo je po větší část kyvu pod vlivem zmíněné direkční síly a tím může být kompensován a dokonce překompensován vliv zvýšené amplitudy. Je-li návrat dost veliký, mohou hodiny s kotovovým krokem jít při zvýšené hnací síle rychleji. Tato kompenсаce stačí pro hodiny méně přesné, nestačí však pro vyšší požadavky, neboť se tu uplatňuje citelné tření mezi zuby stoupacího kola a kotvy; nikdy nesmíme zapomenout, že tření je vždy veličina nejistá a proměnná.

Kotovový krok se provádí v různých modifikacích. Délka, a tím také rozevření kotvy se může měnit v širokých mezích podle toho, jak velkou amplitudu chceme dát kyvadlu; čím větší amplituda, tím kratší kotva a naopak. Zuby mohou mít plošky rovné, ale zkušenosť ukázala, že se méně oprotřebí, jsou-li trochu zakřivené, ploška předního zuba vypouklá jako na výkresu, ploška zadního zuba trochu vydutá. Kotva se pravidelně dělá masivní ocelová, kalená, a pracovní plochy jsou vyleštěné. U hodin nejlacinějších najdeme kotvu zhotovenou z pouhého pásku ocelového plechu podle obr. 127. Podobné krátké kotvy, ať již masivní nebo jenom z plechu ohnute, se užívají u budíků pro pohyb zvonkového kladívka. Jiné zjednodušení je kotva, která nemá zuby, nýbrž jenom dva ocelové kolíčky (rovnoběžné s osou otáčení). V této formě se kotvy málodky užívají pro kyvadla, zato často k pohybu budíkové paličky.



Obr. 127.




Obr. 128.


Grahamův krok

V prvním díle bylo popsáno, jak Graham (1715) jednoduchou modifikaci podstatně zlepšil Clementův krok kotovový. Tam byla také popsána funkce Grahamova kroku. I zde je možno doporučit čtenáři, aby si udělal papírový model podle obr. 129. Grahamův krok je typický krok klidný, ne však volný: neponechává kyvadlo takřka ani na okamžik na pokoji; nedostává-li kyvadlo právě impuls, musí alespoň vláčet vidličku a kotvu, která se tře o zub stoupacího kola.


Pohyb stoupacího kola v závislosti na čase je možno znázornit graficky, jak je tomu na obr. 130 pro krok kotovový, a na obr. 131 pro krok Grahamův. Zajímavé je sledovat, ve kterých úhlových polohách kotvy (a tedy také kyvadla) dochází k popsaným dějům. To je znázorněno na obr. 132, kde je vidět záběr zuba (levého) kotvy se zubem stoupacího kola. Je nutné, aby zub stoupacího kola dopadl na kotvu, když levá hrana jeho zuba sestoupila o malý úhel β_z pod kružnicí stoupacího kola. Můžeme tento úhel nazvat úhlem záhytu nebo záhytným. Druhý přesně definovaný úhel β_i je ten, který kotva opíše, pokud dostává impuls; to je úhel impulsní. Celkový pohyb kotvy od jedné úvratí ke druhé musí být zřejmě rovný součtu úhlů záhytného β_z a úhlů impulsního β_i , má-li krok vůbec fungovat. Ve skutečnosti je tento celkový úhel kyvadla vždy větší, kyvadlo jaksy výběhne na každé straně přes nezbytnou míru o úhel β_v , který proto můžeme nazvat úhel výběhový. U přesných hodin bývá impulsní úhel 1–1,5° a výběhový úhel asi 0,5°, záhytný



Obr. 129.




Obr. 130.




Obr. 131.

úhel pak (podle přesnosti provedení) několik málo desetin stupně. Úhly impulsní a záhytný jsou neproměnné a dány konstrukcí kroku; naproti tomu úhel výběhový se mění s kolísáním hnací sily stroje.


Všechny tyto úhly si můžeme znázornit graficky v rozvinutí do přímky, jako na obr. 133. Na diagramu je na první pohled vidět, že impuls, jehož úhel je znázorněn tlustou úsečkou, se odehrává z větší části za střední polohou kyvadla. Ve skutečnosti leží těžiště impulsu ještě dále za střední polohou, než jak ukazuje obr. 133. V okamžiku, kdy byl měl impuls začít, stoupací kolo je v klidu, musí




Obr. 132.



Obr. 133.



Obr. 134.



Obr. 135.

Obr. 136. Obr. 137.

být teprve urychleno a na to se spotřebuje část hnací sily stroje. Impuls tedy nastává s jistým zpožděním. Jak víme z kapitoly V., impuls za střední polohou prodlužuje dobu kyvadla. Tento vliv bude tím větší, čím větší část z celkového pohybu kyvadla zaujímá impuls, čili čím menší je amplituda. V tomto smyslu je správné, když hodinář říká, že Grahamův krok zrychluje velké oblouky. Zvětší-li se amplituda, vliv kroku zmenšuje cirkulární chybu.


Konstruktivní provedení Grahamova kroku je jednoduché. Kotva může být z jediného kusu oceli a zakalená. Lepší však a dnes všeobecně užívané je provedení na obr. I. 380, 129, 134. Kotva je mosazná a ocelové zuby jsou zasazené do vytočených drážek a v nich drženy přitlačnými destičkami a šroubkami. Ještě lepším materiálem pro zuby je kámen, na př. karneol. V pro-

vedení nejlepším jsou do zubů, jak ukazuje obr. 135, vyfrézovány zářezy, do kterých jsou zašelakovány zuby safirové. Ocelové zuby mívají vybroušenou impulsní plošku na obou koncích; je-li opotřebení kotvy pokročilé, zub se jednoduše vyjmé a obrátí (obr. 129). Kotva je na svůj hřídel naražena, v lepších hodinách je nasazena a dvěma šroubkami upevněna na přírubu, která je naražena na hřídel a event. na něm definitivně osoustružena.

Aby se zmírnily údery stoupacího kola na zuby kotvy a tím opotřebení, je dobré, když stoupací kolo má co nejmenší moment setrvačnosti. Proto je nejúčelnější tvar zubů jako na obr. 129. Méně účelné jsou krátké zuby podle obr. I. 380; často se setkáváme s tvarom podle obr. 136, pro robustnější krok věžních hodin je účelný tvar jako na obr. 137, kde část impulsu přejímají šikmé plošky na zubech (zuby kotvy musí být to užší).

Grahamův krok, jak ukázala zkušenosť, bylo řešení lepší než mohl tušit vynálezce. Není snadné theoreticky odůvodnit, proč dává výsledky tak dobré. Zřejmě souhra všech činitelů je tak dobrá, že jsme mohli s tímto krokem vystačit jeden a půl století, a to i pro hodiny nejpřesnější. Teprve v novější době Riefler a jiní dosáhli lepších výsledků kroky jinými. Nemalou výhodou Grahamova kroku je poměrně snadná výroba. Kotvu lze zhotovit (obr. 134) tak, že se vysoustruží mosazný kotouč, a do něho se speciálně udělaným nožem vytočí drážka; z kotouče se vyřízne kontura kotvy. Ocelové zuby lze snadno zhotovit osoustružením prstence, svinutého ze čtverhranné oceli a stříbrem spájeného. Po zakalení se prstenec rozláme na kousky, které se pak obrouší a vyleští s pomocí vhodných mosazných kotoučů na soustruhu. Správné vybroušení impulsních plošek je snadné, jestliže k tomu použijeme přípravku podle obr. 138.

Návrh Grahamova kroku rovněž nečini potíže, a je v podstatě dán počtem zubů, které objímá kotva. Na obr. 129 kotva zaujímá $7\frac{1}{2}$ rozteče. Angličtí hodináři rádi užívají počtu většího, $9\frac{1}{2}$ i $10\frac{1}{2}$, kdežto Kessels dával přednost počtu $6\frac{1}{2}$. Bylo popsáno dost papíru o této otázce; myslím, že zde je na místě cesta střední a že $7\frac{1}{2}$ roztečí není daleko od optimální. Kdyby byly zuby dokonale špičaté a naprostě přesně provedené, byla by šířka zubů kotvy rovna poloviční rozteče stoupacího kola. Ve skutečnosti musíme zubům ubrat, poněvadž (jak bylo vysvětleno již u kroku vřetenového) stoupacímu kolu musíme poprát malý skok. Skok, který vždy znamená ztrátu energie a větší opotřebení zubů, můžeme volit tím menší, čím přesnější bude provedení. Pro orientaci čtenářovu uvedu čísla kroku, jehož kotva objímá



Obr. 138.

$7\frac{1}{2}$ roztečí. Jsou uvedeny číslice poměrné, a v závorkách míry pro stoupací kolo průměru 40 mm.

Průměr stoupacího kola:	1	(40,00 mm)
vnější klidové plochy	$d_1 = 1,0392$	(41,57 mm)
vnitřní klidové plochy	$d_2 = 0,9608$	(38,43 mm)
tloušťka zubů kotvy pro šablonu (podle obr. 138)	$\frac{1}{2}(d_1 - d_2) = 0,0392$ $d^3 = 0,2170$	(1,57 mm) (8,68 mm)
vzdálenost os	$\times = 0,7071$	(28,28 mm)

Číslice platí pro stoupací kolo s obvyklým počtem zubů 30 a pro impulsní úhel 1° . Podle udaných průměrů je možno vysoustružit z mosazného plechu přesné kotoučky, které mají soustředný vývrt tak veliký, aby šly těsně na trn, na němž se osoustruží těleso kotvy. Tyto kotoučky jsou měrkami, které zajišťují přesné rozměry.

V příkladě 2 jsme vypočítali práci, kterou vykonává stoupací kolo. Bylo to 4,86 g.cm/min.; ztráty třením v ozubených převodech stroje můžeme odhadnout na 17% a kyvadlo, jak už víme, spotřebuje průměrně asi 1,2 g.cm/min. Je tedy skutečná práce za minutu na obvodu stoupacího kola 4,03 g.cm/min. a z této práce kyvadlo dostane 30%. Tato značná ztráta energie je způsobena v první řadě třením. Jeji výpočet je dost nejistý, poněvadž nevíme, jak velký je opravdu koeficient tření. Výpočet, o který jsem se jednou pokusil, dal hodnotu ztráty 64% jestliže byl předpokládán koeficient tření $\mu = 0,15$.

V hodinářství nás takovéto ztráty nezajímají z důvodů hospodářských, jako je tomu ve strojníctví, nicméně i pro nás jsou to ztráty nežádoucí. Práce ztracená třením se změní v neškodné teplo, ale také působí opotřebení součástí. Zvýšená potřeba práce znamená také větší závaží nebo silnější hnací pero, a zvětšuje namáhání a opotřebení ozubených kol a čepů. Jak později uvidíme, u Grahamova kroku ztráty nejsou největší, a jsou kroky jinak výborné, u kterých ztráty činí řádově 90%.


Kroky kolíčkové

Grahamův krok byl různým způsobem modifikován. Žádná z těchto modifikací nedostihuje původní krok v přesnosti, může však být na místě z důvodů provozních nebo výrobních. Důležitou modifikaci je kolíčkový krok pro *věžní hodiny*, sestrojený 1741 Amantem a znázorněný na obr. 139. Změna spočívá v tom, že stoupací kolo je hladké a do jeho věnce rovnoběžně s osou jsou nasazeny kolíčky. Kotva má tvar nůžek na koncích opatřených ocelovými zuby, na nichž jsou válcové plochy klidové a rovinné plochy impulsní. Hra kroku je jasná z obrázku a po tom, co bylo vysvětleno na kroku Grahamově. Je jasné, že zuby kotvy musí být vysazeny stranou, aby ramena nůžek nevadila stoupacímu kolu. Kdyby kolíčky byly kruhového průřezu jako na obr. 140, musili bychom stoupacímu kolu dát dlouhý skok. Proto jsou kolíčky odfrézovány, jak ukazuje obr. 141, o polovinu své tloušťky


nebo ještě více. Nevýhodou Amantova kroku, spíše theoretickou než praktickou, je nesymetrická funkce, způsobená tím, že vzdálenost zubů kotvy od osy otáčení je nestejná. Tuto malou závadu odstranil Lepaute tím, že jak je znázorněno na obr. 142, dal s stoupacím kolu dvě řady kolíčků, s každé strany kola jednu. Ramena kotvy jsou přesazena a každé pracuje s jednou řadou kolíčků. Krok je tedy kinematicky dokonale souměrný, ovšem toto zlepšení je zaplaceno složitější a výrobně dražší konstrukcí, a větší vahou stoupacího kola. Velká vaha stoupacího kola je vůbec nevýhodou kolíčkových kroků. Víme, že stoupací kolo musí být urychleno, aby mohlo dát impuls, a po skoku stoupací kolo udeří na zuby kotvy; poměry jsou tím horší, čím je stoupací kolo těžší.

Amantova kroku se hojně užívá pro věžní hodiny jednoduššího provedení, poněvadž připojuje veliký, skoro neomezený výběhový úhel. To je důležité, poněvadž můžeme volit poměrně velké závaží, následkem toho velký výběhový úhel a máme rezervu pro případy, kdy hnací síla silně stoupala nebo klesla. To právě se stává u věžních hodin, kde vítr může vyvinout značné sily na ručky a kde stroj je vystaven během roku velikým rozdílům teploty, které mění viskozitu olejů, a tím odpory v hodinovém stroji. U Grahamova kroku velké výběhové úhly nejsou možné, poněvadž zuby stoupacího kola by začaly překážet zubům kotvy. Jednoduché věžní hodiny se dělají bez kotvy, a zuby jsou pak přímo přisroubovány na dřevěnou kyvadlovou tyč.


Dříve se Amantova kroku užívalo někdy pro přesné hodiny. V Praze je jeden takový stroj od Lepauta; kolíčky jeho stoupacího kola jsou v celku s věncem.




Obr. 139.



Obr. 140.




Obr. 141.




Obr. 142.

Krok Brocotův

Jiná modifikace, která ovšem není pražadným zlepšením kroku Grahamova, je kotva, která má místo zubů pouhé kolíčky. Pak ovšem impulsní šikmé plošky i klidové plošky (postavené ve směru poloměru) jsou na zubech stoupacího kola. Nehledě k tomu, že krok takový není již přesně klidový, upotřebení kolíčků je značné, a proto se této formy málo používá. Naproti tomu dobré výsledky dává krok Brocotův podle obr. 144. Zuby stoupacího kola jsou zahrocené, a kotva místo zubů má kolíky půlkruhového průřezu. Impulsní plochou je zde válcová plocha kolíku; klidovou plochou je čelo



Obr. 143.



Obr. 144.


zubů stoupacího kola, a krok tedy (předpokládáme, že kotva zabírá na tečně) bude přibližně klidový, jestliže čelo zubů směruje k ose stoupacího kola. Brocotův krok dává velmi dobré výsledky, jen o málo horší nežli Grahamův, zejména jsou-li kolíky kamenné. Tyto kolíky lze do kotvy prostě zasadit, nebo lépe upevnit sevřením, jak ukazuje obr. 143. Válcovitá impulsní plocha působí jako nakloněná rovina se sklonem, který se během impulsu mění od 90° do 0° ; proto impuls stále vrůstá a jeho těžiště leží dále za střední polohou kyvadla než u kroku Grahamova. Brocota kroku lze užít pro přesnější hodiny se sekundovým kyvadlem a velmi často jej najdeme v pěkně pracovaných malých stolních hodinách starší francouzské výroby, ale také, ovšem jen s ocelovými kolíky, v jednoduchých hodinách kuchyňských.

Vidlice

Kotva kroku kotvového, Grahamova, Brocota a často i Amantova je nasazena na hřídeli, který se otáčí v čepech. Je proto nutný článek, který spojuje kotvu s kyvadlem. To se dělá již od dob Huygensových vidlic,

která těsně objímá kyvadlovou tyč. Provedení vidlice je velmi rozmanité podle druhu a kvality hodin; často pod slovem vidlice označujeme něco, co se vidlici už v ničem nepodobá. Nejprostší provedení najdeme u starých „švarcvaldek“, kde vidlice je prostě z ocelového drátu zohýbaného, jak ukazuje obr. 145. O něco lepší provedení vidíme na obr. 146, kde vidlička je zhotovena z plechu. Na vidlici žádáme, aby bylo možno změnit její polohu proti kyvadlu, aby hodiny „nekulhaly“, a abychom tuto závadu nemuseli odstraňovat nakloněním skříně. U vidličky z drátu si ovšem pomůžeme ohnutím, vidlička plechová bývá s hřidelem často spojena pouhým třením, pro hodiny přesné však je třeba nějaké formy ustanovky.

Jedno takové provedení je na obr. 147, kde vidlička dole nese špalík, který lze dvěma matkami proti sobě působícími posouvat. Do špalíčku je naražen kolík nebo dva kolíky dle toho má-li vidlička objímat kyvadlovou tyč, nebo má-li zasahovat do šterbiny v tyči. Toto zařízení najdeme často u známých „pendlovek“, je však dost složité a nepříjemně zatěžuje vidlici. V tom ohledu je lepší unášecí kolík excentricky zasazený do koutoučku, otáčivého na konci vidlice (obr. 148). Na téžme obrázku vidíme v řezu dřevěnou kyvadlovou tyč a kolíček zahuje do šterbiny v malé mosazné destičce. Vidlička nemá mít velikou výlu, jinak vznikají ztráty tak veliké, že na př. zmíněné pendlovky, jejichž kyvadla mírají velmi malý výběhový úhel, se mohou i zastavit. Pro hodiny precisi se často užívá úprav jiných; provedení firmy Strasser a Rohde je na obr. 149. Vidlička není nuceně spojena s kyvadlem, nýbrž jenom složkou váhy doléhá na pružinu, kterou lze stavěcím šroubem podle potřeby odehnout od kyvadlové tyče, a tím dosáhnout pravidelného tikání hodin. Podmínkou ovšem je, že rameno vidličky musí být tak




Obr. 145.

Obr. 146.

Obr. 147.


Obr. 148.




Obr. 149.

Obr. 150.


těžké, aby se tlakem stoupacího kola nemohlo oddálit od pružiny. Nevýhoda této vidlice (a všech předchozích) je v tom, že nemůžeme zabránit malým smykovým pohybům a tím také malému a ovšem proměnnému tření mezi vidlicí a kyvadlem. Tyto pohyby vznikají tím, že nesouhlasí přesně osa otáčení vidlice a kyvadla.




Obr. 151.



Obr. 152.



Obr. 153.



Obr. 154.


Byla proto vymyšlena zařízení složitější, z nichž jedno je na obr. 150. Vidlice je opatřena kolíkem, který zasahuje do žlábků páčky, opatřené závažím a otočné na kyvadlové tyče. Malé závažíčko tlačí páčku na kolík vidličky, tím je odstraněna vůle a zároveň je vidlička nadlehčována; o účelnosti tohoto nadlehčování byly vedeny spory. Ale ani tak toto zařízení, třeba dost složité, nesplňuje dokonale úkol. Vždy jsou ještě možné vzájemné, pohyby, na př. když osa vidličky není přesně kolmá na rovinu kyvadla. Řešení dokonalejší, ovšem složitější a pracnější, podal K. Novák v Praze;

impuls působí nad závěsem kyvadla (obr. 151). Jednoduché je uspořádání podle obr. 152a, které je zjednodušení konstrukce Satorih. Mezi vidlici a kyvadlovou tyč je vložena jehla oboustranně zahrocená, která jedním koncem sedí v důlku kyvadlové tyče, druhým v jamce regulačního šroubk, zavrtaného do vidlice. Jakékoli nesouhlasy a chyby v provedení stroje nezpůsobi nic horšího než nepatrné otáčivé pohyby jehly, které prakticky nezpůsobi žádné tření. Těmito konstrukcemi lze vytknout, že síla, přenášená vodorovně, může způsobit kmity závěsné pružiny; této výtky je prosta modifikace podle obr. 152b.


V zásadě je možno kotvu upevnit přímo na kyvadle. Příklad je na obr. 153, kde kotva je nad závěsem kyvadla; je to zjednodušení, ale vyžaduje to, aby stoupací kolo bylo nejnižší položeným článkem hodinového stroje. To je snadné, je-li poháněcí závaží umístěno při straně skříně, nebo je-li pohon stroje elektrický. Nepřihodná je však montáž; ta je na obrázku usnadněna tím, že kotva je šroubkem a dvěma kolíčky připevněna na rámeček, na němž visí kyvadlo. Jiné možné řešení je postarat se o snadnou demontáž stoupacího kola. V obojím případě je montáž stížena tím, že musíme odebrat překážející číselník. Druhý příklad jsou malé a hrubé hodiny s krátkým a lehkým kyvadélkem, které se připevňuje rovnou na hřidel kotvy.

Jiné kroky klidové


Na obr. 154 je znázorněn krok, jehož kotva má jediné rameno a přece působí jako Grahamova. Klidová plocha, soustředná s osou kotvy, je ze dvou částí; části pevné 1 a části pohyblivé 2, ve formě páčky otočné na kotvě a nalevo zatižené tolík, aby pravý konec měl snahu se zvednout. Stoupací kolo je kolíkové. Pohybuje-li se kotva napravo, klouže kolík stoupacího kola po klidové ploše, dokud nepřeběhne spáru. V tom okamžiku páčka se zvedne, a při zpátečním pohybu kotvy sklouzne kolíček stoupacího kola po šikmě impulsní ploše kotvy. Tim se pohně stoupací kolo a následující jeho kolíček stlačí páčku 2 zpět do nakreslené polohy. Kyvadlo dostává impuls při každém druhém kyvu, kdežto u kroků předchozích při každém



Obr. 155.



Obr. 156.



Obr. 157.

kyvu. Při impulsu postoupí stoupací kolo o celou rozteč, na rozdíl od předchozích kroků, kde stoupací kolo při každém kyvu postoupí o půl rozteče. Tento krok je cílem zbytečná komplikace, a přece byla doba, kdy takovéto kotvy s pohyblivými zuby byly považovány za pokrok.

Místo stoupacího kola může zastat také obvyklá kliková klika ve spojení s kotvou tvaru znázorněného na obr. 155. Je to opět krok klidový a klikový čep pohání kotvou tak, jako céva uzubené kolo. Klidové plochy jsou opět soustředěny s osou kotvy, a změníme-li jejich tvar, můžeme z tohoto kroku dle libosti udělat krok vratný. Nevýhodou zde je, že klika při dvou kyvech udělá celou otáčku; bylo by tedy nutno mezi sekundový hřídel a kliku dát převod 30 : 1, a to ovšem znamená o dva hřídele ve stroji více. Lze však použít místo jednoho tří klikových čepů a převod snížit na 10 : 1. Není mi známo, zda tohoto kroku bylo použito pro hodiny; ale je na trhu zařízení k odměřování krátkých časů, kde je klikový krok.

Nejjednodušší a pravděpodobně také nejhorší je krok kotoučkový podle obr. 156. Na hřídeli kyvadla je kotouček opatřený zárezem, a zasahující do zubů stoupacího kola. Funkce je jasná bez dlouhého vysvětlování. Krok je zřejmě klidový a působí jednostranně jako krok na obr. 154. Závažnou nevýhodou je velká amplituda, která je nutná, jinak mezi kotoučkem a zubem stoupacího kola by snadno došlo ke zjevu, který byl znázorněn na obr. 128. I tak je tření obrovské a dalo by se zmírnit jen tím, že bychom kotouč provedli z kamene. To ovšem by cenově sotva unesly malé hodiny, které se ze starších dob ještě dochovaly, a na kterých vidíme kyvadélko kýtat před číselníkem v amplitudě 60—90°.


Konečně na obr. 157 máme krok, jehož levá strana je klidový krok bez impulsu a pravá strana odpovídá obvyklému kroku kotvovému. Kotvička, která objímá pouze dvě a půl rozteče, je udělána z ocelového kotoučku. Samozřejmě i tento krok se hodí jen pro malé hodiny s velkou amplitudou, které slouží spíše k ozdobě než k přesnému měření času.

Kroky zarážkové


To je kategorie kroků, které působí jednostranně tak, že stoupací kolo přímo pohání kyvadlo nebo článek zastupující kotvu předchozích kroků. Impuls je tedy při každém druhém kyvu a Francouzi nazývají tyto kroky „à coup perdu“, t. j. se ztraceným rázem. Toto řešení předpokládá, že tu je ještě další člen, zarážka, která drží stoupací kolo v době klidu. Principiální uspořádání je jasné z obr. 158, a všecky jiné formy jsou pouhou modifikací tohoto principu. Kyvadlo 1 nese lehký háček 2, který při pohybu doprava vychýlí zarážku 3. Tím je vypuštěno stoupací kolo a jeho zub zachytí o zub 4, na kyvadle. Kyvadlo dostává impuls, zatím co háček 2 pustí zarážku, která se vrátí na svůj doraz. Když stoupací kolo vyklouzne ze záběru, učiní krátký skok, ale je ihned zachyceno zarážkou. Kyvadlo, jak patrno, je poměrně volné a jen krátkou dobu ve spojení se strojem. Potíž dělá záběr mezi stoupacím kolem a kyvadlem. Kyvadlo se pohybuje

v dráze téměř přímkové a záběr by byl nepřipustně mělký, kdyby rozteč a tedy počet zubů stoupacího kola byly v obvyklých mezích. Jak je vidět na obr. 159, roztečnému úhlu zuba β odpovídá hloubka záběru daná rovnici

$$h = r \left(1 - \cos \frac{\beta}{2} \right) \quad (91)$$



Obr. 158.




Obr. 159.


Obr. 160.

Z této rovnice vypočteme, že obvyklé stoupací kolo, které má 30 zubů a průměr 40 mm, by dalo záběr hluboký jen 0,22 mm; proto stoupací kolo musí mít malý počet zubů. Věc provedl do důsledků Cunynghame, jehož stoupací kolo má jen čtyři zuby (obr. 160). Jinak jeho zařízení úplně odpovídá předchozímu, až na to, že zarážka je na svůj doraz tlačena pružinkou.

Chceme-li nicméně použít stoupacího kola s obvyklým počtem zubů (aby nebylo o jeden hřídel více), můžeme to zařídit tak, jak ukazuje obr. 161. Stoupací kolo je kolíčkové, a kotva má zub podobný zubu kotvy Amantovy. Hloubka záběru tu není otázkou, zato však máme zvýšené tření, poněvadž kolíček se smýká po mnohem delší dráze. Jinak uspořádání odpovídá úplně formám předchozím, jichž součásti byly na obrázcích označeny stejnými číslicemi.



Obr. 161.




Obr. 162.


Krok podle obr. 158 najdeme na krásně pracovaných pařížských hodinách s půlsekundovým roštovým kyvadlem. Kyvadlo je nad strojem, stoupací kolo dává impuls zoubku, jímž je ukončena kyvadlová tyče; je to krásný a elegantní, ale v provedení nákladný mechanismus. S formou podle obr. 160 dosáhl Cunynghama výborných výsledků u sekundového kyvadla; krok byl umístěn rovněž pod kyvadlem, což ovšem je uspořádání pro konstrukci nevýhodné, neboť krok a závěs kyvadla musí být spojeny navzájem pořádným kovovým rámem.

Zarážkové kroky nepřímo působící

Kroky z předešlého odstavce byly výhodné tím, že kyvadlo bylo volné až na okamžik, kdy dostávalo impuls, a že impuls mohl být souměrný ke střední poloze kyvadla. Ovšem velikost impulsu záležela na hnací síle stroje. Impulsu konstantního lze dosáhnout krokem na obr. 162, jehož autorem je Garnier. Kotva 1 nedostává impuls od stoupacího kola, nýbrž od páčky 2,



Obr. 163.



Obr. 164.

která v klidu je držena zarážkou 3. Stoupací kolo je količkové a převodem ozubeným do rychla pohání větrník 4. Kotva opět nese lehkou západku 5, která při pohybu doleva odstrčí zarážku 3 a tím uvolní impulsní páčku 2, která sklouzne po šikmém zubu 7 a dá kyvadlu popud. Když páčka 2 vyklouzla, pokračuje v pohybu a narazí na zarážku 6; ta uvolní větrníček, a stoupací kolo zvedne páčku 2 do původní klidové polohy. Po něvadž páčka 2 opustila zarážku 6, větrníček po půlobrátce je znova zachycen a mechanismus je opět v původní poloze. Modifikace tohoto systému

na obr. 163 pochází od Cunynghama, a funguje zcela podobně, rozdíl je jenom v uspořádání součástek. Impulsní páčka nese kámen, který při impulsu sklouzne po šikmé ploše špalíčku 7, na konci kyvadlové tyče. Špalíček má stříškovou formu, aby v případě poruchy mechanismus těžkým kyvadlem nebyl rozbit.

Tyto kroky dají kyvadlu přesně stejnou volnost jako jednoduché kroky zarážkové, a je to první příklad kroků s konstantní silou; proto je možno těmito kroky dosáhnout vysoké přesnosti. K plné cti přišla tato myšlenka teprve v době nejnovější, když návrat impulsní páčky neobstarává již stoupací kolo, nýbrž elektromagnet.

Zajimavou obměnou je krok Mannhardtův na obr. 164; zde se setkáváme s další novou myšlenkou, s *impulsem občasným*. Tento impuls dává páka 1 s těžkým válečkem 2, který sjede po nakloněné ploše 3 při pohybu kyvadla doleva, ale ne při každém pohybu, nýbrž jen jednou za minutu. Tuto minutu odpočítá tříctizubá rohatka 4 na kyvadle, poháněná západkou 5, a brzděná pružinou 6. Když uplynula minutu, kolík 7 na rohatce narazí na zarážku 8, ta uvolní rameno 9, upevněné na hřídeli, který je poháněn hodinovým strojem a nese větrník 10 a excentr 11. Hřídel se začne otáčet a excentr posadí impulsní váleček na šikmou plošku 3. Rychlosť hřídele je větrníkem brzděna tak, aby váleček 2 nerušeně mohl dát impuls, než je excentrem zdvižen. Hned na to rameno 9 je zachyceno zarážkou a mechanismus je opět v klidu. Mannhardtův krok dal výborné výsledky u věžních hodin a je i historicky důležitý tím, že ukázal výhody impulu občasného.


Kroky diferenciální (diferenční)

Předchozí kroky byly na první pohled jasně srozumitelné, poněvadž bud stoupací kolo přímo tlačilo na kotvu, nebo, jako u kroku Garnierova, tlačila impulsní páčka jednoduchým a jasným způsobem. Kroky diferenciální však představují, tak říkajte, vyšší mazanost; kyvadlo dostává konstantní impuls způsobem, který mnohým pozorovatelům se zdá skoro nepochopitelný. Věc však není tak složitá, jestliže si ji vysvětlíme postupně. Na obr. 165 vidíme kyvadlo a dvě kyvadélka, o jakých jsme mluvili k obr. 53. Kdyby nebylo stoupací kolo, kyvadlo by prostě střídavě naráželo na kyvadélko, a nestalo by se nic jiného, než že by se doba kyvu citelně zmenšila. Ale kyvadélka mají ozuby (na obrázku vyčerněné), na něž působí stoupací kolo. Představme si, že kyvadlo se pohybuje doleva; narazí na levé kyvadélko, jehož ozub vybaví stoupací kolo. Kyvadlo s kyvadélkem pokračuje v pohybu a vraci se. Ale nyní je rozdíl. Kyvadlo narazilo na kyvadélko, opřené o zub stoupacího kola. Avšak stoupací kolo se otočilo a bylo zachyceno ozubem pravého kyvadélka. Kyvadélko jde tedy s kyvadlem dále, pokud není zastaveno svým dorazem. Kyvadlo sebral kyvadélko v poloze odchýlené doleva a rozešlo se s ním v poloze dané dorazem. Při pohybu doleva kyvadélko spotřebovalo práci (kterou muselo kyvadlo hradit), ale při zpátečním pohybu vrátilo více, poněvadž vykonalo větší pohyb. Tento rozdíl


v pohybu a jemu odpovídající rozdíl v práci přijaté a odevzdané, je právě impuls, který kyvadlo dostalo. Proto jsem nazval tento druh kroků kroky diferenciálními. Kyvadélka na obr. 165 působí složkou své váhy; je jasné, že stejně dobře by to mohly být páčky, tažené pružinou.

Hru sil můžeme sledovat na obr. 166. Kyvadélko má těžiště v bodě *p* a při vychýlení odporuje silou, která trochu stoupá (podle toho, jak je rozdělena hmota kyvadélka). Vyneseme-li tento protitlak kyvadélka v závislosti na výchylce, dostaneme čáru, která je přibližně přímka. Bod 1 na diagramu odpovídá okamžiku, kdy kyvadlo při pohybu narazilo na pravé kyvadélko. Kyvadlo se pohybuje až k bodu 2 a vrací se s kyvadélkem do bodu 4.

Práce jsou v diagramu znázorněny plochami, a tedy práce, která byla kyvadlu přivedena, čili impuls, je znázorněna šrafovánou ploškou. Tuto práci můžeme měnit libovolně tím, že změníme hmotu kyvadélka a její rozložení, a tím, že změníme vzájemnou polohu bodů 4, 1. Impuls dostává kyvadlo před střední polohou a v tom je rozdíl proti kroku Gra-



Obr. 165.




Obr. 166.

hamovu. Polohu šrafovaného lichoběžníku můžeme změnit tím, že změníme polohu dorazů a tvar ozubů na kyvadélkách; číselné poměry máme u těchto kroků do značné míry ve svých rukou. V provedení podle obr. 165 by krok byl sotva spolehlivý. Kyvadélko může být snadno odhozeno tak prudce, že se nevrátí včas, aby mohlo zachytit zub stoupacího kola, a proto stoupací kolo může proklouznout o jeden nebo docela několik zubů. Této závadě je možno zabránit tím, že obě funkce, záhyt a zdvihání kyvadélka rozdělíme.


Pěkné řešení je na obr. 167. Místo stoupacího kola vidíme lehounkou třícipou hvězdu a na téžiše malou trojhrannou vačku. Kyvadélka 1 nesou kolečka 2 a ozuby 3 pro hvězdu, která je zachycena na velikém průměru a její vybavení tedy vyžaduje velmi malou sílu. Naproti tomu kyvadélka jsou zdvihlána vačkou malého průměru, tedy zvolna, a pohyb vačky je ještě brzděn větrníkem. Aby veliký a těžký větrník zbytečně nezvětšoval

setrvačnou hmotu stoupacího kola, je spojen s hřidelem třetí pružinou, která sklouzne, když stoupací kolo bylo zachyceno. Kyvadélka nepotřebují zvláštní pevné dorazy, které nahrazuje trojhranná vačka. Zato koliky kyvadélek, na které naráží kyvadlo, jsou zasazeny excentricky ve válečkách, jimiž lze pootočit a tak seřít vůle.


Jiná modifikace je na obr. 168. Stoupací kolo tvoří dvě třícipé hvězdice, a k zvedání kyvadélek jsou mezi hvězdicemi zanýtovány tři količky.



Obr. 167.



Obr. 168.




Obr. 169.

Každé kyvadélko má záhytný ozub, pro jednu z obou hvězdic. Tento krok pro věžní hodiny westminsterské zkonstruoval Grimthorpe (v literatuře najdeme také jméno Dennison; to se vysvětluje tím, že věhlasný právník Dennison stal se postupně sirem Beckettem a lordem Grimthorpe); použil ho po dlouhých úvahách, poněvadž šlo o stroj mimořádně velkých rozmerů a vysoké přesnosti. Rozhodnutí se ukázalo správným, a obrovské hodiny jdou více než půl století s chybami, které málodky překročí jednu sekundu za den. Grimthorpeův „gravitační“ krok bychom našli na mnoha výborně jdoucích věžních hodinách jak v Anglii, tak i v jiných zemích, a v různých modifikacích byl vyráběn také u nás.

Na obr. 169 je modifikace význačná tím, že činnost kroku je jednostranná. Levé kyvadélko obstarává jenom záhyt šestizubého stoupacího kola, kdežto impuls dává kyvadélko pravé, zdvihané šesti količky.

Na obr. 170 je krok Winnerlův, který vypadá odlišně ale funguje stejně jako kroky předešloží. Stoupací kolo má jenom 7 zubů, a nebýt záhytných

schůdků, podobalo by se spíše jakési vačce. Působí na páku, na níž na hedvábných vláknech visí dvě kuličky ze zlata. Kyvadlo nese příšku, s malými achátovými kališky na koncích. Již z toho je vidět, že tu jde o krok pro hodiny precisní; použil ho A. Lange pro dvoje astronomické hodiny, které




Obr. 170.

po 70 letech stále ještě dobře jdou. Základní rozdíl proti předchozím krokům je v tom, že zde nejsou oddělená kyvadélka, nýbrž ramena, která zabírají do stoupacího kola, jsou vcelku. To je umožněno tím, že páka je spojena s impulsními závažíčky článkem schopným přenášet pouze tah.

Krok Leroy

Dlouhou dobu byl gravitační krok považován za vhodný pro veliké věžní stroje, ne však pro nejpřesnější hodiny astronomické. Tak, jak se stavěl pro věžní stroje, se ovšem valně nehodil pro sekundová přesná kyvadla, která spotřebují velmi malou práci. Nicméně v několika případech se krok osvědčil; byly známé a měly dobrou pověst hodiny, které stavěl Fénon ve Francii a Tiede v Německu. Konstrukci kroku podrobila důkladné revisi stará pařížská firma Leroy et Cie, a dosáhla přesnosti, která překonala proslulé stroje Rieflerovy. Bude dobré uvědomit si nedostatky kyvadélkového kroku. V provedení Grimthorpeově otočná osa kyvadélek nesouhlasí s otočnou osou kyvadla; tim vzniká smykání a proměnlivé tření mezi kyvadlem a kyvadélkou, které se snese u věžních strojů, ale citelně vadí u stroje nejpřesnějšího. Nepomůže úplně, když za cenu značné komplikace rozvidlí-

me horní konce kyvadélek a dosáhneme souososti, neboť skutečnou osu otáčení kyvadla přesně neznáme. Tření kyvadélek v jejich čepech může být rovněž pramenem chyb a dá se mu zabránit jedině tak, že kyvadélka zavěsimy na pružiny. Máme-li již jednou pružinu, není důvod, abychom neudělali kyvadélka zcela krátká a lehká, tak, že z nich jsou na konec impulsní pružiny. Dále můžeme užít jednoduchého triku, kterým odstraníme následky zmíněné nesouososti kyvadélek a kyvadla: Impulsní pružiny jednoduše nezakotvíme na rámu stroje, nýbrž na kyvadlo. Nesouosost, která by jinak způsobila smykavé pohyby mezi impulsními páčkami a kyvadlem, může nanejvýš způsobit nepatrné otáčivé pohyby stoupacího kola, a to je spojeno s třením docela nepatrným.




Obr. 171.

Takto rozřešila problém firma Leroy, jejíž krok je znázorněn skoro ve skutečné velikosti na obr. 171. Impulsní pružiny jsou na kyvadle montovány tak říkajíc vzhůru nohama, a stoupací kolo je nad závěsem kyvadla. To na věci nic nemění, a ostatně firma u starších strojů dávala páčkám polohu obvyklejší, visutou. Jistý rozdíl je v tom, že v novém provedení malá váha páček působí proti předpěti pružin, a proto pružiny musí být o něco silnější a tím robustnější. Kyvadlo nese držák ve formě Y, k němuž je přišroubováno zakotvení impulsních páček. Páčky jsou lehké ocelové a u kořene zeslabeny na tloušťku 0,05 mm, aby pružily; jsou zkříženy tím, že

jedna z pružin je rozvidlena. Na zmíněném držáku vidíme ještě dorazné šroubky, o které se opírají páčky, když nespočívají právě na zubu stoupacího kola. Stoupací kolo je velmi útlé a jenom aktivní špičky zubů jsou širší, jinak je kolo osoustruženo na nejmenší možnou tloušťku. Ozuby na impulsních pákách, na obrázku nakreslené schematicky, jsou ve skutečnosti safirové. Celý krok je proveden s krajní péčí, na př. dorazné šroubky jsou ze zlata a na páčkách jsou pro ně safirové destičky. Pozoruhodné je, jak jednoduchý mechanismus je diferenciální krok po těchto úpravách. Jediná místa, která vyžadují mazání, jsou ozuby na impulsních pákách, a to ještě jenom tehdy, když hodiny jsou ve vzduchotěsném závěru, v němž je uměle vysušený vzdach. Dodávám, že firma v některých případech provedla impulsní páčky nikoliv již z oceli, nýbrž z nivaroxu.

Krok Grangerův a Strasserův

Diferenciální impuls je možno realizovat ještě jiným způsobem, jak to provedl před lety Granger, jehož uspořádání je schematicky znázorněno na obr. 172. Količkové stoupací kolo převodem do rychla pohání hřidelik nesoucí lehounkou páčku čili bičík 1. Na obrázku je nakresleno 10 količků, ve skutečnosti jich je 30 a převod na bičík je v poměru 30 : 1. Kotva 2 je s kyvadlem spojena pouze pružinkou 3, nese záhytné količky 4 a 5 a má šikmě zuby. Pohybujeme-li se kyvadlo doprava, ohýbá se pružinka 3 tak dlouho, až přemůže tření a kotva vychýlí doprava. Tím je uvolněn bičík, rychle se otočí o 180° a je zachycen količkem 5. Zároveň se otočí stoupací kolo, jeho kolik narazi na levý zub kotvy a přehodí ji rychle do levé polohy. Tím vzniklo v pružince 3 zvýšené



Obr. 172.


Obr. 173.

Obr. 174.

napětí, které působí proti pohybu kyvadla, dokončujícího výkyv. Kyvadlo se vraci, přeběhne střední polohu a při dalším pohybu začne ohýbat pružinu 3, až dojde k novému uvolnění bičíku.


Pohyb kotvy rozvinutý časově je vidět na obr. 173. Kotva vždy vykoná malý pohyb potřebný k vypuštění bičíku, načež je stoupacím kolem přehozena na druhou stranu. Průběh napětí pružiny (nepřihlížeme-li k tření) vypadá jako na obr. 174. Šikmá čerchaná přímka odpovídá napětí pružinky, kdyby kotva byla nehybná. Pohyb kotvy po překročení střední polohy

zvýší napětí pružinky. Následkem tohoto zpoždění pružinka předává kyvadlu energii, která na diagramu je znázorněna šrafovánou plochou. Velikost této plochy záleží v první řadě na tom, jak velký je pohyb kotvy a jak velká tuhost pružinky, za druhé na tom, kdy nastane přehození kotvy na druhou stranu; tento okamžik je ovšem trochu neurčitý, poněvadž záleží nejenom na tuhosti pružinky, nýbrž také na tření kotvy. Jako u kroků předchozího, impuls je nezávislý na hnací síle stroje, zde však poměry nejsou tak přesně a nutně určeny rozdíly mechanismu.



Obr. 175.


Grangerův princip byl mnohem později realizován v jiné, těžko říci lepší, formě Strasserem. Jeho krok znázorněný na obr. 175, podřízel obvyklé uspořádání kotvy a kyvadla, avšak kotva není spojena s kyvadlem vidlicí, nýbrž pružinami 1, které jsou zanýtovány do pružinového závěsu kyvadla. Aby se předešlo neurčitostem vznikajícím všude, kde jsou pružinové klouby, obstarává spojení lehký rámeček 2, který je sklouben napravo s ramenem na hřideli kotvy, nalevo nese otáčivé količek 3; ten hrotem doléhá do provrtaného kamene, zasazeného do příčky, v nichž jsou zanýtovány horní konce impulsních pružinek. Funkce je stejná jako u Grangera; stoupací kolo má špičaté zuby, a kotva má zuby se schodem (vytvorené ze dvou zubů vsazených do kotvy). Tření, potřebné k vybavení stoupacího kola, je větší nežli u Grangera, kde kotva vypouští bičík, na který působí síla mnohoná-



sobně menší. Strasserův krok je jednoduchý a snadný pro výrobu, ale nezdá se, že by dával výsledky vynikající. O jedných dobrých hodinách bylo nezdvořile napsáno, že to je jediný známý příklad dobře jdoucích Strassero-vých hodin. Grangerova myšlenku podstatně zjednodušil, i když nezlepšil, Satori (obr. 176), který dal kotvu rovnou na příčku 1, do níž jsou vnýtovány impulsní pružiny 2, zasazené ve spodku 3 kyvadlového závěsu, právě tak, jako u Strassera. Stoupací kolo je ovšem zase nad kyvadlem, jako tomu bylo na obr. 153.

Krok Rieflerův

Tím konečně přicházíme ke kroku, který od počátku vzbudil veliký zájem, poněvadž hodiny jím opatřené začaly překonávat tehdejší rekordy přesnosti. Autorem jeho je Sigmund Riefler, původně inženýr a geodet, pak výrobce rysadel známého „kulatého“ systému, a hodinář amatér. Krok, kterým opatřil hodiny své vlastní výroby 1890 (se rtufovým kyvadlem podle obr. 86), je Grangerova myšlenka, provedená naprostě odlišným způsobem.




Obr. 178.

Riefler neužívá zvláštní impulsní pružiny, nýbrž dává dodatečné a střídavé předpětí závěsným pružinám kyvadla. Toho dosahuje tím, že závěs kyvadla není pevný, nýbrž visí v rámečku, který dvěma břity spočívá na achátových pánevích, a nese kotvu. Kotva má konat prudké malé výkyvy tak, jako kotva kroku Grangerova. To je možné zařídit jako Strasser, to jest dát kotvě zuby se schodem a užít obyčejného stoupacího kola se špičatými

zuby. Druhá možnost je dát kotvě kolíčky a provést zuby stoupacího kola s šikmými ploškami, za nimiž následuje schod, jak ukazuje obr. 177. To by však vyžadovalo nepřipustné tenkých čípků, anebo příliš velikého záchranného úhlu. Riefler vše rozrešil tak, že užil stoupacího kola dvojitěho, jak je vidět na obr. 178; jedno kolo má ostré zuby, které obstarávají jenom záchranný úhel a příslušná část kolíčků je zbrošena do průřezu půlkruhového. Druhé kolo má jednoduché zuby šikmé (pillovité), obstarává přechazování kotvy a působí na kořen kolíčků, kde mají plný kruhový průřez. Tím zachytitelný úhel může být velmi malý, a aby vybavení stoupacího kola ještě ulehčil, natáčí Riefler záchranné plošky kolíčků do polohy znázorněné na obrázku. Hra kroku je stejná jako u Grangera s tím rozdílem, že zde se jenom mění ohybové napětí závěsných pružin. Platí tedy pro toto napětí diagram obr. 174, pokud ovšem nedbáme tření. Přesnější diagram jednoho pohybu z levé úvrati do pravé je na obr. 179; čtenář po předchozím výkladu nebude mít nesnáz, aby se v diagramu orientoval.

Z konstruktivního provedení Rieflerova kroku je zajímavá kotva, jejíž rozevření lze rektifikaciemi šroubkami způsobem, který jsme poznali již na obr. I. 294, a ovšem břitové uložení. Zrna jsou zapuštěna do drážek pohyblivého rámečku, pánevní však nejsou zapuštěny, jak je nakresleno na schématu, nýbrž jsou zasazeny do ocelových kousků, které jsou s konsolou spojeny rektifikaciemi šroubky jako na obr. I. 408. Nevím, proč Riefler volil tuto rektifikaci, zbytečnou a nevelně přesnou, když přece mohl tyto pánevní pevně zasadit a společně obrousit mnohem přesněji metodami dříve obvyklými v optickém průmyslu. Horní část kyvadlového závěsu je nesena příčkou, která dvěma zahrocenými šroubkami spočívá v jamkách pohyblivého rámečku. Těmito šroubkami lze zároveň měnit výšku závěsu kyvadla a seřídit rovnomenrně „odpadání“. Konsola s pánevemi je přisroubována na zadní desku hodinového stroje, a může se po ní v malých mezích svisle posouvat. Konečně celý stroj lze rektifikaciemi šroubem v malých mezích naklánět kolem osy rovnoběžné s osou stoupacího kola.

Ačkoliv krok sám je v podstatě jednoduchý, je konstrukce značně složitá, poněvadž (kromě zmíněné rektifikace pánevní) jsou tam zařízení, která zabezpečují součásti při transportu, a dále aretační zařízení, kterým lze rámeček s břity zdvihnout anebo posadit přesně na pánev. Rieflerovy hodiny se osvědčily výborně a existuje jich na pět set snad na všech hvězdárnách světa; u nás máme jeden takový přesný stroj (ve vzduchotěsném závěru a s elektrickým pohonem) ve sklepě hvězdárny ondřejovské. Byly vedeny spory



Obr. 179.


Obr. 180.

o to, jak dalece přesnost Rieflerových strojů je zásluhou kroku a jak dalece zásluhou mimořádně pečlivého provedení. Názory kloní se dnes k tomu, zvláště po zkušenostech se stroji Leroy, že krok s konstantní silou je za stejných okolností vždy lepší než krok přímo působící. Toho, kdo po prvé vidí Rieflerův stroj, překvapí hlučné údery, které připomínají spíše stroj věžní. Příčinou je to, že hnací síla musí být nadbytečná, aby se přehazování rámečku dalo úsečně, a že dvojité stoupací kolo je poměrně těžké. Nezdá se však, že by to nějak vadilo, a v mnohaletém provozu se osvědčily jak brity, tak i karneolové kolíky kotvy. Dlužno ještě dodat, že tyto stroje jsou vždy opatřeny elektrickým pohonem, který bude později popsán, takže hnací síla je velmi stálá. Rieflerovy hodiny zlepšil Cottingham tím, že pánev uložil do silného litého kozlíku, k němuž je hodinový stroj přišroubován. Kyvadlo má tedy mnohem tužší podporu, a může nerušeně zůstat na místě, když se stroj čistí.


Na obr. 180 je nakreslen jeden z pokusů, jak zjednodušit Rieflerův krok; horní část kyvadlového závěsu je zavěšena (místo na ostří) na pružinách, které jsou sevřeny mezi obvyklými dvěma plechy; tyto plechy jsou kolíkem zavěšeny na kyvadlovou konsolu, jakoby šlo o obyčejný pružinový závěs.

Kuriosní kroky


Kyvadlo lze udržovat v pohybu ještě různými jinými způsoby. Tak na příklad na obr. 181 je kyvadlo spojeno ojničkou s obyčejnou klikou. To ovšem předpokládá zcela určitou amplitudu kyvadla, danou poloměrem kliky a tak abbé Soumille již v roce 1741 opatřil ojničku podlouhlým výrezem pro klikový čep. Soumille tímto způsobem poháněl kyvadlo 10 m dlouhé, není však dochováno s jakými výsledky. Jinak můžeme věc zařídit jako na obr. 182 tak, že ojnička nepůsobí na kyvadlovou tyč přímo, nýbrž přes pružinu. Tento systém, který byl před válkou zkoušen Schiefersteinem, je theoreticky zajímavý a nikterak jednoduchý; je známo, že hodiny šly, ale Schieferstein toho nepoužil pro nějaké hodiny přesnější.



Obr. 181.



Obr. 182.



Obr. 183.


Pozoruhodný je magnetický krok na obr. 183. Mezi dvě části kyvadlové tyče je vložena spojka (z nemagnetického materiálu) jako banjo; v dutině banja je kroužek z měkkého železa, jehož rozvinutá část by vypadala jako na obr. 183a. V této dutině se otáčí tyčový permanentní magnet, nasazený na posledním hřideli hodinového stroje. Zařízení funguje tak, jako kdyby obr. 183a představoval drážku, vyfrézovanou do vývrtu banja, a jako by místo magnetu byla dvě ramena, která by do této drážky zasahovala. Zde ovšem vazba je pouze magnetická; zvláštní tvar železného prstence dává kyvadlu možnost výběhu, aniž by se přetrhla magnetická vazba. Hodiny, tímto krokem opatřené, jsou dokonce v Anglii na trhu. Bylo referováno, že jim stačí mnohem slabší stroj než na jaký jsme zvykli, ale není mi známo, zda tento krok byl zkoušen pro hodiny přesné. Jako klikový, tak i tento krok trpí nevýhodou, že v hodinovém stroji musíme mít nejméně o jeden hřidel více, i když na místě tyčového magnetu užijeme čtyřramenného. Takové hodiny jdou přirozeně zcela tiše.

Konečně pro zajímavost uvedu projednoduché zařízení, kterým lze udržovat kyvadlo v pohybu vodou, která po kapkách vytéká z nádoby. Trubička, ze které voda vytéká, má otvůr, jehož velikost je třeba vyzkoušet. Taktto lze udržet v pohybu těžké sekundové kyvadlo několika litry vody celý den (obr. 184.)

IX. Kroky pro setrvačky


Staré přenosné hodiny měly vždy krok vřetenový a podržely jej i později, kdy hodiny kyvadlové již měly krok kotový a Grahamův. Vřetenový krok nevyhovoval pro hodiny kyvadlové, ale nebyl o nic lepší pro hodiny se setrvačkou. Jeho největší nedostatek byl, že nepřipouštěl velké amplitudy, které jsou nutné zejména u hodin kapesních. A tak ve starých „špindlovkách“ najdeme lehounek setrvačku průměru podle dnešních představ ohromného, spojenou se slabým vláskem, a kývající s malou amplitudou. Krok vypadal jako na obr. 185, který pro zajímavost otiskujeme podle jakési prastaré rytiny.

Jako tomu bylo v předešlé kapitole, i pro setrvačky existuje mnoho kroků, z nichž však po nesčíslných zkušenostech se nakonec udrželo jen




Obr. 184.

několik typů. Kroky tyto můžeme dělit podle toho, jak volná je setrvačka. Jsou kroky klidové, odpovídající kroku Grahamovu, ale pro přesnější hodiny užíváme důsledně kroků volných, kde setrvačka je spojena vždy jen na okamžik se strojem. Naproti tomu se valně neosvědčily kroky s konstantní silou a dnes se jich neužívá.




Obr. 185.


ujímá pouze půl rozteče; proto je zredukována na část dutého válečku, lépe řečeno část trubičky, jak ji vidíme v řezu na obr. 186. Zubý stoupacího kola mají složitý tvar podle obr. 187. Funkce kroku je vidět na obr. 188,



Obr. 186.



Obr. 187.




Obr. 188.


a není snad třeba ji zevrubně popisovat. Zvláštní forma zubů je nutná proto, aby sloupeček nesoucí hlavu zuba nepřekážel větším amplitudám setrvačky. Proto spodnější část válečku je ještě více vyříznuta, jak ukazuje obr. 186, kde je zároveň vidět konstrukci válečku. Je to ocelová trubička, na

niž je naražen náboj pro nasazení setrvačky; do obou konců trubičky jsou zaraženy zátky (tampony), z nichž jsou vytočeny čípky.


Válcový krok až do nedávna byl běžně vyráběn pro lacinější kapesní hodinky; jeho nespornou výhodou bylo, že hodinky šly, i když provedení kroku a jeho stav byly vseljaké. Vyrobít váleček byla běžná práce hodináře-opráváče. Hlavní nevýhodou je veliké tření v klidu, které neponechává setrvačku volnou ani na okamžik. Proto také chod hodin, ačkoliv nesrovnatelně lepší než s krokem vře-



Obr. 189.



Obr. 190.



Obr. 191.

tenovým, nemohl vyhovět vyšším požadavkům. Někteří hodináři umělci prováděli krok s válečkem rubinovým, který dává podstatně menší tření. Na obr. 189 je provedení Bréguetovo; váleček je umístěn letmo za ložiskem, které ovšem musí být velmi malého průměru. Všimneme-li si zapsaných kót, uznáme, že váleček je kabinetní ukázkou brusíckého umění. Takovéto hodinky od Brégueta, které jsou ve sbírkách Národního technického musea, nosil jsem na zkoušku měsíc v kapsce a zjistil, že ačkoliv měly pouze jedinou, hodinovou ručku, udávaly čas v mezích asi dvou minut, jestliže byly dvakrát za týden nařízeny podle časového signálu; tato přesnost jistě stačila zámožnému člověku, který si tento krásný Bréguetův výtvar mohl koupit.


Jistou podobnost s krokem válcovým má podivný mechanismus, který vynalezl Lepine kolem 1750 a kterému se říkalo krok čárkový (čárka ve smyslu znaménka interpunkčního). Jak je vidět na obr. 190, krok působí nesymetricky; zoubek stoupacího kola při pohybu setrvačky ve směru šipky vnikne do zářezu válečku, při pohybu opačném vyklouzne ze zářezu a tlačem na dlouhý výběžek válečku dá setrvačce impuls. Tento krok byl sotva lepší než cylindrový a také dříve zmizel z výroby, byl však oblíben koncem XVIII. století.

Jiná realisace klidového kroku je na obr. 191. Zde osy stoupacího kola a setrvačky jsou mimoběžné, jako u kroku vřetenového. Oba malé válečky na ose setrvačky jsou opatřeny šíkmými zárezy; zub stoupacího kola po


periodě klidu projde a tlakem na šíkmou stěnu zárezu dává impuls. Zde je nepříznivý stálý osový tlak na ložisko setrvačky a tohoto kroku se pro hodinky užívá velmi málo; často však jej najdeme v metronomu.

Krok duplexní (dvoukolý)

Duplexní krok je mechanismus mnohem vtipnější a dokonalejší, než byly předešlé. Jméno dostal od toho, že v původní formě, kterou zavedl Dutertre kolem 1725, bylo stoupací kolo dvojité. Později dostal stoupací kolo jako na obr. 192; vidíme dva systémy zubů, dlouhé špičaté zuby klidové (záchytné) a postranní krátké zoubky impulsní. Záhyt obstarává tenký hřidel setrvačky, do něhož je vyfrézován zárez. V nejlepším provedení je na velmi tenký hřidel našelakována tenkostěnná a v jednom místě přerušená trubička,



Obr. 192.



Obr. 193.


vybrošená z rubínu. Tento mechanismus funguje tak, jako kotoučkový krok na obr. 156. Avšak zub stoupacího kola působí na rameni příliš malém, aby mohl dát dostatečný impuls. Proto jakmile zub 1 vyklouzne, impulsní zub 2 zachytí za impulsní rameno nebo kámen 3, a setrvačka dostane rádný impuls. Impuls je dán každým druhým kyvem; setrvačka mívá dobu kyvu 0,25 sek, a proto hodinky skákaly po půlsekundách. Hojně se vyráběly hodinky s velikou ručkou sekundovou uprostřed, která skákala po celých sekundách (seconde morte); toho bylo dosaženo jednoduchým trikem, patrným z obr. 193: záhytné zuby jsou prostě rozdvojeny, takže impuls je dán teprve při každém čtvrtém kyvu setrvačky.

Slabinou duplexního kroku je záhyt; tření je značné (sr. obr. 156) a proto opotřebení veliké i při dobrém mazání. Moment tření lze zmenšit jen malým průměrem válečku, a to vyžaduje velmi přesného provedení. Proto se „duplex“ dnes již nevyrábí, ačkoliv, dobře proveden, dával mnohem větší


přesnost než krok cylindrový. Je zajímavé, že duplex měly hrubé „dolarové“ hodinky Waterbury, vyráběné ještě v tomto století; stoupací kolo dostalo 30 zubů, z nichž 15 bylo pak ohnuto na stranu, aby pracovalo jako zuby impulsní.

Kroky chronometrové (zarážkové)


V předešlé kapitole jsme probrali zarážkové kroky. Tento princip dříve než u kyvadla byl aplikován pro setrvačku, když se hodináři pokoušeli o sestrojení přesného chronometru pro námořní účely. Otcem myšlenky byl Pierre Leroy, který r. 1748 pro svůj chronometr užil kroku, znázorněného




Obr. 194.




Obr. 195.



Obr. 196.



Obr. 197.



Obr. 198.

na obr. 194. Stoupací kolo je pouhá šestiramenná lehounká hvězda 7. Zarážka ve tvaru kotvy jako na obr. I. 378, je spojena s raménky 4 a 5. Věnec setrvačky 1 nese vpředu lištu 3, která působí na raménko 5, vzadu podobnou

lištu 2, která působí na raménko 4. Kývá-li setrvačka, obě lišty narážejí na raménka, a kotva v okamžiku, kdy setrvačka prochází střední polohou, koná malé úsečné výkyvy. Rozevření kotvy je voleno tak, aby stoupací kolo udělalo střídavě krátký a dlouhý skok. Při dlouhém skoku přijde stoupacímu kolu do cesty zub 6 na setrvačce a obdrží impuls. Impuls je tedy dáván při každém druhém kyvu a setrvačka by jinak byla volná, nebyť toho, že raménka 4 a 5 se mohou lehce třít o lišty 2 a 3 (to by ovšem šlo odstranit).


V zásadě podobný, ale jinak je proveden krok, jehož autorem je Robin, obr. 195. Zarážka má opět tvar kotvy, a je uváděna do pohybu palcem 1, který zasahuje v půli každého kyvu do vidličky na konci zarážky. Při každém druhém kyvu zub stoupacího kola zachytne o okraj výrezu v impulsním kotoučku a dá tak impuls.

Další vývoj znázorňují obr. 196 až 199. Na obr. 196 je krok sestrojený Berthoudem roku 1770. Zarážka 1 je lehoučká páčka ocelová, zeslabená u kořene tak, aby pružila, a opatřená ozubením pro záchyt stoupacího kola. Tato zarážka je při každém druhém kyvu odtačena lehkou pružinkou 2, přišroubovanou na impulsním kotoučku 3 na hřídeli setrvačky. Tím stoupací kolo vnikne do zářezu impulsního kotoučku a dá impuls. Při zpětném pohybu setrvačky nestane se nic jiného než že pružinka 2 lehce brnkne o konec zarážky. Tím Berthoud vlastně vytvořil všechny prvky dnešního chronometrového kroku. Pro obrovskou setrvačku svého chronometru č. 9, která měla průměr 120 mm, upravil Berthoud svůj krok, jak ukazuje obr. 197. Zarážka 1 je páčka otočná na čepech a do klidové polohy tlačená pružinkou. Místo jemné pružinky je na impulsním kotouči malá západka 2, na kterou působí pružinka 3. V zářezu impulsního kotouče je otáčivý váleček, o který se opře zub stoupacího kola. Mechanismus měl rozložení přiměřené velikosti setrvačky, průměr impulsního kotouče byl 58 mm.


První námořní chronometr, který rozložení se uspořádáním se podobal dnešním strojům, zkonstruoval Arnold r. 1880. a přitom užil kroku znázorněného na obr. 198. Je to zarážkový krok podobný Berthoudovu, ale jemná pružinka je na zarážce. Další rozdíl (ale ne výhoda) je v tom, že zarážka se pohybuje k ose stoupacího kola, a to Arnolda donutilo, aby použil formy zubů, nakreslené na obrázku, a celkem nevýhodné.

Definitivní formu dal chronometrovému kroku asi v téže době Earnshaw, obr. 199. Zarážka se pohybuje jako u kroku Berthoudova a je rovněž pružinová. V klidu spočívá na dorazu, který na obrázku není zakreslen. Hra kroku je tato: setrvačka se pohybuje ve směru šipky a malý kámen 1 tlaci na jemnou pružinku 2. Ta opírajíc se o konec zarážky 3, zarážku zdvihne a záhytný kámen 4 uvolní stoupací kolo, jež tlakem na kámen 5 dá setrvačce impuls. Mezitím kámen 1 vyklouzl ze záběru se zarážkou, která spadne na svůj doraz a je přichystána zachytit stoupací kolo, jakmile jeho zub vyklouzne z impulsního kamene 5. Při opačném kyvu setrvačky kámen 1 odtačí pružinku 2 od zarážky a takřka bez odporu proklouzne. Čiselné počty odpovídají výkresu. Zarážka je provedena z kusu se svou patkou,

je ocelová a kalená; uvážíme-li, že tloušťka zeslabené části bývá 0,04 mm, pochopíme, proč zhotovení zarážky se považuje za pěkný kousek hodinářského umění. Skutečné rozložení mechanismu jsou vidět na zjednodušeném obrázku 200. Stoupací kolo je z tvrdé mosazi a má být co nejléhčí. Proto se




Obr. 199.




Obr. 201.

V popsané formě najdeme Earnshawův krok téměř ve všech velkých chronometrech. Jeho výhodou je veliká volnost, kterou dává setrvačce, a dále to, že může trvale pracovat bez mazání. Jeho nevýhodou je značná citlivost proti otřesu; zarážka je případ, který jsme znázornili na obr. 16; vinou náhodného otřesu může stoupací kolo vyklouznout ze záhytu. Aby přitom, jak se říká neproběhlo, je impulsní kámen zasazen v kotouči, který má výrez jen tak velký, aby právě prošel Zubem stoupacího kola.



Obr. 202.



Obr. 203.

Obr. 204.


Zarážka může být také páková, jak jsme ostatně již viděli na obr. 197. Takový krok, jak se ho často užívalo pro chronometry kapesní, je na obr. 202. Zarážka je tlačena na svůj doraz vláskem a je vyvážena protizávažím. Jinak provedení kroku je podobné předešlému. Jiná, propracovanější, ovšem ve výrobě nákladnější forma je znázorněna na obr. 203. Pozoruhodné je

třetí rameno zarážky, které má Zub jako obyčejná Clementova kotva. Je to pojištění pro případ, že by se zarážka nevrátila do klidové polohy a zároveň pojištění, aby při prudkém otřesu stoupací kolo nemohlo proklouznout o více než jednu rozteč. Na obrázku je vidět i doraz pro zarážku, vytvořený spirálovým okrajem (ztuha jdoucího) šroubku, jehož natáčením lze snadno nastavit hloubku záhytu; je to lepší řešení než často užívaný vývrt v základní desce stroje, do kterého zasahoval vyčnívající konec mosazného kousku, jímž byl utěsněn v zarážce záhytný kámen. U kapesních chronometrů méně pečlivého provedení se užívalo zcela jednoduché zarážky podle obr. 204. Zlaté pérko je protaženo přes zarážku, opírá se o nějaký výstupek ve stroji a zastavá tedy zároveň úkol vlásku v obr. 202. Není to žádné zdokonalení, a ke všemu ještě tyto zarážky ani nebyly vyváženy.

V námořních chronometrech dal chronometrový krok výborné výsledky, a je málo pravděpodobné, že by se pro tyto velké stroje našlo něco lepšího. Neosvědčil se však celkem pro chronometry kapesní, právě proto, že je tak citlivý na otřesy. Myslim, že pro kapesní hodinky se dnes už vůbec nevyrábí; tam úplně převládá volný krok kotvový.

Kroky s konstantní silou

Na obr. 162 viděli jsme krok Garnierův, kde kyvadlo zatiženou páčkou dostávalo stálý impuls. Tento princip je použitelný i pro setrvačku, jak vidíme na obr. 205, který představuje konstrukci Bréguetovu. Stoupací kolo




Obr. 205.

opět pohání převodem do rychla bičík; impuls dává kladívko 1, zeslabené u paty, aby pružilo. V klidu visí na Earnshawově zarážce 2. V kreslené poloze se zarážka brzy vysmekne, a kladívko dá impuls kameni 4 na hřidle


setrvačky. Po impulsu kladívko vyklouzne a narazí na pružinovou zarážku 3. Ta uvolní bičík, který se otočí, a stoupací kolo vrátí kladívko do původní polohy na zarážku 2. Tento mechanismus, theoreticky dokonalý, v praxi zklamal. Historie se opakovala: z počátku výborný chod, pak zhorení a eventuálně i poruchy. Mechanismus je příliš subtilní pro trvalý provoz, a netřeba zdůrazňovat, velmi drahý ve výrobě. Dnes se ho neužívá vůbec; stojí za zmínku, že chronometr s podobným krokem u nás zhotoval Romuald Božek, syn slavného Josefa Božka.

Volný krok kotvový

Tím přicházíme ke kroku nejrozšířenějšímu, a celkově vzato pro přenosné hodiny nejlepšímu. Začátky kotvového kroku jsou velmi staré, pojednává byla na snadě myšlenka užit výborných vlastností Grahamova kroku také pro setrvačku. Jeden z takových, trochu naivních pokusů vidíme na obr. 206; autorem je abbé Hautefeuille. Grahamova kotva nese prostě ozubený segment, který stále zabírá s malým pastorkem na hřídeli setrvačky. Tento krok ovšem nedopřává velké volnosti setrvače. Má však výhodu, že je dokonale spolehlivý; proto ho bylo použito pro chronometrické tachometry firmou Jaeger.



Obr. 206.




Obr. 207.

Rozhodný krok učinil Thomas Mudge kolem r. 1765, který přišel na skvělou myšlenku, ozubení mezi kotvou a setrvačkou omezit na jediný zub a jednu zubovou mezeru. Tím z ozubeného segmentu se stala pouhá vidlička, a setrvačka jenom na okamžik (při průchodu střední polohou) vnikne do vidličky a přehodi kotvu na druhou stranu. V této formě však krok nevyhovoval, poně-

vadž poloha kotvy není zajištěna. Autory dalších zdokonalení se mi nepodařilo z literatury bezpečně zjistit.

Tato zlepšení se týkala vesměs zabezpečení před účinkem otřesu. Rozhodující bylo zavedení tažného úhlu, o němž byla řeč již v textu k obrázku I 381. Tím bylo možno krajní polohy kotvy jednoznačně určit dorazními




Obr. 208.

kolíky, na které je kotva přitlačována stoupacím kolem. Ovšem nespolehlíme jenom na tažný úhel a na vidličku dáváme prstík, který se téměř dotýká malého kotoučku, v němž je výrez jen tak veliký, aby při impulsu prstík právě proklouzl.


U starších hodinek najdeme zajištění jednodušší, ale méně dobré; kotouček, v němž je zasazen impulsní kámen, má na obvodu výřez pro pojistný prstík. Detaily pojistení jsou viditelné na obr. I 381.

Kotva může být souměrného tvaru (obr. 207), pak ovšem vzdálenost klidových plošek od osy je nestejná. Pojednává vybavení kotvy vyžaduje krátkodobé, ale značné sily, (kterou musí vyvinout setrvačka!), dáváme přednost kotvě nesouměrné, kde




Obr. 209.

klidové plochy jsou stejně vzdáleny od osy. Kotva pak vypadá jako na obr. 209, kde je také dobře vidět tažný úhel. S výjimkou hrubších hodin kotva má zuby rubínové. Ve starším provedení byly rubíny zasazeny do výrezů kotvy tak, že se kryly s obrysem ocelové kotvy a byly neviditelné, jako na př. na obr. 207.



Obr. 210.




Obr. 211.


Obr. 212.

Obr. 213.

Dnes častěji užíváme zubů, které jsou do výrezů kotvy zasazeny a zašelakovány se strany a jsou dobře viditelné, jako na př. na obr. 209, 210. (na starších hodinkách bývalo to chlubně označeno slovy „levées visibles“). Tvar kotvy je všeč citu, podmínka jenom je, aby kotva byla co nejlehčí. Provedení dle obr. 209 ukazuje na pečlivě provedené hodinky. To platí stejně o vidličce; není proto výhodný přišroubovaný prstik jako na obr., lehčí je způsob na obr. 208, kde čtyrhranný prstik je do vidličky jednoduše zalisován, což úplně stačí. Kotva bývala ocelová, dnes většinou užíváme kotvy z mosazi a zpravidla ve celku s vidličkou. Kotva je na svém hřídeli nejčastěji naražena jako na obr. 209, dříve bývala často ztuha našroubována na hřídel opatřený závitem.



Obr. 214.




Obr. 215.

Stoupací kolo původně měalo tenké ostré zoubky jako na obr. 117 a 207, které představují „anglický“ kotrový krok. Není to forma výhodná, poněvadž útlé zoubky špatně drží olej a krom toho je nutno dát dost velký skok stoupacímu kolu. Proto dnes výhradně užíváme formy „švýcarské“, jako na obr. 209. Tím ovšem impulsní plocha byla rozdělena, část je na zubech stoupacího kola, část je na zubech kotvy, které proto jsou užší než

u kroku anglického. Příznivé je, že skok může být tak malý, jak to připoústi přesnost provedení a že široké zuby daleko lépe udrží olej. Sklon obou impulsních plošek se volí tak, aby nejprve dávala impuls přední hrana zuba stoupacího kola, jak je vidět na obr. 209, potom zadní hrana kotvy. Neprípustné je, aby se zub a kotva stýkaly celou plochou, poněvadž u drobného mechanismu, kde působí velmi malé síly, olej představuje lepkavou kapalinu. Proto u kvalitních hodinek najdeme profil zubu stoupacího kola jak ukazuje obr. 211a, nebo (jak to dělal A. Lange) kamenný kotvy jsou v přičném řezu vypuklé podle obr. 211b. Další zjemnění může být v tom, že zuby stoupacího kola jsou střídavě podbroušeny, jak ukazuje obr. 212; to má výhodu, že olej se tak snadno ze zubů kotvy nevytlačí na stranu (zuby si olej jaksi navzájem podávají). Ještě lepší provedení bylo úspěšně vyzkoušeno ve Švýcarsku; zuby po sobě jdoucí mají profily, jak ukazuje obr. 213. Tím je oprotřebení zuba kotvy rozděleno na celou šířku a jak zkoušky ukázaly, na zubech se drží olej výborně. Materiál stoupacího kola je nejčastěji ocel; kolečko je kalené a pokud možno lehké; jen málokdy se setkáme s kolečkem mosazným nebo ze zlatého bronzu.

Vývoj prodělala i forma impulsního kolíčku („voditka“). Abychom omezili nepříznivý vliv kroku na chod hodin, volíme úhel impulsu malý. U hrubších strojů, jako jsou budíky, je tento úhel kolem 60° (obr. 214). U přesných hodinek všeobecně je menší, asi 30° (obr. 215). Z obrázků je jasně vidět, jak se zmenšuje hloubka záběru, když zmenšujeme impulsní úhel.

Záběr tak mělký by vyžadoval impulsního kolíku velmi tenkého, jak je vidět na obr. 216; to je možné jedině u hrubého kroku budíku. Lépe je užít dvou kolíčků tenkých, jako na obr. 218, ve starých hodinkách se někdy našel kolík tvaru podle obr. 219. Takovéto kolíky jsou možné ocelové, ale nebyly by dost odolné z kamene. Proto dnes děláme impulsní kámen nejčastěji podle obr. 217, který bezpečně zabere do vidličky i při velmi mělkém záběru. Méně často najdeme trojúhelníkový průřez podle obr. 220. V hrubém kroku budíku záběr mezi vidličkou a impulsním kolíkem vypadá jako na obr. 221. Kotrové laciné hodinky, známé Roskopfky, mají místo impulsního kolíku zub znázorněný na obr. 222, a jak je vidět záběr je dobrý, i když impulsní úhel je obvyklých 30° .




Obr. 216.

Obr. 217.

Obr. 218.

Obr. 219.




Obr. 220.


Obr. 221.

Obr. 222.


Na obr. 223 je starší provedení vidličky a impulsního kamene; zajištění je jednoduché s količkem zaraženým ve vidliici, pro nějž je v impulsním kotoučku zárez. Lepší je provedení na obr. 224, které mívaly staré anglické kotovové hodinky. Místo količku je na vidlici vytvořen břit a impulsní kotouček má opět zárez; impulsní kámen však již má polokruhový průřez.




Obr. 223.



Obr. 224.




Obr. 225.



Obr. 226.

Téhož tvaru impulsního kamene je užito na obr. 225, ale kromě kotoučku impulsního je tu druhý menší kotouček pojistný se zárezem pro pojistný prstík zaražený do vidličky; vidlička má pojistné růžky, které dnes dělám všeobecně, a jich úkol je vynutit pohyb vidličky v případě nutnosti. Konečně obr. 226 je ukázka z množství pokusů, které byly učiněny ve snaze najít něco jiného než je jednoduchá vidlička. Impuls dávají šikmé plochy vidličky, a to známená větší trení (a dražší výrobu); jako pojistení je do vidličky vražen kolik a na setrvačce je dutý a zčásti vyříznutý váleček.




Obr. 227.

lé, a začali jsme ho užívat znova pro náramkové hodinky, když k tomu nutil nedostatek místa; takový krok je na obr. 210. Jinak se kotovový krok staví zpravidla v jedné přímce, jako na obr. 209, kde impulsní kotouček je nahrazen pouhým segmentem (dvojitým k vůli vyvážení); pojistení je zvláštním kotoučkem. Pozoruhodná je lehká konstrukce kotvy,

s níž ovšem trochu kontrastuje těžkopádné připevnění pojistného prstíku. Impulsní kámen je trojúhelníkový. Kotva je naražena na hřidel, který, jak ukazuje tvar čípků, je míň pro uložení mezi krycimi kameny. Na obrázku je patrný detail 2 nanýtování stoupacího kolečka na pastorek, a nanýtování setrvačky na rozšířený hřidel.

Konečně na obr. 208 je kotovový krok hodinek Glasshütte, který je velmi pečlivě konstruován a má nápadně lehkou kotvu s krytými kameny. Pozoruhodné je, že impulsní kámen trojúhelníkového profilu není zasazen do zvláštního kotoučku, nýbrž přímo do ramene setrvačky, které je uprostřed ještě zesíleno přiložkou. Dorazné kolíky pro kotvu chybí; místo nich je v kotvě zaražen kolíček, který zasahuje do vývrtu v základní desce stroje. O ostatních detailech jsme už mluvili.

Kotovový krok je nejlepším krokem pro kapesní a náramkové hodinky, jaký známe. Je dostatečně odolný proti normálním otřesům a v rukou dobrého regléra schopen dát skvělé výsledky. Vyžaduje však výborné dílencké provedení. A to byla také příčina, proč dlouhá léta byl vyhrazen jenom dražším hodinkám, zatím co levnější druhy se musely spokojit s krokem válcovým. Nejpřesnější kapesní hodinky se dnes staví jedině s krokem kotovovým. Pokračující technika výroby zlevnila výrobu kotovového kroku tak, že ho lze užít i v hodinkách střední, ne-li podprůměrné kvality. Na druhé straně však třeba doznat, že je přece jenom choulostivější než krok válcový, který jde ještě ve stavu, ve kterém by selhal kotovový krok.



Obr. 228.


Kotovový krok z důvodů, které jsme uvedli, by byl příliš nákladný a choulostivý pro hrubší stroje. Byl proto modifikován a pro tyto stroje se dnes staví vesměs s kotvou količkovou. Místo zubů kotva má dva naražené kolíky z ocelového drátu, kalené a vyleštěné. Zuby stoupacího kola mají tvar patrný z obr. 227. Každý zub má plošku záchytnou (klidovou), která má tažný úhel a šikmou plošku impulsní. Kotva nepotřebuje dorazné kolíky, poněvadž její pohyb je omezen stoupacím kolem. Tvar kotvy bývá velmi

rozmanitý a často, jak je toho obrázek příkladem, takový, aby bylo možno kotvu seřídit ohýbáním. Vidlička je jako na obr. 222; pro pojištění je zvláštní kotouček. V „rozkopfkách“, pro které byl vytvořen, dává tento krok poměrně velmi dobré výsledky.

Ještě hrubší provedení kotvového kroku mají budíky a podobné hodiny. Jak je vidět na obr. 228, je to zase krok s količkovou kotvou. Provedení vidlice je mnohem hrubší (obr. 221) a místo pojištění velmi často není nic jiného, než jak ukazuje obrázek, výřez hřídele setrvačky. Zde ovšem nutno si uvědomit, že takovéto hrubé provedení vidlice je nutné, poněvadž setrvačka je vždy uložena ve viklavém a nepřesném hrotovém uložení, jako na obr. 99. Vidíme tedy, že kotvový krok je opravdu krokem universálním, který lze přizpůsobit pro všechny přenosné hodiny od budíků přes náramkové hodinky až ke kapesnímu chronometru.

Některé zajímavé kroky

Z nesčíslných možností a variant všech kroků, které byly zkoušeny, aby brzy zase zanikly, uvedu alespoň dvě, které jsou zajímavé. Některým lidem vadí, že budík hlasitě tiká. To je zaviněno tím, že jeho hrubý stroj musí mít poměrně silné hnací pero a že hrubé provedení kroku žádá velké vůle a velký skok. Na obr. 229 je krok, který i u nás najdeme v budíku značky




Obr. 229

„Silent“ z továrny Junghans. Je to kotvový krok s jednoramennou kotvou, ježí količek 7 se pohybuje mezi zuby dvou stoupacích kol. Z nich kolo 2 má obvyklé zuby, je spojeno s pastorkem 1, a unáší vláskem 3 druhé kolo 4, které je na hřídeli volně otáčivé a má zuby obrácené dovnitř. Vlásek je nasazen na náboji kola 4, druhým koncem se opírá o kolik 5, zasazené do kola 2. Pohyb kola 4 proti kolu 2 omezují dvě listové pružinky 6, upevněné na kole 4. Količek kotvy je dlouhý a z části sploštěný, aby pružil, právě tak jako rozřiznuta vidlička. Krok je dokonale tichý; k tomu přispívá také montáž


stroje na gumových podložkách a pomalý pohyb mechanismu, poněvadž doba kyvu setrvačky je 0,6 sek. Budíkový krok podle obr. 228 pracuje mnohem tišeji, jestliže stoupací kolo a kotvu uděláme z mikarty, a ocelové količky kotvy uděláme dlouhé, aby pružily.

Jak ještě uslyšíme v kapitole, chod kapesních hodinek se mění podle toho, v jaké poloze náhodou jsou v kapsce. Vyrovnat chod pro všechny polohy je práce, která žádá od regléra dovednost a mnoho času,


a tak Bréguet vymyslil zařízení, kterému se říká *tourbillon*. Celý krok i se setrvačkou je namontován v lehounkém rámu, který se jednou za minutu otočí dokola. Poněvadž přitom setrvačka i krok zaujmou postupně všechny polohy, není třeba zvlášť pečlivé regláže polohové. Těhož účinku lze dosáhnout zvláštním uspořádáním kroku, jak je vidět na obr. 230. Součást 1, ve které je upevněn vlásek, je poháněna hodinovým strojem a otočí se jednou za minutu. V prodloužení její osy je uložena setrvačka, ježí hřídel nese raménko 3,




Obr. 230.



Obr. 231.



Obr. 232.



Obr. 233.

Obr. 234.

které způsobem nám známým nadzvihuje otočnou zarážku 2. Zarážka je uložena rovněž v části 1, a záhytný kámen zabírá do pevného ozubení vnitřního nebo vnějšího. Tím při každém druhém kyvu část 1 se pootočí o rozteč pevného ozubení. Tento okamžik se nastaví tak, aby se napětí vlásku zvětšilo. Jsou-li pohyby ramene 1 a vlásku stejnosměrné, skok musí být před střední polohou setrvačky, ale za střední polohou, jsou-li pohyby protisměrné.

Druhý způsob impulsu je jako u Grangera, a je graficky znázorněn na obr. 231. Úhel skoku i tuhost vlásku jsou dány, a velikost šrafováné plochy lze tedy měnit jen jiným časováním skoku: čím pozdější skok, tím větší impuls.

Pohyb setrvačky je na obr. 232; k normálním kmitům se přičítá otáčivý pohyb v jednom směru. Místo zarážky lze užít stejně dobře kotvy (obr. 233), která dává střídavě krátký a dlouhý skok; dlouhý skok dává impuls. Není známo, jak se tyto kroky osvědčily v praxi, ani jak se osvědčil podobný krok Benoîtův (u něhož zarážku si řídí stoupací kolo).

Riefler vyzkoušel svůj pružinový krok také pro setrvačku. Jak je vidět na obr. 234, setrvačka je souosá s kotvou, k níž je připevněn konec vlásku. Krok působí stejně jako Grangerův, a setrvačka je se strojem spojena pouze vláskem. Pokud je známo, pokusy byly úspěšné, nicméně tento krok do stavby chronometrů nebyl zaveden.


X. O převodech a pohonu hodin

S představou hodin je spojeno množství ozubených koleček. To platí správně o všech hodinách s mechanickým pohonom, a to jsou všechny hodiny přenosné, a veliká většina hodin kyvadlových; teprve v poslední době proniká pohon elektrický. Hodiny kyvadlové poháníme závažím nebo pružinou, všechny hodiny přenosné přirozeně jen pružinou. Natahování závaží neb pružiny je nejčastěji ruční, v poslední době se šíří natahování elektrické, u hodinek náramkových natahování automatické (pohyb ruky).

Pohon závažím

Závažový pohon je nejstarší a pro hodiny nepřenosné také nejlepší pohon, poněvadž je spolehlivý a neproměnný. U hrubých hodin, jako jsou „švarcvaldky“, visí závaží na primitivním článekovém řetězu, který je veden přes „ořech“. Ořech je západkou a rohatkou spojen s prvním ozubeným kolem stroje, a na hřídeli tohoto kola otočný. To je ovšem zařízení laciné, ale málo dokonalé, poněvadž záběr mezi řetízkem, a ořechem je málodky bezvadný a při natahování otáčíme strojem trochu zpět. Lepší řešení je závaží pověšené na šňůre nebo na struně, která je navinuta na bubínku opět volně otočném na hřídeli prvního kola. U lepších hodin najdeme vždy zařízení, které vynalezl Harrison, a které obstarává pohon hodin, když otáčením bubnu zdviháme. Harrisonovo zařízení je na obr. 235. Bubínek je naražen na hřídeli 1 a ozubené kolo 6 se na hřídeli volně otáčí. Rohatka 2, spojená s bubínkem, pohání západku 3, otočně přidělanou na velké rohatce 4, která je volně otočná na hřídeli. Rohatka 4 je s ozubeným kolem spojena přes pružinu 5. V rámu stroje je otočně umístěna dlouhá západka, která brání zpětnému pohybu rohatky 4. Při chodu stroje bubínek, tažen šňůrou, otáčí rohatkou 4 a ta pohání ozubené kolo: pružina 5 je napjata. Při natahování západka 3 klouže po rohatce 2, ale velká rohatka 4 se nemůže otáčet zpět, poněvadž ji drží pevná západka. Stroj je poháněn dle napětím pružiny 5. Tento mechanismus se provádí v různých obměnách, zejména pružině 5 se dávaly nejrozmanitější tvary. Na obrázku je konstrukce mo-

derní, kterou lze snadno zhodnotit soustružením; bubínek je z jednoho kusu, kdežto staří hodináři jej spájeli z několika kusů, patrně z nedostatku materiálu a většího soustruhu. Rovněž ozubené kolo je plné, protože nemá smysl odlehčovat kolo, které se tak pomalu otáčí.




Obr. 235.

Natahování věžních hodin


U velkých hodin věžních natahování je nepřijemná záležitost, poněvadž závaží, zvláště u starých strojů, jsou veliká, a ještě je nutno lézt na vysokou věž. Zde je na místě natahování elektrické. To se dělá různým způsobem. Na obr. 236 je nakreslen starý způsob Huygensův (viz obr. 10), ale zmodenizovaný tím, že místo šňůry je obyčejný bicyklový řetěz. Natahuje se otáčením ozubeného kola 1, tim se zdvihá hnací závaží 2, které přitom dále pohání ozubené kolo 3, pevně spojené s prvním kolem 4 hodinového stroje. Kolem 1 je možno otáčet ručně a pak je nutná západka, aby se kolo neotáčelo zpět. Západka je zbytečná, je-li užito elektromotoru (obr. 237), který šnekem pohání kolo 2 spojené s kolem řetězovým 1. Tohoto zařízení lze stejně dobře použít pro natahování jednodenní, jako pro natahování časné, jak to dnes často děláme. V tom případě pohyb závaží je malý, a stačí výška normálních stojanů, na kterých stojí stroj.

Natahovací zařízení musí mit spolehlivý kontakt, který zapne elektromotor, když závaží kleslo pod předepsanou výšku. Kontakt může být čistě mechanický, na příklad houpačka podle obr. 238, která je v nestabilní po-


loze a na kterou působi dvě koule, zavěšené provázkem na závaží hodin. Jde-li o malý pohyb závaží, doporučil bych velmi jednoduché zařízení dle obr. 239. Je to pouhá dřevěná lat, která je na jednom konci otáčivě uložena, a druhým koncem spočívá na závaží. Na lati je skleněný rtuťový spínač čili prasátko; zařízení funguje zásluhou jisté necitlivosti prasátka. Touto latí můžeme spínat proud jestliže pohyb závaží je malý; je-li pohyb závaží veliký, stačí omezit pohyb lati dorazem, aby závaží mohlo při poruše proudu klesat dále. Je jasné, že stejně dobře můžeme lat zavěsit na závaží provázkem. Poměrně složité je uspořádání podle obr. 240; motor pohání šnekem kolo 2, volně otáčivé na hřídeli. Na témže hřídeli je volně otočný




Obr. 236.




Obr. 237.



Obr. 238.



Obr. 239.




Obr. 240.

lanový buben 3, a připevněno ozubené kolo 4 a první kolo hodinového stroje. V lanovém bubnu je uložen hřídel s ozubenými koly, které zabírají do kol 1, 4. Je to tedy planetové soukoli, které umožňuje stroj natahovat, aniž by pohon ustal. Jednoduché řešení, které se dá dodatečně namontovat i na starý stroj, je na obr. 241. Místo lanového bubnu je bicyklové řetězové kolo, které je poháněno uzavřeným řetězem. V závaží je motorek který šnekem pohání řetězové kolečko; řetěz je veden plechem. Všecky součásti jsou montovány na společném rámu, a celek tvoří závaží, které šplhá po řetězu vzhůru, když se motor otáčí. Motor může být zapínán vypínačem jehož páčka naráží na pevné dorazy. Spolehlivější by byla lat s prasátkem, dostatečně dlouhá a provázkem spojená se závažím. Aby byl řetěz napnut, nese dole masivní těžkou a volnou kladku.


Je-li motor napájen ze sítě, zdvih závaží musí být dostatečný, aby vystačil pro 24 hodin chodu, hodiny se zastaví při delší poruše proudu. Poněvadž motorek je malý, má malou spotřebu, lze jej také napájet z akumulátorové baterie, která se dobíjí ze sítě suchým usměrňovačem. Tyto a podobné systémy jsou dnes pro věžní hodiny docela obvyklé.

Remontoir

U věžních strojů způsobuje nepravidelnosti chodu kolísání hnací síly. Stroj musí mít závaží dost těžké, aby utáhlo hodiny i v nejhorších okol-



Obr. 242.



Obr. 243.


nostech; to znamená, že kroků přivádime nadbytečnou prací, kterou je nutno spotřebovat hrubým krokem Amantovým a velikou amplitudou kydla. Proto se vyskytly konstrukce, kde stoupací kolo jemnějšího Graha-

mova kroku je poháněno malým závažím nebo pružinou; hodinový stroj je každou minutu uvolněn a vráti závaží nebo pružinu do původní polohy. Ríká se tomu *remontoir* a provádí se to různými způsoby.


Na obr. 242 je pastorek 1 stoupacího kola 2 poháněn planetovým soukolem, složeným z velkého nehybného kola 3, s nímž zabírá pastorek 4, spojený s velkým kolem 5, které je uloženo v rameni 6. Rameno s koly 6 klesá a pohání stoupací kolo tak dlouho, dokud nos 7 (spojený s ramenem 6) neuvolní rameno 8, spojené s pastorkem 9 na předposledním hřídeli hodinového stroje. Uvolněné rameno 6 se otáčí, brzděno větrníkem, a tím kolo 3 zdvihne rameno 6 do původní polohy. Pohon stoupacího kola je nepřetržitý, prakticky neproměnný a nezávislý na hnací síle hodinového stroje.

Zařízení v zásadě stejné, ale s kuželovými ozubenými koly je na obr. 243 a jeho součásti, které mají týž úkol, jsou označeny stejně jako na předchozím obrazu; jenom místo ozubených kol 1, 3, 4, 5 jsou zde tři ozubená kola kuželová, z nichž 10 je spojeno s kolem 3 (volně otočnému na hřídeli) a kuželové kolo 11 je pevně spojeno s hřídelem a s čelním kolem 12, které pohání stoupací kolo.

Stoupací kolo lze pohánět též pružinkou. Takový pružinový remontoir je na obr. 244. Hřídel stoupacího kola 1 nese letmo váleček 2 se dvěma zářezy, a je otočně nalevo uložen v pevném čepu 3, na kterém



Obr. 244.



Obr. 245.


se volně otáčí pastorek 4; pastorek 4 je spojen se stoupacím kolem vláskem nebo šroubovou pružinou. Posledním členem hodinového stroje je hřídel 5 s pastorkem 6 a s ozubeným kolem 7. Stoupací kolo, poháněno pružinkou, se otáčí s válečkem 2, až zub na větrníku proklouzne zářezem válečku. Větrník se otočí o půl otáčky, a kolo 7, zabírajíc s pastorkem 4, zvětší napětí pružinky. Při každé otáčce je tedy větrník dvakrát vypuštěn a pružinka dvakrát dotažena. Napětí pružinky se periodicky mění, ale perioda je tak krátká, že na to těžké kyvadlo prakticky nereaguje.

Elektrický remontoir


U přesných hodin vadi i malé kolísání, které je zaviněno chybami ozubení a periodickým kolisáním tření v zubech. Nevadí tolik ozubení, která se rychle pohybují, jako na příklad ozubené kolo zabírající s pastorkem kola stoupacího. Brillouin vyšetřoval kolísání amplitudy setrvačky námořního chronometru. Fotografický záznam ukázal periodickou křivku, a rozborem křivky bylo možno zjistit vlivy jednotlivých ozubení; vliv ten byl tím větší, čím pomaleji se ozubení otáčelo. Bylo by proto účelné pohánět nějakým neproměnným momentem přímo ozubené kolo, které otáčí stoupacím kolem. A to je úkolem elektrických zařízení, která se dnes běžně dají do přesných kyvadlových strojů.

Prototypem je mechanismus na obr. 245, který vynalezl Hope-Jones r. 1895. Zatižená páka 1 západkou pohání rohatku 2, která je nějakou pružinou spojena s ozubeným kolem 3; kolo 3 pohání stoupací kolo. Když páka 1 klesne dost hluboko, její krátké svislé rameno narazí na kontaktní šroubek 4 na kotvě elektromagnetu. Tím je spojen proud, elektromagnet přitáhne kotvu a tím vyhodí páku 1 do výše. Pohyb kotvy je omezen dorazy. Kotva je náhle zastavena dorazem, a páka 1 setrvačností ještě pokračuje v pohybu a tím se proud přeruší. Jestliže rohatce dáme na příklad 8 zubů a převod na stoupací kolo volime 8 : 1, odehraje se tato hra přesně každou minutu a s elektromagnetem můžeme do série zapnout jistý počet minutových počítadel. Vtip tohoto kontaktního zařízení je v tom, že jako kontakty fungují plochy, kterými zároveň se přenáší značná síla elektromagnetu. Kontakt je proto neobýčejně spolehlivý a trvanlivý.

V zásadě téhož zařízení užil Riefler pro své stroje, které často jsou ve vzduchotěsném závěru, a kde by normální závažový pohon byl těžko pro-



Obr. 247.




Obr. 248.

veditelný, obr. 246. Jediný rozdíl je ten, že na páce elektromagnetu je neviditelný kámen, který přeruší proud. Je to celkem zbytečné, poněvadž poháněcí páčka přeruší proud zcela bezpečně a úsečně, když kotva elektromagnetu narazi na doraz. Poháněcí páčka vyletí do větší nebo menší výše podle napětí baterie. Reostatem se nařídí proud tak, aby páčka byla vyhozena každých 30—35 sekund. V obchodě jsou hodiny přenosné, které mají podobný pohon, jak ukazuje obr. 247. Poháněcí páčka však působí na hřidel minutové ručky a nepohybuje se svou vahou, nýbrž tahem pružiny 2. Nicméně poháněcí páčka 1 je na obou koncích opatřena závažími, která zvětšují její moment setrvačnosti a tím i silu, kterou musí vyuvinout elektromagnet, ale která také zajišťuje spolehlivý kontakt. Takovýto remontoir se napájí z ploché tříčlánkové kapesní baterie a pracuje velmi spolehlivě, v každé poloze.

Konečně je možno vytvořit poháněcí páku přímo jako kotvu elektromagnetu, jako na obr. 248. Pak ovšem je třeba zvláštěho spínače. Na obrázku je nakreslena páčka 1, která skáče mezi kontaktem a pevným dorazem, účinkem pružiny 2, napjaté a zavěšené na malé raménko na kotvě 3. Dnes bychom spíše použili prasátka, které bychom dali na kotvu. Toto uspořádání má výhodu, že pracuje tiše, což nelze říci o předešlých.

Poháněcí pružiny


O hnací pružině a o tom, jak je zamontována v pérovniku, bylo pojednáno v prvním díle, v kapitole o pružinách. V hodinářství a v lidové mluvě se říká hnací pružině *péro*; odtud název „pérovník“ pro bubínek, v němž



Obr. 249.

je pružina uzavřena. Jednoduchá montáž péra podle obr. I 444 je přijatelná jen pro nejhrubší stroje jako jsou budinky. Lépe je pružina chráněna v zavřeném nehybném bubínku jako na obr. 249. Takový pevný pérovník má ovšem

tu nevýhodu, že při natahování stroj není poháněn. Proto dnes užíváme ve všech lepších strojích pérovníku otáčivého (obr. 250), který není o mnoho složitější, nemá zmíněnou nevýhodu, a připouští moderní způsob nataho-



Obr. 250.

Obr. 251.

vání u kapesních hodinek, po př. i užití stavítka. Ve starších hodinkách býval otáčivý pérovník uložen letmo jako na obr. 251. Letmé uložení jádra nebylo příliš solidní a brzy se vklálo; dělalo se to pro úsporu místa.

Vlastnosti hnacích pružin

V prvním dílu byla také uvedena rovnice (14) pro počet otáček pružiny, jestliže číselné poměry pérovníku jsou podle obr. I 443. Pérovníky námořních chronometrů mírají jádro ještě většího průměru a potom poměry jsou jako na obr. 252, a počet otáček je dán rovnicí


$$n = 0,0616 \frac{d}{h} \quad (92)$$

(d průměr pérovníku, h tloušťka pružiny).

Délka pružiny je přibližně

$$L = 0,33 \frac{d^2}{h} + d \quad (93)$$


Zároveň byla udána rovnice pro hnací moment pružiny. Tato rovnice byla odvozena z nepříliš četných údajů, které jsem shledal v literatuře a které jsou jako body vyznačeny na obr. 253. Body je proložena průměrná křivka, kterou, jak je na obrázku patrné, lze bez velké chyby nahradit čárkovánou přímkou. Ovšem z rozptylu bodů je vidět, že rovnice je jenom přibližná. Průžiny se chovají dosti nepravidelně, protože hnací pružina se nedeformuje tak, jako vlásek, jehož závity zůstávají odděleny od sebe, nýbrž




Obr. 252.

se na trn doslovně navinuje. Proto také nestoupá moment podle přímky, nýbrž po krátkém vzestupu následuje pomalý růst momentu a teprve na konci následuje rychlý vzestup. Toto chování je dobře vidět na obr. 254. Čárkováná přímka je průběh momentů, jaký by měl být theoreticky. Skutečná křivka leží pod touto čarou a je zřetelně odlišná při natahování a při rozvijení péra. To je následek tření pružiny o stěny pérovníku a zejména tření závitů mezi sebou. Často se pero vlivem tření rozvíjí nepravidelně, dělá náhlé skoky, které bývají slyšitelné a které se na křivce projeví nepravidelně. Vyšrafována plocha představuje ztrátu energie, způsobenou tímto třením. Čára na obr. 253 a z ní odvozená rovnice již přihlídzejí k této ztrátě.

Pružina je zhotovena zpravidla z jemné uhlíkaté oceli, je kalená, a její povrch je před pouštěním vyleštěn, aby se změnila tendence k povrchovým trhlinám a zmenšilo tření závitů o sebe. Jako výrobou vlásků, tak i výrobou pružin se zabývají speciální továrny. Je známo, že pružiny, zejména v kapesních hodinkách, rády praskají. Materiál je namáhan na míru, přesahující vše, co se normálně připouští ve strojníctví; je skoro div, že pružiny vydrží alespoň tolik. Naproti tomu poměrně málo praskají pružiny větších strojů se širokým pérovníkem, jako na př. v námořních chronometrech, kde není nutno šetřit místem, a konstruktér užije pružiny tenké a široké. Jako příklad uvedu zprávu o jedné německé továrně, která byla nucena nechat na skladě přes rok 5000 hodinek a když hodinky měly být konečně expedovány,



Obr. 253.




Obr. 254.

u 2000 kusů bylo nutno vyměnit pero! Proto bylo uvažováno o materiálu odolnějším nežli ocel a vyzkoušeny pružiny z berylliových slitin, které se osvědčily výborně. Prasklých pružin bylo nesrovnatelně méně; tyto pružiny mají výkon asi o 10% menší nežli ocelové, ale rozdíl se po čase vyrovná, poněvadž ocelové pružiny přijmou trvalou deformaci a jejich hnací moment tím klesne daleko více než u pružin s přísadou beryllia. Je to dnes jediné otázka výrobní ceny; beryllium v dnešním stadiu výroby je ještě materiál velmi dražý.

Stavítka

V zájmu pravidelného chodu by bylo ideální, kdyby pružina dávala moment neproměnný. Tomu ovšem tak není, jak je vidět na obr. 254, a nechceme-li sáhnout ke komplikaci, jako je řetízek a šnek, snažíme se využít alespoň té části křivky, která je na obr. 254 označena A—B. V kvalitních



Obr. 255.


Obr. 256.

Obr. 257.

hodinkách starší výroby se užívalo zařízení, kterému říkáme *stavítka*, a které omezovalo natahování a rozvinování pružiny asi na čtyři otáčky. Stavítka má nejčastěji tvar jako na obr. 255. Je to známý maltézský kříž, jako v projekčních přístrojích, jenomže jedno z ramen je ponecháno plné. Kříž je otočný na viku pérovníku, a palec je nasazen na čtverhran jádra. Jiné řešení na obr. 256 je excentrický prstenec, rozříznutý a napružený, a na rybinu zasazený do vysoustržené prohlubně vika. Na jádře je opět na čtyřhran nasazen palec, který zasahuje do výřezů v prstenci. V kreslené poloze je palec opřen o plný prsten, který brání dalšímu otáčení doleva. Zajímavý způsob stavítka je na obr. 257. Jsou to jen dva palce, spojené s ozubenými kolečky, do sebe zasahujícími. Je záležitostí matematika, vypočítat potřebný převodový poměr; palce na sebe dolehnu v poloze nakreslené a podruhé v poloze k ní symetrické. V moderních hodinkách stavítka málokdy najdeme, poněvadž zdražuje výrobu a vyžaduje trochu místa ve směru osy, kterým konstruktér tolik musí šetřit.

Šnek

Námořní chronometr, kde je místa dost a kde neproměnný hnací moment je důležitý požadavek, užívá podnes zařízení prastarého, kterým bývaly vybaveny všechny hodinky vřetenové. Je to šnek, který snad vynalezl Jakub Czech v Praze r. 1525. Hnací pero je uzavřeno v pérovníku obvyklé konstrukce, a na tento pérovník pružina navinuje tenký snýtovaný řetízek, jak ukazuje obr. 258. Řetízek se odvinuje ze šneku, který má tvar takový, aby součin tahu řetizku a poloměru šneka byl konstantní. Vypočítat šneka je



Obr. 258.

hezká úloha pro matematika, ovšem výpočet platí jen tak dlouho, dokud hnací pero si zachovalo předpokládaný průběh momentu. Chronometráři mají zařízeníčko podobné přezmenu, kterým se dá měřit točivý moment na hřidle šneku. Jistá úprava je možná, změníme-li napětí péra tím, že otáčíme jádrem pérovníku, k jehož čtyřhranu jinak zvenčí ovšem není přístup. Poněvadž při natahování by hodiny nebyly poháněny, je první ozubené kolo na šneku volně otočné a se šnekem je spojeno pružinou tak, jak jsme viděli na obr. 235. Také šnek potřebuje stavítko, tím spíše, že přetažením se může přetrhnout řetízek. Užívá se maltézského kříže, anebo ozubeného převodu, který postaví nějakou zarážku do cesty nosu, přišroubovanému na šneku. Místo ozubeného převodu se často užije pouhé páčky (viz obr. 258), která, tlačena pružinou, doléhá se strány na řetízek. Při natahování navinuje se řetízek stále na menší poloměr a blíže k nosu, stlačuje přitom páčku, až nos narazí na konec této páčky a natahování je skončeno. S tímto jednoduchým stavítkem se setkáváme například ve starých „špindlovkách“, často i v námořních chronometrech; je to zařízení jednoduché a proti maltézskému kříži mnohem robustnější. Při katalogování starých hodinek v Národním technickém muzeu jsem shledal, že ve veliké většině jich byl palec maltézského kříže zlomen. Často chybělo stavítko úplně; patrně hodinář poškozené stavítko prostě zahodil a zákazníkovi doporučil, aby opatrně natahoval.


Ozubená kola

O ozubených kolech bylo řečeno dosť v prvním díle. Jsou to pravidelně kola cykloidní, z tvrdé mosaze a zabírají do ocelových, kalených a pečlivě vyleštěných pastorků, které jsou zpravidla v celku s hřidelem. Ozubená kola jsou, je-li možno, přímo nanýtována na pastorek, jak bylo popsáno u obr. I 14. Jinak se kola nanýtují na přírubu, naraženou na hřidel, v nejlepším provedení pak jsou kola třemi šroubkami přišroubována na tuto přírubu (která byla definitivně na míru osoustružena na hřidle samém). Tato ozubení nevyvají právě nejpřesnější, cykloidy se obyčejně nahrazují kruhovými oblouky, což ovšem je pochopitelné u ozubení tak drobných. Proto také pokusy provedené ve Švýcarsku ukázaly nečekaně velké nepravidelnosti v přenosu pohybu. Jak takové ozubení vypadá, ukazuje obr. 259; je to záběr kola se 70 zubů a pastorku sedmizubého. Převodové poměry jsou tím horší, čím menší je počet zubů pastorku. Minimum je 6 zubů a najdeme je velmi často na pastorku stoupacího kolečka v kapesních hodinkách. V lepším provedení i zde dáme přednost pastorku sedmizubému. U pastorků větších volíme 8, 9 i 10 zubů, stejně u pastorků v chronometrech; v přesných kyvadlových hodinách se používá pastorků o 12 až 16 zubech. Pozoruhodné je, že tyto pastorky velmi často mají špičky zubů zkoseny, takže nezabírají. Účel je ten, aby se odstranilo nepríznivé tření zubů před střední polohou.

U hrubších strojů se užívá ozubení cévového, znázorněného na obr. I 330, s pastorky vytvořenými z pouhých ocelových kulatých tyčí. Záběrové poměry jsou poměrně příznivé, i když pastorek má pouhých 6 zubů (jak se také velmi často stává), a určitou výhodu máme v tom, že ozubení pracuje i když jsou kola silně znečištěna, poněvadž je zde dost místa, kam se nečistoty při chodu vytlačí. Proto užíváme tohoto ozubení často ve věžních strojích, a zcela všeobecně v hrubších strojích (kuchyňské hodiny, budíky, ale také ozdobné stojací hodiny).

Čepy a ložiska


Také tato otázka byla probrána v prvním díle, a zde se omezíme proto jenom na několik doplňků. Obyčejný válcový čep vypadá jako na obr. 260; může být slabě kuželový, jako na obr. 261 (zejména byl-li vývrty pro čep upravován tálkem kuželovým hodinářským výstružníkem), nikdy však jako na obr. 262. Je-li čep uložen mezi krycími kameny, může být důležité, jaký tvar dáme konci čepu. Tvar podle obr. 263 dává větší tření nežli tvar obr.




Obr. 259.

264. Toho využívají někdy regréři, když seřizují kapesní chronometry. Ve „švarevaldkách“ najdeme někdy čepy tvaru soudečků jako na obr. 265.


Ložiska ve švarevaldkách jsou mosazné trubky zaražené do dřevěných desek stroje, jako na obr. 266. Jinak užíváme běžně ložisek jako na obr. 267, lépe však zvláštních ložiskových vložek, které jsou do desky stroje vlisovány, jako na obr. 268 a 269; nejkvalitnější provedení je podle obr. 270,



Obr. 260. Obr. 261. Obr. 262. Obr. 263. Obr. 264. Obr. 265.



Obr. 266. Obr. 267. Obr. 268. Obr. 269. Obr. 270.



kde ložisko je v desce drženo přesahujicimi hlavami dvou nebo tří šroubků. Výhoda těchto vložek je, že mohou být ze speciálního materiálu (dnes na př. z berylliového bronzu), a že vyběhané ložisko je možno snadno vyměnit s jistotou, že hřidel bude mít osu opět na správném místě.

V jemném hodinářství se běžně užívá ložisek kamenových, většinou ze synthetických korundů, jak bylo už vyloženo v prvním díle. Nejlepší jsou

korundy bezbarvé; móda však žádá rubíny, a tak všude tam, kde kameny je vidět, najdeme synthetické rubíny. Tvary kamenů jsou nejrůznější a na obr. 271 je ukázka několika forem kamenů provrtaných a na obr. 272 několika kamenů krycích (koncových). Kameny se dříve všeobecně upevnovaly přehybem, jak vysvětleno již na obr. I 16. Tato práce (sertissage) se v továrních provádí speciálními strojky v kratickém čase, ale není stejně snadné poškozený kámen nahradit novým. Lepší byly zvláštní vložky (chatony), do kterých byl kámen zasazen a které byly do stroje buď vlisovány jako na obr. 273, nebo (u jemných strojů) upevněny jako ložisko na obr. 270. V poslední době švýcarské továrny hojně užívají kamenů prostě jen vlisovaných, jako na obr. I 227 a 274, neboť výrobní technika pokročila tak, že kameny lze vyrábět ve velmi těsných tolerancích. Výroba jde rychle v továrně, ale snadné jsou i opravy u hodináře, který poškozený kámen prostě vyraží a nový zasadí s pomocí miniaturního ručního lisu. Je-li třeba zasadit kámen o něco větší, rozšíří se lúžko přesným výhlubníkem; výhlubník je celá sada, odpovídající normovaným průměrům kamenů.

Účinnost ozubených soukolí

Nečetná provedená měření, uveřejněná v literatuře ukazují, že účinnost jednoho záběru je asi 0,94; je o něco větší u kol, která se pohybují pomalu, a nejmenší u posledního záběru, kterým je poháněno stoupací kolečko. V jednom záběru je průměrně ztráta 6% a v tom je zahrnuto i tření v čepech. Je-li záběrů ve stroji n , je účinnost soukolí

$$\eta = 0,94^n \quad (94)$$

Z rovnice vychází pro různý počet záběrů tyto hodnoty:


$n = 1$	2	3	4	5	6
0,94	0,88	0,83	0,78	0,73	0,69

V kapesních hodinkách máme celkem čtyři záběry a tedy na stoupací kolo se přenese 78% práce vydané hnacím pérem. U velkých hodin kyvadlových jsou jenom tři záběry, jsou-li hodiny zařízeny pro týdenní natahování; účinnost zde je 83%. Jak je vidět, ztráta v převodech není zdaleka tak veliká, jako ztráta v kroku, jak bylo vidět v příkladě 2, kde práce, předaná ozubeným soukolím stoupacímu kolu, byla čtyřikrát větší než kolik potřebuje kyvadlo.

XI. Mechanické hodiny

V předešlých kapitolách jsme probrali jednotlivé části hodin; nyní se podíváme jak hodiny vypadají celkově, a začneme kyvadlovými. Na obr. 275 je znázorněn stroj dobrých hodin se sekundovým kyvadlem a s poho-

nem závažovým. Je to typický sekundový „regulátor“, který půdruhého století v kvalitním provedení sloužil na hvězdárnách jako hlidač času. Konstrukce tato je typická a provádí se s obměnami, které nejčastěji jsou diktovány ohledem na lacinou výrobu. Stroj je montován mezi dvěma deskami, zpravidla mosaznými a vzdálenost desek je dána rozměry bušíku, na který se navinuje struna. Zdvih závaží je dán rozměrem a výškou




Obr. 275.


skříně a ta ovšem záleží na délce kyvadla. Zpravidla je chod hodin osmidení, t. j. pro týdenní natahování s malou reservou. Abychom vyšli s minimálním počtem hřidel, závaží vždycky visí na pohyblivé kladce a tím se počet obrátek bubínku zdvojnásobí. Bubinek pohání pastorek hřidele, který nese minutovou ručku. Následuje hřidel převodní, od něhož je poháněno již stoupací kolo kroku. Aby se ručkami dalo otáčet, když hodiny řídíme, je minutová ručka nasazena na trubce z obou stran odfrézované a napružené; trubka je nastrčena na minutový hřidel, a je unášena třením (detail I na výkrese). Od této ručky je převodem 1 : 12, výjimečně 1 : 24, poháněna ručka hodinová. K tomu je nutná malá předloha patrná na obrázku. Hodinová ručka může být soustředná s minutovou, jak je tomu u všech hodin pro obyčejnou potřebu; u hodin přesných, abychom zmenšili tření

na minimum, dáváme ručku hodinovou na zvláštní osu a dáváme ji zvláštní dělený kruh na číselníku. Číselník takových hodin má pak kruh pro sekundovou ručku, veliký kruh pro minutovou a malý pro hodinovou ručku, jak je vidět na obr. 277.

Stroj je přišroubován na dvě konsoly, sešroubované, po případě i odlité vcelku se základní deskou stroje; tato deska je pak šrouby připojena na zadní stěnu skříně. U hodin přesných, kde záleží na pevné montáži kyvadlové konsoly, volíme desku mohutnou; tuto desku drží šrouby zabetonované do zdi, do pilíře a pod., a aby náhodný náraz na skříně se nepřenesl na kyvadlo, užijeme distančních vložek mezi osazením šroubu a deskou stroje, dlouhých jako tloušťka



Obr. 276.




Obr. 277.

zadní stěny skříně; matky šroubů utáhneme, takže deska je přímo spojena se zdí a skříně je mezi zdí a deskou stroje sevřena (nejlépe, když distanční vložky jsou trochu delší a mezi deskou a skříně dámme poddajný materiál, na příklad plst). Není-li deska velikých rozměrů, připevníme skříně ještě jedním šroubem ke zdi. Kyvadlová konsola je připevněna na základní desku, ještě lépe odlita s ní vcelku. Nakreslené konsoly jsou ovšem trochu pracné; výborně vyhoví dva silné kolísky kulaté, naražené do desky. Je důležité, aby se stroj dal vsunout na své místo s jistotou,

že bude zachována správná vzájemná poloha osy vidličky a kyvadla. Stroj se natahuje kličkou, kterou nasadíme do otvoru číselníku: na hodinách nakreslených tento čtyřhran je soustředný s hodinovou ručičkou (detail 2 na obr. 275).

U přesnějších hodin je účelné dát závaží na stranu. Závaží má v určité poloze stejnou dobu kyvu jako kyvadlo. Poněvadž je to poloha, kdy závaží je ve výši čočky kyvadla, nastává aerodynamická vazba mezi čočkou a závažím, závaží se rozkývá, a tím bere energii kyvadlu a cítelně ovlivňuje dobu kyvu. Vyvedeme tedy strunu (lepší je pletená, na př. rybářská šňůra) ke kládce zavěšené nahore a na straně skříně. Závaží pohybuje se tedy podle boku skříně, a ještě lepší je, oddělit závaží od ostatního prostoru svislou skleněnou deskou. Takové usporádání je na obr. 277; Lange dával závaží ve tvaru ploché olověné desky k zadní stěně skříně a odděloval jeho prostor přepážkou od prostoru pro kyvadlo (deska nejlépe skleněná, aby nebylo nutno dělat nějakého ukazatele polohy závaží).



Obr. 278.

Je-li závaží na straně, máme daleko větší volnost v disposici celého stroje. Bubínek můžeme pak dát na stranu, jako na obr. 276, a od bubínského většího ozubeného kola přímo pohánět hodinovou ručku. Stejně dobré můžeme dát stoupací kolo do spodku stroje, jak toho vyžaduje krok s kotvou obrácenou vzhůru. Tyto starosti ovšem odpadnou, jestliže se rozhodneme pro elektrický pohon podle obr. 246; pak vzdálenost obou desek stroje může být daleko menší, a dokonce stroj můžeme dvěma šroubkami připojit na upravenou kyvadlovou konsolu, jak to udělal na př. autor ve svých elektrických hodinách. Nesnáze činí kroky, nebo impulsní mechanismy elektrické, jsou-li

umístěny blíže středu kyvadla nebo dokonce pod kyvadlem. Pak je nutný rám, na př. ve formě silného plochého železa, nebo ve formě dvou tyčí, které spojují kyvadlovou konsolu s montáží hodinového stroje a je-li záběr velmi mělký, je nutno tyče udělat z téhož materiálu jako je kyvadlová tyč (dnes tedy z invaru).

Josou-li hodiny poháněny pružinou, je uspořádání podobné. Poněvadž pružina nedává tolik otáček jako bubínek, je zpravidla nutný převodový hřídel mezi pérovníkem a minutovou osou. Za to nečini potíže dosáhnout chodu čtrnáctidenního, po případě i měsíčního. Po pravdě řečeno, není to žádná výhoda proti chodu týdennímu, poněvadž je menší pravděpodobnost, že zapomenu natáhnout hodiny každou neděli než třeba každou třetí neděli. U menších strojů bývá kyvadlo zavěšeno často ne na základní desce, nýbrž na zadní desce stroje. Tato montáž je však méně důkladná (příklad je na obr. 278).

Uspořádání malých kyvadlových hodin s pohonem pružinovým je na obr. 278. Místo bubínského pro šňůru je pérovník (podle obr. 250), který pohání minutový hřídel přes předlohotový hřídel. Do výkresu jsou zapsány i počty zubů. Kyvadlo, půlsekundové a často ještě kratší, je zavěšeno obvyklým pružinovým kloubem na vidličce namontované přímo na zadní desce hodinového stroje. U hodin nejhrubších, jako jsou kuchyňské hodiny s krokem Brocotovým (provedeným však jako krok mírně vratný) bývá kyvadélko upevněno přímo na hřídeli kotvy.


Kyvadlové hodiny mají často bici stroj, který odbíjí celé hodiny, často půlhodiny a velké stroje někdy i čtvrtihodiny na zvláštním „gongu“. Takový bici stroj je pak poháněn druhým, po případě i třetím závažím, nebo dostane o jeden nebo dva pérovníky více. Číselníky jsou zpravidla kovové, emailované, postříbřené, v laciném provedení jen barvou namalované. Číselník se upevňuje obyčejně čtyřmi sloupky na přední desku stroje. Mezera mezi číselníkem a deskou je nutná, poněvadž je třeba místa pro převod mezi minutovou a hodinovou ručkou. Příklad solidního upevnění číselníku je na obr. 275, detail 3.

Kyvadlový stroj s pohonem závažovým, a s dřevěným kyvadlem vyhovuje praktické potřebě občana, kterému je čas drahý. Staré „pendlovky“ s osmdesátirázovým kyvadlem dřevěným bylo možno vyregulovat tak, že týdení odchylka byla v mezích půl minuty. Se sekundovým kyvadlem dřevěným a s dobrým Grahamovým krokem lze dosáhnout variace 1 s/d i méně. Pérové hodiny s krátkým železným kyvadlem jsou vždy ještě lepší než průměrný stroj se setrvačkou, nemluvě o budíku. Krok lepších hodin je vždy Grahamův, malé pérové hodiny mívají obyčejnou kotvu.

Námořní chronometry

Elitou jsou ovšem námořní chronometry. Jejich historie je neobyčejně zajímavá i poučná, a je škoda, že omezený rozsah knihy nutí ke stručnosti. Začalo to cenou, kterou anglický parlament vypsal za nalezení metody, jak


stanovit zeměpisnou délku na moři. Bylo jasné a dávno známé, že prosté řešení problému by bylo vytvořit dostatečně přesné časoměry. První, kdo se o to pokusil byl *John Harrison*, který v letech 1735 až 1754 vytvořil tři podivné velké přístroje, které však ukázaly výsledky nečekaně dobré. Byly to ohromné hodiny, vážící kolem 40 kg, a jako oscilátor kývaly dvě páky se závažími a pružinami jako na obr. 33. Pak však r. 1761 vytvořil stroj



Obr. 279.

malých rozměrů, po všech stránkách odlišný, který po plavbě trvající 156 dní měl chybu jenom 54 sek. Stroj měl průměr asi 130 mm, byl neobyčejně pracný ve výrobě, a hodinář Kendall podle něho zhotovil stroje další. Následovala nechutná pře Harrisona s úřady a Harrison dostal cenu již jako stařec. Druhý byl *T. Mudge*, jehož stroj šel ještě lépe, dokonce neuvěřitelně dobře, jak ukazuje obr. 279, ale i tento chronometr byl příliš složitý a drahý pro všeobecné upotřebení na lodích. Správné řešení podal Arnold, jehož krok jsme popsal, a vývoj dovršil *Thomas Earnshaw*, který kolem roku 1790 dal námořnímu chronometru rozměry a konstrukci, od které se moderní stroje odchylují jen v malých detailech. Přibližně v téže době pokusili se o řešení *Pierre Leroy*; jeho krajan *F. Berthouard* vytvořil chronometrový krok a několik strojů, které sice dobře šly, ale byly ještě veliké, těžkopádné a hlavně nákladné.


Dnešní chronometr je hodinový stroj, který má prů-




Obr. 280.

měr asi 80 mm, a je opatřen pérovníkem, který pohání stroj přes řetizek a šněka. Krok je chronometrový, až na nečetné výjimky typu pružinového, jako na obr. 199. Setrvačka, která má rozměry asi jako v příkladě 4, je velmi pečlivě kompensována; dříve se hojně užívalo zminěných kompenzaci sekundárních, dnes převládla setrvačka Guillaumeova ve spojení s válcovým vlásenkem z oceli nebo z paladia. Vlásek nemá regulační ručku a reguluje se závažíky, jak popsáno v kapitole VIII. Doba chodu starších chronometrů byla asi 56 hodin a všechny měly ukazatele nahoru na číselníku, který ukazoval stupeň natažení péra. Dnes užíváme i chronometrů osmidenních;

stroj není o nic složitější, jenom převod mezi pérovníkem a minutovým hřidelem je větší, a mnohem větší pérovník má větší počet otáček (samořejmě



Obr. 281.



Obr. 282.

určený stavitkem). Uspořádání dvoudenního chronometru je na obr. 280, kde jsou zapsány počty zubů. Pohled na stroj moderní (Hamilton) je na obr. 281, kde je vidět pérovník a šněka, a obvyklé umístění setrvačky vně stroje. Setrvačka byla popsána v kapitole VII., obr. 123. Vlásek je samozřejmě ze slitiny podobné elinvaru a má obvyklou formu válcovou; zajímavé je upevnění vlásku uklínovanými svorkami tvaru U, místo obvyklého upevnění kuželovým kolíčkem (obr. 282).

Stroj chronometru je vždy uzavřen v těžkém masivním kotli, který je Kardanovým závěsem zavěšen v dřevěné skřínce; stroj zůstává tedy ve vodorovné poloze při všech pohybech lodi. Provedení celého stroje je přirozeně velmi přesné a pečlivé, ale je zajímavé, že obvykle jen stoupací kolo (a ovšem setrvačka) jsou uloženy v kamenech.

Přesnost těchto strojů je vynikající, kompenzace výborná (zejména s moderními vlásy); nejlepší exempláře mají průměrnou variaci 0,05 až 0,1 s/d. Rovněž trvanlivost je obdivuhodná a bylo referováno o strojích, které po 50 letech chodu nejevily téměř žádné opotřebení. Pro zajímavost uvádím přehlednou tabulkou chronometrů dvoudenních a osmidenních:

Chronometr		starý 2 d.	nový 2 d.	nový 8 d.
průměr stroje	mm	73	83	89
objem pérovníku	cm ³	11,3	18,4	45,5
moment péra	g/cm	2050	3900	5400
průměr setrvačky	mm	28	32 ½	29
váha setrvačky	g	5,8	11,0	9,3
poloměr setrvačky	mm	13,2	14,9	13,7
amplituda	stupňů	240	235	225
průměr stoup. kola	mm	12,2	13,7	12,7
délka zarážky (ke kameni)	mm	13,2	13,7	13,5
úhel impulsu	stupňů	43,3	43,3	
ozubená kola	počet zubů	90—90—80—80	144—90—80—80	
pastorky	počet zubů	14—12—10—10	12—12—10—10	
otáček šneka		8 ³ / ₄	16	

Pozn. Číslice týkají se anglických chronometrů. Starý chronometr je asi z r. 1890.


Kapesní hodinky

První kapesní hodinky byly neforemné a tlusté stroje s vřetenovým kroužkem, o němž víme, že za mnoho nestojí, a který bezpodmínečně vyžadoval pohon řetízkem a šnekem. Dnešní stroje jsou daleko menší, šnek a řetízek (ještě v minulém století užívaný pro přesné strojky) dnes úplně vymizel, když se regléři naučili, jak dosáhnout dostatečného isochronismu systému setrvačka—krok. Celková úprava hodinkového stroje je patrná na obr. 283. Základem je poměrně silná mosazná deska, obrysu kruhového, ale jinak nejrůznějším způsobem vrtaná a vyhlubovaná. Různým způsobem je řešeno upevnění ložisek pro hřídele. Jedna krajní možnost je dát všechna ložiska na druhou kruhovou destičku, spojenou sloupky s deskou základní. To se dříve hojně dělalo, a najdeme podobné provedení dnes v menších i větších strojích, jako jsou budíky, stolní hodiny a pod. Druhým extrémem byl můstek pro každý hřídel, jako na obr. I 86, I 87. Tato montáž je daleko pohodlnější pro rozebrání stroje, ale dražší, a vyžaduje přesnou výrobu, mají-li osy hřidel vytít rovnoběžně. Dnešní praxe neužívá ani jednoho ani druhého extrému, nýbrž kompromisů, které jsou přehledně znázorněny na obr. 284.


Doba kyvu setrvačky je dnes zpravidla $\frac{1}{5}$ sek. V minulosti, zvláště v hodinkách s krokem chronometrovým a duplexním, bývala doba kyvu také

0,25 sek, v kapesních chronometrech někdy $\frac{1}{6}$ sek. Počty zubů v dnešních hodinkách jsou udány v obr. 283 a v přehledu na obr. 285. Setrvačka je dnes vždy v úrovni ozubených koleček, kdežto dříve bývala umístěna nad hodinovým strojem (jestliže hodinky ležely číselníkem vespod). Toto umístění setrvačky se udrželo jenom u námořních chronometrů, kde je dostatek místa, zejména výšky, kdežto u kapesních hodinek nutno místem šetřit.

Móda tenkých hodinek, která rádila již jednou, žádá i dnes malou výšku stroje, a konstruktér je nucen stla-



Obr. 283a.




Obr. 283b.

čovat rozdíly často proti požadavkům technickým. Výsledkem jsou přemáhané pružiny hnací, příliš malé délky hřidel, zejména hřidele kotvy (kterou překrývá velká setrvačka) a zvýšené nebezpečí, že vlivem malých chyb mohou některé součástky při pohybu (zejména vlásek) škrbat o jiné součástky; mohou tím vzniknout poruchy chodu nebo selhávání, které často dělají starost svědomitému hodináři.

Jakost stroje, třebaže uspořádání je ve celku skoro standardní, kolísá podle ceny hodinek. Na trhu jsou nejpřesnější kotovové chronometry, dále hodinky dobré kvality známých a renomovaných značek (Oméga, Movado, Zénith, Longines, Shaffhausen a j.), pak různé jakosti označené i anonymní, na nejnižším stupni pak stojí lacné hodinky americké, jichž provedení je neuvěřitelně hrubé, ovšem také cena neuvěřitelně nízká; před válkou na př. 80 centů (tyto lacné stroje nestojí za opravu, poněvadž pouhě vyčištění by vyžadovalo několikrát víc času než výroba hodinek v továrně). Naproti tomu byly poměrně solidně provedeny známé rozkopfsky, třeba že měly jednoduchý krok dle obr. 227.

Znázornit konstrukci hodinek by vyžadovalo řady výkresů. Čtenáři mohu doporučit, aby sehnal někde staré hodinky, kterých není škoda, a demontáží

třeba neodbornou se přesvědčil o detailním provedení; má-li známého hodináře, má možnost si prohlédnout stroje různé velikosti, různého stáří a různé jakosti. Není úplně správné posuzovat jakost hodinek podle počtu rubínů, poněvadž jenom dobrý rubín a dobře udělané rubínové ložisko je lepší než ložisko z tvrdé mosazi. Není proto katastrofální znehodnocení hodinek, musí-li hodinář z nedostatku kamenů zasadit ložisko mosazné. Normální počet rubínů v dobrých hodinkách je 15 : 4 pro setrvačku, impulsní kámen, 2 zuby kotvy a po páru rubínů pro uložení kotvy, stoupacího kola, sekundového kola a kola předchozího. Dnes minutový hřídel málokdy dáváme do kamenů, zato v jemných hodinkách najdeme krycí kameny v uložení kotvy a stoupacího kolečka.



Obr. 284.


Kapesní hodinky se dříve natahovaly klíčkem, který se prostrkoval otvorem ve spodním víčku pouzdra. Nebylo to pohodlné, stroj byl nevalně chráněn před prachem, klíček se mohl ztratit. Pak se zkoušely různé, někdy podivné způsoby natahování bez klíčku, ale nakonec se ujalo dnešní natahování korunkou, která je umístěna v závěsném kroužku hodinek. Převod mezi korunkou a pérovničkem je vždy jednosměrný, nejčastěji spojkou se šikmými zuby, která přeskakuje, když korunkou točíme zpět. Korunkou také řídíme ručky, jestliže nehtem stlačíme malé tlačítka nebo korunku povytáhneme. Průchod hřidele korunky pouzdrem je často místo, kudy může prach ke strojku.

Hodinky nejmenších rozměrů, náramkové a dámské, mohou být uspořádány podle obr. 283, jenom v menších rozměrech. Často se setkáváme s hodinkami tvaru obdélníku. To dělá sice nesnáze ve výrobě pouzder, od nichž se dnes vyžaduje dokonalá těsnost (dokonce i vodotěsnost), ale pro dispozici stroje je tento tvar celkem výhodný. Nevýhoda malých strojků, malé rozměry setrvačky, dá se zmírnit, jestliže se stroj uspořádá tak říkajíc ve dvou

pér	2	3	4	5	6
min	80	80	96	96	80
sek	10	10	12	12	10
st.k.	72	75	75	75	75
sek	9	10	10	10	10
st.k.	70	60	80	75	70
sek	7	6	8	8	7
st.k.	15	15	15	16	15

Obr. 285.

patrech, jak to dělá firma Audemars, Piguet et Cie; tak je možno dát setrvačce a kroku rozumnější rozměry. Příliš malé rozměry stroje nejsou výhodné pro přesnost chodu. Jednak se rychle zmenšuje moment setrvačnosti setrvačky a uplatňuje se relativně daleko více vliv oleje, jednak drobounké součástky nemohou být provedeny se stejnou relativní přesností, jako součástky větší. Optimum, zdá se, je velikost normálních nebo spíše větších



Obr. 286.

kapesních hodinek pánských. Větší rozměry nemají ani nejpřesnější kapesní chronometry. V hodinářství se udávají průměry strojků ještě v pařížských čárkách; převod čárek na mm čtenáři usnadní stupnice na obr. 286. Je pozoruhodné, a je důkazem velikého pokroku výrobní techniky i regláže, že s malými strojkami, průměru pod 25 mm, bylo dosaženo přesnosti, jakou neměly kapesní chronometry před půl stoletím. V jedné soutěži takové hodinky (značky Rollex) měly střední odchylku 0,25 s/d. Kromě hodinek s obyčejným natahováním se v poslední době znova objevily (tentokrát již z hromadné výroby) hodinky náramkové, které se natahují automaticky. Uvnitř hodinek je setrvačná hmota ve tvaru zatižené páčky nebo velkého setrvačníku, tažená pružinou nebo vláskem do střední polohy. Pohyby hodinek tato hmota nesleduje okamžitě, a tím vzniká relativní pohyb, který se přenáší západkou na malou rohatku a dále potřebnými převody na pérovniček. Je-li pero nataženo, začne klouzat kluzná spojka, umístěná někde v převodu.

V minulosti se hojně užívalo hodinek bicích, „repetovacích“. Po stisknutí knoflíku zvláštní bicí strojek odbíl čtvrti a celé hodiny; dokonce byly hodinky, které oznamovaly minuty. Byly to zajímavé, vtipné řešení, a ovšem nákladné mechanismy, které jsou zbytečné dnes, kdy máme veřejné osvětlení a kdy můžeme ručky a číselník učinit viditelnými svítělkující barvou. Některé firmy uvedly znova na trh hodinky s kalendářem. Takový kalendář by bylo jednoduché ústrojí, nebýt toho, že měsíce jsou nestejně dlouhé. Tím se převody komplikují, zejména chceme-li, aby mechanismus bral v úvahu i přestupné roky.

Jiné přenosné hodiny

Malé kyvadlové hodiny stojací mají jednoho nepřitele: uklizení. Prudký pohyb stačí úplně k zničení pružinového závěsu kyvadla. Starí francouzští mistři tomuto nebezpečí čelili způsobem jednoduchým a drastickým; montovali hodiny na mohutné (a podle panující módy zdobené) stojany, které vážily několik desítek kilogramů. Stejně chouloustivé jsou hodiny roční, o nichž byla zmínka v kapitole IV. Není-li možno hodinám zaručit nehybnost, je celkem lépe dát jim setrvačku. V hrubším provedení a se setrvačkou nekompensovanou je přesnost menší než s kyvadlem. Dnes je situace lepší, neboť k laciné hladké setrvačce můžeme dát elinvarový vlásek a dosáhnout uspokojivé přesnosti.

Hodiny se setrvačkou se vyrábí v různých kvalitách a v různých pouzdrách a skříních. Na počátku žebříčku je obyčejný budík, od něhož ani velkou přesnost nežádáme, poněvadž jej stejně každý večer natáhneme a nařídíme. Povážlivější je, že v mnohých pěkných, ozdobných a i nákladných skříních často najdeme stroj typu a kvality budíkové. Vyrábějí se však také pěkné hodiny s dobrým strojem, zejména ve Švýcarsku. Krásné byly malé stojací hodiny Lecoultré, Wyler a j.; mezi dvěma skleněnými deskami bylo vidět přesný stroj, který odpovídal strojku kapesních hodinek, ale všechny hřídele byly v přímce nad sebou, setrvačka nejvýše. A na nejvyšší místo žebříčku patří hodiny Mercer: osmidenní chronometrový stroj se šnekem a s velkou setrvačkou ve vodorovné poloze nahoře na stroji.


XII. Elektrické hodiny

Elektřiny lze užít v hodinářství trojím způsobem. Jeden způsob byl již probrán; je to elektrické natahování mechanických hodin, a elektřina má zde službu jen pomocnou. Za druhé je možno pohnát kyvadlo hodin elektricky, a to jsou samostatné elektrické hodiny v užším smyslu. Za třetí můžeme použít elektřiny k synchronisaci hodin a k pohonu hodinových číselníků, které jsou řízeny ústředními, mateřskými hodinami mechanickými nebo elektrickými.


První elektrické hodiny

Prvním průkopníkem byl hodinář *Alexandr Bain*, který sestrojil elektrické samostatné hodiny kolem r. 1843, to jest v době, kdy jsme ještě ani neměli pořádné elektrické článsky. Tehdy vznikl spor o prioritu s *Wheatstone*m, který pro Bainu dobře nedopadl; dnes ovšem dáváme za pravdu chudému hodináři proti věhlasnému profesoru, a uznáváme, že Bainovo řešení bylo také mnohem lepší nežli Wheatstoneovo. Bainovo kyvadlo (obr. 287) nese dole permanentní magnet, který se pohybuje mezi dvěma solenoidy. Na kyvadle je kolík, který naráží v blízkosti krajních poloh na posuvný kon-

taktní můstek a ten spojuje proud vždy po celou dobu, kdy kyvadlo se pohybuje doprava. Přitom pravý solenoid přitahuje, levý odpuzuje permanentní magnet; systém tedy je, jak říkáme, polarisovaný. Bainův kontakt za mnoho nestál, poněvadž byl můstek lehký, a pak kontakt nebyl spolehlivý, nebo byl můstek důkladný, a pak nepříznivě ovlivňoval kyvadlo.



Obr. 287.




Obr. 288.

Tento rozpor se táhne celým vývojem elektrických hodin. Je nutno uvážit, že dělat kontakt je v podstatě hrubá operace, která vyžaduje sílu, má-li být kontakt trvale spolehlivý. Má-li tuto práci konat kyvadlo, jde to vždy na útraty přesnosti hodin. Byla vymyšlena na sta různých kontaktních zařízení, ve snaze dosáhnout dobrého kontaktu a přitom nevyžadovat od kyvadla mnoho práce. Nelze říci, že tato snaha byla vždy úspěšná; obrovská většina těchto vynálezů nejenom zmizela v propadlišti, ale také přispěla k nedůvěře k elektrickým hodinám. Mnohá z těchto řešení jsou však velmi zajimavá a jako ukázkou jich několik uvedeme.


Systémy s kyvadlovým kontaktem

Na obr. 288 jsou hodiny *Gosselinovy*. Lehká kontaktní pružina na kyvadle uzavírá proud, který jde přes elektromagnet a počítací číselník, a paralelně také přes solenoid. Uzavřením proudu poskočí počítadlo a zá-


roveň elektromagnet přitáhne kotvu a přeruší odbočku k solenoidu. Impuls je krátkodobý; jeho velikost závisí na napětí baterie, ale také trvání jeho závisí na napěti. Je-li napětí větší, kotva je přitažena rychleji a impuls je



Obr. 289.



Obr. 290.




Obr. 291.

kratší; tak lze dosáhnout jisté automatické regulace amplitudy. Poněvadž je tu jediný solenoid, tyč na kyvadle může být z měkkého železa (systém nepolarisovaný), ale účinnost je větší s permanentním magnetem.


Zcela podobné pružiny kontaktní je užito v hodinách Zénith, obr. 289. Impuls však dává drátek 1 napjatý mezi rámem stroje a krátkým ramenem páčky 2. Po uzavření kontaktu se drátek ohřeje a prodlouží. Tyto střídavé změny délky by ovšem nemohly dávat impuls, kdyby se délky okamžitě. Ve skutečnosti drátek má velikou tepelnou setrváčnost, změny délky se opoždějí, a tímto zpožděním vzniká impuls asi tak, jako u Rieflera vznikal impuls opožděným přezazováním kotvy. Drátek je napájen přes transformátorek

ze sítě, a z toho je již vidět, že nejde o hodiny pro nějakou odpovědnou službu. Kontaktní pružina vyvolává poměrně značné a nezádoucí tření, proto někteří této pružině dávali tvar pružné obroučky, jak ukazuje obr. 289b.

Na obr. 290 je řešení Lippmannovo. Systém je polarisovaný, a solenoidy dostávají (s pomocí kontaktní pružiny, která se pohybuje mezi dvěma kon-



Obr. 293.



Obr. 294.

taky) střídavě proud, který nabijí kondensátor, a pak proud, kterým se kondensátor vybije. Úmyslem bylo dosáhnout konstantního impulsu, poněvadž množství elektriny je určeno kapacitou kondensátoru; ovšem proměnlivý odpor lehkého kontaktu tuto snahu může paralysovat.


Na obr. 291 jsou hodiny, které sestrojil Féry a které kdysi byly výtány jako realisace volného kyvadla. Je to polarisovaný systém, a kontakty dívají pomocné kyvadlo 2. Hlavní kyvadlo 1 nese podkovový magnet, jehož jedno rameno zasahuje do solenoidu a druhé do masivního měděného prstence, který tvoří čočku pomocného kyvadla. Impuls je možný proto, že pomocné kyvadlo se opožduje za hlavním. O volnosti kyvadla nelze mluvit, protože je lhostejně, zda kyvadlo dělá kontakty samo nebo činí-li tak nepřímo přes kyvadélko pomocné. Druhá kontaktní pružina 3 uzavírá proud baterie, který pohání sekundové a hodinové počítadlo s číselníkem, jak to činil již Bain.

Místo kontaktní pružiny, která ovlivňuje kyvadlo vždy nepříznivě, lze užít pohyblivého jazyčku, který nakrátko brnkne o kontakt, když kyvadlo prochází střední polohou. Jazyček může působit jednostranně, jako na obr. 292, je-li konec jazyčku s jedné strany vodivý, s druhé nevodivý. Holden užil jazyčku působícího oboustranně, jak ukazuje obr. 293. Pevný kontakt je ze dvou částí od sebe izolovaných a střídavě zapíná jednu nebo druhou


baterii, takže solenoid upevněný dole na kyvadle dostává proudové nárazy střídavého směru. Systém je tedy polarisovaný a solenoid se pohybuje v magnetickém poli dvou podkovových magnetů.

Hodiny na obr. 294 mají kontakt ovládaný permanentním magnetem, upevněný na kyvadlové tyči. Impuls je zde diferenciální, jako u kroků, které jsme popsali v kapitole VIII. Potřebná diference vzniká tím, že magnet při jisté výchylce kyvadla přitáhne kotvu, ale pustí ji při výchylce menší.


Dnes máme k disposici spinače rtuťové, které jsou spolehlivé a vyžadují sílu, která je jenom zlomek toho, co vyžaduje rovnocenný kontakt pevný. Toho využil Guillet pro svoje hodiny na obr. 295. Rtuťový spinač (nakreslen schematicky) uzavírá proud jednak pro počítadlo jednak



Obr. 295.



Obr. 297.



Obr. 298.


pro impuls. Impulsní proud je uzavírán a přerušován přesně ve střední poloze kyvadla. To by pro impuls obvyklým způsobem nevyhovělo; proto jsou solenoidy zapojeny přes transformátor, ve kterém vznikne spojením proudu krátký náraz v jednom, přerušením v opačném směru. Systém je polarisovaný, ovšem síla impulsu opět záleží na napětí baterie.

Elektrického pohoru bylo užito také pro hodiny se setrvačkou. Několik podobných strojů je již na trhu a jeden z nich je na obr. 296. Na hřídeli setrvačky je malá kotvička 1 na kterou působí elektromagnet. Kontakt dává jazýček 2, který je pružinou 5 držen ve střední poloze. Jazýček je ovládán šikmým křidélkem 3, které při pohybu ve směru šipky jazýček skloní dolů, při pohybu opačném nahoru. V obou případech nastane vodivé spojení mezi jazýčkem a křidélkem; proud však může projít jenom když jazýček je zdvižen, při stlačení je jazýček odisolován kamenem 4, zasazeným do jazýčku. Proudový okruh tvoří baterie, elektromagnet, vlásek setrvačky a její hřídel, křidélko, jazýček a pružina 5. Setrvačka nese pružinku 6, která při každém druhém dílu úsečně otočí rohatkou 7, a ta pohybuje přes ozubené převody rukami hodin. Impuls je krátkodobý, zcela správně ve střední poloze a hodiny skutečně dobře jdou. Slabým místem je tenký količek na jazýčku, který se třením a účinkem proudu poměrně rychle opotrebi.

Krátkodobý kontakt v blízkosti střední polohy může dávat také pružina 3 na obr. 297. Količek 1 na setrvačce naráží na tuto pružinu, ježíž šikmý konec je s jedné strany isolován vložkou 2. Kontakt je opět krátkodobý a jednosměrný. Kontaktní pružinu můžeme udělat také jako na obr. 298. Pružina je nalevo zakotvená a je opřena kontaktem 1. Palec na hřídeli setrvačky brnká o tuto pružinu tak, jak jsme to viděli na „zlatém péru“ chronometrového kroku. Kontakt je jednosměrný, poněvadž při pohybu setrvačky ve směru šipky je proud okamžitě přerušen tím, že pružina se oddálí od kontaktu 1.


Hippův kontakt

Všecky předešlé systémy měly společné to, že impuls byl dáván při každém kyvu nebo při každém druhém kyvu a jeho velikost závisela na napětí baterie. Kontakty nemohly být energické, aby neměly příliš velký vliv na kyvadlo. Z tohoto rozporu se elegantním způsobem dostal M. Hipp, který již r. 1842 připadl na systém po všech stránkách dokonalejší. Hipp dává




Obr. 299.

kyvadlu impuls jenom občas, a to když amplituda kyvadla klesla pod určitou hodnotu, danou nastavením kontaktního ústrojí. V provedení podle obr. 299 nese kyvadlo kotvu z měkkého železa 1, na kterou působí elektromagnet 2. Proud se spojuje mezi pružinami 3 a 4, z nichž horní nese kovový špalíček se zářezem. Na kyvadle je lehce otáčivé křídélko 5, které se otírá o špalíček, dokud




Obr. 300.



Obr. 301.

je amplituda veliká. Klesne-li amplituda pod určenou mez, křídélko již nevyklouzne přes hranu špalíčku, a při návratu kyvadla sjede do rýhy špalíčku; při dalším pohybu se jazýček vzepře, a tím stlačí pružinu 3 do kontaktu s pružinou 4. Tato hra se opakuje v intervalu, který závisí na napětí baterie; Hippův jazýček se tedy přizpůsobuje automaticky proměnlivému napětí baterie. Amplituda kyvadla ovšem není konstantní, neboť její minimální hodnota je dána, maximální hodnota závisí na napětí baterie; průměrná amplituda kyvadla trochu vzrůstá s napětím baterie. Konstruktivní provedení se dělá různě. Často je jazýček na kontaktní pružině a špalíček s rýhou na kyvadle (obr. 300). Místo dvou pružin je možno dát pružinu jedinou, která pak nese špalíček uprostřed jako na obr. 301. Aby se omezilo jiskření, které je nepřítelem každého kontaktu, připojí se paralelně ke kontaktu kondensátor,




Obr. 302. Malé Hippovy hodiny. Pod číslovaným je vidět kontaktní zařízení podle obr. 299, pod ním je elektromagnet.

jako na obr. 299, eventuálně se s kondensátorem zapojí do série odpor, aby se tlumily vysokofrekvenční kmity, které při přerušení vznikají. Kapacita kondensátoru bývá asi $0,5 \mu\text{F}$, odpor bývá kolem 100Ω . Na obr. 300 je jiskra tlumena tím, že bezprostředně před přerušením proudu pružina 1 dosedne na kontakt 2 a tím se připojí do série s elektromagnetem odpor 3. Tato opatření nemohou úplně potlačit jiskru, ale zmenší její intenzitu podstatně; vhodné hodnoty kapacity a odporu je nejlépe vyzkoušet prakticky. Někdy se užije pouhého odporu, zapojeného paralelně ke kontaktům. Hippovo kyvadlo je spojeno se západkou, která pohání přes rohatku ručky; takové hodiny vidíme na obr. 302.


Hippův systém se v praxi osvědčil výborně. Kontakt, protože je jen občasný, může být energický a tedy spolehlivý; rušivý vliv na kyvadlo není veliký, poněvadž je občasný a ne daleko od střední polohy kyvadla. Bylo postaveno množství hodin s kyvadly sekundovými i půlsekundovými, které jdou spolehlivě a dobře. Firma Hipp, Favarger et Cie postavila dokonce hodiny precisi ve vzduchotěsném závěru, které daly lepší výsledky než tehdejší hodiny mechanické s Grahamovým krokem. Sila impulsu je neomezená, a Hippovým kyvadlem proto lze pohánět i veliký stroj věžní. Dnes místo kontaktů můžeme užít rtuťového „prasátka“, které dáme jednoduše na malou páčku, na niž působí Hippův jazýček.

Hodiny Ato a Favre — Bulle

Elektricky poháněné kyvadlo často s pomocí západky pohání hodinový stroj, i je na snadné myšlenka, použít tohoto podávacího ústrojí, aby obstarávalo kontakty. To je řešení francouzských hodin „Ato“, které s půlsekun-




Obr. 303.




Obr. 304.

dovým kyvadlem dávají obdivuhodné dobré výsledky. Jak je vidět na obr. 303, invarové kyvadlo nese západku 1, která podává desetizubou rohatku 2. Místo zpětné západky je skleněný váleček na jednom rameni lomené páčky 3, jejíž druhé rameno obstarává kontakt. Páčka je na rohatku tlačena vláskem, který zároveň přivádí proud. Kontakt s ploškami ze zlata a z platiny uzavírá proud baterie přes solenoid 4. Solenoid přitahuje ohnutý tyčový magnet 5; proud je spojen vždy po dobu asi 0,1 sek, když kyvadlo prochází střední polohou. To znamená, že impuls je zase závislý na napětí baterie. Ale magnet 5 při pohybu kyvadla indukuje vířivé proudy v masivním prstenu 6; poměry, t. j. časování impulsu, trvání kontaktu, útlum způsobený válečkem 6, byly



Obr. 305.



Obr. 306.

vyzkoušeny tak, že doba kyvu je poměrně nezávislá na napětí baterie. Z obrázku je vidět, že časování i hloubku záběru západky lze seřídit rektifikačními šroubkami, právě tak jako trvání kontaktu. Zajímavá je také matka 7, kterou se dá kyvadlo regulovat. Hodiny Ato, které v Německu vyrábí v licenci známá továrna Junghans, s půlsekundovým kyvadlem, jdou tak dobře, že pařížští hodináři jich užívají jako normálu pro regláz hodinek. Prof. Schneider udává, že jeho hodiny mají průměrnou variaci jen asi 0,25 s/d. K pohonu slouží velký suchý článek se vzduchovou depolarisací, který vydrží mnoho let.


Hodiny Favre-Bulle jsou na obr. 304, na němž vidíme, že čočku kyvadla tvoří velký solenoid. Kyvadlo količkem 1 uvádí do pohybu vidličku 2 zcela tak, jak jsme viděli na kotvovém kroku kapacitních hodinek. Vidlička s pomocí západek 3 a 4 postrkuje vodorovnou (se strany ozubenou) rohatku, která šnekem pohání ručky. Táž vidlička obstarává i jednostranný kontakt, poněvadž její pravá polovina je z izolačního materiálu. Solenoid prochází pevným tyčkovým a zahnutým magnetem 5, který je zajímavý tím, že má jeden pól uprostřed a opačné póly na konci. Tyto hodiny jdou rovněž dobré a jsou zejména ve Francii velmi rozšířeny. Jako u hodin Ato, intensita proudu je velmi malá, rádu 1 mA, takže kontakt je málo zatížen a je spolehlivý.

Na obr. 305 je příklad, jak podávací zařízení hodin se setrvačkou může dávat kontakty. Raménko 1 na setrvače brnká o páčku 2, která funguje jako pružina na obr. 298. Při pohybu setrvačky ve směru šipky se páčka 2 nadzdvihne, tím zdvihne i páčku 3, která pak západkou 4 postrčí rohatku 5. Kontakt je opět jednostranný a nevyžaduje žádnou zvláštní práci od setrvačky, póněvadž páčku 2 je nutno zdvihnout tak jako tak.


Elektrický impuls konstantní

Dobré výsledky dávají systémy, které jsou obdobou kröku Garnierova. Na obr. 306 vidíme zařízení, které úplně odpovídá konstrukci Cunynghamové na obr. 163, ale návrat obstarává kotva elektromagnetu 1. Když impulsní páka 2 (která kamenem 3 působí na kolečko 4 na kyvadle) skončila impuls, její kratší rameno dosedne na kotvu elektromagnetu a uzavře proud, zcela tak, jak jsme viděli na obr. 245. To, co bylo řečeno o spolehlivosti kontaktu Hope-Jonesova, platí v plné míře i zde. Poněvadž impuls je dán při každém druhém kyvu, impulsní páčka vychází lehká a pro kontakt je k dispozici nevelká síla. Je jasné, že napětí baterie nemá žádný vliv na velikost impulsu, stačí, je-li dost velké, aby páku vydalo do výchozí polohy.

Daleko lepší a pevnější kontakt můžeme dostat, jestliže se po příkladu



Obr. 307.



Obr. 308.

Hippovu rozhodneme pro *impuls občasný*. V tom případě můžeme užit mechanismu podobného předešlému, ale impulsní páku nebude uvolňovat kyvadlo, nýbrž (každých 30 nebo 60 sek) počítadlo tímto kyvadlem poháněné. Z četných konstrukcí uvádím provedení Hope—Jonesovo, které dalo výborné výsledky a které, jak uvidíme, hráje důležitou úlohu v nejpřesnějších hodinách Shorttových. Kyvadlo na obr. 307 pohání západkou *B* rohatku *C*, která má 15 zubů a při každé otáčce (t. j. každých 30 sek) raménko na hřídeli rohatky na krátko odtlačí zarážku *K*. Tím se uvolní impulsní páka *G*, otočná kolem osy *F*. Páka *G* nese otáčivý váleček *R*, který dosedne na paletu *J*, upevněnou na kyvadlové tyče *P*. Váleček *R* sklouzne po šikmém a zakřiveném ploše palety, tím dá kyvadlu impuls, a svislé rameno páky *G* pak narazí na kotvu *A* elektromagnetu; tím se spojí proud a elektromagnet vrátí impulsní páku do výchozí polohy. Do zubů rohatky zasahuje zpětná západka *L*, jejíž konec nese otočný váleček. Zajímavé je zařízení, kterým lze vynechat některý kontakt nebo naopak způsobit kontakt při každém druhém kyvutu. K tomu je páka *M*, která západku *B* bud oddálí ze záběru s rohatkou, anebo zdvihne ještě výše, aby při každém druhém kyvutu odtlačila zarážku *K*. S elektromagnetem je možno zapnout do série velký počet minutových číselníků, popsáný mechanismus pak představuje mateřské hodiny. Zmíněnou páčkou *M* lze tyto číselníky libovolně urychlit nebo zpomalit, což má význam na př. při přechodu do letního času. Tento systém vyrábí firma *Synchronome* pro časové ústředny továren, bank a pod. Stejně rozšířen, zejména v Anglii, je systém „*Pulsynetic*“, v zásadě podobný.


Tento pohon kyvadla představuje velmi spolehlivý spinač pro minutové číselníky, ale také výborně jdoucí hodiny. Pisatel má hodiny své výroby, kde impulsní systém je podobný, a jejich chod bude uveden jako příklad v kap. XIV. Ovšem pro hodiny nejpřesnější se systém nehodí, poněvadž kyvadlo musí pohánět počítací rohatku; jak bylo uvedeno v příkladě 14, taková rohatka i při nejsubtilnějším provedení spotřebuje stejně velkou práci jako kyvadlo samo. Tato spotřeba práce by sama nevadila, vadí však, že spotřeba kolísá, poněvadž kolísá tření.

Větší volnost dává kyvadlu systém, rovněž *Hope-Jonesův* na obr. 308. Impulsní páka i elektromagnet odpovídají obr. 307. Rozdíl je v tom, že zarážka *I* je ovládána elektromagnetem, který dostává proud přes kontakt *2*, řízený počítací rohatkou *3*. Tuto rohatku postrčí každou druhou sekundu elektromagnet *4*, který dostává proud z baterie přes spinač *5*. Pružina spinače *5* tvoří kotvu pro malý magnet *6* na kyvadlové tyče *7*; při průchodu kyvadla střední polohou je pružina přitažena a elektromagnet *4* postrčí rohatku. Každých 30 nebo 60 sek kolíček na rohatce uzavře kontakt a zarážka *I* uvolní impulsní páku. Spinač *5* je ve skleněné trubce, která obsahuje vodík a je zatavena; kontakt je proto trvanlivý a snese proud řádu 0,1 A. Tento spinač spotřebuje asi stejně velkou práci jako nejjemněji provedená rohatka, a odpory jeho je neproměnný tak dalece, jako neproměnný je magnet *6*. Dlužno dodat, že podle tvrzení samého *Hope-Jonesa* tento systém nebyl právě úspěšný.

Elektrický impuls diferenciální


Základní myšlenku diferenciálních kroků lze velmi jednoduše realizovat s pomocí elektromagnetu. To provedl již v r. 1854 *Froment*, jehož pohon kyvadla je na obr. 309. Na kyvadle je vodorovné rameno *1*, které při každém druhém zdvihu narazí na impulsní páku *2*, která má přesně stejnou funkci jako na př. kyvadélka kroku na obr. 165. V klidu páka *2* spočívá na kotvě *3* elektromagnetu *4*. Narazi-li rameno *1* na páku *2*, uzavře se proud, elektromagnet přitáhne kotvou *3*; impulsní páka, které se to netýká, jde s kyvadlem. Při návratu impulsní páky je zastavena kotvou, která nyní má polohu nižší. Ten-to rozdíl v dráze impulsní páky nahoru a dolů, násoben vahou páky, je práce, kterou dostalo kyvadlo. Když impulsní páka dosedne na kotvu, rameno *1* pokračuje v pohybu, a

tím je přerušen proud; kotva *3* se vrátí na svůj doraz a zvedne impulsní páku. Impuls je konstantní, naprostě nezávislý na napětí baterie. Slabým místem je styk mezi ramenem *1* a impulsní pákou, poněvadž tam nastává jisté malé tření, které úplně neodstraníme, ani když otočný bod impulsní páky hledíme ztotožnit s otočným bodem kyvadla. Toto tření lze zmírnit, jestliže místo kontaktního šroubkou *5* užijeme tenkého a pružného drátku



Obr. 309.

Obr. 310.



Obr. 311.

Obr. 312.

Fromentův systém byl mnohokrát později znova vynalezen a různě modifikován. Na obr. 311 je modifikace, kterou volil pro své hodiny (s křemenným kyvadlem a ve vzduchotěsném závěru) *Satori*.

Impuls dává svislá pružina, což ovšem na věci nic nemění; u nás K. Novák užil svislé zatížené páčky, uložené na hrotech. Na rozdíl od Fromenta se kontakt uzavírá mezi impulsní pákou a kotvou elektromagnetu; proud se tedy přeruší, když kyvadlo narazi na impulsní páčku. Podobnost obou systémů vynikne, srovnáme-li obr. 311 s obr. 312, kde je týmž způsobem na kresleno zapojení Fromentovo.

Fromentův systém byl zkoušen na více místech a výsledky nebyly stejné; jsou zprávy o zklamání, ale také o výsledech velmi dobrých (na př. Rawlings referuje o svých hodinách, které za měsíc kolisaly o $1 \div 2$ sek.). Jistá ne-

výhoda je v tom, že rozdíl drah, čili pohyb elektromagnetu, musí být velmi malý, jinak síla mezi kyvadlem a impulsní pákou je příliš malá pro spolehlivý kontakt. Spotřeba práce kyvadla je, jak víme, asi $1,20 \text{ g cm/min}$, to jest pro dva kyvy $0,04 \text{ g cm/min}$. Je-li tlak impulsní páčky 2 g (a to je pro kontakt dost málo), vychází rozdíl drah $0,2 \text{ mm}$. Proto malé opotřebení dorazů a kontaktů může tuto malou dráhu relativně značně změnit, a tím ovšem změnit i velikost impulsu.

Na obr. 313 je konečně zajímavý pokus Chapmanův o realisaci kyvadla, které dostává impuls při každém druhém kyvu, aniž si o něj musí říkat. Impuls dává páčka, která však je vyvážena a proto je třeba

ocelové kuličky, sedící v kalíšku na konci impulsní páky. Po impulsu je páčka vyhozena elektromagnetem do původní polohy způsobem nám již známým. Přitom páčka vyhodí kuličku do výše, ta se odraží o plech a skutále se po dvou nakloněných plochách zpět do kalíšku. Rozměry jsou voleny tak, aby kulička do kalíšku spadla v okamžiku, kdy má začít nový impuls. Kyvadlo je tedy poměrně volné, není zatíženo počitadlem, ale je pochybné, zda okamžik, kdy kulička se vrací do kalíšku, je dostatečně přesný.


XIII. Elektrický přenos času

V této kapitole popíšeme, jak užíváme elektřiny, abychom zajistili souhlasný chod většího počtu hodin. To lze řešit trojím způsobem. První způsob je „sympathetická“ vazba: méně přesné hodiny jsou svázány s přesnějšími hodinami mateřskými tak, aby obě kyvadla kývala synchronně, i když ne v téže fázi. Druhý způsob je elektrické spojení libovolného počtu hodin


s mateřskými tak, že vedlejší hodiny jsou periodicky — nejčastěji každou hodinu — opravovány; oprava může být prosté posunuti minutové ručky na šedesátou minutu, je však možná i synchronisace dokonalejší, kde hodiny jsou současně automaticky přeregulovány na správnější chod. Za třetí, a to je způsob nejrozšířenější a snad prakticky nejdůležitější, mateřské hodiny vysílají každých 30 sekund nebo každou minutu proudový impuls, který posune minutovou ručku hodin podružných, čili sekundárních. Tyto hodiny ovšem jsou jen pouhými počitadly proudových impulsů.

Sympathetická vazba


Této synchronisace v nejužším a pravém smyslu se užívá na hvězdárnách (aby mateřské hodiny mohly být umístěny na nevhodnějším místě, které lze nalézt, na příklad ve sklepě) a všeobecně tam, kde potřebujeme hrubší práci, kterou nelze vyžadovat od precisního stroje. Od tohoto stroje žádáme pouze, aby dálval sekundové anebo dvousekundové proudové impulsy malé intenzity. Nejjednodušší zařízení kontaktní je páčka, která, jako na obr. 314, zasahuje do zubů stoupacího kola; tím je proud periodicky přerušován a spojován. Tento kontakt není valně přesný a jednotlivé intervaly mohou kolisat o dobrou setinu sekundy i více, jestliže hodiny mají krok jako Rießlerův, u něhož okamžik skoku stoupacího kola není určen jednoznačně polohou kyvadla. Hojně se užívá kontaktních zařízení ovládaných přímo kyvadly. Tak na obr. 315 kyvadlo pod závěsem nese příčku 1, která střídavě narazí na kontaktní páčky 2, 3. Tím ve vnějším okruhu prochází proud střídavého směru. Tento dvojitý




Obr. 313.




Obr. 314.



Obr. 315.



Obr. 316.




Obr. 317.

spinač lze zapojit různým způsobem. Můžeme použít jen jedné páčky pro synchronisaci podle obr. 314, a druhé páčky pro sekundové počítadlo. Zapojením podle obr. 316 dostaneme krátké sekundové kontakty téhož směru, a v okamžiku, kdy kyvadlo prochází střední plochou.

Zajímavý je kontakt Nušlův (obr. 317) jímž jsou opatřeny hodiny hvězdárny v Ondřejově. Ke kyvadlu je zachycena nit, napínaná pružinkou a nahoře přivázáná ke kývavému můstku; je to pouhá příčka, podepřená dvěma jehlami. Můstek se pohybuje mezi dvěma dorazy, které mohou dle potřeby sloužit za kontakty; funkce je zřejmá z obrázku. Pohyb můstku je úsečný, ale jeho okamžik není přesně dán polohou kyvadla, poněvadž záleží na malých změnách tření. Nušlův kontakt pracuje dobře, a určitou výhodou je to, že můstek na kontakty tluče. Je zajímavé, že chod hodin se přidáním tohoto jednoduchého mechanismu citelně nezhoršil.

Synchronisace kyvadla pak vypadá jako na obr. 314. Kyvadlo nese dole kotvu a trochu stranou je umístěn synchronizující elektromagnet. Theorie této vazby hodin je nesnadná, a byly vedeny spory o to, jak se má synchronisace zařídit, je-li nutný útlum kyvadla atd. Praxe ukázala, že synchronisace je vždy možná. Jdou-li sekundární hodiny o něco rychleji než mateřské, pak elektromagnet působí jako brzda. Jdou-li pomaleji, elektromagnet působí jako dodatečný impuls, zvětšuje amplitudu synchronizovaného kyvadla a pak je útlumu třeba. V krajním případě lze dosáhnout toho, že kyvadlo vůbec nemusí mít pohon a je udržováno v pohybu synchronizujícím proudem. Takto, s pomocí kontaktu obr. 317, prof. Nušl udržoval v pohybu elektrické hodiny typu jako na obr. 304, které ovšem sloužily jen za počítadlo. Otázka útlumu a cirkulární chyby byly řešeny tak, že kyvadlo blízko jedné z úvrati naráželo na lehounkou pružinu (jejíž tuhost byla stanovena pokusně).



Obr. 318.

Synchronisace periodickou opravou


Nejjednodušší způsob je, že proudový impuls projde elektromagnetem, jehož kotva jednoduše přivede minutovou ručku na nulu (impuls přichází po celých hodinách). Jde-li o větší hodiny, může tuto opravu provést zvláštní hodinový stroj, nebo malý elektromotorek, který je uveden v činnost synchronizačním impulsem. Daleko složitější záležitost je periodická oprava chodu hodin. Byla po-

dána řada řešení, ale málokteré pevně vyhovělo. Dobře pracuje mechanismus podle obr. 318, historicky zajímavý také tím, že s jeho pomocí E. J. Rudd realisoval 1898 první volné kyvadlo. Řízené kyvadlo *P* je ojničkou spojeno s malým kyvadlem *H*, jehož doba kyvadla je ředitelná způsobem známým již z obr. 76; toto řízení obstarává páka *D*. Synchronizační proud přitahne kotvu *B* elektromagnetu *A*, ta působí na páku *F*, která dolehne na spirálovou vačku *E* na hřideli sekundové ručky. Zároveň páka *F* uvolní brzdu *G* a páka *D* zaujmě polohu diktovanou vačkou *E* a odpovídající odchylce, v jaké byly hodiny přistízeny. Tímto způsobem se podle potřeby mění doba kyvadla malého kyvadélka *H*, a tím i kyvadla *P*. Malého kyvadla pomocného užil Rudd proto, aby jaksi rozředil účinek synchronizačního zařízení, a dosáhl tím jemnější funkce.


Minutová počítadla

V továrnách, ve školách, v bankách a na veřejných prostranstvích vidíme často hodinové číselníky, jejichž ručky poskočí u nás každou minutu, v Anglii každých 30 sekund. Tato počítadla dostávají proudové impulsy od nějakých přesnějších hodin mateřských. Jsou-li to hodiny podle obr. 307, je věc jednoduchá, poněvadž elektrický impulsní systém je současně přesným a spolehlivým spinačem. Jinak je nutný nějaký kontaktní mechanismus, který se provádí nejrůznějším způsobem. Svěřme-li tuto práci mateřským hodinám, můžeme to udělat jako na obr. 319; na hřideli, který se otočí jednou za minutu, je spirálová vačka z izolačního materiálu, na které spočívají kontaktní páčky *1* a *2*. Nejprve spadne páčka *2*, udělá kontakt s páčkou *1*, hned na to spadne páčka *1* a proud je zase přerušen. Daleko spolehlivější kontakt ovšem dává malé prasátko, namontované, jak ukazuje obr. 320, na pácce *1*, která spočívá na spirálné vačce a je otočně uložena na pácce *2*. Nejprve spadne páčka *2*, tím se prasátko nakloní a zavře proud, hned na to spadne také páčka *1* a proud se přeruší.


Rtuťového kontaktu, ale otevřeného, je užito na obr. 321. Spirálové vačky jsou dvě, proti sobě trochu přesazené, a na každou dolehá páčka spojená s dlouhým kontaktním vahadélkem. Konce vahadé-



Obr. 319.




Obr. 320.



Obr. 321.

lek se střídavě ponořují do vaniček se rtuti a čtenář se může přesvědčit, že toto kontaktní ústrojí posílá do sítě impulsy střídajícího se směru. Nechceme-li mateřský stroj zatěžovat, užijeme druhého stroje pomocného, jako na obr. 322. Na hřídeli mateřského hodinového stroje, je hvězdice 1, která se otočí jednou za šest minut má-li šest zubů, nebo jednou za osm minut, má-li osm zubů. Tím každou minutu vypustí dvouramennou páku 2, která je na hřídeli pomocného stroje, spojena je s palcem 3 a brzděna větrníkem. Páka 2 se pomalu otočí vždy o 180° , a při tom zdvihne jednu s kontaktních pružin 4. Takto je vysilán každou minutu proud krátkého trvání a střídavého směru.




Obr. 322.

Nepolarisovaná počítadla

Minutové počítadlo je rohatka, která má 60 zubů a je přímo spojena s minutovou ručkou. Pohyb dostává od západky, která je na kotvě elektromagnetu. Jestliže je baterie silná, může být pohyb kotvy tak rychlý, že by rohatka přebehla; dělá se to proto (již od minulého století)

tak, že rohatka zabere, když se kotva vraci. Zdokonalená konstrukce tohoto druhu je na obr. 323; je to výrobek „Synchronome“, ovšem rohatka má 120 zubů, poněvadž v Anglii jsou oblíbené impulsy půlminutové. Kotva 1 je na páce 2, která nese západku 3, tlačenou pružinou 4. Pohyb západky 3 je omezen dorazem 5, který je zárukou, že rohatka 6 nepřebehne. Zpětná západka 7 zasahuje do rohatky vedle západky 3, aby se zneškodnil vliv nepřesnosti rohatky.

Toto ústrojí je trochu hlucné; komu to vadí, může užít zařízení na obr. 324, kde kotva, tažená pružinou 2, se pohybuje mezi póly elektromagnetu. Elegantnější je řešení



Obr. 323.


na obr. 325: otáčivá kotva 1 stojí v klidu mezi pólovými nástavky 2 magnetu 3. Projde-li proud, zmagnetuje se jho 4, jehož přitažlivost převládne. Tim se kotva otočí o pravý úhel, a po přerušení proudu o další pravý úhel účinkem magnetu 3.

Mechanismus je zcela tichý, ovšem je nutný ozubený převod mezi kotvou a minutovou ručičkou.


Polarisovaná počítadla

Popsaná počítadla pracují spolehlivě jen tehdy, když mateřské hodiny dávají pevný a určitý kontakt. Je-li kontakt nejistý a třáslavý, může vzniknout několik impulsů, které po


sobě rychle následují a které mohou vyvolat několikeré přitažení kotvy počítadla. Proti tomu nepomáhá ani prostředek trochu těžkopádný, vytvořit kotvu jako setrvačník (jak to bylo skutečně zkoušeno). Nesbolelivost počítadel vedla k tomu, že lidé ztratili důvěru k tomuto systému ča-



Obr. 324.



Obr. 325.




Obr. 326.

Obr. 327.


Obr. 328.

sové služby a v Paříži veřejné hodiny byly dokonce poháněny stlačeným vzduchem. Odpomoc nalezl Hipp v tom, že užil systému polarovaného. Jedno provedení je na obr. 326. Permanentní magnet 1 nese elektromagnet 2, jehož póly působí na kývavou kotvou 3. Kotva nese západky 4, 5, které postrkuju rohatku 6. V klidu kotva, která nemá tvar

kruhového oblouku, je držena na jednom z dorazů jedním z pólu elektromagnetu (které jsou zmagnetovány jedním pólem magnetu I , kdežto kotva je zmagnetována pólem druhým). Proudovým nárazem se zesílí magnetismus jednoho pólového nástavce a zeslabí v druhém, a kotva překývne do



Obr. 329.



Obr. 330.

druhé polohy, v níž je držena magnetem 1, i když proud neprochází. Je jasné, že k přehození kotvy stačí jeden proudový impuls, že však se nic nestane, když tento impuls vinou špatného kontaktu se několikrát po sobě opakuje. Je třeba impulsu opačného směru, aby kotva překývla. To dává polarisovaným systémům poměrnou spolehlivost, když kontaktní zařízení v mateřských hodinách (jak často bývá) nestojí za mnoho.

Jde-li o tichý chod, může být kotva opět otočná, na příklad jako na obr. 327, ve tvaru šestizubého kolečka z měkkého železa. V nakreslené poloze je kolečko drženo levým pólem, průchodem proudu se otočí o půl roztoče, a je pak drženo v klidu pravým pólovým nástavcem elektromagnetu. Jiná pěkná modifikace, rozšířená v Německu je na obr. 328. Kotva je dvojitá a každá půlka je polarisována jedním pólem podkovového magnetu. Jako na obr. 327 i zde je nutný převod do pomala na minutovou ručku. Tento systém zlepšil nás K. Pfeffer tím, že otáčivou kotvu mechanicky blokuje druhou kotvou kývavou. Počítadlo působí spolehlivě i tehdy, když má pohánět těžkou a nevyváženou minutovou ručku.


Odlišným způsobem dávají impulsy mateřské hodiny „Magneta“, švýcarského původu, které byly svého času dosti rozšířeny také v Praze. Přesné hodiny uvolní každou minutu mohutný pomocný stroj, který otočí jednou do kola klikou. Tato klika je ojnicí spojena s kotvou magnetoelektrického stroje (obr. 329). Kotva vykoná pohyb sem a tam, a tím vzniknou dva proudové nárazy opačné polarity. Systém funguje spolehlivě, poněvadž je bez kontaktů, ale počet minutových počítadel je omezen, nemá-li pomocný stroj nabýt příliš velkých rozměrů.

Elektrisované věžní hodiny


Elektrický pohon věžních hodin se rozšiřuje. Není to nic divného, když uvážíme, s jakou námahou je spojeno natahování těchto velikých strojů, a jak těžký je úkol hodinového stroje, který pohybuje ručkami na ohromných číslicích; nelze žádat velikou přesnost od stroje, který pohání systém hřidel a ozubených kol, podobný tcvární transmisi.

Potíž obejdeme tím, že stroj, který otáčí ručkami neměří čas, nýbrž je každou minutu (nebo každých 30 sekund) uvolněn synchronizačním signálem, který přichází od přesných mateřských hodin. Tyto hodiny mohou být přízivně umístěny kdekoli a dávají jistotu přesného chodu. Stroj, který otáčí ručkami, může být poháněn závažím, jako každý jiný věžní stroj, může to však také být pouze elektromotor, který je spuštěn každou minutu.


Řešení prvního druhu je na obr. 330a. Hodinový stroj, poháněný závažím a brzděný větrníkem, nese na předposledním hřidle rameno 1, které v klidu spočívá na válečku 2, do půlky odříznutém. Váleček je spojen s pákou 3, která je zachycena kotvou elektromagnetu. Přijde-li proudový impuls, elektromagnet přitáhne kotvu, páka 3 je uvolněna a tahem pružiny její



Obr. 331.



Obr. 332.



Obr. 333.

levý konec dosedne na vačku 4. Tím je uvolněno rameno 1 a stroj se počne otáčet. Vačka 4 zvedne páku 2 do původní polohy, a zavěsí ji zase na kotvu; pohyb stroje je ukončen, když rameno 1 spočine znova na válečku 2. Jde-li o stroj malý, je možno užít jednodušší řešení podle obr. 330b; rameno 1 na předposledním hřidle je drženo přímo kotvou; poněvadž kotva vykoná jenom kratičký pohyb, pouhé trhnutí, je na rameni 1 pružina 2, která se ihned odehně do nakreslené polohy, a vracející se kotva nemůže rameno 1 zachytit, pokud nevykoná celou otáčku.

Elektrický pohon ruček lze řešit různým způsobem. Firma Gent & Co;

užila velmi těžkého (na kuličkových ložiskách uloženého) Hippova kyvadla, které západkou 1 (obr. 331) pohání rohatku 2. Kyvadlo má dobu kyvu zkrácenu, takže rohatka se otočí dokola asi za 55 sek, načež kolik 3, na ní upevněný, zdvihne páčku 4, která vysune západku 1 ze záběru, načež je zachtecena kotvou 5 elektromagnetem 6. Kyvadlo nyní kívá naprázdno, dokud nepřijde synchronisující signál. Tím se zmagnetisuje elektromagnet 6, ten nakrátko přitáhne kotvu 5, která uvolní páku 4 a tím i západku 1, takže kyvadlo znovu pohání stroj.

Většinou však se užívá malého elektrického motorku. Systém Hope-Jonesův na obr. 332 má zvláštní formu spinače pro elektromotorek. Kotva 1 a západka 2 pohánějí rohatku 3 přesně jako na obr. 323. Na rohatce je volně otočné dotykové rameno 4, které je spirálovou pružinou přitlačováno na kolik 5, zaražený v rohatce. Soustředně s rohatkou se otáčí šnekové kolo 7, které dostává pohyb od šneka 8 na hřídeli motoru. Proud je zaveden do rohatky a do šnekového kola 7 a kontaktního kolika 6, s kolem spojeného. V kreslené poloze proud prochází a elektromotor otáčí šnekovým kolem 7, dokud se kolik 6 neoddálí od ramene 4. Šnekové kolo 7 tedy stále sleduje nebo dohání rohatku. V případě krátké poruchy se v rohatce nastřídá několik minut, které kolo 7 dohoní, jakmile je proud zapnut.

Výhodně lze užít známého prasátka podle obr. 333. Elektromotor pohání přes šnekový převod kolo 1 a s ním rameno 2. V nakreslené poloze je proud vypjet, dokud elektromagnet 3 nepřitáhne kotvu 4. Pak páčka nesoucí prasátko klesne, tím se spojí proud a rameno 2 se začne otáčet. Ke konci otáčky 2 zdvihne prasátko do původní polohy; elektromotor setrvačnosti ještě strojem pootočí o malý kousek, který je nutný, aby zase páčka s prasátkem mohla klesnout, když ji kotva 4 uvolní. Tento jednoduchý způsob možno modifikovat, na př. tak, že bychom prasátko namontovali na páku 3 v obr. 330.

XIV. Přesnost hodin

Řekne-li laik, že hodiny ukazují dobře, znamená to, že jejich údaj se shoduje se skutečným časem. Řekne-li, že hodiny jdou dobře, znamená to, že údaj hodin den po dni zůstává ve shodě se skutečným časem, čili že trvale ukazují dobře. V chronometrii činíme podobně a mluvíme o *stavu* hodin, při čemž máme na mysli rozdíl mezi časem udaným a skutečným, a mluvíme o *chodu* hodin, při čemž máme na mysli, jak mnoho se stav hodin den ze dne mění. Oba tyto pojmy vyjadřujeme číselně v sekundách, resp. v sekundách za den. V jedné věci však je v literatuře a v praxi rozpor: ve znaménku, kterým je označen předstih a zpoždění hodin. Některé hvězdárny a některí autoři označují stav jako kladný, jdou-li hodiny pozadu, jiní užívají znaménka záporného, jako na příklad hodináři a některé observatoře, zejména švýcarské. Myslím, že hodinářský způsob je vhodnější proto, že

odpovídá lépe tomu, jak označujeme chyby v měřicí technice. Řekneme-li, že teploměr má *chybu* $0,3^{\circ}\text{C}$, znamená to, že ukazuje o tuto hodnotu více než by měl. Říkáme však také, že *oprava* teploměru je $-0,3^{\circ}$, poněvadž oprava je hodnota, kterou přičítáme k hodnotě naměřené, abychom dostali hodnotu správnou. Budeme tedy považovat stav za chybu, a označovat znaménkem + předstih hodin; analogicky jako kladný chod budeme označovat zrychlování hodin, jako záporný chod zpoždování. Po pravdě řečeno, oba způsoby označování jsou rovnocenné a je věci konvence, kterého způsobu se užívá. Abychom předešli omylům, bude ještě lépe, když se slovům stav a chod vyhneme a budeme jasně říkat *oprava hodin*, *zrychlení* nebo *zpomalení* hodin.

Jak se posuzuje přesnost hodin

Ideální hodiny by měly chod nulový, a také hledíme hodiny takto vyregulovat. Říká se však, že vyregulovat přesně hodiny je tak nesnadné, jako postavit vajíčko na špičku. Pro vědecké účely nevadí, mají-li hodiny nějaký chod, poněvadž oprava hodin pro kterýkoliv okamžik se může vypočítat. Skutečná nesnáz je v tom, že každé hodiny svůj chod mění. Může to být nepravidelné kolísání chodu den ze dne, ale může to být také postupná, plynulá změna chodu, pravidelná i nepravidelná. Jde-li o posouzení kvality hodin, dělává se to často tak, že pro určité období vypočítáme průměrný denní chod, a jednotlivé denní *odchylky* od tohoto průměru. Z těchto denních odchylek chodu vypočítáme průměr; je samozřejmé, že počítáme s absolutními hodnotami odchylek, poněvadž jejich algebraický součet se rovná nule.


Tato průměrná odchylka denního chodu není však uspokojivé měřítko pro chod hodin. Byly vzneseny námitky, že neodpovídá ani teorii chyb. Nechci o tom rozhodovat, to je záležitost spíše matematická. Ale myslím, že průměrná odchylka chodu neodpovídá podstatě hodin. Hodiny jsou fyzikální přístroj, které se řídí fyzikálními zákony. Udržují určitý chod tak dlouho, dokud nastala nějaká fyzikální změna v jejich ústrojí, a po změně budou udržovat tento nový chod tak dlouho, dokud nepřijde nějaká změna nová. Naprostě nelze hodinám přisuzovat nějakou snahu vrátit se k původnímu chodu. Dnešní chod je fyzikálně rovnocenný chodu před změnou, hodiny se nestarají o to, jak šly před měsícem. Je proto lépe posuzovat hodiny podle *variaci*, čili změn denního chodu. Tento způsob je i prakticky pohodlnější, poněvadž denní variace můžeme zaznamenávat do zápisu o chodu hodin, kdežto odchylku chodu můžeme vypočítat jen pro určité období; nepřirozené je také, že tyto odchylky v minulosti se neustále mění podle toho, jak s pokračujícím časem se mění chod stroje. — Uvedené pojmy si nyní objasníme na praktickém příkladu.

Příklad 22. Hodiny s invarovým kyvadlem (v. příklad 14) a elektro-mechanickým impulsem, vykázaly v únoru 1952 denní opravy, které jsou sestaveny v následující tabulce:

Den	Oprava s	Chod s/d	Odchylka s/d	Variace s/d	Den	Oprava s	Chod s/d	Odchylka s/d	Variace s/d
1	1,96	—	—	—	11	1,66	0,00	0,02	—0,05
2	2,00	-0,04	0,06	—	12	1,63	+0,03	0,01	+0,03
3	2,03	-0,03	0,05	+0,01	13	1,64	-0,01	0,03	-0,04
4	2,01	+0,02	0,00	+0,05	14	1,60	+0,04	0,02	+0,05
5	1,93	+0,08	0,06	+0,06	15	1,56	+0,04	0,02	0,00
6	1,94	-0,01	0,03	-0,09	16	1,56	0,00	0,02	-0,04
7	1,90	+0,04	0,02	+0,05	17	1,61	-0,05	0,07	-0,05
8	1,84	+0,06	0,04	+0,02	18	1,62	-0,01	0,03	+0,04
9	1,75	+0,09	0,07	+0,03	19	1,63	-0,01	0,03	0,00
10	1,71	+0,04	0,02	-0,05	20	1,61	+0,02	0,00	+0,03
	1,66	+0,05	0,03	+0,01	21	1,61	0,00	0,02	-0,02
					Součet	+0,35	0,65	0,72	

Z denních oprav jsou vypočítány denní chody jichž součet činí +0,35. Střední denní chod byl tedy $0,35 : 21 = +0,02 \text{ s/d}$. Denní odchylky od tohoto středního chodu jsou rovněž zaneseny v tabulce a součet jich absolutních hodnot činí 0,65. Průměrná odchylka (od středního chodu) byla $0,65 : 21 = \pm 0,031 \text{ s/d}$. Dále jsou v tabulce uvedeny denní variace hodin t. j. rozdíly denních chodů, po sobě následujících. Součet absolutních hodnot těchto variací je 0,72. Průměrná variace byla $0,72 : 20 = 0,036 \text{ s/d}$.


Ale ani průměrná variace není uspokojivé kriterium. Abychom věc objasnili, budeme uvažovat o hodinách Riefler čís. 23, které během roku postupně změnily chod o 0,1 s/d. Není známo, jak změna chodu probíhala, ale pro náš účel stačí předpoklad, že změna chodu probíhala lineárně, jako v horní části obr. 334. Správně by změna chodu (poněvadž chod definujeme jako rozdíl stavu dnešního a včerejšího), měla být znázorněna stupnitou čarou, ale je jednodušší a nezpůsobí žádnou velkou chybu, když ji znázorníme přímkou. Průměrná hodnota denního chodu za celý rok je označena čárkovanou vodorovnou přímkou a rovná se poloviční změně chodu, to jest 0,05 s/d. Odchylky od této přímky čili odchylky od průměrného denního chodu, jsou v dolní části diagramu vyneseny a mají přirozeně opět



přímkový průběh. Střední odchylka se vypočítá analogicky, při čemž ovšem nepřihlížíme ke znaménku denních odchylek. Jedná se tedy opět o střední výšku šrafováných trojúhelníků v dolní části diagramu. A ta je rovna poloviční odchylce maximální, to jest $0,025 \text{ s/d}$. Variace těchto hodin za našich předpokladů je konstantní a činí $0,1 : 365$, tedy méně než tisícinu sekundy za den. Je otázka, co správněji charakterisovalo chování hodin: střední odchylka anebo průměrná variace? Z praktického stanoviska by takové hodiny dokonale vyhovovaly. Znám-li přesně změnu denního chodu, mohu lehce vypočítat opravu hodin pro kterýkoliv den — na troše počítání nezáleží astronomovi, který je zvyklý na to, že každé jeho měření se musí vyčíslovat, a zavádět celá řada početních oprav. Stejnou hodnotu pro střední odchylku bychom dostali, kdyby se denní chod změnil o 0,1 s/d během prvního půlletí a zase lineárně klesl na původní hodnotu. Ale průměrná variace by byla dvojnásobná.

Konec konců od hodin nemůžeme žádat více, než aby jejich chod se měnil málo, ale hlavně pomalu a pravidelně. Jde o to, aby bylo možno opravu spolehlivě předem odhadnout. V praxi to znamená, aby hodiny držely čas po dobu, kdy vinou počasí nelze pozorovat hvězdy. Poněvadž se chod hodin mění, a ani střední odchylka, ani průměrná variace nejsou dostatečnými měřítky pro posuzování hodin, pokoušeli se některí nesnáz obejít tím, že opravu (nebo též chod) hodin vyjadřují rovnici, která vypadá takto:

$$C = C_0 + k_1 t + k_2 t^2 + k_3 \int (\Theta - \Theta_0) dt + k_4 \int (B - B_0) dt + \dots \quad (95)$$



Obr. 335.


V rovnici znamená C počáteční opravu hodin a k_1 až k_4 jsou součinitelé, kteří vyjadřují vliv jednotlivých veličin na chod stroje. Velikost odchylek skutečného chodu od chodu vyjádřeného rovnici, je mírou jakosti stroje, poněvadž tyto odchylky vnáší nejistotu do předpovědi chodu. Tato praxe,

proti které bylo lecos namítáno opět se stanoviska theorie chyb, zdá se, že je obvyklá a nejeden údaj o přesnosti hodin je takto asi méněn. Tak na příklad o uvedených hodinách Rieflerových bylo řečeno, že jejich průměrná odchylka je 0,003 s/d. Zřejmě to nemůže být ani střední odchylka od průměrného chodu ani průměrná variace. Je proto těžké srovnávat navzájem chod různých hodin, není-li přesně definováno, jak byla udaná chyba nebo průměrná nepravidelnost chodu počítána. To platí zejména o údajích ze starší doby.

Poměrně dobrý obraz o jakosti hodin dává jednoduchý graf, jestliže denní opravy vynášíme v závislosti na čase. Na obr. 335 je podobně zakreslen průběh oprav pro hodinky kapesní (čára 2), náramkové (čára 3) a dobré hodiny kyvadlové. Vidíme, že náramkové hodinky sice po jisté době zase ukazují správně, ale mezitím prodělaly velké změny chodu. Na druhé straně stroj kyvadlový se sice odchýlil od správného času, ale to se dělo s velikou pravidelností. Je jasné, že máme-li tento graf před sebou, můžeme opravu na několik dní předem stanovit poměrně spolehlivě u kyvadlového stroje, ne však pro hodinky náramkové. Jinak je dobře mít na mysli, že chování všech tří hodin je v podstatě stejné, a že jediný rozdíl je v *měřítku*. Kdybychom měřítko oprav kapesních hodinek zmenšili, řekněme na pětinu, dostali bychom čáru, která by nebyla nepravidelnější nežli čára kyvadlového stroje. Hodiny mají chod vždy rozmarný a nepředvidatelný; precisi stroj se liší od méně přesného jedině tím, že jeho nepravidelnosti jsou číselně menší. A tak vidíme, že přesnost hodin můžeme dobře posoudit pouhým pohledem, ale těžko vyjádřit číselně.


Výkony hodin

Nyní se podíváme, jaké přesnosti bylo dosaženo u moderních hodin. Nejpřesnější jsou přirozeně hodiny kyvadlové. I jednoduché hodiny s Grahamovým krokem, s kompensovaným kyvadlem a s aneroidem, mohou být průměrnou variací kolem 0,05 s/d. To prakticky znamená, že jsou-li hodiny



Obr. 336.

srovnávány dvakrát nebo třikrát za týden s časovým signálem, známe čas asi na desetinu sekundy. Přesnější ovšem budou hodiny s krokem jako je Riefler nebo Leroy, uzavřené ve vzduchotěsném pouzdře, a důkladně namontované na pevné zdi, pilíři nebo na skále. Variace klesá pod setinu sekundy, a nejlepší exempláře mají chod, který den ze dne kolísá o několik tisícin sekundy. Rekordních výsledků dosáhli některé exempláře strojů Shorttových. Jako ukázkou uvedeme čáru chodu Shorttova stroje čís. 48 ve Washingtonu (obr. 336). Chod tohoto stroje se pohyboval v mezích +0,026 až +0,048 s/d po dobu plných 4 let, než byl stroj zastaven, vyčištěn a namazán. Zcela podobně se choval Shortt č. 41 v téže observatoři.



Obr. 337.

Jako další ukázkou uvedeme několik strojů pařížského Bureau de l'Heure (obr. 337). Obrázek je po mnoha stránkách poučný. Předně je vidět, že stroje Leroy, ačkoliv jejich denní variace jsou velmi malé, mění za delší dobu svůj chod velmi citelně, na rozdíl od majestátně pevného chodu stroje Shorlt 44. Je těžko říci, proč stroj tak přesný má vůbec měnit chod. Ale je ještě těžší říci, proč tato změna je tak rozdílná (velikosti i znaménkem) u strojů téhož typu a od téhož výrobce, a dokonce proč i týž stroj se chová jinak po vyčištění a namazání. Tak jak je vidíme na diagramu, jsou to změny značné. Ovšem nezapomínejme, že číselná velikost změn je malá, že se pohybujeme v oblasti nejvyšší přesnosti. Změna chodu o 0,1 s/d je zhruba 1 milionina dne; jinak řečeno konstanta měřicího stroje se změnila o 1 mi-

liontinu, a to by se považovalo za chybu zanedbatelnou skoro ve všech oborech měřicí techniky.

Kyvadlové hodiny je jedinečný příklad, jak lze někdy dosáhnout vysoké přesnosti jednoduchými prostředky. Slušnější hodiny s Grahamovým krokem a dřevěným kyvadlem mohou mít variaci jen několik desetin sekundy. Malé elektrické hodiny jako francouzské „Ato“ s půlsekundovým kyvadlem mají variaci asi stejně velkou. Hrubě udělaný kyvadlový stroj s Hippovým elektrickým impulsem může mít průměrnou variaci asi 1 s/d, v pečlivém provedení po případě i 0,2 s/d. A na nejnižším stupni stojí kancelářské a stolní hodiny s krátkým nekompensovaným kyvadlem, bez sekundové ručky, které nekolisají více než o minutu neb dvě za týden.

Daleko menší je přesnost hodin setrvačkových. Nekompensovaný stroj laciných hodinek může vlivem teplotních změn kolisat o mnoho desítek sekundy denně, s elinvarovým vláskem o několik sekund denně, stroj výborně kompensovaný o několik desetin sekundy. V soutěžích, každoročně pořádaných ve Švýcarsku a jiných zemích, dosahují kapesní chronometry výsledků překvapujících. Jsou to ovšem zkoušky poměrně krátkodobé (kolem 40 dnů), ale hodinky jsou zkoušeny i za zvýšené teploty a v ledničce, a samozřejmě i v různých polohách. Co lze od moderního stroje očekávat, ukazují podmínky, které předpisuje na příklad U. S. Bureau of Standard pro prvotřídní hodinky: průměrná denní odchylka 0,75 s/d, rozdíl mezi polohou ležmo a visutou 5 s/d, teplotní chyba 0,2 s/d pro 1°C , rozdíl chodu mezi prvním a posledním dnem zkoušek (54 dny) 6 s/d.

Skutečné výkony, jakých se dosahuje v soutěžích jsou daleko lepší. Tak na příklad průměrná odchylka denního chodu byla stlačena až na 0,05 sek denně. Rozdíly chodu v různých polohách nemívají větší rozpětí než 0,5 s/d, návrat k původnímu chodu po všech zkouškách teplotních a polohových bývá v mezích $\pm 0,1$ s/d. Je ovšem otázka, jak dlouho vydrží tato přesnost, kterou strojí dal zručný a zkušený reglér, a jak by se tytéž hodinky chovaly, kdyby je někdo nosil v kapse. Podle zkušenosti lze počítat u výborných hodinek, které jsou pravidelně nošeny a pravidelně natahovány s variací asi půl sekundy. Stálost regláže asi není valná, soudíme-li podle neúspěchu, se kterým se setkal pokus Američanů, nahradit nedostatek námořních chronometrů precismiemi hodinkami. Tyto strojky, ačkoliv nehybně ležely (a dokonce byly zamontovány v Kardánově závěsu), zklamaly. Objevily se nečekané a těžko vysvětlitelné, náhlé a značné změny chodu a jiné nepravidelnosti.

Proti tomu velké námořní chronometry drží regláž zřejmě daleko lépe. Při zkouškách bylo dosaženo variace i jen 0,04 s/d. Není to výsledek o mnoho lepší proti kapesním strojům, ale cenná vlastnost velkého chronometru je právě stálost a trvanlivost regláže.

Nepatrné chyby přesných kyvadlových strojů nelze brát doslovně, pojďme si již na hranici (a někdo by mohl říci za hranici) přesnosti, s jakou lze vůbec zjišťovat čas. V měřicí technice platí dobrá zásada, že normál-

nebo-li etalon má být pětkrát přesnější než měřidlo zkoušené. Tato zásada je splněna, když srovnáváme chronometr s přesnými hodinami kyvadlovými, ale není ji možno dodržet, když srovnáváme přesný stroj kyvadlový.

Jak se zjišťuje chod hodin


Ještě před několika desítkami letů majitel hodin jen trochu přesnějších měl s tím nemalou práci; zní skoro humorně, když čteme jak Rawlings zjišťoval stav svých hodin sextantem a umělým horizontem. Dnes máme k dispozici mnoho časových signálů denně, z nichž nejhodnotnější mají chybu kolem 0,1 sek, tedy jistě desetkrát menší než onen sextant.

Kapesní hodinky můžeme s trochou cviku srovnávat tak, že zjistíme údaj sekundové ručky v okamžiku signálu. Značnou chybu tu může způsobit výstřednost číselníku, poněvadž upevnění jeho (nejčastěji připájenými nožkami) nebývá přesné. Nejlépe tuto chybu zjistíme tak, že ze strojku vymontujeme setrvačku a pak pohybujíce kotvou, necháváme stoupací kolečko otočit se vždy o jednu otáčku, která znamená 6 sek na číselníku. Také to lze provést tak, že na sekundovou ručku lakem přilepíme kousek žíně, abychom mohli odečítat na protilehlých místech dělení; hodinky necháme dojít, a z řady čtení pak snadno graficky odvodíme |pol|tebnou opravu. Máme-li stopky, můžeme si tuto práci ušetřit a stav hodinek zjišťujeme tak, že stopkami zjistíme rozdíl mezi časovým signálem a průchodem ručky počátkem dělení.

Kyvadlové hodiny můžeme srovnávat rovněž stopkami. Vycílený pozorovatel, jestliže užije šestibodového signálu, a řídí se zrakem podle kyvadla hodin, neudělá větší průměrnou chybu než asi 0,05 sek; k tomu ovšem se příčítá chyba stopek, asi tak veliká jako doba kyvu jejich setrvačky. Přesnější je srovnávat

hodiny podle koincidenčního signálu, jak o tom byla zmínka v první kapitole. Během signálu lze zjistit několik koincidencí, a tak dostaneme opravu hodin s přesností asi 0,02 sek. Přesnější srovnávání je možné již jen s pomocí chronografu.

Jde-li o rychlé zjištění chodu kapesních hodinek, na př. po montáži v továrně, užívá se dnes speciálních přístrojů o nichž se stručně zmíníme. Je třeba si však uvědomit, že takto lze zjistit chod okamžitý, nikoliv chod denní.



Obr. 338.


Chod kapesních hodinek lze poměrně rychle změřit, jestliže sluchem srovnáváme tikání jejich s tikáním hodinek precisních. Zjistíme prostě, po jaké době se zkoušené hodinky rozejdou s normálem a zase sejdou, což znamená, že stroje za tuto dobu se odchýlily od sebe o 0,2 sek. Byly k tomu zkonztruovány speciální aparatury s mikrofony. Nejpohodlnější však a vhodné i pro málo kvalifikovanou obsluhu jsou přístroje, které tikání hodinek automaticky registrují. Příklad je na obr. 338. Válec *I* je poháněn synchronním motorem (který je napájen proudem od přesné ladičky) a koná přesně pět otáček za sekundu. Na válcu zaznamenává přes barvící pásku malý elektromagnet tikání zkoušených hodinek, které se vloží do držáku, spojeného s mikrofonem. Proud z mikrofonus je zesílen elektronikami a veden do zmíněného elektromagnetu. Jestliže hodinky jdou správně, piše elektromagnet značky na totéž místo válce, anebo jestliže se pohybují podél válce, na tutéž povrchovou přímku válce (*a*). Jdou-li hodinky rychle, jsou značky seřazeny podle *b*, jdou-li pomaleji podle *c*. Měření trvá 30 sekund a chod hodinek lze změřit s přesností asi 2 s/d. Strojek je soběstačná jednotka a uvnitř válce je zásoba papíru, který je opatřen již rastrem, aby se chod dal bez měření přímo odcítit. Je jasné, že strojek je použitelný jen pro hodiny s dobou kyvů $\frac{1}{5}$ sek, a že přesnost jeho závisí na přesnosti ladičky a na době měření. Tohoto přístroje hojně užívají hodináři v Americe, ale také továrny pro regláz méně přesných hodinek mívají větší počet takových strojků (které pak mohou dostávat proud ze sítě, v níž frekvenci udržuje přesná ladička nebo kmitající křmen).

XV. Přesné hodiny astronomů


V minulém století přesné astronomické hodiny byly sekundový regulátor, provedený jako na obr. 275. Kyvadlo bylo kompensováno zinkem, později rtutí. Pohon byl závažím, jak popsáno v kapitole X; pohled na takové hodiny je na obr. 277. Krok byl nejčastěji Grahamův, ale byly postaveny také hodiny opatřené kroky s konstantní silou, nejčastěji kyvadélkového typu, jak to dělali Fénon, Tiede, Hardy a j. Chod těchto strojů byl poměrně velmi dobrý a známe více strojů, jichž průměrná variace je rádu 0,05 s/d. To trvalo od dob Grahamových jeden a půl století, než se objevil Riefler, který zavedl několik důležitých zlepšení. Syé hodiny opatřil pružinovým krokem, který byl popsán, a svým výborným rtuťovým kyvadlem. Nejlepší hodiny montoval do vzduchotěsného skleněného válce, jak ukazuje obr. 339. Důležitým zlepšením byl elektrický pohon, který jsme viděli na obr. 246. Riefler nebyl původcem myšlenky hodiny uzavřít vzduchotěsně, ale byl, myslím, první, který myšlenku technicky dobře provedl. Tyto novoty a neobvyčejně dokonalé dříleneské provedení strojů byly příčinou přesnosti, která překonala stroje dosavadní. Průměrná variace dobrých strojů Rieflerových bylo několik málo setin sekundy. Těchto strojů slouží na hvězdárnách celého světa asi půl tisíce. V pouzdro hodin se udržuje tlak asi 650 mm Hg, a tento tlak lze

kontrolovat rtuťovým barometrem nebo aneroидem; malými změnami tlaku lze hodiny velmi jemně vyregulovat na nulový chod.

Příkladu Rieflerova následovaly i jiné firmy, a válcové pouzdro je charakteristické pro všechny precisní kyvadlové hodiny. Pouzdro se dělá často kovové, nejlépe měděné nebo hliníkové, poněvadž má větší vodivost tepelnou nežli skleněný válec. Ačkoliv jsou hodiny kompensovány na teplotu, nezáloháme dnes na tuto kompenzaci (která, jak víme, nemůže být dokonalá) a udržujeme hodiny ve stálé teplotě. Tam, kde je to možné, umístíme hodiny v hlubokém sklepě, kde se teplota po celý rok mění nepatrně a velmi pomalu; jinak musíme sáhnout ke skutečnému thermostatu. Může to být celá místnost, jde-li o hodiny několikeré; může to být thermostatická skříň, ve které je zavřeno pouzdro hodin; můžeme však také topným vinutím ohřívat



Obr. 339. Rieflerovy přesné hodiny: *E* — litá konsola, *m* — základ, šrouby, *R* — kruhový rámeček, *s* — stavěcí šrouby, *C* — spodek pouzdra (pevný), *G* — odnímatelný skleněný kruh, *e* — stupnice na kyvadle, *M* — mikroskop na čtení amplitudy, *B* — rtuťový barometr, *L* — ruční vývrtka, *K* — elektrická vedení.



Obr. 340.

kovový válec samotný. Hodiny udržujeme na teplotě, která je bezpečně vyšší nežli může být teplota okolí; teplotu lze snadno udržet v mezích $\pm 0,05^\circ \text{C}$.

Do pouzdra můžeme zavést všechny elektrické přívody, kterých je třeba: přívod proudu pro elektrické natahování, přívody pro řízení závažíček (jako na obr. 97), přívody k synchronizačnímu kontaktu a j. Amplituda kyvadla

se odečítá ne již pouhým ukazatelem a dělením, jako na obr. 87, nýbrž mikroskopem, nebo zrcátkem a kolimačním dalekohledem.

Vzduchotěsné pouzdro někdy trpí netěsností, která ovšem může zavinit hrubé nepravidelnosti chodu. Kontrola tlaku barometrem není uspokojivá. Odpor kyvadla a doba kyvu záleží zhruba na hustotě vzduchu, jinak řečeno na množství vzduchu v pouzdře. Jestliže tlak vzduchu kontrolujeme barometrem, měli bychom to činit s přesností alespoň 0,1 mm Hg. To by však předpokládalo, že — podle rovnice (85) — můžeme teplotu v pouzdře určit alespoň na $\frac{1}{20}^{\circ}$ C. Barometr umístěný v pouzdře nelze odečítat s touto přesností, barometr umístěný venku (trubkou spojený s pouzdrem) je nepohodlný a nový pramen netěsností, aneroid pak není měřidlo dosti nepřesné. Je kupodivu, že nebylo místo barometru použito přístroje známého z elementární fysiky, *dasymetru*. Jsou to vážky, na nichž visí skleněná zatavená baňka. Je-li baňka vyvážena při určité hustotě vzduchu, vychýlí se vážky při změně hustoty. Přístroj může být velmi citlivý, jak ukazuje následující výpočet: Skleněná baňka průměru 106 mm má objem 620 cm³ a při tlaku 650 mm Hg a teplotě 15° C je podle rovnice (85) vztlak 0,65 g, tedy 1 mg na 1 mm Hg. Baňka váží asi 40 g. Je-li citlivost vážek 0,05 mg, lze zjistit rozdíl hustoty vzduchu, který odpovídá rozdílu tlaku 0,05 mm Hg, a tedy rozdílu chodu hodin 0,0007 s/d.

Z číslic je vidět, že dasymetrem je možno kontrolovat hustotu vzduchu, mnohem přesněji nežli barometrem a teploměrem; stačí když vážky budou mit citlivost $\frac{1}{20}$ mg, což konstruktivně je úkol snadný. Dasymetru ve spojení s fotoelektrickým kontaktem by se dalo užít jako čidla pro automatické udržování stálé hustoty vzduchu. Toto čidlo může přes elektronkový zesi-lovač a relé zapínat motor vývěvy, která dle potřeby odčerpá trochu vzduchu z pouzdra.

Největším problémem je citlivost kyvadlových hodin k pohybům půdy, kterým nemůžeme zabránit a které mohou být působeny i zemětřesením vzdáleným. Na obr. 60 jsme viděli, jak kyvadlové hodiny nestejně na takový pohyb půdy reagují. V Německu bylo před válkou navrženo namontovat kyvadlové hodiny na obrovské a těžké kyvadlo podle obr. 340. Kyvadlo váží několik desítek tun a chová se jako setrvačná hmota seismografu, t. j. nesleduje pohyby zemské kůry. Není mi známo, byl-li návrh P. T. R. skutečně realizován a s jakým výsledkem. Proti návrhu lze namítnat, že tento zvláštní fundament koná malé pohyby úhlové, které mohou mít vliv na hodiny. Proto by bylo snad lepší, kdyby setrvačná hmota byla zavěšena nebo podepřena na systému rovnoběžných tyčí, asi tak, jako jsou zavěšeny rovinné vysévače ve mlýně. Podepření zespodu vzpěrami by bylo snad ještě výhodnější, poněvadž s pomocí pružin by bylo možno dát setrvačné hmotě libovolnou dobu kyvu, a kyvy dle potřeby tlumit olejovými tlumiči.


Volné kyvadlo

Nejpřesnějším kyvadlovým časoměrem by bylo volné kyvadlo, to jest kyvadlo, které, udržované v konstantní teplotě a v konstantním tlaku, by

nekonalo žádnou práci, ničeho se nedotýkalo, a jen by občas dostávalo impuls přesně odměřený a neproměnný způsobem, který nemá vliv na dobu kyvu.

O tento ideál se pokoušela řada vynálezců, ale nebyl dosud dokonale realisován. Hodiny Riefflerovy a hodiny firmy Leroy nemají kyvadla v pravém smyslu volná, neboť jsou ustavičně pod vlivem impulsních pružin, nebo (u Riefflera) pod vlivem stále se měnícího napětí závěsné pružiny. První realisace kyvadla opravdu volného se podařila Ruddovi, který užil pomocných hodin. Volné kyvadlo dostává elektrickou cestou konstantní impuls mechanismem znázorněným na obr. 341.

Kyvadlo je dole opatřeno zubem F. Impuls dává páka A, nesoucí kolečka D, a nasazená na hřídeli B hodinového stroje (poháněného závažím). V klidu spočívá páka A na válečku C. Přijde-li signál od pomocných hodin, elektromagnet pootočí válečkem C a uvolní páku A, kolečko D dosedne na nos F a pak dá kyvadlu impuls. Po skončení impulsu kolečko vyklouzne a těsně před koncem svého pohybu uzavře nakrátko proud kontaktem H. Tento proud je veden do elektromagnetu synchronizačního zařízení pomocných hodin, které bylo popsáno na obr. 318. Pomocné hodiny mají minutový kontakt pro elektromagnet M na obr. 341.



Obr. 341.

Je dobré si ujasnit základní myšlenku Ruddova: pomocné hodiny dají rozkaz impulsnímu ústroji mateřského kyvadla. Páka, když impuls dala, uzavře proud, který synchronizuje pomocné hodiny. Pomocné hodiny mohou být v libovolné vzdálenosti od mateřského kyvadla. Okamžik kdy impulsní zařízení začne působit, je dán pomocnými hodinami a není proto zvlášt přesný, ale průběh impulsu a jeho konec, a tedy také okamžik synchronizujícího signálu jsou přesně určeny mateřským kyvadlem. Na tuto souhru dvou kyadel lze pohlížet dvojím způsobem. Rudd sám psal o řidicím kyvadle, které zlepšuje chod méně dobrých hodin. Jiný možný názor je, že mateřské kyvadlo je strojem hlavním a hodiny synchronizované jeho pouhý služebník. Ruddova myšlenka, ačkoliv byla uveřejněna (obr. 318 a obr. 341, uveřejnil hodinář E. J. Rudd r. 1899) upadla v zapomenutí, a byla vzkříšena teprve *Shoritem*. Rudd udělal kyvadlo, kterému popsaným způsobem dával impuls teprve každou čtvrtou minutu.

Volné kyvadlo O'Learyho

Jednoduchým a vtipným způsobem řešil volné kyvadlo páter O'Leary, jehož uspořádání je na obr. 342 (z patentního spisu z r. 1918). Jako pomocné hodiny je zde stroj z obyčejného budíku, a druhý stroj pomocný. Ozubené

kolo *I* se otáčí rychlostí o něco větší než 1 ot/min. Před ukončením minuty nos *N* zapadne do výrezu kola *I*, když byl předtím odsunul nazad masku *K*. Tím západka *O* vnikne mezi kolíčky *P* na věnici setrvačky *G*; hodinový stroj je zastaven. Zároveň však páka *U* uvolní impulsní páku *C*, která svým válečkem *E* dosedne na paletu upevněnou na kyvadlové tyče. Kyvadlo dostane impuls, a jak ukazuje obr. 343, po skončení impulsu páka *C* s palety odpadne a její rameno *W* odsune zarážku *S*. Tím se dá do pohybu pomocný hodinový stroj a vačka *H* zvedne páku *C* zpět na západku *Q* na páce *L*; západka *O* uvolní setrvačku a hodinový stroj se zase rozběhne.


O'Leary se tedy nesnaží korigovat chod pomocného stroje. Pomocný stroj udělá svou minutu o něco málo dříve, zastavi se a musí vyčkat než kyvadlo dá povol k dalšímu chodu. Chybá chodu pomocného stroje je tedy každou minutu vymazána. Je jasné, že tento systém by se dal výborně upravit pro pohon

elektrický, a je škoda, že nebyl v přesném provedení rádně vyzkoušen.


Hodiny Shorttovy

Ruddovu myšlenku realizoval dokonalejšími prostředky a proto s velkým úspěchem W. H. Shortt. Je zajímavé, že Shortt je již šestý hodinář-amatér, se kterým se v této knize setkáváme. Harrison byl vyučený tesař, o Rieffelovi jsme již slyšeli, O'Leary byl kněz a geofysik, a Shortt začal svou kariéru tím, že si udělal (podle uveřejněného návodu) elektrické hodiny Hope-Jonesovy. Je pochopitelné, že hodiny křemenné a ladíckové vytvořili fyzikové. Je však kuriosní, že mezi vynálezci najdeme také tři anglické právníky: Grimthorpea, Cunynghama, a k nim můžeme ještě připojit Bloxama, který dal upotřebitelný tvar kroku gravitačnímu.

Shortt synchronizuje volným kyvadlem méně přesné hodiny, které byly již znázorněny na obr. 245, a které volnému kyvadlu obstarávají impuls.




Obr. 342.



Obr. 343.


Celá aparatura je schematicky znázorněna na obr. 344, kde nalevo je vidět volné kyvadlo, napravo pomocné hodiny. Impuls dává volnému kyvadlu páčka *I* kamenem *2* který působí na lehké kolečko *3* na kyvadlové tyče *4*. Poněvadž impulsní páčka je příliš lehká a nestačila by dát spolehlivý kontakt, zavedl Shortt dělbu práce tak, že páčka *I*, když dala impuls, narazi



Obr. 344.

na zarážku *5* a ta vybaví těžkou páku *6*. Páka *6* vykývne, a její kolečko *7* vrátí impulsní páčku do klidové polohy a zavěsí ji na zarážku *8*; při dalším pohybu páka *6* narazi na kotvu elektromagnetu *9*, je vržena zpět (tak jako tomu bylo na obr. 245) a zachycena zarážkou *5*. Elektromagnet *11* pomocných hodin je v serii — přes minutové počítadlo *15* — zapojen s elektromagnetem *10*, který ovládá zarážku *8*.

Impulsní páčka 1 je tedy vybavena v okamžiku, kdy impulsní páka pomocných hodin skončila impuls. Tyto hodiny jsou nařízeny na zpoždění několika sekund za den a jsou synchronisovány, t. j. podle potřeby urychleny



Obr. 345.

pružinou, kterou jsme již viděli na obr. 55. S elektromagnetem 9 je v serii — opět přes minutové počítadlo — zapojen elektromagnet 14, který vždy na krátký okamžik vychýlí jazýček 13, když pružina 12 na pomocném kyvadle se k němu blíží. Je-li pomocné kyvadlo pozadu, narazi pružina 12 na

jazýček, a tím se kyvadlo trochu zrychlí; jestliže opravy nebylo třeba, jazýček pružinu mine. Pružina narází na jazýček asi v polovině případů. Důležité je, že rozdělení funkce impulsní a spínací na páky 1 a 6 způsobí malé zdržení, které je právě nutné, aby elektromagnet 14 přitáhl jazýček v pravý okamžik.

Konstruktivní provedení je ve skutečnosti trochu složitější, a je patrné z obr. 345, který byl nakreslen samým Shorttem pro knihu Rawlingsovu. K pohonu stačí pouhá baterie; volné kyvadlo může být umístěno kdekoli a je spojeno třemi dráty s pomocnými hodinami a baterií. První hodiny postavil Shortt vlastnoručně r. 1921 na hvězdárně v Edinburghu. Od té doby továrna Synchronome jich postavila několik desítek, a Shorttovy hodiny začaly překonávat tehdejší rekordy přesnosti. Bylo vtipně řečeno, že chod Shorttových hodin je výborný, ale že by měl být lepší. Pravda je, že i u nich byly zjištěny malé nepravidelnosti chodu, které neumíme vysvětlit, a co je zvláště zajímavé, bylo zjištěno i kolísání amplitudy, ačkoliv impuls je nebo má být konstantní. Volné kyvadlo je ve vzduchotěsném válci a tlak vzduchu ve válci je asi 20 mm Hg. Proto kyvadlo spotřebuje jenom 0,166 g. cm/min, a poněvadž impuls je dán každých 30 sekund, impulsní páčka tlačí silou 0,415 g na dráze 2 mm.


Občasný impuls je řešení správné. Theoreticky ovšem je ihostejně, dostane-li kyvadlo za minutu 30 slabých impulsů, nebo jeden důkladný, vliv na chod hodin je stejný. Avšak v praxi nutno mít na mysli, že malé a drobné součásti se pohybují vždy s poměrně značným třením, na něž má veliký vliv stav oleje. Proto 30krát těžší impulsní páka nikdy nebude mít 30krát větší tření, nýbrž rádově 5krát větší. A proto je také otázka, není-li chyba, že kyvadlo je téměř ve vakuu, neboť tím spotřeba práce a váha impulsní páky se snižují rádově na šestinu. V normálním tlaku, který by byl udržován způsobem nahoře uvedeným, byl by odpor kyvadla velmi stálý a tření mnohem těžší impulsní páky by bylo také poměrně stálé. Opačnou cestu volil Loomis, který z pouzdra vyčerpal vzduch úplně, ale hodiny doplnil zařízením, které vynechá jeden impuls, když amplituda kyvadla vzrostla nad určenou hodnotu.

Volné kyvadlo Tomlinsonovo


G. A. Tomlinson zřejmě vycházel z této úvahy: Dokonale volné kyvadlo není možné, poněvadž je třeba alespoň impulsu. Vliv impulsu bude tím menší, čím menší bude odpor kyvadla, a nejmenší odpor bude mít kyvadlo ve vakuu. Tím dostanu impulsní síly tak malé, že jejich přesné odměrování je technicky nemožné. Proto je třeba nějaké automatické regulace, která mění sílu impulsu tak, aby amplituda byla stálá v mezích necitlivosti regulačního zařízení. Tato úvaha je správná potud, že čím menší jsou působící síly tím menší je vliv jejich malých změn.

Praktická realisace těchto zásad je jednoduchá. Pomocné hodiny odpadly, poněvadž Tomlinson sáhl k prostředkům čistě elektrickým: k fotočlánku

a k elektronice. Poněvadž je impuls tak malý — je dáván při každém kyvu — bylo možno použít elektrostatického přitahování. V pouzdře hodin je malý kovový hřeben a podobný hřeben je i na konci kyvadla; při pohybu kyvadla tento hřeben prochází mezi zuby hřebenu nehybného. Jsou-li hřebeny nabity, vznikne při pohybu kyvadla síla, jejichž průběh je na obr. 346. Síla rychle vzrosté když se kyvadlo blíží střední poloze; pak náhle změní znaménko a rychle klesne. Aby přitažlivá síla hřebinku dávala impuls, je nutno ji zrušit ve střední poloze, t. j. hřebinky spojit na krátko. To se musí stát s velikou přesností, a je to možné jedině s pomocí velmi přesného světelného kontaktu. Na konci kyvadlové tyče a v pouzdře hodin jsou malé skleněné destičky, potažené neprůhlednou vrstvou do níž jsou vryty průhledné čárky. Rozdělení čárek je takové, že jenom ve střední poloze kyvadla se všech dvanáct čárek kryje, jinak se kryjí nejvýše dvě. Citlivost relé a hodnoty okruhů jsou nastaveny tak, že relé reaguje jenom na maximální množství světla.



Obr. 346.



Obr. 347.

Obr. 348.

Kyvadlo je v pouzdře, které může být zcela úzké, poněvadž odpadl odpor vzduchu. Dole je pouzdro opatřeno dvěma protilehlými okénky, venku na jedné straně je zdroj světla s kondensorem, na druhé straně fotobuňka; proud světla stojí v cestě uvedené clony, obr. 347. Zapojení je znázorněno na obr. 348. Pevný hřebínek 1 se nabíjí přes veliký odpor 2. V okamžiku, kdy kyvadlo prochází střední polohou, je fotobuňka náhle osvětlena, a tím vznikne proud v anodovém okruhu elektronky, k jejíž mřížce je připojena fotobuňka; anodový proud projde velmi citlivým relé 3, které na okamžik spojí oba hřebeny a tím je vybije. Síla impulsu je dána velikostí odporu 2 a kondenzátoru 4.

Regulaci amplitudy obstarává druhá clona, rovněž čárkovaná, a umístěná na kyvadle tak, že v úvratí koresponduje s clonou nehybnou. Proto v úvratí projde jisté množství světla, které vyvolá anodový proud v an-

dovém okruhu, napájeném z kondenzátoru 5, který je nabíjen vysokým napětím přes odpor 6. Blízko úvratí kyvadla je tedy kondenzátor 5 vybijen tím více, čím byla větší amplituda kyvadla a následující impuls je proto slabší. Tato regulace je velice přesná, poněvadž průhledné rysky na clonách mají šířku 0,05 mm. Proto také chyba světelného kontaktu je menší než 0,001 sek. Nejchoulostivějším místem celého systému je ovšem relé, na jehož přesnosti a spolehlivosti záleží vše. Nevýhodou je také malá životní doba elektronky, a nutnost udržovat a opatrovat tři baterie. Tyto hodiny se osvědčily na modelu, není však známo, jak se osvědčily v definitivním provedení. Jsou dobrým příkladem toho, jaké máme možnosti, když místo starých řešení mechanických užijeme prostředků, které dává elektrotechnika.

Vysokofrekvenční oscilátory


Na nové cesty přivedl měření času vývoj elektroniky. Elektronikami můžeme udržovat kmity oscilátorů, které mají daleko vyšší frekvenci než mechanické oscilátory, popsané v předešlých kapitolách. Jsou to ladička, dříve známá, ale teprve ve spojení s elektronkou schopná vysoké přesnosti; dále kovová tyč, kterou lze udržovat v podélných kmitech využitím magnetostrikce; a konečně oscilátor nejnovější, kmitající křemen. Jsou to oscilátory mechanické; kmitající těleso je zároveň pružinou a setrvačnou hmotou. Proto jsou nezávislé na pohybech půdy, a to je jejich hlavní přednost před kyvadlem. Dále jsou malých rozměrů, a je proto snadné udržovat je v konstantním tlaku a teplotě.

Ladička


Ladičky se v laboratorních již dříve užívalo k měření kratších časových intervalů. Původně byla udržována v kmitech elektromagnetem, který byl napájen proudem, přerušovaným ladičkou samou. Nebylo to nic jiného, než známé Wagnerovo kladívko, a stačilo to pro krátký běh, ale kontakty naprostě nevydržely delší trvalý provoz. O mnoho lepší nebyl ani novější způsob: elektromagnet byl napájen proudem, který byl modulován mikrofonem doléhajícím na ladičku. Teprve elektronikami bylo možno udržet ladičku v trvalém chodu, a tak využít pravidelnosti jejích kmitů.

Ladička může mít tvar jako na obr. 37, nebo tvar na obr. 349, který se dá velmi přesně strojně obrobít. Materiálem byla původně uhlikatá a kalená ocel, která ovšem značně mění modul pružnosti s teplotou; proto se dnes ladičky dělají z elinvaru. Je třeba aby ladička byla namontována na dostatečně těžkém soklu, na druhé straně její rozměry jsou malé (délka rádu 25 cm), a je proto snadné ladičku uzavřít do thermostatu. Poněvadž i změny tlaku mají vliv na kmitočet, je účelné provést thermostat vzduchotěsný, a udržovat v něm stálý tlak.


Buzení kmitů obstarává elektromagnet, který může být umístěn mezi rameny ladičky jako na obr. 349. Kromě elektromagnetu je třeba druhé cívky, v níž kmitající ladička budí střídavé napětí, které se vede na mřížku elektronky; elektromagnet je napájen anodovým proudem této elektronky. Jednoduché zapojení je na obr. 350, kde 2 je elektromagnet a 1 je cívka zapojená v mřížkovém okruhu. Lepší výsledky dává zapojení podle obr. 351, které se liší tím, že střídavé napětí se přenáší na mřížku přes transformátor a v anodovém okruhu je druhý transformátor, z něhož lze odebírat střídavý proud k dalšímu použití, na př. k pohunu synchronního motorku. Přesnost ladičky, umístěné v thermostatu a ve stálém tlaku, je možno stupňovat až na 0,00001%, což odpovídá chybě asi 0,01 s/d. Výhodou ladičky je poměrně nízký kmitočet, takže není třeba děličů frekvence. Proud z anodového okruhu lampy stačí elektronkami zesílit, aby mohl pohánět synchronní motorek; frekvence bývá 1000 c. Provozní zkušenosti s ladičkami, které trvale kmitají a spolu se synchronním motorem představují tedy hodiny, nejsou právě nejlepší. Jejich chod je samozřejmě nezávislý na pohy-



Obr. 349.



Obr. 350.




Obr. 351.

bech zemské kůry, jak bylo vidět na obr. 60, ale neuspokojuje dosud stálost chodu, a ladičkové hodiny měly v provozu nepřijemně mnoho poruch. Výborná však je ladička pro měření krátkých časů, a všude tam, kde potřebujeme s jednoduchou aparaturou dosáhnout pravidelného a přesné definovaného pohybu otáčivého.

Kmitající tyč

Nikl a mnohé jiné látky ferromagnetické mají zajímavou vlastnost: magnetováním se trochu mění jich délka. Tento zjev se nazývá *magnetostriktion*; pro nás je důležité, že zjev je reciprokný, t. j. změny délkové vyvolávají změny magnetické. Je proto možné udržet takovou tyčku v podélných

kmitech samobuzením tak jako ladičku. Příslušné zapojení je na obr. 352, a odpovídá úplně zapojení ladičky. Intensitu kmitů lze nastavit otočným kondensátorem, jako jsme viděli již v obr. 351. Před válkou sestrojil v Anglii Sears hodiny, které byly regulovány elinvarovou tyčí, udržovanou v kmitech popsaným způsobem, která přes zesilovač (a patrně také přes dělič frekvence) poháněla synchronní motor, který otáčel ručkami a mohl samozřejmě dávat libovolné časové značky nebo signály. Není mi však známo, jak tento pokus dopadl. Tyče, kmitající účinkem magnetostrikce lze použít k buzení ultrazvuku.




Obr. 352.


Křemenné hodiny

Některé krystalované látky, na př. křemen, turmalín nebo Seignetteova sůl jeví zvláštní zjevy, který nazýváme *piezo-elektrický*. Destička nebo tyčinka z tohoto materiálu vybroušená mění svoje rozměry, jestliže na koncové plochy byl vložen elektrický náboj. Také tento zjev je reciprokný, to jest stlačíme-li destičku, objeví se na koncových plochách elektrický náboj. Proto je možno takové destičky udržet elektricky v kmitech, a na tom jsou založeny hodiny křemenné. Jako oscilátor funguje tělísko vyříznuté z křemene v určitém směru. Užíváme zpravidla krystalovaného křemene, čili křištálu. Turmalín je pro tento účel méně vhodný a drahý. Sůl Seignetteova není dostatečně tvrdá a trvanlivá, hodi se však dobře pro jiné technické účely, na příklad pro gramofonové přenosky.

Křišťálové tělísko může mít tvar tyčky, kterou vidíme na obr. 353; v hodinách PTR (Physikalisch-technische Reichsanstalt, Berlin) má délku 91 mm a průřez 11×11 . Hodiny anglického systému Essen, mají (stejně jako




Obr. 353.



Obr. 354.


hodiny Morrisonovy) prsten, jehož vnější průměr je asi 60 mm, vnitřní asi 45 mm. Tělisko je zavěšeno nebo podepřeno v uzlech kmitů. Tyčka dle obr. 353 kmitá podélně v druhé harmonické, je nitkami zavěšena v naznačených uzlech, a volně prochází třemi dutými elektrodami, zapojenými jak naznačeno. Prsten má uspořádání elektrod patrné na obr. 354 a kmitá stojatými kmity v tangenciálním směru; kmitání má tři uzle, v nichž je prstenec podepřen břity. O volbě řezu z rostlého krystalu se čtenář doví bližší [ve spise V. Petržilka—J. Slavík, Piezoelektrina a její použití v technické praxi, kde se pojednává též o křemeni jako přesnému normálu frekvence a jako prostředku k buzení ultrazvuku. Kmitočet křemenných tělísek pro hodiny je obyčejně 100.000 c. Změny teploty



Obr. 355.


mají citelný vliv na kmitočet, jak ukazuje obr. 355, který se týká německé tyčinky podle obr. 353. Proto je tyčinka v thermostatu, kde je udržována teplota 36° C, odpovídající nejmenšímu kmitočtu (aby malé změny teploty měly jen nepatrný vliv na frekvenci). Aby se odstranil i neveliký vliv změny tlaku, je tyčinka ve skleněné zatavené trubce, v níž je vodík (aby se zmenšíl také útlum). Rovněž prstence se ukládají do vzduchotěsného thermostatu, v němž se udržuje stálý tlak. Topení thermostatu je řízeno velmi citlivými kontaktními teploměry.

Zapojení je *Pierceovo*, (obr. 356). Kmity z anodového okruhu se zesilují dvojstupňovým zesilovačem. Poněvadž frekvence je příliš vysoká pro praktické užití, snižuje se děliči frekvence. Užívá se nejčastěji zapojení Abrahama, v němž elektronky jsou zapojeny tak, že anoda jedné je spojena s mřížkou druhé elektronky. Tento okruh lze lehko ovlivnit, poněvadž je dost labilní a má křivku proudovou deformovanou tak, že obsahuje značně silné vyšší harmonické. Těmito vyššími harmonickými je okruh vázán s okruhem předchozím. A tak frekvenci 100.000 c lze snížit prvním děličem na 10.000 c, a druhým děličem na 1000 c; tato frekvence je již dostatečně nízká pro synchronní motorek.



Obr. 356.

tické užití, snižuje se děliči frekvence. Užívá se nejčastěji zapojení Abrahama, v němž elektronky jsou zapojeny tak, že anoda jedné je spojena s mřížkou druhé elektronky. Tento okruh lze lehko ovlivnit, poněvadž je dost labilní a má křivku proudovou deformovanou tak, že obsahuje značně silné vyšší harmonické. Těmito vyššími harmonickými je okruh vázán s okruhem předchozím. A tak frekvenci 100.000 c lze snížit prvním děličem na 10.000 c, a druhým děličem na 1000 c; tato frekvence je již dostatečně nízká pro synchronní motorek.



Obr. 357.

Obr. 358.

Synchronní motorky jsou různé konstrukce. Jako příklad uvedu motorek PTR obr. 357. Na cívce je navinuto vinutí, které magnetuje póly tvaru na obrázku zvlášť nakresleného. Tyto póly působí na železné ozubené kolo, otáčivé na svislém hřídeli. Kolo je duté a v dutině je nalito trochu rtuti, která tlumi eventuální houpání motoru. Je-li frekvence 1000, a pólů je na př. 100, bude motor konat 20 ot/sec; otáčivou rychlosť můžeme zmenšit na polovinu, jestliže motor polarisujeme tím, že na cívku dáme druhé vinutí, které napájíme stejnosměrným proudem, nařízeným reostatem. Často se užívá i jiných forem motorů. Má-li motor pohánět kontaktní zařízení k vysílání na příklad časových signálů, musí mít dostatečný výkon. Tak na příklad motorky pro vysílání greenwichských časových signálů mají výkonnost 0,8 kgm/sec. Jde-li jen o sekundové kontakty, stačí uspořádání jako na obr. 358, kde motor přes šnekový převod otáčí ramenem, které při každé otáčce na okamžík uzavře proud. Velmi příjemná vlastnost křemenných hodin je, že jejich stav můžeme libovolně a plynule měnit. Stačí otáčet statorem motorku, který bere rotor s sebou a tím vznikne žádaný posun. Koná-li motorek 10 ot/sec, znamená otočení statoru o 36° posun o 0,01 sek. Takto je možno přesně zjistit stav hodin, neboť je dán úhlem, o který bylo nutno pootočit statorem, aby se dosáhlo koincidence s normálem.

Křemenné hodiny jsou dosud jediný časoměr schopný soutěž s přesnými hodinami kyvadlovými. Jejich přesnost je pro krátké doby (řekněme několik měsíců) o něco lepší než hodiny kyvadlových; pro delší doby (řekněme jednoho nebo několika let), považuje se kyvadlový stroj za stálejší a pravidelnější. Příčiny nepravidelnosti v chodu jsou jednak malé změny ve vnějších

okruzích, jednak v molekulárních změnách křemene samotného. Bylo zjištěno, že křemen průběhem roku může se zrychlit až o 0,01 s/d i více, byly však také zjištěny náhlé změny ve frekvenci, pro které nemáme vysvětlení. Podle německých údajů změna anodového napětí o 1 V způsobí změnu chodu o 0,003 s/d, změna žhavicího napětí nemá téměř vliv. Thermostat musí udržovat teplotu ve velmi těsných mezích, obyčejně asi $\pm 0,002^\circ\text{C}$. To činí také jisté potíže, poněvadž kontaktní teploměry nejsou dostatečně neproměnné. Barometrická chyba je asi jako u kyvadla.

Veliká přednost křemenných hodin je snadnost, s jakou lze je navzájem srovnávat. Užívá se metody rázové, která je velmi citlivá, jak vysvitá z tohoto příkladu. Jestliže jeden z křemenu bude mít frekvenci odlišnou o 1 c, vzniknou sekundové rázy a to je rozdíl chodu 0,86 s/d. U strojů kyvadlových, kde frekvence je 0,5 c, jsou nutné chronografy, jichž přesnost není většinou lepší než 0,001 s/d. Naproti tomu veliký nedostatek křemenných hodin je malá trvanlivost elektronické; nelze počítat s větší životní dobou nežli 2000 hod., a proto křemenné hodiny nejsou schopny dlouhého nepřetržitého chodu. Nezbývá tedy nic jiného, než mít v běhu větší počet křemenných hodin; tak na příklad greenwichská časová centrála v Abingeru má 12 základních křemenných strojů, a asi půl tuctu strojů pro časové signály.

Hranice přesnosti

V minulé kapitole jsme pojednali o tom, jak zjišťujeme stav hodin. Jde-li o hodiny velmi přesné, je nutno užít chronografu, o němž si řekneme ještě v kapitole příští. Přesnost chronografu je dnes větší nežli je přesnost, s níž lze určovat čas. I nejlepší signály mívaly chyby 0,02 sekundy, kdežto chyba chronografů je po př. zlomek milisekundy. Jsme pak odkázáni na dodatečné vyčíslení, když dostaneme do ruky zprávy dotyčné hvězdárny, v nichž jsou uvedeny chyby vyslaných signálů; ale ani potom není přesnost větší než asi 0,005 sek, ba někteří myslí, že zbylá chyba je ještě větší. Dnes víme, že Země se neotáčí stejnomořně, ale velikost této periodické nepravidelnosti není bezpečně číselně zjištěna. Kdybychom měli hodiny, které by šly na prostě přesně, mohly by ukazovat až o 0,5 sek více, a půl roku na to zase o 0,5 sekund méně. K tomu přistupují chyby pasážních měření, způsobené vrtivými, a ne zcela přesně známými pohybem zemské osy, t. zv. kolísání pólů. Některé hvězdárny berou kolísání pólů do počtu, jiní astronomové s tím nesouhlasí, a tak nakonec vidíme, že stroj opravdu přesný nelze dostatečně přesně srovnávat, poněvadž nám chybí dostatečně přesný normál. Uspokojivým řešením není ani to, jestliže stále navzájem srovnáváme chody většího počtu hodin. Děláme to z nouze, a některé hvězdárny mají skutečně značný počet přesných strojů kyvadlových nebo křemenných, po případě obojích. Ostatně nic jiného není průměrný světový čas, k němuž vztahuje chyby signálů pařížské B. I. H. Tam přijímají všechny slyšitelné časové signály z celého světa a vyvážený jejich průměr považují za správný čas.

Je naděje, že tuto neuspokojivou situaci rozřeší *hodiny atomární*. V první části této knihy (na str. 117) byla zmínka o tom, jak v Bureau of Standards se pokusili kmitající křemen synchronizovat atomárními kmity. Dusíkové atomy v molekulách silně zředěného čpavku kmitají v resonanci a tím absorbuji vlnění o frekvenci $2,38701 \cdot 10^{10}$. To umožnila dnešní technika krátkých, centimetrových vln (radar!). Celá aparatura je ovšem dost složitá, a naše známé křemenné hodiny tvoří jen její malou část. Podařilo se tuto methodu propracovat pro praktický (a hlavně trvalý) provoz, měli bychom aspoň na čas po starostech; dokonce bychom mohli doufat, že budou rozhodnutý i takové otázky, jak dalece je proměnný nás dosavadní normální časový, rotace Země, nebo jak dalece jsou stejně dlouhé sluneční roky.

XVI. Měření časových intervalů


K měření časových intervalů máme k disposici přístroje nejrůznějšího druhu, a založené na různých principech. Jinak řešíme otázku, máme-li měřit interval několika minut, nebo interval několika sekund, nebo dokonce interval pouhého zlomku sekundy. K měření delších intervalů jsou velmi pohodlné kapesní hodinové strojky, které jsou dvojího druhu. Předně jsou to hodinky, které neslouží k jinému účelu než právě k měření kratších intervalů; to jsou *stopky* (slovo je zkratka anglického výrazu stop watch). V druhé kategorii jsou kapesní hodinky normální konstrukce, k níž je přidáno zařízení k měření krátkých intervalů; Svýcaři jim říkají — ne právě vhodně — „chronografy“ (správnější název by byl chronoskop).

Stopky

Stopky jsou poměrně jednoduché stroje, které se liší od normálních hodinek tím, že sekundový hřídel je uprostřed a nese velikou sekundovou ručku, kterou je možno uvést do pohybu, zastavit a vrátit do nulové polohy. Hodinový stroj neběží stále, nýbrž uvede se v pohyb na počátku měření a zastaví na konci měření. Setrvačka (která všem musí mít hladký věnec bez šroubů), se uvede do pohybu nebo zastaví pružinkou zasazenou do konce páčky 1 na obr. 359. Konec páčky se pohybuje přibližně ve směru tečny k obvodu setrvačky, takže v okamžiku uvolnění dá setrvačce malý impuls a tím je lépe zaručeno, že uvolněná setrvačka skutečně začne kmitat. Páčka 1 je řízena kolečkem 2, které má nahoře pět nebo šest palčů, vesmí pak je vytvořeno jako rohatka s 15 nebo 18 zubů. Stisknutím natahovací korunky západka 3 posune tuto rohatku o jeden zub; indexovací pružina 4 zajišťuje polohu rohatky a přispívá k úsečnosti pohybu.

Palce rohatky pohybují ještě rozdvojenou páčkou 5, která vrací ručku (a druhou ručku počítací) na nulu. Prvním stisknutím se zdvihne páčka 5, tím jsou uvolněny ručky a skoro zároveň páčka 1 uvolní setrvačku. Při druhém stisknutí páčka 1 setrvačku zastaví; při třetím stisknutí je uvol-

něna páčka 5 a vráti ručky na nulu způsobem, který jsme viděli na obr. I 371. Popsaný mechanismus je zpravidla umístěn pod číselníkem. Každá ručka je nasazena na trubce, která nese srdčitou vačku a je volně otáčivá na konci svého hřidelíku. Spojení mezi oběma obstarává drátěná pružinka 6, která tlačí na mělkou drážku vysoustruženou na hřidelíku; tření způsobené pružinkou je dostatečné, aby ručka byla bezpečně unášena, ale nebrání návratu na nulu.



Obr. 359.

Pro některá měření (na př. měření pracovních časů v továrně) může být účelné jednotlivá měření sečítat. To lze provést tak, že rohatka ovládá pouze spouštěcí páčku, kdežto páčka nulovací je řízena zvenčí zvláštním tlačítkem. Stisknutím korunky se hodinky dají do chodu, druhým stisknutím se zastaví. Je-li třeba nulovat, stiskneme zmíněné tlačítko.

Pro laboratoř je výhodná modifikace stopek, kterou vynalezl Winnerl a které se obvykle říká „ratrapánky“. Kromě hlavní ručky je tu druhá ručka pomocná, která bud běží společně s ručkou hlavní nebo (po stisknutí zvláštního tlačítka) stojí. Tento mechanismus byl znázorněn již na obr. I 372, a bývá umístěn obyčejně pod číselníkem. Kleště, které svírají kolečko spojené s pomocnou ručkou, mohou být kloubové, nebo jednodušeji pružinové; palcový kotouček, který kleště rozevirá, je na rohatce, kterou podává západka, spojená s tlačítkem na okraji pouzdra hodinek. Takovými stopkami lze zjistit více časových bodů během jednoho měření.


„Chronografy“

Označení zdědil tento druh hodinek patrně po prastaré konstrukci, kterou vynalezl Rieussec r. 1822. Ručka otáčející se soustředně s číselníkem byla vytvořena jako pero. Stisknutím knoflíku byla ručka na okamžik přitlačena k číselníku a nechala na jeho okraji inkoustovou tečku. Byl to tedy skutečný chronograf, t. j. přístroj zapisující. Dnes ovšem Švýcaři takto nazývají hodinky normálního uspořádání, které mají velikou sekundovou ručku. Tuto ručku lze uvést do pohybu tím, že stisknutím korunky (nebo tlačítka) se ručka spojí s hodinovým strojem; k tomu jsou ve stroji ozubená kolečka, která byla nakreslena na obr. I 328. Řízení spojovacího mechanismu a nulování se děje jako u stopek. Máloky se setkáme s chronografiem, který má nulování zvláštním tlačítkem.

Velmi pečlivě provedený chronograf je znázorněn na obr. 360; kde je vidět detailní provedení vlastního stroje hodinového a na něm namontované ústrojí chronografové. Na obr. 361 je znázorněno ústrojí jednodušší, ale nejrozšířenější. Je vidět tři jemně ozubená kolečka 1, 2, 3, z nichž kolečko 2 je pohyblivě uloženo na páčce 13. Dále kolečko 4, rovněž uložené na páčce 5, které pohání kolečko 6, spojené s ručkou udávající celé minuty. S kolečkem 3 je spojen ozub, který při každé otáčce zabere do kolečka 4. Konečně je vidět páčku 7, která působí jako brzda na kolečko 3, které je krom toho stále brzděno slaboučkou pružinou. Nulování obstarává rozdvojená páčka 8, která působí na srdičku na kolečkách 3 a 6. Páky 13, 5, 7, a 8 jsou ovládány opět palci na rohatce 9, zajištěné pružinou 10. Rohatkou pohybuje západka na dlouhé páce 11, na kterou působí natahovací korunka (nebo zvláštní tlačítko).


Také tyto strojky mívají druhou, pomocnou sekundovou ručku. Konstrukce je ovšem ještě složitější, a dobré „ratrapánky“ jsou pak krásný kousek hodinářské techniky a výroby, ovšem také drahý kousek.

O přesnosti stopek a chronografů je dobré nedělat si velké iluse. Hodinky



Obr. 360.

samy jsou měřicí stroj, jehož přesnost jiště stačí pro většinu technických účelů. Vzniká však nevyhnutebná a nepravidelná chyba, když ručičku uvedeme v pohyb nebo zastavíme. Je věc náhody, zda se to stane předtím než impulsní kámen vnikl do vidličky kotvy, nebo krátce po impulsu. To platí o hodinkách obou druhů, a chyba takto vzniklá může činit 0,2 sekundy, je-li doba kyvu setrvačky 0,2 sekundy. Některé zkušební předpisy žádají,




Obr. 361.

aby chyba v měření intervalu několika sekund nebyla více než 0,3 sekundy, a to je také vše, co můžeme očekávat. Jediná možnost, jak zmenšit tuto chybu je dát setrvačce menší dobu kyvu. To ovšem nelze snadno udělat u chronografu, který má zároveň ukazovat čas jako normální hodiny, a kde bychom si neradi stroj komplikovali dalším převodním hřídelem; zde je hranicí doba kyvu 0,1 sek. Naproti tomu u stopek je snadné užit lehčí setrvačky a tužšího vlásku, a tak kromě stopek s dobou kyvu 0,2 sekundy (pětinových) jsou na trhu stopky s dobou kyvu $1/_{10}$, $1/_{50}$ a $1/_{100}$ sek. Z výrobních důvodů stroje zůstávají nezměněné a velká ručka se otočí dokola za 30, 6, nebo 3 sek; ovšem rozsah číselníku se v též poměru zmenšuje. Je kupodivu, že se nedává setrvačce velmi přihodná doba kyvu $1/_{30}$ sek; ručka by oběhla číselník za 10 sek, a přesnost čtení by odpovídala chybě, které se dopouští vyevičený pozorovatel. Mnohé stopky trpí nepřesnou montáží číselníku; o tom, jak tuto chybu zjistíme, jednali jsme v kap. XIV.

Chronograf

Důležitý přístroj na hvězdárnách jako v laboratoři a pro technická měření je chronograf, o němž byla zmínka již několikrát. Nejčastěji užíváme chronografu páskového; časové značky se zachycují na odbíhající pásek papíru některým ze způsobů popsaných v I. dílu, v kap. o registračních metodách. Papír posunuje válečky, poháněné silným hodinovým strojem. Chod stroje je řízen některým z absorpčních regulátorů, obr. I 385, I 386, I 387, I 388. Požadavky nejsou zvlášt vysoké a autor dosáhl s obyčejným gramofonovým hodinovým strojem přesnosti 0,005 sek. Často se užívá také chronografu bubnového; papír je na velkém bubnu, kterým hodinový stroj otáčí a zároveň posunuje sáně, na nichž jsou namontovány elektromagnety s psacími perami. Přístroj je pohodlný, ale jakousi potíž dělá spojení papíru na bubnu.



Obr. 362.


Obr. 363.

Jde-li o srovnání dvou hodin kyvadlových mezi sebou, necháme oboje hodiny psát své značky. Srovnání hodin s časovým signálem provedeme tak, že jedno pisátko dostává sekundové impulsy od hodin, druhé pisátko zapisuje časový signál, podle potřeby zesílený a usměrněný. Přesnost chronografu můžeme do jisté míry stupňovat tím, že zvyšujeme rychlosť papíru až na $100 \div 200$ mm/sek, ale ani tak nelze počítat na přesnost větší než asi 0,002 sek. Další stupňování přesnosti je možné chronografem jiskrovým, který zavedl Loomis. Široký pás papíru se pohybuje přes ostrou lištu, proti níž stojí 100 jehel, které dostávají proud vysokého napětí rozdělovačem, rotujícím, jak ukazuje obr. 362. Časový okamžik se zaznamená jiskrou, která přeskocí podle polohy rozdělovacího ramene mezi jednou z jehel a lištou, a přitom prorazi papír. Přesnost záleží na počtu jehel a na tom, jak rychle a jak pravidelně se otáčí rozdělovač. Jiná forma (Bell), je na obr. 363. Proti liště se otáčí válec, na jehož obvodě je druhá lišta ve tvaru jednoho závitu šroubovice. Válec je poháněn synchronním motorem, napájeným na


př. z ladičky. Přesnost zde je větší, poněvadž šroubová lišta odpovídá nekonečnému počtu jehel. Těmito chronografy lze dosáhnout přesnosti zlomku millisekundy.

Sekundové kontakty v hodinách


Mají-li kyvadlové hodiny dávat přesný sekundový kontakt, nestačí kontaktní páka, ovládaná stoupacím kolem jako na obr. 314. Kontakt musí být ovládán samotným kyvadlem, ovšem tak, aby tato práce kyvadlo zbytečně nezatěžovala. Možných řešení je na tucty, ale žádné není ideální. Čím přesnejší má být kontakt, tím větší musí být rychlosť kyvadla, tedy tim daleko od závěsu kyvadla musíme kontakt umístit. Jednoduchý kontakt podle




Obr. 364.11



Obr. 365.



Obr. 366.



Obr. 367.


obr. 364 vyhoví jen v tom případě, že ho používáme občas a po krátkou dobu. Kontaktní pružinu dáme na páku, kterou lze ovládat zvenčí (nebo elektromagnetem), takže je možno pružinu oddálit, když kontaktu není třeba; kontakt zapíná na okamžik proud ve střední poloze kyvadla. Naproti tomu kontaktní páka dle obr. 365 proud na okamžik přeruší. Pěknou konstrukci podobného kontaktu udal a prakticky provedl K. Novák v Praze.

Nepatrný odpor kyvadlu klade kontakt rtufový. Jednoduché provedení je Lamontovo na obr. 366. Platinová špička na kyvadlové tyče prochází meniskem rtuťovým, který lze šroubkem nastavit. Tvar skleněné trubky, patrný z obrázku umožňuje část rtuti vytlačit, abychom se zbavili rtuti znečištěně; mnoho nám to nepomůže, poněvadž kontakt neselhává tak


vlivem nečistot na rtuti, jako spíše vinou nečistot, které se nahromadí na platinovém hrotu. Zajímavý je rtuťový kontakt na obr. 367. Rtuť je obsažena ve dvou skleněných trubkách, jejichž otvory jsou k sobě obráceny s malou mezerou. V této mezeře pohybuje se listek slidy, zavěšený nitkou na raménku, spojeném s kyvadlem. Listek má díru, která na okamžik dovolí doteck rtuti a spojení proudu.

Největší přesnosti lze dosáhnout různými formami kontaktů nehmotných, elektrických nebo elektro-optických. Tak na příklad na obr. 368 na kyvadle je clona se šterbinou, která je osvětlena žárovkou, jejíž světlo soustředuje čočkový spojný systém. Projde-li světlo clonou, je zachyceno fotočlánkem; vše další je záležitostí čistě elektrikářskou. Kontakt světelny zvlášť přesný


jsme viděli v hodinách Tomlinsonových. Jiné možné řešení kontaktu, který nemá vliv na kyvadlo je vhodný vysokofrekventní okruh. Kyvadlo může v okruhu působit změny kapacity nebo změny indukce.



Obr. 368.



Obr. 369.



Obr. 370.


Pro úplnost dodávám, že je možno kontakt ovládat také pneumaticky, na příklad jako na obr. 369. Vzduch vytékající z trubky 1 naráží na clonu 2. Přijde-li díra ve cloně před trubkou, vnikne proud vzduchu do plochého válečku 3, v němž se s malou vůlí pohybuje píst 4, nesený kontaktní pružinou 5. Takto kontakt nemá prakticky vliv na kyvadlo, je jednoduchý a energický, vyžaduje však nějaké čerpadlo, nejlépe měch (aby vzduch nemohl být znečištěn olejem).

Pro aparaturu přenosné nelze užít kyvadlových hodin, a musíme se spojit hodinami rovněž přenosnými. Je-li třeba, aby sekundový kontakt vysílaly hodiny se setrvačkou, lze to dokázat s nejmenším škodlivým vlivem mechanismem na obr. 370. Zvláštním hodinovým přístrojem je poháněný bičík 1, na jehož hřideli je palec 2, který působí na kontaktní pružinu 3. Bičík je vypouštěn v sekundových intervalech ozubeným kolečkem 4 na hřideli stoupacího kola. Na obrázku má kolečko 6 zubů. To odpovídá stoupacímu kolu s 15 zubů na setrvačce s dobou kyvu $\frac{1}{5}$ sek. Kontakt nebere


žádnou práci od hodinového stroje, naopak jemu jistou malou práci přivádí. Je to zařízení, které pracuje dobře, ale je tu ovšem nutný druhý hodinový stroj pro pohon bičku.

Různé aparatury


Tam, kde nestačí přesnost obyčejného chronografu zapisujícího, je možno (kromě trochu nepohodlných chronografů jiskrových) užít některé konstrukce chronoskopů, které mají synchronní motorek, jenž pohání ručky vhodným třecím převodem nebo třecí spojkou. Jako příklad uvedeme chronoskop (Wood-Ford) na obr. 371.



Obr. 371.



Obr. 372.



Obr. 373.

Obr. 374.

Na obr. 372 je znázorněna konstrukce chronoskopu, který je využíván pro měření krátkých časových intervalů. Tento chronoskop je sestaven z dvojice cylindrických magnetů 1 a 2, mezi kterými se nachází různě uspořádané pole. V meziřídku mezi magnety je umístěn různě uspořádaný číselník, který je veden po hřídeli, který pohání ručku. Při měření se využívá pružiny, které jsou přitlačeny na brzdící špalíček 3. Počet otáček za sekundu je v závislosti na měřeném intervalu.


Býlo sestrojeno mnoho jiných přístrojů k měření krátkých časových intervalů, jak to vyža-

duji měření v balistice, a měření času v aparaturách, jimiž se akusticky měří hloubka moře nebo výška letadla nad terénem (měří se doba, která uplyne, než vyslaný zvuk se po odrazu vrátí). Tyto přístroje mohou být mechanické, ovšem ovládané elektricky, nebo to mohou být aparatury čistě elektrické.

Nejpřesnější elektrické aparatury vůbec jsou okruhy, řízené kmitajícím křemenem, jehož kmity se počítají elektronkovými počítadly. Kmitající okruh je zapínán nebo odpojován rovněž elektronicky, impulsy, které dává vyšetřovaný děj (na př. pohyblivá součást vyšetřovaného mechanismu) a které působí na mřížku řídící lampy. Poněvadž elektronkový spinač pracuje okamžitě a bez setrvačnosti, je přesnost měření vysoká a v zásadě závislá jen na frekvenci křemene. Ukázka jiné metody čistě elektrické je na obr. 373. Uzavřením spinače 1 počne procházet proud z baterie a je spinačem 2 přerušen. Oba spinače jsou opět ovládány elektromagnety, které dostávají impulsy od měřeného děje. V okruhu je zařazen ballistický galvanometr, jehož výchylka zřejmě závisí na napětí baterie, velikosti odporu a na době, po kterou byl proud uzavřen. Jinak lze během měřené doby nabíjet kondenzátor (obr. 374), který dostane náboj závislý (ne ovšem lineárně) na čase. Velikost náboje se zjistí tím, že se přepinačem kondenzátor vybije přes ballistický galvanometr. Popis jiných aparatur elektrických, složitějších a po případě obsahujících elektronky, by dnes zaujal dlouhou kapitolu, která by přesáhla rámcem této knihy.

XVII. Otázky isochronismu


V závěru probereme stručně otázky *isochronismu*; která jsou zajímavé teoreticky, ale také prakticky důležité pro přesnou regláz. Tato kapitola ovšem není a nemůže být návodem pro regléry; ten by mohl napsat jedině zkušený




Obr. 375.



Obr. 376.



Obr. 377.




Obr. 378.

reglér. Regléři však o své praxi mnoho nepíší, a to, co najdeme v literatuře, je soubor poznatků, teorií a závěrů, které namnoze si odporují, a které nám pro praxi mnoho nepomohou. Omezíme se proto na věci základní, aby si přemýšlivý čtenář mohl udělat představu o podstatě a složitosti problému.

Isochronismus znamená rovnodobost kyvů. Čím přesněji mají jít hodiny, tím menší směj být změny doby kyvů, způsobené různými vlivy, které nedovedeme úplně odstranit kompenzací, thermostatem, vzduchotěsným závěrem nebo jinak. Jeden vliv je vždy přitomný: *vliv kroku*. V kapitole IV. jsme odůvodnili, že zrychlení způsobi každá síla, která působí ve směru síly direkční, a naopak kmity zpomalí každá síla, která direkční sílu zmenšuje. Tam byla také uvedena rovnice (51); z ní lze odvodit rovnici, kterou dal Airy, a která zní:

$$\Delta R = \frac{86400}{\pi} \cdot \frac{M}{D\varphi} \cdot \left(1 - \sqrt{1 - \frac{\beta^2}{\varphi^2}}\right) = K \frac{M}{D\varphi} \quad (96)$$

ΔR je změna denního chodu. M je rušivý stálý moment, který působí od střední polohy až k výchylce β (obr. 375), φ je amplituda, D je jednotkový direkční moment a součin $D\varphi$ tedy představuje velikost direkčního momentu v úvratí. Podle rovnice změna chodu závisí jednak na poměru $M/D\varphi$, jednak na poměru β/φ . Mění-li se amplituda (na př. tím, že kolísá tření v soukoli), změní se chod hodin. Z toho vyplývá, že má-li být isochronní kombinace oscilátor-krok, oscilátor sám nesmí být isochronní. To je nutno zdůraznit, neboť v mnohých knihách nejasná formulace může vzbudit dojem, že úkolem je dosáhnout isochronismu oscilátoru. Je samozřejmé, že změna chodu bude zpomalení nebo zrychlení, podle toho, zda M je impuls nebo odpor. Obrátkem-li směr pohybu, je úhel β před střední polohou a změna chodu má pak stejnou hodnotu, ale opačné znaménko. Jestliže moment M začíná působit až po střední poloze (obr. 376), počítáme tak, že vyčíslíme vliv pro úhel β_2 , a odečteme vliv, který by moment způsobil na úhlu β_1 . Podobně na obr. 377 sečteme účinek před střední polohou (úhel β_1) a účinek za střední polohou (β_2).



Obr. 379.

Člen obsahující poměr β/φ má průběh znázorněný na obr. 378; křivka je čtvrtkružnice, liší se tedy jen málo od paraboly v první své polovině. Hodnotu K lze odečítat z grafu na obr. 379. Výpočet je snadný, pokud jde o impulsní moment, jehož velikost aspoň přibližně známe; naproti tomu bývá nejistá velikost odporů, zejména, jsou-li vyvolány inerčními silami (na př. u volného kroku kotvového).

Z rovnice Airy-ho můžeme učinit některé závěry. Práce dodaná oscilátoru je $M\beta$, a ta musí být rovna ztrátě energie, kterou udává (83); pro sekundové kyvadlo (pro n kyvů za sek. bychom dosadili u/n) můžeme psát

$$M\beta = W \cdot 2u = u D \varphi^2$$

$$D = \frac{M\beta}{u \varphi^2}$$

a dosazením do (96) dostaneme

$$\Delta R = u \frac{\varphi}{\beta} \cdot 27500 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{\beta^2}{\varphi^2}}\right) = u \frac{\varphi}{\beta} K \quad (97)$$

Vliv kroku na kyvadlo

Zvláštní případ by nastal, kdyby impuls působil po celou polovinu kyvů, t. j. kdyby bylo $\beta = \varphi$. Pak by vzniklo zpoždění nezávislé na amplitudě a dané rovnici

$$\Delta R = 27500 u \quad (98)$$

Kdyby impuls působil stále od úvratí k úvratí, vzniklo by ještě stejné zrychlení před střední polohou; impuls by tedy neměl žádný vliv na dobu kyvů (tím je také potvrzeno, co bylo v kapitole IV. řečeno o vlivu konstantního tření, že totiž nemá vliv na dobu kyvů). Takový krok ovšem neexistuje, ostatně by nám nebyl nic platné pro kyvadlo, které není zdaleka isochronní (viz rovnici 72). Malým změnám amplitudy nelze zabránit ani u kroků s konstantní silou. Proto potřebujeme spíše krok, který by kompensoval cirkulární chybu. To dělá na př. krok Grahamův, jak jsme již viděli; jeho zpomalující vliv je podle výpočtu Rawlingsova (pro $\varphi = 1,5^\circ$, $\beta_1 = 0,5^\circ$, $\beta_2 = 1^\circ$) 0,5 sek/d. Naproti tomu Riefler udává 3–4 sek/d, s dodatkem, že velmi zhoustlý olej může toto zpoždění ztrojnásobit. Z toho ovšem vidíme, že taková kompenrace cirkulární chyby je hodně nejistá a hlavně proměnlivá, pokud jsou třecí plochy kroku mazány; v tom směru je příznivější krok chronometrový, pro kyvadlo krok Leroy, nebo elektrický pohon Fromentův. Vliv kroků diferenciálních závisí na číselných poměrech a je velmi různý: může to být řádově 10 sek/d, ale jsou známy pokusy T. Reida (z jeho kroku je odvozen krok Leroy), jehož krok zrychloval hodiny o plné tři minuty denně (patrně byla kyvadélka těžká a rozdíl drah malý).

Zvětšení amplitudy způsobí u Grahama zrychlení, které jen částečně kompenzuje cirkulární chybu. Větší, ale obecně ne dostatečný, je zrychlující účinek kroků diferenciálních, které ovšem mají výhodu, že u nich kolísání amplitudy je řádově pětkrát menší, než u kroků přímo působících. Většina hodin jde při větší amplitudě pomaleji.

U kyvadla má jistý význam vliv závěsné pružiny. Tato pružina vyvinuje přídavný direkční moment, ale má ještě jeden účinek: dráha těžiště kyvadla

není přesně kruhová, nýbrž spíše se blíží cykloidě. Ohýbáním pružiny se kyvadlo nezbytně zkracuje z té prosté příčiny, že oblouk je vždy delší, než jeho tětiva. Vliv závěsné pružiny proto zmírňuje cirkulární chybu více nebo méně podle toho, jak je tuhá, t. j. jak tlustá a jak krátká. Při pokusech, které vykonali Laugier a Winnerl, krátká a tlustá pružina způsobila zřetelné zkrácení doby kyvu, když byla amplituda zvětšena z 1° na 5° . Byly také zkoušeny pružiny, které byly širší na jednom konci, než na druhém. Vliv pružiny je těžké počítat, poněvadž nemáme dosud uspokojivou teorii pásku takto namáhaného.

Konečně je třeba připomenout, že cirkulární chyba do jisté míry kompenzuje chybu barometrickou. Stoupnutí tlaku zpomali kyvadlo, ale zároveň zvýšený odpor vzduchu zmenší amplitudu kyvadla. Bylo referováno o hodinách, jichž barometrická chyba je takto kompensována, na př. se to tvrdí o velikých hodinách westminsterských, kterým Grimthorpe dal právě za tím účelem velkou amplitudu $2,75^{\circ}$; dokonce jsem četl o jiném anglickém věžním stroji, že čočka jeho kyvadla má křídla, aby byl odpor vzduchu větší.

Isochronismus hodin setrvačkových


Ještě spletitější jsou poměry kolem setrvačky. O vlivu kroku platí vše, co bylo řečeno v předešlých odstavcích. Volný krok kotovový působí zpoždění, poněvadž tu máme citelný odpor před střední polohou, způsobený setrvačností vidličky a kotvy, které musí být náhle urychleny. Střed impulsu leží zřetelně za střední polohou. Početní řešení je nesnadné; odhaduje se, že krok způsobí zpomalení rádu půl minutky za den. Nás ovšem nezajímá velikost tohoto zpomalení, (které můžeme odstranit jednoduše regulací), nýbrž možné (a pravděpodobné) jeho změny. Vliv kotovového kroku se nedá mnoho měnit. Předně, jak víme, dnes volíme malý úhel záběru mezi setrvačkou a vidlicí; odpor před střední polohou lze trochu zmenšit jen tím, že se kotva a vidlička udělá co nejlehčí, a že se event. zmenší tažný úhel; to jsou změny, které mohou mit jen malý vliv, které však kladou rostoucí požadavky na přesnost výroby. Ani s časováním impulsu se nedá mnoho dělat; můžeme jej jen učinit trochu souměrnějším ke střední poloze tím, že uděláme záhyt velmi mělký, a že dle možnosti odlehčíme stoupací kolo. Hlavní překážkou je tu skutečnost (jinak výhodná), že kotovový krok působí oboustranně. Daleko větší možnosti dává krok chronometrový, který působí jednostranně: Na točením setrvačky proti vlásku, tedy posunutím střední polohy proti zárázce, můžeme časování měnit v poměrně širokých mezích. Je to skoro ironie, že takové možnosti dává krok chronometrů, které to nejméně potřebují; jejich stoupací kolo dostává skoro stálý hnací moment (šnek!) a rovněž tření setrvačky je stálé, poněvadž stroj je stále ve vodorovné poloze. Jako u kyvadla, i zde zpomalující vliv kroku bude tím větší, čím menší bude amplituda.

Vliv kroku je rozhodující v hodinách poháněných pružinou, poněvadž hnací moment silně kolísá; je-li poměr momentů po natažení a ke konci $2 : 1$


(hodinky bez šneku), bude poměr amplitud přibližně $\sqrt{2}$ čili amplituda ke konci klesne nejméně o 30%, na př. z 240° na 170° . V kapesních hodinkách se však amplituda mění s polohou. Setrvačka má nejmenší tření, když její váha spočívá na krycím kamenu, t. j. když je její osa svislá. To je vidět na hodnotě u rovnice (83), t. j. na poměrném ubytku amplitudy za sekundu, jehož přibližnou velikost udává tato tabulka:

	Osa svislá	Osa vodorovná
Námoř. chronometr	0,01	0,02
kapesní hodinky	0,02	0,04
Náramkové hodinky	0,05	0,07

Proto také spotřeba práce je poměrně značná (v. příklad 21), a tím ovšem také sily, působící na setrvačku.




Obr. 380.



Obr. 381.

Vyrovnat rozdíl chodu mezi oběma uvedenými polohami je nejjednodušší úkol polohové reglaze. U hrubých hodinek s cylindrovým krokem si hodinář často pomáhal jednoduchým trikem: když hodinky visí a setrvačka je v klidu, je její těžiště trochu pod osou. Pak setrvačka je zároveň kyvadlem; zvětší-li složka váhy direktní moment setrvačky o 1%, zrychlí se chod visících hodinek o 0,5%, t. j. 432 s/d. To platí jen pro docela malou

amplitudu, jinak je věc složitější. Přídavný direktní moment váhy má průběh sinusový, jak ukazuje obr. 380; zrychlující vliv sahá až do amplitudy 180° , pak počíná vliv zpomalující, poněvadž přídavný moment působí proti momentu vlásku. Jestliže těžiště setrvačky leží trochu stranou, vypadne diagram jako na obr. 381, tedy souměrně; posunutí těžiště na stranu nemá vliv na dobu kyvu.



Obr. 382.

Každé posunutí těžiště můžeme vektorově rozložit na posunutí vodorovné, které nemá vliv, a posunutí svislé. Na obr. 382 je (v závislosti na amplitudě) vyneseno zrychlení pro případ, že svislé posunutí zvětšuje (při malé amplitudě) moment vlásku o 1% (kdybychom hodinky otočili závěsným kroužkem dolů, byla by změna stejně velikosti, ale opačného znaménka, t. j. zpoždění). Tento trik byl možný při amplitudě kolem 140° , kterou připoštěl cylindrový krok, a selhává ovšem, když je osa korunky vodorovná. Přesné kotvové hodinky mívají amplitudu mnohem větší, rádu 270° , a ke všemu trik účinkuje nestejně podle natažení péra; proto reglér raději setrvačku přesně vyváží a pomáhá si jemnějšími methodami. Z obr. 382 je vidět, že i stojacím setrvačkovým hodinám svědčí veliká amplituda. Počítáme-li s obvyklými změnami amplitudy během dne, čteme v grafu, že změna amplitudy ze 140° na 90° by hodiny zpomalila asi o 140 s/d, kdežto pokles ze 270° na 190° jen asi o 100 sek; ještě větší rozdíl (ve prospěch veliké amplitudy) by ovšem způsobil vliv kroku. Z grafu dále můžeme posoudit, jaký veliký vliv musí mit houstnoucí olej. Proto je třeba dát kapesní hodinky každé tři roky vyčistit a namazat, malé náramkové hodinky (podle rady švýcarských továren) dokonce každý rok; jinak se hodinky začnou silně pozdit, a ovšem stoupá i opotřebení.

Další komplikací je pružnost rozříznuté setrvačky. V příkladu 23 jsme počítali odstředivou sílu, která působí na věnec setrvačky. Vlivem této síly se rozříznutý věnec pružně ohýbá ven, tim vzrůstá moment setrvačnosti a doba kyvu. Veliké a poměrně poddajné setrvačky námořních chronometrů se takto zpožďují o $12 \div 20$ s/d, malé setrvačky hodinek, poměrně tužší, jen o několik sekund za den. Tužší a proto výhodnější jsou setrvačky Guillameovy. Nejlepší řešení je však setrvačka nerozříznutá, Voletova, pro hromadně vyráběné hodinky event. Straumannova.

A nyní se dostaváme ke vlásku, který někteří nazývají duši kapesních hodinek, a kterému reglér věnuje větší část své péče a práce. O vlásku bylo popsáno mnoho papíru. Začalo to tím, že P. Leroy dával vlásku určitou úhlovou délku (t. j. vlásek měl tolík a tolík celých závitů, plus určitý zlomek závitu), a tvrdil, že lze takto dosáhnout isochronismu s jednoduchým „plochým“ vláskem. Takový vlásek se roztahuje nesouměrně, jak se snadno přesvědčíme na každém budíku; na té straně, kde je upevněn vnější konec vlásku závity se skoro nepohybují, kdežto na protější straně vidíme živý pohyb k ose a od osy. Tim vlásek působí na hřidel setrvačky střídavou bočnou silou, která zatěžuje ložiska. Tato bočná síla však zároveň vyvodi otáčivý moment, poněvadž vnitřní konec vlásku není upevněn v ose setrvačky. Tim se poměry mění v tom smyslu, že direktní moment vlásku není přesně úměrný úhlové výchylce, čili že vlásek není isochronní. Leroy měl v zásadě pravdu, ale byly a jsou spory o to, jak velký má být onen zlomek závitu. Pro orientaci uvedeme z Lossierovy knihy o regláži, která se považuje za klasickou, změny chodu, způsobené vláskem různé délky:

amplituda	135	155	180	225	270	315°
zlomek	0	24	29	25	8	-10
závitu	$\begin{cases} 0 \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{cases}$	10 -5	11 -3	10 0	6 15	2 34
						5 48

V prvním a druhém rádku tabulky vidíme případy, že zrychlení způsobené vláskem dosahuje maxima při určité amplitudě a pak s rostoucí amplitudou začíná klesat. Prostěji řečeno, vlásek zpomalí „velké oblouky“, a může tedy event. kompensovávat opačný vliv kroku.


Poněvadž jednoduchý vlásek „dýchá“ nesouměrně, musí se i jeho těžiště pohybovat; proto poloha hodinek bude zde mít jistý, i když pravděpodobně neveliký vliv. Konečně třeba uvážit, že vlásek má setrvačnou hmotu, která musí být stejně střídavě urychlována jako hmota setrvačky, a která proto prodlužuje dobu kyvu; toto zpomalení je prakticky konstantní, a podle Haaga čini asi 30 s/d.

Smýkání vlásku mezi količky regulační ručky je nevelké (rádu 15μ), ale tření vlásku má zřetelný vliv na chod; podle Pellatona zvětšení koeficientu tření z 0,1 na 0,2 by zrychlilo hodinky o 8 s/d. Velký vliv na chování hodinek


má vůle mezi količky; Pellaton uvádí příklad, kde vinou velké vůle se hodinky zpozdily o 200 s/d, když amplituda klesla z 270° na 120° . Regulační ručka je tedy jistá slabina hodinek, a proto nepřekvapí obnovené snahy tuto ručku odstranit vůbec; námořní chronometry ji ostatně nemají od samého počátku.

Když Arnold zavedl r. 1775 pro chronometry vlásek válcový, začal jeho konečně dávat tvar křivek, na který přišel patrně jen zkušeností a intuicí, jimž však dosahoval uspokojivého isochronismu. Jeho příkladu následovali i jiní chronometráři, ale teprve r. 1860 železniční inženýr E. Phillips uveřejnil theoretickou práci, která otázkou trochu osvětlila. Dokázal, že lze dosáhnout isochronismu setrvačky, jestliže koncové křivky vyhovují určitým matematickým podmínkám. Phillips ovšem ještě nepočítal s velkým vlivem kroku a nevěděl o deformacích setrvačky účinkem odstředivé sily. Proto jeho koncové křivky mohou být pouze východiskem, a jich další úprava je pak delikátní úkol pro regléra. Vliv koncových křivek je veliký, ale polohová regláz válcového vlásku je velmi nesnadná; proto se ho dnes užívá jen ve velkých chronometrech, jichž stroj má stálou polohu. Ukázky koncových křivek jsou na obr. 383.


Daleko snazší (a lepší) polohovou regláz umožňuje vlásek Bréguetův. Vraťme se k obyčejnému vlásku na obr. 384; ten se roztahuje a stahuje na místě a ve směru označe-




Obr. 383.




Obr. 384.



Obr. 385.



Obr. 386.



Obr. 387.


ném šipkou. Frodsham v minulém století upevňoval vlásek svých výborných chronometrů podle obr. 385 k lehké páčce, zeslabené u kořene, aby pružila. Je-li páčka lehce pohyblivá, roztahuje se vlásek v místě šipky, je-li páčka tuhá, roztahuje se vlásek na opačné straně; při určité tuhosti páčky bude tedy vlásek dýchat stejnoměrně na obě strany. Něčeho podobného dosáhl Bréguet: Jestli-

že koncová křivka tvorí smyčku jako na obr. 386, je bod *P* vlásku veden poddajně jako v případě předešlého. Vypadá-li koncová křivka jako na obr. 387, je bod *P* spojen poměrně ztuha se zakotvením a vlásek se roztahuje na opačné straně. Opět je možno najít zkusmo tvar křivky takový, aby se vlásek roztahoval koncentricky. Lze však též dosáhnout, aby se vlásek (bez ohledu na úhlovou délku) roztahoval více kterýmkoli směrem; to je otázka velikosti a tvaru koncové křivky, již lze dosáhnout všech účinků, které jsme viděli v předešlé tabulce. Bréguetův vlásek je tedy velice přizpůsobivý, ovšem jen v rukou hodináře, který mu rozumí.

Regláz

Nyní něco o postupu regláže. Prvním úkolem je seřídit teplotní kompenzaci způsobem již známým. To je zdlouhavá procedura i tehdy, když je po ruce strojek znázorněný na obr. 338, poněvadž hodinky potřebují aspoň půl dne, aby se po změně ustálily v novém chodu; užívá se ledničky a vytápěné skříně, a samozřejmě regléř má v práci současně mnoho strojků. Pro levnější hodinky stačí regláz třípolohová: poloha visutá, ležatá čiselníkem nahoru a ležatá čiselníkem dolů. To není tak těžké, poněvadž u těchto strojků jsou tolerance dost široké, a zdá se, že mnohé továrny ušetří na výlohách regláže tím, že vlásek dělá přesně podle vzoru, jednou vyzkoušeného pro dotyčný typ stroje. Mnohem nesnadnější a pracnější je regláz pětipolohová; přibývá tu poloha svislá s kroužkem nalevo nebo s kroužkem napravo. Úpravou křivek snaží se regléř vyrovnat chody v polohách posléze jmenovaných, visutou polohu, nejdle-


li to jinak, upraví event. s pomocí malého posunutí těžiště setrvačky, jak jsme již slyšeli. Rozdíl mezi polohou čiselníkem dolů a čiselníkem nahoru není patrný, jestliže je krok přesně vyroben a čípky setrvačky přesně stejně zaoblené.



Obr. 388.

Z předešlého vyplývá, že Bréguetův vlásek se opravdu uplatní jen v hodinkách kvalitních, které cenově snesou drahou práci reglérovu. Pro laciňší druhy lze vystačit s vláskem obyčejným, jsou-li jeho rozměry předem vyzkoušeny na prototypu, a je-li ovšem výroba přesná. Skutečně je na trhu mnoho hodinek dobré průměrné jakosti s obyčejným vláskem, který je mnohem laciňší a ve stroji zaujímá menší výšku.

Přesná regláž je jistě nejobtížnější úkon hodinářský a pravděpodobně z nejnesnadnějších prací vůbec. Je to práce, která je směsí zkušeností, dovednosti, neomezené trpělivosti a rozsáhlých znalostí. Výsledek není nikdy jistý a v soutěži často stroje od téhož regléra dosáhnou velmi nestejných výkonů. Před regláží může být mezi polohami rozdíl 20 s/d i více; regér tento rozdíl stlačí někdy i na zlomek sekundy. Teplotní chyba byla stlačena někdy až na 0,004 s/d na 1° C, sekundární chyba na 0,1 s/d atd. O trvanlivosti regláže jsme mluvili v kapitole XIV. Při



Obr. 389.

soutěžích se zjišťuje oprava každých 24 hod, i je velmi oprávněna otázka, jaký je chod hodinek v průběhu těchto 24 hod. To nám ukazuje obr. 388, kde jsou vyneseny stavby, jak byly zjištovány každou hodinu (výsledky z Bureau of Standards). Vidíme, že chod hodinek 3 a 4 se plynule měnil, a že chod hodinek 1 se měnil mnohem méně; nejlépe věc provedl regér hodinek 2, které jdou obdivuhodně pravidelně 28 hod. ale pak se chod náhle a silně mění. Rozdíly jsou ještě lépe vidět na obr. 389, kde jsou vyneseny chody hodinek. Z obou grafů jasně plyne oprávněnost staré rady: natahovat hodinky přesně každých 24 hodin! Dodejme, vždy ráno, neboť je dobře, mají-li hodinky řádnou amplitudu ve dne, když je nosíme; pohyby mají tim menší vliv na chod, čím je větší amplituda, t. j. rychlosť a energie setrvačky.

LITERATURA

- Akselrod, Časovje mechanismy. — Moskva 1947.
 Akselrod, Elektromechanické časy. — Moskva 1952.
 Andrade, Horlogerie et chronométrie. — Paříž 1924.
 Böckle - Brauns, Lehrbuch für das Uhrmacherhandwerk. — Halle 1951.
 Bouasse, Construction, description et emploi des appareils de mesure et d'observation. — Paříž 1921.
 Bouasse, Pendule, spiral, diapason. — Paříž 1920.
 Britten, The Watch & Clockmakers' Handbook. — Londýn 1938.
 De Carle, With the Watchmaker at the Bench. — Londýn, 1944.
 Cooper, Scientific Instruments. — Londýn 1946.
 Defossez - Pellaton, Fachkunde für Uhrmacher. — Bienna 1950.
 Drbal, Tabulky z konstrukce geodetických strojů. — Praha.
 Drozdov, Priborí vremeni. — Moskva 1940.
 Duchač, Výroba přesných měřidel. — Praha 1951.
 Ervais, Remont i justirovka instrumentálnych mikroskopov.
 Favarger, L'électricité et ses applications à la chronométrie. — Ženeva, 1924.
 Fligelman - Roginskij, Časovje mechanismy. — 1947.
 Giebel, Das Pendel.
 Gould, The Marine Chronometer, Its History and Development. — Londýn 1923.
 Gross, Échappements d'horloges et de montres. — Paříž 1913.
 Guye - Bossart, Horlogerie électrique. — Švýcarsko, 1951.
 Hajda, Technická optika. — Praha 1951.
 Helmsley, Optical Instruments in Engineering. — Londýn 1946.
 Hope - Jones, Electrical Timekeeping. — Londýn 1951.
 Irk, Der Chronometergang.
 James, Théorie du réglage. — Paříž.
 Jirotka, Mechanické přístroje I. — Praha 1951.
 Judge, Engineering Precision Measurements. — Londýn 1944.
 Keprt, Konstrukce geodetických strojů. — Brno 1951.
 Kruger - Kulížnov, Konstruovanie optikomechanických priborov.
 Krumm, Leitsfaden für den Unterricht an Uhrmacher-Fachschulen und Fachklassen.
 Lehotszky, Uhrenkunde. — Vídeň 1949.
 Lossier, Étude de la théorie du réglage des montres. — Ženeva 1907.
 Lossier, Teoria regulirovki karmanných časov. — Překlad, Moskva 1938.
 Mazurek, Základy praktické optiky. — Přerov 1942.
 Milham, Time and Timekeepers. — N. York 1941.
 Novák, O astronomických kyvadlových časoměrech. — Praha 1952.
 Pinkin, Remont časov. — Moskva 1952.
 Rabe, Grundlagen feinmechanischer Konstruktionen. — Wittenberg 1942.
 Rawlings, The Science of Clocks and Watches. — Londýn 1948.
 Reichsinstitut für Berufsausbildung in Handel und Geverbe, Lehrgang für Feinmechaniker. — Lipsko 1941.
 Richter - Voss, Bauelemente der Feinmechanik. — Berlín 1952.
 Sander - Loeske, Uhrenlehre. — Berlín 1923.
 Sládkovský, Učebnice odborné nauky hodinářské. — Praha.
 Schneider, Přesný čas. — Praha.
 Schriftenreihe der Gesellschaft für Zeitmesskunde und Uhrentechnik. — Berlín.
 Schulz, Der Uhrmacher am Werkstisch. — Berlín 1941.
 Stoyko, Sur la mesure du temps et les problèmes qui s'y attachent. — Paříž 1932.
 Trojanovskij, Električeskie časy. — Moskva 1947.
 Vogl - Hajda - Král, Praktická optika. — Praha 1937.
 Willers, Mathematische Maschinen und Instrumente. — Berlín 1951.

REJSTŘÍK

(Číslo za heslem značí stránku. Seznam čísel. příkladů je pod P)

Abbe Ernst, tlouštkoměr 62
Abberger, hvězdárna 378
Abraham, okruh 377
absolutní soustava měr 201
absorpční regulátor 115, 237
aceton 30
affix (na setrvače) 268
achát 25, 73
Airy G., rovnice 388
akcelerace chronometrů 139, 239
akcelerometr 105
alhidala 85, 123, 146
amalgam cínový 20
Amant, koléck. krok 276, 278
amplituda 210, 215
amplituda kyvadla 229, 230
— autom. regulace 341, 371
— odečítání 366
— vliv na chod 229, 389, 390
amplituda setrvačky 115, 262, 391
— vliv na chod 391, 393
Amsler 48, 68, 79, 101, 119
— zkoušecí stroje 48, 62, 72, 82
amylacetát 30
aneroid 14, 123, 132, 366
— kompensováný 143
— na kyvadle 144, 241, 255, 256
anglický hák 113
anisochronismus kyvadla 197, 229
anisotropie zink. slitin 268
anomalie Dentova 266
apochromatický objektiv 150
Araldit, lepidlo 38
argentan 20
Archimedova spirála 112, 177, 259

Archimedův zákon 240
Arnold John 264, 330, 394, 300
astroláb 189
Atkinson C. 236
Ato, hodiny 343, 344, 362
atomární hodiny 117, 379
Audemars, Piguet & Cie 334
autokolimační dalekohled 155
automatické váhy 119
automatický dělicí stroj 166
automatová ocel 17
Baekeland, bakelit 24
Bain Alexander 336
bajonetové spojení 49
bakelit 24, 29, 38
barograf 76, 132
barometrická chyba 144, 241, 256, 390
Beckett, sir E. 287
Bell, chronograf 383
Benoît, krok 312
berylliové slitiny 19, 22, 132, 324
— v. Nivarox
Bernoulli D. 192
Berthoud Ferd. 266, 272, 300, 330
bičík 290, 303
B. I. H. 378, 361
bimetal 140, 143, 249, 250, 263
Bloxam J. M. 368
Boley, soustruh 68
borosilikátové sklo 27
Bourdon, péro n. trubice 135, 144
Božek Josef 11, 61
— Romuald 304
Bréguet Abrah. L., 130, 250, 263, 303, 311, 394, 396
Brockbank, setrvačka 264
Bröcking, aneroid 256
Brocot P. 278, 329
bronz 19, 35, 132, 240
břidlice 25
břity v. uložení břit. 91

buben záznamní 182
bubinek mikrometru 46, 53, 54
— tlakoměrný 134
— v. pérovnik 129, 318
— závaž. pohon 312, 326
budík 74, 113, 272, 323, 336
Bureau de l'Heure 361, 378
Bureau of Standards 362, 379, 396
Carbonados 26
Carnegie Institution 21, 132
Cavendish H., torsní váhy 136
cejchování stupnice 163
cejchování podle čas. plánu 132
cejchování libely 159
celuloid 23, 30, 165
cement 31
centrování theodolitu 157, 158
— děleného kruhu 166, 172
ceresin 29
cín 22
cirkulární chyba 229
circumzenitál 79, 98, 146, 190
Clement William 246, 271
Compur závěrka 113
Contax 49
Coradi G. 62, 107, 108
Cottingham E. T. 294
creep 14, 245, 251
crown 27, 147
Cunynghame H. H. 283, 284, 285, 345, 368
cykloida 197, 323
cyklus (perioda) 213
Czech Jakob 322
Čas 187, 188, 378, 379
— greenwichský 188
— průměrný 378
— hvězdný 187
— letní 346
— normál 187
— — atomární 117, 379
— pásmový 188
— přenos elektrický 348
— sluneční 187
—, zjištování 189, 190, 362
časová rovnice 187
časová služba 190
časové stanice pobř. 190
časové signály 190, 363
— — přesnost 190, 191, 378, 363
— — rychlosť šíření 191
— — vyčíslení 191
časový faktor 79
časy krátké, odměřování 282
čepy v. uložení
čípková uložení 68
— — bezpečné 71, 259
— —, čípky 69, 323
— — hodin 68, 323
— —, vliv chvění 72
— — kamenová v. kameny lož.
— —, ložiska 69, 70, 324
— —, materiál 68
— —, mazání 69
— —, pare-choc 71, 259
— — setrvaček 71, 259
— —, šatony 70, 325
— —, tření 68
— —, uspořádání 71
číselné hodnoty, důležité 207
číselník 327, 329
— výstředný 363
čištění hodinek 30, 392
čočka 149
— tenká, rovnice 149, 150
— zaostřovací 97, 152
— zasazení 33, 47
čočkové systémy 149
čpavek 35, 117, 379
čtení v. odečítání
— průměrné, integraci 108
Dalekohled 151
— autokolimační 154, 155, 180
— rozlišovací schopnost 153
— zámerný 151—153
— zenitální 190
—, zvětšení 151, 153
dálkoměr 148
dálkoměrný kříž 152
dasymetr 366
Deckel F. & Co., gravírka 169
dělení 163
— fotografované 165
—, interval 164
— lepatané 165, 166
— mateřské 171
— — provedení 163—165
— — ryté strojem 166
dělené kruhy skleněné 165, 178
dělicí deska 101
dělicí stroje 52, 88, 166
— —, číslování dělení 169
— — délkové (lineární) 166
— — kruhové 170
— — podávání 169
— — přesnost 166
— — rycí ústrojí 168
— — výkonnost 166
den hyžedlý 187
den sluneční (střední) 187
Dennison 287
Dent E. J. 252, 266
Dentova anomalie 266
Deparcieux 251
deská planparallelní 148, 178
deská lapovací 17
desoxydace 35
Diadukt 21
diamant 26, 71, 166, 259
Diamond, rýs. pero 35
diferencování, přesnost 105
dilatace teplotní 18, 76, 240
dilatometr 28
dioptr 189
direkční moment 136, 215
direkční síla 209
distanční sloupky 46
Ditisheim P., setrvačka 268
doba kyvu v. kmity, kyvadlo, setrvačka
— — v hodinářství 213
— — vlastní 118, 185, 195, 199
doprůžování 131
„dózy“ tlakoměrné 134
Ellicot J. 251

elinvar 18, 131, 268, 331, 373
 elongace 212
 eloxování 17
 email 30
 epilamen 30
 Essen L. 375
 evolventa kruh. 245
 excentr upínací 56
 excentricita dělení 165
 Favre-Bulle 344
 Fennel 177
 fenol 24
 Fénon 288, 364
 fermežový tmel 31
 Fernico 19
 Ferrarisův motorek 129
 ferronikl 17, 37, 140, 253
 Féry Ch. 339
 film, podávání 111
 flanše 45
 flint 27, 147
 fluorescenční stínítko 21
 fluorit 27
 fluorovodík 166
 fokusování v. zaostřování
 folie 28
 formaldehyd 23, 24
 fosforečná kyselina 35
 fosforový bronz 19, 136
 Foucault J. B. 115, 248
 Frauenhoferovo mazadlo 50
 frekvence v. kmity —, dělič 377
 Frič J. 11, 165
 Frodsham Ch. 394
 Froment, el. hodiny 347, 348
 frontální zaostřování 152
 Galat 23
 Galileo Galilei 195, 270
 galvanometr 34, 119, 131, 133
 — zrcadlový 136, 140
 Garnier P., krok 284, 345
 Gent & Co, věž. hodiny 355
 Glashütte, hodinky 309
 glycerinový tmel 31
 gnomon, gnomonika 191
 gong 329
 Gosselin, el. hodiny 337

Graham George 113, 142, 171, 251, 252, 278, 296, 343, 389
 gramofon, regulátor 115
 granát 26, 73
 Granger, krok 290
 gravimet 21, 29, 132
 gravírka 169
 gravitační krok 287
 Greenwich 188, 377, 378
 Grimthorpe, lord 287, 288, 368, 390
 Guillaume Edouard 17, 18, 19, 252, 253, 266, 267
 Guillet, el. hodiny 340
 guma 23, 24
 gyroskop, uložení 77
 Haag J. 393
 Hamilton Watch Co. 269, 331
 Hardy 251, 264, 364
 harmonický analysátor 108
 harmonický pohyb 211 —, doba kyvu 214, 215
 —, frekvence 214
 —, kruhový 215
 —, energie 216
 —, rychlosť 216
 —, tlumení v. útlum
 Harrison John 222, 250, 312, 330, 368
 Hautefeuille abbé 199, 304
 Hele-Shaw, integrátor 107
 Henlein (Hele) Petr 194
 Henrici, harm. analysátor 108
 Heyde, dělicí stroj 170, 172
 Heyrovský, polarograf 11
 Hipp Math. 223, 341, 353, 356, 386
 Hipp, Favarger & Cie 343
 Hirth, Minimetr 95, 179
 hlavní roviny 150
 hliník 22
 —, slitiny 17, 240
 hliníkování zrcadel 22
 hodinářství 9
 hodinky amer. „dolarové“ 34, 299, 333
 hodinky, čištění a mazání 30, 392
 hodinky kalendářové 335
 hodinky kapesní 114, 332 —, můstky 332
 —, převody 334
 —, repetovací 335
 —, tenké 333
 hodinky měřicí (indikátor) 179
 hodinky náramkové 334
 hodiny v. pohon, převody —, přesnost
 —, astronomické 326, 327, 364—366
 —, atomární 117, 379
 —, běží 329
 —, definice 199
 —, elektrické v. elektr. hodiny 336
 —, Galileovy 196
 —, Hippovy 341, 356, 362
 —, Huygensovy 197
 —, kolečkové 193
 —, křemenné 117, 223, 238, 361, 375, 379
 —, kyvadlové, závažové 325, 362
 —, pérové 328, 336, 362
 —, ladičkové 361, 374
 —, Leroy 361
 —, mateřské 346, 351, 354
 —, mechanické 193, 325
 —, podružné v. počítadla
 —, přesné v. astronomické
 —, přesýpací 193
 —, Riefler 358, 360, 361, 364, 367
 —, roční 222, 336
 —, Shorttovy 234, 237, 238, 245, 361, 368
 hodiny sluneční 191
 —, stojaci 336
 —, soukoli v. soukolí
 —, věžní 194, 251, 275, 277, 285—287, 323, 355
 —, elektrisované 355
 —, vodní 192
 —, dosažená přesnost 360
 Holden F. 339
 Hooke Robert 113, 199, 271
 Hope-Jones Frank 317, 345, 346, 356
 horizont umělý 146, 190
 Horologium oscillatorium 197

hoříkové slitiny 17
 hranol optický 146
 — odrazný 148
 — úhlový 148
 hranolové systémy 148
 — libel 160
 hrotové uložení 72
 — integr. kolečka 75
 — jemné 72
 — mazání 73
 — nosnost 73, 74
 — přesnost 72, 74
 — tření 73, 74
 — uspořádání 74, 75
 — vliv tepl. diletací 75
 Hugenius 197
 Huggenberger, tensometr 179
 hustota růz. kovů 240
 Huygens Christian 153, 195, 196, 197, 278, 313
 hvězdárny s čas. službou 190
 hvězdy základní 189
 hysterese v. pružiny, bi-metal 179
 Chalcedon 25
 Chapman 348
 chatony (šatony) 325
 Chaulnes de 171
 chlorid ammoný 35
 chlorid stříbrný 38
 chrom 22
 chromování tvrdé 22
 chod hodin 356
 —, průměrný 357
 —, vyjadřování 357
 —, zjištování 363, 364
 —, hodinek během dne 396
 —, vliv polohy 261
 —, zjištování 363, 364
 „chronograf“ (hodinky) 381
 chronograf 184, 383
 —, bubnový 383
 —, Hippův 223
 —, jiskrový 383
 —, páskový 184, 383
 chronometr kapesní 115, 332
 —, výkony v soutěžích 362
 —, námořní 38, 71, 130, 259, 260, 269, 299, 320, 322, 329
 —, číselné poměry 332
 —, kyvadlo 143, 253
 —, dnešní konstrukce 330
 —, historie 329
 —, výkony 362
 chronometrický tachometr 304
 chronoskop 381, 386
 chyba barometrická 144, 241
 chyba cirkulární 229
 chyba paralakní 173
 Iluminátor vertikální 156
 impuls diferenciální 285, 340, 347
 —, konstantní 284, 285, 345, 367, 368
 —, občasný 285, 341, 346, 367, 368
 —, pružinami 289—294
 —, vliv na chod 216, 219, 388
 index 101, 174
 index lomu 146
 indexovací zařízení 101
 indikátor = měř. hodinky
 jednotka délky Huygenvova 198
 jednotky měr 201
 jednotky různé 208
 jehlová ložiska 82
 jemná mechanika 9
 —, rozsah 11
 —, význam 10, 11
 Johansson C. E. 14, 137
 Jürgensen U., kompenzační 250
 justáž, justování 119
 Junghans, firma 310, 344
 Kalafuna 30, 35, 50
 kameny ložiskové 70, 73, 259, 324
 —, upevnění 33, 70, 325
 kanadský balsám 31
 kapsle tlakové 134
 karbid wolframu 21
 karborundum 27
 Kardanův závěs 331, 362
 Kärger, soustruhy 102
 Karlík, tachograf 20
 karneol 25, 73, 274
 kasein 23, 31
 Kater, kompenzace 252
 kathetometr 174
 kaučuk 23, 24
 kaurit, klih 38
 kazivec 27
 Kendall L. 330

Kepler Jan 151, 189
 keramické látky 27
 Kern, theodolity 90
 Kessels 275
 klejt 31
 klepsydra 192
 klihy 31, 38
 klín optický 147
 — proměnný 148
 klíny 39
 klízení 37, 38
 klobouk, břitový 91
 — kuličkový 83
 — kulový 56
 — pružinový 137
 kmity atomů 117, 379
 — elektrické 223
 — mechanické 208
 — sinusové v. harmon.
 pohyb
 — výměna energie 209
 koincidenční časový sig-
 nal 191
 — metoda odečítání 153
 — princip 161, 174
 kolektiv 153
 kolíky 39
 — posílení (centrovací)
 39, 44
 — rýhované 34
 kolimátor 153
 kolísání pólů 378
 kolo stoupací v. kroky
 komparátor 139, 162, 180
 kompenzace 141
 — kyvadla teplotní
 — — — bimetalem 249,
 264
 — — — páková 251
 — — — roštová 250
 — — — rtuťová 142, 251
 252, 292, 364
 — — — tyčemi 249
 — — — výpočet 255
 kompenzace kyvadla tla-
 ková 144, 256
 kompenzace setrvačky
 teplotní 141, 263—269
 — — — druhotná 266
 — — — histor. vývoj 263
 kompenzace teplotní růz.
 přístrojů 143, 144
 kompenzační methody
 měřicí 144
 kompenzační planimetr
 v. planimetru

konecové křivky 131, 259,
 260, 394
 — měrky 13, 28
 kondensátor otočný 102
 konchoidní vedení 65
 konstrukční prvky 31
 kontakt 20, 21
 — elektr. hodin 339
 — — — Hippův 341
 — — — Hope-Jonesův
 317, 345
 — — — jiskření 342
 — — — hodin minutový 351
 — — — sekundový 349
 — — — kyvadlový 349, 372
 384, 385
 konvenční zvětšení 155
 kontrola částí projekcí
 156
 — kolmosti a rovinnosti
 155
 — ozubení 103, 154
 — vedení přímých 154,
 155
 korekční zařízení (korek-
 tor) 167, 172
 korespondující výšky 189
 korund 26
 Kosek J. 11
 kotva v. kroky
 Kovar 19
 kovy 16
 krabice tlakoměrné 134
 kresol 24
 krok, pojem 194
 krok kyvadlový 269
 — — — Brocotův 278, 329
 — — — diferenční 285,
 286, 287
 — — — Galileův 196, 270
 — — — Grahamův 113, 273
 až 276, 281, 329, 360,
 362, 364
 — — — Grangerův 290, 291
 — — — gravitační 287
 — — — Grimthorpeův 287,
 288
 — — — jednoramenný kli-
 dový 281
 — — — klikový 282
 — — — količkový 276, 277,
 315
 — — — s kontaktní silou
 269, 284, 285
 — — — kotoučkový 282
 — — — kotovový (vratný)
 113, 271, 329
 — — — smíšený 282
 — — — kyvadlkový 285
 — — — Leroy 288
 — — — magnetický 295
 — — — Mannhardtův 285
 — — — metronom 297
 — — — pružinový v. Leroy,
 Granger, Riefler, Stras-
 ser, Satori
 — — — Rieflerův 238, 292,
 349
 — — — modif. 294
 — — — Satorův 292
 — — — Strasserův 238, 291
 — — — vidlice 278
 — — — vřetenový 194
 — — — Winnerlův 287
 — — — zarážkový 282
 — — — nepřímo působí-
 cí 284
 krok setrvačkový 295
 — — — cylindrový (váleco-
 vý) 296
 — — — čárkový 297
 — — — duplexní (dvouko-
 lý) 298
 — — — chronometrový 299
 — — — s konstantní si-
 lou 303
 — — — kotovový (volný)
 114, 304
 — — — budíku 115, 307,
 310
 — — — roskopfek 307, 309
 — — — tichý 310
 — — — Rieflerův 312
 — — — tourbillonový 311
 — — — vřetenový 295
 kroky, druhy 269
 — užívané 270
 — vliv na isochronismus
 387—390
 kruh dělený v. dělení
 kružidlo, hrot 56
 křemen 25
 — kmitající 117, 375
 — tavený 28, 239, 240
 — — — vlákná 28, 38, 136
 křemena v. křemen ta-
 vený
 křemenné hodiny 117,
 375, 379
 křemenné sklo 29
 křišťál 26, 29

kříž maltézský 321
 — záměrný 152
 Ktesibios, vod. hodiny
 192
 kuličková ložiska 76
 — „brimellování“ 79
 — dělicích strojů 171
 — gyroskopů 77
 — improvována 78
 — jednostranná 78
 — konusová 78
 — , mazání 82
 — miniaturní 81
 — , montáž 76, 82
 — , nosnost 79
 — obráběcích strojků
 77
 — převodových pák
 79, 81
 — plochá uložení 90,
 103
 — předpjatá 77
 — , styk kuličky 78
 — , tření 79
 — tlakoměrných strojů
 87, 89
 — vyvažovacích stro-
 jů 82
 kuličky ložiskové 82
 — , přesnost 77, 78
 — užití 62, 78, 82
 kulový klobouk 83, 84
 kuželice 88
 kuželové spojení 46
 Kullberg V. 266
 kyselina fosforečná 35
 kyvadélka 233, 285
 kyvadlo 195, 223
 — doba kyvu 211, 224
 — dřevěné 244, 329, 362
 — , energie 205, 231
 — fyzické 224
 — invarové 143, 253
 — kompensované v. kom-
 pensace
 — konstrukce 242—245
 — křemenné 143, 254
 — kuželové 224
 — matematické 208
 — minimální 228
 — náhradní 230
 — ovlivněné 233
 — , pohon elektrický v.
 elektr. hodiny
 — — — kapkami 295
 — — — klikou a ojnicí 294
 — , polohy kyvadlový 208
 — reversní 227, 246
 — , spotřeba práce 234
 — sympathetic 349
 — , teorie 223
 — tlak. kompenzace 144,
 241, 255, 256
 — , vliv amplitudy 229,
 230
 — , vliv přidaného závaží
 231
 — , vliv teploty 142, 239
 — , vliv tlaku vzduchu
 144, 235, 240
 — , vliv změny délky 226,
 239
 — , vlivy vnější různé
 236—239
 — volně v. volné kyvadlo
 — , výpočet 242
 — vzduchotěsný uzávěr
 256, 365
 — , závěs v. závěs kyvad-
 la

Ladička 223, 364, 373,
 386
 ladičkové hodiny 373
 laky 30
 Lamont, kontakt 384
 Lange A. 288, 307, 328
 lanolin 30, 50
 lapovací desky 17
 lapování 26, 57, 73, 87
 Laugier, pokusy 390
 Lavoisier A. L. 199
 LeCoultré, hodiny 336
 Leeds & Northrup 34
 Leibniz, počít. stroj 98
 lemniskatové vedení 65
 Lepaute J. A., krok 277
 lepení 37, 38
 — kov 31, 38
 lepidla 31, 37
 Lépine, krok 297
 Leroy & Cie, hodiny 288,
 361
 Leroy Julien 246
 Leroy Pierre 263, 266,
 299, 330, 393
 levées visibles 306
 libela 158
 — , hranolový systém 160
 — krabicová 162
 — křížová 163
 — kuličková 163

— nádobková 163
 — reversní 158
 — , rektifikace 159, 161
 — úhlověrná 159, 162
 libeloměr 53, 159
 lícování (přesné) 13
 lihýr 194
 limbus 85, 87
 Lindner, současn. vrtač-
 ka 178
 Lippmann, el. hodiny
 litérna 240, 245
 litina žel. 16, 240, 245
 log 193
 logaritmická spirála 111,
 218
 lom světla 146
 Lomonosov M. V. 199
 Loomis A. L. 238, 371,
 383
 Lorch, soustruhy 68
 Lossier H. 393
 Löwenherz, závit 40
 ložiska v. uložení
 ložiskové můstky 45, 332
 lumen 27
 Lumière, bratři 111
 Lutz, kalení vlásků 260

Mader, indikátor 186
 Magneta, mateř. hodiny
 354
 magnetická střelka 74
 magnetostríkce 374
 malé veličiny, počítání
 202
 mangani 23
 Mannhardt 285
 manometry 134, 136
 Garrison W. A. 376
 Martensův přístroj 95
 mastek 27
 matematika, užití 201
 materiály, požadavky 13
 — speciální 16
 matky šroub. 42, 43, 49
 mazadla 17, 30, 50
 mazání hodin 66, 389, 392
 měď 22
 mechanické kmity v. kmi-
 ty mechan.
 měchy kovové 135
 membrána 134
 meniskus 174
 Mercer, chronometry 302,
 336

meridiánový kruh 166
 měření, elektrickou ces-tou 131
 —, jednotky 201
 —, osobní chyba 189
 měřicí hodinky 179
 měřicí stroj délkový 162
 měřicí systém, frekvence 118, 133, 185
 —, tlumený 117
 měřický stůl 157
 měřitko přesné 19, 164
 — transversální 164
 metakrylová kyselina 24
 metr etalon 176, 379
 metronom 233, 297
 mikarta 24, 29
 mikroindikátor 186
 Mikrokator 13, 137
 mikrometr šroubový 46, 52, 54
 — optický 178
 Mikrometrické šrouby 50 až 53
 — broušené 52
 —, chyby 51
 —, korekční zařízení 51
 — lapované 51
 —, materiál 50, 51
 —, matky 50
 —, mazání 50
 —, sání 53
 —, vůle 53
 —, odečítání 53, 54
 mikroskop 155
 —, detaily 58, 60, 101, 150
 — dílnský 11, 53, 62
 — metalografický 156
 — odečítací v. odečítacím.
 —, osvětlení předmětu 155
 — projekční 139, 156
 —, zvětšení 155
 mikrotom 101
 mikrováhy 29, 38, 137
 minimetr 95, 179
 minimetr 95, 179
 minutová počítadla v.
 — počítadla
 míry 201, 208
 modul pružnosti, vliv teploty 143
 —, trvalé změny 139
 molekulární tření (útlum) 19, 29, 236, 268
 molybden 22

moment hmotný, růz. tělesa 203
 moment setrvačnosti, růz. těles 203
 Morseův přístroj 115
 mosaz 16, 140, 240, 245
 mřížky difrakční 52
 Mt. Palomar, reflektor 10, 28
 Mt. Wilson, reflektor 89
 mrtvé hrotý 74
 Mudge Thomas 114, 304, 330
 můstky ložiskové 45, 332
 Nádrh 56
 nalisování 34
 námořní chronometr v. chronometr
 napružení 49
 naražení 34
 natahovaní hodin 312, 313
 — elektrické 313, 317
 —, remontoir 315, 317
 — hodinek 129, 334, 335, 396
 náterý 30
 Negretti a Lambra 134
 nekovové materiály 23
 neosobní mikrometr 189
 nerosty 25
 Newton Isaac 150
 nikl 20
 niklová mosaz 20
 Nivarox 19, 129, 131, 132, 247, 290
 nivelační lat 152, 164
 — libela 158
 — stroj 161
 nonius 174
 Novák K. 280, 348, 384
 nové stříbro 20
 N. P. L. 73, 139, 180
 nulování vačkou 110
 nulové metody měřicí 144
 Nušl. Fr., kontakt 350
 Nušl. Frič 79, 98, 116, 146, 190
 nýťování 31
 — koleček a páček 32
 — trubkové 32
 Objektiv 151, 155
 — výměnný 49

objektivní mikrometr 156
 oblouková míra 202
 obraz reálný 149
 — zrcadlový 145
 obrobitevnost 13
 ocel 17, 140, 240
 očnice 153
 odečítací prostředky 173
 odečítací mikroskop 174
 — čárkový (indexový) 175
 — s planpar. deskou 178
 — spirálový 177
 — stupnicový (mřížkový) 175
 — šroubový 176
 — vernierový (noniový) 175
 odečítání koincidenční (Wild) 178
 — sloupee kapaliny 174
 — stupnice 174
 Odhner, počít. stroj 98
 odchylka od střed. chodu 357
 odlehčení ložisek 86, 88
 odraz úplný 147
 ohnisková délka 149
 ohniskový obrazec 151, 152
 oko, rozlišovací schopnosti 174
 okulár 150, 155
 — Huygensův (negat.) 153
 — měřicí 156
 — Ramsdenův 153
 — stupnicový 48
 — šroubový 176
 O'Leary, volné kyvadlo 367, 368
 oleje mazací 30
 olivované kameny 70
 olovnice 157
 olovo 22
 Ondřejov, hvězdárna 350
 oprava (hodin) 357
 optická lavice 57
 optické pomůcky 9, 144
 optický šroub 178
 optika geometrická a fyzikální 144
 ořech 312
 oscilátory v. kmity 195
 — mechanické 221

— vysokofrekventní 373
 oscilograf 131
 osobní chyba 189
 otáčivá rychlosť, regulátory 115
 —, měříč poměru 104
 otočení o 180° 160
 otočná uložení v. uložení ozubená kola 95
 — částečná 98
 — hodinová 95, 96, 323
 —, kontrol. přístroj 103
 — neokrouhlá 98
 — šneková 97, 126
 —, vůle v zábech 97
 ozubená tyč 97
 ozubení cévové 96, 323
 — cykloidní 96, 323
 — evolventní 95
 Paillard C. A. 260
 pajky 35
 pakfong 20, 132
 palety 194
 palladium 131, 260
 pantograf 74, 169
 parafin 29
 parallaxa 173
 paralelní vedení v. vedení
 parciální uložení 88
 pare-choc 71, 259
 pařížská čárka 158, 335
 pasážní stroj 88, 189
 pásky bimetalické 140
 — pružné 136
 — závesné 136, 140
 passametr Zeiss 179
 pastorky 32, 34, 96, 323
 patrona (soustruhu) 47
 Paulin, kreslicí přístroj 137
 paručiny 152
 pečetní vosk 38
 Pellaton M 393
 „pendlovky“ 329
 pentagonální hranol 148
 perioda 209
 periodická chyba (šroub) 51
 permalloy 19
 permax 19
 péro hodinové 128, 129, 319
 perovník otáčivý 129, 319
 — pevný 318
 pertinax 24, 29
 Peterson, mikrováhy 137
 Pfeffer K., minut. počítadla 354
 Phys.-Technische Reichsanstalt 103, 375
 Phillips Ed. 394
 Picard Jean 189
 Pierce, zapojení 376
 piezoelektrický zjev 375
 pilotovací theodolit 97
 Pitotova trubka 105
 planetové soukolí 103, 315
 planimetr 105, 106, 110, 123, 144, 163
 — automatický na usně 109
 — lineární, vedení 61, 62, 107
 planparalelní deska 148, 153, 178
 planum 28, 162
 platforma (děl. stroj) 88, 170
 platina 21, 37
 plexiglas 24
 počítadlo 105, 112
 — kvův 196, 341, 346
 — minutové 352, 353
 pařížská čárka 158, 335
 podávací ústrojí 100, 101
 — dělicích strojů 169
 — film. komory 111
 Poggendorf, zrcadl. meth. 179
 pohon hodin elektrický v. elektrické hodiny
 — pružinou v. péro,
 — pérovník
 — závažím 312, 326
 pohyb harmonický v.
 — harmonický p.
 polarograf Heyrovského 20
 polarimetr 165
 politura truhlářská 30
 polymerisace 23, 24
 Poncelet J. V. 107
 porcelán 27, 29
 postupná chyba šroubu 51
 — šnek. kola 172
 potenciometr 144

pouzdro hod. vzduchotěsné 241, 365
 povlakové dráty 28
 pozlátko 21, 136
 prasátka 20, 314, 318, 343
 précensí pohyb Země 187
 prismatické vedení v.
 — vedení
 projekční mikroskop 156
 proložení 160
 proměnnost materiálů 14, 238, 239
 průchody (proudí sklem) 21, 28, 36
 pružiny 127
 — creep 14, 132
 — hysterese 129, 132, 139
 — hodinové v. pero
 — namáhání 139
 — siloměrné 131, 139
 — vliv teploty 143
 — změny časem 139
 pružnost stroje nedokonalá 63
 pružinové klouby v. kloub
 přehyb (spojení) 33
 přechodová skla 28
 překližka 25, 38
 přeložení (o 180°) 160
 přesnost hodin, hranice 378
 — křemenných 378
 — kyvadlových 360 až 362
 — posuzování 356
 — setrvačkových 335, 362
 —, vývoj od počátku 200
 převod páskem 137
 — ozubený 95, 323
 — na ručku 123
 — třecí 102
 převracející systém 148, 151
 přídavná závažíčka 256
 Příklady:
 1. Energie kyvadla 205
 2. Síla na stoup. kole 206
 3. Energie pružiny (vlásku) 206
 4. Pohyb, energie setrvačky 207

5. Odstředivá síla (setrvačka) 207
 6. Tuhost pružin oscilátoru 214
 7. Volnost setrvačky chronometru 216
 8. Změna délky kyvadla 226
 9. Doba kyvu prstenu 228
 10. Tyč jako kyvadlo 228
 11. Tyč jako minimál. kyvadlo 229
 12. Hmota náhrad. kyvadla 231
 13. Kyvadlo, vliv přivažku 232
 14. Kyvadlo, spotřeba práce 235
 15. Ztráta poddajnou konsolou 237
 16. Výpočet sekund. kyvadla 243
 17. — vlivu regul. matky 244
 18. — přídavných závaží 256
 19. Setrvačka, doba kyvu 261
 20. —, výpočet vlásku 261
 21. —, spotřeba práce 262
 22. Vyčíslení chodu hodin 357
 přímovod v. vedení
 přírubu 45
 proudy proudu ve skle 28, 36
 psací stroj 102
 Pulsynetic, el. hodiny 102
 pyrex, sklo 27

Ramsden J. 153
 ratrapánky 110, 380, 381
 Rawlings A. L. 236, 237, 348, 371, 389
 reálný obraz 149
 Rédier, aneroid 256
 Redux, lepidlo 38
 reflektor 10, 28, 89
 refraktometr 85
 regláz 38, 362, 391, 395
 —, stálost 362
 —, výsledky 395, 396
 reglér 120, 261, 396

registrávání v. záznam 182
 regulace (ve výrobě) 10
 regulace hodin kyvadlových 120, 242, 244, 256
 — setrvačkových 131, 259, 260
 regulační matka 120, 244
 — ručka 131, 259, 260, 393
 — závažíčka 231, 256, 257
 regulátor hodin 194
 — otáčivé rychlosť 115
 — sekundový (= hodiny) 326, 364
 Reid Th. 389
 rejdrování kolečko integr. 105, 108
 — váleček 108
 rektifikace 119
 — excentrem 123
 — klinem 89
 — otočením o 180° 160
 — šroubem 120
 relé 95, 128, 139
 remontoir 315
 — elektrický 317
 repetovací hodinky 189
 Repsold, neosob. mikrometr 189
 reversní kyvadlo 227
 — libela 158
 rhodium 21
 rhombický hranol 148
 Rieffel Sigmund 18, 142, 238, 245—247, 252, 253, 256, 288, 292, 312, 317, 349, 358, 360, 361
 Rieussec, chronograf 381
 Robin R., krok 300
 Rockwell, tvrdoměr 26
 Roentgen, trubice 19, 21
 rohatka 98
 Rolleikord, zreadlovka 110
 Rollex, hodinky 335
 Römer O. 189
 Roskopf, hodinky 310, 333
 rotace země 378, 379
 rovinné desky 13, 28
 Rowland H. 52
 rozpěrné sloupky 39, 46

roztažnost tepe na 15, 18, 240
 rtut 20, 240, 251
 —, spínač v. prasátko
 rubín 26 v. kameny
 ručka nožová 174
 Rudd R. J. 351, 367
 rydlo (děl. stroj) 166, 168
 rýhované kolísky 34

Sádra 31
 safír 26, 73, 275
 salmiak 35
 sandarak 30
 Satori K. 239, 254, 281, 292, 347
 Sears J. E. 375
 seconde morte 298
 sečítací mechanismus 109
 sečná délka 152
 Seegerovy kroužky 39
 segment 98, 123
 sekundární chyba 265, 396
 sekund. kontakt v. kontakt
 sertissage 33, 325
 servomotor 135
 setrvačka 257
 — budíku 258
 — Ditishemova 268
 — doba kyvu 131
 — elektrický pohon 341
 — Guillaumeeva 18, 19, 266, 268, 331
 — hodinek 264
 — chronometru nám. 141, 264, 269
 — kompensování v. kompenzace
 — Kullbergova 266
 — regulace chodu
 —, spotřeba práce 262
 — Straumannova 268
 —, uložení 70, 258, 261
 — pružné 71, 259
 —, vliv teploty 141, 262
 — tlaku vzduchu 262
 —, vlivy rušivé další 261, 262 v. isochronismus
 — Voletova 268
 —, výpočet 261
 — zavěšená 29, 222
 setrvačné síly 204
 sextant 25, 97, 145, 189
 — letecký 108, 112
 sférometr 53

Short William H. 238, 234, 236, 237, 368
 Schieferstein, pohon kyv. 294
 Schuler M., hodiny 66, 246
 síla direkční 209
 — setrvačná 204
 „Silent“, budík 310
 sinusoida 212
 SIP = Société Genevoise 172
 síra 29
 skla, druhy 27
 — optická 146
 sklonoměr kyvadlový 157
 — libelový 161
 skok 195, 275
 sloupky rozpěrné (distanční) 46
 Snell, zákon lomu 146
 Société Genevoise 172
 soda 35
 Solex, mikrometr 181
 Sorelův cement 31
 soukolí hodin, číselné počty 326, 327
 —, účinnost 325
 Soumille abbé 294
 souřadnicové vrtačky 63, 167, 178
 soustruhy drobné 54—59
 — uložení vřetene 66 až 68
 — mechanické 101
 — patronové 47
 spájecí vodička 35
 spájení 35
 — nanášením 35
 speciální materiály 269
 spektrometr 85
 spojka v. čočka
 spojny systém 150
 spojení 31
 — bajonetové 49
 — flanší (přírubou) 45
 — kuželové 46
 — lepením, tmelením 37
 — nalisováním, naražením 34
 — nýtováním 31
 — přehybem 33
 — svařením 35
 — šelakem 38
 — šrouby 44
 — šroubením 47

— zalitím 34
 — zařavením 36
 — závitové 47
 Srb a Štys, opt. továrna 11
 srdíčko 15
 stabilisování 15
 stahovák 46
 stálost tvarová a rozměrová 13, 14
 stárnutí přirozené 16
 — umělé 15, 253
 statický průhyb 214
 stav (hodin) 356
 stavění kovu a skla 19
 stavítka 130, 321, 322
 stearová kyselina 30
 steatit 27
 stopky 110, 363, 379 až 382
 — přesnost 363, 381
 stoupací kolo v. krok
 strain gauge 182
 Strasser L. 238, 291
 Strasser & Rohde 279
 Straumann R. 268
 strunový drát 139
 stříbrná (stříbřitá) ocel 17
 stříbro 20
 — nové (pakfong) 20
 stříbření 20, 21
 stupňový válec 98
 sůl kuchyňská 27
 — Seignetteova 20, 375
 sváření 34, 35
 — nanášením 35
 — skla s kovem 37
 svárací zařízení 54
 svislá poloha, určení 156
 sylfon 135
 symboly, užívané v II. části 202
 sympathetická vazba 349
 synchronizace hodin 348
 — 350, 379
 Synchromome, el. hodiny 346, 352
 synchronní motorek 20, 377
 synthetic látky 23

Šamot 27
 šatony 70
 šelak 30, 38
 šnek 130, 322, 332
 šnekový převod 97

špičková uložení v. hrotová ul.
 „špindlovky“ 295, 322
 šroub optický 178
 šroubení 47
 šroubové spojení 44
 šrouby 39
 — dorazné 49
 — hlavy 40—42
 — kontaktní 49
 — ložiskové 72, 75
 — mikrometrické v. mikr. sr.
 — pohybové jemné 50
 —, pojistění 43, 44, 49
 — regulační 49
 — stavěcí 50
 — svárací 54
 — upevňovací 39
 — zavrtané 40
 „švarevaldky“ 272, 279, 312, 324

Tachograf Karlíkův 20
 tachometr 104, 118, 304
 talířek na kyvadle 256
 tantal 22
 tautochrona 197
 tavený křemen v. křemen tažný úhel 115, 305
 technická soustava měr 201
 Technické museum národní 248, 322
 tensometr elektrický 182
 — mechanický 179
 teploměr bimetalový 140
 — rtuťový dálkový 144
 terpentýn 31
 terrestický okulár 151
 Tessar, fot. objektiv 150
 textgumoid 24
 theodolit, centrování 157, 158
 —, dělení 13, 165, 174, 176, 178
 —, uložení os 85—90
 —, ustanovky 124, 125, 126

theorie, úvod 200
 thermočlánek 21, 131, 144
 thermoperm 19
 thermoplasty 23
 thermosety 23
 thermostat 15, 240, 365, 376

Thévenot, libela 158
 Thury, invar. kyvadlo 253
 Tiede Ch. F. 288, 364
 tříhové zrychlení, měření 132, 227, 246
 Tinol, spáj. pasta 35
 tlakoměrné pružiny 134
 tlumení měř. přístrojů 117 — — —, způsoby 118, 119
 tmelení 37
 tmely, různé 31, 37, 38, 163
 točitko 97
 Toledo, aut. váhy 137
 Tomlinson G. A. 371
 Tompion Th. 296
 torsní pružina 35, 134 — — váhy 136 — — závěs 136, 223
 totální reflexe (odraz) 147 tourbillon 311
 transversální měřítka 164 triangulační měření 156 triplet 149
 trubkové nýtování 32 trumpetový čep 69 třecí převody 102
 trení v. soukolí, uložení, krok — — v měřicích systemech 72
 třída měř. přístrojů 73 tubus mikrosk., délka 155 — — —, vedení 58, 60 tungsten v. wolfram 21 turmalín 27, 375 tužidlo 38
 tvrdoměr 54
 tvrzené dřevo 25

Úhel mezný 147 — — výškový 146, 189
 úhlový Zeiss 165
 uložení břitové 91 — — břitová osa 91
 — — pánev, párvice 91
 — — rektifikace břitu 93 — — sáně 95
 — — střídání 93
 — — třmen 94
 — — zrno 91
 — — upevnění břitu 92
 — — trení, citlivost 92
 uložení cylindrické čas-tečné 88

— — čípková v. čípková ul. — — hrotová v. hrotová ul. — — jehlová 70
 — — kamenová v. kameny lož. uložení kuličková v. ku-ličková ložiska — — kulová 83, 84
 — — letmá cylindrická 87 — — kuželová 84
 — — plochá 89, 90
 — — přesná horizontální 88
 — — setrvačky v. setrvačka — — úhlový strojů 84
 — — valivá 76
 — — vřeten obráběcích 66 až 68
 — — —, mazání, tření 66 ultrazvuk 376
 ustanovka 123
 — — obvodová 124
 — — osová 125
 — — planimetru 123
 — — šnek, převod 126 útlum kyvadla 234—236
 — — měř. systémů 117
 — — molekulární 268
 — — oscilátoru 217
 — — setrvačky 262
 V-2, raketa 105
 váhy, precisní 20, 21, 92, 94, 119
 — — —, citlivost, přesnost 92
 — — —, sklonné (autom.) 137
 vápenec 25
 vakuumové tmely 31
 variace hodin 357, 358
 vedení paralelní 63
 — — dvoukolím 62, 63
 — — lany 64
 — — pákami 64
 — — pásky 137
 — — pružinami 139
 — — rovnoběžníky 64
 — — řetězy 64
 vedení přímé 56
 — — —, blokování 58, 59
 — — —, délka saní 58
 — — dvojkolím 62
 — — integrátorů 61, 62
 — — kluzná 56, 57
 — — kluzná odlehčená 62
 — — kolečková 61
 — — kuličková 62
 — — odlehčená 62

— — — otevřená 56
 — — — páková 63—66
 — — — pracovní 56
 — — — přibližná 64—66
 — — — prismatická 57
 — — — roviná 57—59
 — — — stavěcí 56
 — — — střechová 59
 — — — souřad. strojů 63
 — — — tyčemi 60
 — — — válcová 59—61
 — — — valivá 56, 61
 — — — válečková 63
 — — — zavřená 56
 Verneuil, umělé korundy 26
 — — — vřeten obráběcích 66 až 68
 Vernier P. 174
 větrníček (regulátor) 115
 237
 větrník gravit. kroku 286
 287
 věžní hodiny v. hodiny zduchotné pouzdro
 Vidi, tlakoměr. bubinky hod. 256, 365
 134
 vidlice kyvadl. hodin 278
 Vickers, tvrdoměr 26, 54
 Vieweg-Gottwald 73
 vidlička setrvačk. hodin 304, 308
 Vincenzio Galilei 196
 viskosní tření 217
 vizir 174
 vlákná hedvábná 137
 — — křemenná 28, 136, 140
 — — pavoučí 152
 vlásek 130, 199, 259, 268
 — — —, Bréguetův 130, 259,
 — — —, koncové křivky 131,
 — — —, materiál 131, 260
 — — —, namáhání 139
 — — —, plachý 130, 259, 393,
 — — —, válcový 130, 394
 — — —, vliv teploty 141, 262
 — — —, výpočet 261
 vlivy rušivé v. harmonický pohyb, hodiny, kyvadlo, setrvačka
 vnitřní pneutí 14, 17
 vodítko 307
 vodní sklo (tmely) 31
 vodorovná poloha 156
 Volet, setrvačka 268

Zahradníček J. 200
 základny geodet., měření 18
 zalití 34
 záměrný obrazec (značka) 153
 zapisovací methody v. záznam 182
 západky 98
 — — hodinek 99, 100
 zaponový lak 30
 zarážka 112, 113
 — — chronometru 38, 282, 300, 302
 zatačkoměr let. 163
 zatavení do skla 36
 závaží v. pohon hodin
 závažíčka regulační 231, 232, 257
 závěs kyvadla 138, 245
 — — britový 245
 — — nití 197, 245
 — — očkem 245
 — — pružinový 138, 246
 — — —, vliv, změny 234, 236, 238, 239, 247, 248
 závěs torsní 136, 222
 závit 40
 — — hodinářský švýc. 40
 — — jemný 40, 47, 50
 — — Löwenherzův 40
 — — metrický 40
 — — přerušovaný 49
 závitové spojení 47
 závlažky 39
 zavrtání čípku 69
 záznam, methody 182
 času 184, 383
 — — fotografování 186
 — — funkční závislosti 186
 — — koordinace časová 185

— — miniaturní 185
 — — vícemístný 184
 Zeiss 87, 161, 177, 179, 180
 Země, rotace 187, 208
 — —, rozměry 207
 zeměpisná délka, zjiště-vání 188
 Zénith, el. hodiny 338
 zenitteleskop 190, 208
 zinek 22, 240, 244
 zkrutná tyč 139
 zlato 21, 132, 301
 značkovací metoda 184
 značky užívané v II. části 202
 zpracování studené, puntí 15
 zrcadlo, rovinné 145
 — — polopruhledné 21
 zreadlová metoda 103, 179, 186
 zreadlovka (fot. př.) 145
 zreadlový sextant v. sex-tant
 zrcátko úhlové 145
 zrna (břit) 91
 zrychlení tříhové 201, 208 — —, měření 227, 246
 zvětšení, dalekohledu 151
 — — mikroskopu 155
 — — okuláru (konvenční) 155
 zvětšování malých pohybů 137, 139, 162, 178
 zvuk, rychlosť šíření 208
 Železná litina 16, 240, 245
 — — legovaná 171
 Žukovskij N. 83

OPRAVY

- Str. 32. Na obr. 11 opomenuta osa — na obr. svislá — rýhovaných koleček.
- Str. 50. Na obr. 121 má být stalovací šroub nakreslen dotažený, a matečný závit jen na levo od rozříznutí.
- Str. 93. Na obr. 319 je třeba svislou čáru kóty prodloužit až k dolnímu konci břitu.
- Str. 128. Na obr. 442 chybí písmena *A*, *B*; sr. s obr. 254 na str. 320.
- Str. 145. Na obr. 505 má být zrcadlo 1 rovnoběžné s alhidadou; vyplývá z rektifikační podmínky, že při nulovém čtení musí být zrcadla 1 a 2 přesně rovnoběžná.
- Str. 279. Obr. 147 má být obrácen o 180° .
- Str. 304. Jako zhotovitel chronometru uveden Romuald Božek; podle jiných údajů a též svědectví J. Friče tento stroj zhotovil starší František, Božek, mechanik pražské techniky.

Prof. Dr ing. Miroslav Hajn

ZÁKLADY JEMNÉ MECHANIKY
A HODINÁŘSTVÍ

Vydalo vydavatelstvo ROH-PRÁCE - vydavatelství knih v knižnici Technické příručky Práce jako svazek 140. Odpo- vědný redaktor Bohumil Dobrovolný, jazykový redaktor Fran- tišek Cimler. Obálku navrhl technický redaktor František Mašek.

Korektor Rudolf Lodr.

301 05 64 — 19626/52/5/III-1

Číslo publikace 1777. Sazba 6. 6. 1952. Tisk 10. 1. 1953. Vydání 1.
Náklad 5.400. Plánovacích archů 12.875, autorských archů 31.89
vydavatelských archů 33.41. Skupina papíru 5020, formát a váha
archů 61 × 86 cm, 80 g. Vytiskla Práce 01 v Praze ze sazby.

Daň z obratu 4 %. Cena brož. 142 Kčs, váz. 164 Kčs.

DT 681.11.3