




A	B	C	D	E	F	G	H
Strojtos		Hostášek		Název :		Stroj :	
Lipník a.s.		Datum : 24.8.1999		Schválil :		FGS50CNC n.006 + IUG	
		Kontrola :		4365 95 90932		Líst : 1	
						Lístu : 13	

A	B	C	D	E	F	G	H
Strojtos Lipník a. s.		Kreslil : Hostáček Datum : 24.8.1999 Schválil : Kontroloval :		Název : Motors		Stroj : FGS50CNC n.006 + IUG Číslo výkresu : 4365 95 90932 List : 2 Listů : 13	



Spindle lubr. unit Hydraulic unit Cooling Spindle fan





A	B	C	D	E	F	G	H
Strojtos Lipník a. s.			Název : Contactors		Stroj : FGS50CNC n.006 + IUG		
Kreslil : Datum : Schválil : Kontroloval :			Hostášek 24.8.1999		Číslo výkresu : 4365 95 90932		
					Listu : 4 13		

UE242



A

B

C

D

E

F

G

H

Strojtos
Lipník a. s.

Kreslil : Hostáček

Datum : 24.8.1999

Schválil :

Kontroloval :

Název :

Drive UE242

Stroj :

FGS50CNC n.006
+ IUG

List :


5

Číslo výkresu :

4365 95 90932

Listu :

13




TNC410

A	B	C	D	E	F	G	H
Strojtos Lipník a. s.			Název : Connecting TNC410		Stroj : FGS50CNC n.006 + IUG		
Kreslil : Hostáček			Datum : 24.8.1999		List : 6		
Schválil : Kontroloval :			Cíle výkresu : 4365 95 90932		Listu : 13		



Klemkasten X41



KA6
4/B

KA10 KA11
4/C 4/D

KA17 KA18 KA19
4/E 4/F 5/E

A

B

C

D

E

F

G

H

Strojtos
Lipník a. s.

Kreslil :

Hostášek

Datum :

24.8.1999

Schválil :

Kontroloval :

Název :

Outputs X41

Stroj :

FGS50CNC n.006 + IUG

Číslo výkresu :


4365 95 90932

List :


7

Listu :

13



Klemkasten X42



A

B

C

D

E

F

G

H

Strojtos
Lipník a.s.

Kreslil: Hostáček
Datum: 24.8.1999
Schválil:
Kontroloval:

Název: Inputs X42

Stroj: FG550CNC n.006 + IUG
Číslo výkresu: 4365 95 90932

List: 8
Listu: 13


Strojtos
Lipník a. s.

Kreslil : **Hostáček**
Datum : **24.8.1999**
Schválil :
Kontroloval :

Název :
Inputs PL410 X3, X4

Stroj : **FGS50CNC** n.006
Číslo výkresu : **4365 95 90932**
Listů : **9**
Listů : **13**

A B C D E F G H



PL410 - X5															
196	197	198	199	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PL410 - X6															
1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Safety modul switch on

414


list 12

410

A	B	C	D	E	F	G	H
Strojtos Lipník a.s.		Kreslil : Hostáček Datum : 24.8.1999 Schválil : Kontroloval :	Název : Inputs PL410 X5,X6		Stroj : FGS50CNC n.006 + IUG Číslo výkresu : 4365 95 90932	List : 10	Listu : 13

Klemkasten panel X46

X46



A

B

C

D

E

F

G

H


Strojtos
Lipník a.s.

Kreslil : Hostáček
Datum : 24.8.1999
Schválil :
Kontroloval :

Název :
Machine panel inputs

Stroj : FGS50CNC n.006
Číslo výkresu : 4365 95 90932
List : 11
Litu : 13

PL410 - X8							
048	049	050	051	052	053	054	055
056	057	058	059	060	Safety lock (door)	Unbreaking Z axe	Safety output
061	062	063					
+24V pro vystup 063	+24V pro vystupy 048-055	+24V pro vystupy 056-062	X10	X13	X14		



A	B	C	D	E	F	G	H
Strojtos Lipník a.s.			Název : Outputs PL410 X8				
Kreslil : Hostáček			Stroj : FGS50CNC n.006 + iUG				
Datum : 24.8.1999			Číslo výkresu : 4365 95 90932				
Schválil :			Listů : 13				
Kontroloval :			Listů : 13				